

ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง




ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม









รูปภาพ : จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพจราจรภายในบริเวณโรงแรม









รูปภาพ : จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก



ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : ภาพแสดงการใช้น้ำภายในโครงการ	
	
รูปภาพ : ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ เพื่อลดการสูญเสียการใช้น้ำ	
	
รูปภาพ : ตรวจสอบเครื่องแยกริ้ว ปริมาณการตกตะกอนภายในถังเก็บน้ำใต้ดินโครงการ	
	
	

ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : ภาพแสดงการใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	
รูปภาพ : ตรวจสอบและทดสอบ กรณิพบเห็นการชำรุดของสายไฟฟ้า หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รีบทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยนทันที	
	
รูปภาพ : เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและระบบปรับอากาศภายใต้โครงการเลือกใช้แบบประหยัดพลังงานสูงสุด	
	
รูปภาพ : รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	
	

ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : ภาพแสดงการจัดการขยะมูลฝอย	
รูปภาพ : จัดให้มีถังขยะประจำจุดและแยกประเภทขยะแต่ละประเภท	
	
รูปภาพ : จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ห้องพักรับขยะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์	
	
รูปภาพ : ภาพแสดงพื้นที่สีเขียว	
รูปภาพ : จัดให้มีการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรมในของแต่ละจุดที่รับผิดชอบ	
	
	

**ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม
(ตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2567)**