

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ



รูปที่ ก-1 ป้ายชะลอความเร็ว ไว้ที่ ไม่เกิน 30 กม./ชม.



รูปที่ ก-2 ต้นไม้ยืนต้นภายในโครงการและพื้นที่สีเขียวในโครงการ



รูปที่ ก-3 รั้วโครงการความสูงประมาณ 2.8 เมตร



รูปที่ ก-4 ระบบดักละอองฝอย (Aerosol)



รูปที่ ก-5 ในช่วงที่ดำเนินการตรวจติดตาม พบว่ายังไม่มีประชาชนสัมพันธ์รณรงค์
ให้ผู้พักอาศัยล้างแอร์เป็นประจำ





รูปที่ ก-7 ร้วล้อมรอบพื้นที่โดยรอบโครงการ



รูปที่ ก-8 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมประจำแต่ละพื้นที่



รูปที่ ก-9 ลักษณะลำคลองที่ไม่พบผักตบชวา



รูปที่ ก-10 ระยะถอยร่นริมคลองเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวนานคลอง



รูปที่ ก-11 พนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมการผ่านเข้า-ออก



รูปที่ ก-12 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ



รูปที่ ก-13 รั้วบ้านที่ตั้งริมน้ำแบบโปร่งถ่ายเทอากาศ



รูปที่ ก-14 ที่พักขยะหน้าบ้านแต่ละหลัง



รูปที่ ก-15 ถังรองรับขยะ 240 ลิตร



รูปที่ ก-16 ที่พักขยะรวม



รูปที่ ก-17 ในช่วงที่ดำเนินการตรวจติดตาม พบว่ายังไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์



รูปที่ ก-18 การใช้น้ำในสระน้ำและน้ำประปาดน้ำต้นไม้



รูปที่ ก-19 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ ก-20 ระบบน้ำดับเพลิงและระบบถังดับเพลิง