


ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ



ออกแบบก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตเป็นไปตามกฎหมาย



ปรับปรุงทัศนโครงการให้เหมาะสม

รูปที่ ก-1 การออกแบบก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต
เป็นไปตามกฎหมายและมีการปรับปรุงทัศนให้เหมาะสม



รูปที่ ก-2 ป้ายเตือนจำกัดความเร็วรถ



รูปที่ ก-3 ปลุกต้นไม้ยืนต้นเช่น ต้นจามจุรี สนฉัตร อินทผลัม เป็นต้น



รูปที่ ก-4 สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวในโครงการ



รูปที่ ก-5 แนวรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ก-6 ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นและระบบบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ ก-6 ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นและระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ต่อ)



รูปที่ ก-7 น้ำทิ้งสุดท้ายของระบบบำบัดรวมในส่วนที่ 1 รดน้ำต้นไม้



รูปที่ ก-8 ลักษณะลำคลองไม่พบขยะ และผักตบชวา



รูปที่ ก-9 ลักษณะของบ้านที่อยู่ริมคลองไม่พบการรुकล้ำในแนวเขตคลองในระยะห่าง 3 เมตร



รูปที่ ก-10 การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ก-11 ไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ก-12 ถังขยะมูลฝอยในบ้านแต่ละหลัง

	
รูปที่ ก-13 ป่อหนองน้ำ 1 ในพื้นที่ส่วนที่ 2	
	
รูปที่ ก-14 ตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ำของโครงการ	
	
หัวดับเพลิงบริเวณพื้นที่โครงการ	ถังดับเพลิงเคมี บริเวณป้อมยาม
รูปที่ ก-15 หัวจ่ายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	