

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูป	จ
บทที่ 1 บทนำ	1-1
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 คุณภาพน้ำ	3-5
3.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	3-10
3.3 ทรัพยากรนิเวศในน้ำ	3-10
3.4 การคมนาคม	3-11
3.5 สภาพสังคมเศรษฐกิจ	3-11
บทที่ 4 สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข	4-1
เอกสารอ้างอิง	อ-1
ภาคผนวก ก	มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หนังสืออนุญาตต่าง ๆ สำเนารายงานการประชุมฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ภาคผนวก ข	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค	คุณภาพน้ำ
ภาคผนวก ง	การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก จ	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ภาคผนวก ฉ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่	2-1
ตารางที่ 3-1   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่	3-1
ตารางที่ 3.1-1   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	3-6
ตารางที่ 3.1-2   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล	3-7
ตารางที่ 3.1-3   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-9
ตารางที่ 3.4-1   จำนวนเรือบรรทุกน้ำมันที่เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายน้ำมันและสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการจราจรทางน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567	3-11

## สารบัญรูป

### หน้า

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งท่าเทียบเรือฯ และเส้นทางขนส่งน้ำมันทางท่อจากท่าเทียบเรือปากคลอง ศรีบอยาไปยังโรงไฟฟ้ากระบี่	1-3
รูปที่ 1-2	บริเวณคลังน้ำมันปากคลองศรีบอยา	1-4
รูปที่ 1-3	ความลึกของร่องน้ำปากคลองศรีบอยา และระยะห่างระหว่างท้องเรือ และพื้นดินในร่องน้ำเดินเรือ	1-5
รูปที่ 1-4	ร่องน้ำสำหรับการเดินเรือผ่านปากคลองศรีบอยา	1-6
รูปที่ 1-5	ทุนแสดงขอบเขตของร่องน้ำในการเดินเรือบรรทุกน้ำมัน	1-8
รูปที่ 3.1-1	ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ของน้ำทะเลบริเวณจุด W3 และ W4 ปี 2564-เดือนมิถุนายน 2567	3-8