

<p style="text-align: center;">รายงานการบันทึกการระบายน้ำ</p> <p style="text-align: center;">โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (ระยะก่อสร้าง)</p>			
ประจำเดือน <u>มกราคม 2567</u>			
1. ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) - บ่อส่ง (Entry point)			
2. สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	
3. ลักษณะการระบายน้ำ	<input type="checkbox"/> มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ	<input type="checkbox"/> มีน้ำขังบางพื้นที่	
	<input type="checkbox"/> มีน้ำท่วมพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ <u>ปกติ</u>	
4. ระดับผลการกระทบน้ำ	<input type="checkbox"/> มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	
	<input type="checkbox"/> น้อย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ	
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการแก้ไข	
6. สถานการณ์	<input type="checkbox"/> แก้ไขแล้ว	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการแก้ไข	
	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข		
7. สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข			
.....			
.....			
.....			
.....			
8. ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน (หลังการแก้ไข)			
บันทึกรายงาน			
วันที่ <u>31 มกราคม 2567</u>			

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1. ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) - บ่อส่ง (Entry point)

2. สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. ลักษณะการระบายน้ำ ☐ มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ☐ มีน้ำขังบางพื้นที่
☐ มีน้ำท่วมพื้นที่ ☒ อื่นๆ ระบุ ปกติ

4. ระดับผลการกระทบน้ำ ☐ มาก ☐ ปานกลาง
☐ น้อย ☒ ไม่มีผลกระทบ

5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น ☒ ไม่มี ☐ อยู่ระหว่างการแก้ไข

6. สถานการณ์ ☐ แก้ไขแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการแก้ไข
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

7. สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข

.....
.....
.....
.....

8. ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน (หลังการแก้ไข)

บันทึกรายงาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

1. ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) - บ่อส่ง (Entry point)

2. สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. ลักษณะการระบายน้ำ ☐ มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ☐ มีน้ำขังบางพื้นที่
☐ มีน้ำท่วมพื้นที่ ☒ อื่นๆ ระบุ ...ปกติ.....

4. ระดับผลการกระทบน้ำ ☐ มาก ☐ ปานกลาง
☐ น้อย ☒ ไม่มีผลกระทบ

5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น ☒ ไม่มี ☐ อยู่ระหว่างการแก้ไข

6. สถานการณ์ ☐ แก้ไขแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการแก้ไข
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

7. สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข

.....
.....
.....
.....

8. ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน (หลังการแก้ไข)

บันทึกรายงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน เมษายน 2567

1. ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) - บ่อส่ง (Entry point)

2. สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
3. ลักษณะการระบายน้ำ	<input type="checkbox"/>	มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ	<input type="checkbox"/>	มีน้ำขังบางพื้นที่
	<input type="checkbox"/>	มีน้ำท่วมพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/>	อื่นๆ ระบุ <u>ปกติ</u>
4. ระดับผลการกระทบน้ำ	<input type="checkbox"/>	มาก	<input type="checkbox"/>	ปานกลาง
	<input type="checkbox"/>	น้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มีผลกระทบ
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการแก้ไข
6. สถานการณ์	<input type="checkbox"/>	แก้ไขแล้ว	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการแก้ไข
	<input type="checkbox"/>	ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข		

7. สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

8. ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน (หลังการแก้ไข)

บันทึกรายงาน

วันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

1. ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) - บ่อส่ง (Entry point)

2. สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
3. ลักษณะการระบายน้ำ	<input type="checkbox"/>	มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ	<input type="checkbox"/>	มีน้ำขังบางพื้นที่
	<input type="checkbox"/>	มีน้ำท่วมพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/>	อื่นๆ ระบุ ... <i>ปกติ</i>
4. ระดับผลการกระทบน้ำ	<input type="checkbox"/>	มาก	<input type="checkbox"/>	ปานกลาง
	<input type="checkbox"/>	น้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มีผลกระทบ
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการแก้ไข
6. สถานการณ์	<input type="checkbox"/>	แก้ไขแล้ว	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการแก้ไข
	<input type="checkbox"/>	ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข		

7. สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

8. ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน (หลังการแก้ไข)

บันทึกรายงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

1. ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 ป่อรับ (Exit point) - ป่อส่ง (Entry point)

2. สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
3. ลักษณะการระบายน้ำ	<input type="checkbox"/>	มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ	<input type="checkbox"/>	มีน้ำขังบางพื้นที่
	<input type="checkbox"/>	มีน้ำท่วมพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/>	อื่นๆ ระบุ <u>ปกติ</u>

4. ระดับผลการกระทบน้ำ	<input type="checkbox"/>	มาก	<input type="checkbox"/>	ปานกลาง
	<input type="checkbox"/>	น้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มีผลกระทบ

5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการแก้ไข
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------------------

6. สถานการณ์	<input type="checkbox"/>	แก้ไขแล้ว	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการแก้ไข
	<input type="checkbox"/>	ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข		

7. สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

8. ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน (หลังการแก้ไข)

บันทึกรายงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567