

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณ Office




รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณ Canteen



รูปที่ 3 ห้องพักรวมมูลฝอยและรางระบายน้ำจากห้องพักรวมมูลฝอย

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 4 ภาพขณะรองรับขยะมูลฝอยภายในอาคาร
และพนักงานเก็บรวบรวมขยะจากภาชนะรองรับภายในอาคาร

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 5 โครงการ Bualuang Save the Earth: 3R+ (Reduce Reuse Recycle Plus)




รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณที่จอดรถ



รูปที่ 7 ติดตั้งดวงไฟ บริเวณทางเข้า-ออก

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 8 ดำรวจจราจรประจำที่บริเวณจุดกลับรถเอียงกับโครงการ



รูปที่ 9 ท่อรวบรวมน้ำฝนจากระเบียงชั้น 3 ของอาคารศูนย์ฝึกอบรม



รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน



อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปที่ 11 ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ก) ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



ข) สัญญาณเตือนภัย



ค) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบโปรยน้ำฝอย



ง) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร

รูปที่ 12 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



จ) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



ฉ) ถังดับเพลิงมือถือ



ช) ลิฟต์ดับเพลิง



ซ) ระบบอัดอากาศ

รูปที่ 12 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ก) 配电箱



ข) บันไดหนีไฟ



ค) ป้ายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ



ง) ลานหนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นดาดฟ้า

รูปที่ 13 ระบบหนีไฟของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ก) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

รูปที่ 14 สุนทรียภาพรอบโครงการ





ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ข) การเลือกใช้วัสดุและสีภายนอกอาคาร

Error! Reference source not found. (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 15 จัดภูมิทัศน์บริเวณวัดช่องนนทรี





รูปที่ 16 ป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเข้า-ออก

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 17 ป่อพักก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ



รูปที่ 18 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ