

ภาคผนวก 1ข
เอกสารเจ้าหน้าที่วิศวกรประจำโครงการ





ภาคผนวก 2ข
คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว



โครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION

(ลำดับ ฐานทาง-ซ้ายถึง ฝั่งซ้าย) ถ.รามคำแหง-ซ้ายถึง หนองจอก, กทม.

Story	Pier	Lead	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Story12	P1	ENL (W.EQ.)	Bottom	717795	215385	202484	168304	2841510	1383306
Story11	P1	ENL (W.EQ.)	Top	744878	223400	276581	1238410	3770609	1482318
Story10	P1	ENL (W.EQ.)	Bottom	741876	222561	272148	1183346	3770609	4014283
Story9	P1	ENL (W.EQ.)	Top	744832	240007	278830	1203344	3247205	3919199
Story8	P1	ENL (W.EQ.)	Bottom	744832	240940	272385	1218642	3888444	4446585
Story7	P1	ENL (W.EQ.)	Top	746320	250906	302963	1331367	3839892	4357660
Story6	P1	ENL (W.EQ.)	Bottom	746320	251719	283461	1351230	4742563	4872378
Story5	P1	ENL (W.EQ.)	Top	29964	208536	308154	369889	114401	69738
Story4	P1	ENL (W.EQ.)	Bottom	29964	208536	308154	369889	114401	69738
Story3	P1	ENL (W.EQ.)	Top	29964	208536	308154	369889	114401	69738
Story2	P1	ENL (W.EQ.)	Bottom	29964	208536	308154	369889	114401	69738
Story1	P1	ENL (W.EQ.)	Top	29964	208536	308154	369889	114401	69738
Story25	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story24	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story23	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story22	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story21	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story20	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story19	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story18	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story17	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story16	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story15	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story14	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story13	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story12	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story11	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story10	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story9	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story8	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story7	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story6	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story5	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story4	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story3	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story2	P2	ENL (W.EQ.)	Top	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story1	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	84422	23182	60064	409222	200347	276788
Story25	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story24	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story23	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story22	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story21	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story20	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story19	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story18	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story17	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story16	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story15	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story14	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story13	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story12	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story11	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story10	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story9	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story8	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story7	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story6	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story5	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story4	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story3	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story2	P3	ENL (W.EQ.)	Top	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story1	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	359212	50880	96244	460780	515038	761444
Story25	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story24	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story23	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story22	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story21	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story20	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story19	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story18	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story17	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story16	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story15	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story14	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story13	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story12	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story11	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story10	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story9	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story8	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story7	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story6	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story5	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story4	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story3	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story2	P4	ENL (W.EQ.)	Top	706415	46344	81709	341020	115014	169716
Story1	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	706415	46344	81709	341020	115014	169716

โครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION

(ลำดับ ฐานทาง-ซ้ายถึง ฝั่งซ้าย) ถ.รามคำแหง-ซ้ายถึง หนองจอก, กทม.

Story	Pier	Lead	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Story15	P2	ENL (W.EQ.)	Top	844980	87135	127212	370206	1166697	1761244
Story15	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	844980	87218	120275	371191	1178540	1785340
Story14	P2	ENL (W.EQ.)	Top	851612	92544	115295	387046	1202835	1735154
Story14	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	851612	93176	115859	388132	1106479	1817850
Story13	P2	ENL (W.EQ.)	Top	841077	91784	113985	400368	1282950	1840662
Story13	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	861977	98436	140560	409277	1440677	1919395
Story12	P2	ENL (W.EQ.)	Top	869439	102030	144165	408356	1414715	1826016
Story12	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	869439	105676	144713	409945	1609045	2181603
Story11	P2	ENL (W.EQ.)	Top	875792	108649	149586	410739	1602615	2154507
Story11	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	875792	109256	150479	411145	1885554	2425814
Story10	P2	ENL (W.EQ.)	Top	880767	116099	165038	430404	1852055	2451606
Story10	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	880767	116959	165511	430743	2211561	2803443
Story9	P2	ENL (W.EQ.)	Top	884064	118380	209415	517522	2192320	2782221
Story9	P2	ENL (W.EQ.)	Bottom	884064	118380	209415	521602	2196577	2139765
Story8	P3	ENL (W.EQ.)	Top	236463	501235	313774	353016	782952	11844079
Story8	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	236463	504682	348913	351625	9573749	14655698
Story7	P3	ENL (W.EQ.)	Top	260690	522729	353818	364651	9566333	16459889
Story7	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	260690	532062	355082	3670957	10942667	15547740
Story6	P3	ENL (W.EQ.)	Top	231874	537214	389115	2290708	9825162	15451820
Story6	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	231874	539861	390117	2274085	10547234	166318329
Story5	P3	ENL (W.EQ.)	Top	219599	556673	416452	2000028	10435320	16332417
Story5	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	219599	557343	416923	1991383	11130054	177800529
Story4	P3	ENL (W.EQ.)	Top	213113	571553	433270	1071170	11071170	17079325
Story4	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	213113	571864	432643	1732732	11847549	19021762
Story3	P3	ENL (W.EQ.)	Top	208877	585862	458938	1516222	17162936	18962487
Story3	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	208877	585994	459280	1484163	12591297	200523345
Story2	P3	ENL (W.EQ.)	Top	206362	602021	527260	1328228	12531978	200709711
Story2	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	206362	602561	527384	1328895	14413000	22517893
Story1	P3	ENL (W.EQ.)	Top	205644	703238	657205	1309520	14261317	224070582
Story1	P3	ENL (W.EQ.)	Bottom	205644	703238	657205	1309520	15106441	23435040
Story16	P4	ENL (W.EQ.)	Top	6567	23319	9116	43248	28334	40829
Story16	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	6567	24376	10864	43248	28199	4253405
Story15	P4	ENL (W.EQ.)	Top	15411	39619	7233	29168	10611	178647
Story15	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	15411	40041	8640	29258	18126	316566
Story14	P4	ENL (W.EQ.)	Top	24388	5167	7471	31512	19687	328305
Story14	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	24388	52319	8610	31512	19173	354078
Story33	P4	ENL (W.EQ.)	Top	33461	60554	7979	31373	70682	559832
Story33	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	33461	60793	8939	31373	19972	820297
Story33	P4	ENL (W.EQ.)	Top	42891	66979	9301	31738	21267	832947
Story33	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	42891	67147	9911	31738	20533	1098729
Story31	P4	ENL (W.EQ.)	Top	52502	69789	8579	24078	21616	1098310
Story31	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	52502	69790	8581	23098	21043	13715594
Story19	P4	ENL (W.EQ.)	Top	62318	69587	9759	32439	21813	1371657
Story19	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	62318	69656	8696	32479	21291	1638388
Story29	P4	ENL (W.EQ.)	Top	72021	68413	9081	32782	21925	1871846
Story29	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	72021	68178	9081	32782	21925	1871846
Story28	P4	ENL (W.EQ.)	Top	81935	66655	8752	33124	21925	2064333
Story28	P4	ENL (W.EQ.)	Bottom	81793	66694	8788	33124	20678	2084352
Story27	P4	ENL (W.EQ.)	Top	91394	67738	9554	33692	23869	2279232
s-1/4									

โครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSAI STATION

(สถานี รามคำแหง-ลำซาลี สถานี) ถ.รามคำแหง-ลำซาลี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ, กทม.

Story	Per	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Story27	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	91594	97728	9855	24000	238457
Story26 (HUB)	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	101564	73472	10147	21541	226768
Story20 (HUB)	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	101564	73472	10158	44228	238457
Story25	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	106362	83506	7780	27181	272184
Story25	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	106362	83506	7782	22393	2487662
Story24	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	111068	89014	7118	26447	2478196
Story24	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	111068	89014	7155	26447	2478196
Story23	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	115682	93951	7449	25022	251370
Story23	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	115682	93951	7449	25022	251370
Story22	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	128211	102400	7585	25607	266210
Story22	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	128211	102400	7455	25607	266210
Story21	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	126447	106460	7386	25345	275611
Story21	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	126447	106460	7487	25345	275611
Story20	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	128975	114535	7333	27051	281554
Story20	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	128975	114535	7333	27051	281554
Story19	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	131488	120443	7428	24811	301647
Story19	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	131488	120443	7428	24811	301647
Story18	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	137279	126339	7467	24329	302557
Story18	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	137279	126339	7467	24329	302557
Story17	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	141235	131820	7265	23678	307813
Story17	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	141235	131820	7265	23678	307813
Story16	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	145065	137097	7316	23001	307813
Story16	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	145065	137097	7316	23001	307813
Story15	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	148745	143201	7052	22305	307813
Story15	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	148745	143201	7052	22305	307813
Story14	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	152525	148486	6866	21341	307813
Story14	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	152525	148486	6866	21341	307813
Story13	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	155568	153900	6900	20354	307813
Story13	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	155568	153900	6900	20354	307813
Story12	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	161537	157206	6738	18912	307813
Story12	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	161537	157206	6738	18912	307813
Story11	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	164720	159853	5992	15153	307813
Story11	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	164720	159853	5992	15153	307813
Story10	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	167377	164421	5751	16881	307813
Story10	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	167377	164421	5751	16881	307813
Story9	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	168329	159853	4582	15153	307813
Story9	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	168329	159853	4582	15153	307813
Story8	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	167377	164421	5751	16881	307813
Story8	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	167377	164421	5751	16881	307813
Story7	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	168329	159853	4582	15153	307813
Story7	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	168329	159853	4582	15153	307813
Story6	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	168329	159853	4582	15153	307813
Story6	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	168329	159853	4582	15153	307813
Story5	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	168329	159853	4582	15153	307813
Story5	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	168329	159853	4582	15153	307813
Story4	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	168329	159853	4582	15153	307813
Story4	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	168329	159853	4582	15153	307813
Story3	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	168329	159853	4582	15153	307813
Story3	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	168329	159853	4582	15153	307813

โครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSAI STATION

(สถานี รามคำแหง-ลำซาลี สถานี) ถ.รามคำแหง-ลำซาลี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ, กทม.

Story	Per	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Story2	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	173652	166883	1614	3459	3794
Story2	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	173652	166883	1614	3459	3794
Story1	P4	EN1 (W.EQ.)	Top	173137	170108	3475	2763	5213
Story1	P4	EN1 (W.EQ.)	Bottom	173137	170108	3475	2763	5213
Story36	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	5002	5364	3540	15226	11009
Story36	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	5002	5364	3540	15226	11009
Story35	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	10344	8131	4156	3340	11771
Story35	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	10344	8131	4156	3340	11771
Story34	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	15813	7801	4497	3431	11525
Story34	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	15813	7801	4497	3431	11525
Story33	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	21321	7374	4656	3497	11739
Story33	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	21321	7374	4656	3497	11739
Story32	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	26854	7572	4893	3544	12040
Story32	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	26854	7572	4893	3544	12040
Story31	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	32381	7823	5044	3641	12179
Story31	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	32381	7823	5044	3641	12179
Story30	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	43549	8724	5032	3821	13111
Story30	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	43549	8724	5032	3821	13111
Story29	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	49116	9145	5024	3857	13288
Story29	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	49116	9145	5024	3857	13288
Story28	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	54036	9253	4855	3023	12351
Story28	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	54036	9253	4855	3023	12351
Story27	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	54036	9253	4855	3023	12351
Story27	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	54036	9253	4855	3023	12351
Story26 (HUB)	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	60271	8320	7938	7189	12769
Story26 (HUB)	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	60271	8320	7938	7189	12769
Story25	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	62772	9968	5192	4045	12769
Story25	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	62772	9968	5192	4045	12769
Story24	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	66030	10356	5139	4290	13147
Story24	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	66030	10356	5139	4290	13147
Story23	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	68554	10361	5189	4233	13600
Story23	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	68554	10361	5189	4233	13600
Story22	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	71035	10332	5160	4215	140574
Story22	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	71035	10332	5160	4215	140574
Story21	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	74370	10529	5141	4183	146364
Story21	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	74370	10529	5141	4183	146364
Story20	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	77009	10834	5153	4131	151228
Story20	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	77009	10834	5153	4131	151228
Story19	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	79668	11170	5077	4156	151103
Story19	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	79668	11170	5077	4156	151103
Story18	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	82213	11333	4857	3595	158149
Story18	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	82213	11333	4857	3595	158149
Story17	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	84085	11549	4469	3058	165490
Story17	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	84085	11549	4469	3058	165490
Story16	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	84085	11549	4469	3058	165490
Story16	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	84085	11549	4469	3058	165490
Story15	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	89392	12131	5016	3846	216879
Story15	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	89392	12131	5016	3846	216879
Story14	P5	EN1 (W.EQ.)	Top	91603	12399	4756	3300	230621
Story14	P5	EN1 (W.EQ.)	Bottom	91603	12399	4756	3300	230621

RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION

(“ไอ้โอรามคำแหง-ลำสาส์ สเดซี่”) ด.รามคำแหง-ลำสาส์ แวรงหัวนมมาก เขตบางกะปิ , กทม.

Story	Prior	Lead	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Story11	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	91603	12290	4866	3701	9264	240104
Story11	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	93707	12076	4861	3852	5386	236715
Story13	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	93707	12076	4861	3533	5987	206137
Story12	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	91603	13365	4315	3325	4645	232002
Story12	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	96093	13365	4315	3327	9143	293270
Story11	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	97552	14877	4107	3111	3563	281104
Story11	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	97552	14877	4107	3118	9411	326780
Story10	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	99772	15162	3997	3924	2165	3145471
Story10	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	99772	15162	4081	2931	10593	361714
Story9	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	100838	10756	3319	2805	1385	351858
Story9	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	100838	10756	3349	2812	10939	384164
Story8	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	102170	7600	665	5708	3786	369471
Story8	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	102170	7992	619	5399	3037	393288
Story7	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	103365	8743	2590	3526	3116	385931
Story7	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	103365	8875	2036	3332	5038	407838
Story6	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	104327	10773	2216	3318	1285	401363
Story6	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	104327	10854	2384	3232	6023	431369
Story5	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	105156	11901	1844	2945	1480	425777
Story5	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	105156	11952	1915	2949	6849	493827
Story4	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	106361	12274	1628	2442	2113	453610
Story4	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	106361	12327	1687	2445	6491	484924
Story3	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	106369	14381	1311	1847	2053	481168
Story3	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	106369	14481	1376	1840	6831	517787
Story2	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	106755	27392	932	1263	4039	515197
Story2	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	106755	27392	498	1765	5869	602226
Story1	P5	EN4 W.E.Q.1	Top	107029	56037	2635	1693	3953	678423
Story1	P5	EN4 W.E.Q.1	Bottom	107029	56037	2653	1693	0	712488
Story36	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	7795	4035	8063	4123	22808	271880
Story36	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	7795	4039	8657	4432	17747	105854
Story35	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	17209	6691	6502	4108	15573	40893
Story35	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	17209	6711	6769	4114	14058	17046
Story34	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	25024	6605	6703	4144	16834	37665
Story34	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	25024	71154	7110	4148	16760	260664
Story33	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	34786	6879	6902	4222	17100	35357
Story33	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	34786	70861	7212	4225	17092	36201
Story32	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	63364	7093	7092	4277	17510	34694
Story32	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	63744	7191	7313	4278	17447	47089
Story31	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	52863	7312	7228	4313	17222	43100
Story31	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	52863	72100	7375	4310	17699	60826
Story30	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	62131	7627	7356	4310	17877	53970
Story30	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	62131	7628	7413	4310	17880	76292
Story29	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	71544	8156	7163	4327	17936	65574
Story29	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	71543	8156	7409	4336	17911	87362
Story28	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	81090	8310	7409	4355	18095	77719
Story28	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	81090	8310	7482	4384	18181	100177
Story27	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	90343	8133	7064	3566	17854	98901
Story27	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	90943	8133	7077	3555	16967	112115
Story26 (HB)	P6	EN4 W.E.Q.1	Top	100605	7696	11159	2600	22600	105199
Story26 (HB)	P6	EN4 W.E.Q.1	Bottom	100605	7696	11153	8913	15352	180131

๔๕๖๗ IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSAI STATION

(เอ็ดดี้ รามลอว์แห่งลาลาสีส์ สเตเดียม) ๓. รามลอว์แห่ง-ลาลาสีส์ สเตเดียมมาก เขตบางกะปิ, กทม.

Story	Plot	Lead	Loc	T	V2	V3	T	M2	M3
Story23	P6	EN1.W.EQ.1	Top	105069	8692	2944	4320	8548	112021
Story23	P6	EN1.W.EQ.1	Bottom	105069	8692	3944	4219	9857	124042
Story24	P6	EN1.W.EQ.1	Top	107045	9241	6402	4602	9857	119511
Story24	P6	EN1.W.EQ.1	Bottom	105038	9241	6007	4691	9972	130393
Story23	P6	EN1.W.EQ.3	Top	112915	9364	6332	4393	9148	125111
Story23	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	113932	9364	6343	4593	9506	135017
Story22	P6	EN1.W.EQ.1	Top	118391	9512	6355	4184	9993	129259
Story22	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	118201	9512	6349	4393	9657	138914
Story21	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	122816	9733	6329	4550	9723	133348
Story21	P6	EN1.W.EQ.1	Bottom	123810	9733	6266	4349	9894	142456
Story20	P6	EN1.W.EQ.1	Top	127196	9669	6289	4498	9639	136580
Story20	P6	EN1.W.EQ.1	Bottom	137198	9669	6339	4497	9949	146394
Story19	P6	EN1.W.EQ.1	Top	131319	10010	6284	4533	9539	140594
Story19	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	131519	10010	6357	4533	10647	150310
Story18	P6	EN1.W.EQ.1	Top	135819	9942	5984	3922	9299	144271
Story18	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	135819	9942	6053	3922	9429	153985
Story17	P6	EN1.W.EQ.1	Top	140015	10217	6385	3177	10088	118021
Story17	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	140014	10217	6022	3180	10394	174623
Story16	P6	EN1.W.EQ.1	Top	144146	10886	6199	4988	8976	162179
Story16	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	144166	10886	6295	4991	10394	191576
Story15	P6	EN1.W.EQ.1	Top	148168	11306	6096	4984	8377	179699
Story15	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	148168	11306	6311	4988	10663	214122
Story14	P6	EN1.W.EQ.1	Top	152044	11610	5921	4733	7943	206714
Story14	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	152044	11610	6010	4738	10609	236125
Story13	P6	EN1.W.EQ.1	Top	155766	12073	5703	4620	7203	232169
Story13	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	155766	12073	5822	4625	101724	259992
Story12	P6	EN1.W.EQ.1	Top	159316	12871	5427	4439	6314	247616
Story12	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	159316	12871	5554	4464	10732	2846874
Story11	P6	EN1.W.EQ.1	Top	162670	13742	5155	4216	5251	275165
Story11	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	162670	13742	5068	4221	10939	316037
Story10	P6	EN1.W.EQ.1	Top	165806	13545	5006	3950	3344	380137
Story10	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	165806	13545	5133	3956	34109	347449
Story9	P6	EN1.W.EQ.1	Top	168697	10318	3893	3792	2876	337309
Story9	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	168697	10318	3913	3797	31437	368853
Story8	P6	EN1.W.EQ.1	Top	171007	6831	632	5835	3703	351709
Story8	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	171007	6785	693	5845	3990	3834619
Story7	P6	EN1.W.EQ.1	Top	172846	14800	2739	4366	2975	374856
Story7	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	172846	8496	3821	4372	5327	393513
Story6	P6	EN1.W.EQ.1	Top	172846	9877	2535	3971	1610	392557
Story6	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	172482	9954	2602	3976	6242	419495
Story5	P6	EN1.W.EQ.1	Top	175891	10633	2038	3507	1392	414266
Story5	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	175891	10590	2165	3511	6449	443549
Story5	P6	EN1.W.EQ.1	Top	177862	11392	177	2478	2012	431770
Story5	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	177862	11849	1832	2884	6652	474063
Story3	P6	EN1.W.EQ.1	Top	179977	14827	1444	2351	3945	466604
Story3	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	179977	14827	1475	2353	6705	507338
Story2	P6	EN1.W.EQ.1	Top	178628	35246	973	1466	3884	903277
Story2	P6	EN1.W.EQ.3	Bottom	178628	35266	570	1495	6014	465335
Story1	P6	EN1.W.EQ.1	Top	179045	14862	2633	1326	3979	903577

โครงการ IDEO RAKKHAMHAENG-LAMSAI STATION
(สถานี รามคำแหง-ลำสาลี สถานี) กรุงเทพมหานคร แขวงวังใหม่ เขตปทุมธานี , กทม.

Story	Floor	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Story 1	P6	EN(L.W.EQ.)	Bottom	179045	48662	2653	1256	0	464674
Story 8	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	70094	104602	3949	709	2183	41621
Story 8	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	34588	76509	1564	423	1689	80037
Story 7	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	36073	62646	2139	480	1823	31567
Story 7	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	40592	54894	2018	419	1920	81550
Story 6	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	41399	48732	1836	441	1409	47918
Story 6	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	44620	42331	1347	365	1810	86375
Story 5	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	45245	46631	1676	498	1193	59169
Story 5	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	47729	35025	1403	394	1646	91357
Story 4	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	48439	35310	1479	455	966	68724
Story 4	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	50768	32454	1237	231	1466	95787
Story 3	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	51275	33474	1234	239	713	76671
Story 3	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	53536	30400	1075	123	1301	99916
Story 2	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	54235	33411	985	364	438	81609
Story 2	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	58718	50612	1080	96	1316	119800
Story 1	P7	EN(L.W.EQ.)	Top	68517	77716	639	422	519	76691
Story 1	P7	EN(L.W.EQ.)	Bottom	63449	86279	271	79	33	121626

ภาคผนวก 3ข
เอกสารตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์





ก20972163



67/0004065
เลขที่ PC No. 6002

ใบเสร็จรับเงิน
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่ทำการ

สขจ.นนทบุรี

วันที่

27 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินจาก

บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ประเภทรถ : รถบรรทุก ส่วนบุคคล

เลขทะเบียน : 83-4322 นบ

ชนิด : ISUZU

น้ำหนักรถ : 7,660 กก.

ค่าภาษี : งวดที่ 1/67 ถึงงวดที่ 4/67

3,600.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

3,600.00

บาท

ผู้รับเงิน

13:29:56

31/12/2567

3,600.00

วันสิ้นอายุภาษี

ภาษีปีต่อไป

บาท

จำนวนเงินรับ 0.00 บาท

จำนวนเงินทอน 0.00 บาท

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่คม/เลขที่	งวดภาษี	อัตราภาษี บาท/สต.	เงินเพิ่ม บาท/สต.	วันสิ้น อายุภาษี	ลงชื่อ เจ้าหน้าที่	ลงชื่อ นายทะเบียน
29 ธ.ค.54	ก06249708/550002376	1/55-4/55	3600.00		31 ธ.ค.55	สข	
26 ธ.ค.55	ก06691864/560003534	1/56-4/56	3600.00		31 ธ.ค.56	รย(ละมุล)	
20 พ.ย.56	ก07010355/570001340	1/57-4/57	3600.00		31 ธ.ค.57	รย(ละมุล)	
23 ธ.ค.57	ก07036854/580003329	1/58-4/58	3600.00		31 ธ.ค.58	รย	
4 ม.ค.59	ก09407611/590005027	1/59-4/59	3600.00		31 ธ.ค.59	รย(ล	
30 มี.ค.60	ก10667239/600005270	1/60-4/60	3600.00	108.00	31 ธ.ค.60	สข(ว	
8 ม.ค.61	ก13257020/610005701	1/61-4/61	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.61	สข(ล	
9 ธ.ค.61	ก14040603/620001477	1/62-4/62	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.62	สข(ล	
13 ธ.ค.62	ก15311970/630001262	1/63-4/63	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.63	สข(ล	
31 ธ.ค.63	ก17394271/640004401	1/64-4/64	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.64	สข(ประอรวิทย์)	

หมายเหตุ สามารถนำรณมาตรวจสภาพและชำระภาษีล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 3 เดือน

0007492

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่คม/เลขที่	งวดภาษี	อัตราภาษี บาท/สต.	เงินเพิ่ม บาท/สต.	วันสิ้น อายุภาษี	ลงชื่อ เจ้าหน้าที่	ลงชื่อ นายทะเบียน
13 ธ.ค.63	ก17394271/640004401	1/64-4/64	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.64	สข(ประอรวิทย์)	
13 ธ.ค.63	ก17394271/640004401	1/64-4/64	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.64	สข(ประอรวิทย์)	
27 ธ.ค.64	ก18981658/650006134	1/65-4/65	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.65	สข(ประอรวิทย์)	
26 ธ.ค.65	ก19081808/660006134	1/66-4/66	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.66	สข(ประอรวิทย์)	
27 ธ.ค.65	ก20146181/660003875	1/66-4/66	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.66	สข(ประอรวิทย์)	
22 ธ.ค.65	ก20146181/660003875	1/66-4/66	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.66	สข(ประอรวิทย์)	
27 ธ.ค.66	ก20972163/670004065	1/67-4/67	3,600.00	0.00	31 ธ.ค.67	สข(ประอรวิทย์)	

หมายเหตุ สามารถนำรณมาตรวจสภาพและชำระภาษีล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 3 เดือน

ภาคผนวก 4ข
เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร





Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road/Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222

Project: 1056 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sai Station
26 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240



Tower Crane Daily Inspection #247





19/19	18	0	1
Items Inspected	Passed	Failed	N/A
TYPE: Safety	Site: Sirsak Khaenok on 31/1/24		
TRADE: Crane Operator (พนักงาน)	Tower crane TC01		
SPEC SECTION: ใบตรวจความปลอดภัยของ Tower Crane	LINKED DRAWINGS:		
ATTACHMENTS:			





INSPECTION DETAILS







INSPECTION DATE: 31/1/2024	INSPECTOR: sirisak khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR: Teka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY: sirisak khaenok






Tower Crane






1.1	ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ไม่มีการผิด ๗ / รวมข้อไม่ผ่านสี่ข้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Details:						
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ถ่ายรูปภาพ 2 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:08 AM +07						
  IMG_25670131_094514.jpg						
sirisaak khaenok ตรวจสอบ ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:06 AM +07						
ตรวจสอบใบใบความปลอดภัยของ Tower Crane ไม่ผ่านสี่ข้อ / ไม่ผ่านห้าข้อ						
Details:						
1.2	ตรวจสอบจุดยึดใบใบความปลอดภัยของ Tower Crane ไม่ผ่านสี่ข้อ / ไม่ผ่านห้าข้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ถ่ายรูปภาพ 2 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:08 AM +07						
  IMG_25670131_094514.jpg						
sirisaak khaenok ตรวจสอบ ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:08 AM +07						
1.3	ตรวจสอบทางเดินเชื่อมต่อกับอาคาร มีพื้นทางเดิน ยื่นออกมา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Details:						
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ตรวจสอบ ไม่ได้รับรอง on 31st มกราคม, 2024 at 10:08 AM +07						
1.4	ตรวจสอบเหล็ก / สลักกับรอย อยู่ในด้านใดและได้ให้เหล็กสลักกับรอยบนหัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:						
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ถ่ายรูปภาพ 2 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:10 AM +07						
  IMG_2024_01_31_10_10_23_887.jpg						
sirisaak khaenok ตรวจสอบ ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:08 AM +07						
1.5	ตรวจสอบใบ ใบและงานติดตั้ง Tower Crane มีฐานเชื่อม / ยึดกับฐาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:						
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:10 AM +07						


  					
<p>1.6</p> <p>ตรวจสอบตู้ควบคุม / แผง / ระบบของ สถานีทำงานโดยปกติ</p> <p>Details:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A</p>			<p>1.7</p> <p>ตรวจสอบระบบ / ระบบ Safety</p> <p>Details:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A</p>		
<p>Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 5 Photos, 0 Comments, 0 Observation</p> <p>sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 5 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:11 AM +07</p>			<p>Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation</p> <p>sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 3 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:12 AM +07</p>		

  			  		
<p>1.8</p> <p>ตรวจสอบตู้ควบคุม / แผง / ระบบของ สถานีทำงานโดยปกติ</p> <p>Details:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A</p>			<p>1.9</p> <p>ตรวจสอบระบบ / ระบบ Safety</p> <p>Details:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A</p>		
<p>Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation</p> <p>sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 3 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:12 AM +07</p>			<p>Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation</p> <p>sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 4 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:13 AM +07</p>		

 sirissak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:12 AM +07					
1:10	ตรวจสอบงานรื้อถอนถังเก็บ ร้างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เรียบร้อย, ร้าง, ถังเก็บ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เชิญรูปภาพ 1 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:13 AM +07					
 1706670034246.jpg					
sirissak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:13 AM +07					
1:11	ตรวจสอบจุดรื้อถอนถังเก็บอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เรียบร้อย, ร้าง, ถังเก็บ, วัสดุรื้อถอนถูกนำเข้ามา 15% แต่ยังไม่ชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เชิญรูปภาพ 4 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07					
 1706670062654.jpg					
 1706670071440.jpg					
 1706670079634.jpg					

 1706670081588.jpg					
sirissak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:13 AM +07					
1:12	ตรวจสอบระบบคอนกรีตและอุปกรณ์ในถังรื้อถอนพร้อมใช้งาน, ใช้งานได้ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เชิญรูปภาพ 3 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07					
 1706670046618.jpg					
 1706670047568.jpg					
 1706670047062.jpg					
sirissak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07					
1:13	มีผู้ซ่อมแซมถังคอนกรีต	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เชิญรูปภาพ 1 รูปผ่านกล้อง on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07					
 1706670048063.jpg					
sirissak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07					

1:14	ตรวจสอยถ่านหิน (เตา) Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07				
1:15	ตรวจสอยถ่านหิน / เตา Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07				
 1706670036105.jpg				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07				
1:16	ตรวจสอยถ่านหิน / เตา Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07				
 1706670045264.jpg				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07				
1:17	ตรวจสอยถ่านหิน / เตา Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				

sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:15 AM +07				
 1706670058197.jpg				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:14 AM +07				
1:18	ตรวจสอยถ่านหิน (Overload) Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:15 AM +07				
1:19	ตรวจสอยถ่านหิน (Overload) Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สอนด้วย คำบน on 31st มกราคม, 2024 at 10:15 AM +07				

Summary: 18 0 1



Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road/Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222

Project: 1066 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sali Station
28 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240

Inspection

Tower Crane Daily Inspection #295

19/19	19	0	0
Items Inspected	Passed	Failed	N/A

TYPE:	Safety	STATUS:	ไม่พบ sirisak khaenok วันที่ 29/2/24
TRADE:	Crane Operator (พนักงาน)	LOCATION:	Tower Crane TC2
SPEC SECTION:	LINKED DRAWINGS:		
DESCRIPTION:	ใบตรวจสอบความพร้อมของ Tower Crane		
ATTACHMENTS:			

INSPECTION DETAILS



INSPECTION DATE:	29/2/2024	INSPECTOR:	sirisak khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR:	Toka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY:	sirisak khaenok







Tower Crane


1.1	ตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้าง ไม่มีการบิด ง / วนซึ่งไม่มีความเสียหาย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:35 AM +07					
					
421941_0.jpg					
sirisak khaenok ลงบันทึกผ่าน 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:35 AM +07					
1.2	ตรวจสอบจุดใดใบของอาคารมีความแข็งแรง / วนซึ่งไม่มีความเสียหาย / ใบของหักงอ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					






Inspection

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07					
					
420469_0.jpg					
sirisak khaenok ลงบันทึกผ่าน 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:35 AM +07					
1.3	ตรวจสอบงานติดตั้งเชื่อมต่อน้ำหนัก ดึงตามต้น ฐานยึด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07					
					
420468_0.jpg					
sirisak khaenok ลงบันทึกผ่าน 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07					
1.4	ตรวจสอบสลัก / สลักกับรอย อยู่ในตำแหน่งและใช้ขันยึดสลักกับรอยตามท้าว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ลงบันทึกผ่าน 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07					
sirisak khaenok ลงบันทึกผ่าน 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07					
1.5	ตรวจสอบบันไดและราวกันตกขึ้น Tower Crane มีความแข็งแรง / มีดักกันด้านหลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07					

				
sirisak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07				
1.6	ตรวจสอบตู้ควบคุม / มอเตอร์ / ใบพัดของ สถานีทดน้ำไล่น้ำตก Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisak khaenok เชื่อมภาพ 2 รูปภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07				
 				
sirisak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07				
1.7	ตรวจสอบระบบเบรก / ใบพัด Safety Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisak khaenok เชื่อมภาพ 3 รูปภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:37 AM +07				
  				
sirisak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:36 AM +07				

1.8	ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าในระบบจ่ายพลังไฟฟ้าภายในสถานีไล่น้ำตก Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เชื่อมภาพ 1 รูปภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:38 AM +07				
				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:37 AM +07				
1.9	ตรวจสอบระบบรับส่ง สัญญาณไฟฟ้าพร้อมใช้งานไม่รบกวน, รั่ว, ดับ, เบี้ยว, มีการต่อเส้น Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เชื่อมภาพ 2 รูปภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:38 AM +07				
 				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:38 AM +07				
1.10	ตรวจสอบระบบนิเทศน์ สัญญาณไฟฟ้าพร้อมใช้งานไม่รบกวน, รั่ว, ดับ, เบี้ยว Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เชื่อมภาพ 1 รูปภายใน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:38 AM +07				

<div></div> <div>421950_0.jpg</div> <div>sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:38 AM +07</div>				
1:11	ตรวจสอบความพร้อมของสายพานลำเลียงในบริเวณอบ, ราง, ไลน์ และห้องอบแห้ง 15% Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เช็กรูปภาพ 2 รูปผ่านวัน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07				
<div></div> <div>421954_0.jpg</div> <div></div> <div>421955_0.jpg</div>				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:38 AM +07				
1:12	ตรวจสอบระบบคอนโทรลและอุปกรณ์ในเครื่องจักรภายในโรงงานโดยปกติ Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เช็กรูปภาพ 2 รูปผ่านวัน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07				
<div></div> <div>421938_0.jpg</div> <div></div> <div>421937_0.jpg</div>				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07				

1:13	มีผู้บันทึกสิ่งผิดปกติ Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07				
1:14	ตรวจสอบสัญญาณเตือน (แอร์) Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07				
1:15	ตรวจสอบลิฟต์สูง / เหนือ รายละเอียด: ตรวจสอบลิฟต์สูงและบันไดเลื่อนลิฟต์สูงภายในโรงงาน	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เช็กรูปภาพ 1 รูปผ่านวัน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07				
<div>421942_0.jpg</div>				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07				
1:16	ตรวจสอบลิฟต์สูง / เหนือ ว่าลิฟต์สูงที่ส่งมอบพร้อมแล้วหรือไม่ Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เช็กรูปภาพ 2 รูปผ่านวัน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:40 AM +07				
<div>421948_0.jpg</div> <div>421947_0.jpg</div>				

sirisaak khaenok สมุดร่น ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:39 AM +07

1.17 ตรวจสอบสิ่งกีดขวางในบริเวณที่รับตัวถังในถาวรและไปตกกับยานกับกว่าอาคารกำหนด
Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok เชื้อรูปถ่าย 1 รูปถ่ายบน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:40 AM +07



421943_0.jpg

sirisaak khaenok สมุดร่น ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:40 AM +07

1.18 ตรวจสอบโหลด (Overload) ว่ามีการทำงานปกติหรือไม่
Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok สมุดร่น ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:40 AM +07

1.19 ตรวจสอบสิ่งกีดขวางว่ามีการทำงานปกติหรือไม่
Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok สมุดร่น ผ่าน on 29th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:40 AM +07

Summary: 19 0 0 0

Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road(Klongtoei, Klongtoei District, Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222

Project: 0066 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sai Station
26 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240

Tower Crane Daily Inspection #346

19/19	19	Passed	Failed	0	0	N/A
-------	----	--------	--------	---	---	-----

TYPE:	Safety	STATUS:	ได้ใบ sirisaak khaenok บน 30/3/24
TRADE:	Crane Operator (หญิงคนแรก)	LOCATION:	Tower crane TC01
SPEC SECTION:	LINKED DRAWINGS:		
DESCRIPTION:	ใบตรวจความปลอดภัยของ Tower Crane		
ATTACHMENTS:			

INSPECTION DETAILS

INSPECTION DATE:	30/3/2024	INSPECTOR:	sirisaak khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR:	Teka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY:	sirisaak khaenok

Tower Crane

1.1 ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้าง ใบมีการัด ม / รนเชื่อมไม่มีความเสียหาย
Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation





sirisaak khaenok เชื้อรูปถ่าย 1 รูปถ่ายบน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:21 PM +07












482441_0.jpg








sirisaak khaenok สมุดร่น ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:21 PM +07



1.2 ตรวจสอบจุดยึดใบกับอาคารมีความแข็งแรง / รนเชื่อมไม่มีความเสียหาย / ใบหักกุดตัวรับ
Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A



		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปถ่ายบน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:22 PM +07				
				
	462438_0.jpg	462437_0.jpg		
sirissak khaenok ตอบด้วย คำว่า on 30th มีนาคม, 2024 at 01:21 PM +07				
1.3	ตรวจสอบทางดินที่เชื่อมต่อกับอาคาร มีพื้นงานดิน ปรากฏเห็น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details: P F N/A				
Activity: 2 Status Changes, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observations				
sirissak khaenok ตอบด้วย คำว่า on 30th มีนาคม, 2024 at 01:47 PM +07				
sirissak khaenok ตอบด้วย ไม่ได้รับแจ้ง on 30th มีนาคม, 2024 at 01:22 PM +07				
1.4	ตรวจสอบเหล็ก / สลักถนน อยู่ด้านล่างและไม่ได้มีสลักเหล็กถนนมาช่วย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details: P F N/A				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปถ่ายบน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:22 PM +07				
				
	462440_0.jpg	462439_0.jpg		
sirissak khaenok ตอบด้วย คำว่า on 30th มีนาคม, 2024 at 01:22 PM +07				
1.5	ตรวจสอบบันไดและงานหักทางขึ้น Tower Crane มีฐานแข็งแรง / ฝอดกันน้ำเห็น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details: P F N/A				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				

sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปถ่ายบน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:22 PM +07				
				
1920_0.jpg				
sirisaak khaenok ตอบด้วย คำว่า on 30th มีนาคม, 2024 at 01:22 PM +07				
1.6	ตรวจสอบฐานขี้นดิน / ผนัง / ฐานของ สามารถทำงานได้ตามปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details: P F N/A				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 3 รูปถ่ายบน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:23 PM +07				
				
1934_0.jpg				
				
1932_0.jpg				
sirisaak khaenok ตอบด้วย คำว่า on 30th มีนาคม, 2024 at 01:22 PM +07				
1.7	ตรวจสอบระบบท่อ / ปลอดภัย Safety	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details: P F N/A				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 3 รูปถ่ายบน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:23 PM +07				
				
1921_0.jpg				
				
1927_0.jpg				
sirisaak khaenok ตอบด้วย คำว่า on 30th มีนาคม, 2024 at 01:23 PM +07				

1.8	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบนรถเครื่อ หักและใส่สายรัดทำงานได้ทันที Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปเมื่อวันที่ 30th มีนาคม, 2024 at 01:25 PM +07					
 1924_0.jpg					
 1930_0.jpg					
sirissak khaenok พบด้วย หุ่น on 30th มีนาคม, 2024 at 01:23 PM +07					
1.9	ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็ก รัดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่รื้อแยก, รัด, ใดนักร, มีการหล่อปูน Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปเมื่อวันที่ 30th มีนาคม, 2024 at 01:27 PM +07					
 1923_0.jpg					
 1936_0.jpg					
sirissak khaenok พบด้วย หุ่น on 30th มีนาคม, 2024 at 01:26 PM +07					
1.10	ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็ก รัดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่รื้อแยก, รัด, ใดนักร Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปเมื่อวันที่ 30th มีนาคม, 2024 at 01:27 PM +07					

 1923_0.jpg					
sirissak khaenok พบด้วย หุ่น on 30th มีนาคม, 2024 at 01:27 PM +07					
1.11	ตรวจสอบสายรัดความปลอดภัยในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่รื้อแยก, รัด, ใดนักร และผูกมัดไม่แน่น 15% Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 3 รูปเมื่อวันที่ 30th มีนาคม, 2024 at 01:28 PM +07					
 125048_0.jpg					
 125052_0.jpg					
 125051_0.jpg					
sirissak khaenok พบด้วย หุ่น on 30th มีนาคม, 2024 at 01:27 PM +07					
1.12	ตรวจสอบระบบคอนกรีตและอุปกรณ์ในหลุมงานขุดว่าสามารถใช้งานได้ทันที Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 3 รูปเมื่อวันที่ 30th มีนาคม, 2024 at 01:28 PM +07					
 1915_0.jpg					
 1917_0.jpg					
 1916_0.jpg					
sirissak khaenok พบด้วย หุ่น on 30th มีนาคม, 2024 at 01:28 PM +07					

1.13	มีถังขยะฝังในท้องถนนโหล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปผ่านเว็บ on 30th มีนาคม, 2024 at 01:29 PM +07					
					
1918_0.jpg					
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:29 PM +07					
1.14	ตรวจสอบสัญญาณเตือน (แตร)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:29 PM +07					
1.15	ตรวจสอบสิ่งขรุขระ / เหนอะ ว่าอยู่ในระดับพื้นผิวถนนและ ไม่แตกหักกับรถที่วิ่งมาทางด้านหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปผ่านเว็บ on 30th มีนาคม, 2024 at 01:30 PM +07					
					
1684_0.jpg					
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:29 PM +07					
1.16	ตรวจสอบสิ่งขรุขระ / เหนอะ ว่าตัดหรือหักที่จุดมุมหรือบนถนนที่วิ่งมาทางด้านหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					


sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 3 รูปผ่านเว็บ on 30th มีนาคม, 2024 at 01:32 PM +07					
					
1685_0.jpg					
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:30 PM +07					
1.17	ตรวจสอบสิ่งขรุขระ / เหนอะ ว่าอยู่ในระดับพื้นผิวถนนและ ไม่แตกหักกับรถที่วิ่งมาทางด้านหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปผ่านเว็บ on 30th มีนาคม, 2024 at 01:33 PM +07					
					
1922_0.jpg					
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:32 PM +07					
1.18	ตรวจสอบสิ่งขรุขระ (Overload) ว่าตัดหรือหักที่จุดมุมหรือบนถนนที่วิ่งมาทางด้านหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:33 PM +07					
1.19	ตรวจสอบสิ่งขรุขระ / เหนอะ ว่าตัดหรือหักที่จุดมุมหรือบนถนนที่วิ่งมาทางด้านหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th มีนาคม, 2024 at 01:33 PM +07					



Summary: 19 0 0





Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222






Project: 1066 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sai Station
26 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240







Tower Crane Daily Inspection #385






19/19	19	0	Failed	0	N/A
Items Inspected					
TYPE:	Safety	STATUS:		ได้โดย sirisak khaenok บน 30/4/24	
TRADE:	Crane Operator (พนักงาน)	LOCATION:		Tower Crane TC2	
SPEC SECTION:	LINKED DRAWINGS:				
DESCRIPTION:	ใบตรวจความพร้อมก่อนใช้งาน Tower Crane				
ATTACHMENTS:					
INSPECTION DETAILS					
INSPECTION DATE:	30/4/2024	INSPECTOR:	sirisak khaenok		
RESPONSIBLE CONTRACTOR:	Teka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY:	sirisak khaenok		
Tower Crane					
1.1	ตรวจความพร้อมใช้งานของโครงสร้าง / ใบกำกับแรง / ระบุเงื่อนไขความเสียหาย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปก่อนเริ่มใช้งาน on 30th เมษายน, 2024 at 11:02 AM +07					
					
1713756266791.jpg					
sirisak khaenok ตอบด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:02 AM +07					
1.2	ตรวจสอบชุดใบกำกับความแข็งแรง / ระบุเงื่อนไขความเสียหาย / ใบกำกับผู้ขึ้นแผน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation		P	F	N/A
sirisak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปก่อนเริ่มใช้งาน on 30th เมษายน, 2024 at 11:03 AM +07				
				
1713602437390.jpg				
sirisak khaenok ตอบด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:02 AM +07				
1.3	ตรวจสอบทางเดินขึ้นลงกับอาคาร มีสิ่งกีดขวาง ชีววัตถุบน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisak khaenok ตอบด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:03 AM +07				
1.4	ตรวจสอบสลัก / สลักกับรอย อยู่บนส่วนไหนและได้ขันยึดสลักกับรอยบนทุกตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisak khaenok ตอบด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:03 AM +07				
1.5	ตรวจสอบบันไดและราวกันตกของ Tower Crane มีความแข็งแรง / ฝกกับจำนวน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปก่อนเริ่มใช้งาน on 30th เมษายน, 2024 at 11:03 AM +07				
				
1714447704524.jpg				
sirisak khaenok ตอบด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:03 AM +07				

1.6	ตรวจสอบจุดรับเชื้อลม / นกเปม / รับเชื้อลมของ สานรตทำงานได้ตามปกติ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation								
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 3 รูปผ่านกล้อง on 30th เมษายน, 2024 at 11:04 AM +07								
								
1714447718541.jpg			1714447726966.jpg			1714447768175.jpg		
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:03 AM +07								
1.7	ตรวจสอบระบบบรรทุก / รับลม Safety Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation								
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปผ่านกล้อง on 30th เมษายน, 2024 at 11:04 AM +07								
								
1713844693831.jpg								
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:04 AM +07								
1.8	ตรวจสอบจุดปล่อยลมในภาพสมบูรณ์ พร้อมดูได้สามารถใช้งานได้ตามปกติ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation								
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปผ่านกล้อง on 30th เมษายน, 2024 at 11:04 AM +07								

								
1714447741747.jpg		1714447742487.jpg						
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:04 AM +07								
1.9	ตรวจสอบงานระบบกลิ่น รวบรวมภาพพร้อมใช้งานในบริเวณเตา, ราง, ดีไซน์, มีการต่อต้น Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation								
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปผ่านกล้อง on 30th เมษายน, 2024 at 11:04 AM +07								
								
1714447760640.jpg		1714447786585.jpg						
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:04 AM +07								
1:10	ตรวจสอบงานระบบกลิ่น รวบรวมภาพพร้อมใช้งานในบริเวณเตา, ราง, ดีไซน์ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation								
sirisaak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปผ่านกล้อง on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07								
								
1714447760640.jpg								
sirisaak khaenok ตอนด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07								

1:11	ตรวจสอบทุ่นก่อนนำขั้วในสภาพพร้อมใช้งาน ในบริเวณเสา, รว, โดยนับว่า สะอาดใช้งานได้เกิน 15% และต้องสะอาด ไม่สกปรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 3 รูปจำนวนถือ on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
					
		1714447786363.jpg			
sirisaak khaenok สมบูรณ์ถ้วน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
1:12	ตรวจสอบบริเวณรอบนอกของทุ่นและอุปกรณ์ในเรือยกทุ่นว่าสามารถใช้งานได้ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 3 รูปจำนวนถือ on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
					
		1714447740902.jpg			
sirisaak khaenok สมบูรณ์ถ้วน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
1:13	เก็บข้อมูลพื้นฐานของทุ่นโทร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ถ้วน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
1:14	ตรวจสอบสัญญาณเตือน (เบร)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					

sirisaak khaenok ตอนหัว ด้าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
1.15	ตรวจสอบสิ่งส่งรูป / เสนอรูป ว่าอยู่ในระดับสิ่งส่งหัวเป็นแถวและ ไม่แตกกีดขวางกันทางด้านฐานกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 1 รูปผ่านมือถือ on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
					
		1714447744348.jpg			
sirisaak khaenok ตอนหัว ด้าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
1.16	ตรวจสอบสิ่งส่งรูป / เสนอรูป ว่าอยู่ในระดับสิ่งส่งหัวเป็นแถวและ ไม่แตกกีดขวางกันทางด้านฐานกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 3 รูปผ่านมือถือ on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
					
				1714447743054.jpg	
sirisaak khaenok ตอนหัว ด้าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
1.17	ตรวจสอบสิ่งส่งรูป / เสนอรูป ว่าอยู่ในระดับสิ่งส่งหัวเป็นแถวและ ไม่แตกกีดขวางกันทางด้านฐานกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 1 รูปผ่านมือถือ on 30th เมษายน, 2024 at 11:06 AM +07					



1714447740381.jpg

sirisaak khaenok ต่อด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07

1.18	ตรวจสอบลิฟต์ (Overload) ว่ามีการทำงานผิดปกติหรือไม่กับ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ต่อด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					
1.19	ตรวจสอบลิฟต์โดยช่างว่ามีการทำงานผิดปกติหรือไม่ตรงตามที่ช่างบอกไว้หรือไม่ว่า Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ต่อด้วย ผ่าน on 30th เมษายน, 2024 at 11:05 AM +07					

Summary: 19 0 0 0

Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road/Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222

Project: 1066 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sai Station
26 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240

Tower Crane Daily Inspection #415

19/19	19	0	0
Items Inspected	Passed	Failed	N/A



TYPE:	Safety	STATUS:	ให้ใช้ sirisaak khaenok วันที่ 20/5/24
TRADE:	Crane Operator (พนักงาน)	LOCATION:	Tower Crane TC2
SPEC SECTION:	LINKED DRAWINGS:		
DESCRIPTION:	ใบตรวจสอบความปลอดภัยของ Tower Crane		
ATTACHMENTS:			





INSPECTION DETAILS





INSPECTION DATE:	18/5/2024	INSPECTOR:	sirisaak khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR:	Teka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY:	sirisaak khaenok





Tower Crane


1.1	ตรวจสอบการแจ้งเตือนโครงสร้าง ไม่มีการปิด ง / อยุ่หรือไม่มีความเสียหาย Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ต่อด้วย ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:10 AM +07					
1.2	ตรวจสอบจุดยึดโยงกับอาคารโครงสร้าง / อยุ่หรือไม่มีความเสียหาย / ใบผูกตัวรับแนบ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 1 รูปผ่านมือถือ on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:11 AM +07					

 IMG_25670517_103757.jpg	
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:10 AM +07	
1.3 ตรวจสอบทางเดินเชื่อมต่อนักอาคาร มีพื้นงานเดิน ชีวรักษ์เท Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation	
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:11 AM +07	
1.4 ตรวจสอบสัปดาห์ / สัปดาห์ก่อน อยู่บ้านเพื่อและได้รับสื่อสัปดาห์ก่อนการท้าว Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation	
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:11 AM +07	
1.5 ตรวจสอบบันไดและงานพักทางเดิน Tower Crane มีงานเสร็จแล้ว / มีงานที่ด้านหน้า Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation	
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปผ่านมือถือ on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:11 AM +07	
 1716168795136.jpg	
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:11 AM +07	
1.6 ตรวจสอบจุดรับสัญญาณ / สัญญาณ / สัญญาณของ สัญญาณทำงานได้สมบูรณ์ Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation	

 1716168707510.jpg	
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปผ่านมือถือ on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:11 AM +07	
 1716168808428.jpg	
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:11 AM +07	
1.7 ตรวจสอบระบบระบายน้ำ / ระบายน้ำ Safety Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation	
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 1 รูปผ่านมือถือ on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:14 AM +07	
 1716168808183.jpg	
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปผ่านมือถือ on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07	
 1716168713093.jpg	
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:12 AM +07	
1.8 ตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรสัญญาณจราจร สัญญาณจราจร Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation	
sirissak khaenok เห็นรูปถ่าย 2 รูปผ่านมือถือ on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07	

 1716166739970.jpg		 1716166796836.jpg	
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07			
1.9	ตรวจสายพานรถเรือกึ่งคัน ร้อยในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยแตก, ร้าว, บิดเบี้ยว, มีสารติดพัน	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F N/A
Details:			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 1 รูปจำนวนเ็ดย on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07			
 1716166808536.jpg			
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07			
Details:			
1.10	ตรวจสายพานรถแบ็กโฮคัน ร้อยในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยแตก, ร้าว, บิดเบี้ยว	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 1 รูปจำนวนเ็ดย on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07			
 1716166808536.jpg			
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07			

ตรวจสายพานลำเลียงที่ส่ง วัสดุในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยแตก, ร้าว, บิดเบี้ยว สายพานไม่ฉีกพัน 15% และห้องขง ไม่เกิน		<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 4 รูปจำนวนเ็ดย on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:14 AM +07				
 1716166816431.jpg				
 1716166822243.jpg				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:13 AM +07				
Details:				
1.12	ตรวจสายพานลำเลียงและอุปกรณ์ในมือของพนักงานจากโรงงานโดยทันที	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 3 รูปจำนวนเ็ดย on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:14 AM +07				
 1716166794465.jpg				
 1716166794461.jpg				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:14 AM +07				
Details:				
1.13	ฉันทันเพลิงในมือของโหร	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมุดวัน ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:14 AM +07				
1:14	ตรวจสอบถังขยะมูล (แกร)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมุดวัน ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:14 AM +07				
1:15	ตรวจสอบสิ่งขี้มูล / แขนงู วางอยู่ในบริเวณสิ่งขี้มูลเป็นเวลานานและไม่ถูกเก็บกวาดจนกว่าจะพำนัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 1 รูปผ่านกล้อง on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:15 AM +07				
				
1716166730858.jpg				
sirisaak khaenok สมุดวัน ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:14 AM +07				
1:16	ตรวจสอบสิ่งขี้มูล / แขนงู วางอยู่ใกล้ถังขยะมูลเป็นเวลานาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมุดวัน ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:15 AM +07				
1:17	ตรวจสอบสิ่งสกปรกว่างูในบริเวณสิ่งขี้มูลเป็นเวลานานและไม่ถูกเก็บกวาดจนกว่าจะพำนัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 1 รูปผ่านกล้อง on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:15 AM +07				

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมุดวัน ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:15 AM +07				
1:18	ตรวจสอบสิ่งขี้มูล (Overload) วางอยู่ใกล้ถังขยะมูลเป็นเวลานาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมุดวัน ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:15 AM +07				
1:19	ตรวจสอบสิ่งขี้มูลวางอยู่ใกล้ถังขยะมูลเป็นเวลานานและไม่ถูกกวาด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมุดวัน ผ่าน on 20th พฤษภาคม, 2024 at 08:15 AM +07				

Summary: 19 0 0

Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2626 Rama 4 Road(Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222

Project: 1066 - Ido Ramkhamhaeng - Lam Sali Station
26 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok
10240

Tower Crane Daily Inspection #286


19/19	18	0	1
Items Inspected	Passed	Failed	N/A

TYPE:	Safety	STATUS:	ขึ้นใบ สีสัก khaenok ณ 24/24
TRADE:	Crane Operator (ผู้ขับเครน)	LOCATION:	Tower crane TC01
SPEC SECTION:	LINKED DRAWINGS:		
DESCRIPTION:			
ใบตรวจความปลอดภัยของ Tower Crane			
ATTACHMENTS:			

INSPECTION DETAILS

INSPECTION DATE:	24/2/2024	INSPECTOR:	sisrak khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR:	Tela Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY:	sisrak khaenok

Tower Crane

ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ใบมีการฉีกรง / รอยเชื่อม ไม่มีความเสียหาย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:	P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sisrak khaenok ถ่ายภาพ 1 รูปในวัน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:05 AM +07				
				
sisrak khaenok กดปุ่ม Share on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:05 AM +07				
ตรวจสอบจุดยึดกับส่วนหางกรวยการฉีกรง / รอยเชื่อม ไม่มีความเสียหาย / ใบเสร็จตรวจสอบแนบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sisrak khaenok ถ่ายภาพ 2 รูปในวัน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:06 AM +07



415171_0.jpg



415170_0.jpg

sisrak khaenok กดปุ่ม Share on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:06 AM +07

ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิลการ มีต้นทางต้น หัวยานยนต์

Details:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P	F	N/A	

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sisrak khaenok ถ่ายภาพ ไม่ถ่ายซ้ำ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:06 AM +07

ตรวจสอบกรงเหล็ก / สลักกับตะขอ อยู่ในด้านบนและได้เริ่มเชื่อมสลักกับตะขอเหล็ก

Details:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	N/A	

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sisrak khaenok กดปุ่ม Share on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:06 AM +07


ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิลการ Lower Crane มีความแข็งแรง / มีดงกับด้านล่าง

Details:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	N/A	











Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation









sisrak khaenok ถ่ายภาพ 1 รูปในวัน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:06 AM +07












415237_0.jpg


sisrak khaenok กดปุ่ม Share on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:06 AM +07

6	ตรวจสอบจุดเสี่ยง / ตรวจ / บันทึกภาพ การตรวจทาง ทัศนวิสัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 3 รูปถ่ายบน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:06 AM +07					
 416248_0.jpg					
 416251_0.jpg					
 416249_0.jpg					
7	ตรวจสอบความปลอดภัย / ตรวจ Safety	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 3 รูปถ่ายบน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:07 AM +07					
 416238_0.jpg					
 416253_0.jpg					
 416235_0.jpg					
8	ตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก เสาเข็ม / ตรวจโครงสร้างเหล็ก เสาเข็ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 4 รูปถ่ายบน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:07 AM +07					
 416239_0.jpg					
 416255_0.jpg					
 416240_0.jpg					
 416244_0.jpg					

sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 4 รูปถ่ายบน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:07 AM +07					
 416243_0.jpg					
 416244_0.jpg					
 416242_0.jpg					
 416241_0.jpg					
9	ตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็ก / ตรวจโครงสร้างเหล็ก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 4 รูปถ่ายบน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:08 AM +07					
 416238_0.jpg					
 416255_0.jpg					
 416256_0.jpg					
 416240_0.jpg					

		sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:10 AM +07		
116	ตรวจสถานีดับเพลิง / เสาเข็ม ไม้ตัดทอนรั้วที่ส่งมาขุดฐานเสาเข็มบันทึกว่าห้าม	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
				
sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07		sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07		416245_0.jpg
				
sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07		sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07		
ตรวจสถานีดับเพลิง / เสาเข็ม ไม้ตัดทอนรั้วที่ส่งมาขุดฐานเสาเข็มบันทึกว่าห้าม		ตรวจสถานีดับเพลิง / เสาเข็ม ไม้ตัดทอนรั้วที่ส่งมาขุดฐานเสาเข็มบันทึกว่าห้าม		
117	Details:	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07				

		sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07	
118	ตรวจสถานีดับเพลิง (Overload) ไม้ตัดทอนรั้วทางลาดที่ส่งมาขุดฐาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07			
119			
	ตรวจสถานีดับเพลิง เสาเข็ม ไม้ตัดทอนรั้วทางลาดที่ส่งมาขุดฐานเสาเข็มบันทึกว่า		
	5 cur		
Details:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation		P	F
sirisaak khaenok ตอนบันทึก หน้า on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:11 AM +07			



Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road/Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222

Project: 1066 - Dao Ramkhamhaeng - Lam Sai Station
26 Ramkhamhaeng 88/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240

Inspection


Tower Crane Daily Inspection #287


19/19		19	0	0
Items Inspected		Passed	Failed	N/A
TYPE:	Safety	STATUS: มีใบ sirsak khaenok ณ 24/2/24		
TRADE:	Crane Operator (ผู้ขับเครน)	LOCATION: Tower Crane TC2		
SPEC. SECTION:	LINKED DRAWINGS:			
DESCRIPTION:	ใบตรวจความปลอดภัยของ Tower Crane			
ATTACHMENTS:				

INSPECTION DETAILS

INSPECTION DATE: 24/2/2024 INSPECTOR: sirsak khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR: Teke Construction Company Limited RESPONSIBLE PARTY: sirsak khaenok

Tower Crane


ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ไม่มีการบิด ง / รอยร้าว ไม่มีการเปลี่ยน		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:16 AM +07					
					
402405_0.jpg					
sirsak khaenok สมบูรณ์ 4-11 on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:15 AM +07					
ตรวจสอบจุดยึดโยงกับอาคารมีความแข็งแรง / รอยร้าว ไม่มีการเปลี่ยน / พื้นผิวที่ขัดมัน					
Details:					
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					



Inspection

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:16 AM +07



396763_0.jpg

sirsak khaenok สมบูรณ์ 4-11 on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:16 AM +07

ตรวจสอบทางเดินที่เชื่อมต่อกับอาคาร มีลิฟท์งานเดิน 5 ตัวที่ผูก

Details:

☒ ☐ ☐ ☐

P F N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:16 AM +07



402407_0.jpg

sirsak khaenok สมบูรณ์ 4-11 on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:16 AM +07

ตรวจสอบเสา / สลักที่เชื่อม อยู่ในระดับและได้รั้งยึดหลักกับอาคารอย่างดี





Details:



☒ ☐ ☐ ☐

P F N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:16 AM +07

				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:16 AM +07				
15	ตรวจพบบันไดและฐานใต้ทางขึ้น Tower Crane มีคราบสีเทา / สีเขียวที่ฐานบันได	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:25 AM +07				
				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:24 AM +07				
16	ตรวจสอบฐานรับน้ำหนัก / เสาเข็ม / ฐานเข็มของ อาคารใต้ทางขึ้นใต้ถนนลอด	<input checked="" type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:25 AM +07				
				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:25 AM +07				

17	ตรวจพบผู้ปฏิบัติงาน / ไม่สวมหมวก Safety	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 3 รูปผ่านเว็บ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:26 AM +07				
		416274_0.jpg		
sirisaak khaenok ตอนขึ้น ยาน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:26 AM +07				
ตรวจพบผู้ปฏิบัติงานสวมหมวกกันน็อก ไม่สวมใส่อย่างถูกต้อง				
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 1 รูปผ่านเว็บ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:26 AM +07				
				
sirisaak khaenok ตอนขึ้น ยาน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:26 AM +07				
ตรวจพบผู้ปฏิบัติงานสวมหมวกกันน็อก ไม่สวมใส่อย่างถูกต้อง				
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 7 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เก็บรูปภาพ 2 รูปผ่านเว็บ on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07				



416280_0.jpg



416279_0.jpg

sirisaak khaenok สรุปรายงาน 4 ชม. on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:26 AM +07


ตรวจสถานที่เกิดเหตุตามข้อสงสัย 7 จุดในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อย, 3 ชม. 30 นาที

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 1 รูปในช่วง 24 ชม. กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07



416276_0.jpg

sirisaak khaenok สรุปรายงาน 4 ชม. on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07


ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุตามข้อสงสัย 7 จุดในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อย, 3 ชม. 30 นาที, ตรวจพบข้อบกพร่อง 15% และต้องซ่อมแซม

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 4 รูปในช่วง 24 ชม. กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07




416281_0.jpg



416278_0.jpg

sirisaak khaenok สรุปรายงาน 4 ชม. on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07



416282_0.jpg

sirisaak khaenok สรุปรายงาน 4 ชม. on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07

ตรวจสถานที่เกิดเหตุตามข้อสงสัย 7 จุดในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อย, 3 ชม. 30 นาที

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 3 รูปในช่วง 24 ชม. กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07



416277_0.jpg

sirisaak khaenok สรุปรายงาน 4 ชม. on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07


สังเกตพบสิ่งผิดปกติ

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 1 รูปในช่วง 24 ชม. กุมภาพันธ์, 2024 at 11:29 AM +07



416275_0.jpg

sirisaak khaenok สรุปรายงาน 4 ชม. on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07

1-14	ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างเดิม (เดิม) Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07					
1-15	ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง / เสาปูน รายละเอียด: ฐานเสาเข็มเดิมและเสาเข็มใหม่ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เสาเข็มภายใน : ฐานเสาเข็ม on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:28 AM +07					
1-16	ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง / เสาปูน รายละเอียด: ฐานเสาเข็มเดิมและเสาเข็มใหม่ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ภาพถ่าย 3 รูปถ่าย on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:30 AM +07					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:30 AM +07					
1-17	ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง / เสาปูน รายละเอียด: ฐานเสาเข็มเดิมและเสาเข็มใหม่ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					

1-18	ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง (เดิม) Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:30 AM +07					
1-19	ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง / เสาปูน รายละเอียด: ฐานเสาเข็มเดิมและเสาเข็มใหม่ Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ภายใน on 24th กุมภาพันธ์, 2024 at 11:30 AM +07					

Summary: 19 0 0


Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2025 Rama 4 Road(Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222



Project: 0088 - Iteco Ramkhamhaeng - Lam Sadi Station
26 Ramkhamhaeng 99/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok
10240


Tower Crane Daily Inspection #336				
19/19	18	0	1	
Items Inspected	Passed	Failed	N/A	

TYPE: Safety	STATUS: บังคับใช้ sirsak khaenok ณ 25/3/24
TRADE: Crane Operator (คนขับเครน)	LOCATION: Tower crane TC01
SPEC SECTION: LINKED DRAWINGS:	
DESCRIPTION: ใบตรวจความปลอดภัยเครน Tower Crane	
ATTACHMENTS:	

INSPECTION DETAILS			
INSPECTION DATE: 25/3/2024	INSPECTOR: sirsak khaenok		
RESPONSIBLE CONTRACTOR: Yaka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY: sirsak khaenok		

Tower Crane			
1	ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้าง ไม่มีการบิด งอ / วัสดุเชื่อมได้มาตรฐาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F
			N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปในวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:19 AM +07			
			
sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 1 รูปในวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:18 AM +07			

			
36785_0.jpg			
sirsak khaenok ถ่ายรูปบน หน้า on 25th มีนาคม, 2024 at 09:17 AM +07			
12	ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างเครน / วัสดุเชื่อมได้มาตรฐาน / ใบฉันทัดใช้เครน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F
			N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 2 รูปในวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:19 AM +07			
			
454481_0.jpg			
sirsak khaenok ถ่ายรูปบน หน้า on 25th มีนาคม, 2024 at 09:18 AM +07			
13	ตรวจสอบงานเชื่อมเชื่อมกับอาคาร มีขั้นตอนงาน วิศวกรเช็ค	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F
			N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirsak khaenok ถ่ายรูปบน ใบกำกับงาน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:19 AM +07			
ตรวจสอบเสร็จ / สลักกันลม อยู่บนตำแหน่งและได้ให้วิศวกรเช็คก่อนจะยกตัว			
Details:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		P	F
			N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirsak khaenok ถ่ายรูปภาพ 2 รูปในวันที่ on 25th มีนาคม, 2024 at 09:19 AM +07			



454480_0.jpg



454483_0.jpg


sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:19 AM +07

15
Details:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:20 AM +07



157265_0.jpg


sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:19 AM +07

16
Details:


<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 5 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:20 AM +07



1457_0.jpg




1458_0.jpg

1453_0.jpg



1435_0.jpg



1460_0.jpg


sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:20 AM +07

17
Details:


<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:21 AM +07



1470_0.jpg



1463_0.jpg


sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:20 AM +07

18
Details:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:21 AM +07










1468_0.jpg




1467_0.jpg

sirisaak khaenok ໑໙໖໖໙ ກຳມ ວຽກ ວຽກ ວຽກ, 2024 ທີ່ 09:21 AM +07

9	ตรวจสอบงานรื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์, ฝ้าเพดานอาคาร, ฝ้าเพดานอาคารพาณิชย์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Details:							
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation							
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 2 รูปถ่ายวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:22 AM +07							
							
		31531_0.jpg	31529_0.jpg				
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย ฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์, ฝ้าเพดานอาคาร, ฝ้าเพดานอาคารพาณิชย์							
10	ตรวจสอบงานรื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์, ฝ้าเพดานอาคาร, ฝ้าเพดานอาคารพาณิชย์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Details:							
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation							
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 1 รูปถ่ายวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:22 AM +07							
							
		31555_0.jpg					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย ฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์, ฝ้าเพดานอาคาร, ฝ้าเพดานอาคารพาณิชย์ 15%							
11	ตรวจสอบงานรื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์, ฝ้าเพดานอาคาร, ฝ้าเพดานอาคารพาณิชย์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P	F	N/A
Details:							
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 6 Photos, 0 Comments, 0 Observation							
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 6 รูปถ่ายวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:22 AM +07							

1.12	ตรวจสอบงานก่อสร้างหลัง ฐานใต้ถุนอาคารพาณิชย์ ฐานใต้ถุนอาคาร ฐานใต้ถุนอาคารพาณิชย์			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Details:			P	F	N/A			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 2 รูปถ่ายวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:23 AM +07									
									
		31537_0.jpg	31534_0.jpg						
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย ฐาน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:22 AM +07									
1.13	ตรวจสอบงานก่อสร้างหลัง ฐานใต้ถุนอาคารพาณิชย์ ฐานใต้ถุนอาคาร ฐานใต้ถุนอาคารพาณิชย์			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Details:			P	F	N/A			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 1 รูปถ่ายวันที่ 25th มีนาคม, 2024 at 09:23 AM +07									
									
		31572_0.jpg	1471_0.jpg						
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย ฐาน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:22 AM +07									



1473_0.jpg

สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

Details:


<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

Details:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)



1461_0.jpg

สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation

Details:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)



1465_0.jpg


สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

Details:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)



1456_0.jpg


สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

Details:


<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P	F	F	N/A

สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)



1462_0.jpg

สรุปลักษณ์โครงการ (ภาพ)



Inspection

Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road Klongtoey, Klongtoey District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222

Project: 066 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sui Station
25 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Muek Bang Kapi District, Bangkok 10240

Tower Crane Daily Inspection #337

19/19	19	0	0
Items Inspected	Passed	Failed	N/A

TYPE: Safety STATUS: ไม่พบข้อผิดพลาด ณ 25/3/24

TRADE: Crane Operator (ผู้ปฏิบัติงาน) LOCATION: Tower Crane TC2

SPEC SECTION: LINKED DRAWINGS:

DESCRIPTION: ใบตรวจความปลอดภัยของ Tower Crane

ATTACHMENTS:

INSPECTION DETAILS

INSPECTION DATE: 25/3/2024 INSPECTOR: สิริสاک ข่านอก

RESPONSIBLE CONTRACTOR: Teka Construction Company Limited RESPONSIBLE PARTY: สิริสاک ข่านอก

Tower Crane	การตรวจความแข็งแรงของโครงสร้าง ไม่มีการบิดงอ / รอยร้าว ไม่มีความเสียหาย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Details:		P	F			

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สิริสاک ข่านอก ถ่ายภาพ 1 รูป ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2024 ที่ 09:28 AM +07

454470_0.jpg

สิริสاک ข่านอก ตรวจสอบ หุ่น on 25th มีนาคม 2024 at 09:28 AM +07

การตรวจบันได / สลัดบันได ตรวจสอบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนยึดหลักบนถนนทุกตัว ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | N/A || Details: | | P | F | | | |

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สิริสاک ข่านอก ถ่ายภาพ 1 รูป on 25th มีนาคม 2024 at 09:30 AM +07


การตรวจบันไดและงานติดตั้ง Tower Crane ตรวจสอบโครงสร้าง / ฝักรัดที่ตำแหน่ง ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | N/A || Details: | | P | F | | | |

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สิริสاک ข่านอก ถ่ายภาพ 1 รูป ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2024 at 09:31 AM +07

Details:

 ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |



Inspection


Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สิริสاک ข่านอก ถ่ายภาพ 2 รูป ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2024 at 09:30 AM +07

454472_0.jpg

สิริสاک ข่านอก ตรวจสอบ หุ่น on 25th มีนาคม 2024 at 09:28 AM +07

454470_0.jpg



ตรวจสอบงานบันไดและยึดหลักบนถนนทุกตัว ไม่พบความผิดปกติ

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สิริสاک ข่านอก ถ่ายภาพ 1 รูป ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2024 at 09:30 AM +07



454470_0.jpg

สิริสاک ข่านอก ตรวจสอบ หุ่น on 25th มีนาคม 2024 at 09:30 AM +07

การตรวจบันได / สลัดบันได ตรวจสอบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนยึดหลักบนถนนทุกตัว

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สิริสاک ข่านอก ถ่ายภาพ 1 รูป on 25th มีนาคม 2024 at 09:30 AM +07













การตรวจบันไดและงานติดตั้ง Tower Crane ตรวจสอบโครงสร้าง / ฝักรัดที่ตำแหน่ง













Details:








☒ P ☐ F ☐ N/A




Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation


สิริสاک ข่านอก ถ่ายภาพ 1 รูป ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2024 at 09:31 AM +07

 		 		 	
sirisak khaenok สมบัติ 4 on 25th มีนาคม, 2024 at 09:30 AM +07					
ตรวจพบอันตราย / เหนือ / ปลอดภัย		<input checked="" type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Details:		<input type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ตรวจพบ 4 รูปถ่าย on 25th มีนาคม, 2024 at 09:31 AM +07					
 		 		 	
sirisak khaenok สมบัติ 4 on 25th มีนาคม, 2024 at 09:31 AM +07					
ตรวจพบอันตราย / ไม่ปลอดภัย		<input checked="" type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Details:		<input type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ตรวจพบ 2 รูปถ่าย on 25th มีนาคม, 2024 at 09:32 AM +07					

 		 		 	
sirisak khaenok สมบัติ 4 on 25th มีนาคม, 2024 at 09:31 AM +07					
ตรวจพบอันตราย / เหนือ / ปลอดภัย		<input checked="" type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Details:		<input type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ตรวจพบ 4 รูปถ่าย on 25th มีนาคม, 2024 at 09:32 AM +07					
 		 		 	
sirisak khaenok สมบัติ 4 on 25th มีนาคม, 2024 at 09:32 AM +07					
ตรวจพบอันตราย / ไม่ปลอดภัย		<input checked="" type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Details:		<input type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> F	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisak khaenok ตรวจพบ 3 รูปถ่าย on 25th มีนาคม, 2024 at 09:33 AM +07					

  			31519_0.jpg sirisaak khaenok สมบูรณ์ ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:32 AM +07		
130	ตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในภาพพร้อมใช้งานไม่ผิดพลาด, รั้ว, ไม้ค้ำยัน	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 1 รูปที่ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:33 AM +07					
					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:33 AM +07					
111	ตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในภาพพร้อมใช้งานไม่ผิดพลาด, รั้ว, ไม้ค้ำยัน ตรวจสอบไม้ค้ำยัน 10% และของสะสมไม้ค้ำ	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 4 รูปที่ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:34 AM +07					
  					

			31519_0.jpg sirisaak khaenok สมบูรณ์ ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:33 AM +07		
112	ตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในภาพพร้อมใช้งานไม่ผิดพลาด	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เก็บรูปถ่าย 2 รูปที่ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:34 AM +07					
 					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:34 AM +07					
113	สังเกตพื้นที่โดยรอบโครง	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:34 AM +07					
114	ตรวจสอบรูปถ่ายจากกล้อง (เนตร)	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ด้าน on 25th มีนาคม, 2024 at 09:34 AM +07					
115	ตรวจสอบระดับดิน / เสาเข็ม วางปูพื้นด้วยหินกรวดปูพื้นและโป๊สคอนกรีตด้านในรั้วด้านหน้าโครงการ	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					




Inspection

Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2528 Rama 4 Road/Klongtoei, Klongtoei District
Bangkok, 10110
Phone: (662) 056-2222








Project: 1056 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sath Station
28 Ramkhamhaeng 892 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240







Tower Crane Daily Inspection #372				
19/19		19	0	0
Items Inspected		Passed	Failed	N/A
TYPE: Safety	STATUS: ขึ้นใบ srisak khaenok วันที่ 23/4/24			
TRADE: Crane Operator (พนักงาน)	LOCATION: Tower crane TC01			
SPEC SECTION: ใบรื้อสายพานลำเลียง Tower Crane	LINKED DRAWINGS:			
DESCRIPTION: ใบรื้อสายพานลำเลียง Tower Crane				
ATTACHMENTS:				
INSPECTION DETAILS				
INSPECTION DATE: 23/4/2024		INSPECTOR: srisak khaenok		
RESPONSIBLE CONTRACTOR: Taka Construction Company Limited		RESPONSIBLE PARTY: srisak khaenok		
Tower Crane				
ตรวจสอบสายพานลำเลียงโครงสร้าง ใบรื้อสายพาน / รื้อสายพานใบรื้องานเดิม		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
srisak khaenok ลงบันทึก งาน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:06 AM +07				
ตรวจสอบสายพานลำเลียงโครงสร้าง ใบรื้อสายพาน / รื้อสายพานใบรื้องานเดิม		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
srisak khaenok ลงบันทึก งาน 1 รูปถ่ายบนไซต์ on 23rd เมษายน, 2024 at 11:08 AM +07				




Inspection

srisak khaenok ลงบันทึก งาน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:07 AM +07				
IMG_25870330_090829.jpg				
ตรวจสอบสายพานลำเลียงโครงสร้าง ใบรื้อสายพาน / รื้อสายพานใบรื้องานเดิม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Details:	P	F	N/A	
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
srisak khaenok ลงบันทึก งาน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:07 AM +07				
ตรวจสอบสายพานลำเลียงโครงสร้าง ใบรื้อสายพาน / รื้อสายพานใบรื้องานเดิม		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
srisak khaenok ลงบันทึก งาน 2 รูปถ่ายบนไซต์ on 23rd เมษายน, 2024 at 11:09 AM +07				
IMG_25870330_090814.jpg				
IMG_25870330_090811.jpg				
srisak khaenok ลงบันทึก งาน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:07 AM +07				
ตรวจสอบสายพานลำเลียงโครงสร้าง ใบรื้อสายพาน / รื้อสายพานใบรื้องานเดิม		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
srisak khaenok ลงบันทึก งาน 1 รูปถ่ายบนไซต์ on 23rd เมษายน, 2024 at 11:07 AM +07				

1-9	 1713842805002.jpg		
sirissak khaenok ต่อด้วย ค้นหา on 23rd มกราคม, 2024 at 11:07 AM +07			
ตรวจสถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง / ภายนอก / ทุบรื้ออาคารของ ต.บึงสามพันจ.ลำปาง/ลำโหล่			
Details:			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เก็บรูปภาพ 3 รูปที่หน้าบ้าน on 23rd มกราคม, 2024 at 11:09 AM +07			
 1713842817804.jpg		 1713842817719.jpg	
 1713842818883.jpg			
sirissak khaenok ต่อด้วย ค้นหา on 23rd มกราคม, 2024 at 11:09 AM +07			
ตรวจสถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง / ภายนอก Safety			
Details:			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เก็บรูปภาพ 3 รูปที่หน้าบ้าน on 23rd มกราคม, 2024 at 11:09 AM +07			
 1713842804199.jpg		 1713842805002.jpg	
 1713842815215.jpg			
sirissak khaenok ต่อด้วย ค้นหา on 23rd มกราคม, 2024 at 11:09 AM +07			

1-8	 1713842805004.jpg		
ตรวจสถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง / ภายนอก / ทุบรื้ออาคารของ ต.บึงสามพันจ.ลำปาง/ลำโหล่			
Details:			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เก็บรูปภาพ 3 รูปที่หน้าบ้าน on 23rd มกราคม, 2024 at 11:09 AM +07			
 1713842805004.jpg		 1713842807259.jpg	
 1713842808013.jpg			
sirissak khaenok ต่อด้วย ค้นหา on 23rd มกราคม, 2024 at 11:09 AM +07			
ตรวจสถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง / ภายนอก / ทุบรื้ออาคารของ ต.บึงสามพันจ.ลำปาง/ลำโหล่			
Details:			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เก็บรูปภาพ 2 รูปที่หน้าบ้าน on 23rd มกราคม, 2024 at 11:10 AM +07			
 1713842827399.jpg		 1713842838438.jpg	
sirissak khaenok ต่อด้วย ค้นหา on 23rd มกราคม, 2024 at 11:09 AM +07			
ตรวจสถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง / ภายนอก / ทุบรื้ออาคารของ ต.บึงสามพันจ.ลำปาง/ลำโหล่			
Details:			
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เก็บรูปภาพ 1 รูปที่หน้าบ้าน on 23rd มกราคม, 2024 at 11:10 AM +07			

สํานัก khaenok เก็บรูปถ่าย 2 รูปตามัดัด on 23rd มกราคม, 2024 at 11:11 AM +07



17138423015324.jpg



1713842315109.jpg

สํานัก khaenok ตอนรับ หน้า on 23rd มกราคม, 2024 at 11:10 AM +07


ตรวจสอบการปฏิบัติงานในบริเวณใกล้กับโครงสร้างคาน

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สํานัก khaenok เก็บรูปถ่าย 1 รูปตามัดัด on 23rd มกราคม, 2024 at 11:11 AM +07



1713842316743.jpg

สํานัก khaenok ตอนรับ หน้า on 23rd มกราคม, 2024 at 11:11 AM +07

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Overload) วิศวกรทำงานปกติไม่พบการ

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สํานัก khaenok ตอนรับ หน้า on 23rd มกราคม, 2024 at 11:11 AM +07

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในบริเวณใกล้กับโครงสร้างคาน

5 บาร

Details:

☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สํานัก khaenok ตอนรับ หน้า on 23rd มกราคม, 2024 at 11:11 AM +07

Summary: 19 0 0 0

Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2828 Rama 4 Road(Klongtoei, Klongtoei District, 10110 Bangkok, 10110
Phone: (662) 058-2222

Project: 1085 - Ideo Ramkhamhaeng - Lam Sall Station
28 Ramkhamhaeng 99/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240

Tower Crane Daily Inspection #373

19/19	19	0	Failed	0	N/A
Items Inspected					

TYPE:	Safety	STATUS:	ใบสั่ง สํานัก khaenok on 23/4/24		
TRADE:	Crane Operator (ทวนเวียน)	LOCATION:	Tower Crane TC2		
SPEC SECTION:	LINKED DRAWINGS:				
DESCRIPTION:	ใบตรวจความปลอดภัยของ Tower Crane				
ATTACHMENTS:					

INSPECTION DETAILS

INSPECTION DATE:	23/4/2024	INSPECTOR:	สํานัก khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR:	Taka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY:	สํานัก khaenok

Tower Crane

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของโครงสร้าง ใบสั่งรับ หน้า / อนุมัติ ใบสั่งการปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:	P	F	N/A		

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สํานัก khaenok เก็บรูปถ่าย 3 รูปตามัดัด on 23rd มกราคม, 2024 at 11:13 AM +07



1713844673893.jpg



1713844674027.jpg




1713844704040.jpg










สํานัก khaenok ตอนรับ หน้า on 23rd มกราคม, 2024 at 11:13 AM +07




ตรวจสอบการปฏิบัติงานในบริเวณใกล้กับโครงสร้างคาน





Details:

☒ ☐ ☐ ☐

		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:13 AM +07				
3	ตรวจสอบงานติดตั้งระบบสื่อสาร มีสัญญาณ ปรากฏไหม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:13 AM +07				
4	ตรวจสอบลิฟต์ / สลักกับดอม อยู่ในด้านบนและด้านล่างลิฟต์กับดอมครบทุกตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:16 AM +07				
5	ตรวจสอบใบไล่และขาที่ทำงาน Tower Crane มีตามแจ้งเตือน / ผิดปกติบ้างไหม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 1 รูปผ่านมือถือ on 23rd เมษายน, 2024 at 11:18 AM +07				
				
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:16 AM +07				
6	ตรวจสอบตู้จ่ายเชื้อเพลิง / น้ำมัน / ในส่วนบ่อ สามารถทำงานได้ตามปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 3 รูปผ่านมือถือ on 23rd เมษายน, 2024 at 11:19 AM +07				

			
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:18 AM +07			
17	ตรวจสอบระบบรับชม / รับชม Safety	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 2 รูปผ่านมือถือ on 23rd เมษายน, 2024 at 11:19 AM +07			
			
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:19 AM +07			
18	ตรวจสอบตู้ไฟ/ในสภาพสมบูรณ์ ฟังก์ชันได้ตามการใช้งานปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirissak khaenok เห็นรูปภาพ 3 รูปผ่านมือถือ on 23rd เมษายน, 2024 at 11:19 AM +07			
			
sirissak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 23rd เมษายน, 2024 at 11:19 AM +07			

19	การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นในที่ดินแปลง 1/12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 2 รูปเพิ่มเติม on 23rd เมษายน, 2024 at 11:20 AM +07					
 1713844703453.jpg					
 1713844717585.jpg					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:19 AM +07					
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นในที่ดินแปลง 1/12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่					
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูปเพิ่มเติม on 23rd เมษายน, 2024 at 11:20 AM +07					
 1713844703453.jpg					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:20 AM +07					
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นในที่ดินแปลง 1/12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่					
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 3 รูปเพิ่มเติม on 23rd เมษายน, 2024 at 11:20 AM +07					

112	การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นในที่ดินแปลง 1/12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 2 รูปเพิ่มเติม on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
 1713844674624.jpg					
 1713844717247.jpg					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:20 AM +07					
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นในที่ดินแปลง 1/12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่					
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
 1713844703453.jpg					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นในที่ดินแปลง 1/12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่					
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
 1713844703453.jpg					
sirisaak khaenok ส่งรูปถ่าย 1 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นในที่ดินแปลง 1/12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่					
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					

สิริสัท ภาณุเอก ส่งรูปถ่าย 1 รูปให้เสร็จสิ้น on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07



1713B647D255.jpg


สิริสัท ภาณุเอก ส่งรูปถ่าย 4 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07

1-6	ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง / แผนภูมิวัดพื้นที่การก่อสร้างหรือแผนภูมิการกำหนด Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
สิริสัท ภาณุเอก ส่งรูปถ่าย 4 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
1-7	ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่ดินที่ได้รับอนุญาตและไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำหนด Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
สิริสัท ภาณุเอก ส่งรูปถ่าย 1 รูปให้เสร็จสิ้น on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
1713B647D255.jpg					
1-8	ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง (Overhead) / ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียม Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
สิริสัท ภาณุเอก ส่งรูปถ่าย 4 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07					
1-9	ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่ดินที่ได้รับอนุญาตและไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำหนด Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation

สิริสัท ภาณุเอก ส่งรูปถ่าย 4 รูป on 23rd เมษายน, 2024 at 11:21 AM +07

Summary: 19 0 0



Inspection

Ananda Development PCL
FYI Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road/Klongsai District, Bangkok, 10110
Phone: (082) 056-2222

Project: 0696 - Ido Ramkhamhaeng - Lan Sai Station
26 Ramkhamhaeng 89/2 Alley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240

Tower Crane Daily Inspection #406

19/19	Items Inspected	19	0	Failed	0	N/A
-------	-----------------	----	---	--------	---	-----

TYPE: Safety STATUS: มีใบสํานัก khaenok on 14/5/24

TRADES: Crane Operator (ผู้ควบคุม) LOCATION: Tower crane TC01

SPEC SECTION: LINKED DRAWINGS:

DESCRIPTION: ใบตรวจสอบความพร้อมใช้งาน Tower Crane


ATTACHMENTS:

INSPECTION DETAILS

INSPECTION DATE: 14/5/2024 INSPECTOR: sirisak khaenok

RESPONSIBLE CONTRACTOR: Teks Construction Company Limited RESPONSIBLE PARTY: sirisak khaenok

Tower Crane						
1.1	ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง / ใบกำกับ ๗ / ระบุชื่อใบกำกับสํานัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Details: <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A						
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ลงบันทึก สํานัก on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:53 AM +07						
1.2	ตรวจสอบจุดยึดโซ่กับขาเหล็กของเครื่อ / ระบุชื่อใบกำกับสํานัก / ใบกำกับตัวรับแนบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Details: <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A						
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ลงบันทึก สํานัก on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:53 AM +07						
1.3	ตรวจสอบทางเดินใช้เชื่อมกับขาทาง สํานักงานเดิน ยํ้ารถกับส	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Details: <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A						
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation						
sirisaak khaenok ลงบันทึก สํานัก on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:55 AM +07						



Inspection

ตรวจสอบบันทึก / สํานักบน อยู่ใบกำกับสํานัก-ใบรับใบกำกับสํานักควบคุมเครื่อ

Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisak khaenok ลงบันทึก 1 รูปบนมือถือ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:57 AM +07



1714162799485.jpg

sirisak khaenok ลงบันทึก สํานัก on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:55 AM +07

ตรวจสอบใบกำกับสํานัก Tower Crane ใบกำกับเครื่อ / ใบกำกับสํานัก

Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisak khaenok ลงบันทึก 1 รูปบนมือถือ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:57 AM +07



1714162799485.jpg


sirisak khaenok ลงบันทึก สํานัก on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:57 AM +07

ตรวจสอบจุดยึดโซ่กับขาเหล็กของเครื่อ / ใบกำกับ / ใบกำกับสํานักงานเดิน ยํ้ารถกับส


Details: ☒ P ☐ F ☐ N/A

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation

sirisak khaenok ลงบันทึก 2 รูปบนมือถือ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07




1715657360299.jpg




1715657388724.jpg


sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:58 AM +07



1715657412632.jpg

sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:57 AM +07

17	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน 1 รูปถ่ายเมื่อ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07									
									
1715657332169.jpg									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:57 AM +07									
18	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:57 AM +07									

19	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:56 AM +07									
20	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:56 AM +07									
21	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:56 AM +07									
22	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:58 AM +07									
23	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน 2 รูปถ่ายเมื่อ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07									
									
1715657917647.jpg									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07									
24	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07									
25	การก่อสร้างระบบราง / ภูมิทัศน์ Safety	Details:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation									
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ส่วน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07									

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok ตอบกลับ เช่น on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:58 AM +07				
1/15	ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาที่ / แลบนู ว่าถูกบันทึกสิ่งที่ส่งมาที่ไว้ให้ถูกและไปบอกคนอื่นว่ามาจากฐานข้อมูล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P F N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok ตอบกลับ เช่น on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07				
1/16	ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาที่ / แลบนู ว่าข้อมูลที่เราที่ส่งมาที่จริงและไปบอกคนอื่นว่าถูกจากฐานข้อมูล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P F N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok ตอบกลับ เช่น on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07				
1/17	ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาที่ว่าถูกในสิ่งที่ส่งมาที่ทั้งนี้ไปถามและไปบอกคนอื่นว่ามาจากฐานข้อมูล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P F N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok ตอบกลับ เช่น on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07				
1/18	ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาที่ (Overload) ว่าจัดการการทำงานได้จริงหรือไม่หนักเกิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P F N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok ตอบกลับ เช่น on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07				
1/19	ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาที่ว่าจัดการการทำงานถูกต้องหรือไม่จนของระบบทำงานผิดปกติไปโดยที่เรา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P F N/A
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok ตอบกลับ เช่น on 14th พฤษภาคม, 2024 at 10:59 AM +07				

Ananda Development PCL
 F.Y.I Center Building, 11th Floor, 2525 Rama 4 Road(Klongtoei, Klongtoei District
 Bangkok, 10110
 Phone: (602) 058-2222

Project: 006 - Ideo Rangkhanhaeng - Lam Sai Station
 26 Rangkhamhaeng 89/2 Nley, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok
 10240

Tower Crane Daily Inspection #407

	19/19	19	0
Items Inspected		Passed	Failed
			N/A

TYPE:	Safety	STATUS:	Uk-Tup sifash khaanok nu. 14/5/24
TRADE:	Crane Operator (ရန်ကုန်မြို့)	LOCATION:	Tower Crane TC2
SPEC SECTION:		LINKED DRAWINGS:	
DESCRIPTION:	လှေကားအားလုပ်ဆောင်ရာတွင် Tower Crane		
ATTACHMENTS:			

INSPECTION DETAILS


INSPECTION DATE:	14/5/2024	INSPECTOR:	shirak khaenok
RESPONSIBLE CONTRACTOR:	Taka Construction Company Limited	RESPONSIBLE PARTY:	shirak khaenok




Tower Crane





☐ ☐ ☒










การขอความพึงประสงค์ของโครงสร้าง ไม่มีการนัด พบ / รณย์เลื่อนไปคราวหลังพบ



Details:


		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:10 AM +07				
1	ตรวจสอบงานติดตั้งสายเคเบิลอาคารสำนักงานเดิม บริเวณท้าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:10 AM +07				
2	ตรวจสอบเหล็ก / สลักยึดถนน อยู่ในส่วนที่และไม้ที่เชื่อมสลักกับถนนทุกตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:10 AM +07				
3	ตรวจสอบไม้ไผ่และเสาพักทางขึ้น Tower Crane บริเวณเขื่อน / สลักที่ข้ามหลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เห็นภาพ 1 รูปถ่ายเมื่อ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:12 AM +07				
				
1715003858574.jpg				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:11 AM +07				
4	ตรวจสอบประตูหน้าต่าง / ประตู / หินที่ติดของ สายรถรางผ่านใต้ทางรถไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เห็นภาพ 1 รูปถ่ายเมื่อ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:12 AM +07				

Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:12 AM +07				
	ตรวจสอบระบบบ่อบำบัด / บ่อบำบัด Safety	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เห็นภาพ 1 รูปถ่ายเมื่อ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:12 AM +07				
				
1715657973324.jpg				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:12 AM +07				
	ตรวจสอบคู่มือ / ในเอกสารบ่อบำบัด หรือคู่มือในการปฏิบัติงานได้ทันที	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisaak khaenok เห็นภาพ 2 รูปถ่ายเมื่อ on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:12 AM +07				
				
1715657980698.jpg				
sirisaak khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:12 AM +07				
				
171565797487.jpg				

1-9	การตรวจสอบการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารในส่วนโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 2 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เสร็จสิ้น งาน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:13 AM +07					
 1715657427438.jpg					
 1715657427438.jpg					
1-10	การตรวจสอบการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารในส่วนโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เสร็จสิ้น งาน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07					
 1715657427438.jpg					
 1715657427438.jpg					
1-11	การตรวจสอบการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารในส่วนโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 4 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เสร็จสิ้น งาน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07					

1-12	การตรวจสอบการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารในส่วนโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 3 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เสร็จสิ้น งาน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07					
 1715657980287.jpg					
 1715657980287.jpg					
 1715657980287.jpg					
1-13	การตรวจสอบการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารในส่วนโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เสร็จสิ้น งาน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07					
 1715657980287.jpg					
 1715657980287.jpg					
 1715657980287.jpg					
1-14	การตรวจสอบการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารในส่วนโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:					
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation					
sirisaak khaenok เสร็จสิ้น งาน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07					
 1715657980287.jpg					
 1715657980287.jpg					
 1715657980287.jpg					


		P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07				
176	ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง / เสาเข็ม พบปัญหาเล็กน้อยด้านใต้เสาเข็มและไม้ค้ำยันเล็กน้อย/พบร่องน้ำเล็กน้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07				
				
1715657375495.jpg				
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07				
176	ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง / เสาเข็ม พบปัญหาเล็กน้อยด้านใต้เสาเข็มและไม้ค้ำยันเล็กน้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07				
				
17156572903395.jpg				
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07				
177	ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง / เสาเข็ม พบปัญหาเล็กน้อยด้านใต้เสาเข็มและไม้ค้ำยันเล็กน้อย/พบร่องน้ำเล็กน้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:				
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 1 Photos, 0 Comments, 0 Observation				
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:15 AM +07				

		17195679657.jpg	
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:14 AM +07			
ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง (Overload) พบการทรุดตัวของเสาเข็มเล็กน้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:	P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:15 AM +07			
ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง / เสาเข็ม พบปัญหาเล็กน้อยด้านใต้เสาเข็มและไม้ค้ำยันเล็กน้อย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Details:	P	F	N/A
Activity: 1 Status Change, 0 Attachments, 0 Photos, 0 Comments, 0 Observation			
sirisoek khaenok สมบูรณ์ ผ่าน on 14th พฤษภาคม, 2024 at 11:15 AM +07			

Summary: 19 0 0

ภาคผนวก 5ข
เอกสารเอกสารรับแจ้งการขุดดิน/การถมดิน








ภาคผนวก 6ข
หนังสือแจ้งหน่วยงานกรณีทำงานล่วงเวลา





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/119

วันที่ 29 มกราคม 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงาน วันที่ 29-31 มกราคม 2567

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สันติสุขการ์เดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ลงเหล็กเข้าแบบเทคอนกรีตพื้น ชั้น 12, ลงเหล็กเข้าแบบผนัง ramp ชั้น 7, รื้อแบบผนัง ramp ชั้น 6 ซึ่งจะมี

เครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ลงเหล็กเข้าแบบเทคอนกรีตพื้น ชั้น 12, ลงเหล็กเข้าแบบผนัง ramp ชั้น 7, เทคอนกรีตผนังลิฟต์ชั้น 13-14 ซึ่งจะมี

มีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane, รถเทคอนกรีต

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เข้าแบบรับพื้นชั้น 12, ลงเหล็ก เข้าแบบผนัง ramp ชั้น 7 รื้อแบบผนัง ramp ชั้น 6 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน

เช่น Tower crane, รถเทคอนกรีต

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณกิตติพงษ์ ยวงแก้ว โทร. 080-570-9222

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


สำเนาเรียน

ADC

9NAKKARAT

TEKA

19



รายละเอียดการทำงาน มีดังนี้ Zone 1

- วันจันทร์ ที่ 29-01-24
- ลงเหล็ก+เข้าแบบพร้อมเทคอนกรีต รับพื้นชั้น 12
- ลงเหล็ก+เข้าแบบ ผสมบริเวณ ramp ชั้น 7 รื้อแบบผนัง ramp ชั้น 6
- วันอังคาร ที่ 30-01-24
- ลงเหล็ก+เข้าแบบพร้อมเทคอนกรีต รับพื้นชั้น 12
- ลงเหล็ก+เข้าแบบ ผสมบริเวณ ramp ชั้น 7 รื้อแบบผนัง ramp ชั้น 6
- เทคอนกรีตลิฟต์ ชั้น 13-14
- วันพุธ ที่ 31-01-24
- เข้าแบบพื้น ชั้น 12
- ลงเหล็ก+เข้าแบบ ผสมบริเวณ ramp ชั้น 7 รื้อแบบผนัง ramp ชั้น 6

รายละเอียดการทำงาน มีดังนี้ Zone 2

- วันจันทร์ ที่ 29-01-24
- ลงเหล็ก+เข้าแบบ พื้น ชั้น 11
- วันอังคาร ที่ 30-01-24
- ลงเหล็ก+เข้าแบบ+วางลดสลิ้งพื้นชั้น 11
- วันพุธ ที่ 31-01-24
- เทคอนกรีตพื้นชั้น 11

เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/135

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง : ขอละเว้นการทำงาน วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สันติสุขการ์เดนส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เตรียมปรับระดับพื้นที่ชั้น 16, ใส่เหล็กคาน เข้าแบบ ชั้น 7M ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เทคอนกรีตผนังลิฟต์ , ปรับระดับไม้แบบท้องพื้น ชั้น 16, เตรียมปรับระดับพื้น ชั้น 15, ใส่เหล็กคาน เข้าแบบ ชั้น 7M ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane, รถเทคอนกรีต

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ลงเหล็กพื้นชั้น 16, ลงเหล็ก วางลวดสลิงพื้น ชั้น 15 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane, รถเทคอนกรีต

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสิริศักดิ์ แชนอก โทร. 063-842-6127


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

สำเนาเรียน


ADC

9NAKKARAT

TEKA



THE



เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/152

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงานวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์คอนโด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น. รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเสาเข้าแบบคอนกรีตเสารับพื้น ชั้น 21, ต่อเหล็กผนังลิฟต์, ต่อเหล็ก เข้าแบบคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 20, งานภายในอาคารจะมีงาน งานฉาบผนังห้องพัก ชั้น 12, ก่ออิฐผนังภายใน ชั้น 13-14 และงานติดตั้งเสาเอ็น ชั้น 15 พื้นที่การทำงานจำนวน 2 Zone ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane, รถคอนกรีต และเครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณกิตติพงษ์ ยวงแก้ว โทร. 080-570-9222

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาเรียน

ADC

9NAKKARAT

TEKA

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

28 ซอย จามวงษ์วณ 6 ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000


www.tekacon.com
info@tekacon.com


02-965-9995
02-965-9559





งานโครงสร้าง วันอาทิตย์ ที่ 31/03/24





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/163

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงาน วันที่ 29-30 เมษายน 2567

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สันติสุขการ์เดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เทศคอนกรีตพื้นชั้น 22- 23, ต่อเหล็ก เข้าแบบเทศคอนกรีตเสารับพื้น ชั้น 24, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 9-10 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 17 งานจับเชื่อมเตรียมฉาบชั้น 16 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทศคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็ก เข้าแบบเทศคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 24, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 9-10 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 17 งานจับเชื่อมเตรียมฉาบชั้น 16 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทศคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่องuestพักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสิริศักดิ์ แชนอก โทร. 063-842-6127

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

สำเนาเรียน :

ADC

9NAKKARAT

TEKA

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

28 ซอย จามวงส์วาน 6 ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัด นครบุรี 11000

www.tekacon.com
info@tekacon.com

02-965-9995
02-965-9559






งานโครงสร้าง วันที่ 29-30/04/24





งานสถาปัตย์+งานระบบประกอบอาคาร วันที่ 29-30/04/24

CONSTRUCTION





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/169

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงาน วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567

บริษัท ที่มาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบิคอนโด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ที่มาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ลงเหล็กดัดลงพื้น ชั้น 25, ต่อเหล็กเสารับพื้นชั้น 26, ต่อเหล็กผนังลิฟต์, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 15 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 18 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เทคอนกรีตพื้นชั้น 25, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 15 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 18 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเข้าแบบเทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 26, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 15 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 18 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสิริศักดิ์ แชนอก โทร. 063-842-6127

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา



สำเนาเรียน

ADC


9NAKKARAT

TEKA



งานโครงสร้าง วันที่ 13-15/05/24





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/151

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงานวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สันติสุขการ์เดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น. รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเสาเข้าแบบคอนกรีตเสารับพื้น ชั้น 21, ต่อเหล็กผนังลิฟต์, ต่อเหล็ก เข้าแบบคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 20, งานภายในอาคารจะมีงาน งานฉาบผนังห้องพัก ชั้น 12, ก่ออิฐผนังภายใน ชั้น 13-14 และงานติดตั้งเสาเอ็น ชั้น 15 พื้นที่การทำงานจำนวน 2 Zone ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane, รถคอนกรีต และเครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณกิตติพงษ์ ยวงแก้ว โทร. 080-570-9222

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



สำเนาเรียน :



ADC

9NAKKARAT

TEKA

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

28 ซอย จามวงค์วาน 6 ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

www.tekacon.com


info@tekacon.com

02-965-9995

02-965-9559



งานโครงสร้าง วันอาทิตย์ที่ 31/03/24





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/152

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงานวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์คอนโด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น. รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเสาเข้าแบบคอนกรีตเสารับพื้น ชั้น 21, ต่อเหล็กผนังลิฟต์, ต่อเหล็ก เข้าแบบคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 20, งานภายในอาคารจะมีงาน งานฉาบผนังห้องพัก ชั้น 12, ก่ออิฐผนังภายใน ชั้น 13-14 และงานติดตั้งเสาเอ็น ชั้น 15 พื้นที่การทำงานจำนวน 2 Zone ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane, รถคอนกรีต และเครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณกิตติพงษ์ ยวงแก้ว โทร. 080-570-9222

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



สำเนาเรียน :



ADC

9NAKKARAT

TEKA

บริษัท ชีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

www.tekacon.com
info@tekacon.com

☎ 02-965-9995
☎ 02-965-9559






CONSTRUCTION

งานโครงสร้าง งานอาทิตย์ ที่ 31/03/24





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/163

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงาน วันที่ 29-30 เมษายน 2567

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สันติสุขการ์เดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เทศคอนกรีตพื้นชั้น 22- 23, ต่อเหล็ก เข้าแบบเทศคอนกรีตเสารับพื้น ชั้น 24, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 9-10 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 17 งานจับเชื่อมเตรียมฉาบชั้น 16 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทศคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็ก เข้าแบบเทศคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 24, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 9-10 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 17 งานจับเชื่อมเตรียมฉาบชั้น 16 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทศคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสิริศักดิ์ แชนอก โทร. 063-842-6127

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

สำเนาเรียน :

ADC
9NAKKARAT
TEKA

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)


28 ซอย งานบวงสรวง 6 ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

www.tekacon.com
info@tekacon.com

02-965-9995
02-965-9559




งานโครงสร้าง วันที่ 29-30/04/24





งานสถาปัตย์+งานระบบประกอบอาคาร วันที่ 29-30/04/24

CONSTRUCTION



ดัดแปลงโดย 1:100

ARCHITECT: TEKA CONSTRUCTION
STRUCTURAL: TEKA CONSTRUCTION
MECHANICAL: TEKA CONSTRUCTION
ELECTRICAL: TEKA CONSTRUCTION

เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/164

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงาน วันที่ 29-30 เมษายน 2567

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวิคคอนโด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เทคอนกรีตพื้นชั้น 22- 23, ต่อเหล็ก เข้าแบบเทคอนกรีตเสารับพื้น ชั้น 24, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 9-10 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 17 งานจับเชื่อมเตรียมฉาบชั้น 16 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็ก เข้าแบบเทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 24, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 9-10 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 17 งานจับเชื่อมเตรียมฉาบชั้น 16 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสิริศักดิ์ แชนอก โทร. 063-842-6127

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา



สำเนาเรียน :



ขอแสดงความนับถือ



ADC

9NAKKARAT

TEKA

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

28 ซอย จามวงค์วาน 6 ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

www.tekacon.com

info@tekacon.com

02-965-9995


02-965-9559





งานโครงสร้าง วันที่ 29-30/04/24





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/180

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : ขออนุญาตทำงาน วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สันติสุขการ์เดนส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเข้าแบบ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 26-27, เทคอนกรีตผนังลิฟต์, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 17 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 20 ติดตั้งเสาเอ็นชั้น 21 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเข้าแบบ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 26-27, เทคอนกรีตผนังลิฟต์ งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 17 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 20 ติดตั้งเสาเอ็นชั้น 21 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เตรียมงานไม้แบบปรับระดับท้องพื้น ชั้น 26-27, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 17 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 20 ติดตั้งเสาเอ็นชั้น 21 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขอภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณเสรีศักดิ์ แชนอก โทร. 063-842-6127

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาเรียน :

ADC

9NAKKARAT

TEKA

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

28 ซอย จามวงส์วาท 6 ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

www.tekacon.com
info@tekacon.com


02-965-9995
02-965-9559






งานโครงสร้าง วันที่ 27-29/05/24

CONSTRUCTION





เลขที่ : WINTER3/TEKA/LTR/181

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : ขออนุญาตการทำงาน วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เรียน : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะทิวลิปคอนโด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รูปภาพแสดงพื้นที่การทำงานบริเวณหน้างาน

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAM SALI STATION นั้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน เพื่อทำงานตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเข้าแบบ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 26-27, เทคอนกรีตผนังลิฟต์, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 17 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 20 ติดตั้งเสาเอ็นชั้น 21 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- ต่อเหล็กเข้าแบบ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 26-27, เทคอนกรีตผนังลิฟต์ งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 17 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 20 ติดตั้งเสาเอ็นชั้น 21 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาปกติ 08.00-17.00 น.(OT) 18.00-20.00 น.รายละเอียดการทำงานดังนี้

- เตรียมงานไม้แบบปรับระดับท้องพื้น ชั้น 26-27, งานภายในอาคารเช่น ฉาบผนังชั้น 17 ก่ออิฐผนังภายในชั้น 20 ติดตั้งเสาเอ็นชั้น 21 ซึ่งจะมีเครื่องจักรในการทำงาน เช่น Tower crane รถเทคอนกรีต, เครื่องพ่นปูน

โดยทางโครงการจะเร่งดำเนินงานตามวันและเวลาที่แจ้ง และลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด ทางโครงการขออภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณสิริศักดิ์ แชนอก โทร. 063-842-6127

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

สำเนาเรียน : 

ADC

9NAKKARAT


TEKA



รายละเอียดการทำงานมีดังนี้ Zone 1+Zone 2


- งานติดตั้งเสาเอ็น ชั้น 21
- งานก่ออิฐผนังภายใน ชั้น 20
- งานฉาบผนังภายในห้อง ชั้น 17
- เพื่อบริการพื้น ชั้น 12A
- งานผิวภายในห้องพัก ชั้น 10


ห้องประชุมที่ ๑
๑ : ๑๐๐


 警告：本產品含有鉛，鉛是一種有毒物質，對人體健康有害。

ภาคผนวก 7ข
หนังสือแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่อาจได้รับผลกระทบ







10 มีนาคม 2566

- เรื่อง แจ้งการดำเนินการโครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION)
พื้นที่บ้านข้างเคียงระยะ 100 เมตรรอบโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/ อาคาร ระยะ 100 เมตร โครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน
(IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION)
- อ้างถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION)

ด้วยทางโครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION) ของ บริษัท ไอดีซี - เจวี 21 จำกัด มีแผนงานที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึง เดือนกรกฎาคม 2568 ระยะเวลาประมาณ 30 เดือน โครงการตระหนักถึงผลกระทบในทรัพย์สินของท่าน ทั้งสภาพอาคาร / สิ่งปลูกสร้าง หรือ บ้านที่หักอาศัย ตลอดจนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่อ้างถึง และเป็นไปโดยความเรียบร้อย และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากท่าน หากมีกรณีที่บ้าน/อาคาร ของท่านได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการกรณีดังกล่าว ขอให้ท่านได้โปรดแจ้งเรื่องดังกล่าวให้เจ้าของโครงการทราบ โดยบริษัทฯ ขอมอบหมายให้


1. นายนิติพงศ์ เฟื่องปรางค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 088-632-6064 (เจ้าหน้าที่โครงการ)
2. นายฉลองจักร วาทหงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 086-487-8011 (เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์)
3. นายณรงค์ หมวดภักดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษการบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ๙ นาคราช จำกัด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 090-968-7445

เป็นตัวแทนในการรับเรื่องและจะรีบประสานงานกลับไปยังท่านโดยเร็วต่อไปและสามารถติดต่อผ่านช่องทาง LINE OFFICIAL ID : @764cktw หรือ E-MAIL. neighborcare@ananda.co.th



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ




สแกนเพื่อติดตามทราบ



บริษัท ๙ นาคราช จำกัด

ภาคผนวก 8ข
รายงานการสำรวจพื้นที่พักอาศัยบริเวณโครงการ





เลขที่ 3583-3587

หลังเสร็จสิ้นงานเสาเข็ม

สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

2270



2271



2272



2273



2274



2275



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

2276



2277



2278



2279



2280



2281



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

2282



2283



2284



2285



2286



2287



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

2288



2289



2290



2291



2292



2293



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

2294



2295



2296



2297



2298



2299



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2300



2301



2302



2303



2304



2305



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2306



2307



2308



2309



2310



2311



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2312



2313



2314



2315



2316



2317



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2318



2319



2320



2321



2322



2323



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2324



2325



2326



2327



2328



2329



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2330



2331



2332



2333



2334



2335



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2336



2337



2338



2339



2340



2341



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2342



2343



2344



2345



2346



2347



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2348



2349



2350



2351



2352



2353



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2354



2355



2356



2357



2358



2359



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2360



2361



2362



2363



2364



2365



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2366



2367



2368



2369



2370



2371



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2372



2373



2374



2375



2376



2377



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2378



2379



2380



2381



2382



2383



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2384



2385



2386



2387



2388



2389



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2390



2391



2392



2393



2394



2395



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวภายนอกด้านขวา

2396



2397



เลขที่ 7

หลังเสร็จสิ้นงานเสาเข็ม

สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3189



3190



3191



3192



3193



3194



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3195



3196



3197



3198



3199



3200



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3201



3202



3203



3204



3205



3206



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3207



3208



3209



3210



3211



3212



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3213



3214



3215



3216



3217



3218



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3219



3220



3221



3222



3223



3224



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3225



3226



3227



3228



3229



3230



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านหน้า

3231



3232



3233



3234



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านขวา

3235



3236



3237



3238



3239



3240



สภาพทั่วไปบริเวณแนวรั้วด้านขวา

3241



สภาพทั่วไป และรอยแตกชำรุดบริเวณแนวกำแพงด้านหลัง

3242



3243



3244



3245



3246



3247



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านหลัง

3248



3249



3250



3251



3252



3253



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านหลัง

3254



3255



3256



3257



3258



3259



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านหลัง

3260



3261



3262



3263



3264



3265



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านหลัง

3266



3267



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3268



3269



3270



3271



3272



3273



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3274



3275



3276



3277



3278



3279



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3280



3281



3282



3283



3284



3285



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3286



3287



3288



3289



3290



3291



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3292



3293



3294



3295



3296



3297



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3298



3299



3300



3301



3302



3303



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3304



3305



3306



3307



3308



3309



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณแนวกำแพงด้านซ้าย

3310



3311



3312



3313



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3315




3317



3319




3321



3323



3325



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3327



3329




3331



3333



3335



3337



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3339



3341



3343



3345



3347



3349



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3351



3353



3355



3357



3359



3361



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3362



3363



3364



3365



3366



3367



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3368



3369



3370



3371



3372



3373



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3374



3375



3376



3377



3378



3379



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3380



3381



3382



3383



3384



3385



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3386



3387



3388




3389



3390



3391



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3392



3393



3394



3395



3396



3397



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3398



3399



3400



3401



3402



3403



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3404



3405



3406



3407



3408



3409



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3410



3411



3412




3413



3414



3415



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3416



3417



3418



3419



3420



3421



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3422



3423



3424



3425



3426



3427



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3428



3429



3430



3431



3432



3433



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3434



3435



3436



3437



3438



3439



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3440




3441



3442



3443



3444




3445




สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3446



3447



3448



3449



3450



3451



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3452



3453



3454



3455



3456



3457



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3458



3459



3460



3461



3462



3463



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3464



3465



3466



3467



3468



3469



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3470



3471



3472



3473



3474



3475



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3476



3477



3478



3479



3480



3481



3482



3488



A photograph showing a concrete surface, likely a sidewalk or driveway, with a blue line painted along the edge. A date stamp '08.04.2021' is visible in the bottom right corner. The background shows a building and some outdoor equipment.

3494



A photograph showing a wide, paved plaza area. In the background, there is a yellow building with a red sign, and a striped awning is visible on the left. A person is walking on the right side of the plaza. The ground is a mix of light and dark patches, possibly indicating different materials or wear.

3500



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3506



3507



3508



3509



3510



3511



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3512



3513



3514



3515



3516



3517



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต


3518



3519



3520



3521



3522



3523



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3524



3525



3526



3527



3528



3529



3530



3531



3532



3533




3534



3535



3542




3543



3544



3545



3546



3547



3536



3537



3538



3539



3540



3541



3548



3549



3550



3551



3552



3553



3554



3555



3556




3557



3558



3559



3560



3561



3562



3563



3564



3565



3566



3567



3568



3569



3570



3571



3572



3573



3574



3575



3576



3577



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3578



3579



3580



3581



3582



3583



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นคอนกรีต

3584



3585



3586



3587



3588



3589



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นกระเบื้อง

3590



3591



3592



3593



3594



3595



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นกระเบื้อง

3596



3597



3598



3599



3600



3601



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นกระเบื้อง

3602



3603



3604



3605



3606



3607



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นกระเบื้อง

3608



3609



3610



3611



3612



3613



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นกระเบื้อง

3614



3615



3616



3617



3618



3619



สภาพทั่วไป และรอยแตกร้าวบริเวณพื้นกระเบื้อง

3620



3621



3622



สภาพทั่วไปบริเวณพื้นที่เก็บขยะ

3623



3624



3625



3626



3627



3628



อาคารชั้นเดียว

สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3629



3630



3631



3632



3633



3634



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3635



3636



3637



3638



3639



3640



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3641



3642



3643



3644



3645



3646



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3647



3648



3649



3650



3651



3652




สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3653



3654



3655



3656



3657



3658



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3659



3660



3661



3662



3663



3664



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3665



3666



3667



3668



3669



3670



สภาพทั่วไปภายนอกด้านขวา

3671



3672



3673



3674



3675



3676



สภาพทั่วไปภายนอกด้านขวา

3677



3678



3679



3680



3681



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย

3682



3683



3684



3685



3686



3687



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย

3688



3689



3690



3691



3692



3693



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย

3694



3695



3696



3697



3698



3699



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย

3700



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง

3701



3702



3703



3704



3705



3706



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง

3707



3708



3709



3710



3711



3712



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง

3713



ที่พักพนักงาน และห้องน้ำ

สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3714



3715



3716



3717



3718



3719



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3720



3721



3722



3723



3724



3725



สภาพทั่วไปภายนอกด้านขวา

3726



3727



3728



3729



3730



3731



สภาพทั่วไปภายนอกด้านขวา

3732




3733



3734



3735



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง

3736



3737



3738



3739



3740



3741



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง

3742



3743



3744



3745



3746



3747



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง

3748



3749



3750



3751



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3752



3753



3754



3755



3756



3757



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3758



3759



3760



3761



3762



3763



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3764



3765




3766




3767



3768



3769



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3770



3771



3772



3773



3774



3775



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ


3776



3777



3778



3779



3780



3781



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3782



3783



3784



3785



3786



3787



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3789



3791



3793



3795



3797



3799




สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3801



3803



3805



3807



3809



3811



สภาพทั่วไปบริเวณห้องน้ำ

3812



3813



3814



3815



3816

