

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- เรื่องทั่วไปการปฏิบัติตามมาตรการ
- คุณภาพอากาศ
- คุณภาพน้ำ
- ของเสียในสถานะของเหลวและของแข็ง
- ระดับเสียง
- การคมนาคม
- การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม
- สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- พื้นที่สีเขียว



ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. เรื่องทั่วไปการปฏิบัติตามมาตรการ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิวของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดทำโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- การดำเนินงานของโครงการในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1) ฉบับเดือนธันวาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 6)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>ภาคผนวกที่ 6</p>
	- เมื่อผลการตรวจสอบได้แสดงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด หากผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการจะทำการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว	- ไม่พบปัญหา	-
	- หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจะแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. เรื่องทั่วไปการปฏิบัติตามมาตรการ (ต่อ)	- บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดหาหน่วยงานกลางคือ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสัลติ้ง 1992 จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโครงการตามมาตรการกำหนด และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานอนุญาตเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) ซึ่งรายงาน ครั้งที่ 2/2566 ได้จัดส่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 (ภาคผนวกที่ 7)	- ไม่พบปัญหา	 ภาคผนวกที่ 7
	- ในกรณีที่ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิวที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับรองแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับรองแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1) ผ่านการพิจารณาตามหนังสือเลขที่ อก.5103.3.1/4001 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (ภาคผนวกที่ 6)	- ไม่พบปัญหา	 ภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
1. เรื่องทั่วไปการปฏิบัติตามมาตรการ (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ				
	- หากโครงการไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการทบทวนข้อมูลของผลกระทบและมาตรการเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้รับความเห็นชอบในเดือนธันวาคม 2565 เริ่มดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาในเดือนเมษายน 2566 ดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคา แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 และทดสอบระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2567 โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นมาได้เปิดใช้งานระบบ (ภาคผนวกที่ 6)	- ไม่พบปัญหา	<div><p>ภาคผนวกที่ 6</p></div>




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ	<div>- ควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย ไม่ให้มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการดังนี้</div> <div>(1) Pickle Line Fume Stack PKL (S1)</div> <div>HCL ไม่เกิน 15 mg/Nm³ หรือ 0.06 g/s</div> <div>(2) Cold Mill Stack CRM (S2)</div> <div>TSP ไม่เกิน 15 mg/Nm³ หรือ 0.50 g/s</div> <div>(3) Alkali Cleaning Stack MCL1 (S3)</div> <div>NaOH ไม่เกิน 10 mg/Nm³ หรือ 0.02 g/s</div> <div>(4) Furnace Stack MCL 1 (S4)</div> <div>NO_x ไม่เกิน 77 mg/Nm³ หรือ 0.33 g/s</div> <div>CO ไม่เกิน 350 mg/Nm³ หรือ 1.49 g/s</div> <div>TSP ไม่เกิน 20 mg/Nm³ หรือ 0.09 g/s</div> <div>(5) Passivation Stack MCL 1 (S5)</div> <div>NO_x ไม่เกิน 25 mg/Nm³ หรือ 0.05 g/s</div> <div>Chromic Acid ไม่เกิน 0.01 mg/Nm³ หรือ 0.00002 g/s</div> <div>Phosphoric Acid ไม่เกิน 0.01 mg/Nm³ หรือ 0.00002 g/s</div> <div>(6) Inline Painting Stack MCL 1 (S6)</div> <div>NO_x ไม่เกิน 50 mg/Nm³ หรือ 0.17 g/s</div> <div>Formaldehyde ไม่เกิน 2.5 mg/Nm³ หรือ 0.008 g/s</div> <div>(7) Alkali Cleaning Stack MCL 2 (S7)</div> <div>NaOH ไม่เกิน 10 mg/Nm³ หรือ 0.04 g/s</div> <div>(8) Furnace Stack MCL 2 (S8)</div> <div>NO_x ไม่เกิน 95 mg/Nm³ หรือ 0.70 g/s</div> <div>CO ไม่เกิน 350 mg/Nm³ หรือ 2.56 g/s</div> <div>TSP ไม่เกิน 20 mg/Nm³ หรือ 0.15 g/s</div>	- ปล่องระบายอากาศ	- โครงการได้มีการควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย ไม่ให้มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยได้ว่าจ้าง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง ผลการตรวจวัดในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกปล่องที่ดำเนินการตรวจวัด (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <div>ภาคผนวกที่ 1</div>



ตารางที่ 21 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)




ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(9) Passivation & Resin Combine Stack MCL 2 (S9) <div>NO_x ไม่เกิน 25 mg/Nm³ หรือ 0.16 g/s Chromic Acid ไม่เกิน 0.01 mg/Nm³ หรือ 0.00007 g/s Phosphoric Acid ไม่เกิน 0.01 mg/Nm³ หรือ 0.00007 g/s</div> (10) Passivation Stack MCL 2 (S10) <div>NO_x ไม่เกิน 7 mg/Nm³ หรือ 0.02 g/s</div> (11) Alkali Cleaning Stack CPL (S11) <div>KOH ไม่เกิน 2 mg/Nm³ หรือ 0.0043 g/s</div> (12) ROPT Oven Stack CLP (S12) <div>NO_x ไม่เกิน 50 mg/Nm³ หรือ 0.06 g/s CO ไม่เกิน 100 mg/Nm³ หรือ 0.13 g/s Cr ไม่เกิน 1 mg/Nm³ หรือ 0.0013 g/s</div> (13) RTO Stack CPL (S13) <div>NO_x ไม่เกิน 25 mg/Nm³ หรือ 0.42 g/s CO ไม่เกิน 300 mg/Nm³ หรือ 4.98 g/s Xylene ไม่เกิน 70 mg/Nm³ หรือ 1.16 g/s Toluene ไม่เกิน 5 mg/Nm³ หรือ 0.08 g/s</div> (14) WWTP Sludge Dryer (S14) <div>NO_x ไม่เกิน 15 mg/Nm³ หรือ 0.03 g/s CO ไม่เกิน 119 mg/Nm³ หรือ 0.26 g/s TSP ไม่เกิน 200 mg/Nm³ หรือ 0.44 g/s</div> (15)Cleaning Fume Exhaust Scrubber Stack MCL3 (S15) <div>NaOH ไม่เกิน 10 mg/Nm³ หรือ 0.065 g/s</div> (16) Furnace Stack MCL3 (S16) <div>NO_x ไม่เกิน 160 mg/Nm³ หรือ 0.422 g/s TSP ไม่เกิน 30 mg/Nm³ หรือ 0.079 g/s CO ไม่เกิน 350 mg/Nm³ หรือ 0.924 g/s</div>				<div></div> <p>ภาคผนวกที่ 1</p>

ภาคผนวกที่ 1




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(17) Oven Stack MCL3 (S17) NO _x ไม่เกิน 45 mg/Nm ³ หรือ 0.023 g/s CO ไม่เกิน 350 mg/Nm ³ หรือ 0.175 g/s Chromic Acid ไม่เกิน 0.01 mg/Nm ³ หรือ 0.000005 g/s (18) Painting Stack MCL3 (RTO) (S18) NO _x ไม่เกิน 20 mg/Nm ³ หรือ 0.20 g/s CO ไม่เกิน 350 mg/Nm ³ หรือ 3.00 g/s Xylene ไม่เกิน 70 mg/Nm ³ หรือ 0.70 g/s Toluene ไม่เกิน 5 mg/Nm ³ หรือ 0.05 g/s				
	- โครงการจะต้องตรวจสอบระบบดูดอากาศท่อ ซึ่งรวบรวมอากาศเสียจากกระบวนการผลิตส่งเข้าระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	- Cold Mill Stack CRM	- ปฏิบัติตามมาตรการโดยโครงการทำการตรวจสอบระบบดูดอากาศของท่อตามแผนการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) (ภาคผนวกที่ 9) ซึ่งรวบรวมอากาศเสียจากกระบวนการผลิตส่งเข้าระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ในช่วง ม.ค.-มิ.ย. 67 ไม่พบความผิดปกติของระบบดูดอากาศ	- ไม่พบปัญหา	 ภาคผนวกที่ 9
	- โครงการจะต้องตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลสารอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง	- ระบบควบคุมมลสารของโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็น ได้แก่ Scrubber of Pickle line และ Mist Eliminator	- ปฏิบัติตามมาตรการโดยโครงการทำการตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลสารอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ทั้งนี้ในช่วง ม.ค.-มิ.ย. 67 ไม่พบความผิดปกติของระบบควบคุมมลสาร และผลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในปล่องระบายมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกประการ (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา	 ภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ตรวจสอบระบบดูดอากาศ ซึ่งรวมถึงอากาศเสียจากขั้นตอนการเคลือบสีบริเวณสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโลหะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ระบบดูดอากาศบริเวณขั้นตอนการเคลือบสีในสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโลหะ	- โครงการมีการตรวจสอบระบบดูดอากาศในบริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการตรวจสอบตามแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) (ภาคผนวกที่ 9)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <div>ภาคผนวกที่ 9</div>
	- ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ Sludge Dryer	- ระบบ Sludge dryer	- โครงการได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ Sludge dryer (รูปที่ 2.1)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <div>รูปที่ 2.1 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ</div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- จัดให้มีเตาเผา RTO เพื่อเผาไอระเหยของตัวทำละลายในขั้นตอนการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี	- ภายในพื้นที่ส่วนการผลิตสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี (CPL)	- โครงการจัดให้มีเตาเผา RTO (รูปที่ 2.2) เพื่อเผาไอระเหยของตัวทำละลายในขั้นตอนการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี	- ไม่พบปัญหา	<div><p>รูปที่ 2.2 เตาเผา RTO</p></div>
	- โครงการได้กำหนดให้มีแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (preventive maintenance) สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (preventive maintenance) (ภาคผนวกที่ 9) สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศเรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหา	<div><p>ภาคผนวกที่ 9</p></div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ จะต้องดำเนินการและควบคุมโดยผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ หรือผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 1 คน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 1 คน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 คน และผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2 คน โดยได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 10)	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 10</p>
	- จัดให้มีบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 เพื่อการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 เพื่อการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ (ภาคผนวกที่ 10)	- ไม่พบปัญหา	
3. คุณภาพน้ำ	- จัดเตรียมถังเก็บน้ำประปาเพิ่มเติมขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 1,933.3 ลูกบาศก์เมตร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำประปาที่สามารถเก็บน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 1,933.3 ลูกบาศก์เมตร ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.3)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 2.3 ถังเก็บน้ำประปา 1,933.3 ลูกบาศก์เมตร</p>
	- จัดให้มีบ่อรับน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ น้ำเสียจากกระบวนการผลิต น้ำล้างทำความสะอาด และน้ำรั่วไหลจากส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิต ส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ภายในพื้นที่ส่วนการผลิต	- โครงการได้จัดให้มีบ่อรวบรวมน้ำเสียขนาด 150 ลบ.ม.จำนวน 2 บ่อ (รูปที่ 2.4) เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดประจำตลอด 24 ชั่วโมง	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 2.4 บ่อรวบรวมน้ำเสียโครงการ (ขนาด 150 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ) (T001, T002)</p>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำล้างทำความสะอาดและน้ำรั่วไหลจากส่วนต่างๆ และน้ำระบายทิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็น (Blow Down) จากขั้นตอนการเคลือบสีบนสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโลหะและส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ภายในพื้นที่ส่วนการผลิตบริเวณขั้นตอนการเคลือบสีในสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโลหะ (MCL 1)	- โครงการจัดให้มีระบบรวบรวมน้ำล้างทำความสะอาด และน้ำรั่วไหลจากส่วนต่างๆ และน้ำระบายทิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็น (Blow Down) จากขั้นตอนการเคลือบสี บนสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโลหะและส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ไม่พบปัญหา	-
	- ควบคุมคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดก่อนระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์น้ำเสียที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">SS < 200 มิลลิกรัมต่อลิตรCr³⁺ < 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตรCr⁶⁺ < 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตรGrease & Oil < 10 มิลลิกรัมต่อลิตรpH 5.5-9.0Fe (soluble) < 10 มิลลิกรัมต่อลิตรZn < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตรAl < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการได้ทำการควบคุมคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านการบำบัด ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์น้ำเสียที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นประจำทุกเดือน ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำเสียที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)	- ไม่พบปัญหา	บทที่ 3

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)



บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- นำน้ำระบายทิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็นและน้ำล้างย้อนเข้ารับการบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการได้รวบรวมน้ำระบายทิ้ง จากระบบน้ำหล่อเย็นและน้ำล้างย้อนเข้ารับการบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหา	-
	- รวบรวมน้ำที่ใช้ดับเพลิงในกรณีเพลิงไหม้และน้ำฝนปนเปื้อนเข้ารับการบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการได้จัดให้มี gate (รูปที่ 2.5) บริเวณรางระบายน้ำ เพื่อกั้นน้ำในกรณีพบน้ำฝนมีการปนเปื้อน รวมถึงน้ำที่ใช้ดับเพลิงในกรณีเพลิงไหม้เพื่อไม่ให้น้ำดังกล่าวไหลออกนอกโครงการ แล้วทำการสูบน้ำกลับเข้าบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ไม่พบปัญหา	<div>   </div> <div>รูปที่ 2.5 ระบบระบายน้ำฝนผ่านรางระบายน้ำแบบเปิดออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ</div>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งประกอบไปด้วยระบบแยกไขมันและน้ำมันระบบ DAF บ่อ Reduction Tank บ่อปรับสภาพ ระบบทรายกรอง บ่อดกตะกอน ระบบเครื่องกรองอัด และเครื่องอบแห้งกากตะกอน	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วยระบบแยกไขมันและน้ำมัน บ่อ Reduction Tank บ่อแยกคราบน้ำมัน บ่อปรับสภาพ บ่อดกตะกอน ระบบ DAF และระบบทรายกรอง ตามที่มาตรการกำหนด (รูปที่ 2.6) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>ระบบแยกไขมัน และน้ำมัน</div> </div> <div>  <div> <div>บ่อ Reduction Tank</div> <div>รูปที่ 2.6 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ</div> </div> </div>




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)					<div><p>ระบบ DAF และบ่อดกตะกอน</p></div> <div><p>ระบบทรายกรอง</p></div> <p>รูปที่ 2.6 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ (ต่อ)</p>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)



บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วแต่ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน กลับเข้าสู่บ่อรับน้ำเสีย (T001) และบ่อรับน้ำเสียสำรอง (T002) ของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับการบำบัดใหม่	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- หากโครงการพบว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โครงการจะนำน้ำเสียดังกล่าวกลับเข้าสู่บ่อรับน้ำเสีย (T001 หรือ T1A) และบ่อรับน้ำเสียสำรอง (T002 หรือ T1B) ของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรับการบำบัดใหม่ (รูปที่ 2.7) ปัจจุบันยังไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.7 บ่อรับน้ำเสีย (T001 หรือ T1A) และบ่อรับน้ำเสียสำรอง (T002 หรือ T1B)</div>
	- จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 161 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ ไว้รองรับน้ำทิ้งหลังผ่านระบบน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งเข้าบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) ขนาดประมาณ 1,830 ลูกบาศก์เมตร และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ ต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งขนาด 161 ลบ.ม.จำนวน 2 บ่อ (รูปที่ 2.8) ตามมาตรการกำหนดเพื่อรับน้ำเสียหลังผ่าน การบำบัดก่อนส่งเข้าบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) ขนาดประมาณ 1,830 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2.9) และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ ต่อไป	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.8 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ขนาด 161 ลบ.ม. (จำนวน 2 บ่อ)</div>  <div>รูปที่ 2.9 บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)</div>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)




บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (pH , TDS) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนรวบรวมไปยังบ่อบำบัดน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (pH และ TDS) (รูปที่ 2.10) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนรวบรวมไปยังบ่อบำบัดน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.10 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ</div>
	- โครงการได้จัดเตรียมให้มีบ่อบำบัดน้ำฉุกเฉิน (Emergency Pond) 1 บ่อ ขนาดประมาณ 1,830 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่ยอมให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคม ฯ เพื่อเก็บพักและนำกลับไปปรับการบำบัดใหม่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการได้จัดเตรียมให้มีบ่อบำบัดน้ำฉุกเฉิน 1 บ่อ ขนาดประมาณ 1,830 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2.11) เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่ยอมให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคม ฯ เพื่อเก็บพักและนำกลับไปปรับการบำบัดใหม่	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.11 บ่อบำบัดน้ำฉุกเฉิน ขนาด 1,830 ลบ.ม. (จำนวน 1 บ่อ)</div>
	- รวบรวมน้ำเสียจากสำนักงานส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณบ่อบำบัดตรวจสอบ (Monitor Pit) ก่อนจะส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคม ฯ ต่อไป	- ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคม ฯ	- โครงการได้รวบรวมน้ำเสียจากอาคารสำนักงานส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) เพื่อบำบัดเบื้องต้น ก่อนส่งไปบำบัดอีกครั้งที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (รูปที่ 2.12) และได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณบ่อบำบัดตรวจสอบ (Monitor Pit) พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ก่อนส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคม ฯ	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.12 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ</div>
	- การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่มีการใช้สารเคมีผสมในการทำความสะอาด	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์	- หากมีการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการจะไม่ใช้น้ำที่ผสมสารเคมีในการทำความสะอาด	- ไม่พบปัญหา	-


ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย	- โครงการต้องเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ในการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต	- กระบวนการผลิตของโครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการได้ติดตั้งเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณในการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ให้มีปริมาณน้อยที่สุด (ภาคผนวกที่ 11)	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>ภาคผนวกที่ 11</div> </div>
	- โครงการต้องเก็บกากของเสียในถังขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิดและป้ายปิดชื่อให้ชัดเจน เพื่อนำไปเก็บในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเก็บกากของเสียในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด และมีการติดสติ๊กเกอร์ตามรายการประเภทของเสีย วันที่ และแผนกที่ทิ้งของเสีย (รูปที่ 2.13) และจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บกากของเสีย เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ตามที่กฎหมายกำหนด คือกักเก็บของเสียไม่เกิน 90 วัน (รูปที่ 2.14)	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>รูปที่ 2.13 ถังเก็บกากของเสียขนาด 200 ลิตร</div>  <div>รูปที่ 2.14 พื้นที่เก็บกากของเสียภายในโครงการ</div> </div>




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- กำหนดให้โครงการจัดส่งกากของเสียที่มี ความเป็นพิษไปทำลายยังหน่วยงาน/บริษัท ที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดกากของเสียจาก ทางราชการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแจ้งขออนุญาตนำกาก อุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน (ภาคผนวกที่ 12) และส่งกำจัดยังบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ราชการ	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>ภาคผนวกที่ 12</p>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- รวบรวมขยะจากกิจกรรมของคนงานในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและจัดส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการรวบรวมขยะในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด (รูปที่ 2.15) และแยกประเภทของขยะเป็น 4 ประเภท คือ 1. สีเหลือง ขยะทั่วไป 2. สีเขียว ขยะรีไซเคิล 3. สีแดง ขยะอันตราย 4. สีเทา ขยะปนเปื้อนน้ำมัน โดยขยะทั่วไปโครงการส่งกำจัดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 2.15 ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
	- จัดให้มีระบบ Sludge dryer เพื่อในการอบแห้งกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีระบบ Sludge dryer จำนวน 2 ชุด เพื่อในการอบแห้งกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รูปที่ 2.16)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 2.16 ระบบ Sludge dryer
	- เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ใสในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ใสในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิดและสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนจะส่งไปกำจัดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด (รูปที่ 2.15)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 2.15 ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไป Recycle หรือส่งกำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ (ภาคผนวกที่ 14)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>ภาคผนวกที่ 14</p>
	(1) ของเสียจากกระบวนการผลิต 1) โรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็น - เศษเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบโลหะ (Uncoated Steel Scrap) โครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการโดยเศษเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบโลหะ (Uncoated Steel Scrap) โครงการจะรวบรวมไว้ในถัง (รูปที่ 2.17) ก่อนส่งไปยัง บริษัท อีดา กา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>รูปที่ 2.17 Uncoated Steel Scrap (โรงรีดเย็น)</p>
	- กรดใช้แล้ว (Spent Acid) โครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการโดยกรดใช้แล้ว (Spent acid) โครงการจะรวบรวมไว้ในถังที่อยู่ในอาคาร (รูปที่ 2.18) ก่อนติดต่อบริษัท เอเชียนเคมีคัล จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>รูปที่ 2.18 อาคารเก็บถังกรดใช้แล้ว Spent acid</p>
	2) โรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว - เศษเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบโลหะ (Uncoated Steel Scrap) โครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการเศษเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบโลหะ (Uncoated Steel Scrap) โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนส่งไปยังบริษัท อีดา กา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง (รูปที่ 2.19)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>รูปที่ 2.19 Coated Steel Scrap (โรงเคลือบโลหะ)</p>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- เศษเหล็กที่ผ่านการเคลือบโลหะ (Zn/Al Metal Coated Steel Scrap) โครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน กระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการเศษเหล็กที่ผ่านการเคลือบ โลหะ (Zn/Al Metal Coated Steel Scrap) (รูปที่ 2.20) โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนส่งไปยังบริษัท ฮิดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการ หลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.20 Coated Steel Scrap (โรงเคลือบผิว)</div>
	- เศษเหล็กที่ผ่านการเคลือบสี (Paint Coated Scrap) โครงการจะรวบรวมไว้ในถังก่อนส่งไปยัง หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการ หลอมกลับมาใช้ใหม่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการเศษเหล็กที่ผ่านการเคลือบสี (Paint Coated Scrap) โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในถังก่อนส่งไป ยังบริษัท ฮิดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งได้รับ อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน กระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่ (รูปที่ 2.20)	- ไม่พบปัญหา	-
	- เศษสังกะสี/อลูมิเนียม (Zinc / Aluminum Dross) โครงการจะรวบรวมไว้ในอาคารส่วนการผลิตก่อน ส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการเศษสังกะสี/อลูมิเนียม (Zinc/ Aluminum Dross) โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในอาคารส่วน การผลิต ก่อนส่งไปยังบริษัท นวัตกรรม พานิชย์ จำกัด ซึ่งได้รับ อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน กระบวนการหลอมกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ไม่พบปัญหา	-
	- เศษผ้าที่มีการปนเปื้อน โครงการจะรวบรวมไว้ใน ถังขนาด 200 ลิตร ปิดผนึกก่อนติดต่อให้หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป กำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการเศษผ้าที่มีการปนเปื้อน โดยจะรวบรวม ไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ปิดผนึกก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป (รูปที่ 2.13)	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.13 ถังเก็บของเสียขนาด 200 ลิตร</div>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)




บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)




ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- สี/ตัวทำละลาย โครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อีกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการสี/ตัวทำละลาย โดยโครงการจะ รวบรวมไว้ในถัง ก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง	- ไม่พบปัญหา	-
	- น้ำมัน/ไขมัน โครงการจะรวบรวมไว้ในถัง ก่อนส่ง ติดต่อผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงผสม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการน้ำมัน/ไขมัน โดยโครงการจะ รวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร (รูปที่ 2.13) ก่อนติดต่อ ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไป ทำเชื้อเพลิงผสม	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.13 ถังเก็บของเสียขนาด 200 ลิตร</div>
	- กากตะกอน (Sludge) จากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะรวบรวมไว้ในกระบะ (Lugger) ก่อน ติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการกากตะกอน (Sludge) จากระบบ บำบัดน้ำเสีย โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในกระบะ (Luger) (รูปที่ 2.21) ก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.21 กระบะ รวบรวมกากตะกอน จากระบบบำบัดน้ำเสีย</div>
	- คราบน้ำมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะ รวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ปิดผนึกก่อนติดต่อ ให้หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการคราบน้ำมันจากระบบบำบัด น้ำเสีย โครงการจะรวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร (รูปที่ 2.13) ปิดผนึกก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- Synthetic Rubber โครงการจะรวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ปิดผนึกก่อนติดต่อหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการ Synthetic Rubber โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ปิดผนึกก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา	  รูปที่ 2.22 บริเวณรวบรวมของเสีย
	- กากตะกอนจากการเจียร (Roll Grinding Sludge) โครงการจะรวบรวมไว้ในกระบะ (Lugger) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการกากตะกอนจากการเจียร (Roll Grinding Sludge) โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในกระบะ (Lugger) ก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา	
	- กระดาษกรองปนเปื้อน (Coolant Contaminated Paper Filter) โครงการจะรวบรวมไว้ในกระบะ (Lugger) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการกระดาษกรองปนเปื้อน (Coolant Contaminated Paper Filter) โดยโครงการจะรวบรวมไว้ในกระบะ (Lugger) ก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป (รูปที่ 2.22)	- ไม่พบปัญหา	
	3) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ - แผงเซลล์เกิดจากการชำรุดเสียหายหรือแผงเซลล์เสื่อมสภาพ (25 ปี) กรณีที่อยู่ในระยะประกันต้องส่งคืนให้ผู้ผลิตทั้งหมดและหากกรณีที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกันหรือหมดอายุการใช้งานโครงการต้องส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์	- ปัจจุบันยังไม่พบแผงเซลล์ที่มีความชำรุดเสียหาย หากพบแผงเซลล์ชำรุดเสียหายผู้รับเหมาจะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด	- ไม่พบปัญหา	-
	(2) ของเสียจากอาคารสำนักงาน - จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตรายจากสำนักงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตรายจากสำนักงาน (รูปที่ 2.23)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 2.23 ถังขยะรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภท





ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
4. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- ขยะทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เศษกระดาษและพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ซ้ำได้ เนื่องจากการปนเปื้อนอาหาร โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะซึ่งจะนำไปวางบริเวณต่างๆ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่มารับไปกำจัดต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีถังขยะสีเหลือง เพื่อรองรับขยะทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เศษกระดาษและพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ซ้ำได้ (รูปที่ 2.23) โดยวางไว้บริเวณอาคารต่างๆ และติดต่อให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดรับไปกำจัดทุกสัปดาห์	ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 2.23 ถังขยะรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภท</p>  <p>ภาคผนวกที่ 12</p>
	- ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก เป็นต้น โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับขยะรีไซเคิลวางอยู่บริเวณอาคารต่างๆ เพื่อรวบรวมและคัดแยกอีกครั้ง ก่อนติดต่อให้ ผู้รับซื้อมารับเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีถังขยะสีเขียว เพื่อรองรับขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก เป็นต้น (รูปที่ 2.23) โดยวางอยู่บริเวณอาคารต่างๆ เพื่อรวบรวมและคัดแยกอีกครั้ง และติดต่อให้ผู้รับซื้อ บริษัท รวมเศษ จำกัด มารับเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป	ไม่พบปัญหา	
	- ขยะอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ สายไฟฟ้า และหมึกพิมพ์ เป็นต้น โดยโครงการกำหนดให้มีการคัดแยกขยะอันตรายตั้งแต่แหล่งกำเนิดอย่างชัดเจน จากนั้นจะรวบรวมไปเก็บไว้ในอาคารจนมีปริมาณมากพอ จึงติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีถังขยะสีแดง (รูปที่ 2.23) เพื่อรองรับขยะอันตรายจากอาคารต่างๆ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพสายไฟฟ้า และหมึกพิมพ์ เป็นต้น และรวบรวม ก่อนติดต่อให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป (ภาคผนวกที่ 12)	ไม่พบปัญหา	
5. ระดับเสียง	- ตรวจวัดระดับเสียงรอบแหล่งกำเนิดเสียงที่ระดับเสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล (เอ) เพื่อจัดทำเส้นแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) รอบแหล่งกำเนิด เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะเข้าไปปฏิบัติงาน	- ภายในอาคารโรงงาน	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดเสียงในบริเวณที่มีระดับเสียงสูงกว่า 80 dB(A) เป็นประจำทุก 3 เดือน และได้จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่โรงงานทั้งหมด ครั้งล่าสุดในวันที่ 4 ก.ค. และ 20 พ.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 15) พร้อมทั้ง จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินและกำหนดนโยบายให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานทุกครั้ง	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 15</p>




ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)




บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. ระดับเสียง (ต่อ)	<div> <div>-</div> <div>จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สามารถป้องกันอันตรายจากเสียงดังแก่คนงาน</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ภายในอาคารโรงงาน</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู และปลั๊กอุดหู ที่สามารถป้องกันอันตรายจากเสียงดังให้แก่พนักงาน (รูปที่ 2.24)</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ไม่พบปัญหา</div> </div>	<div> <div>การอ้างอิง</div> <div>     </div> <div>รูปที่ 2.24 พนักงานสวมใส่ที่ครอบหู/ที่อุดหู</div> </div>

ตารางที่ 21 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. ระดับเสียง (ต่อ)	- จัดให้มีสัญลักษณ์/ป้ายเตือนแสดงบริเวณที่มีระดับเสียงดังกว่า 80 เดซิเบล (เอ) และกำหนดให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวสวมอุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งเครื่องจักรหลักภายในอาคาร ซึ่งเป็นอาคารปิด และพนักงานจะปฏิบัติงานในห้องควบคุม และโครงการได้จัดให้มีสัญลักษณ์/ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในบริเวณที่มีระดับเสียงดังกว่า 80 dB(A) (รูปที่ 2.25) และกำหนดให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงาน ในบริเวณดังกล่าว ต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (รูปที่ 2.24) โดยโครงการได้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่มีเสียงดังเป็นประจำทุกปี	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 2.24 พนักงานสวมใส่ที่ครอบหูที่อุดหู</p>   <p>รูปที่ 2.25 ป้ายเตือนพื้นที่ที่มีเสียงดัง</p>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
5. ระดับเสียง (ต่อ)	- จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) การบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบลเอ	- พื้นที่โครงการที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ)	- โครงการจัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) การบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) (ภาคผนวกที่ 16)	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 16</p>  <p>รูปที่ 2.26 การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย</p>  <p>ภาคผนวกที่ 1</p>
	- อบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่ได้รับจากการสัมผัสเสียงดัง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่ได้รับจากการสัมผัสเสียงดัง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างเคร่งครัด (รูปที่ 2.26)	- ไม่พบปัญหา	
	- กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชั่วโมง) ที่มั่วโครงการให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ	- ริมรั้วโครงการ	- โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชั่วโมง) ที่ริมรั้วโครงการ ผลการติดตามตรวจวัดมีค่า 52.0 - 65.0 เดซิเบล (เอ) ตรวจวัดวันที่ 26 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ภาคผนวก ที่ 1)	- ไม่พบปัญหา	

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)





บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. การคมนาคม	<div> <div>-</div> <div> กวดขันให้พนักงานขับรถ และปฏิบัติตามกฎจราจร และข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเฉพาะของโครงการ </div> </div>	<div> <div>-</div> <div> บริเวณภายในและ นอกพื้นที่โครงการ </div> </div>	<div> <div>-</div> <div> โครงการได้กำหนดกฎจราจรแบบเดินรถทางเดียว และติดตั้งป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ เช่น กำหนดความเร็วรถภายในโครงการไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (รูปที่ 2.27) สำหรับบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน หรือบริเวณลานจอดรถ รวมถึงกำหนดแบบช่องทางการจราจร สำหรับการขับรถเข้าภายในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 17) </div> </div>	<div> <div>-</div> <div> ไม่พบปัญหา </div> </div>	<div> <div>การอ้างอิง</div> <div>     <div>รูปที่ 2.27 ป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ</div>  <div>ภาคผนวกที่ 17</div> </div> </div>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)





บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
6. การคมนาคม (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ	- บริเวณทางเข้าออกโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง (รูปที่ 2.28)	- ไม่พบปัญหา	<div>   </div> <div>รูปที่ 2.28 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ</div>
	- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นที่ผิวจราจร	- เส้นทางจราจร	- โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นที่ผิวจราจร (รูปที่ 2.29) โดยกำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องชั่งน้ำหนักให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมาย ก่อนออกนอกโครงการ	- ไม่พบปัญหา	<div>   </div> <div>รูปที่ 2.29 ระบบควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก</div>
	- งดการขนส่งวัตถุอันตราย เภสัชภัณฑ์ และของเสีย ในช่วงเวลาด่วน (เวลา 07:00-08:00 น. และ 17:00-18:00 น.) บริเวณเส้นทางจราจรที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน	- เส้นทางจราจรที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน	- โครงการไม่ได้ทำการขนส่งวัตถุอันตราย เภสัชภัณฑ์ และของเสีย ในช่วงเวลาด่วนบริเวณเส้นทางจราจรที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน	- ไม่พบปัญหา	-

ตารางที่ 2.1


สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำฝนและน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่ที่ไม่ปนเปื้อน เช่น น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่หลังคาของอาคาร เป็นต้น จะถูกระบายลงสู่บ่อน้ำ (V-ditch) ขนาด 19,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคม ฯ ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดการน้ำฝนและน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่ที่ไม่ปนเปื้อน เช่น น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่หลังคาของอาคาร เป็นต้น จะถูกระบายลงสู่บ่อน้ำ (V-ditch) ขนาด 19,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคม ฯ ต่อไป (รูปที่ 2.30)	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.30 บ่อน้ำ (V-ditch)</div>
	- จัดให้มีบ่อน้ำฝนขนาดไม่น้อยกว่า 32,671 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจัดการปริมาณน้ำฝนที่ต้องหน่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง ได้ทั้งหมด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีบ่อน้ำฝนขนาดไม่น้อยกว่า 32,671 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจัดการปริมาณน้ำฝนที่ต้องหน่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง ได้ทั้งหมดตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.31) (ภาคผนวกที่ 41)	- ภาคผนวกที่	  <div>รูปที่ 2.31 บ่อน้ำฝน</div>  <div>ภาคผนวกที่ 41</div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)





ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
8. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	- น้ำฝนที่อาบปนเปื้อนจากลานคอนกรีตสำหรับเก็บ ถังเปล่าปนเปื้อนในระยะเวลา 15 นาทีแรก จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อพัก (sump pit) ก่อนสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ลานคอนกรีตสำหรับเก็บถังเปล่าปนเปื้อน	- โครงการมีการจัดการน้ำฝนที่อาบปนเปื้อนจากลานคอนกรีตสำหรับเก็บถังเปล่าปนเปื้อนในระยะเวลา 15 นาทีแรก จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อพัก (Sump pit) (รูปที่ 2.32) ก่อนสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.32 บ่อพักน้ำ (Sump pit)</div>
	- พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของโครงการให้มากที่สุด	- ชุมชนข้างเคียงที่ตั้งโครงการ	- โครงการได้พิจารณาจ้างพนักงานที่อยู่ในจังหวัดระยอง (แรงงานท้องถิ่น) ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก โดยปัจจุบันโครงการมีพนักงานทั้งหมด 360 คน เป็นพนักงานที่อยู่ในเขตจังหวัดระยอง 140 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ของพนักงานทั้งหมด (ภาคผนวกที่ 18)	- ไม่พบปัญหา	<div>จำนวนพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดระยอง</div>  <div>ภาคผนวกที่ 18</div>
	- จัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน (ดังรูปที่1)	- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ	- โครงการได้มีการจัดทำขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน (ภาคผนวกที่ 19) เรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหา	 <div>ภาคผนวกที่ 19</div>

ตารางที่ 2.1




สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด








ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
8. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<div> <div>- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานเป็นประจำทุกปี เช่น เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือติดประกาศข้อมูลข่าวสารของโครงการเพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และชุมชนโดยรอบได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</div> <div>- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ</div> <div>- จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดให้มีฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรอบๆโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น</div> <div>(1) แผนปฏิบัติสำหรับชุมชนที่เคยร้องเรียนโครงการ</div> <div>1) วิธีการดำเนินงาน</div> <div> <div>- ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่โครงการได้ดำเนินการผ่านมา</div> <div>- รับฟังและสอบถามเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทุก 2 เดือน</div> </div> </div>	<div> <div>- ชุมชนข้างเคียงที่ตั้งโครงการ</div> </div>	<div> <div>- บริษัทฯ ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน หรือมีข้อร้องเรียนจากชุมชน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยได้จัดทำแผนผังประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก หรือประชาชนเข้าเยี่ยมโครงการได้ พร้อมทั้งได้จัดมุมสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (รูปที่ 2.33) (ภาคผนวกที่ 20) และได้จัดทำระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการหากเกิดข้อร้องเรียนจากชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐาน (SOP) เรื่องการบริหารจัดการกรณี เกิด ข้อ ร้อง เรียน (SO-ENV-46-0007) (ภาคผนวกที่ 19) โดยได้กำหนดให้รองประธานฯ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการดำเนินการแก้ไขป้องกันข้อร้องเรียนรวมถึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</div> </div>	<div> <div>- ไม่พบปัญหา</div> </div>	<div> <div>   </div> <div>รูปที่ 2.33 มุมสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ</div> <div>  <div>ภาคผนวกที่ 20</div>  <div>ภาคผนวกที่ 19</div> </div> </div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
8. สภาพสังคม- เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>2) พื้นที่ปฏิบัติการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนที่โรงเรียนโครงการ <p>3) ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการและฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม <p>4) ระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ <p>(2) แผนปฏิบัติสำหรับชุมชนโดยรอบโครงการ</p> <p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>ทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการดำเนินการของโครงการและมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางผู้นำชุมชน เช่น เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือตีตประกาศข้อมูลข่าวสารของโครงการแต่ละแห่ง ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนข้างเคียงที่ตั้งโครงการ 	<p>- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานราชการได้ทราบถึงการดำเนินการของโครงการอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 2.34) (ภาคผนวกที่ 21) เช่น</p> <p>1. ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>โครงการได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน เป็นประจำทุกปี โดยครั้งล่าสุดในปี 2566 ได้ดำเนินการรายงานต่อหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน ในวันที่ 29 ก.ย. 66 (ภาคผนวกที่ 21)</p> <ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม • กิจกรรมความปลอดภัยภายในโรงเรียนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน • กิจกรรมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเชิงรุกร่วมกับกลุ่มเพื่อนชุมชน • โครงการได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน (ภาคผนวกที่ 21) 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา 	<p>การอ้างอิง</p>  <p>รูปที่ 2.34 การนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่อหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน ประจำปี 2566</p>   <p>ภาคผนวกที่ 21</p>



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
8. สภาพสังคม- เศรษฐกิจ (ต่อ)	<u>ทั่วไป (ต่อ)</u> <ul style="list-style-type: none">มีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม		<p>2. ด้านการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none">12 มกราคม 2567 บริจาคสิ่งของให้กับชุมชน และโรงเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ <p>3. ด้านวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none">10 เมษายน ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับการนิคมและชุมชน <p>4. ด้านสนับสนุนและบริจาคสำหรับกิจกรรมต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none">21 พฤศจิกายน 2566 และ 19 มีนาคม 2567 บริจาคเลือด ร่วมกับทาง WHA และการนิคม23 พฤศจิกายน 2566 สนับสนุนกิจกรรมลอยกระทงภายในพื้นที่ชุมชน <p>5. ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none">3 กุมภาพันธ์ 2567 ปลูกป่าชายเลน สถานที่ อ่าวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี11 พฤษภาคม 2567 สร้างคอนโดปู สถานที่ พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง <p>ทั้งนี้ โครงการจะสนับสนุนส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหากมีโอกาสมatchingที่เหมาะสม</p>		<div><div><p>CSR Activity on FY24</p><p>Event : Feb 3, 2024 Planting mangrove activity at Thung Peang Beach, Satun Province</p><p>Event : Build crab coops at Prasatkeung ngung with May 2024</p></div><div><p>CSR Activity on FY 24</p><p>Event : On 30 March, 2024 distributed the rice and necessary consumables to the local community</p><p>Event : 6 Mar 2024 distributed it to Plastic Bank in Mueangphat community to use as an materials producing in-use items for villagers</p></div><div><p>CSR Activity on FY24</p><p>Event : Blood donation with local community and ISAT 21 Nov2023 - Mar 16 2024</p><p>Event : New 22, Delivered reward to community for Kay Kha Thang Day activity</p></div><div><p>CSR Activity on FY24</p><p>Event : Support community and school of Children's Day event on 12 Jan 2024</p><p>Event : Songkran festival with all employee 3 site and local government on Apr 2024</p></div></div> <p>ภาคผนวกที่ 21</p>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
<div>9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</div> <div>9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</div>	- จัดสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้กิจกรรม 5ส. เพื่อให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	- ไม่พบปัญหา	-
	- ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานพนักงานไม่ให้เกิดรับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจิตใจ และสุขภาพอนามัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โครงการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายหลังเลิกงานในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.35) (ภาคผนวกที่ 22)	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>รูปที่ 2.35 ฟิตเนสประจำโครงการ</div> </div> <div>  <div>ภาคผนวกที่ 22</div> </div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดให้มีการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการดังนี้ (ภาคผนวกที่ 23) 1. การบริหารจัดการด้านวิศวกรรม เช่น <ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีห้องควบคุมเครื่องจักร (Control room) เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัส และป้องกันการสัมผัสโดยตรงต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ- จัดให้มีการปิดกั้นเครื่องจักร เช่น มีฝาครอบสารเคมี เพื่อป้องกันสารระเหย หรือการกระเด็นของสารเคมี- การกำหนดพื้นที่อันตราย เช่น การทำการรีดและระบบความปลอดภัย 2. การควบคุมด้านการบริหารจัดการ เช่น <ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและโรคจากการทำงาน รวมถึงความรู้เรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้น หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น- จัดให้มีการหมุนเวียนพนักงาน เพื่อลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงกับพนักงาน- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน- มีการรณรงค์นโยบายและข้อกำหนดที่ชัดเจนให้พนักงานในเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมใส่อย่างถูกต้องเหมาะสมและตลอดเวลา	- ไม่พบปัญหา	<div><p>เอกสารการประเมินความเสี่ยงด้าน อาชีวอนามัย</p><p>บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย หรือประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานในลักษณะอื่น ซึ่งได้ระบุไว้แล้ว ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p><p>1. การบริหารจัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Control)</p><p>ก. จัดให้มีห้องควบคุมเครื่องจักร (Control Room) เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัส และป้องกันการสัมผัสโดยตรงต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยการออกแบบอาคารโรงงานให้เป็น เช่น มีฝาครอบสารเคมี ปิดกั้นเครื่องจักร เป็นต้น</p><p>รูปที่ 1 Entry Control Room รูปที่ 2 Process Control Room</p><p>รูปที่ 3 Exit Control Room รูปที่ 4 ห้องควบคุมเครื่องจักร</p></div> <div><p>ข. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย และโรคจากการทำงาน รวมถึงความรู้เรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้น หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p><p>รูปที่ 5 ห้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย</p><p>รูปที่ 6 ห้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย</p><p>รูปที่ 7 ห้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย</p></div> <p>ภาคผนวกที่ 23</p>

ตารางที่ 2.1


สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานทางด้านความปลอดภัย เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานทางด้านความปลอดภัย เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด (ภาคผนวกที่ 8)	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>ภาคผนวกที่ 8</div> </div>
	- จัดให้มีการแจ้งให้พนักงานทราบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการแจ้งให้พนักงานทราบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานโดยจัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เป็นต้น (ภาคผนวกที่ 24)	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>ภาคผนวกที่ 24</div> </div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)





ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง						
9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งก่อนเริ่มงาน / เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งก่อนเริ่มงาน /เปลี่ยนงาน (ภาคผนวกที่ 25) เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ (รูปที่ 2.26)	- ไม่พบปัญหา	<div><p>รูปที่ 2.26 ภาพการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย</p><div><table><tr><td>บริษัท เอสซี แอสทีค จำกัด</td><td>เอกสาร: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</td></tr><tr><td>ชื่อ: นายสมชาย ใจดี</td><td>วันที่: 15/01/2567</td></tr><tr><td>ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม</td><td>สถานที่: โรงงานผลิตเหล็ก</td></tr></table><p>1. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง</p><p>2. ขอบเขต: ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการ</p><p>3. เนื้อหา: 3.1 ความปลอดภัยในการทำงาน 3.2 การจัดการมลพิษ 3.3 การจัดการของเสีย 3.4 การจัดการน้ำ 3.5 การจัดการอากาศ 3.6 การจัดการเสียง 3.7 การจัดการความร้อน 3.8 การจัดการไฟฟ้า 3.9 การจัดการสารเคมี 3.10 การจัดการอุบัติเหตุ 3.11 การจัดการสุขภาพ 3.12 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3.13 การจัดการสังคม 3.14 การจัดการกฎหมาย 3.15 การจัดการอื่นๆ</p><p>4. วิธีการ: 4.1 การบรรยาย 4.2 การสาธิต 4.3 การฝึกปฏิบัติ 4.4 การทดสอบ 4.5 การประเมินผล 4.6 การปรับปรุง 4.7 การติดตามผล 4.8 การรายงานผล 4.9 การเผยแพร่ผล 4.10 การประเมินผล 4.11 การปรับปรุง 4.12 การติดตามผล 4.13 การรายงานผล 4.14 การเผยแพร่ผล 4.15 การประเมินผล 4.16 การปรับปรุง 4.17 การติดตามผล 4.18 การรายงานผล 4.19 การเผยแพร่ผล 4.20 การประเมินผล 4.21 การปรับปรุง 4.22 การติดตามผล 4.23 การรายงานผล 4.24 การเผยแพร่ผล 4.25 การประเมินผล 4.26 การปรับปรุง 4.27 การติดตามผล 4.28 การรายงานผล 4.29 การเผยแพร่ผล 4.30 การประเมินผล 4.31 การปรับปรุง 4.32 การติดตามผล 4.33 การรายงานผล 4.34 การเผยแพร่ผล 4.35 การประเมินผล 4.36 การปรับปรุง 4.37 การติดตามผล 4.38 การรายงานผล 4.39 การเผยแพร่ผล 4.40 การประเมินผล 4.41 การปรับปรุง 4.42 การติดตามผล 4.43 การรายงานผล 4.44 การเผยแพร่ผล 4.45 การประเมินผล 4.46 การปรับปรุง 4.47 การติดตามผล 4.48 การรายงานผล 4.49 การเผยแพร่ผล 4.50 การประเมินผล 4.51 การปรับปรุง 4.52 การติดตามผล 4.53 การรายงานผล 4.54 การเผยแพร่ผล 4.55 การประเมินผล 4.56 การปรับปรุง 4.57 การติดตามผล 4.58 การรายงานผล 4.59 การเผยแพร่ผล 4.60 การประเมินผล 4.61 การปรับปรุง 4.62 การติดตามผล 4.63 การรายงานผล 4.64 การเผยแพร่ผล 4.65 การประเมินผล 4.66 การปรับปรุง 4.67 การติดตามผล 4.68 การรายงานผล 4.69 การเผยแพร่ผล 4.70 การประเมินผล 4.71 การปรับปรุง 4.72 การติดตามผล 4.73 การรายงานผล 4.74 การเผยแพร่ผล 4.75 การประเมินผล 4.76 การปรับปรุง 4.77 การติดตามผล 4.78 การรายงานผล 4.79 การเผยแพร่ผล 4.80 การประเมินผล 4.81 การปรับปรุง 4.82 การติดตามผล 4.83 การรายงานผล 4.84 การเผยแพร่ผล 4.85 การประเมินผล 4.86 การปรับปรุง 4.87 การติดตามผล 4.88 การรายงานผล 4.89 การเผยแพร่ผล 4.90 การประเมินผล 4.91 การปรับปรุง 4.92 การติดตามผล 4.93 การรายงานผล 4.94 การเผยแพร่ผล 4.95 การประเมินผล 4.96 การปรับปรุง 4.97 การติดตามผล 4.98 การรายงานผล 4.99 การเผยแพร่ผล 5.00 การประเมินผล</p><p>5. สรุป: สรุปผลการฝึกอบรม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p><p>6. หมายเหตุ: หมายเหตุเกี่ยวกับผลการฝึกอบรม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p></div></div>	บริษัท เอสซี แอสทีค จำกัด	เอกสาร: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ชื่อ: นายสมชาย ใจดี	วันที่: 15/01/2567	ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม	สถานที่: โรงงานผลิตเหล็ก
บริษัท เอสซี แอสทีค จำกัด	เอกสาร: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม										
ชื่อ: นายสมชาย ใจดี	วันที่: 15/01/2567										
ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม	สถานที่: โรงงานผลิตเหล็ก										

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด


ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ต้องติดสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รูปที่ 2.36)	- ไม่พบปัญหา	<div>     </div> <div>รูปที่ 2.36 ป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย</div>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)




ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- พนักงานและหัวหน้างานให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ หรือสุขอนามัย ต้องดำเนินการป้องกันหากไม่สามารถทำได้ต้องแจ้งให้โครงการทราบทันที	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้หัวหน้างานและพนักงานตรวจสอบสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ หากพบว่ามีสภาพที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขอนามัย ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น พร้อมทั้งดำเนินการป้องกันหากไม่สามารถทำได้ หัวหน้างาน หรือพนักงานจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการทราบทันที	- ไม่พบปัญหา	-
	- จัดให้มีและดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้พนักงานได้สวมใส่อย่างเพียงพอ (รูปที่ 2.37)	- ไม่พบปัญหา	<div>     </div> <div>รูปที่ 2.37 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</div>

ตารางที่ 2.1




สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด




ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)					<div>    </div> <div>รูปที่ 2.37 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ต่อ)</div>
	- จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 23)	- ไม่พบปัญหา	<div>  </div> <div>ภาคผนวกที่ 23</div>


ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	<div>- จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยครอบคลุมถึง<ul style="list-style-type: none">▪ วิธีการขนส่ง เก็บรักษา และใช้สารเคมี▪ ข้อกำหนดการทำงานในบริเวณที่มีความเสี่ยง▪ การตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน▪ การจัดการและอบรมเกี่ยวกับการใช้งานบำรุงรักษาอุปกรณ์</div>	<div>- ภายในพื้นที่โครงการ</div>	<div>- โครงการมีการจัดตั้งแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวกที่ 26) โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จำนวน 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ท่าน (ภาคผนวกที่ 8) โดยครอบคลุมถึง<ul style="list-style-type: none">• วิธีการขนส่ง เก็บรักษา และใช้สารเคมี• ข้อกำหนดการทำงานในบริเวณที่มีความเสี่ยง• การตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน• การจัดการและการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องนอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัย และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดปี 2566 ดำเนินการในวันที่ 9 พ.ย. 66 (ภาคผนวกที่ 27) ทั้งนี้ใช้อ้างอิงตามการจัดการความปลอดภัยตาม 14 Standards ซึ่งเป็นข้อกำหนดในเครือเอ็นเอส บลูสโคป</div>	<div>- ไม่พบปัญหา</div>	<div><div></div><div>ภาคผนวกที่ 26</div><div></div><div>ภาคผนวกที่ 8</div><div></div><div>ภาคผนวกที่ 27</div></div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)	- จัดทำระบบจัดการสารเคมี GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals) เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลสารเคมีแบบอิเล็กทรอนิกส์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำระบบจัดการสารเคมี GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals) (ภาคผนวกที่ 28) เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลสารเคมีแบบอิเล็กทรอนิกส์	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 28</p>
	- แยกหมวดหมู่ของสารเคมีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการทำปฏิกิริยา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการแยกหมวดหมู่ของสารเคมีโดยติดตั้งระบบ GHS (ภาคผนวกที่ 28) เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการสารเคมีตามประเภทและแผนกต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการทำปฏิกิริยา	- ไม่พบปัญหา	
	<ul style="list-style-type: none"> - การเก็บกักสารเคมีที่ใช้ในโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดให้มีคันคอนกรีตรอบพื้นที่กักเก็บสารเคมีแต่ละชนิด ▪ จัดแบ่งพื้นที่กักเก็บสารเคมี โดยแยกสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ออกจากกัน และมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บสารเคมี เช่น อากาศหมุนเวียน มีหลังคาปกคลุม ความร้อน เป็นต้น ▪ จัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณห้องควบคุมไฟฟ้า 	- ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการเก็บกักสารเคมีที่ใช้ในโครงการโดยมีการจัดการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการจัดให้มีคันคอนกรีตรอบพื้นที่เก็บกักสารเคมีแต่ละชนิด โดยคันคอนกรีตรอบพื้นที่สามารถรองรับสารเคมีได้มากกว่า 100% พร้อมทั้งมีการแยกประเภทของสารเคมีตามมาตรฐานกำหนด (รูปที่ 2.38) ▪ โครงการจัดให้มีการแบ่งพื้นที่กักเก็บสารเคมีโดยแยกสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ออกจากกัน และมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บสารเคมี เช่น อากาศหมุนเวียน มีหลังคาปกคลุม (รูปที่ 2.38) ▪ โครงการจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณห้องควบคุมไฟฟ้า (รูปที่ 2.39) 	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 2.38 อาคารเก็บสารเคมีทุกชนิด</p>  <p>รูปที่ 2.39 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณห้องควบคุมไฟฟ้า</p>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)	- จัดให้มีระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ จัดให้มี Bund wall หรือ Emergency Drain บริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมีทุกชนิด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ จัดให้มี Bund wall บริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมีทุกชนิด (รูปที่ 2.40)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>รูปที่ 2.40 Bund wall</p>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)	<div> <div>-</div> <div>จัดให้มีการติดตั้ง Eye Wash และ Shower รวมทั้งระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัย</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ภายในพื้นที่โครงการ</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>มีการติดตั้ง Eye Wash และ Shower ไว้ในบริเวณที่จำเป็น (รูปที่ 2.41) พร้อมทั้งจัดให้มีระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัยตามมาตรฐานกำหนด เรียบร้อยแล้ว</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ไม่พบปัญหา</div> </div>	<div> <div>  </div> <div>รูปที่ 2.41 Eye Wash และ Shower</div> </div>




ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)


บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย (ต่อ)	<div> <div>-</div> <div>จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยโดยโครงการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและรายละเอียดของการฝึกอบรมและประเมินผล</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ภายในพื้นที่โครงการ</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>โครงการมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา (รูปที่ 2.42) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยโดยมีแผนอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร ทั้งนี้หากผู้รับเหมาไม่ได้รับการอบรมจะไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการได้ (ภาคผนวกที่ 29)</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ไม่พบปัญหา</div> </div>	<div>การอ้างอิง</div> <div> <div>รูปที่ 2..42 การอบรมผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย</div> <div> <div>ภาคผนวกที่ 29</div> </div> </div>




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่คนงาน ได้แก่ ที่ครอบหู ปลั๊กอุดหู รองเท้า แว่นตา หน้ากาก ถุงมือ หมวกนิรภัย เสื้อคลุม ชุดปฐมพยาบาล	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ (รูปที่ 2.43)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>รูปที่ 2.43 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</p>
	- จัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานกรณีสารเคมีรั่วไหล	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานกรณีสารเคมีรั่วไหล (SO-SFT-99007) เรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 30)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>ภาคผนวกที่ 30</p>



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง																																			
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">- จัดบันทึกสถิติอุบัติเหตุและทำการศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลในกรณีที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none">- ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none">- โครงการมีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนในการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องรวมทั้งมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในระดับวิชาชีพมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จากบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานภายในโรงงาน พบว่า ประจำเดือนม.ค.-มิ.ย. 67 โครงการไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ภาคผนวกที่ 31) และแสดงในป้ายสถิติความปลอดภัยที่ตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการ (รูปที่ 2.44)	<ul style="list-style-type: none">- ไม่พบปัญหา	<div><div><div>บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด</div><div>บันทึกสถิติอุบัติเหตุ</div><table><tr><th>ปี</th><th>มกราคม</th><th>กุมภาพันธ์</th><th>มีนาคม</th><th>เมษายน</th><th>พฤษภาคม</th><th>มิถุนายน</th></tr><tr><td>2567</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2568</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2569</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>รวม</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></div><div>ภาคผนวกที่ 31</div><div></div><div>รูปที่ 2.44 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ</div></div>	ปี	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	2567	0	0	0	0	0	0	2568	0	0	0	0	0	0	2569	0	0	0	0	0	0	รวม	0	0	0	0	0	0
ปี	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน																																		
2567	0	0	0	0	0	0																																		
2568	0	0	0	0	0	0																																		
2569	0	0	0	0	0	0																																		
รวม	0	0	0	0	0	0																																		




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย (ต่อ)	- จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้งานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีชุดปฐมพยาบาล เต็มชุดปฐมพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้งานในกรณีที่ อาจเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินประจำไว้ตลอด 24 ชั่วโมง (รูปที่ 2.45)	- ไม่พบปัญหา	   <p>รูปที่ 2.45 ชุดปฐมพยาบาล เต็มชุดปฐมพยาบาล และ รถพยาบาลฉุกเฉิน</p>



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย (ต่อ)					<div></div> <p>รูปที่ 2.45 ชุดปฐมพยาบาล เตียงปฐมพยาบาล และ รถพยาบาลฉุกเฉิน (ต่อ)</p>




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)	- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดในปี 2566 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 พ.ย. 66 (ภาคผนวกที่ 27) สำหรับปี 2567 จะดำเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานในรายงานฉบับต่อไป	- ไม่พบปัญหา	<div><p>ภาคผนวกที่ 27</p></div>
	- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน (ภาคผนวกที่ 32)	- ไม่พบปัญหา	<div><p>ภาคผนวกที่ 32</p></div>
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการให้การรักษาพยาบาลอยู่ประจำในทุกวันทำการ และมีแพทย์อาสาเวชศาสตร์ให้คำปรึกษาสัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมทั้งมีการติดต่อกับสถานพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ที่ห้องปฐมพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง (รูปที่ 2.46) และมีแพทย์ อาชีวอนามัยประจำโรงงาน ทุกอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ รวมทั้งได้มีการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ของในการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน	- ไม่พบปัญหา	<div><p>รูปที่ 2.46 พยาบาลวิชาชีพ</p></div>




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)	- ตรวจสอบสุขภาพร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโรค เช่น ระบบทางเดินหายใจ การอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น โดยพิจารณาหมอนเวียนหน้าที่หรือหากพบผู้มีอาการผิดปกติต้องรีบทำการรักษา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังโรค โดยล่าสุดในปี 2566 แจ้งให้เข้าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง ในวันที่ 12, 14-16 และ 26 ก.ย. 2566 (ภาคผนวกที่ 33) ในปี 2567 จะดำเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานในรายงานฉบับต่อไป	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 33</p>
	- บันทึกผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายและบันทึกผลการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังโรค โดยล่าสุดในปี 2566 แจ้งให้เข้าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง ในวันที่ 12, 14-16 และ 26 ก.ย. 2566 (ภาคผนวกที่ 33) สำหรับปี 2567 จะดำเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานในรายงานฉบับต่อไป	- ไม่พบปัญหา	
	- กำหนดให้มีการตรวจวัดไอกรดและไอโลหะหนัก ได้แก่ HCL, Al, Zn และ Cr ทุก 3 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการตรวจวัดไอกรดและไอโลหะหนักเรียบร้อยแล้วทุก 3 เดือน (บทที่ 3) (ภาคผนวกที่ 1) ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ทุกรายการ	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 1</p>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.3 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและเสียง	(1) ความร้อน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการบริหารจัดการเวลาในการทำงาน ให้พนักงานมีระยะเวลาที่สัมผัสกับความร้อนสูงน้อยที่สุดและจัดให้มีห้องควบคุม (Control Room) (รูปที่ 2.47) ให้พนักงานสามารถพักผ่อนหลังจากทำงานในบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อนสูง	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 2.47 ห้องควบคุม (Control Room)
	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความร้อน โครงการจะจัดให้มีการระบายอากาศเฉพาะจุด โดยใช้ลมเย็นเพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมในร่างกายพนักงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการโดยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความร้อน โครงการจะจัดให้มีการระบายอากาศเฉพาะจุด โดยมีการติดตั้งพัดลม ตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมในร่างกายพนักงาน	- ไม่พบปัญหา	-
	- จัดให้มีน้ำดื่มในบริเวณใกล้เคียงจุดทำงานที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมน้ำดื่มในบริเวณใกล้เคียงจุดทำงาน ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย (รูปที่ 2.48)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 2.48 จุดพักดื่มน้ำ
	- จัดให้มีน้ำดื่มผสมเกลือแร่ให้พนักงาน เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคจากความร้อน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมน้ำดื่มผสมเกลือแร่ให้พนักงาน และสำรองเกลือแร่สำหรับผสมน้ำไว้ที่ห้องพยาบาล ทั้งนี้พนักงานสามารถเบิกใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคจากความร้อน (รูปที่ 2.49)	- ไม่พบปัญหา	 รูปที่ 2.49 จุดจัดเก็บเกลือแร่สำหรับพนักงาน

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.3 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและเสียง (ต่อ)	(2) เสียงดัง - กำหนดให้ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) และจัดทำโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) พร้อมกับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี (ภาคผนวกที่ 33) และจัดทำโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) (ภาคผนวกที่ 16) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมรับให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันแผนการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ในวันที่ 12, 14-16 และ 26 ก.ย. 2566 สำหรับปี 2567 จะดำเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานในรายงานฉบับต่อไป	- ไม่พบปัญหา	 ภาคผนวกที่ 33  ภาคผนวกที่ 16
	- หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติ ให้ทำการตรวจสอบ โดยละเอียดพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานครั้งล่าสุดในปี 2566 พบว่า ผลการได้ยินพนักงานส่วนใหญ่ปกติ ทั้งนี้ หากพบพนักงานที่มีผลผิดปกติโครงการทำการตรวจสอบพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางป้องกันต่อไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับปี 2567 จะดำเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานในรายงานฉบับต่อไป	- ไม่พบปัญหา	-
	- บำรุงรักษาสภาพเครื่องมือ/เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการบำรุงรักษาสภาพเครื่องมือ/เครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 9)	- ไม่พบปัญหา	 ภาคผนวกที่ 9

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)



บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.3 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและเสียง (ต่อ)	- ออกแบบการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังน้อยที่สุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการได้ยิน ให้ปฏิบัติงานได้เพียง 15 นาทีต่อครั้ง ซึ่งปกติพนักงานจะปฏิบัติงานในห้องควบคุม (Control Room) (รูปที่ 2.47) และโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.47 ห้องควบคุม (Control Room)</div>
	- จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานสลับกันไปทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเป็นระยะๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานให้สลับกันทำงาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเป็นระยะๆ และได้กำหนดให้พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการได้ยิน ให้ปฏิบัติได้เพียง 15 นาทีต่อครั้ง	- ไม่พบปัญหา	-
	- อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง และวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ถูกต้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง และวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ถูกต้อง (รูปที่ 2.26) เป็นประจำทุกปีตามแผนการฝึกอบรม	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.26 การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย</div>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.3 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและเสียง (ต่อ)	- จัดให้มีห้องควบคุม (Control Room) เพื่อเป็นที่พักสำหรับพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดห้องควบคุม (Control Room) เพื่อเป็นที่พักสำหรับพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง (รูปที่ 2.47)	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.47 ห้องควบคุม (Control Room)</div>
	- ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง (รูปที่ 2.50) และออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งที่เข้าทำงานในพื้นที่ที่มีความเสียงเสียงดัง	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.50 ป้ายเตือนพื้นที่ที่มีเสียงดัง</div>
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ คือ ที่อุดหู (Ear plugs) ครอบหู (Ear muff) ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 15-25 เดซิเบลเอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล คือ ที่อุดหู (Ear plugs) ครอบหู (Ear muff) ไว้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน (รูปที่ 2.24)	- ไม่พบปัญหา	 <div>รูปที่ 2.24 พนักงานสวมใส่ที่ครอบหู/ที่อุดหู</div>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด



ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.3 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและเสียง (ต่อ)	- ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจำทุกปี	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจำทุกปี โดยตรวจควบคู่กับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยล่าสุดในปี 2566 แจ้งให้เข้าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง ในวันที่ 12, 14-16 และ 26 ก.ย. 2566 (ภาคผนวกที่ 33) สำหรับปี 2567 จะดำเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานในรายงานฉบับต่อไป	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>ภาคผนวกที่ 33</div> </div>
	- กำหนดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงที่เหมาะสมตามกฎหมาย เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2549 สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง โดยจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนพนักงานสลับกันทำงานเป็นระยะๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยการกำหนดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงที่เหมาะสมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมรับให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง โดยจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนพนักงานสลับกันทำงานเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานสัมผัสเสียงดังให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดให้มีที่ครอบหูสวมใส่ขณะทำงานทุกครั้ง (รูปที่ 2.24)	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>รูปที่ 2.24 พนักงานสวมใส่ที่ครอบหูที่อุดหู</div> </div>



ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)




บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.4 การบริหารจัดการอุบัติเหตุและอุปกรณ์	<div> <div>-</div> <div>โครงการมีการเฝ้าระวังและควบคุมอุบัติเหตุ โดยมีการควบคุมที่โรงงาน/เครื่องจักร ควบคุมโดยใช้ระบบ และควบคุมที่ตัวบุคคล ดังนี้</div> <div>(1) การควบคุมที่โรงงาน/เครื่องจักร</div> <div> <div>▪</div> <div>การออกแบบ/ควบคุมทางวิศวกรรม</div> </div> <div> <div>▪</div> <div>การติดตั้งระบบตรวจจับ อุปกรณ์ อัตโนมัติ เพื่อควบคุมทางด้านความปลอดภัย</div> </div> </div>	- ภายในพื้นที่โครงการ	<div> <div>-</div> <div>โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมอุบัติเหตุโดยมีการควบคุมที่โรงงาน/เครื่องจักร ควบคุมโดยใช้ระบบ และควบคุมที่ตัวบุคคล ดังนี้</div> <div>(1) การควบคุมที่โรงงาน/เครื่องจักร</div> <div> <div>▪</div> <div>การออกแบบ/ควบคุมทางวิศวกรรม</div> </div> <div> <div>▪</div> <div>การติดตั้งระบบตรวจจับ อุปกรณ์ อัตโนมัติ เพื่อควบคุมทางด้านความปลอดภัยต้องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ตรวจจับควัน (Smoke Detector) (รูปที่ 2.51)</div> </div> </div>	- ไม่พบปัญหา	<div> <div>การอ้างอิง</div> <div>  <div>Smoke Detector</div>  <div>Heat Detector</div> <div>รูปที่ 2.51 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / ตรวจจับควัน</div> </div> </div>




ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.4 การบริหารจัดการอุบัติเหตุและอุปกรณ์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">การติดตั้งรั้วกัน เพื่อป้องกันการถูกหนีบบริเวณเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้การทาสี/ตีเส้น กำหนดทางเดินปลอดภัยและกำหนดพื้นที่อันตราย	- ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none">การติดตั้งรั้วกัน เพื่อป้องกันการถูกหนีบบริเวณเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ (รูปที่ 2.52)การทาสี/ตีเส้น กำหนดทางเดินปลอดภัยและกำหนดพื้นที่อันตราย (รูปที่ 2.52)		<div></div> <p>รูปที่ 2.52 การตีเส้นกำหนดทางเดิน/การติดตั้งรั้วกัน</p>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.4 การบริหารจัดการอุบัติเหตุและอุปกรณ์ (ต่อ)	<p>(2) ควบคุมโดยการใช้ระบบ</p> <ul style="list-style-type: none">* โครงการได้มีการจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีการนำนโยบายไปใช้อย่างชัดเจน* มีระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ* มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ <p>(3) ควบคุมที่ตัวบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none">* จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	<p>(2) ควบคุมโดยการใช้ระบบ</p> <ul style="list-style-type: none">โครงการได้มีการจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีการนำนโยบายไปใช้ อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 26)มีระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 24)มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ <p>(3) ควบคุมที่ตัวบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none">จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 25)	- ไม่พบปัญหา	<div><p>ภาคผนวกที่ 26</p><p>ภาคผนวกที่ 24</p><p>ภาคผนวกที่ 25</p></div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.4 การบริหารจัดการอุบัติเหตุและอุปกรณ์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> * จัดให้มีการตรวจสอบสภาพก่อนการเริ่มงาน เพื่อตรวจคัดกรองและบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน * หากเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ โครงการจะทำการสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและกำหนดเป็นแนวทางป้องกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 	- ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบของโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพก่อนการเริ่มงาน เพื่อตรวจคัดกรองและบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ โครงการจะทำการสอบสวน เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและกำหนดเป็นแนวทางป้องกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (ภาคผนวกที่ 31) 	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 31</p>
9.5 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเป็นการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุด และป้องกันอันตรายความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยแบ่งแผนฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับ แสดงดังรูปที่ 2	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเป็นการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุด และป้องกันอันตรายความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ภาคผนวกที่ 34)	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 34</p>
9.6 บริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการควบคุมทางด้านความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) บทบาทหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> * โครงการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า * มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามให้การรัดตรึงสินค้า และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนด * กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ * เมื่อพบสภาพไม่ปลอดภัยๆ ต้องมีการหยุด และรายงานโดยทันที 	- เส้นทางขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการควบคุมทางด้านความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ได้จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามที่มาตรการกำหนด (BSL-OHS-C-03-11) (ภาคผนวกที่ 35) 	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 35</p>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด




ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.6 บริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ (ต่อ)	<div>(ข) การรัดตรึงผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยรวมถึงอุปกรณ์สำหรับห่อผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในมาตรฐานและปลอดภัย</div> <div>(ค) การควบคุมยานพาหนะ : ต้องมั่นใจว่ารถขนส่งที่ปฏิบัติงานโดยตรงกับโครงการถูกควบคุม</div> <div>(ง) การมีส่วนร่วมของผู้รับเหมาภายนอก : รับเหมาที่ขนส่งสินค้าต้องมีส่วนร่วม และปฏิบัติตามข้อกำหนด การรัดตรึงสินค้าหรือผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด</div> <div>(จ) การขนส่งสินค้าโดยผู้รับเหมา : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท เกี่ยวกับการรัดตรึงสินค้า</div> <div>(ฉ) การออกแบบการรัดตรึง : การรัดตรึงสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ</div> <div>(ช) การติดตามเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ : จัดให้มีการตรวจติดตามความปลอดภัยตาม Load Dispatched โดยแผนการตรวจสอบติดตามต้องมีชัดเจน และต้องมีการ Audit Feedback Loop ที่ชัดเจน</div>				<div>  <div> <div>Load Restraint</div> <div>Code of Practice</div> </div> </div> <div>ภาคผนวกที่ 35</div>



ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)





บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.7 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนและควัน (Heat & Smoke Detector) โดยบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากจะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนแทน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนและระบบตรวจจับควันในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ (รูปที่ 2.51)	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>Smoke Detector</div>  <div>Heat Detector</div> <div>รูปที่ 2.51 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / ตรวจจับควัน</div> </div>
	- จัดให้มีระบบ Water Sprinkler ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับความร้อน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีระบบ Water Sprinkler (รูปที่ 2.53) ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับความร้อน เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน	- ไม่พบปัญหา	<div>  <div>รูปที่ 2.53 ระบบ Water Sprinkler</div> </div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.7 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	<div>- จัดให้มีระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้แก่<ul style="list-style-type: none">ถังน้ำดับเพลิงความจุ 1,740 ลูกบาศก์เมตรเครื่องสูบน้ำดับเพลิง<ol style="list-style-type: none">ชนิดไฟฟ้าขนาด 750 แกลลอน/นาที่ แรงดัน 700 kPa จำนวน 1 เครื่องชนิดดีเซล (Diesel) ขนาด 750 แกลลอน/นาที่ แรงดัน 700 kPa จำนวน 1 เครื่องชนิดไฟฟ้า (Motor) 750 แกลลอน/นาที่ ต่อตรงกับระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง กรณีไฟฟ้าดับ จำนวน 1 เครื่องชนิดดีเซล (Diesel) ขนาด 750 แกลลอน/นาที่ ต่อตรงกับระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง กรณีไฟฟ้าดับ 700 KPa จำนวน 1 เครื่องชนิดไฟฟ้า ขนาด 1,500 แกลลอน/นาที่ จำนวน 1 เครื่องชนิดดีเซล ขนาด 1,500 แกลลอน/นาที่ จำนวน 1 เครื่องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาความดัน ขนาด 60 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 เครื่องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาความดัน ขนาด 15 แกลลอน/นาที่ จำนวน 1 เครื่องท่อน้ำดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร อัตราการไหลของน้ำ 755 แกลลอน/นาที่ จ่ายน้ำดับเพลิงให้กับหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ภายนอกอาคาร) ขนาด 65 มิลลิเมตร และ Fire Hose Reel (ภายในอาคาร)ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ<ol style="list-style-type: none">Dry Chemical จำนวน 237 ชุดCO₂ จำนวน 250 ชุด</div>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการในปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้และระบบน้ำสำรอง เพื่อการดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.54) (ภาคผนวกที่ 36)	- ไม่พบปัญหา	<div><div></div><div><p>สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p><p>ถังดับเพลิงเคมี รูปที่ 2.54 ระบบดับเพลิง</p></div></div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.7 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	<div><ul style="list-style-type: none">ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ<ol style="list-style-type: none">เครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติ (Automatic Water Spray System)หัวฉีดไนโตรเจนดับเพลิง (Nitrogen Discharge Nozzle)Deluge Systemคันคอนกรีตพื้นที่เก็บรักษาสารที่มีสถานะของเหลวและติดไฟได้Dike หรือ Trench บริเวณพื้นที่เก็บรักษา สารเคมีเป็นพิษ</div>				<div><div><p>Fire hose</p></div><div><p>Fire hose gun</p></div><div><p>Hydrant</p></div><div><p>รูปที่ 2.54 ระบบดับเพลิง (ต่อ)</p></div></div>



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.7 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	- น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงปริมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จากระบบหล่อเย็น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการเพิ่มน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงปริมาณ 1,000 ลบ.ม. จากระบบหล่อเย็น (รูปที่ 2.55)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>รูปที่ 2.55 ถังสำรองน้ำดับเพลิงขนาด 1,000 ลบ.ม.</p>
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขนาด 750 แกลลอน/นาที่ จำนวน 1 ชุด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขนาด 750 แกลลอน/นาที่ จำนวน 2 ชุด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.56)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>รูปที่ 2.56 Fire Pump</p>


ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
9.8 มาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า	- การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับ	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์	- โครงการดำเนินการใช้งานระบบไฟฟ้าตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับ	- ไม่พบปัญหา	-
	- ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใช้งาน	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์	- โครงการควบคุมดูแลซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใช้งาน	- ไม่พบปัญหา	-
	- จัดให้มีแผนตรวจสอบระบบการป้องกันการรั่วไหลของระบบไฟฟ้า (Ground Fault Protection Device) เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่วไหลโดยมีการเดินสายดินจากระบบไปยังพื้นที่ Rooftop ทั้งนี้ รากสายดินต้องระบุจุดตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า และตรวจสอบระบบป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์	- โครงการจัดให้มีแผนการตรวจสอบการรั่วไหลของระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่วไหล และเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 36-1</p>
10. อันตรายร้ายแรง	- ควบคุมอัตราการไหลเข้าและไหลออกของอากาศภายในเตาอบสี (Prime และ Finish Oven) โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศแบบอัตโนมัติ (Programmable Logic Controller) โดยกำหนดให้ค่าความเข้มข้นของตัวทำละลายในเตาอบมีค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของค่า LEL (Lower Explosive Limit)	- เต า อ บ สี (Prime และ Finish Oven) บริเวณสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี (CPL)	- โครงการ มีการควบคุมอัตราการไหลเข้าและไหลออกของอากาศภายในเตาอบสี (Prime และ Finish Oven) โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศแบบอัตโนมัติ (Programmable Logic Controller) (รูปที่ 2.57) โดยกำหนดให้ค่าความเข้มข้นของตัวทำละลายในเตาอบมีค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของค่า LEL (Lower Explosive Limit)	- ไม่พบปัญหา	 <p>รูปที่ 2.57 อุปกรณ์ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศแบบอัตโนมัติ (Programmable Logic Controller)</p>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)




ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
10. อันตรายรัยแรง (ต่อ)	- จัดให้มีแผนบำรุงในเชิงป้องกันของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเตาอบสี (Prime และ Finish Oven)	- เต า อ บ สี (Prime และ Finish Oven) บริเวณสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี (CPL)	โครงการมีการจัดทำแผนบำรุงในเชิงป้องกันของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเตาอบสี (Prime และ Finish Oven) เรียบร้อยแล้ว (ภาคผนวกที่ 37)	- ไม่พบปัญหา	<div></div> <p>ภาคผนวกที่ 37</p>

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กรณีที่มีเหตุขัดข้อง/ฉุกเฉิน เกิดขึ้นกับระบบควบคุมอากาศเตาอบสีให้โครงการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> หยุดป้อนแผ่นเหล็กเข้าห้องเผาไหม้ของเตาอบสีโดยทันที เพื่อให้มีการเผาไหม้เฉพาะไอตัวทำละลายที่ค้างอยู่ในเตาอบเท่านั้น และหยุดกระบวนการผลิตชั่วคราวจนกว่าจะสามารถแก้ไขระบบควบคุมอากาศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของเตาอบสี เพื่อให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะชำรุดเสียหายในระหว่างการผลิต จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรองของระบบควบคุมอากาศให้มีจำนวนเพียงพอ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อระบบขัดข้องได้ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> เตาอบ สี (Prime และ Finish Oven) บริเวณสายการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี (CPL) 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการ โดยกรณีที่มีเหตุขัดข้อง/ฉุกเฉิน เกิดขึ้นกับระบบควบคุมอากาศเตาอบสีให้โครงการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> โครงการกำหนดให้มีการหยุดป้อนแผ่นเหล็กเข้าเตาอบสี กรณีมีเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินจนกว่าระบบควบคุมอากาศอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของเตาอบสี เพื่อให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะชำรุดเสียหายในระหว่างการผลิต (ภาคผนวกที่ 37) จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรองของระบบควบคุมอากาศให้มีจำนวนเพียงพอ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อระบบขัดข้องได้ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหา 	<p>ภาคผนวกที่ 37</p>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
10. อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	- จัดให้มีผู้ควบคุม (Operator) ประจำหน่วยเตาอบสี (Prime และ Finish Oven)	- เต า อ บ สี (Prime และ Finish Oven) บริเวณสายการผลิต แผ่นเหล็กเคลือบสี (CPL)	- โครงการมีการจัดให้มีผู้ควบคุม (Operator) ประจำหน่วยเตาอบสี (Prime และ Finish Oven) เป็นประจำ 24 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งเป็น 2 กะ	- ไม่พบปัญหา	-
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเตาอบสีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	- เต า อ บ สี (Prime และ Finish Oven) บริเวณสายการผลิต แผ่นเหล็กเคลือบสี (CPL)	- โครงการมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเตาอบสีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร Coater Room Checking (SO-CPL-2002) โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 (ภาคผนวกที่ 38)	- ไม่พบปัญหา	<div><p>ภาคผนวกที่ 38</p></div>

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
11. พื้นที่สีเขียว	<p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 24.1 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (225.5 ไร่) โดยปลูกต้นไม้อย่างน้อย 3 แถวสลับสับฟันปลา บริเวณรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 3) ไม่นับพื้นที่โครงการนำมาปลูกในพื้นที่สีเขียว อาทิ ต้นมะฮอกกานี ต้นพญาสัตบรรณ ต้นพะยอม ต้นราชพฤกษ์ (คูณ) ต้นอโศกอินเดีย เป็นต้น โดยโครงการจะปลูกต้นมะฮอกกานีหรือไม่ผลัดใบทรงสูงเพิ่มเติมบริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือที่ปลูกต้นหมากเหลือง และต้นตะกุ่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มระดับความสูงของแนวต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว รวม 40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ได้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นแทรกต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่สีเขียวตลอดแนวรวมถึงแนวรั้วโรงงานเพื่อเป็น Buffer Zone โดยปลูกเป็นแถวสลับฟันปลา บริเวณรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.58) ตาม Lay out การปลูกต้นไม้ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 39)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	<div>   <p>รูปที่ 2.58 การปลูกต้นไม้แถวสลับฟันปลา</p>  <p>ภาคผนวกที่ 39</p> </div>





ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
11. พื้นที่สีเขียว (ต่อ)	<div> <div>-</div> <div>หากต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวตาย โครงการจะจัดหาพันธุ์ไม้มาปลูกทดแทนภายใน 30 วัน และมีการบำรุงรักษาให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันลมและลดฝุ่นละออง</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ภายในพื้นที่โครงการ</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>หากพบว่าต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวตาย โครงการจะจัดหามาปลูกทดแทนภายใน 30 วัน ตามที่กำหนด ทั้งนี้ ในช่วง ม.ค.-มิ.ย. 67 พบว่า ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวมีความอุดมสมบูรณ์เป็นปกติ (รูปที่ 2.59) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ</div> </div>	<div> <div>-</div> <div>ไม่พบปัญหา</div> </div>	<div>     <div>รูปที่ 2.59 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</div> </div>





ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
11. พื้นที่สีเขียว (ต่อ)					<div></div> <p>รูปที่ 2.59 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)</p>

ตารางที่ 2.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	การอ้างอิง
11. พื้นที่สีเขียว (ต่อ)					<div>     </div> <div>รูปที่ 2.59 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)</div>