

ภาคผนวก ก101

ผลการตรวจสอบ PM Gas Detector

PLANT : MC			MO NO : 785310160460		
INSTRUMENT TYPE			DATE : 2024-05-28		
Gas detector ANALYZER			REPORT NO: N.A.		
SERVICE AREA: EMC110-TFU-5		ERROR ALLOWABLE : Depend on Type		Oxygen gas detector (O2): +/- 1 %O2	
OUTPUT SIGNAL: 4 - 20 mA				Toxic gas detector (TX): +/- 5 ppm	
INDICATOR RANGE:		Oxygen gas detector (O2): 0 - 25 %O2		Hydrocarbon Gas detector (HC-IR): +/- 2 % LEL	
		Toxic gas detector (TX): 0 - 50 ppm		Hydrocarbon Gas detector (HC-Cat): +/- 3 % LEL	
		Hydrocarbon Gas detector (HC-IR): 0 - 100 % LEL			
		Hydrocarbon Gas detector (HC-Cat): 0 - 100 % LEL			
STANDARD GAS SPAN (HC-IR, HC-Cat):		Methane (CH4)	Certificate No.: MI27605	EXP. Date: 14 Feb 2026	
STANDARD GAS SPAN (TX):		H2S	Certificate No.:	EXP. Date:	
STANDARD GAS SPAN (O2):		Atmosphere			
STANDARD GAS ZERO (HC-IR, HC-Cat, TX):		Atmosphere			

Standard test

Analyzer Tag No.	Type	Zero Calibration					Span Calibration				
		Standard Zero Gas	As found	Error	Calibrate	Error	Standard Span Gas	As found	Error	Calibrate	Error
ATG-2601	HC-IR	0	0	0			50	42.5	-7.5	50	0
ATG-2602	HC-IR	0	0	0			50	49	-1	50	0
ATG-2603	HC-IR	0					50				
ATG-2604	HC-IR	0	0	0			50	48	-2	50	0
ATG-2605	HC-IR	0	0	0			50	47.5	-2.5	50	0
ATG-2640A	HC-IR	0	0	0			50	49.5	-0.5	50	0
ATG-2640B	HC-IR	0	0	0			50	48.5	-1.5	50	0
ATG-1216	HC-IR	0	0	0			50	50	0		
ATG-1312	HC-IR	0	0	0			50	50.5	0.5	50	0
ATG-1511	HC-IR	0	0	0			50	51	1	50	0
ATG-1518	HC-IR	0	0	0			50	47.5	-2.5	50	0
ATG-3032B	HC-IR	0	0	0			50	48.5	-1.5	50	0
ATG-	-										
ATG-	-										
ATG-	-										
ATG-	-										
ATG-	-										

Addition activity/note:

ATG-2603 IOP Sensor Fail

Remarks:

- Standard gas for calibrate HC-Cat is calculate by standard gas value (SPAN) x 1.82 = Standard Span Gas
- Gas detector Open path type not include this PM report (OL2-IA-F-0108)
- Gas detector Tag No. AIG8512,AIG8514, AIG8513, AIG8111, AIG8011, AIG8104, AIG8012, AIG8112, AIG8017, AIG8016, AIG8311, AIG8411, AIG8412, AIG8414, AIG8413, AIG8317, AIG8318, AIG8319, AIG8339, AIG8014 is comprehensive PM AT8001 (GC Gas monitoring)
- Gas detector Tag No. AIG8711, AIG8818, AIG8613, AIG8714, AIG8614, AIG8911, AIG8913, AIG8811, AIG8915, AIG8914, AIG8813, AIG8814, AIG8815, AIG8615, AIG8721 is comprehensive PM AT8002 (GC Gas monitoring)

TEST RESULT :

REPORT BY : Nakarin Kohnamsai

APPROVE BY : Aphirak Prathumsuwan

Status : Approve

ภาคผนวก ก102

ผลการตรวจสอบ Valve, Pressure/ Temperature Indicator

ในกระบวนการผลิต



REPCO Maintenance Co., Ltd.

PM. CONTROL / ON-OFF VALVE CHECK SHEET

TAG No : XV-1101B	AREA : TFU	MO : 785310160900
LOCATION : NAPTHA TANK A	Valve Type : Butterfly Valve	Valve Design : Single Solenoid

Regulator IA Pressure : 4.2 kgf/cm² Pressure Indicators Status (Double SOV): -

Positioner (Master) In/Out IA Pressure : kgf/cm² Positioner (Master) Alarm Code : -

Positioner (Backup) In/Out IA Pressure : kgf/cm² Positioner (Backup) Alarm Code : -

Valve Steam Tracing : - DEG C

Parts Damage/Corrode :

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ☐ Name Plate | ☐ Any Tube/Fitting | ☐ Regulator | ☐ Grounding Cable | ☐ Cable Gland |
| ☐ Flexible | ☐ Conduit | ☐ Conduit Drain Plug | ☐ Quick Exhaust | ☐ Flow Reversing |
| ☐ Air Operated Valve | ☐ Volume Booster | ☐ Limit Switch | ☐ Lock Up Valve | ☐ Speed Controller (PSA) |
| ☐ Actuator Casing | ☐ Actuator Bug Screen | ☐ Actuator Stopper | ☐ Actuator Bolt/Nut | |
| ☐ Valve Body | ☐ Valve Stem | ☐ Valve Bellow | ☐ Valve Bonnet | ☐ Valve Bolt/Nut |
| ☐ Valve Flange | ☐ Valve Handwheel | ☐ Valve Travel Indicator Plate | ☐ Stem Anti-rotation | |
| ☐ Positioner (Master) Coupling/Pin | ☐ Positioner (Master) Bracket | ☐ Positioner (Master) PG Inlet | ☐ Positioner (Master) PG Outlet | |
| ☐ Positioner (Backup) Coupling/Pin | ☐ Positioner (Backup) Bracket | ☐ Positioner (Backup) PG Inlet | ☐ Positioner (Backup) PG Outlet | |
| ☐ Solenoid Valve (Master) | ☐ Solenoid Valve (Backup) | ☐ Solenoid Valve (For Switching) | | |
| ☒ No Any Parts Damage/Corrode | | | | |

Hunting/Vibration :

- | | | | |
|--|--|---|--|
| ☐ Any Tube/Fitting | | | |
| ☐ Positioner (Master) Coupling/Pin | ☐ Positioner (Master) Support | ☐ Positioner (Backup) Coupling/Pin | ☐ Positioner (Backup) Support |
| ☐ Valve Stem | ☐ Valve Body | ☐ Valve Bonnet | ☐ Stem Anti-rotation |
| ☒ No Any Hunting/Vibration | | | |

Plugging :

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
| ☐ Regulator Vent Port | ☐ Conduit Drain Plug | ☐ Air Operated Valve Vent Port | ☐ Volume Booster Vent Port | ☐ Quick Exhaust Vent Port |
| ☐ Actuator Vent Port | ☐ Positioner (Master) Vent Port | ☐ Positioner (Backup) Vent Port | | |
| ☐ Solenoid Valve (Master) Vent Port | ☐ Solenoid Valve (Backup) Vent Port | ☐ Solenoid Valve (For Switching) Vent Port | | |
| ☒ No Any Plugging | | | | |

Valve External Leakage :

- | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Body | ☐ Packing | ☐ Bellow | ☐ Bonnet | ☐ Flange |
| ☒ No Any Process Leakage | | | | |

Locking devices of IA isolated valve :

☒ Normal

☐ Missing

IA Leakage :

☐ Any Tube/Fitting

☐ Actuator Cylinder

☐ Positioner (Master) PG Inlet

☐ Solenoid Valve (Master)

☒ No Any IA Leakage

☐ Regulator

☐ Actuator Diaphragm

☐ Positioner (Master) PG Outlet

☐ Solenoid Valve (Backup)

☐ Air Operated Valve

☐ Actuator Vent Port

☐ Positioner (Backup) PG Inlet

☐ Solenoid Valve (For Switching)

☐ Lock Up Valve

☐ Actuator Stem Seal

☐ Positioner (Backup) PG Outlet

☐ Quick Exhaust

☐ Actuator Stopper

☐ Volume Booster

No Marking :

☐ Stem Connection

☐ Spring Adjusting (PCV)

☒ All was Marked

☐ Actuator Stopper

☐ Speed Controller Adjusting (PSA)

☐ Limit Switch Position

☐ Volume Booster Adjusting

NOTE/REMARK : -

Inspected by : Alongkot Sangkaew Date : 2024-05-13

Approved by : Aphirak Prathumsuwan Date : 2024-05-15T08:59:10Z



FLOWLAB & SERVICE ,CO.,LTD

CALIBRATION CERTIFICATE

Tag Name : MOC-PT-8382A

Certificate No. : S3-24/1141

Date of Received : 19-Mar-2024
Date of Calibration : 19-Mar-2024


Calibration Interval : 3 years
Calibration Due Date : 19-Mar-2027

Name of Plant : Map Ta Phut Olefins Co.,Ltd. (MOC)/
Function name : Pressure Transmitter
Manufacturer : Yokogawa
Model Name : E-JX430A-EAS4G-917DB/KU21/D4/A/C3
Serial Number : 91J416766 913

Input Range : 0.000 to 6.000 kgf/cm² (G)
Output Range : 4.000 to 20.000 mA
Sensor Type : -
Classification : -
Criteria : 1 % of span
Environment Temp./RH : 23.°C / 65 %

Reference Standard :

Model : Serial Number	Traceability	Certificate No.	Due Date
PC106P : 1639			
PM106H60 : 60333	RKT	CAL0252-22P0076	03-May-2024
PC106P : 1639			
EL : 31102	RKT	CAL0252-22P0076	10-May-2024



Calibration Results : As Found

Passed

Input [kgf/cm ²]	Output [mA]	Error [mA]	Error [% of span]	Uncertainty [% of span]
0.000	3.9940	-0.005	-0.037	0.168
1.500	7.993	-0.007	-0.044	0.181
3.000	11.991	-0.009	-0.056	0.194
4.500	15.994	-0.006	-0.038	0.207
6.000	19.995	-0.005	-0.031	0.220
4.500	15.997	-0.003	-0.019	0.207
3.000	11.994	-0.006	-0.038	0.194
1.500	7.998	-0.002	-0.012	0.181
0.000	3.9965	-0.003	-0.022	0.168

Calibrated by: Rapeepong Phangphauit

Approved by: Artis Boonsri

The uncertainty are for a confidence probability of approximately 95%
Thus results of measurement was found accurate as show on date as place of calibration only
which is valid exclusively for calibration as mentioned in the report.

•••••



FLOWLAB & SERVICE ,CO.,LTD
CALIBRATION CERTIFICATE

Page: 1 of 1

Tag Name : MOC-TT-2054A

Certificate No. : S3-24/1127

Date of Received : 15-Mar-2024
Date of Calibration : 15-Mar-2024


Calibration Interval : 3 years
Calibration Due Date : 15-Mar-2027

Name of Plant : Map Ta Phut Olefins Co.,Ltd.
Function name : Temperature Transmitter-1
Manufacturer : Yokogawa
Model Name : YTA320-EA2DD/A/KU2/X1/CM1/C3
Serial Number : C2H820649 834

Input Range : 0.000 to 200.000 °C
Output Range : 4.000 to 20.000 mA
Sensor Type : Pt100 (385) 3-wires
Classification : A
Criteria : 1 % of span.
Environment Temp./RH : 24 °C / 55 %

Reference Standard :

Model : Serial Number	Traceability	Certificate No.	Due Date
2793 01 : 66VX0357			
EL : 66VX0357	Yokogawa	SCL-23L-2007	29-Nov-2024
TC305P : 5106			
B : 5106	RKT	CAL0252-23P0143	16-Aug-2025



Calibration Results : As Found

Passed

Input [°C]	Output [mA]	Error [mA]	Error [% of span]	Uncertainty [% of span]
0	4.000	0.000	0.000	0.044
50	8.000	0.000	0.000	0.053
100	12.003	0.003	0.019	0.061
150	16.004	0.004	0.025	0.070
200	20.003	0.003	0.019	0.079
150	16.004	0.004	0.025	0.070
100	12.004	0.004	0.025	0.061
50	8.000	0.000	0.000	0.053
0	4.000	0.000	0.000	0.044



FLOWLAB & SERVICE ,CO.,LTD
CALIBRATION CERTIFICATE

Page: 1 of 1

Tag Name : MOC-TT-2054A

Certificate No. : S3-24/1127

Date of Received : 15-Mar-2024
Date of Calibration : 15-Mar-2024


Calibration Interval : 3 years
Calibration Due Date : 15-Mar-2027

Name of Plant : Map Ta Phut Olefins Co.,Ltd.
Function name : Temperature Transmitter-2
Manufacturer : Yokogawa
Model Name : YTA320-EA2DD/A/KU2/X1/CM1/C3
Serial Number : C2H820649 834

Input Range : 0.000 to 200.000 °C
Output Range : 4.000 to 20.000 mA
Sensor Type : Pt100 (385) 3-wires
Classification : A
Criteria : 1 % of span
Environment Temp./RH : 24 °C / 55 %

Reference Standard :

Model : Serial Number	Traceability	Certificate No.	Due Date
2793 01 : 66VX0357			
EL : 66VX0357	Yokogawa	SCL-23L-2007	29-Nov-2024
TC305P : 5106			
B : 5106	RKT	CAL0252-23P0143	16-Aug-2025



Calibration Results : As Found

Passed

Input [°C]	Output [mA]	Error [mA]	Error [% of span]	Uncertainty [% of span]
0	4.001	0.001	0.006	0.044
50	8.002	0.002	0.013	0.053
100	12.004	0.004	0.025	0.061
150	16.004	0.004	0.025	0.070
200	20.006	0.006	0.038	0.079
150	16.006	0.006	0.038	0.070
100	12.006	0.006	0.038	0.061
50	8.004	0.004	0.025	0.053
0	4.002	0.002	0.012	0.044

Calibrated by:

Nannapas Shinbhakdee

Approved by:

Artit Boonsri

The uncertainty are for a confidence probability of approximately 95%.

This results of measurement was found accurate as show on date as place of calibration only which is valid exclusively for calibration as mentioned in the report.

-oOo-

FLS-F-188 REV.0 Action date 1 Aug 2020

Calibrated by:

Nannapas Shinbhakdee

Approved by:

Artit Boonsri

The uncertainty are for a confidence probability of approximately 95%.

This results of measurement was found accurate as show on date as place of calibration only which is valid exclusively for calibration as mentioned in the report.

-oOo-

FLS-F-188 REV.0 Action date 1 Aug 2020

ภาคผนวก ก103

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน (Operating Procedure)

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุม GK6 Cracking Furnace และรู้ถึงความเสี่ยงอันตราย ค่าควบคุมที่ปลอดภัยในการทำงานที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยโดยเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน สุขชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนไม่เินแนวทางเดียวกัน

2. ขอบเขต (Scope)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ กล่าวถึงขั้นตอน การควบคุม GK6 Cracking Furnace โดยปฏิบัติตาม Work Instruction PD-W-0100-03-001 และให้ทำการแจ้ง บร ธิกรณเมื่อมี SOL เกิดค่าควบคุม และดำเนินการปรับแต่งกระบวนการให้กลับเข้าสู่ค่าควบคุม

3. คำอธิบายระบบ (Process Description)

GK6 Cracking Furnace (H-100H) มีหน้าที่ให้ความร้อนแก่ Feedstock (Naphtha) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา Pyrolysis Cracking เพื่อเปลี่ยน Feedstock ให้กลายเป็น Product ต่าง ๆ ตามต้องการ (Ethylene, Propylene, C4's และ By-product อื่น ๆ) โดยจะมีการ Recovery ความร้อนจาก Product นำไปผลิตเป็น Super High Pressure Steam (SHPS) ด้วยเป้าหมายการควบคุมดังนี้

- Naphtha Feed Rate (HIC-122) ควบคุมอยู่ระหว่าง 43.7 t/h - 62.5 t/h
- S/O Ratio (HIC-123*) ควบคุมอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.60
- COT (TIC-124*) ควบคุมอยู่ระหว่าง 800°C - 860°C
- Firebox Draft (PIC-132*) ควบคุมอยู่ระหว่าง (-3) - (-25) mmH₂O (Start up -5 mmH₂O)
- Excess O₂ (AI-102*-02) ควบคุมอยู่ 1.25 - 3.00 vol%, ในอัตร่า normal operation (ถ้าเป็น)
- Combustibles Flue gas (CO), (AI-102*-01) ควบคุมให้น้อยกว่า 100 ppmVol
- Flue gas NO_x (AI-101*-01) Monitor ไม่ให้เกิน 45 ppmVol
- SHPS Pressure (PIC-117*) ควบคุมอยู่ระหว่าง 125 - 130 kg/cm²
- SHPS Temperature (TIC-125*) ควบคุมอยู่ระหว่าง 490 - 540 °C
- Steam Drum Level (LIC-101*) ควบคุมอยู่ระหว่าง 55 - 70 %

Excess O₂ มีผลต่อการใช้เชื้อเพลิงที่ Furnace การตั้ง set point ของ Excess O₂ สูงเกินไปมีผลทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นความจำเป็น จึงควร set ค่าที่ต่ำสุด แต่ไม่เกินค่าควบคุม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. คำจำกัดความ (Definitions)



- MOS ย่อมาจาก Manual Override Switch หมายถึง การ Bypass interlock ของอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติหนึ่งเมื่ออุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ยังสามารถทำงานได้ปกติ
- DCS ย่อมาจาก Distribution control system หมายถึงระบบควบคุม Process แบบกระจายโดยมี point ควบคุมต่างๆ ควบคุมรวมนอยู่ในจุดดูแลเดียวกันคือ Control room
- COT ย่อมาจาก Coil outlet temperature หมายถึง การวัด Temp ขาลงของ Process ที่อยู่ใน Coils ในแต่ละ Coil pass นั้น ๆ ของเตา
- COT Bias หมายถึง การชดเชยค่าไบนารีเพียง (โดยมีทั้งค่าบวกและลบ) จากค่าการควบคุมของ COT ของเตา
- Excess O₂ หมายถึง ออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ของ Burner ภายใน Fire box ของเตา

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

5. อันตรายและข้อควรระวัง (Hazards and Precaution)

Hazard	Countermeasure (มาตรการควบคุม)	Mitigation (การบรรเทา)
Methane 	การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล - ให้พนักงานที่ไม่ใช่เครื่องป้องกันอันตรายหรือไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ โดยให้ไปอยู่เหนือลมปิดแหล่งที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ - ให้ลดปริมาณโดยการใส่สเปรย์น้ำ - ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดน้ำเพื่อทำให้ถังเกิดเย็น และกรณีภาวะบรรจุน้ำเต็มให้เคลื่อนย้ายถังให้ห่างจากไฟถ้ามีความเสี่ยง - ห้ามดับไฟที่เกิดจากแก๊สที่ถ้ำถังลุกไหม้ถ้าไม่สามารถปิดแก๊สได้ทันที	ถูกผิวหนัง - ล้างด้วยน้ำอุ่นมาก ๆ ห้ามใช้น้ำร้อนหรือใช้ผ้าซับ ห้ามถู ถูกดวงตา - ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้ล้างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที สูดดม - พาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ออกซิเจนหรือช่วยหายใจถ้าไม่สามารถหายใจได้ กลืนกิน - ห้ามทำให้อาเจียน และรีบไปพบแพทย์
Naphtha 	การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล - ให้พนักงานที่ไม่ใช่เครื่องป้องกันอันตรายหรือไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ โดยให้ไปอยู่เหนือลมปิดแหล่งที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ - ถูซับด้วยทรายหรือสารดูดซับที่ไม่ติดไฟ และใส่ภาชนะเพื่อส่งกำจัด การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ - ใช้สารดับเพลิง : ใช้เคมีแห้งหรือ CO ₂ สเปรย์น้ำ, AFFF โฟม	ถูกผิวหนัง - ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ให้ล้างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที ถูกดวงตา - ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้ล้างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที สูดดม - พาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ออกซิเจนหรือช่วยหายใจถ้าไม่สามารถหายใจได้ กลืนกิน - ห้ามทำให้อาเจียน และรีบไปพบแพทย์
Ethane 	การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล - อพยพคนออกจากบริเวณและให้ผู้รับผิดชอบ - ปิดการรั่วไหลของแก๊ส เคลื่อนย้ายถังไปยังที่โล่ง ซึ่งต้องแน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามสูดดมหรือหายใจ การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ - พดตามดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์	ถูกผิวหนัง - ถ้าระคายเคือง ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้ล้างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที ถูกดวงตา - ถ้าระคายเคือง ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้ล้างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

Hazard	Countermeasure (มาตรการควบคุม)	Mitigation (การบรรเทา)
	ลดอุณหภูมิของถังบรรจุด้วยน้ำ - ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดละอองน้ำเพื่อ ทำให้ถังเย็น และเคลื่อนย้ายถัง แก๊สให้ห่างจากไฟป่าไม่มีความเสี่ยง	สูงสุด นำออกสู่พื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้ ออกซิเจนหรือช่วยหายใจถ้าไม่ สามารถหายใจเองได้ กลิ่น ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียน ให้พบ แพทย์
Propane 	การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล - อพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลหรือพื้นที่ปลอดภัยและให้ผู้อื่นช่วยเหลือ - ระบายนอกจากในบริเวณนั้นเพื่อป้องกันการลุกติดไฟ และกำจัดแหล่งที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ - ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม ได้แก่ CO2 พงกเคมีแห้ง น้ำ - หยุดการรั่วไหลของแก๊สด้วยความปลอดภัย ใช้ผ้าปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสแก๊สพิษหรือควันพิษ - แยกแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ - ให้ส่วนวัสดุอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) ที่ผ่านการรับรองจาก NIOSH พร้อมนำกากแบบเต็มหน้า	ถูกผิวหนัง ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดและสบู่อย่างน้อย 15 นาที ถูกดวงตา ล้างดวงตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที สูงสุด ย้ายไปที่อากาศบริสุทธิ์ ให้ ออกซิเจนหรือช่วยหายใจถ้าไม่สามารถหายใจเองได้ กลิ่น ถ้ารู้สึกเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์และ รีบไปพบแพทย์
Liquefide Petroleum Gas (LPG) 	การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล - หยุดการรั่วไหล และกำจัด แหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด - อพยพคนออกจากพื้นที่ - ถ้าไม่สามารถสะสมในพื้นที่ต่ำ ป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซเข้า ไปในท่อระบายน้ำทิ้ง ใช้ระบบการระบายอากาศและในบริเวณที่อันตราย การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ - ไฟไหม้เล็กน้อย : ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ สเปรย์น้ำ หรือ โฟมดับเพลิง - ไฟไหม้หนัก : ใช้สเปรย์น้ำ, น้ำน้ำ	ถูกผิวหนัง กรณีเกิดแผลจากความเย็นให้ล้าง ด้วยน้ำอุ่นบริเวณผิวสัมผัส รีบพบ แพทย์ทันที ใช้ผ้ารัดรอบข้อเพื่อไม่ให้ เย็นเกินไปจนถอดออกเนื่องจาก เสื้อผ้าที่เปียกเย็นอาจก่อให้เกิด อันตรายจากเพลิงไหม้ได้ ถูกดวงตา เปิดเปลือกตาล้างด้วยน้ำสะอาด ปริมาณมากอย่างน้อย 20 นาที การสูดดม ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทันที ให้ออกซิเจนหรือช่วยหายใจถ้า จำเป็น พบแพทย์ทันทีหากมีอาการ

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

Hazard	Countermeasure (มาตรการควบคุม)	Mitigation (การบรรเทา)
	หรือโฟมดับเพลิง ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำตรง	กลิ่น รีบไปพบแพทย์

ข้อมูลอ้างอิง		
ชื่อเอกสาร	เลขเอกสาร	Link
SDS Methane	SDS-S-CM-002	http://iso.scg.co.th/esmart7/module.document/document_process.aspx?doc_id=1117000014316
SDS ETHANE	SDS-MOC-C-001	http://iso.scg.co.th/esmart7/module.document/document_process.aspx?doc_id=1117000014315
SDS Naphtha	SDS-MOC-C-004	http://iso.scg.co.th/esmart7/module.document/document_process.aspx?doc_id=1117000014318
SDS Liquefide Petroleum Gas (LPG)	SDS-S-CM-117	http://iso.scg.co.th/esmart7/module.document/document_process.aspx?doc_id=1117000016964
SDS PROPANE	SDS-MOC-C-005	http://iso.scg.co.th/esmart7/module.document/document_process.aspx?doc_id=1117000014319
Risk Assessment	AR-HOT-S-0001	http://iso.scg.co.th/esmart7/module.document/document_process.aspx?doc_id=1117000018182

6. Specials Tools & PPE

Tools & PPE	แหล่งอ้างอิง	PPE ที่เกี่ยวข้อง
PPE Matrix	http://iso.scg.co.th/esmart7/module.document/document_process.aspx?doc_id=1117000019987	

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

7. ค่าควบคุม (Safe Operating Limit)

Operating Parameter (Tag name)	Unit	Design data		Safe Operating Limits				
		LL	HH	LL	L	Normal	H	HH
TIC-124*	°C	-	900	-	800	800 - 860	865	900
PIC-132*	mmH ₂ O	-45	-1.0	-45	-35	-25 - (-3.0)	-2.0	-1.0
HIC-122*	t/h	-	63	-	43.7	43.7 - 62.5	62.5	63
HIC-123*	-	-	0.6	-	0.4	0.4 - 0.6	0.6	0.6
AIC-102*-01	ppm	-	500	0.00	0.00	<100	180	500
AIC-102*-02	%	12	3.5	1.20	1.25	1.25 - 3.00	3.00	3.50
AI-1011-13* - 01	ppm	-	50	0.00	0.00	< 45	50	50
TIC-125*	°C	-	600	400	475	490 - 520	540	555
LIC-101*	%	-	100	16.4	33.9	55 - 70	70.0	100
TT-127*	°C	-	100	0.0	0.0	30 - 40	100	100
PIC-127*	kg/cm ²	-	1.6	0.020	0.030	0.040-1.70	1.80	1.90
PIC-129*	kg/cm ²	-	2.3	0.0250	0.030	0.04-1.90	2.20	2.30
PIC-117*	kg/cm ²	-	135	0.00	0.00	125 - 130	133	135
AI-110H	ppm	-	1750	-	-	0 - 1	500	1750

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การควบคุม Naphtha Feed Rate ควบคุมโดยการปรับ MV ของ HIC-122* หรือ HIC-124* โดยจะขึ้นกับแผนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา

Range การควบคุม	Single (t/h)
HIC-122* Naphtha Feed	43.7 - 62.5

การเปลี่ยนแปลง Set point ของ HIC-122* นั้นจะถูกจำกัด Rate 7% ที่ 1 min สำหรับค่า Feed rate ของแต่ละ Pass นั้น จะถูก Control โดย Pass balancing concept เมื่อนำ Controller TIC-120* เข้าสู่ Auto mode แล้ว Pass balancing จะทำงานโดยจะทำการปรับ Feed แต่ละ Pass เพื่อให้ได้ COT ในแต่ละ Pass เท่ากัน Pass ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า Set point (Average COT) จะถูกเพิ่ม Feed ขึ้นในทางกลับกัน Pass ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า Set point (Average COT) จะถูกลด Feed ลง อย่างไรก็ตาม Total feed นั้นจะคงที่เท่ากับ Set point ที่ HIC-122*

2. การควบคุม S/O Ratio

ควบคุมโดยการปรับ MV ของ HIC-123* ปกติอยู่ที่ 0.50% และจะปรับเพิ่มขึ้นเมื่อมีการ Turndown Feed rate สูงกว่า 100 % Feed

HIC-123* Naphtha Feed S/O Ratio ปกติอยู่ที่ SV = 0.50

3. การควบคุม COT

ควบคุมโดยการปรับ SV ของ TIC-124* เพื่อให้ Overall Plant P/E Ratio ได้ตามแผนการผลิต โดยจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของ Feedstock การเพิ่ม COT จะทำให้ P/E Ratio ลดลง โดยปกติ TIC-124* COT จะอยู่ใน AUTO mode โดย SV = 800 - 860°C

COT bias: เพื่อยืด Run length ของ Furnace ในกรณีที่เกิดการเกิด Coke ขึ้นใน Coil ใด Coil หนึ่งมากกว่า Coil อื่นๆ ในช่วง Normal operation สามารถทำได้โดยการใช้ COT bias controller (HIC-153*-1-4)

หลักการการทำงานของ COT bias คือ เมื่อเราใส่ค่า COT bias เป็น (-5) ระบบก็จะ ลบ ค่า SV ของ TIC-120* ของ Coil นั้น ลง 5 องศา แล้วเมื่อ PV > SV Pass balancing controller จะเพิ่ม Feed rate ของ Coil นั้นขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ Temperature ตาม Set point ที่ได้ถูกหากลบออกไปแล้ว ในท้ายที่สุดเมื่อระบบของการควบคุมคงที่ แล้วผลลัพธ์สุดท้ายคือ Feed ของ Coil นั้น จะเพิ่มขึ้น และ Temperature ของ Coil นั้นจะลดลงซึ่งจะทำให้ชี้อายุของ Coil นั้นได้มากขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยา Cracking ที่เกิดขึ้นน้อยลง

4. การควบคุม Firebox Draft

ควบคุมโดยการปรับ SV ของ PIC-132* ซึ่งจะมีหน้าที่ ควบคุม Speed ของ ID Fan อีกครั้งหนึ่ง โดยการปรับลด Set point ของ PIC-132* จะทำให้ Speed ของ ID Fan เพิ่มขึ้น โดยปกติ PIC-132* Fire box Draft ทั่วไปเป็น CAS mode โดย SV = (-3) - (-25) mmH₂O

5. การควบคุม Excess O₂

ควบคุมโดยการปรับ SV ของ AIC-102*-02 โดยจะ Cascade กับ HIC-5102 ที่เป็นใช้การควบคุม oxygen ในอากาศซึ่งรับมาจาก GTG และ FD fan (ในกรณี GT integration) และในกรณีที่ตามไม่ได้ integrated

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

กับ GTG, Excess O₂ จะควบคุมโดยการปรับ SV ของ AIC-102*-02 โดยจะ Cascade กับ PIC-132* และ Field Operator ไปปรับ Air Door (รับอากาศจาก fresh air stack) ที่ Burner พื้น เมื่อต้องการเพิ่ม Excess O₂ โดยปกติ AIC-102*-02 Excess O₂ ให้เป็น AUTO mode และ CASCADE กับ PIC-132* โดย SV = 1.2 - 3.5 vol%
Note : AIC-102*-02 จะสามารถส่ง MV = (F3) - (F25) mmH₂O อยู่ใน Range นี้เท่านั้น (Clamp low-high)
 : ในช่วงที่มีการ Run แบบ full furnace ให้ควบคุมปริมาณการใช้ Excess oxygen ควบคุมไม่กับการ monitor SHPS flow (F360) อย่างใกล้ชิด โดยให้ control SHPS flow ให้อยู่ในช่วง 540 - 580 t/h เพื่อควบคุมปริมาณการใช้ fuel gas และป้องกันไม่ให้ Governor ของ CT-300 Hunting ส่งผลให้ HS pressure header swing

หมายเหตุ : AIC-102*-02 ถือเป็นอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์

- + ห้ามทำการขึ้น / ลง Feed ขณะที่มี AIC-102*-02 อยู่ในระหว่างการซ่อม / Calibrate
- + อนุญาตให้ทีมงาน IE ทำการถอด / ซ่อม / ฟื้นฟูเฉพาะช่วงที่ตายอยู่ในสถานะนิ่ง (Feed stop) / Decoke / Shutdown เท่านั้น
- + การ Force / Lock สัญญาณใดๆ เพื่อต่ออุปกรณ์ไปยังระบบ จะต้องทำการ Force ที่ DCS ทุกครั้ง เพื่อให้ Boardman ทราบสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ ดังกล่าว และต้องปฏิบัติตาม SE-W-MOC-0004 วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ/อุปกรณ์ความปลอดภัย
- PD-F-MOC-0042 FORCE-MOS and Bypass Interlock form
- SE-F-MOC-0150 ระบบป้องกันเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง เฝ้าเฝ้า พื้นดิน ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- + ทำการเพิ่ม Alarm LL ค่า O₂ ที่ CEM และใช้เป็น Guideline ในการควบคุม Excess O₂

5.1 กรณี AT-102* ใช้งานไม่ได้ในระบบ Normal Operation

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เวลาที่ใช้
1.	ตรวจสอบค่า Excess Oxygen ที่ บานใต้ที่ CEM ที่แสดงผลในหน้าจอ DCS	Boardman	< 1 นาที
2.	ตรวจสอบสัญญาณ Alarm และค่า Excess Oxygen ที่ แสดงผล	Boardman	< 1 นาที
3.	ตรวจสอบค่า COT ว่าลดต่ำกว่าค่า Set point หรือไม่	Boardman	< 2 นาที
4.	ตรวจสอบค่า Pressure ที่ Fuel gas valve ว่าสูงขึ้นกว่าค่า Set point หรือไม่	Boardman	< 2 นาที
5.	ทำการลด Feed และเพิ่ม DS จนกว่าค่า PV ของ COT จะกลับมากำกับ Set point	Boardman	ครั้งละ 5 ton / min และ Hold condition อีก 2 - 4 นาที ก่อนปรับครั้งต่อไปจนกลับสู่สภาวะปกติ
6.	ทำการเพิ่ม Speed / Draft pressure ชั่วๆ เพื่อให้ Excess O ₂ กับมาอยู่ในค่าควบคุม โดย monitor ค่า O ₂ จาก CEM (เทียบค่าจากตาปกติ)	Boardman	ระวัง COT อย่างใกล้ชิดเพราะ COT อาจ Shoot

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

		จน SD ได้
--	--	-----------

6. การควบคุม Combustibles Flue Gas (CO)
 ทำการควบคุม Excess O₂ ให้เพียงพอเพื่อป้องกัน Combustible Flue Gas สูงเกินค่าควบคุม AI-102*-01 Monitor < 100 ppmVol

7. การควบคุม NO_x

โดยปกติแล้ว Boardman จะทำการสังเกตและดูค่า NO_x ค่า Excess Oxygen และค่าอุณหภูมิของเชื้อเพลิงที่เข้าเตาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่า Excess Oxygen จะใช้เป็นตัวแปรในการควบคุมค่า NO_x ให้ อยู่ในสภาวะปกติ โดยจะควบคุมไว้ที่ 2.5% mole ของ Oxygen ที่ ออกมา กับ Flue gas จากปล่องของ Stack Cracking Furnace และในการเปลี่ยนทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องสรุปแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ทั้งในกรณีปกติ และผิดปกติ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ มารับกะต่อไปได้ทราบ ในกรณีที่ผิดปกติคือ ในกรณีที่ ค่า NO_x ที่ ระบายออกมีค่า สูงเกินค่ามาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ Boardman และหัวหน้ากะ (Shift Supervisor) จะต้องทำการแก้ไขให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยทำตามแผนการปฏิบัติงานที่ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของสถานการณ์ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

7.1 กรณีระดับ NO_x อยู่ในระดับ High Alarm แผนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ คือ

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เวลาที่ใช้
1.	ตรวจสอบค่า NO _x ที่ แสดงผลในหน้าจอ DCS	Boardman	< 1 นาที
2.	ตรวจสอบค่า Excess Oxygen ที่ แสดงผลในหน้าจอ DCS	Boardman	< 1 นาที
3.	ปรับค่า Excess Oxygen ให้อยู่ในมาตรฐานที่ ควบคุมไว้	Boardman	< 15 นาที
4.	ตรวจสอบสัญญาณ Alarm และค่า NO _x ที่ แสดงผลออกนอก	Boardman	< 1 นาที
5.	ในกรณีที่ ค่า NO _x กลับสู่สภาวะปกติ ก็เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน	Boardman	-
6.	ในกรณีที่ ค่า NO _x ไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ให้ Boardman แจ้งหัวหน้างานและหัวหน้ากะรับทราบถึงสถานการณ์และแจ้งวิศวกร/ช่างเทคนิคเครื่องวัดและควบคุม มาทำการตรวจสอบว่า Analyzer ที่วัดค่า NO _x และ Excess Oxygen อ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่ 6.1 ถ้าค่าที่ อ่านได้ไม่ถูกต้อง จะต้องทำการปรับเทียบ (Calibrate) หรือซ่อมแซม ถ้าเกิดการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ 6.2 ถ้าค่าที่อ่านได้เป็นค่าที่ถูกต้อง แต่ค่า NO _x ไม่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ High High Alarm ให้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติและทำการแก้ไขให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 6.3 ถ้าค่าที่อ่านได้เป็นค่าที่ถูกต้อง และค่าเพิ่มขึ้นจนถึง High High Alarm แผนการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนไปตามข้อ 2) ดังแต่ข้อ 6.2 เป็นต้นไป	Boardman, วิศวกร / ช่างเทคนิคเครื่องวัดและควบคุม วิศวกรเครื่อง วัดและควบคุม วิศวกรควบคุม หัวหน้างาน และหัวหน้ากะ	ภายใน 3 ชั่วโมง ภายใน 24 ชั่วโมง จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

7.2. กรณีระบาย NOx อยู่ในระดับ High High Alarm แผนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ คือ

[illegible]

ค่า NOx ที่ระเหยจากปล่องของ Stack Cracking Furnace แต่ละเตาที่ได้รับความเห็นชอบตามรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไม่เกิน 50 ppm.

8. MISFAGUFIU SHPS Pressure

ควบคุมโดยการปรับ SP ของ CT-300 Inlet Pressure (SHPS Header Pressure) Controller (Normal SP = 125 kg/cm²) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Function ของ CT-300 TRISEN TS-3000 Controller ดังนั้น SHPS Pressure ของทุกๆ Furnace จะถูกควบคุมให้พร้อมกันตลอดเวลา โดยในแต่ละ Furnace ก็จะมี PIC-117* แยกต่างหากใช้เปิด Valve ระบาย SHPS ออก ATM เพื่อลดความดันในถังโดย (โดยปกติ Vent valve นี้จะปิดอยู่) สำหรับค่าที่ตั้งค่าไว้คือ SHPS Pressure ที่ ATM Auto mode โดย H=100B-F SV +/- 13.0 kg/cm² และ H=300A-G R SV +/- 132.0 kg/cm²

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

หมายเหตุ: PIC-117 ควบคุม Furnace H-12GR, H-100A, H-100G ซึ่งอยู่ปลาย Header ของ SHPS steam header นั้น
 ควรจะตั้ง Set point ให้ Alarm ไว้ที่ ประมาณ 132.0 kg/cm² ซึ่งจะต่ำกว่า Set point ของเตาเผา ซึ่งเพื่อที่จะให้
 SHPS steam ล้นเกินนั้น Vent ออกที่ เตาซึ่งถ้าในกรณีนี้ CT-300 Emergency trip

Max. SHPS steam production (CASE 2A) = 578 T/hr (Basis: C2 125 T/hr)

Capacity of PV-2192 = 530 T/hr

Excess SHPS Steam = 80 T/hr

Capacity PV-117* (liquid furnace) = 40 T/hr

Capacity PV-117* (H-T20R) = 20 T/hr.

9. NYSFIDUFIU SHPS Temperature

ควบคุมโดยการปรับ SV ของ TIC-125^a-S/N (ปรับ De- superheater เปิด BFW เพิ่มขึ้นเมื่อ Temperature สูงกว่าค่าที่กำหนด) TIC-125^a-S/N SHPS

Temperature ให้เป็น AUT mode โดย SV = 490 - 500°C สำหรับการ Control นั้นสามารถทำได้ทั้งแบบ Flow control และ Temp control โดยที่ ให้พิจารณาจากที่ Selector HS-110*

9.1 เมื่อ Selector HS-110* อยู่ใน AUTO mode ระบบจะทำการเลือกที่จะใช้ Controller TIC-125*-S (Temp control) หรือ TIC-125*-N (Flow control) ภาวณนี้คือควบคุม SHPS Temperature โดยที่ ดูจากปริมาณ Flow desuperheater FIC-110* เมื่อ FIC-110* Flow ลดลงน้อยกว่า 1200 kg/hr ระบบจะทำการ Switch controller TIC-125*-S (Temp control) เข้าทำงาน และ เมื่อค่า Flow FIC-110* มีค่าเกินกว่า 1300 kg/hr ระบบจะทำการ Switch controller ภาวณนี้ TIC-125*-N (Flow control) โดยอัตโนมัติ ใน Normal operation ช่วง FIC-110* Flow จะมากกว่า 1300 kg/hr TIC-125*-N (Flow control) ก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลา

9.2 ถ้า Selector HS-110* อยู่ใน MANUAL mode โดยส่วนใหญ่งานที่ใช้ในกรณีนี้ Flow FIC-110* (เสีย) ใน MANUAL mode นั้น Boardman สามารถจะเลือกใช้ Controller ตัวใดตัวหนึ่ง ระหว่าง TIC-125*-S หรือ TIC-125*-N มาเป็นตัวควบคุม SHPS Temperature ได้โดยตรง

10. MTSFOURU Steam Drum Level

ควบคุมโดยการปรับ SV ของ LIC-101* โดยจะเปลี่ยนปรับ SV ของ FIC-109* เปิด BFW Flow เพิ่มขึ้นเมื่อ Steam Drum Level ต่ำกว่าค่าที่ กำหนด ซึ่งจะหมายความว่าควบคุม Flow ของ BFW อีกครั้งหนึ่ง โดยการปรับลด Set point ของ LIC-101* จะทำให้ BFW Flow ลดลงโดยปกติ LIC-101* Steam Drum Level ให้เป็น AUTO mode และ CASCADE กับ FIC-109* โดย SV = 60 - 67 % สำหรับการ Control นั้น LIC-101* สามารถปรับค่า Level ได้จาก LT-101* - A และ C ทั้งแบบ Single และ Average โดยที่ ให้พิจารณาจากที่ Selector HS-157* ซึ่งมีตำแหน่งให้เลือก 3 ตำแหน่ง คือ

1. LI-101®-AY
2. Average
3. LI-101®-CY

Note: ในกรณีที่ Transmitter ตัวใดตัวหนึ่งเกิดความผิดปกติ (DOP HS-157* จะสามารถ Select ได้เองแบบอัตโนมัติ) ไม้ว่าจะเลือกที่ ตำแหน่งใดก็ตาม

Upset Conditions

1. Partial-Shutdown-OK6 (SD1) เกิดขึ้นเมื่อ (ใส่ค่า Set Point)

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

1. High quench oil tower temperature (TA-204-BA-BD-H 3 of 4)	285 °C (All Furnace)
2. High-high quench water tower temperature(TA-222-A-C-HH 2-of-3)	120 °C (All Furnace)
3. High-high quench water tower pressure (PA-229-A-C-HH 2-of-3)	2.3 kg/cm2 (All Furnace)
4. Total shut down All case (XA-H100*-SD2)	All case.
5. Manual all furnace partial shutdown (HS-H100*-SD1)	Pushbutton Control Room Panel
6. Manual partial shut down (HS-H100*-SD1)	Pushbutton Control Room Panel
7. High-high firebox pressure (TA-127*-HH 2-of-3)	100 °C + 30 seconds time delay
8. High-high pressure wall burners (PAHH-129* 2-of-3)	2.04 kg/cm2G
9. Low-low pressure wall burners (PALL-129* 2-of-3)	0.2 kg/cm2G
10. Low-low Total liquid feed flow (FALL-101*)	Naphtha (mode 1) : 24000 kg/hr Split (mode 3&4) : 11000 kg/hr Split (mode 6,7,8,9) : 7500 kg/hr
11. High coil out let temperature per pass (TAH-120*-1A-C 2-of-3)	900 °C
12. High temperature of SHP export steam (TAPH-125*-A-C 2-of-3)	530 °C + 10 minutes time delay (มากกว่า 530 °C เป็นเวลา 10 นาที)
13. High temp of SHP export steam (TAH-125*-A-C 2-of-3)	540 °C
14. Low steam drum level (LAL-101* 2-of-3)	33.9 % (875 mm from Btm.)

ระบบ Interlock (SD1) จะสั่งดังต่อไปนี้

XA-H100*-SD1	Alarm show in DCS
QIC-127*	Switched to AUTO to SV = 12 Gcal/hr (Note-1)
QIC-129*	Switched to AUTO to SV = 10 Gcal/hr (Note-1)
XV-101*	Close liquid feed shut-off valve
FIC-102*-B	Switched to DCS MANUAL MV = 0 %
XV-103*	Close gas feed shut-off valve
FIC-105*-B	Switched to DCS MANUAL MV = 0 %
FIC-107*-B	Switched to CASCADE Mode to HSSB condition with SV = 9200 kg/hr (DS Ramp down program) - เมื่อ SV ได้ถึง 9200 kg/hr แล้ว DS controller จะเปลี่ยนจาก Cascade mode เป็น Auto mode
XV-104*	Close DMDS shut-off valve. (เป็นสัญญาณ Pulse สามารถ Reset และเปิดขึ้นใหม่ได้ทันที)
FIC-101X-3X-B	Decoke air control valve switched to MANUAL MV = 0 % (COT High In Decoke Mode)
PIC-132*	Induce draft control in DCS ramp SV = (-5) mmH2O
XA-TAH-H127*-H	Audible signal in furnace area (ในกรณีที่เกิด High high fire box pressure by TAH-H127*)
XA-TAH-H127*-B	Visual signal in furnace area (ในกรณีที่เกิด High high fire box pressure by TAH-H127*)
Kicker function	Divertor จะเปิด Exhaust gas จาก GTG ออก stack จากนั้น kicker จะทำการสั่งปรับ FD dan speed, ID fan speed ตามค่า seting, preset firing ratio เท่าที่ 80.20

Note-1 กรณีที่เกิด Partial shutdown (SD1) จะใช้ High-high/ Low-low fuel gas pressure for wall burners PAHH/LL-129*

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

QIC-127*	Switched to AUTO to SV = 22 Gcal/hr
XV-114*	Wall burners shut-off valve close
QIC-129*	Switched to MANUAL MV = 0 %
PIC-129*L	Switched to MANUAL MV = 0 %

Action (SD1) จะใช้ BM like FOI-2-3

- ตรวจสอบ Firing control ใน DCS ว่าทำงานได้ดีใน Minimal firing mode	BM1
- ปิด B/V Wall burner ทุกตัว แล้ว แจ้ง BM1(กรณี Shut down ด้วย PAHH/LL-129*)	FOI-2-3
- ตรวจสอบ XV-114* Wall burner shut-off valve feed ต้องเปิด (กรณี Shut down ด้วย PAHH/LL-129*)	FOI-2-3
- ตรวจสอบ XV-101* และ/หรือ XV-103* Feed shut-off valve ต้องเปิด	FOI-2-3
- ตรวจสอบ FV-102*-B และ/หรือ FV-105*-B MV = 0 %	FOI-2-3
- ตรวจสอบ XV-104* DMDS shut-off valve ต้องเปิด	FOI-2-3
- ตรวจสอบ DS FV-107*-B เปิด FT อ่านได้ปกติ SV = 9200 kg/pass/hr	BM1
- ตรวจสอบ SHPS product และ Steam drum level สามารถ Control ได้ดี	BM1
- ตรวจสอบ ID fan และ PIC-132* Draft control เป็นปกติและได้ SV = -5 mmH2O	BM1
- ตรวจสอบค่าสถานะของการเกิด Partial shut down	BM1, FOI-2-3

หมายเหตุ : จะมีสองกรณีที่ทำให้ XV-114* Trip คือ

- High-high pressure wall burner and
- Low-low pressure wall burner

TIC-124* จะโอนไปเป็น Manual และ QIC-127*/QIC-129* จะโอนไปเป็น Auto อาจจะพิจารณาปลด QIC-127*/QIC-129* เป็น Manual ถ้าการควบคุม Firing โดยตรง พยายามควบคุม Furnace ให้กลับมากอยู่ที่ Steam Standby Condition (COT = 800°C) ให้เร็วที่สุด PIC-132* Draft pressure จะโอน preset และ Pressure ภายใน Firebox จะตกลงต่ำพยายามควบคุมให้กลับมากอยู่ภายใน Range ควบคุมปกติ หาก Draft ต่ำมากอาจจะนิพลาทำให้ Flame ยกตัว (ลอย) ซึ่งจะเห็นสาเหตุให้ Burnerดับได้

TIC-125* จะเปิดรับในการควบคุม SHPS Temp ด้วยเนื่องจากปริมาณ SHPS ที่ผลิตได้จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในบางครั้ง Flow อาจจะขึ้นไม่เข้า SHPS Header และทำให้ SHPS steam temp เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น จึงค่อยรอการพิจารณาว่าต้องทำการ De-coke Furnace หรือไม่

2. Total Shutdown GK6 (SD2) เกิดขึ้นเมื่อ (ใช้ค่า Set Point)

1. Cooling water fail (PALL-2402-CFU-A/B)	3.5 kg/cm2
2. Global Electrical power failure	XXX
3. ORU Electrical power failure	XXX
4. CFU Electrical power failure	XXX
5. High-high quench oil tower temperature (TAHH-204-BA-BD 3 of 4)	300°C
6. Total shut down from common area (HS-H100X-SD2) All furnace	Pushbutton Control Room Panel
7. Total shut down from control room pushbutton (HS-H100*-SD2-A)	Pushbutton Control Room Panel
8. Total shut down from local panel pushbutton (HS-H100*-SD2-B)	Pushbutton Local Panel
9. High temperature SHP export steam (TAH-125* 2-of-3)	540 °C + 2 minutes time delay

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

	มากกว่า 540 °C เป็นเวลา 2 นาที
10. High-high temperature SHP export steam (TAHH-125* 2-of-3)	555 °C
11. Low-low steam drum level (LALL-101* 2-of-3)	16.40 % (630 mm)
12. High coil outlet temperature per pass (TAH-120*-@ 2-of-3)	900 °C + 5 minutes time delay (COT เป็น 900 °C ต่อเนื่องเกิน 5 min)
13. High-high coil outlet temperature per pass (TAHH-120*-@ 2-of-3)	930 °C
14. Low-low firebox pressure (PALL-132* 2-of-3)	<40 mmH2O No time delay
15. High-high fuel gas pressure bottom burners (PAHH-127* 2-of-3)	1.75 kg/cm2G
16. Low-low fuel gas pressure bottom burners (PAL-127* 2-of-3)	0.01 kg/cm2G
17. Dilution steam to individual pass low-low trip (FALL-107A-1Z-4Z)	1600 kg/hr (per pass)
18. Burners in service drops below 5 Group (XALL-141*)	BMS in service < 5 Groups
19. Burners in service drops below 1 (XAL-141*) Note-2	Automated burner in service < 1 burner
20. Number of automated burners valve discordance (XA-144*)	Any automated burners valve (ถ้า Trip ก็ต่อเนื่อง Temperature TAHH-123* ค่ากว่า 750 °C ต่อเนื่อง)
21. High High CO in Flue Gas	> 1750 ppmv

Note-2 กรณีที่ เกิด Total shutdown (SD2) จาก Burners in service drops below 1 (XAL-141*) จะทำงาน ขั้นตอนของการเริ่มต้น Bottom burner แล้วติดแล้ว หรือ Inter lock ตัวนี้ ก็จะพร้อมทำงานกับที่ระบบ Interlock (SD2) จะสั่งตั้งต่อไป

XA-H100*-SD2	Alarm show in DCS
	Partial shutdown logic is activate
XV-105*/XV-106*	Main FG shut-off valve is closed
XV-114*	Wall burners FG shut-off valve is closed
QIC-127*/129*	Switched to MANUAL MV = 0 %
PIC-127*/129*/L	Switched to MANUAL MV = 0 %
FV-101X-3X-@	De-coke air control valve switched to MANUAL MV = 0 % (In De-coke Mode)
XV-104*	DMDS shut-off valve is close
ID fan CM-100*	Control in DCS ramp SV = (- 2) mmH2O Note : In case of PALL-132* furnace firebox low-low pressure ID fan will stop without time delay
FIC-107*-@	Switched to CASCADE to HSSB to set point (Steam Ramp Down) Note : ระบบจะเพิ่ม DS ขึ้นไปที่ SV = 9200 kg/hr ก่อน (เหมือน Action ของ SD-1) หลังจากเพิ่ม DS flow จะถูกปรับอัตโนมัติโดยที่ จะพยายามรักษา COT ให้อยู่ที่ 800 °C เมื่อ COT ลดลงต่ำกว่า 800 °C แล้ว DS จะถูกลดลงหรือยก และ DS จะหยุด Ramp down ก็ต่อเนื่อง SV = 2000 kg/hr
XA-TAHH127*-H	Audible signal in furnace area (In case high high fire box pressure by TAHH-127*)
XA-TAHH127*-B	Visual signal in furnace area (In case high high fire box pressure by TAHH-127*)

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

Kicker function	Divertor จะเปิด Exhaust gas จาก GTG ออก stack จากนั้น kicker จะทำการสั่งปรับ FD dan speed, ID fan speed ตามค่า seting, preset firing ratio มากกว่า 80:20
Action (SD2) ของ BM 1@ FOI-2-3	
- ตรวจสอบ Temperature profile in DCS ว่าเป็นปกติดี	BM1
- ปิด BV Bottom / wall burner ทุกตัว ยกเว้น BV Automated burner แล้ว แจ้ง BM1	FOI-2-3
- ตรวจสอบ XV-105*, XV-106*, XV-114* Burner shut-off valve ต้องปิด	FOI-2-3
- ตรวจสอบ XV-112*-1-10 Automated burner shut-off valve ต้องปิด	FOI-2-3
- ตรวจสอบ XV-101* และ/หรือ XV-103* Feed shut-off valve ต้องปิด	FOI-2-3
- ตรวจสอบ ID fan run normal	FOI-2-3
- ตรวจสอบ FV-102*-@ และ/หรือ FV-105*-@ MV = 0 % in DCS	BM1
- ตรวจสอบ XV-104* DMDS shut-off valve ต้องปิด	FOI-2-3
- ตรวจสอบ DS FV-107*-@ เปิด FT วนได้ปกติ 2000 kg/pass/hr (Steam Ramp Down)	BM1
- ตรวจสอบ SHPS product และ Steam drum level สามารถ Control ได้ดี	BM1
- ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิด Total shut down SD-2	BM1 FOI-2-3
- ปรับ Air door ของ Automated burner ลงไปที่ 30% เพื่อพร้อมสำหรับการจุด	FOI-2-3

หมายเหตุ : + Pressure ภายใน Firebox จะตกลงต่ำ (ยกเว้นในกรณี ID Fan Trip, Draft จะเป็นบวก) พยายามควบคุมให้กลับมามีค่าภายในหรือใกล้ๆ Range ควบคุมปกติ

+ SHPS Pressure จะตกลงจนไม่สามารถส่งเข้า Header ได้ ให้ปลด PIC-117* เป็น Manual เปิด Vent SHPS ออก ATM ไปก่อน เพื่อป้องกันปัญหา Coke spalling ใน Radiant coil อันเนื่องมาจากการลดลงของ Firebox temp อย่างรวดเร็วขึ้น จะต้องทำการ Reset Shut down Condition และประสานงานกับ Field Operator จุด Burner Re-start Furnace ให้กลับมามีค่าที่ Steam Standby Condition (COT = 800°C) ให้เร็วที่สุดและ Service SHPS เข้า Header ใหม่

เมื่อค่า Pressure ได้ หลังจากนั้นจึงค่อยทำการพิจารณาว่าต้องทำการ De-coke Furnace หรือไม่

Note : เมื่อ Start ID fan จะทำให้ Pressure ภายใน Firebox ตกลงพยายามควบคุมให้กลับมามีค่าภายใน Range ควบคุมปกติ หาก Draft ต่ำมากอาจจะให้ค่า Coil เย็นต่อเนื่องกันไป

3. Pressure BFW header Swing
จะทำให้ BFW Flow Swing ตามไปด้วย ในกรณีที่ Pressure สูงขึ้น ให้พิจารณาปลด PIC-109* เป็น Manual หรือ Auto แล้วปรับลดปริมาณ BFW ที่เข้า Steam Drum ลงให้เหมาะสมเพื่อ Keep ให้ได้ Flow เข้า Steam drum เท่าเดิม นอกจากนั้นแล้วให้ทำการ Monitor SHPS Temp ด้วย เนื่องจาก De-super heater BFW Flow ที่ สูงขึ้นจะทำให้ SHPS Temp ตกลง พิจารณาปลด TIC-125* เป็น Manual ปรับลด De-super heater BFW Flow ลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

4. Steam drums level high high
จะเกิดขึ้นเมื่อ BFW Pressure เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากความผิดปกติของ LT ซึ่งเมื่อ Level high high จะทำให้ XV-115* Trip และ FIC-109* Close MV = 0 %

หมายเหตุ : Hold-up time ของ Steam drum ถูก Design ไว้ที่ 8 นาที
HLSO - HLA = 0.8 min
HLA - NULL = 0.8 min

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

NLL - LLA = 0.8 min

LLA - LLS01 = 1.6 min

- หลังจากเปิด LAHH-101* จะทำให้ XV-115* Trip และ FIC-109* Close MV = 0 % จะไม่สามารถ Reset ได้ทันที ระหว่างนี้ต้อง Monitor level อย่างใกล้ชิด

- เมื่อ Level ต่ำกว่า LAHH-101* จะสามารถ Manual reset ได้ เมื่อ Reset แล้ว XV-115X จะเปิดทันทีและให้ค่าอย่าง Manual FIC-109* ปิดขึ้นช้าๆ โดยมีเป้าหมายที่ "%MV BEFORE SHUT OFF VALVE TRIP - 3%" ซึ่งจะแสดงอยู่บน Graphic หรือ

- กรณีไม่ได้ Reset จน Level ลดลงมาต่ำกว่า LA+101* ระบบจะ Reset ให้อัตโนมัติ XV-115X จะเปิดทันทีและให้ค่าอย่าง Manual FIC-109* ปิดขึ้นช้าๆ โดยมีเป้าหมายที่ "%MV BEFORE SHUT OFF VALVE TRIP - 1%" ซึ่งจะแสดงอยู่บน Graphic

LLS01 - LLS02 = 1.5 min

LLS02 - EMPTY = 2.5 min

TOTAL = 8.0 min

หมายเหตุ : การเปิดน้ำเข้า Steam drum อย่างรวดเร็ว จะทำให้ Vapor load ใน Steam drum ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ Pressure steam drum ลดลง และในที่สุด Furnace อาจจะ Shutdown ได้เนื่องจาก SHPS steam temp high high ดังนั้นการเปิดน้ำเข้า Steam drum จะต้องค่อยๆเพิ่ม MV% ขึ้นไปจนกระทั่งได้ค่า MV% ที่ต้องการ

5. SHPS Temperature Shoot (High)

จะเกิดขึ้นเมื่อ CT-300 trip, SHPS pressure ต่ำกว่า SHPS header, Flue gas Flow/Temp เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, De-super heater BFW Flow/Pressure ลดลง ซึ่งถ้าหาก SHPS Temp มี พิกัด นี้ไปจะทำให้เกิด Partial shutdown หรือ Total shutdown ได้

530 °C (Delay 10 min.) จะทำให้ Furnace Partial shutdown (SD-1) และ

540 °C (No delay) จะทำให้ Furnace Partial shutdown (SD-1) และหากเลยไปถึง

540 °C (Delay 2 min.) จะทำให้ Furnace Total shutdown (SD-2) และ

555 °C (No delay) ก็จะ Total shutdown (SD-2) การแก้ไข

5.1 ในกรณีที่ SHPS Temp เพิ่มขึ้น เนื่องจาก De-super heater BFW Flow ลดลง หรือปรับไม่ทัน ให้ดู Selector HS-110* ว่าเลือกใช้ตัวใดอยู่ (PIC-125*-S/M) หลังจากนั้น

+ ให้พิจารณาปลด Controller ตัวดังกล่าวจาก Auto มาเป็น Manual mode และให้ทำการเพิ่ม MV ตามที่ต้องการ

+ หลังจาก SHPS Steam เริ่มคงที่ หรือนับเป็นการเพิ่มขึ้นที่ช้าลง ให้เข้า Auto mode (สำหรับ TIC-125*-S) หรือ Cascade mode (PIC-110*) เหมือนเดิม และให้ตั้ง Set point ไว้ที่ 490-500°C เพื่อให้นับได้ว่า SHP steam temp จะไม่สูงจนเกินไป

5.2 ในกรณีที่ SHPS Temp shoot จาก SHPS Flow ลดลง ให้พิจารณาปลด - FIC-111* จาก Auto มาเป็น Manual Mode และทำการปรับ MV ตามที่ ต้องการเพื่อระบาย SHP Steam ออกสู่ ATM

6. Steam Drum Level Controlling Malfunction

6.1 ในกรณีที่ PIC-101* เกิด Error ให้พิจารณาดู HS-157* ซึ่งเป็น Selector ของ Level controller ซึ่งให้ค่าหนึ่งให้เลือก 3 ค่า ดังนี้ คือ

1. LH-101*-AY จะใช้ค่าจาก LH-101*-AY ที่ เลือกใช้เป็นตัวควบคุม Steam Drum Level

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

2. Average จะใช้ค่า Average จากทั้ง 2 ตัว (LH-101*-AY และ LH-101*-CY) มาเป็นตัวควบคุม Steam Drum Level หรือ

3. LH-101*-CY จะใช้ค่าจาก LH-101*-CY ที่ เลือกใช้เป็นตัวควบคุม Steam Drum Level

โดยปกติแล้ว HS-157* ควรจะอยู่ในตำแหน่ง Average แต่ถ้าหาก BM เห็นว่า Level indicator ตัวใดตัวหนึ่งเกิด Error ขึ้นก็ให้ทำการ Switch HS-157* จาก Average ไปเลือกใช้ค่า Level indicator อีกตัวหนึ่งทำการ Control แทน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ JOP ขึ้นที่ LH-101*-AY หรือ LH-101*-CY ระบบ (HS-157*) จะทำการ เลือกตัวที่ มีค่าปกติเข้ามาใช้ในการควบคุมโดยอัตโนมัติ

6.2 ในกรณีที่ PIC-111* เกิด Error จะทำให้การควบคุม Steam Drum Level เกิด Error ตามไปด้วย ให้ปลด FIC-109* เป็น Manual หรือ Auto และปรับลด/เพิ่มปริมาณ BFW ที่เข้า Steam Drum โดยตรง โดยใช้ค่า LH-101*-BY (Hydra step) ที่อ่านค่าได้ เป็น Guideline ในการควบคุม

7. Firebox Draft Swing

ในกรณีที่ AIC-102R Error ทำให้เกิดการ Upset แต่ไม่โดยปลด Loop control AIC-102R-02 เป็น Manual Mode สั่งเพิ่ม/ลด MV โดยตรงหรือ ในกรณีที่ดับขึ้น Draft ไฟล์หรือดับจะเป็นบวก ลากการปรับ แต่ก็โดยการปลด PIC-132* เป็น Manual mode สั่งเพิ่ม/ลด MV (Speed ID Fan) โดยตรงแต่ต้องระวังอย่าให้ Excess O2 ต่ำลงต่ำกว่าค่าควบคุม

ในกรณีที่ดับดับหนัก/ดับดับแรง จะทำให้ค่า O2 จาก O2 analyzer ที่ arch section นั้นว่าน่าจะจะมีสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งถ้ายัง control excess O2 อยู่ใน cascade mode อยู่จะทำให้ระบบ control ปรับลด draft ลง ส่งผลให้ COT เพิ่มขึ้นด้วยอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะเกิดการ upset ได้ นอกจากนั้น SHP steam temperature temp จะลดลงด้วย

ดังนั้นในกรณีที่ ดับดับหนัก/ดับดับแรง ให้ BM พิจารณาปลด loop O2 control (cascade mode) ออกเป็น pressure control loop (PIC-132*) หรือในกรณีที่ดับดับ BM ควรจะ Clamp หรือ lock ML และ MH ของ pressure controller (PIC-132*) ไว้ที่ - - 2 ถึง 5% ของค่า PV ปกติ ณ ขณะนั้นเพื่อป้องกันการ Draft swing อย่างฉับพลัน

B- Excess O2 Low หรือ Combustible gas High, CO)

เกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่ม Feed Rate อย่างรวดเร็ว/อากาศจาก GT, FD fan หาย ให้ทำการปรับ AIC-102*-02, FIC-5102 เป็น Manual Mode สั่งเพิ่ม/ลด FIC-5102 โดยตรง ระมัดระวังควบคุมอย่าให้ Draft Swing (PIC-132 Auto mode) ซึ่งจะมีผลคือ

- SHPS Temp High อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง Flow ของ Flue gas และ

- COT อาจจะต่ำที่ TIC-124* เรียก Firing เพิ่มขึ้นจนยากขึ้นไปได้

9. Switch Naphttha Tank

ในการ Switch Naphttha Tank อาจจะทำให้ COT Swing ประมาณ +/- 5 - 15 °C โดยจะขึ้นกับว่า Composition ของ Naphttha Feedstock ที่เปลี่ยนไปหาก COT Swing มากอาจพิจารณาแก้ไขโดยการปลด TIC-124* ให้เป็น Manual mode แล้วปรับ Firing Condition ตามความเหมาะสมก่อนที่ จะเปลี่ยนกลับเป็น Cascade Mode (TIC-124* Auto Mode) ตามปกติ

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

10. การปรับ Firing ratio

Firing ration นั้นจะปรับตาม mode operation เพื่อที่จะ optimize energy consumption ที่เตาโดยปกติระบบจะทำการปรับอัตราอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามบางสถานการณ์ BM สามารถเข้ามา manual เพื่อปรับค่าได้

10.1 No GTG integration : Firing ration จะถูก set ไว้ที่ 80.20 ตาม design

10.2 GT integration : ขึ้นกับ flow ของอากาศที่มาจาก GTG โดยจะคำนวณแล้วปรับค่าให้อัตโนมัติ โดย maximum firing design จะอยู่ที่ 90.10

11. การทำ GT integration

เพื่อที่จะสามารถ optimize การใช้พลังงานที่ furnace. Exhaust gas จาก GTG ที่มีความร้อนสูงจะถูกผสมกับอากาศจาก FD fan เพื่อนำมาใช้ลดการใช้เชื้อเพลิงที่เตาเผา ซึ่งขั้นตอนการ integrated GTG มีดังนี้

PS. Box pressure: ใช้โมดที่ไม่มี GT integration

Air-Flow mode: ใช้โมดที่มี GT integration

การการเปลี่ยน Box pressure ไป Air-flow mode และ GT integration มีขั้นตอนดังนี้

เตรียม condition :

Burner ignition: จัดใน box pressure mode

Panel operator to check if furnace is under box pressure mode (HS-5103 = 0)

PDV-5105 is closed (PLC-5105) and controller PDC-5105 is Manual and 0%

FIC-5102 is Manual and 0%

Diverter valve(HV-5102) is open to bypass - HLO-5102

HIC-5101 is manual and 100% -Suction stack is open

AIC-102H-O2A is in AUTO

PIC-132H is in REMOTE

TIC-124H is in REMOTE

การทำ GT integration :

Increase AIC-102H-O2A SP to 3%

Switch TIC-124H to MANUAL

Switch QIC-127H to AUTO with a suitable set point to maintain stable coil outlet

temperature

Switch PIC-132H to AUTO

Start FD fan

Panel operator to start FD fan by HS-C5101-ST

Check bearing temperatures (TI-5101 and TI-5102) and vibrations (XI-5101 and XI-5102)

Check FD fan is running at minimum speed (SI-5101) with closed discharge PDV-5105

Slowly open PDV-5105 by HS-5105 and establish flow towards the furnace

Switch PDC-5105 to auto with 10-30 mmH2O (HOLD) as flow is established

Set point can be changed based on operational preference

Switch HS-5103 to 1 (Air Flow mode)

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

Increase F.D. fan capacity slowly by FIC-5102 in MANUAL mode

Switch to Auto once flow is above 10-20 t/h

Close the stack slowly by HIC-5101

Closing HIC-5101 is not possible in box pressure mode

NOTE: OPERATOR TO ENSURE O2 DOES NOT FALL BELOW 1%

Increase FIC-5102 Set point simultaneously

Maintain same oxygen concentration at arch

Maintain same CO

Check convection section operating temperatures to avoid overheating

Repeat above steps slowly till HIC-5101 is completely closed

Confirm closing of inlet air stack by HIC-5101

Increase FIC-5102 setpoint till fuel allowed is greater than actual fuel fired

Switch TIC-124H to REMOTE / QIC in cascade

Switch FIC-5102 to REMOTE

Switch AIC-102H-O2B to AUTO and decrease AIC-102H-O2B SP slowly in several steps to suitable SP

และในทางกลับกันการที่โดย exhausted gas จาก GTG ออกเพื่อทำการ Decoke มีขั้นตอนดังนี้

เตรียม condition

Cracked gas MOV SPV-1H01 is open

Decoke MOV SPV-1H02 is closed

Furnace is selected for cracking by DCS switch HS-147H

The furnace is in normal operation i.e. cracking naphtha

Liquid feed shut-off valve XV-101H is confirmed open

DMD5 shut-off valve XV-104H is confirmed closed

F.D. Fan C-5101 is operating

Ambient air suction valve HV-5101 is confirmed closed (HIC-5101 is Manual and 0%)

Gas Turbine is confirmed running (XL-G5100)

Gas Turbine exhaust is lined up to the Furnace (HIC-5102)

Side Burners are in operation and are at 10% (HIC-144H)

Blanking plate is open and its cover closed (XZC-5110)

FIC-5102 in REMOTE

Coil outlet temperature controller is in AUTO (TIC-124H) and QIC-127H is in REMOTE

AIC-102H-O2B is in AUTO

PIC-132H is in AUTO with a suitable setpoint

ขั้นตอนใน RMS Changeover Exhaust gas from Furnace to Bypass Stack

Increase AIC-102H-O2B SP to 2%

Wait for at least 60s for oxygen measurement to stabilize

Change the damper position from furnace to bypass stack using HS-HV-5102-OP

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

By activating command HS-HV5102-OP movement is automatically triggered. To stop the movement, command HS-HV5102-SP must be activated.

Keep on slowly changing position by HS-HV5102-OP till 100% of the movement is finished.

(HLO-5102)

Change AIC-102H-Q2B.SP from 2% to -15% slowly

As GTE flow to the furnaces decreases below 100000 kg/h, HIC-144H.SP (in AUTO) is changed to a firing of 80% to bottom burners and 20% to sidewall burners.

Fired heat is automatically increased as more heat is being removed to the system by removing GTE.

12. Coil Outlet Temperature, COT Shoot (Decoking)

จะเกิดขึ้นเมื่อ Feed composition, Fuel gas composition, Draft เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือ เกิดจากการ Burn ของ Coke อย่างรวดเร็ว ต่างๆเหล่านี้ จะทำให้เกิด Partial shutdown หรือ Total shutdown ได้

12.1 ในกรณีที่ COT เพิ่มขึ้น เนื่องจาก Feed composition

- + ให้พิจารณาวิธีป้องกัน
- + ถ้าจำเป็นให้พิจารณาข้อ 9

12.2 ในกรณีที่ COT เพิ่มขึ้น เนื่องจาก Fuel gas composition

- + ให้พิจารณาปลด Controller TIC-124*/QIC-127*+QIC-129* ตั้งดังกล่าจาก Auto มาเป็น Manual mode และให้ทำการเพิ่ม/ลด MV ตามที่ ต้องการ

12.3 ในกรณีที่ COT เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Draft

- + ให้พิจารณาข้อ 7

12.4 ในกรณีที่ COT เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ Burn ของ Coke อย่างรวดเร็ว

- + ให้พิจารณาปลด Controller FIC-101-103X Decoking air ตั้งดังกล่าจาก Auto มาเป็น Manual mode และให้ทำการลด MV ตามที่ ต้องการ

- + ให้พิจารณาปลด Controller FIC-107* DS flow ตั้งดังกล่าจาก Cascade มาเป็น Auto/Manual mode และให้ทำการเพิ่ม Flow ตามที่ ต้องการ

+ ให้พิจารณาปลด Controller TIC-124*/QIC-127*+QIC-129* จาก Auto มาเป็น Manual mode และให้ทำการลด MV ตามที่ ต้องการ

13. Outlet TLE temperature High

Cracked gas Outlet ของ TLE ทั้ง 4 ตัวนี้มี Design temperature = 425 °C แตกต่างจาก H-120X ซึ่งถูก Design outlet TLE temperature ไว้ที่ 500 °C แต่อย่างไรก็ตาม Cracked gas header ยังคงมี Design temperature อยู่ที่ 425 °C เพราะฉะนั้นเมื่อ TLE Outlet temp TI-122*-1-4 ของตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินกว่า 420 °C หรือทั้ง 4 ตัว พุ่งสูงขึ้น Boardman ต้องทำการ Monitor TI-122*-1-4 อย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ TI-122*-1-4 สูงเกินกว่า 420 °C ให้พิจารณา Cool down H-100* เพื่อทำการ Water jet TLE

หมายเหตุ

1. ในระหว่างการควบคุมระบบ หากทาง BM เห็นว่าต้องมีการทำงานหรือขั้นตอนที่ สูงถึงระดับ 18 เมตรขึ้นไป ให้แจ้ง FO ทำการสวมใส่ Safety Harness ก่อนปฏิบัติงาน

2. กำหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของ Bottom Burner ของ GK-6 furnace ทุกๆ 2 เดือน

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace

หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001

9. วิเคราะห์ผลกระทบกรณีเกินค่าควบคุม (Deviation Analysis)

Safe Operating Limits	ผลสืบเนื่อง (Consequence)	ขั้นตอนในการแก้ไข (Steps of corrective action)	Safeguard (IPL) ที่ระบุใน PHA
TIC-124*high COT	ทำให้เกิด Furnace partial shut down หรือ Total shut down ได้	1. BM ทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้ COT high เพื่อทำการแก้ไข 1.1 ถ้าเกิดขึ้นขณะทำการปรับ ลด Feed หรือ เพิ่ม Feed ให้ทำการ hold condition อัดครว แล้วทำการปรับ Firing control จนกลับปกติ 1.2 ถ้าเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ FG consumption BM ทำการปลด QIC-127*,129* จาก Auto mode เป็น Manual แล้วทำการปรับ Firing control จนกลับปกติ	TIC-120* Alarm high
PIC-132* low pressure	อาจทำให้ Burner เปลวไฟ สิ้นดับเข้าหา Coil ถ้าต่ำมาก จะทำให้ ID Fan trip	1. BM แจ้ง FO ปรับ Air register bottom และ side wall burner 2. BM ปรับ ลด speed ID Fan ให้ต่ำลง	PIC-132* low alarm
PIC-132* high pressure	อาจทำให้ Fire box Pressure เป็นบวกและส่งผลให้ Furnace shut down ได้	1. BM แจ้ง FO ปรับ Air register bottom และ side wall burner 2. BM ปรับ เพิ่ม speed ID Fan ให้มากขึ้น	1. PIC-132* high alarm 2. Local alarm fire box Pressure เป็นบวก
AIC-102*-01 high	อาจทำให้ Combustibles Flue Gas สะสมใน Fire box มากและเกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรง	1. BM แจ้ง BS รับทราบ และแจ้งทาง IE เข้ามาทำการตรวจสอบแก้ไข 2. BM ปรับ เพิ่ม speed ID Fan ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณ ออกซิเจนใน fire box 3. FO ทำการตรวจสอบ Burner ว่าดับครบทุกหัว	1. AIC-102* -01. alarm high
AIC-102*-02 low O2	อาจทำให้ ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ของ Burner ที่ ทำให้ Burner ดับ	1. BM แจ้ง FO ปรับ Air register bottom และ side wall burner 2. BM ปรับเพิ่ม speed ID Fan ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่ม Excess O2 ให้กลับมากอยู่ในค่าควบคุม	1. AIC-102*-02 alarm low

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

Safe Operating Limits	ผลสืบเนื่อง (Consequence)	ขั้นตอนในการแก้ไข (Steps of corrective action) <i>ขั้นตอนการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น</i>	Safeguard (IPL) ที่ระบุใน PHA
AI-1011*-01 high NOx	ทำให้ ค่า NOx ที่ระบายจากปล่องของ Stack Cracking Furnace สูงเกินค่าควบคุม	1. BM ตรวจสอบค่า NOx ที่ แสดงผลในหน้าจอ DCS ตรวจสอบค่า Excess Oxygen ในหน้าจอ DCS 2. BM ปรับให้ Excess O2 ให้กลับมาอยู่ในค่าควบคุม 3. ในกรณีที่ค่า NOx ไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ให้ Boardman แจ้งหัวหน้างานและหัวหน้ากะ รับทราบถึงสถานการณ์และแจ้งวิศวกร/ช่างเทคนิคเครื่องวัดและควบคุม มาทำการตรวจสอบว่า Analyzer ที่วัดค่า NOx และ Excess Oxygen อ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่	1. AI-1011*-01 alarm high 2. AI-1011*-01 alarm high
PIC-117* high Pressure	อาจทำให้ out let super high pressure steam สูงขึ้นตามและ temp super high pressure steam สูงขึ้นตาม	1. BM พิจารณา ปิด PIC-117* จาก Auto mode เป็น Manual mode เพื่อระบาย pressure ออกจนได้ค่ากลับเข้าสู่ปกติ 2. BM ปรับเพิ่ม flow BFW De-sup. FV-110* เพื่อควบคุม temp super high	1. PIC-117* alarm high 2. PSV-116* set at 140.30 kg/cm2 3. PSV-118* set at 148.0 kg/cm2 4. PSV-119* set at 152.40 kg/cm2
TIC-125*-s high temp.	ทำให้ super high pressure steam out let temp. สูง ถ้าสูงมากจะ ทำให้ Furnace shut down ได้	1. BM ตรวจสอบ FIC-110* ว่าเหมาะสมหรือไม่ 2. BM ปรับเพิ่ม flow BFW De-sup. เพื่อให้ temp. super high pressure steam กลับเข้าสู่ค่าควบคุม	1. TIC-125*-S alarm high 2. TIC-125*-S alarm high
LIC-101* low level	อาจทำให้ ไม่มีน้ำ BFW เพียงพอต่อการแลกเปลี่ยน ความร้อนกับ Cracked gas และผลิต Super high pressure steam ถ้าต่ำมากจะทำให้ Furnace shut down ได้	1. BM ตรวจสอบ FIC-109* ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ 2. BM ปรับเพิ่ม Flow BFW to steam drum จน level steam กลับเข้าสู่ค่าปกติ	1. LIC-101* alarm low 2. FIC-109* alarm low

เรื่อง การควบคุม GK6 Cracking Furnace	หมายเลขเอกสาร PD-W-0100-03-001
---------------------------------------	--------------------------------

Safe Operating Limits	ผลสืบเนื่อง (Consequence)	ขั้นตอนในการแก้ไข (Steps of corrective action) <i>ขั้นตอนการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น</i>	Safeguard (IPL) ที่ระบุใน PHA
LIC-101* high level	อาจทำให้มีน้ำ BFW ใน steam drum มากเกินไปจนมี liquid ปะปนไปกับ steam ได้	1. BM ตรวจสอบ FIC-109* ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ 2. BM ปรับลด Flow BFW to steam drum จน level steam กลับเข้าสู่ค่าปกติ	1. LIC-101* alarm high 2. LIC-101* alarm high 3. FIC-109* alarm high
High High CO in Flue Gas	Furnace total shutdown	BM ทำการปรับ FIC-5102 เป็น manual เพื่อทำการปรับ O2 ไม่ถึงค่าควบคุม	1. AI-110H alarm high

10. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- PD-P-MOC-0011 MOC Lock Out Tag Out Procedure
- PD-P-MOC-0012 MOC Line Break Procedure
- PD-F-MOC-0042 FORCE-MOS and Bypass Interlock form
- SE-P-MOC-0011 แผนฉุกเฉิน
- SE-W-MOC-0004 วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ/อุปกรณ์ความปลอดภัย
- SE-F-MOC-0150 ระบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย


ภาคผนวก ก104

เอกสาร Safe work practice standard

Safe Work Practice Standard (SWP Program)



Safe Work Practice Standard Checklist



SWP Standard Checklist
Integrated **10 SWP standard checklist** in e-Permit Software (SMIT2.0) that include

- Excavation standard
- Radioactive standard
- High Pressure Water Jet Work standard
- Live Electrical Work standard
- Lifting Plan standard
- Diving Work standard
- Confine Space standard
- Hot Work standard
- Working at Height standard
- Vehicle Entry standard

Permit to work requester create and attached checklist in every work permit that related with standards.

SWP Standard Checking on field

- Checking the SWP Checklist before work start on JSA talk session.
- Permit to work requester must be control their work as following to SWP standard.



Safe Work Practice Audit



Objective
- To Audit Safe Work Practice, Work Permit, Field Safety Management (FSM) onsite and finding gap for eliminate unsafe in area



PTW & SWP AUDIT RESULT YTD 2024



INTERNAL Do not distribute



ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน : Risk Control

Kick off Meeting

Kick off meeting for new project. To talk about Job risk for contractor and safety requirement detail

- Safety Requirement from job owner and contractor
- Communicate safety management procedure



Critical/ High Risk Work Control

Focus on : High Risk /Critical Work



- ✓ Focus Monthly , Weekly **critical activities**
- ✓ Field Safety Audit on site by Safe Work Practice Audit
- ✓ KPI : 100% High Risk work Audit

Onsite Inspect

Safety audit on field and eliminate concern risk before work start




Safety Audit by e-SWP platform

- Field Safety audit via e-SWP application and generate report to record audit result
- Linkage with work permit system (e-Permit SMIT2.0)



Field Safety Control

ควบคุมความปลอดภัยการทำงานด้วยหลักการ Field Safety Management (FSM)



INTERNAL Do not distribute



ภาคผนวก ก105

โปรแกรมตรวจสอบความหนาของท่อขนส่ง (Piping) และอุปกรณ์ (Vessel)

Static Equipment Check Sheet Drum Report

Doc. No: PdM-CM-F-0002 Rev.: 001
 Ref.No: 785310155360 Page: 1 of 2
 Report No: OL2-PM-D-3368

Plant : MOC Area: SS Operation section: UT Equipment type: Drum
 Equipment/Line No: D-2050 B Description: PM CHECK OSBL FUEL GAS DRUM
 Equipment Class: B PSMC Class: ☒ Yes ☐ No

Measurement setup:


THICKNESS GAUGE SERIAL NUMBER: 12015091

PROBE SERIAL NUMBER: 15H01RNA

Thickness gauge model: ☐ DMS 2 ☐ DMS 2TC ☐ DMS 1 ☒ Other.....DMS-GO.....Probe type : ☐ DA301, ☐ DA312, ☐ CA211, ☐ KBA560, ☒ HT400A ☐ DA412 ☐ D790-SMVelocity usage: ☐ 5790, ☒ 5920Inspection Mode: ☐ Dual, ☒ Dual-Multi

Surface TemperatureN/A.....

Painting ThicknessN/A..... μm

Weather Condition ☒ Sunny ☐ Cloudy ☐ Rain ☐ Windy

Equipment Thickness measurement (External measurement)									Equipment Condition Check (External Inspection)								
Equipment Thickness measurement (Internal measurement)									Equipment Condition Check (Internal Inspection)								
Point	Material Type	Temp. (°C)	Drawing Thickness (mm)	Original Thickness (mm)	Last measured Thickness (mm)	Current Thickness (mm)	Minimum Thickness (mm)	Remark	Inspection Check Point	Details of Inspection	Inspection Result			Remark			
											OK	Not OK	N/A				
1	A	SA-516 GR-70	12.00	12.12	12.12	12.12	2.87		Foundation/Support	Crack	☒	☐	☐				
	B		12.00	12.12	12.11	12.11	2.87		Concrete Support & Anchor Bolt	Corrosion	☒	☐	☐				
	C		12.00	12.13	12.11	12.09	2.87			Distortion & Deterioration	☒	☐	☐				
	D		12.00	12.13	12.12	12.11	2.87		Ladders	Corroded Parts	☐	☐	☒				
2	A	SA-516 GR-70	12.00	12.07	12.05	12.01	2.87		Stairways	Broken Part	☐	☐	☒				
	B		12.00	12.06	12.06	12.00	2.87		Platforms	Tightness of Bolts	☐	☐	☒				
	C		12.00	12.05	12.03	12.02	2.87		& Walkways	Security of Handrails	☐	☐	☒				
	D		12.00	12.04	12.03	12.03	2.87		Nezzle & Shell	Deformation & Bulking	☐	☐	☒				
3	A								Internal Parts Inspection	Crack	☐	☐	☒				
	B									Leakage	☒	☐	☐				
	C									Inner shell side	☐	☐	☒				
	D									Welding crack	☐	☐	☒				
4	A									Demister	☐	☐	☒				
	B									Baffle plates	☐	☐	☒				
	C									Internal accessory	☐	☐	☒				
	D									Support	☐	☐	☒				
5	A								Internal Piping Systems	Corrosion Check	☐	☐	☒				
	B									Crack	☐	☐	☒				
	C									Deformation & Bulking	☐	☐	☒				
	D									Passivation Film	☐	☐	☒				
6	A								Protective Coating&Insulation	Rust Spot	☒	☐	☐				
	B									Blister	☒	☐	☐				
	C									Condition of Insulation	☒	☐	☐				
	D									Condition of Cover Sheet	☒	☐	☐				
7	A								Other	Condition of Silicone	☒	☐	☐				
	B										☐	☐	☐				
	C										☐	☐	☐				
	D										☐	☐	☐				

Data Analysis

Corrosion Rate : 0.06 mm/yr. Minimum Thickness : 2.87 mm Remaining Life : 153.00 yr. Location of Control Point : 2/B

Recommendation: จากการตรวจสอบค่าความหนาปกติ สภาพของอุปกรณ์ไม่พบ Leak , Cover sheet-Silicone ปกติ

**This equipment can be used until year ---->2177

Inspected by: Worayut R. Inspected date: 9-Mar-2024 Analyzed by: Worawut D. Approved by: Patcharapom P. Approved date: 12-Mar-2024

INSPECTION REPORT

Doc. No. : OL2-PM-D-3368 Page 2 of 2

PICTURE

Inspected Date: 09-Mar-24

Plant : Map Ta Phut Olefins (MOC)

Equipment No. D-2050 B

Equipment Type : DRUM

Area : SS

Equipment Description : BOILER BLOWDOWN FLASH DRUM



Picture No : 1

Location : SS

Description : จากการตรวจสอบทั่วไปของอุปกรณ์

ไม่พบ Leak ของอุปกรณ์ สภาพของ Cover sheet ปกติ

ไม่ฉีกขาดหรือบุบเสียหาย

Recommendation : N/A



Picture No : 2

Location : SS

Description : ค่าความหนาอยู่เกณฑ์ปกติ,สภาพสี

สภาพ Insulation ของอุปกรณ์ปกติ

Recommendation :



Picture No : 3

Location : SS

Description : ข้อต่อ-สายกราวด์อยู่ในสภาพปกติ ไม่พบการ

หลุดหลวม-ขาดเสียหาย ฐานคอนกรีตปกติ ไม่พบการแตกร้าว

Recommendation : N/A

Prepared By : Worayut R.

Approved By : Patcharapom P.

Checked By : Worawut D.

Approved Date : 12-Mar-24

ภาคผนวก ก106

รายงานการตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต



รายงานการตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่
น.42(1)-1/2550-นอล.

วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564



	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

รายงานการตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

ประกอบกิจการผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทีเอ็น, โอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน, Isobutene 130,524 ตัน/ปี, Hydrogen 5,308 ตัน/ปี, Cracker Bottom 111,340 ตัน/ปี, Styrene 60,543 ตัน/ปี, C9+ 245,601 ตัน/ปี, Benzene 413,910 ตัน/ปี, Toluene 176,514 ตัน/ปี, Mixed Xylene 160,335 ตัน/ปี, Mxed C5 193,508 ตัน/ปี, Piperylene 43,712 ตัน/ปี, Dicyclopentadiene 44,501 ตัน/ปี, Cyclopentane 4,818 ตัน/ปี, Isoprene 68,854 ตัน/ปี, C5 Raffinate 200,254 ตัน/ปี, C5 Raffinate-3 17,520 ตัน/ปี, C6-C8 Non Aromatic 115,598 ตัน/ปี, C9 Oil 111,340 ตัน/ปี, Ethane 159,432 ตัน/ปี, Propane 63,160 ตัน/ปี, ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Tail Gas 18,396 ตัน/ปี, Pyrolysis Gasoline 824,929 ตัน/ปี, Flare Gas Recovery 2,000 ตัน/ปี, Mixed C4 447,811 ตัน/ปี, Fuel Gas 728,832 ตัน/ปี และ C4 Raffinate 120,451 ตัน/ปี และผลิต/จำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 11.5 MW (ที่ลุ่มหภูมิ 30 องศาเซลเซียส) หมายเหตุ : กรณี Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทีเอ็น (ETHYLENE) 1,334,936 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 1,106,258 ตัน/ปี กรณีไม่ Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทีเอ็น (ETHYLENE) 1,471,680 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 686,258 ตัน/ปี

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
--	---

ผู้ตรวจประเมินภายนอก ประกอบด้วย:

 (นายวรชัย วุฒิสกุล)	หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ทะเบียนเลขที่ I-0005
 (นายเกียรติการณ์ กุลนิตย์ธรรม)	ผู้ตรวจประเมิน ด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา ทะเบียนเลขที่ I-0057
 (นางสาวปฐมภรณ์ ทศพล)	ผู้ตรวจประเมิน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทะเบียนเลขที่ I-0140
 (นายชาคร กรัยวิเชียร) ตัวแทนบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564	

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
---	---

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. วัตถุประสงค์การตรวจประเมินภายนอก	4
2. ขอบเขตการตรวจประเมินภายนอก	4
3. โปรแกรมการตรวจประเมินภายนอก	6
4. วิธีการตรวจประเมินภายนอก	8
5. เกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก	8
6. เกณฑ์การพิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน	9
7. รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกและข้อกำหนดที่รับผิดชอบ	10
8. บทสรุปรายงานการตรวจประเมินภายนอก	11
9. รายละเอียดสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก	14
10. ผลสรุปการตรวจประเมินภายนอกของแต่ละข้อกำหนด	52
11. อุปสรรคที่พบ	53
12. แนวทางการดำเนินการต่อไป	53
13. เอกสารแนบเพิ่มเติม	54

SCG	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

1. วัตถุประสงค์การตรวจประเมินภายนอก :

- 1) เพื่อเป็นการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ฯ PSM ของ กกอ. หรือเพื่อตอบใบอนุญาตฯ
- 2) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง หรือลดระดับความรุนแรง และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของบุคคลากรและสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง
- 3) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

2. ขอบเขตการตรวจประเมินภายนอก :

ขอบเขตของการตรวจประเมินภายนอกครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิสัน, โอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน, Isobutene 130,524 ตัน/ปี, Hydrogen 5,308 ตัน/ปี Cracker Bottom 111,340 ตัน/ปี, Styrene 60,543 ตัน/ปี, C9+ 245,601 ตัน/ปี, Benzene 413,910 ตัน/ปี, Toluene 176,514 ตัน/ปี, Mixed Xylene 160,335 ตัน/ปี, Mxd C5 193,508 ตัน/ปี, Piperylene 43,712 ตัน/ปี, Dicyclopentadiene 44,501 ตัน/ปี, Cyclopentane 4,818 ตัน/ปี, Isoprene 68,854 ตัน/ปี, C5 Raffinate 200,254 ตัน/ปี, C5 Raffinate-3 17,520 ตัน/ปี, C6-C8 Non Aromatic 115,598 ตัน/ปี, C9 Oil 111,340 ตัน/ปี, Ethane 159,432 ตัน/ปี, Propane 63,160 ตัน/ปี, ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Tail Gas 18,396 ตัน/ปี, Pyrolysis Gasoline 824,929 ตัน/ปี, Flare Gas Recovery 2,000 ตัน/ปี, Mixed C4 447,811 ตัน/ปี, Fuel Gas 728,832 ตัน/ปี และ C4 Raffinate 120,451 ตัน/ปี และผลิต/จำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 11.5 MW (ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส) หมายเหตุ : กรณี Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิสัน (ETHYLENE) 1,334,936 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 1,106,258 ตัน/ปี กรณีไม่ Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิสัน (ETHYLENE) 1,471,680 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 686,258 ตัน/ปี ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล. ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 แผนผังโดยสังเขปของส่วนผลิตที่กล่าวถึง แสดงดังรูปที่ 1

SCG	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.



รูปที่ 1 แผนผังโดยรวมของส่วนผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิสัน, โอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน, Isobutene 130,524 ตัน/ปี, Hydrogen 5,308 ตัน/ปี Cracker Bottom 111,340 ตัน/ปี, Styrene 60,543 ตัน/ปี, C9+ 245,601 ตัน/ปี, Benzene 413,910 ตัน/ปี, Toluene 176,514 ตัน/ปี, Mixed Xylene 160,335 ตัน/ปี, Mxd C5 193,508 ตัน/ปี, Piperylene 43,712 ตัน/ปี, Dicyclopentadiene 44,501 ตัน/ปี, Cyclopentane 4,818 ตัน/ปี, Isoprene 68,854 ตัน/ปี, C5 Raffinate 200,254 ตัน/ปี, C5 Raffinate-3 17,520 ตัน/ปี, C6-C8 Non Aromatic 115,598 ตัน/ปี, C9 Oil 111,340 ตัน/ปี, Ethane 159,432 ตัน/ปี, Propane 63,160 ตัน/ปี, ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Tail Gas 18,396 ตัน/ปี, Pyrolysis Gasoline 824,929 ตัน/ปี, Flare Gas Recovery 2,000 ตัน/ปี, Mixed C4 447,811 ตัน/ปี, Fuel Gas 728,832 ตัน/ปี และ C4 Raffinate 120,451 ตัน/ปี และผลิต/จำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 11.5 MW (ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส) หมายเหตุ : กรณี Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิสัน (ETHYLENE) 1,334,936 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 1,106,258 ตัน/ปี กรณีไม่ Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิสัน (ETHYLENE) 1,471,680 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 686,258 ตัน/ปี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
--	---

3. โปรแกรมการตรวจประเมินภายนอก :

รายละเอียดและกำหนดการตรวจประเมินภายนอก ได้ดำเนินการตามที่แสดง ดังตารางที่ 1 ข้างล่างนี้

ตารางที่ 1 กำหนดการ การตรวจประเมินภายนอก

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและavailability ของ Auditee		REV.0 of 1 Jul 2021																																				
รายละเอียดโปรแกรมการตรวจประเมินภายนอก																																						
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด																																						
วันที่ 6-8 กันยายน 2564																																						
วันที่	เวลา	กิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก	ผู้เกี่ยวข้อง																																			
Host: Sansanee K.																																						
06-09-21	08.45	ผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมินพร้อมกัน	Auditors & Auditees																																			
		Opening Meeting	Auditee: Chukom K. / Thilpun V.																																			
		- แนะนำผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน	Lead auditor																																			
		- ชี้แจงวัตถุประสงค์ โปรแกรม ตรวจสอบความปลอดภัยภายนอก ของเขต และ เขตการตรวจประเมินภายนอก	Lead auditor																																			
		- ชี้แจงระเบียบ ความปลอดภัย	Auditee: Sansanee K.																																			
09-09-21	09.00 - 10.00	- อธิบายภาพรวมของโรงงาน รวมทั้งกระบวนการผลิตย่อยๆ รายการสารเคมีอันตราย ของเหลวไวไฟ หรือ แก๊สไวไฟที่ใช้เข้าขั้นตอนหรือขั้นตอน และรายการการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่มีวิสัยทัศน์ (Major change) ในรอบอย่างน้อย 5 ปี	Auditee: Supachok T.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล</th><th>ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม</th><th>ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ</th></tr> <tr> <th>หัวข้อการตรวจประเมิน</th><th>Auditee</th><th>หัวข้อการตรวจประเมิน</th><th>Auditee</th><th>หัวข้อการตรวจประเมิน</th><th>Auditee</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Host: Sansanee K.</td></tr> <tr> <td>Process Hazard Analysis</td><td>(SME) Sansanee K./Tarathip N./OPE/Warunyo J./Monticha R./Piyarat A./Vrat K./Pash U./Somborn D./Borpit N./Pongsak K./Wasin C./Engineering/Talay P.</td><td>Training</td><td>(SME) Pannakorn W./R/Chenphop C./Wanlee A./Meena N./Safety/Wist W.</td><td>Hot Work Permits & Non-routine Work Permits</td><td>(SME) Vrat K./Anuwat P./Chayanin A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./OPE/Taratom M./Sunya T./Napon O./Som G./RMT/Akpong S.</td></tr> <tr> <td colspan="6">Host: Anuwat P.</td></tr> <tr> <td>Management of change</td><td>(SME) Piyarat A./OPE/Kittikom K./Nanthawat S./Borpit N./Chatrudee K./Chitpat C./Napon O./Engineering/Talay P./AM/Varin S./RMT/Worak S.</td><td>Operating Procedures</td><td>(SME) Warunyo J./Safety/Chayanin A./Wist W./OPE/Pongsak K./Som G./Sunya T./Vrat K./Somborn D./Nis K./Nanthawat S./Torsir S./Wasin C.</td><td>Contractor Safety Management</td><td>(SME) Anuwat P./Accom A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./Pintusom W./Lakika J./RMT/Niracha J./RMT/Taworn C./Sanit B.</td></tr> </tbody> </table>						ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล	ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม	ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	Host: Sansanee K.						Process Hazard Analysis	(SME) Sansanee K./Tarathip N./OPE/Warunyo J./Monticha R./Piyarat A./Vrat K./Pash U./Somborn D./Borpit N./Pongsak K./Wasin C./Engineering/Talay P.	Training	(SME) Pannakorn W./R/Chenphop C./Wanlee A./Meena N./Safety/Wist W.	Hot Work Permits & Non-routine Work Permits	(SME) Vrat K./Anuwat P./Chayanin A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./OPE/Taratom M./Sunya T./Napon O./Som G./RMT/Akpong S.	Host: Anuwat P.						Management of change	(SME) Piyarat A./OPE/Kittikom K./Nanthawat S./Borpit N./Chatrudee K./Chitpat C./Napon O./Engineering/Talay P./AM/Varin S./RMT/Worak S.	Operating Procedures	(SME) Warunyo J./Safety/Chayanin A./Wist W./OPE/Pongsak K./Som G./Sunya T./Vrat K./Somborn D./Nis K./Nanthawat S./Torsir S./Wasin C.	Contractor Safety Management	(SME) Anuwat P./Accom A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./Pintusom W./Lakika J./RMT/Niracha J./RMT/Taworn C./Sanit B.
ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล	ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม	ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ																																				
หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee																																	
Host: Sansanee K.																																						
Process Hazard Analysis	(SME) Sansanee K./Tarathip N./OPE/Warunyo J./Monticha R./Piyarat A./Vrat K./Pash U./Somborn D./Borpit N./Pongsak K./Wasin C./Engineering/Talay P.	Training	(SME) Pannakorn W./R/Chenphop C./Wanlee A./Meena N./Safety/Wist W.	Hot Work Permits & Non-routine Work Permits	(SME) Vrat K./Anuwat P./Chayanin A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./OPE/Taratom M./Sunya T./Napon O./Som G./RMT/Akpong S.																																	
Host: Anuwat P.																																						
Management of change	(SME) Piyarat A./OPE/Kittikom K./Nanthawat S./Borpit N./Chatrudee K./Chitpat C./Napon O./Engineering/Talay P./AM/Varin S./RMT/Worak S.	Operating Procedures	(SME) Warunyo J./Safety/Chayanin A./Wist W./OPE/Pongsak K./Som G./Sunya T./Vrat K./Somborn D./Nis K./Nanthawat S./Torsir S./Wasin C.	Contractor Safety Management	(SME) Anuwat P./Accom A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./Pintusom W./Lakika J./RMT/Niracha J./RMT/Taworn C./Sanit B.																																	
Host: Wist W.				Host: Sansanee K.																																		
10.00 - 11.00	Process Safety Information	(SME) Sansanee K./Tarathip N./OPE/Warunyo J./Monticha R./Piyarat A./Nanthawat S./Borpit N./Pongsak K./Wasin C./Napon O./SD/Pansara B./AM/Varin S.	Mechanical Integrity	(SME) Peerapong T./RMT/Chitcanop E./Apisit L./Ravinsak T./Suwat C./Ekkachai R./Taworn C./Akadech K./Panupong S./Tanisom Y./Poompich S./Teerut R./Sanut U./Sparepart Thilmonkam P./Project Engineering/Suphamit K.	Employee Participation	(SME) Wist W./Safety/Chayanin A./Accom A./HR/Meerachart K./Pannakorn W./Chenphop C.																																
11.00 - 12.00																																						
12.00 - 13.00	Lunch																																					
13.00 - 14.00	Process Safety Information (HSE)	(SME) Sansanee K./Tarathip N./OPE/Warunyo J./Monticha R./Piyarat A./Nanthawat S./Borpit N./Pongsak K./Wasin C./Napon O./SD/Pansara B./AM/Varin S.	Mechanical Integrity	(SME) Peerapong T./RMT/Chitcanop E./Apisit L./Ravinsak T./Suwat C./Ekkachai R./Taworn C./Akadech K./Panupong S./Tanisom Y./Poompich/Teerut R./Sanut U./Sparepart Thilmonkam P./Project Engineering/Suphamit K.	Emergency Planning and Response	(SME) Anuwat P./Worawut S./Weerawat R./Safety/Kwanchai J.																																
14.00 - 15.00																																						
15.00 - 16.00																																						
08-09-21	08.30 - 09.00	ประชุมสรุปภายในคณะผู้ตรวจประเมิน																																				
Host: Sansanee K.																																						
ประชุมสรุปประเด็นของวันก่อนหน้า (7/9/2021) ระหว่าง Auditor และ ผู้บริหาร/Auditee																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล</th><th>ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม</th><th>ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ</th></tr> <tr> <th>หัวข้อการตรวจประเมิน</th><th>Auditee</th><th>หัวข้อการตรวจประเมิน</th><th>Auditee</th><th>หัวข้อการตรวจประเมิน</th><th>Auditee</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Host: Wist W.</td></tr> <tr> <td>Incident Investigation</td><td>(SME) Wist W./Accom A./Tawatchai Y./OPE/Somborn D./Borpit N./Taratom M./Warunyo J./RMT/Poompich S.</td><td>Pre-startup Safety Review</td><td>(SME) Pann W./Safety/Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Kittikom K./Chitpat C./Chatrudee K./Piyarat A./Napon O./Engineering/Nanthawat S./RMT/Sant U./Teerut R./Visanu N.</td><td>Compliance Audit</td><td>(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.</td></tr> <tr> <td colspan="6">Host: Anuwat P.</td></tr> <tr> <td>Trade secret</td><td>(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.</td><td>ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนด (Field Verify)</td><td>(OPE) Nattakit N. - FG/ARU, Warunyo J.</td><td>ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนด (Field Verify) HWSNRW (eg. permit to work), EPR</td><td>(Safety) Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Sunya T./Vrat K./Taratom M./RMT/Taworn</td></tr> </tbody> </table>						ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล	ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม	ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	Host: Wist W.						Incident Investigation	(SME) Wist W./Accom A./Tawatchai Y./OPE/Somborn D./Borpit N./Taratom M./Warunyo J./RMT/Poompich S.	Pre-startup Safety Review	(SME) Pann W./Safety/Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Kittikom K./Chitpat C./Chatrudee K./Piyarat A./Napon O./Engineering/Nanthawat S./RMT/Sant U./Teerut R./Visanu N.	Compliance Audit	(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.	Host: Anuwat P.						Trade secret	(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.	ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนด (Field Verify)	(OPE) Nattakit N. - FG/ARU, Warunyo J.	ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนด (Field Verify) HWSNRW (eg. permit to work), EPR	(Safety) Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Sunya T./Vrat K./Taratom M./RMT/Taworn
ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล	ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม	ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ																																				
หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee																																	
Host: Wist W.																																						
Incident Investigation	(SME) Wist W./Accom A./Tawatchai Y./OPE/Somborn D./Borpit N./Taratom M./Warunyo J./RMT/Poompich S.	Pre-startup Safety Review	(SME) Pann W./Safety/Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Kittikom K./Chitpat C./Chatrudee K./Piyarat A./Napon O./Engineering/Nanthawat S./RMT/Sant U./Teerut R./Visanu N.	Compliance Audit	(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.																																	
Host: Anuwat P.																																						
Trade secret	(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.	ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนด (Field Verify)	(OPE) Nattakit N. - FG/ARU, Warunyo J.	ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนด (Field Verify) HWSNRW (eg. permit to work), EPR	(Safety) Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Sunya T./Vrat K./Taratom M./RMT/Taworn																																	
Host: Sansanee K.																																						

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
---	---

07-09-21	08:30 - 09:00	ประชุมสรุปประเด็นของวันก่อนหน้า (6/9/2021) ระหว่าง Auditor และ ผู้บริหาร/Auditee					
	ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล		ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม		ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ		
	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	
	Host: Sansanee K.		Host: Wist W.		Host: Anuwat P.		
	09:00 - 10:00	Process Hazard Analysis	(SME) Sansanee K./Tarathip N./OPE/Warunyo J./Monticha R./Piyarat A./Vrat K./Pash U./Somborn D./Borpit N./Pongsak K./Wasin C./Engineering/Talay P.	Training	(SME) Pannakorn W./R/Chenphop C./Wanlee A./Meena N./Safety/Wist W.	Hot Work Permits & Non-routine Work Permits	(SME) Vrat K./Anuwat P./Chayanin A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./OPE/Taratom M./Sunya T./Napon O./Som G./RMT/Akpong S.
	10:00 - 11:00						
	11:00 - 12:00						
	12:00 - 13:00	Lunch					
	13:00 - 14:00	Management of change	(SME) Piyarat A./OPE/Kittikom K./Nanthawat S./Borpit N./Chatrudee K./Chitpat C./Napon O./Engineering/Talay P./AM/Varin S./RMT/Worak S.	Operating Procedures	(SME) Warunyo J./Safety/Chayanin A./Wist W./OPE/Pongsak K./Som G./Sunya T./Vrat K./Somborn D./Nis K./Nanthawat S./Torsir S./Wasin C.	Contractor Safety Management	(SME) Anuwat P./Accom A./Safety/Kwanchai J./Sommart P./Pintusom W./Lakika J./RMT/Niracha J./RMT/Taworn C./Sanit B.
	14:00 - 15:00						
15:00 - 16:00							
08-09-21	08:00 - 08:30	ประชุมสรุปภายในคณะผู้ตรวจประเมิน					
	Host: Sansanee K.						
	08:30 - 09:00	ประชุมสรุปประเด็นของวันก่อนหน้า (7/9/2021) ระหว่าง Auditor และ ผู้บริหาร/Auditee					
	ทีม 1 : นายวรชัย กุวิสิฐกุล		ทีม 2 : นายเกียรติกร กุณิธรธรรม		ทีม 3 : นางสาวปณภรณ์ พทพ		
	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	หัวข้อการตรวจประเมิน	Auditee	
	Host: Wist W.		Host: Anuwat P.		Host: Sansanee K.		
	09:00 - 10:00	Incident Investigation	(SME) Wist W./Accom A./Tawatchai Y./OPE/Somborn D./Borpit N./Taratom M./Warunyo J./RMT/Poompich S.	Pre-startup Safety Review	(SME) Pash U./Safety/Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Kittikom K./Chitpat C./Chatrudee K./Piyarat A./Napon O./Engineering/Nanthawat S./RMT/Sant U./Teerut R./Visanu N.	Compliance Audits	(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.
	10:00 - 10:30						
	10:30 - 11:00						
	10:30 - 11:00	Trade secret	(SME) Sansanee K./R/Sanunee P./Nattawadee P.	ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดและผู้เกี่ยวข้อง (Field Verify)	(OPE) Nattakit N. - FO/ARU, Warunyo J.	ตรวจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดและผู้เกี่ยวข้อง (Field Verify) HWSNRW (eg. permit to work), EPR	(Safety) Anuwat P./Sommart P./Pintusom W./OPE/Sunya T./Vrat K./Taratom M./RMT/Taworn

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
---	---

11.00 - 12.00	ตรวจประเมินผู้ปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจ DCS online	C/Safety/ Sansanee K./CPEKikom K./Morocha R./Pyarak A./Pasin U./Somboon D./Sornit N./Fongpak K./Wasi C./PMT Ajit L./Bhachal R./Sunk T./รายงานผลตามแผนการป้องกัน COVID	ตรวจการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (Field Verify) MI, MOC	(PMT) Panupong S. (รายงานผลตามแผนการป้องกัน COVID) - ตรวจ MI เชื่อมเค็ม	C/Sank B. (รายงานผลตามแผนการป้องกัน COVID)
12.00 - 13.00	Lunch				
13.00 - 14.00	Management of Change	SMDPyant A./CPEKikom K./Natchawat S./Sornit N./Chaladee K./Chirapat C./Napon O./Engineering T./May P./GMM/Veri S./PMT Worasak S.	ติดตามประเมินความเสี่ยง (ถ้ามี)		ติดตามประเมินความเสี่ยง (ถ้ามี)
14.00 - 15.00	ประชุมหารือผู้ตรวจประเมินภายนอก				
15.00 - 16.00	สรุปผลการตรวจประเมินภายนอก - Closing audit				

4. วิธีการตรวจประเมินภายนอก

การตรวจประเมินภายนอกจะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
 - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย คู่มือ
 - บันทึกการปฏิบัติงาน
 - เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานจริง
 - สภาพพื้นที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
 - การปฏิบัติงานจริงของพนักงานและผู้รับเหมา
- สัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับเหมา

5. เกณฑ์การตรวจประเมินภายนอกและเกณฑ์การพิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน :

ผู้ตรวจประเมินภายนอกจะใช้เกณฑ์การตรวจประเมินภายนอกตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ๑๑๕/

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
---	---

๒๕๖๑ ที่ ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม

6. เกณฑ์การพิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน :

ผลของการตรวจประเมินภายนอก แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

- สอดคล้องกับข้อบังคับและผ่านเกณฑ์การพิจารณา หมายถึงว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและครบถ้วนตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ทุกประการ
- ไม่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับอย่างไม่มีนัยสำคัญ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา หมายถึงว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและครบถ้วนตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้แล้ว แต่มีข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-Conformity) บางประการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม โดยผู้ประกอบการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก และให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกดำเนินการตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขกรณีข้อบกพร่องย่อยในการตรวจประเมินภายนอกในรอบถัดไป
- ไม่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา หมายถึงว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติตามข้อบังคับไม่ครบถ้วน หรือครบถ้วนแล้วแต่มีข้อบกพร่องหลัก (Major Non-Conformity) บางประการ โดยผู้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก พร้อมทั้งต้องมีการแก้ไขเพื่อขอรับการตรวจประเมินซ้ำในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดนั้น โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกหรือผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมิน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และมีความรู้และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดเก็บรายงานการตรวจประเมินภายในที่บันทึกส่วนที่บกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้วไว้เป็นหลักฐานที่สถานประกอบการอย่างน้อย 3 ปี ตามข้อ ๒๔/๔๖ (๑) ของข้อบังคับฯ

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

7. รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก และข้อกำหนดที่รับผิดชอบ

การตรวจประเมินภายนอกแต่ละข้อกำหนดนี้จำเป็นต้องตรวจประเมินและทวนสอบความเชื่อมโยงในแต่ละข้อกำหนดพร้อมกันระหว่างผู้ตรวจประเมินภายนอกแต่ละด้าน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายชื่อผู้ตรวจประเมินภายนอก

ด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต	ด้านวิศวกรรมและบำรุงรักษา	ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นายรัชชัย ภูวสิริสุกุล (ผู้ตรวจประเมินทะเบียนเลขที่ I-0005)	นายเกียรติการณ กุลนิตยธรรม (ผู้ตรวจประเมินทะเบียนเลขที่ I-057)	นางสาวปฐมนภรณ์ ทพพล (ผู้ตรวจประเมินทะเบียนเลขที่ I-0140)
1) ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information)	1) ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity)	1) การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิด ความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตทำงานพิเศษ (Non-routine Work Permits)
2) การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis)	2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)	2) การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management)
3) การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Management of Change)	3) การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review)	3) การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response)
4) ความลับทางการค้า (Trade Secrets)	4) การฝึกอบรม (Training)	4) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation)
5) การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation)		5) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

8. บทสรุปรายงานการตรวจประเมินภายนอก

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน น.42(1)-1/2550-นอล. ตั้งอยู่เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 ประกอบกิจการผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิลีน, โอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน, Isobutene 130,524 ตัน/ปี, Hydrogen 5,308 ตัน/ปี Cracker Bottom 111,340 ตัน/ปี, Styrene 60,543 ตัน/ปี, C9+ 245,601 ตัน/ปี, Benzene 413,910 ตัน/ปี, Toluene 176,514 ตัน/ปี, Mixed Xylene 160,335 ตัน/ปี, Mixed C5 193,508 ตัน/ปี, Piperylene 43,712 ตัน/ปี, Dicyclopentadiene 44,501 ตัน/ปี, Cyclopentane 4,818 ตัน/ปี, Isoprene 68,854 ตัน/ปี, C5 Raffinate 200,254 ตัน/ปี, C5 Raffinate-3 17,520ตัน/ปี, C6-C8 Non Aromatic 115,598 ตัน/ปี, C9 Oil 111,340 ตัน/ปี, Ethane 159,432 ตัน/ปี, Propane 63,160 ตัน/ปี, ไอ้่น้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Tail Gas 18,396 ตัน/ปี, Pyrolysis Gasoline 824,929 ตัน/ปี, Flare Gas Recovery 2,000 ตัน/ปี, Mixed C4 447,811 ตัน/ปี, Fuel Gas 728,832 ตัน/ปี และ C4 Raffinate 120,451 ตัน/ปี และผลิต/จำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 11.5 MW (ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส) หมายเหตุ : กรณี Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิลีน (ETHYLENE) 1,334,936 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 1,106,258 ตัน/ปี กรณีไม่ Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิลีน (ETHYLENE) 1,471,680 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 686,258 ตัน/ปี เปิดดำเนินการเดินเครื่องจักรตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 240 คน และผู้รับเหมาจำนวน 41 คน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารจัดการหลายระบบ และได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO50001:2018 เป็นต้น มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านๆ มาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารความปลอดภัยกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

และจากการสำรวจสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟ ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 พบว่าบริษัทฯ มีการครอบครองสารเคมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Chemicals) ได้แก่

แก๊สไวไฟ (Flammable Gases)

▪ Liquid Petroleum Gas (LPG)	66,279 กิโลกรัม
▪ Ethylene	8,351,450 กิโลกรัม
▪ Propylene	7,228,920 กิโลกรัม
▪ Mixed C4 (Butane, Butadiene)	2,076,938 กิโลกรัม

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)

■ Benzene	495,029 กิโลกรัม
■ Toluene	488,367 กิโลกรัม
■ Mixed Xylene	1,250,201 กิโลกรัม
■ Pyrolysis Gasoline	15,555,098 กิโลกรัม
■ C8+Wash Oil	69,570 กิโลกรัม
■ Naphtha	64,060,534 กิโลกรัม

ซึ่งเข้าข่ายต้องดำเนินการ การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต

จากการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาจากผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับการตรวจประเมินภายนอกดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจประเมินภายนอก ทางคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกได้ดำเนินการทวนสอบเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน สุ่มบันทึกการปฏิบัติงานรวมถึงการสุ่มสัมภาษณ์พนักงานที่ปฏิบัติงานและรวมถึงผู้รับเหมาด้วย พบว่า บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้มีการดำเนินการจัดการระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตไว้ได้อย่างครบถ้วนทุกข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับฯ ของ กนอ.

โดยสรุปจากความเห็นของคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกได้พิจารณาผลการตรวจประเมินภายนอกว่า บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน น.42(1)-1/2550-นอล. ประกอบกิจการผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทีลิน, โอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน, Isobutene 130,524 ตัน/ปี, Hydrogen 5,308 ตัน/ปี Cracker Bottom 111,340 ตัน/ปี, Styrene 60,543 ตัน/ปี, C9+ 245,601 ตัน/ปี, Benzene 413,910 ตัน/ปี, Toluene 176,514 ตัน/ปี, Mixed Xylene 160,335 ตัน/ปี, Mxed C5 193,508 ตัน/ปี, Piperylene 43,712 ตัน/ปี, Dicyclopentadiene 44,501 ตัน/ปี, Cyclopentane 4,818 ตัน/ปี, Isoprene 68,854 ตัน/ปี, C5 Raffinate 200,254 ตัน/ปี, C5 Raffinate-3 17,520 ตัน/ปี, C6-C8 Non Aromatic 115,598 ตัน/ปี, C9 Oil 111,340 ตัน/ปี, Ethane 159,432 ตัน/ปี, Propane 63,160 ตัน/ปี, ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ Tail Gas 18,396 ตัน/ปี, Pyrolysis Gasoline 824,929 ตัน/ปี, Flare Gas Recovery 2,000 ตัน/ปี, Mixed C4 447,811 ตัน/ปี, Fuel Gas 728,832 ตัน/ปี และ C4 Raffinate 120,451 ตัน/ปี และผลิต/จำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 11.5 MW (ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส) หมายเหตุ : กรณี Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทีลิน (ETHYLENE) 1,334,936 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE) 1,106,258 ตัน/ปี กรณีไม่ Run Metathesis ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทีลิน (ETHYLENE) 1,471,680 ตัน/ปี, และโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

(PROPYLENE) 686,258 ตัน/ปี มีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ กนอ. ดังกล่าว “สอดคล้องกับข้อบังคับและผ่านเกณฑ์การพิจารณา” พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกได้สรุปผลในรายละเอียดสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินฯ ซึ่งได้เสนอโอกาสสำหรับการปรับปรุง ไว้แก่ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ตามขอบเขตของใบอนุญาตนี้ไว้ สำหรับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพื่อให้มีการคงไว้สำหรับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเป็นไปตามข้อบังคับฯ ของ กนอ.

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

9. รายละเอียดสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก

ทางคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกจะดำเนินการสุ่มรายละเอียดต่าง ๆ จากหลักฐานการตรวจประเมินทั้งหมดโดยจะระบุแยกย่อยลงไปรายละเอียดแต่ละข้อกำหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ของ กนอ.

ข้อกำหนด 1 : การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee participation)

ข้อ ๒๓/๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีข้อมูลและขั้นตอนแผนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมและรับทราบการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติและพัฒนาระเบียบวิธีหรืออันตรายกระบวนการผลิต การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตการให้รับทราบและสามารถสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต รวมทั้งข้อมูลอื่นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนให้มีส่วนร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ดังต่อไปนี้

- (๑) ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information : PSI)
- (๒) การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis : PHA)
- (๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures : OP)
- (๔) การฝึกอบรม (Training)
- (๕) การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management : CSM)
- (๖) การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-Startup Safety Review : PSSR)
- (๗) ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity : MI)
- (๘) การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-Routine Work Permits)
- (๙) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC)
- (๑๐) การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation : II)
- (๑๑) การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response :EPR)
- (๑๒) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)
- (๑๓) ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายั่งยืน จูรกีโอเลฟินส์ (Olefin SD Committee) ตามคำสั่งที่ 19/2564	Major	ไม่มี
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย (Olefin Safety Risk and PSM Committee) ตามคำสั่งที่ 20/2564	Minor	ไม่มี
3. มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM-SMEs) ตามคำสั่งที่ 16/2563	OFI	ไม่มี
4. มีการกำหนด KPIs Dashboard ด้าน PSM		
5. สุ่มตรวจพบว่ามีการจัดทำเอกสาร PSM Dashboard และ Update เป็นประจำทุกเดือน โดยสุ่มพบการ Update PSM Leading KPIs เดือน June 2021		

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

15

6. สุ่มตัวอย่างการ Update KPI ของ PHA ที่ delay พบว่าได้มีการ Update progress ในการประชุมคณะกรรมการ PSM		
7. สุ่มตัวอย่างการจัดทำกิจกรรมด้าน PSM ที่มีการสื่อสารจากผู้บริหาร ไปยังพนักงาน เช่น — กิจกรรม PL Communication 1/2021 จัดกิจกรรมล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 — กิจกรรม Morning line talk เป็นประจำทุกเดือน		
8. สุ่มสัมภาษณ์พนักงานชื่อ Chitipat Chuaicham ตำแหน่ง Olefin Operation Hot Section Engineer พบว่าสามารถเข้าถึงข้อมูล SDS และ Incident investigation procedure ในระบบ eSMART ISO ได้		
9. สุ่มสัมภาษณ์พนักงานชื่อ Chartrudee หน่วยงาน Cold section พบว่า สามารถเข้าถึงข้อมูล P&ID ชื่อ 22-0400A Crack gas chilling sheet 1of3(PID) และอธิบายการเชื่อมโยงได้		

ข้อกำหนด 2 : ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information)

ข้อ ๒๓/๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มทำการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและการผลิตได้ตระหนักและทำความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่มีสารเคมีอันตรายร้ายแรง

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำเป็นเอกสาร PSI procedure PSM-PSI-P-0001 ได้มีการทบทวนล่าสุดเมื่อ 31/7/2563 จัดเก็บเอกสารดังกล่าวในระบบเอกสาร e-smart ISO	Major	ไม่มี
2. เอกสารข้อมูล PSI มีการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางบริษัทตามระบบ e-smart ISO, share point และ ระบบ AIMS	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๔/๗ ข้อมูลอันตรายจากสารเคมีอันตรายร้ายแรงในกระบวนการผลิต อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อและสูตรเคมีของสารเคมีอันตรายร้ายแรง
- (๒) ความเป็นพิษ
- (๓) ค่าการสัมผัสที่ยอมรับได้
- (๔) สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
- (๕) ความสามารถในการทำปฏิกิริยา

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

16

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

- (๖) สมบัติในการกักต่อน
(๗) ความเสถียรทางเคมีและความร้อน
(๘) อันตรายที่เกิดขึ้นจากการผสมสารเคมี

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มตรวจข้อมูล SDS ของสารเคมีและสารไวไฟของ MOC มีการจัดเก็บไว้ในระบบเอกสารกลาง e-smart ISO ของบริษัท 2. สุ่มตรวจ SDS ของ Naptha มีการจัดเก็บในระบบ e-smart ISO ตามเอกสาร SDS-S-CM-004 อัปเดตล่าสุดเมื่อ 30/7/2564 3. สุ่มตรวจ SDS ของ Propane ตามเอกสาร SDS-S-CM-005 มีการอัปเดตเมื่อ 30/7/2564 4. สุ่มตรวจ SDS ของ LIB – TMMA (Iso butene) SDS-S-CM-135 อัปเดตเมื่อ 19/6/2563 5. สุ่ม SDS ของ LPG ตามเอกสาร SDS-S-CM-117 อัปเดตเมื่อ 30/7/2564 6. สุ่ม SDS ของ C8+ ตามเอกสาร SDS-S-CM-055 7. สุ่ม SDS ของ Mix xylene ตามเอกสาร SDS-FD-MX-1012 อัปเดตเมื่อ 22/8/2562 8. สุ่ม SDS ของสาร Toluene ตามเอกสาร SDS-RM-TL-1007 อัปเดตเมื่อ 05/01/2558 9. สุ่มเอกสาร SDS ของสาร Pyrolysis gasoline ตามเอกสาร SDS-RM-C9+1009 อัปเดตเมื่อ 13/6/2558 10. สุ่มเอกสาร Chemicals Interaction matrix (CIM) ได้ดำเนินการจัดทำตามเอกสาร PSM-PSI-S-0002 อัปเดตเมื่อ 2/6/2564 และจัดเก็บในระบบ e-smart ISO ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมสารเคมีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. จากการสุ่มความครบถ้วนของข้อมูล SDS ที่เก็บในระบบ e-smart ISO ให้บริษัทพิจารณาดำเนินการทบทวนอัปเดตข้อมูล SDS ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุก suppliers ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

ข้อ ๒๙/๘ ข้อมูลเทคโนโลยีกระบวนการผลิต อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) แผนภาพการไหล (Block Flow Diagram) หรือแผนภาพการไหลกระบวนการผลิตอย่างง่าย (Simplified Process Flow Diagram) และคำอธิบายแสดงขั้นตอนการผลิต (๒) เคมีกระบวนการผลิต (Process Chemistry) (๓) ปริมาณกักเก็บสารเคมีอันตรายร้ายแรงสูงสุด (๔) ขีดจำกัดต่ำสุดและสูงสุดที่ระยะปลอดภัย (Safe Upper and Lower Limits) ของแต่ละอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล หรือองค์ประกอบ เป็นต้น (๕) การประเมินผลที่ตามมาจากการเบี่ยงเบนไปจากค่ากำหนดเดิม รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

17

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงข้อมูลเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้ผู้ประกอบการตรวจสอบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตแทนก็ได้

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมเก็บเอกสาร Process flow diagram ไว้ในระบบ AIMS 2. สุ่มเอกสาร PFD ของ MOC-PRE-PFD-00044 Hot section อัปเดตเมื่อ 1/4/2019, MOC-PRE-PFD-00114 Naptha and condensate storage Tank ได้อัปเดตเอกสารล่าสุดเมื่อ 15/4/2017, MOC-PRE-PFD-00113 ethylene storage อัปเดตเมื่อ 15/4/2017, MOC-PRE-PFD-00112 C3 storage อัปเดตเมื่อ 15/4/2017 3. สุ่มเอกสาร PFD ของส่วนขยาย side cracker ตามเอกสาร MOC-PRE-PFD-00134 MOCOD2 side cracker อัปเดตเมื่อ 29/7/2021, MOC-PRE-PFD-00132 ถึง TK1210 D อัปเดตเมื่อ 21/6/2021 4. สุ่มตรวจเอกสาร Process description ได้รวบรวมเป็นเอกสารเก็บไว้ในระบบเอกสารกลางของบริษัท — สุ่มเอกสารหน่วยผลิต MOC-PRE-PRD-00001 process description for H-100A – G&H-120R for CFU ได้มีการจัดทำเมื่อ 26/10/2016 — สุ่มเอกสาร MOC-PRE-PRC-00004 operating variable & control for OCU project จัดทำไว้เมื่อ 26/10/2016 — สุ่มเอกสาร Process description MOC-PRE-PRC-00002 06-2875 GHU-Operating Instruction (ARU) มีรวม process chemistry อยู่ในเอกสารนี้ครบถ้วนแล้ว — สุ่มตรวจเอกสาร process description MOC-OPE-PRC-00002 supervisory operating manual side cracker heater 5. สุ่มตรวจเอกสารที่แสดงถึงปฏิกิริยา process chemistry ในกระบวนการผลิตได้รับไว้ในเอกสาร — MOC-PRE-PRC-00001 kinetics & process variable for CFU ได้ issue เมื่อ 26/10/2016 — MOC-PRE-PRC-00004 operating variables and control for OCU project ได้ issue เมื่อ 26/10/2016 6. สุ่มตรวจเอกสารการกักเก็บปริมาณสารเคมีสูงสุดตามเอกสารรายการ List เอกสารเคมี PSM ที่เข้าข่าย PSM — Benzene Tank TK-1540 Max. 495,029 kg	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. พิจารณา update ข้อมูล PFD ที่เก็บในระบบ AIMS ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตาม Major change ที่เกิดขึ้นในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา เช่นจาก change ของ G1-spare reactor เป็นต้น 2. พิจารณา update ข้อมูลของ upper/lower limit ให้ครบถ้วนในเอกสารตารางของ alarm set point list เช่น parameter ของ TK-1210D ยังไม่ได้รับลงไว้ และ พิจารณาดำเนินการประเมินผลกระทบ consequence จากการเบี่ยงเบนให้ครอบคลุมทุก parameter ที่เกี่ยวข้องกับ process safety และรวมถึงการดำเนินประเมินผลกระทบให้ครอบคลุมในส่วนขยายของ side cracker และ H-100H ด้วย 3. จากการสุ่มตรวจ พิจารณาทบทวนความสอดคล้องของค่า HH/LL/LLL ที่กำหนดใน DCS Tuning setting กับค่าที่กำหนดในเอกสาร Alarm set point list ของ MC และ SC (ยังพบมีความไม่สอดคล้องกันอยู่)

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

18

 รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	
สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
3. สุ่มเอกสารการออกแบบระบบท่อ ตามเอกสาร MOC-MSE-SPC-00139 Engineering spec. for piping material (H-103) ได้ issue เมื่อ 25/6/2006 4. สุ่มเอกสารการออกแบบระบบ Pressure vessel ตามเอกสาร MOC-MSE-SPC-00115 (ME-101) issue เมื่อ 26/6/2009 5. สุ่มเอกสาร spec การออกแบบ design spec สำหรับ Storage tank 00M0102-ME002_4 (ME-002) และตาม MOC-MSE-SPC-00114 ได้ update เมื่อ 26/6/2009 6. สุ่มเอกสารการ update เอกสาร Heat and Material balance (update ตามส่วนขยาย MOCD2) ตามเอกสาร MOC-OPE-MEB-00001 ได้ issue เมื่อ 7/30/2021 7. สุ่มเอกสาร Hazardous area classification ได้จัดทำตามเอกสาร MOC-ELE-EAC-00018 hazardous area classification compressor area ได้ออกแบบตาม API 505 อัปเดตเอกสารเมื่อ 1/Jun/2021 8. สุ่มเอกสาร hazardous area classification for ARU area ตามเอกสาร MOC-ELE-EAC-00037 ได้อัปเดตเมื่อ 10/27/2016 ออกแบบตามมาตรฐาน API 505 9. สุ่มเอกสาร Hazardous area classification สำหรับ MOCD2 HZ area classification drawing ตามเอกสาร MOC-ELE-DHZ-00006 ได้อัปเดตเมื่อ 29/7/2021 พร้อมได้อัปเดตเอกสารสอดคล้องตาม major change H-100H เป็นปัจจุบันแล้ว ได้ออกแบบตาม API 505 10. สุ่มเอกสาร calculation sheet ของ PSV ตามเอกสาร MOC-INS-CAL-00220 และเอกสารการออกแบบ safety valve ของ MOCD2 Relief valve sizing and calculation MOC-INS-CAL-00378 11. การออกแบบระบบ flare system ตามเอกสาร MOC-PRE-RPT-00008 MOCD Flare load summary Report ได้อัปเดตเมื่อ 2/8/2021 12. สุ่มเอกสารการออกแบบระบบ EGF design spec ตามเอกสาร NEGF burner data sheet ออกแบบตามมาตรฐาน API-537 ได้ issue เอกสารเมื่อ 2017 13. สุ่มเอกสารการออกแบบระบบ fire fighting system ของ MOCD2 ตามเอกสาร MOC-HSE-SPC-00009 (SP-002) ครอบคลุมการออกแบบของ gas detector 14. สุ่มเอกสาร gas detector layout ตามเอกสาร MOC-HSE-DAL-00001 fire & gas conceptual layout มีจำนวน 450 ตัว	

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

21

 รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.							
สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง						
15. สุ่มเอกสารการออกแบบ Analyzer house เป็นไปตามเอกสาร Project spec for Instrumentation MOCD2 project ตามเอกสาร MOC-INS-SPC-00742 ได้ issue เมื่อ 29/7/2021 ได้ออกแบบตาม IEC 61285 นอกจากนี้สุ่มตรวจสอบเอกสารการคำนวณของอาคารดังกล่าวตาม HVAC specification and calculation AH-S01 ได้ issue เมื่อ 23/6/2020 16. สุ่มตรวจเอกสาร Fire water demand calculation for side cracker MOCD2 Project ได้ issue เมื่อ 1/Feb/2019 และเอกสาร Hydraulic calculation report for spray system for TK-1210D, P-1210D, P-1310D ได้อัปเดตเมื่อ 16/10/2019 17. สุ่มเอกสารตรวจสอบสอดคล้องของเอกสาร P&IDs a. 29-01200C ethylene storage tank (รวม MOCD2 TK-1210D) 28/12/2020 b. 24-0800B1 GHU-1 Reactor section (R-800B) รวมส่วน major change G1 spare reactor c. 22-0600A Depropanizer sheet 6/7/2021 d. 21-0100 HC GK-6 Liquid fimage H-100H 18/12/2019 e. 25-0010A side cracker C3 LPG Feed vaporizer 26/7/2021 f. 25-0010 C side cracker metal guard bed (import ethane) 26/7/2021 g. 29-01000A Naptha and condensate storage system 30/6/2021							
ข้อ ๒๙/๑๐ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน และวิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices: RAGAGEP) สำหรับอุปกรณ์ที่ออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำหนดมาตรฐานเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์นั้นได้ถูกออกแบบ บำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี							
สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง						
1. จากการสุ่มตรวจสอบการออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ได้ออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันตาม code and standard	<table> <tr> <td>Major</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>Minor</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>	Major	ไม่มี	Minor	ไม่มี	OFI	ไม่มี
Major	ไม่มี						
Minor	ไม่มี						
OFI	ไม่มี						

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

22

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

ข้อ ๒๙/๑๑ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องทบทวนและปรับปรุงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้มีการทบทวนและอัปเดตเอกสารในระบบ AIMS เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลง MOC จากการผ่านการเปลี่ยนแปลงหลักในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ - การติดตั้ง New enclosure ground flare - G1 spare reactor - MOC2 - VRU	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี

ข้อกำหนด ๓ : การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis)

ข้อ ๒๙/๑๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตทั้งหมด วิธีการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตให้เป็นระบบและเหมาะสมต่อความซับซ้อนของกระบวนการผลิต โดยสามารถชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ครอบคลุมถึงการจัดเก็บ การใช้ การผลิต และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงได้

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้มีการทบทวนและอัปเดตเอกสารในระบบ AIMS เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลง MOC จากการผ่านการเปลี่ยนแปลงหลักในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ - การติดตั้ง New enclosure ground flare - G1 spare reactor - MOC2 - VRU	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี

ข้อ ๒๙/๑๒ (๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องลำดับความสำคัญของอันตราย และจัดทำเอกสารสำหรับวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต โดยให้พิจารณาจากขอบเขตของอันตรายในกระบวนการผลิตจำนวนพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตตลอดจนประวัติการเดินเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

ข้อ ๒๙/๑๒ (๒) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีตามความเหมาะสม เพื่อชี้บ่งอันตรายวิเคราะห์และประเมินอันตรายกระบวนการผลิต ดังนี้

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OPI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

23

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

- (๒.๑) What-if
(๒.๒) Checklist
(๒.๓) What-if/Checklist
(๒.๔) Hazard and Operability Study (HAZOP)
(๒.๕) Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
(๒.๖) Fault Tree Analysis
(๒.๗) วิธีอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าตามความเหมาะสม

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตแล้วเสร็จทั้งกระบวนการผลิตไปตั้งแต่ 2015-2016 และวางแผนจะเริ่มต้นดำเนินการทบทวน PHA (Revalidation) ตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบันนี้	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี
2. ในการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตบริษัทได้เลือกใช้เทคนิค HAZOP เป็นเทคนิคหลักในการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต		

ข้อ ๒๙/๑๒ (๓) การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังนี้

- (๓.๑) อันตรายจากกระบวนการผลิตและการทำงานที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) การชี้บ่งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือผลกระทบที่สำคัญต่อพนักงานและสถานประกอบการ
(๓.๓) การควบคุมทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการที่ใช้ควบคุมการเกิดอันตรายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอันตราย เช่น วิธีการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการตรวจจับเพื่อเตือนเหตุล่วงหน้า วิธีการในการตรวจจับที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งอาจรวมถึงการเฝ้าระวังกระบวนการผลิต และการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ในการตรวจจับ เช่น เครื่องตรวจจับไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น
(๓.๔) ผลจากความล้มเหลวของการควบคุมทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ
(๓.๕) การวางตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร และอาคารทั้งหมดของโรงงาน
(๓.๖) ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ความไม่สมบูรณ์ด้านสุขภาพของพนักงาน
(๓.๗) การประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานในสถานประกอบการในกรณีที่การควบคุมล้มเหลว

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OPI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

24

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มเอกสารวิเคราะห์อันตราย HAZOP sheet สำหรับ ARU area สุ่ม Node GHU1 – feed ได้ดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงแล้วครบถ้วน ครอบคลุม utilities loss , ปัจจัยบุคคล 2. สุ่มเอกสารวิเคราะห์อันตราย HAZOP Node : GHU1 – Reactor และ Node : Commissioning & start up ซึ่งได้ครอบคลุมสอดคล้องตามข้อกำหนด 3. สุ่มเอกสาร HAZOP สำหรับหน่วยผลิตของ TFU ได้สุ่ม HAZOP node : C2 storage , Node : TK-1210 A/B/C/D equalize to CGC , สุ่ม Node : HP ethylene to customer 4. สุ่มเอกสาร HAZOP ของ HOT area สุ่ม Node 1 : Naptha feed – In , Node 1.9 : utilities loss ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องตามข้อกำหนด 5. สุ่มเอกสาร HAZOP ของ Cold area สุ่ม Node : C2 Tower , Node : C2 Hydrogenation system , Node : C3 tower _ T650 / T651	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. - จากการสุ่ม HAZOP sheet ของ section ต่างๆ ให้พิจารณาหาบทวนสาเหตุหรือ scenario จากปัจจัยบุคคลให้ครอบคลุมในแต่ละ operation phase - ควรพิจารณาหาบทวนการประเมินความเสี่ยงจากการทบทวน PHA (revalidation) ให้สอดคล้องตาม scenario ของ baseline จากการที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะนั้น - พิจารณาราย specific รายละเอียดของสาเหตุ (cause) ในแต่ละ scenario ให้ชัดเจนในการวิเคราะห์อันตราย

ข้อ ๒๔/๑๒ (๔) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีคณะทำงานวิเคราะห์อันตรายอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต พนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินอันตราย และพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. จากการสุ่มการวิเคราะห์อันตราย PHA ใน Block / Node ต่าง ๆ ของ ARU section มีสมาชิกทีมประกอบด้วย Operation manager , Aromatic Engineer process technology engineer, Safety engineer , ME Engineer, IE engineer ซึ่งครบถ้วนและสอดคล้องตามข้อบังคับฯ 2. สุ่มสมาชิกทีมวิเคราะห์อันตรายของหน่วยผลิต Cold section พบว่าประกอบด้วยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย Operation เป็น Leader , Process Technology , Safety , IE และ ME ครบถ้วนสอดคล้องตามข้อบังคับฯ	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๔/๑๒ (๕) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบในการจัดการกับสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานวิเคราะห์อันตราย เพื่อให้ข้อเสนอแนะนั้นได้รับการแก้ไขได้ทันเวลา และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุถึงแผนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบและกำหนดวันแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากคำแนะนำและการดำเนินงานนั้นด้วย

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

25

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง							สิ่งที่ไม่สอดคล้อง			
1. ได้ดำเนินการสุ่มผลสรุปจากการวิเคราะห์อันตราย PHA ในแต่ละหน่วยการผลิตในช่วงปี 2015-2016 Baseline สรุปผลดังนี้	Block	Scenario	R1	R2	R3	R4	ข้อเสนอแนะ	Major	ไม่มี	
	Furnace		0	3	770	417	3	2. จากการสุ่มติดตามการแก้ไขข้อเสนอนแนะดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการปิดครบถ้วนทุกรายการและสอดคล้องตาม MOC และ update ข้อมูลใน P&ID สอดคล้องกัน	Minor	ไม่มี
	CGC	763	0	0	99	162	1		OFI	ไม่มี
	C2 system	140	1	1	15	63	2			
C3 tower	216	1	0	1	46	14				
GHU1 + depen	255	0	1	86	39	1				
BZ tower/TL tower	187	0	0	72	80	0				
C2 storage	89	0	5	12	33	3				
C4+LPG	85	2	6	28	33	8				
Naptha	52	1	10	14	15	8	3. สุ่มหลักฐานการสื่อสารผลการวิเคราะห์ PHA			
ของ TFU section / UT section ได้ดำเนินการสื่อสาร และชี้แจงให้พนักงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องรับทราบตามหลักฐานเมื่อ 29/6/2020										
4. สุ่มหลักฐานการสื่อสารผลการวิเคราะห์ PHA ของ HOT section ได้ดำเนินการสื่อสาร และชี้แจงให้พนักงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องรับทราบตามหลักฐานเมื่อ 14/5/2021										

ข้อ ๒๔/๑๒ (๖) ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจุบันโดยให้ดำเนินการอย่างน้อยทุก ๕ ปี หรือเมื่อมีการขยายหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ การปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายให้จัดทำโดยคณะทำงานวิเคราะห์อันตรายตาม (๔)

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

26

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง							สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้เริ่มดำเนินการทบทวน PHA หลังจากครบ 5 ปี โดยเริ่มทบทวนตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมาสำหรับบาง Block ของกระบวนการผลิตที่ครบรอบ 5 ปีแล้วเสร็จ มีผลสรุปดังนี้							Major	ไม่มี
							Minor	ไม่มี
							OFI	ไม่มี
Block	Scenario	R1	R2	R3	R4	ข้อเสนอแนะ		
Furnace	885	0	1	634	251	1		
C2 storage	123	0	5	37	22	2		
GHU1+ Depen	575	0	11	385	29	2		
2. ข้อเสนอแนะจากการทบทวน PHA ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และได้ดำเนินการเปิด MOC ไว้								
ข้อ ๒๔/๑๒ (๗) ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บเอกสารการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตไว้ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการผลิตนั้นยังใช้งานอยู่								

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้ดำเนินการจัดเก็บรักษาเอกสารการวิเคราะห์ PHA ไว้ในระบบ share point กลางของบริษัท	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อกำหนด ๔ : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)

ข้อ ๒๔/๑๓ ผู้ประกอบการต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำไปใช้ให้สอดคล้องกับข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตและผลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมข้อมูลที่มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆอย่างปลอดภัย

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

27

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร อ้างอิงเอกสารการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน PSM-SOP-P-0001 วันที่บังคับใช้ 29/07/2021 ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตและผลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๔/๑๓ (๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้ (๑) ขั้นตอนสำหรับแต่ละระยะการปฏิบัติการ (Operating Phase) ๑.๑ การเริ่มเดินเครื่องครั้งแรก (Initial Startup) ๑.๒ การปฏิบัติการผลิตปกติ (Normal Operation) ๑.๓ การปฏิบัติการผลิตชั่วคราว (Temporary Operation) ๑.๔ การหยุดระบบการผลิตฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) รวมถึงการหยุดระบบการผลิตฉุกเฉินที่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นไปตามเงื่อนไขการผลิตของแต่ละสถานประกอบการ ๑.๕ การปฏิบัติการผลิตในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation) ๑.๖ การหยุดระบบการผลิตตามปกติ หรือระยะเวลาที่กำหนด (Normal Shutdown) ๑.๗ การเริ่มเดินเครื่องหลังจากการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่หรือหลังจากการหยุดระบบการผลิตฉุกเฉิน ข้อ ๒๔/๑๓ (๒) ชัดจำกัดในการปฏิบัติงาน (Operating Limits) (๒.๑) ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน (๒.๒) ขั้นตอนในการแก้ไขหรือการหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน ข้อ ๒๔/๑๓ (๓) ข้อควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย (๓.๑) สมบัติและอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต (๓.๒) ข้อควรปฏิบัติจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและการสัมผัสสารเคมี รวมทั้งการควบคุมทางวิศวกรรมการควบคุมการจัดการและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personnel Protective Equipment: PPE) (๓.๓) มาตรการควบคุมหากเกิดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงหรือที่แพร่กระจายในอากาศ (๓.๔) การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและปริมาณของสารเคมีอันตรายร้ายแรง		
---	--	--

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

28

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

(๓.๕) อันตรายเฉพาะหรือลักษณะพิเศษของกระบวนการผลิต

ข้อ ๒๔/๑๓ (๕) ระบบความปลอดภัยและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์การเชื่อมโยงกลไกการควบคุมจากภายในอุปกรณ์เชื่อมโยงเพื่อห้ามการทำงาน (Interlock) ระบบตรวจจับ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มตรวจการเริ่มต้นเครื่องครั้งแรก (Initial Startup) พบเอกสาร PD-W-S0100-02-001 STR-III Cracking Furnace Start Up วันที่บังคับใช้ 01/08/2564 2. สุ่มตรวจการปฏิบัติการผลิตปกติ (Normal Operation) พบเอกสาร • PD-W-2000-03-003 การควบคุม Steam System วันที่บังคับใช้ 14/06/2021 • PD-W-0100-03-003 การควบคุม ISBL Fuel Gas System วันที่บังคับใช้ 10/06/2021 3. สุ่มตรวจการหยุดระบบการผลิตฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) พบเอกสาร PD-W-S2800-07-001 Total Instrument Air Failure วันที่บังคับใช้ 01/08/2564 4. สุ่มเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานพบว่าไม่มีระบุขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน (Operating Limits) ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัดในการปฏิบัติงานและขั้นตอนในการแก้ไขหรือการหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน 5. สุ่มตรวจการควบคุม ISBL Fuel Gas System พบเอกสาร PD-W-0100-03-003 วันที่บังคับใช้ 10/06/2021 6. สุ่มตรวจการควบคุม Steam System พบเอกสาร PD-W-2000-03-003 วันที่บังคับใช้ 14/06/2021	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. บริษัทควรพิจารณาเพิ่มข้อมูลบทบาทหน้าที่ของผู้ตัดสินใจในการ Shutdown ลงใน Emergency Shutdown Procedure ให้ครบถ้วน อ้างอิง PD-W-S2800-07-001 Total Instrument Air Failure 2. บริษัทควรพิจารณาทบทวนข้อมูล Safe Operating Limit ให้สอดคล้องกับข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต เช่น - TIC-7704 PSI (LL=-30C) SOP (LL=25C) อ้างอิง PD-W-0770-03-001 การควบคุม Deethylenizer System - LT-2450 PSI (LL=25, L=25, H=80, HH=85) SOP (LL=20, L=30, H=85, HH=95) อ้างอิง PD-W-2400-03-029 การ Start และ Stop ระบบ Purate (R-2450) 3. บริษัทควรพิจารณาทบทวนข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัดและ IPL ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต - อ้างอิง PD-W-S0100-02-001 STR-III Cracking Furnace Start Up - อ้างอิง PD-W-0770-03-007 การส่ง Vent Gas ไปยัง D-301 และ T-420

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

29

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
		- อ้างอิง PD-W-2400-03-029 การ Start และ Stop ระบบ Purate (R-2450) 4. แนะนำให้เพิ่มข้อมูล SDS คลอรีนไดออกไซด์ ใน PD-W-2400-03-029 การ Start และ Stop ระบบ Purate (R-2450) 5. แนะนำให้บริษัททบทวนเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันบรรเทาใน SOP เช่น Safety Eye Washers

ข้อ ๒๔/๑๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔/๑๓ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ต้องมีความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถค้นหาได้

(๒) ต้องมีการทบทวนให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่เสมอและ

(๓) ผู้ประกอบการต้องรับรองความเป็นปัจจุบันและความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ พนักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Facility) รวมทั้งส่วนสนับสนุนการผลิต (Utility) ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยกระบวนการผลิต

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระบบ E-Smart ISO ซึ่งเป็นเอกสารควบคุมพนักงานสามารถค้นหาได้ 2. บริษัทได้รับรองความเป็นปัจจุบันและความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๔/๑๕ ผู้ประกอบการต้องจัดทำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำไปใช้ เพื่อควบคุมอันตรายการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา เช่น การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย การปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจำ การตัดและกระบนเพื่อความปลอดภัย (Lock Out/Tag Out) การทำงานในที่อับอากาศ การเปิดอุปกรณ์และท่อในกระบวนการผลิตรวมทั้งการขออนุญาตเข้าทำงาน เป็นต้น

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
	Major	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

30

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาตรฐานโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้จัดทำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำไปใช้เพื่อควบคุมอันตรายการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้ - เอกสารการอนุญาตให้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PSM-SWP-P-0007 วันที่บังคับใช้ 03/02/2021 - เอกสารการวางแผนดูแลและป้ายเตือนความปลอดภัย การตัดแยกแหล่งพลังงานอันตราย (LOTO Procedure) PSM-SWP-P-0001 วันที่บังคับใช้ 03/02/2021 - เอกสารการตัดแยกระบบ ท่อ หรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Line Break Procedure) PSM-SWP-P-0002 วันที่บังคับใช้ 10/10/2020 - เอกสารการเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry Procedure) PSM-SWP-P-0003 วันที่บังคับใช้ 27/07/2021	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อกำหนด ๕: การฝึกอบรม (Training)

ข้อ ๒๔/๑๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกอบรมช่วงเริ่มปฏิบัติงานแก่พนักงานปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในกระบวนการผลิต และพนักงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพรวมของกระบวนการผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานความปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพที่มีความจำเพาะต่อกระบวนการผลิตนั้น ๆ การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการหยุดระบบการผลิต และการปฏิบัติงานอื่น ๆ อย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่พนักงานได้รับมอบหมาย

กรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการทดสอบพนักงานเพื่อให้พนักงานนั้นมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทจัดทำ Training Procedure เป็นลายลักษณ์อักษร อ้างอิงเอกสารการจัดการการเรียนรู้และพัฒนา HR-P-0001-017 วันที่บังคับใช้ 31/03/2564	Major	ไม่มี
2. บริษัทจัดทำหลักสูตรสำหรับพนักงานในช่วงเริ่มปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งและกำหนดให้มีการทดสอบพนักงานในแต่ละหลักสูตร อ้างอิงเอกสาร หลักสูตรความรู้พื้นฐาน HR-S-5001 วันที่บังคับใช้ 31/3/2564	Minor	ไม่มี
	OFI	1. แนะนำบริษัทให้หมายเหตุเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตร PD-P-0001- PD-P-0006 ใช้วิธีการประเมินผลด้วยข้อสอบ สำหรับหลักสูตรอื่นๆ ใช้วิธีการประเมินผลด้วยการปฏิบัติ 2. สุ่มพนักงาน Field Operator ใหม่ 2 คน (นายไพฑูริช นายศุภชัย) ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาพรวมกระบวนการผลิต

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท มาตรฐานโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

31

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาตรฐานโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
		เรียบเรียงแต่ยังไม่ได้ทำการทดสอบ แนะนำให้ทำการทดสอบและบันทึกประวัติ

ข้อ ๒๔/๑๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้แก่พนักงานอย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี หรือมากกว่านั้น เพื่อให้พนักงานนั้นมีความเข้าใจและทราบถึงข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้กับพนักงาน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้แก่พนักงานอย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี หรือมากกว่านั้น อ้างอิงเอกสารการจัดการการเรียนรู้และพัฒนา HR-P-0001-017 วันที่บังคับใช้ 31/03/2564	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๔/๑๘ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกอบรมของพนักงานและกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้รับความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อพนักงาน วันที่เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้ในการทบทวนความเข้าใจของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มเอกสารบันทึกการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วสำหรับหลักสูตรเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานตำแหน่ง Field Operator ดังนี้ - นายรามินทร์ รอดมา - นายณัฐวุฒิ หอมดวง - นายปรีชา มธุโป - นายธนวัฒน์ ระดาบุตร	Major	ไม่มี
2. สุ่มเอกสารบันทึกการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วสำหรับหลักสูตรเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานตำแหน่ง Boardman ดังนี้ - นายศุภณัฐ กมลวุฒิโคกษา - นายสุตใจ ศรีสูงศักดิ์ - นายสรศักดิ์ ศรีหาคลัง	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท มาตรฐานโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

32

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
---	---

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
— นายศักดิ์ณรงค์ อนุเคราะห์	

ข้อกำหนด 6 : การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor safety management)

ข้อ ๒๔/๑๙ ให้มีการจัดการความปลอดภัย เพื่อนำไปใช้กับผู้รับเหมาขึ้นต้นและผู้รับเหมาช่วงในการผลิต การซ่อมบำรุง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องจักร การซ่อมบำรุงรักษาถังใหญ่หรืองานพิเศษอื่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือสถานที่ใกล้เคียง

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
1. มีการจัดทำเอกสาร PSM-CSM-P-001 มาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยคู่ธุรกิจ	Major ไม่มี
2. มีการจัดทำ Flow มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างย่อ ของการทำ Contractor Safety Management ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน	Minor ไม่มี
3. บริษัท มีการกำหนดงานที่เข้าข่าย "งานความเสี่ยงสูง" จำนวน 9 ประเภท	OFI ไม่มี

ข้อ ๒๔/๒๐ กรณีความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

(๑) กรณีเมื่อมีการคัดเลือกผู้รับเหมา ผู้ประกอบการต้องพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อความปลอดภัยตามสัญญา

(๒) ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ

(๒.๑) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมาในเรื่องสารเคมีที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายจากสารเคมีรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมาหรือกระบวนการผลิต

(๒.๒) ต้องอธิบายให้ผู้รับเหมาทราบถึงเงื่อนไขการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน

(๒.๓) ให้นำวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตามข้อ ๒๔/๑๕ มาใช้เพื่อควบคุมการเข้าและออกของผู้รับเหมาในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

(๒.๔) มีการประเมินสมรรถนะของผู้รับเหมาเป็นระยะเพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ และเก็บรักษาใบบันทึกการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมา

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
1. สุ่มตรวจการคัดเลือกและประเมินผู้รับเหมา โดยมีการกำหนดหัวข้อด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในหัวข้อการประเมิน ได้แก่	Major ไม่มี
— บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ตาม PO No.5002200221 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระบบ B เป็นที่น่าพอใจ	Minor ไม่มี
— บริษัท เอ็มวายซี เมเนทแนช แอนด์ ซัพพลาย จำกัด พบว่าผลการประเมินอยู่ในระบบ B เป็นที่น่าพอใจ	OFI 1. พิจารณาให้จัดเก็บหลักฐานการทำ Re assessment ด้วยวิธี "Document Audit" ให้ครบถ้วน โดยผู้รับเหมาบริษัท

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

33

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.
---	---

สิ่งที่สอดคล้อง			สิ่งที่ไม่สอดคล้อง															
2. สุ่มพบผลการพิจารณาจาก CSM Committee เมื่อวันที่ 28/9/2020 เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการ Re assessment จากเกณฑ์ผลการประเมินผู้ขาย			เอ็มวายซี เมเนทแนช แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (MYC) เนื่องจากมีผลการประเมินเป็น "B"															
<table border="1"><thead><tr><th>เกรดการประเมินผู้ขาย</th><th>จำนวน (ราย)</th><th>ผลการคัดเลือก/วิธีการ Re-Assessment</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>59</td><td>ไม่ต้อง Re-Assessment</td></tr><tr><td>B</td><td>305</td><td>Document Audit</td></tr><tr><td>C</td><td>27</td><td>Onsite Audit จำนวน 1 ราย: Dulyakon Construction</td></tr><tr><td>รวม</td><td>391</td><td></td></tr></tbody></table>			เกรดการประเมินผู้ขาย	จำนวน (ราย)	ผลการคัดเลือก/วิธีการ Re-Assessment	A	59	ไม่ต้อง Re-Assessment	B	305	Document Audit	C	27	Onsite Audit จำนวน 1 ราย: Dulyakon Construction	รวม	391		2. พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลของสารเคมีไวไฟที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ PSM กบอ. ให้ครบถ้วนและกำหนดให้เฉพาะเจาะจงสำหรับ MOC เช่น LPG, C8+, Mixed C4 เป็นต้น เพื่อใช้ในการอบรมผู้รับเหมา หลักสูตร "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"
เกรดการประเมินผู้ขาย	จำนวน (ราย)	ผลการคัดเลือก/วิธีการ Re-Assessment																
A	59	ไม่ต้อง Re-Assessment																
B	305	Document Audit																
C	27	Onsite Audit จำนวน 1 ราย: Dulyakon Construction																
รวม	391																	
3. มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้รับเหมาโดยใช้เอกสาร PSM-CSM-S-0004 หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการสื่อสารเกี่ยวกับ																		
— ความเป็นอันตรายของสารไวไฟ เช่น LPG, C8+, Mixed C4																		
— แผนผังจุดรวมพลภายใน Site7																		
— ขั้นตอนการรายงานและการสอบสวนอุบัติการณ์																		
เป็นต้น																		
4. สุ่มตรวจพบว่ามีการจัดทำบันทึกการเก็บสถิติแยกตามกลุ่มโรค ของผู้รับเหมาบริษัท ซีซี คอนเทน จำกัด																		

ข้อ ๒๔/๒๑ กรณีความรับผิดชอบของผู้รับเหมา

(๑) พนักงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

(๒) พนักงานของผู้รับเหมาต้องได้รับการชี้แจงถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้การระเบิด สารเคมีรั่วไหล การเชื่อม อันเนื่องมาจากงานและกระบวนการผลิต รวมทั้งการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินตามที่มีการเตรียมการไว้

(๓) จัดทำเอกสารบันทึกการฝึกอบรม โดยต้องระบุชื่อพนักงานของผู้รับเหมา วันที่เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของพนักงานของผู้รับเหมาที่ได้รับฝึกอบรม

(๔) กำกับ ดูแลพนักงานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๔/๑๕

(๕) ผู้รับเหมาต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้นได้หรืออันตรายที่พบจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

34

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มพบเอกสารการบันทึกการจัดอบรมหลักสูตร Safety orientation and working at Height ของนายธีรพงษ์ ชื่นอุระ บริษัท MYC เมื่อวันที่ 29/8/2563	Major	ไม่มี
2. สุ่มตรวจพบเอกสารแบบทดสอบหลักสูตรความปลอดภัยและจิตสำนึกก่อนเข้าทำงาน และมีการกำหนดเกณฑ์การผ่านการทดสอบ แบ่งเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ และถูก/ผิด กำหนดเกณฑ์ที่ 80% ขึ้นไป และข้อสอบข้อเขียน กำหนดเกณฑ์ที่ 100%	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี

ข้อกำหนด 7 : การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-Startup Safety Review : PSSR)

ข้อ ๒๙/๒๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) มีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่
(๒) มีการดัดแปลงกระบวนการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(๓) มีการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้จัดทำขั้นตอนการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตามข้อกำหนด 29/22 โดยระบุไว้ในเอกสาร PSM-PSSR-P-0001 การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการ วันที่บังคับใช้ 14/06/2564	Major	ไม่มี
2. บริษัทมีระบบติดตามและควบคุม PSSR ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ MOC โดยใช้โปรแกรม K2 Smartwork	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี

ข้อ ๒๙/๒๓ กรณีการทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙/๒๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยืนยันความสอดคล้องตามแผนการทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่องก่อนนำสารเคมีอันตรายร้ายแรงหรือสารที่มีความดันหรืออุณหภูมิที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและกระบวนการผลิตตลอดจนการนำไนโตรเจน ไอน้ำ เข้าสู่กระบวนการผลิต ดังต่อไปนี้
(๑) การก่อสร้างและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
(๒) ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงและภาวะฉุกเฉินต้องมีเพียงพอและพร้อมสำหรับการใช้งาน
(๓) ต้องมีการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่และคำแนะนำต่าง ๆ ต้องได้รับการแก้ไขหรือนำไปใช้ก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องทั้งนี้การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ของโรงงานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙/๓๓ ข้อ ๒๙/๓๔ และข้อ ๒๙/๓๕
(๔) มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในกระบวนการผลิตให้แล้วเสร็จก่อนการเดินเครื่อง

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OPI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

35

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้กำหนดความสอดคล้องตามแผนการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มโดยระบุไว้ในเอกสาร PSM-PSSR-P-0001 การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการ วันที่บังคับใช้ 14/06/2564	Major	ไม่มี
2. สุ่มพบหลักฐานการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องงาน Cracking heating system เรียบร้อยอย่างยิ่ง (MOC2-SC-022)	Minor	ไม่มี
3. สุ่มพบหลักฐานการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องงาน VRU Project for commissioning เรียบร้อยอย่างยิ่ง (PSSR-MOC-TFU-2021-0006)	OPI	1. แนะนำให้ Update เอกสารประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น PSSR Leader ให้เป็นปัจจุบัน
4. สุ่มพบหลักฐานการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องงานหลังการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ COLD-001 C3R&C2R Train (TA2020) เรียบร้อยอย่างยิ่ง (PSSR-MOC-TA2020-COLD-001)		

ข้อกำหนด 8 : ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity)

ข้อ ๒๙/๒๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอโดยเฉพาะอุปกรณ์วิกฤตในกระบวนการผลิต (Critical Process Equipment) เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม และมีการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์การออกแบบอย่างเหมาะสม
(๑) สิ่งหรือภาชนะรับแรงดันที่บรรจุสารเคมีเหลวหรือแก๊สภายใต้ความดัน หรือถังเก็บสารเคมีเหลวหรือแก๊ส
(๒) ระบบท่อ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ เช่น วาล์ว เป็นต้น
(๓) ระบบลดและระบายความดันและอุปกรณ์
(๔) ระบบหยุดการผลิตฉุกเฉิน
(๕) ระบบควบคุมที่รวมอุปกรณ์วัด ตัวรับสัญญาณ อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ และอุปกรณ์เชื่อมโยงเพื่อห้ามการทำงาน (Controls including Monitoring Devices and Sensors, Alarms, and Interlocks)
(๖) เครื่องสูบล้างต่าง ๆ เช่น เครื่องสูบล้างเคมีอันตรายร้ายแรง เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น เป็นต้น
(๗) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันและระบบดับคัตย

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้จัดทำระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์วิกฤตในกระบวนการผลิต (Critical Process Equipment) อ้างอิงเอกสาร OL2-CM-S-0001-000_MQA Manual Module 1-9 MOC_R01 วันที่บังคับใช้ 04/12/2019	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OPI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

36

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
2. บริษัทบำรุงรักษาอุปกรณ์วิกฤติในกระบวนการผลิตผ่านระบบ SAP และได้นำเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว 3. บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 4. บริษัทได้มีการจัดตั้ง KPI ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์วิกฤติในกระบวนการผลิต เช่น Overdue of PM & PDM of PSM-Critical Equipment และประชุมติดตามเป็นประจำทุกเดือน	

ข้อ ๒๙/๒๕ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรและนำไปใช้ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความพร้อมใช้อย่างสมบูรณ์

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้จัดทำขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น - PM pressure safety valve อ้างอิง OL2-IN-W-0168 วันที่บังคับใช้ 04/03/2562 - ขั้นตอนการตรวจสอบ Pump อ้างอิง OL2-ME-F-1525 CM Check Sheet Pump B82 (Ball Bearing) วันที่บังคับใช้ 30/05/2558	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. แนะนำให้จัดทำการบันทึกการฝึกอบรมหลักสูตรภาพรวมกระบวนการผลิตให้ครบถ้วน

ข้อ ๒๙/๒๖ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต พนักงานผู้นั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรมในภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายก่อน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มตรวจหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต พบเอกสารบันทึก - นายจักรพงษ์ ทรัพย์พลอย - นายเคต๊ะ อันโต - นายปฐมพล พลวงศา	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

ข้อ ๒๙/๒๗ การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมสำหรับจำนวนครั้งในการตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือตามหลักวิศวกรรมแล้วแต่กรณี ซึ่งอาจจะถี่จำนวนครั้งมากกว่านั้นหากพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานย้อนหลังแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์กระบวนการผลิตในแต่ละครั้ง ต้องมีการบันทึกไว้เป็นเอกสารระบุวันที่ทำการตรวจสอบและทดสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบและทดสอบ หมายเลขประจำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Serial Number) หรือสิ่งอื่นใด เช่น Tag Number เป็นต้น ที่สามารถระบุอุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและทดสอบที่ใช้ ตลอดจนผลการตรวจสอบและทดสอบ

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มการตรวจสอบ Pressure Vessel (TK-1210A) พบว่ามีเอกสารบันทึกการ Visual Inspection วันที่ 18/05/2021 โดยความถี่อยู่ 3 เดือน อ้างอิงตาม API 510 2. สุ่มการบำรุงรักษา Pump (P-540A) พบว่ามีเอกสารบันทึกการทำ PM Lubricant วันที่ 30/03/2021 โดยความถี่อยู่ 6 เดือน อ้างอิงตามคำแนะนำของผู้ผลิต 3. สุ่มการตรวจสอบทดสอบ Safety Valve (PSV-1211A) พบว่ามีเอกสารบันทึกการตรวจสอบ Popping วันที่ 03/08/2020 โดยความถี่อยู่ 3 ปีอ้างอิงตามประวัติการใช้งาน 4. สุ่มการตรวจสอบทดสอบ Pressure Transmitter (PT-1314A) พบว่ามีเอกสารบันทึกการตรวจสอบตาม Calibration วันที่ 13/01/2020 โดยความถี่อยู่ 3 ปีอ้างอิงตาม SIL Report 5. สุ่มการตรวจสอบทดสอบ Interlock (I-1310) พบว่ามีเอกสารบันทึกการตรวจสอบวันที่ 21/11/2020 โดยความถี่อยู่ 7 ปี อ้างอิงตาม SIL Report	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. แนะนำให้บริษัทพิจารณาเพิ่ม Leading KPI และทำการ Follow Up โดยใช้ข้อมูลจากระบบ IAR ในการ Tracking Status เพื่อให้สามารถวางแผนควบคุมระยะเวลาในการแก้ไขอุปกรณ์ได้ตามกำหนด เช่น Status การออก Abnormality Report หรือ status การปิด Abnormality Report

ข้อ ๒๙/๒๘ กรณีอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตมีความบกพร่องเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต เช่น ค่าการเบี่ยงเบน เป็นต้น ต้องได้รับการแก้ไขให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์นั้นต่อไป ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ที่จะใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไปและอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง ต้องแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมและมีแผนการปฏิบัติเพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์เป็นไปอย่างปลอดภัย

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทมีระบบการออกรายงานเมื่อพบอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตมีความบกพร่องเกินขีดจำกัด (Non-Conformance) เพื่อแจ้งให้แก่งานซ่อมบำรุงทำการแก้ไขตามคำแนะนำ	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
2. สุ่มพบหลักฐานการรายงาน วิเคราะห์และแก้ไขอุปกรณ์กรณี H-760-CUI- Corrosion At Pipeline 1 "HV-7690-A14T-H/3265 ทางบริษัทได้แก้ไขให้ความพร้อมสมบูรณ์ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์	OFI
	1. แนะนำให้ทบทวนความสมบูรณ์ครบบัวในใบ PM/CM Extension Form เช่น Consequence Impact level และระบุให้ครบถึง PSM Impact อ้างอิง Air Purge Kit CM-835B

ข้อ ๒๔/๒๔ กรณีที่มีการก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ในกระบวนการผลิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบและทดสอบว่าอุปกรณ์นั้นมีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิต และดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดการออกแบบและคำแนะนำของผู้ผลิต

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบและทดสอบว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการเชื่อมบำรุง ชิ้นส่วนสำรองหรืออะไหล่และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตและการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
1. บริษัทมีระบบตรวจสอบและทดสอบว่าอุปกรณ์ที่มีการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ในกระบวนการผลิต โดยสุ่มตรวจ โครงการ MOC2D พบเอกสารบันทึกการตรวจสอบทดสอบ Tower (T-S250) ตามหลักวิศวกรรม	Major ไม่มี
	Minor ไม่มี
2. บริษัทมีระบบการตรวจสอบทดสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายชิ้นส่วนสำรองหรืออะไหล่โดยเฉพาะอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์วิกฤติในกระบวนการผลิต อ้างอิงเอกสารการบริหารงานพัสดุอะไหล่ SP-CM-P-0001-004 วันที่บังคับใช้ 21/05/2562	OFI ไม่มี

ข้อกำหนด 9 : การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟและการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Hot work permit and Non-routine work)

ข้อ ๒๔/๓๐ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำระบบใบอนุญาตทำงานและกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่มีการผลิตและสถานที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
1. บริษัทได้จัดทำระบบใบอนุญาตทำงานและกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่มีการผลิต อ้างอิงเอกสาร ระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (PSM-	Major ไม่มี
	Minor ไม่มี
	OFI ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

39

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
SWP-P-0007) วันที่บังคับใช้ 3/2/2564 และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน หรือประกายไฟ (PSM-SWP-P-0005) วันที่บังคับใช้ 22/06/2564	
2. มีการจัดทำเอกสาร PSM-SWP-S-002-000 Permit to work authorization matrix	
3. มีการจัดทำ PTW Workflow Standardization	

ข้อ ๒๔/๓๑ ใบอนุญาตทำงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ ก.นอ. กำหนด

(๑) การกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดไฟไหม้ ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟ รวมทั้งการระงับเหตุ

(๒) วันที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน และการระบุชื่ออุปกรณ์ที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟ

(๓) พื้นที่ปฏิบัติงาน

(๔) ผู้ขออนุญาตปฏิบัติงาน

(๕) ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

(๖) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(๗) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

(๘) ผู้มีอำนาจอนุมัติผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานว่าได้ดำเนินการตัดแยกและปิดกั้นอุปกรณ์ที่จะทำงานนั้นออกจากระบบอื่น ๆ แล้ว และให้พื้นที่ปฏิบัติงานปราศจากสารไวไฟหรือสารเคมีอันตราย เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตรวจวัดแก๊สไวไฟ หรือสารเคมีอันตรายที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และมีการตรวจวัดเป็นระยะตามช่วงเวลาปฏิบัติงานว่ามีความปลอดภัย รวมทั้งใบอนุญาตทำงานต้องถูกแสดงไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ และภายหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานต้องมีการตรวจยืนยันความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
1. สุ่มตรวจพบเอกสาร Work permit ได้แก่	Major ไม่มี
— เลขที่ (E) COLD-CH-002 ชนิด Hot work class I	Minor ไม่มี
— เลขที่ (E) UT-CH-011 ชนิด Hot work class I	OFI
ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ มีรายละเอียดครบตามข้อบังคับฯ PSM ก.นอ.กำหนด	1. ทิศทางให้มีการลงข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งในส่วนระยะเวลาที่ตรวจสอบหน้างาน และลายเซ็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ "การตรวจสอบสภาพงานเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในระหว่างปฏิบัติงาน" โดยให้สอดคล้องกับระยะเวลาการตรวจหน้า
2. สุ่มตรวจรายชื่อพนักงานพบว่า	

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

40

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
— คุณวีรพงศ์ จินตะนิ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "Basic work permit" วันที่ 17/9/2016 และได้ refresh training เมื่อวันที่ 28/1/2021 — คุณเอสรินทร์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "Executive PTW System and e-PTW Briefing for management" เมื่อวันที่ 29/01/2021 3. สุ่มตรวจรายชื่อผู้รับเหมาพบว่า — คุณ Ruengwut Jasan ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร New permit to work system เมื่อวันที่ 28/1/2021 และคุณ Teerapong Sirimittanon อบรมเมื่อวันที่ 29/1/2021 4. สุ่มดับเพลิงทดสอบการทำการ Bump test และ Calibration Gas detector พบว่ามีจำนวนเครื่องวัดแก๊สทั้งหมด 13 ตัว และมีการกำหนดความถี่ในการทำการ Bump test และ Calibrate จำนวน 1 ครั้ง/สัปดาห์	งานที่ระบุในเอกสาร Work permit (หมายเลข (E) UT-Ccon-023 กำหนดให้ตรวจทุก 2 ชม. แต่ไม่พบการส่งข้อมูลในเอกสารดังกล่าว เป็นต้น) 2. พิจารณาให้มีการส่งข้อมูลในเอกสาร JSA หัวข้อ "การตรวจสอบมาตรการหน้างานโดย Safety Lead" ให้ครบถ้วน โดยผู้เอกสาร JSA ของ Work permit — Hot work class I หมายเลข (E)-COLD-CH-002 พบการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน (เช่น ครบ/ ไม่ครบ/ ไม่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) — Confined space หมายเลข (E) UT-Ccon-023 ไม่พบการส่งข้อมูล

ข้อ ๒๔/๓๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำระบบใบอนุญาตทำงานและขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจำในบริเวณที่มีการผลิตและสถานที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เช่น การปฏิบัติงานในที่สูงอากาศ การตัดแยกระบบเพื่อความปลอดภัยระหว่างการบำรุงรักษา หรือระหว่างการหยุดเครื่องจักร หรือมีการนำสารเคมีอันตราย สารไวไฟที่ไม่ได้ใช้ประจำในกระบวนการผลิตเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการสัมผัสสารเคมีในขั้นตอนการทำงาน หรือป้องกันการเกิดประกายไฟ การเกิดไฟไหม้ และต้องมีรายละเอียดการปฏิบัติในใบอนุญาตทำงานด้วย

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง						
1. สุ่มตรวจพบเอกสาร Work permit เลขที่ (E) OCU-LH-003 ชนิด Hot work class II และได้มีการขออนุญาตในการตัดแยกระบบเพื่อความปลอดภัย ตามเอกสาร LOTO List (Cover Page) Lock Box No. Box50 วันที่ 28/7/2021 2. สุ่มตรวจพบเอกสาร Work permit เลขที่ (E) UT-Ccon-023 ชนิดงานอับอากาศ พบว่ามีกำหนดมาตรการป้องกันอันตราย และจัดทำ JSA รวมถึงได้มีการลงบันทึกเวลาเข้า-ออก หมายเลขอุปกรณ์ C-2400K บริเวณ CV อย่างครบถ้วน	<table border="1"> <tr> <td>Major</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>Minor</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>	Major	ไม่มี	Minor	ไม่มี	OFI	ไม่มี
Major	ไม่มี						
Minor	ไม่มี						
OFI	ไม่มี						

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

41

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
3. สุ่มตรวจพบว่ามีการจัดทำเอกสารการควบคุมการ Load Mixed Xylene to truck car ตาม Procedure PD-W-1800-03-002-006	

ข้อกำหนด 10 : การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)

ข้อ ๒๔/๓๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ พนักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Facility) รวมทั้งส่วนสนับสนุนการผลิต (Utility) ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยกระบวนการผลิตเว้นแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อกำหนดเดิมทุกประการ

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง						
1. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำ MOC Procedure ตามเอกสาร PSM-MOC-P-0001-002 ซึ่งจัดทำเป็นระบบเก็บใน e-smart ISO และขอบเขตที่ระบุใน MOC procedure ครอบคลุมและสอดคล้องตามข้อกำหนด 2. รายการ MOC ที่ดำเนินการทั้งหมดได้จัดทำและเก็บไว้ในระบบ MOC e-smartISO	<table border="1"> <tr> <td>Major</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>Minor</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>	Major	ไม่มี	Minor	ไม่มี	OFI	ไม่มี
Major	ไม่มี						
Minor	ไม่มี						
OFI	ไม่มี						

ข้อ ๒๔/๓๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๒๔/๓๓ ต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

- (๑) ข้อมูลด้านเทคนิคของการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทำ
- (๒) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อความปลอดภัยและสุขภาพ
- (๓) การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- (๔) ระยะเวลาจำเป็นที่ใช้ระหว่างการทำงานเปลี่ยนแปลง
- (๕) ข้อกำหนดการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง						
1. สุ่ม MOC-2018-0730 VSD installation of PM-1620B ได้ทำ HAZOP และมีการ update ใน P&IDs 29-01600 เป็นปัจจุบัน 2. สุ่ม MOC-2018-0727 add drain valve at P-343B, P-344A, P-344B ได้มีการ update ข้อมูล PSI ตาม P&ID ได้ update สอดคล้องตรงกัน	<table border="1"> <tr> <td>Major</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>Minor</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>	Major	ไม่มี	Minor	ไม่มี	OFI	ไม่มี
Major	ไม่มี						
Minor	ไม่มี						
OFI	ไม่มี						

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

42

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
3. สุ่ม MOC-TFU-2019-0094 Add vent outlet to flare gas recovery (temporary MOC) ครบถ้วน สอดคล้องตามข้อกำหนด 4. สุ่ม MOC-TFU-2019-0914 Modify line vent จาก deethylene (D-770 to T-420) ได้ update P&ID 22-0420A เป็นปัจจุบัน 5. สุ่ม MOC-HOT-2019-0971 Modify line bypass ได้มีการ update เอกสาร P&ID ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 6. สุ่ม MOC-HOT-2020-0247 Add flange to isolate F-308 A/B update P&ID เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกัน 7. สุ่ม MOC-HOT-2020-0340 add block valve at D-202 to isolate flare ได้มีการ update P&ID เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง	

ข้อ ๒๔/๓๕ พนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง ผู้รับเหมา และพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่นั้น ต้องได้รับข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก่อนเริ่มเดินเครื่อง และหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกันและเป็นปัจจุบัน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. จาการายการสุ่ม MOC ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒๔/๓๕ พบว่าได้มีการดำเนินการ update เอกสาร P&ID เป็นปัจจุบัน และสอดคล้อง 2. สุ่มรายการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ PHA เช่น - การ add PALL 1214ABC และ TALL 1212 ABC ตาม MOC-2016/003 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว update ข้อมูลเอกสาร P&ID ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - การ add PSV at 6" line ตาม MOC-TFU-2017-0304 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในช่วง TA2020 และ update ข้อมูลเอกสาร PSI และ P&ID ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - การ Install pump at D-1010 bottom + check valve ตาม MOC-MOC-TFU-2019-1319 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว update ข้อมูลเอกสาร P&ID ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OPI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

43

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

ข้อกำหนด 11: การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation)

ข้อ ๒๔/๓๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการให้มีการสอบสวนแต่ละอุบัติการณ์ที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด และการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรงในพื้นที่ปฏิบัติงาน การสอบสวนอุบัติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเริ่มดำเนินการภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุอุบัติการณ์ในแต่ละคราว

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้มีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติงานการสอบสวนอุบัติการณ์ ตามเอกสาร PSM-II-P-001 ได้มีการทบทวนล่าสุดเมื่อ 12/7/2564 รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการครอบคลุมตามข้อกำหนดฯ ข้างต้น - ตั้งทีมสอบสวนและดำเนินการสอบสวนภายใน 48 ชั่วโมง - ออกรายงานเบื้องต้นภายใน 7 วันทำการ หลังจากเกิดอุบัติเหตุ - ต้องดำเนินการสอบสวนให้เสร็จภายใน 14 วันทำการ นับจากเกิดอุบัติเหตุ 2. บริษัทได้มีการสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ process safety ในรอบปี 2017 – 2021 ดังนี้ - ปี 2017 มีจำนวน 3 cases - ปี 2018 มีจำนวน 2 cases - ปี 2019 มีจำนวน 4 cases - ปี 2020 มีจำนวน 2 cases - ปี 2021 ถึงเดือน ก.ค. มี 0 cases 3. สุ่ม Incident case ที่เกิดขึ้น - สุ่ม case II-2019-00042 PG311E & PG312E แตกมีสารเคมีรั่วไหล 225 ลิตร เกิดขึ้นเมื่อ 25/1/2019 เวลา 22.00 pm ได้ตั้งทีมสอบสวนและดำเนินการสอบสวนเมื่อวันที่ 26/1/2019 เวลา 10.55 ซึ่งอยู่ภายใน 48 ชม สอดคล้องตามข้อกำหนด - สุ่ม case II-2019-00174 Pygas overflow from ZZ-222 เกิดขึ้นเมื่อ 08/7/2019 เวลา 08.30 am ได้ตั้งทีมสอบสวนและดำเนินการสอบสวนเมื่อวันที่ 08/7/2019 เวลา 15.26 ซึ่งอยู่ภายใน 48 ชม สอดคล้องตามข้อกำหนด	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OPI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OPI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

44

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
— สุ่ม case II-2020-00053 ไฟไหม้บริเวณ low pressure flare เกิดขึ้นเมื่อ 31/3/2020 เวลา 03.20 pm ได้ตั้งทีมสอบสวนและดำเนินการสอบสวนเมื่อวันที่ 1/4/2020 เวลา 9.00-12.00 am ซึ่งอยู่ภายใน 48 ชม สอดคล้องตามข้อกำหนด	

ข้อ ๒๔/๓๗ กรณีการสอบสวนอุบัติการณ์ต้องให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยพนักงานผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตอย่างน้อย ๑ คน และพนักงานผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติการณ์ รวมทั้งผู้รับเหมากรณีที่ผู้รับเหมาเกี่ยวข้องกับการอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นด้วย

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มทีมสอบสวน case II-2020-00165 P426 B ผ่า tempo over pressure (level 1) พบว่าประกอบด้วย ผจก. ผลิต เป็นหัวหน้าทีม , safety engineer , MT engineer และ safety engineer ของ ทาง ผรม. เข้าร่วมการสอบสวนด้วย ซึ่งครบถ้วนและสอดคล้องตามข้อกำหนด 2. สุ่มทีมสอบสวน case II-2020-00053 ไฟไหม้บริเวณ low pressure flare พบว่าทีมสอบสวนครบถ้วนสอดคล้องตามข้อกำหนด 3. สุ่ม case II-2018-00229 Fire case at bottom burner H-100A พบว่าทีมสอบสวนครบถ้วนประกอบด้วย ตัวแทนผลิต จป. ตัวแทนซ่อมบำรุง และ ตัวแทน ผรม. เข้าร่วมด้วย	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๔/๓๘ รายงานการสอบสวนอุบัติการณ์ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (๑) วันที่เกิดอุบัติการณ์
- (๒) วันที่เริ่มต้นสอบสวน
- (๓) รายละเอียดของอุบัติการณ์
- (๔) สาเหตุของอุบัติการณ์
- (๕) ข้อเสนอแนะสำหรับการสอบสวน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
	Major ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

45

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. แบบฟอร์มการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ ได้ดำเนินการจัดทำในระบบ Incident management software ซึ่ง มีองค์ประกอบครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้น 2. สุ่มทวนสอบ case อุบัติเหตุ — II-2019-00042 PG311E & PG312E แตกมีสารเคมีรั่วไหล 225 L เกิดเหตุการณ์เมื่อ 25/1/2019 — II-2018-00229 Fire case at bottom burner H-100A เกิดเมื่อ 12/9/2018 — II-2019-00174 pygas overflow from ZZ-222 เกิดเมื่อ 8/Jul/2019 — II-2020-00053 ไฟไหม้บริเวณ low pressure flare เกิดเมื่อ 31/3/2020 3. จากการสุ่ม case ในรายงานการสอบสวนดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการครอบคลุมตามข้อกำหนดข้างต้นครบถ้วน	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๔/๓๙ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบการสอบสวนอุบัติการณ์ซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน วิธีการและข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นสาเหตุของอุบัติการณ์และต้องมีการบันทึกและทบทวนรายงานโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงผู้รับเหมาในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มทวนสอบ case อุบัติเหตุ — II-2019-00042 PG311E & PG312E แตกมีสารเคมีรั่วไหล 225 L เกิดเหตุการณ์เมื่อ 25/1/2019 — II-2018-00229 Fire case at bottom burner H-100A เกิดเมื่อ 12/9/2018 — II-2019-00174 pygas overflow from ZZ-222 เกิดเมื่อ 8/Jul/2019 — II-2020-00053 ไฟไหม้บริเวณ low pressure flare เกิดเมื่อ 31/3/2020 ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบหลักฐานแนวทางการแก้ไขป้องกัน พบว่าได้ดำเนินการแก้ไข พร้อมกับได้ update เอกสาร สอดคล้องตามการแก้ไขนั้น เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 2. จากการสุ่ม case ดังกล่าวข้างต้น ได้มีการดำเนินการแก้ไขหรือเรียนรู้ จากอุบัติเหตุดังกล่าว สื่อสารไปให้กับพนักงานในองค์กรให้ได้รับทราบ ครบถ้วนทุกกรณี และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน procedure	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. จากการสุ่มแนวทางการแก้ไข CA/PA ในแต่ละ case ของอุบัติเหตุ ในเรื่องของการสื่อสาร ควรพิจารณาจัดทำหาหลักฐานการสื่อสารไว้เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนพร้อมลงนามรายชื่อผู้เข้ารับการสื่อสารนั้น ๆ และเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ใน ระบบ Incident management software เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงเพื่อทวนสอบได้

ข้อ ๒๔/๔๐ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดเก็บรายงานการสอบสวนอุบัติการณ์ไว้อย่างน้อย ๕ ปีนับตั้งแต่การสอบสวนนั้นเสร็จสิ้น

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

46

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้รวบรวมจัดเก็บรายงานการเกิดอุบัติการณ์ในระบบ Incident management software ตลอดระยะเวลา มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อกำหนด 12 : การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency planning and response)

ข้อ ๒๙/๔๑ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดทำขั้นตอนและแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน และการนำไปใช้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมถึงกรณีการเกิดไฟไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ร้ายแรง ตลอดจนกรณีสารเคมีอันตรายรั่วไหลรั่วไหลปริมาณน้อยและของเสียอันตรายด้วย

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. มีการจัดทำเอกสาร SE-S-001-0011 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response) กลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี นิคมอุตสาหกรรม อาร์ โอ แอล โดยมีการแบ่งเหตุฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับ (ระดับ 1-3) และเหตุผิดปกติระดับโรงงาน (ระดับ 0) 2. มีการจัดทำเอกสาร Emergency Exercise ICS Process Guideline 3. มีเอกสารสรุปการซ้อมแผนฉุกเฉินในโรงงาน ตามเอกสาร Summary of Emergency Planning and Response Exercise 2022-2025	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	1. พิจารณาบททวนการกำหนด Criteria ของการจัดลำดับความสำคัญในการเลือก Pre-Incident Plan มาฝึกซ้อม รวมถึงความครบถ้วนของการจัดทำ Pre Incident Plan โดยพิจารณาให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามสารเคมีไวไฟที่เข้าข่ายตามข้อบังคับฯ PSM ของ กนอ. และผลจากการประเมิน PHA ที่มี ความรุนแรงสูงสุด และเลือกมาซ้อมก่อน

ข้อ ๒๙/๔๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นตอนและแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินแก่พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภาวะฉุกเฉิน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมตามเอกสาร Plan 2021- Emergency Response Exercise ER Exercise and Training Plan (MOC)	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

47

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	

ข้อ ๒๙/๔๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมขั้นตอนและแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ โดยรวมถึงแผนการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มตรวจพบผลการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินที่ - เหตุการณ์เพลิงไหม้ ระดับ 2 บริเวณ TK-1310B หน่วยงาน TFU วันที่ 22 December 2020 - เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้ ระดับ 2 ที่บริเวณ TK1210C วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 2. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งต่างๆในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ในเอกสาร SE-S-001-0011 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response) กลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี นิคมอุตสาหกรรม อาร์ โอ แอล โดยครอบคลุมทุกกลุ่มตามข้อบังคับฯ PSM ของ กนอ. กำหนด	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๙/๔๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการและคงไว้ซึ่งการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. สุ่มตรวจพบว่ามีการจัดทำเอกสารผังการสื่อสารเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระดับ 1 และระดับ 2 2. มีการจัดทำผังการแจ้งเหตุจากโรงงานถึงชุมชน 3. สุ่มตรวจพบแบบรายงานแจ้งเหตุการณืผิดปกติ/ เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้นของผู้ประกอบการในนิคมมาบตาพุด โดยเป็นการฝึกซ้อมการแจ้งเหตุไปยัง ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) วันที่ 16 ต.ค. 2563	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อ ๒๙/๔๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนพนักงานในกรณีที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และใช้เสียงสัญญาณเตือนให้เหมาะสม

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. มีการกำหนด Emergency Alarm เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ - Plant Emergency Alarm: Continuous ringing (60 s) - Evacuation Alarm: 2 Short 1 long signal 60 sec	Major	ไม่มี
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

48

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
— All Clear Alarm: 1 short signal 60 sec โดยกำหนดให้มีการทดสอบทุกสัปดาห์ในวันพุธ เวลา 12.00 น. 2. มีการจัดทำแผนการบริการและตรวจสอบ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและฉุกเฉิน 2564 3. สุ่มตรวจสอบผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและฉุกเฉิน มิถุนายน ปี 2564 ที่หน่วยงาน OCU พบว่ามีการตรวจเช็คครบถ้วนทุกรายการ โดยมีผลการตรวจเช็คระดับเพลิงไหม้ (แรงดันภายใน) ผิดปกติ = 2 รายการ โดยได้ดำเนินการติดตามการแก้ไขจากเจ้าของพื้นที่ที่รับผิดชอบ และบันทึกลงในเอกสาร แบบสรุปผลการตรวจสอบ อุปกรณ์ความปลอดภัย ประจำเดือน หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (วันที่ตรวจสอบ 9/6/64 หน่วยงาน OCU) 4. สุ่มตรวจสอบการเช็ค Fire alarm manual station ที่ OCU Plant วันที่ 1/6/64 พบว่าได้มีการตรวจเช็ค และสภาพปกติทุกรายการ 5. สุ่มตรวจสอบผลการทดสอบ Fire pump หมายเลข P-4002 (electric) และ P-4003A (enging) พบว่าทั้ง 2 ตัวมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ล่าสุดตรวจเมื่อวันที่ 19/3/2020	

ข้อกำหนด ๑๓ : การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit)

ข้อ ๒๔/๔๖ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการให้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมตามที่ กนอ. กำหนด ดังต่อไปนี้ (๑) การตรวจประเมินภายใน ให้ดำเนินการตรวจตามเกณฑ์การตรวจประเมินตามข้อบังคับนี้ และตามระยะเวลาที่ กนอ. กำหนดโดยคณะผู้ตรวจประเมินของสถานประกอบการเอง ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ซึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมอยู่ด้วยตามความจำเป็น หรืออาจมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัดร่วมอยู่ด้วยก็ได้ และให้เก็บรายงานการตรวจประเมินที่บันทึกส่วนที่บกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้วไว้เป็นหลักฐานที่สถานประกอบการอย่างน้อยสามปี (๒) การตรวจประเมินภายนอกให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กนอ. กำหนด โดยคณะผู้ตรวจประเมินที่มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ตามที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสามคนขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมอยู่ด้วยได้ตามความจำเป็น หรืออาจมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัดร่วมอยู่ด้วยก็ได้ เว้นแต่กรณีการตรวจประเมินซ้ำ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ตามที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. และเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับข้อบกพร่องหลักนั้นเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และให้เก็บรายงานการตรวจประเมินที่บันทึกส่วนที่บกพร่อง ที่ได้รับการแก้ไขแล้วส่งฉบับล่าสุดไว้เป็นหลักฐานที่สถานประกอบการนั้นด้วย"	
--	--

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

49

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัท มีการจัดทำเอกสาร QS-P-004 การตรวจติดตามระบบบริหาร (ภายในและภายนอก) 2. มีการจัดทำ PSM Internal Audit Plan ปี 2020 ในเอกสาร IMS&PSM-MOC-20-001 และปี 2021 ในเอกสาร IMS&PSM-MOC-21-001 ซึ่งได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินครอบคลุมทุกข้อกำหนดด้าน PSM 3. มีการจัดทำ PSM Checklist Audit ในเอกสาร QS-F-0002 IMS&PSM Internal Audit Checklist form 4. มีการจัดทำรายชื่อ PSM Internal Auditor ในเอกสาร QM-S-MOC-0003 โดยสุ่มรายชื่อ Auditor ชื่อคุณ Virat Kruanate พบว่าผ่านการอบรมหลักสูตร PSM Internal Audit จากบริษัทอาร์ไอเอส 1996 จำกัด เรียบร้อยแล้ว 5. สุ่มดูการทำ PSM Internal audit ปี 2021 ในระบบ eSMART ISO พบว่าได้ดำเนินการเมื่อเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2564 และมีการจัดทีมผู้ตรวจสอดคล้องกับข้อบังคับ เช่น Hot section มีนายอรุณพงษ์ ตำแหน่ง Focused Improvement Engineer ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต เป็น Lead auditor 6. สุ่มดูผล PSM Internal audit ปี 2021 ที่หน่วยงาน Hot section พบว่ามี CAR = 2, PAR = 3 และหน่วยงาน Cold section พบว่ามี CAR = 1 ซึ่งการ Issue CAR อยู่ภายใน 30 วัน สอดคล้องตามเวลาที่กำหนดในเอกสาร QS-P-005 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหา	Major	ไม่มี.
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

ข้อกำหนด ๑๔ : ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

ข้อ ๒๔/๔๗ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม และผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นได้โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง ในกรณีที่เป็นความลับทางการค้าให้ถือว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเจ้าของความลับทางการค้าได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ความลับทางการค้านั้น มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นข้อห้ามสำหรับการทำเป็นข้อตกลงรักษาความลับ หรือข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยข้อมูล	
--	--

สิ่งที่สอดคล้อง	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
1. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำเป็น Procedure ของการควบคุมเอกสาร ตาม QS-P-0001 การควบคุมเอกสารและข้อมูล ได้ update ไว้เมื่อ 29/7/2564 2. หน่วยงานผลิตได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร Trade secret procedure ตามเอกสาร PD-S-MOC-0060 Rev 004 Trade secret document classification (Production) ได้จัดทำไว้เมื่อ 02/08/2564 ในระบบ e-smart ISO	Major	ไม่มี.
	Minor	ไม่มี
	OFI	ไม่มี

Major คือ Major Non-Conformity (ข้อบกพร่องหลัก), Minor คือ Minor Non-Conformity (ข้อบกพร่องย่อย), OFI คือ Opportunity for improvement (โอกาสสำหรับการปรับปรุง)
 เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

50

	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกับกระบวนการผลิต	
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.	
สิ่งที่สอดคล้อง		สิ่งที่ไม่สอดคล้อง
ซึ่งได้แสดงถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PSM / PSI และ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของพนักงานหน่วยงานผลิต และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องตามหลักฐานเมื่อ 2/8/2564 3. ทีมหน่วยงาน safety ได้ดำเนินการจัดการเข้าถึงข้อมูลสำหรับพนักงานในหน่วยงาน safety ตามเอกสาร SE-S-MOC-0043 Trade secret document classification (safety) ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดข้างต้น และได้ดำเนินการสื่อสารตามหลักฐานในระบบ e-smart ISO เมื่อ 1/8/2564		

SCG	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

10. ผลสรุปการตรวจประเมินภายนอกของแต่ละข้อกำหนด

คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกได้ดำเนินการสรุปรวบรวมจำนวนความไม่สอดคล้องและจำนวนโอกาสสำหรับการปรับปรุง ไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจประเมินภายนอก

ลำดับ	ข้อกำหนด	ความไม่สอดคล้องจากการตรวจประเมิน		โอกาสสำหรับการปรับปรุง	ผลสรุปการตรวจประเมินของแต่ละข้อกำหนด
		ข้อบกพร่องหลัก	ข้อบกพร่องย่อย		
1	การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation) (ข้อ ๒๐/๕)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
2	ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information : PSI) (ข้อ ๒๐/๖-๒๐/๓๓)	ไม่มี	ไม่มี	4	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
3	การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis : PHA) (ข้อ ๒๐/๑๒)	ไม่มี	ไม่มี	1	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
4	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures : OP) (ข้อ ๒๐/๑๓-๒๐/๑๕)	ไม่มี	ไม่มี	5	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
5	การฝึกอบรม (Training) (ข้อ ๒๐/๑๖-๒๐/๑๘)	ไม่มี	ไม่มี	2	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
6	การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management : CSM) (ข้อ ๒๐/๑๙-๒๐/๒๑)	ไม่มี	ไม่มี	2	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
7	การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-Startup Safety Review : PSSR) (ข้อ ๒๐/๒๒-๒๐/๒๓)	ไม่มี	ไม่มี	1	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
8	ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity : MI) (ข้อ ๒๐/๒๔-๒๐/๒๕)	ไม่มี	ไม่มี	3	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
9	การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-Routine Work Permits) (ข้อ ๒๐/๓๐-๒๐/๓๒)	ไม่มี	ไม่มี	2	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
10	การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC) (ข้อ ๒๐/๓๓-๒๐/๓๕)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
11	การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II) (ข้อ ๒๐/๓๖-๒๐/๔๐)	ไม่มี	ไม่มี	1	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
12	การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR) (ข้อ ๒๐/๔๑-๒๐/๔๕)	ไม่มี	ไม่มี	1	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา

SCG	รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
	บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

ลำดับ	ข้อกำหนด	ความไม่สอดคล้องจากการตรวจประเมิน		โอกาสสำหรับการปรับปรุง	ผลสรุปการตรวจประเมินของแต่ละข้อกำหนด
		ข้อบกพร่องหลัก	ข้อบกพร่องย่อย		
13	การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits) (ข้อ ๒๐/๔๖)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
14	ความลับทางการค้า (Trade Secrets) (ข้อ ๒๐/๔๗)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
จำนวนทั้งหมด		ไม่มี	ไม่มี	22	สอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา

11. แนวทางการดำเนินการต่อไป

ภายหลังการตรวจประเมินภายนอกเสร็จสิ้น และคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกได้ดำเนินการสรุปชี้แจงสิ่งที่ตรวจพบทั้งข้อบกพร่องและโอกาสสำหรับการปรับปรุง

- คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกจะดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายนอกให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
- คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกและตัวแทนบริษัทฯ ลงนามรับรองรายงานการตรวจประเมินภายนอก

12. อุปสรรคที่พบ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีการกระจายไปทั่วจังหวัดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้มีการออกมาตรการ และแนวปฏิบัติอย่างเข้มงวดสำหรับบุคคลภายนอกเข้าภายในบริษัท (อ้างอิงประกาศ BCM ฉบับที่ 18 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 และตามมาตรการการควบคุมของจังหวัด และ สสจ. ดังนั้นจากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้การสุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลรวมถึงการสัมภาษณ์และการตรวจประเมินการปฏิบัติงานบางรายการ ทำได้เป็นไปอย่างมีข้อจำกัดมากขึ้น



รายงานการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42(1)-1/2550-นอล.

13. เอกสารแนบเพิ่มเติม

แบบลงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งการเปิดประชุม วันปิดการประชุม และรายชื่อพนักงาน โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกและผู้แทนบริษัทฯ ลงนามรับทราบ

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นอล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 6/9/2021		Session: Opening / Auditing element: / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvisitkul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachai@scg.co.th	Worachai P.
2	Kiatikan Kumlantham	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	kiatikan@scg.com	Kiatikan K.
3	Pathamaporn Tosapol	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	pathamali@scg.com	Pathamaporn T.
4	Chakorn Kraichien	MOC Production Division Manager	MOC Production Division	chakornk@scg.com	Chakorn K.
5	Thitipun Vongareesawat	Olefins Safety Operation & Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	thitipvo@scg.com	Thitipun V.
6	Dusadee Mee-ngoen	MOC Safety Operation Manager	MOC Safety Operation	dusadeem@scg.com	Dusadee M.
7	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	sansanee@scg.com	Sansanee K.
8	Tawat Triporntaveelert	MOC Safety Operation Manager	Olefins 2 Production Department	tawat@scg.com	Tawat T.
9	Kitikom Kongkadee	Aromatics Production Department Manager	Aromatics Production Department	kitikom@scg.com	Kitikom K.
10	Theerapong Sirmittanon	Utilities Production Department Manager	Utilities Production Department	theersir@scg.com	Theerapong S.
11	Asarin Sakpichaisakul	Olefins 1 Production Department Manager	Olefins 1 Production Department	asarin@scg.com	Asarin S.
12	Supachok Thanakunpun	Olefins Conversion Production Department Manager	Olefins Conversion Production Department	supachot@scg.com	Supachok T.
13	Chitchanop Ekkomornrat	MOC Maintenance Manager	MOC Maintenance	chitchan@scg.com	Chitchanop E.
14	Peerapong Trirooporn	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Maintenance	peerap@scg.com	Peerapong T.
15	Apisit Lertwanikitkul	MOC Electrical & Instrument Maintenance Manager	MOC Maintenance	apisitl@scg.com	Apisit L.
16	Wasin Chitaree	Olefins 2 Operation Section Manager	Olefins 2 Production Department	wasinchi@scg.com	Wasin C.
17	Torsiri Sirichom	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	torsiri@scg.com	Torsiri S.
18	Napon Opasanon	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	naponopa@scg.com	Napon O.
19	Warunyoo Jantasasode	Aromatics Operation Section Manager	Aromatics Production Department	warunyoo@scg.com	Warunyoo J.
20	Supavinee Kitsanawattana	Olefins Sustainable Development Manager	Olefins Sustainable Development	supavinee@scg.com	Supavinee K.
21	Panisara Boonsakoonna	Occupational Health, Industrial Hygiene and CSR Manager	Occupational Health Industrial	panisara@scg.com	Panisara B.
22	Sayan Nukhong	Manager	HR Business Partner	sayan@scg.com	Sayan N.
23	Weerachart Kaewamput	Assistant Manager	HR Business Partner	weeracha@scg.com	Weerachart K.
24	Chengphop Choengklinchan	Assistant Manager	HR Business Partner	chengpho@scg.com	Chengphop C.
25	Pannakorn Wootthithanakul	Assistant Manager	HR Business Partner	pannakor@scg.com	Pannakorn W.
26	Wantanee Arayachat	Training Officer	Human Resources Office	wantanea@scg.com	Wantanee A.
27	Weena Niyanuch	Training Officer	Human Resources Office	weenaniy@scg.com	Weena N.
28	Pongsak Klampak	Olefins Operation-Hot Section Manager	Olefins 1 Production Department	pongsak@scg.com	Pongsak K.
29	Borpit Noyrupa	Olefins Operation-Cold Section Manager	Olefins 1 Production Department	borpitn@scg.com	Borpit N.
30	Virat Kuanate	Utilities Operation-UT Section Manager	Utilities Production Department	virat@scg.com	Virat K.
31	Somboon Dit-umpon	Utilities Operation-TFU Section Manager	Utilities Production Department	somboon@scg.com	Somboon D.
32	Piyarat Amornvuttisakul	Olefins Conversion Operation Section Manager	Olefins Conversion Production Department	piyarat@scg.com	Piyarat A.
33	Taratorn Mankeswit	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	taratorm@scg.com	Taratorn M.
34	Chitipat Chuacham	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chitipac@scg.com	Chitipat C.
35	Chatrudee Kaewmaha	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chatrudee@scg.com	Chatrudee K.

36	Issorn Gadavani	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	ISSORNGA@scg.com	Issorn G.
37	Pasin Upamai	Engineer attached Utilities Production	Utilities Production Department	pasinw@scg.com	Pasin U.
38	Niti Khiansuk	Utilities Operation-TFU Engineer	Utilities Production Department	nitikhie@scg.com	Niti K.
39	Nanthawat Srisuphinanon	Utilities Operation-UT Engineer	Utilities Production Department	nanthasr@scg.com	Nanthawat S.
40	Monticha Rattanasat	Aromatics Operation Engineer	Aromatics Production Department	montichr@scg.com	Monticha R.
41	Sunya Titawong	Olefins Conversion Operation Engineer	Olefins Conversion Production Department	sunwat@scg.com	Sunya T.
42	Anuwat Promsing	Emergency & Security Section Manager	MOC Safety Operation	anuwaprs@scg.com	Anuwat P.
43	Jirapong Weerasak	Safety Operation Section Manager	MOC Safety Operation	jirapongw@scg.com	Jirapong W.
44	Kwanchai Jomkin	Emergency & Security Supervisor	MOC Safety Operation	kwanchio@scg.com	Kwanchai J.
45	Sommart Phuangmali	Safety Engineer	MOC Safety Operation	sommartph@scg.com	Sommart P.
46	Wisit Waeuseng	Safety Engineer	MOC Safety Operation	wisitwae@scg.com	Wisit W.
47	Chayazin Akekanalaksamee	Olefins Safety Management System Engineer	Olefins Safety Operation & Management System	chayazin@scg.com	Chayazin A.
48	Ravinsak Tatikhun	MOC Electrical Maintenance Manager	MOC Electrical Maintenance	ravinsat@scg.com	Ravinsak T.
49	Panupong Srisasrat	MOC Inspection & NDT Services Manager	Inspection & NDT Services/Inspection	panusris@scg.com	Panupong S.
50	Suwat Chengvong	MOC Instrument Maintenance Manager	MOC Instrument Maintenance	suwatche@scg.com	Suwat C.
51	Ekkachai Rattanauntoeng	Side Cracker Instrument Maintenance Manager	Side Cracker Instrument Maintenance	ekkachai@scg.com	Ekkachai R.
52	Taworn Choochottaworn	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Mechanical Maintenance - Static	tawornc@scg.com	Taworn C.
53	Akkadeach Kanthawang	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Mechanical Maintenance - Rotating	akkadeach@scg.com	Akkadeach K.
54	Pichit Petauksorn	Side Cracker Mechanical Maintenance Manager	Side Cracker Mechanical Maintenance	pichitp@scg.com	Pichit P.
55	Jarunee Punnetch	Assistant Manager	Integrated Business System	jaruneej@scg.com	Jarunee P.
56	Natthawadee Ploysiri	Officer, Focused Improvement-Olefins	Integrated Business System	natthplo@scg.com	Natthawadee P.
57	Varin Somphol	Asset Information Solution Technician	Digital Asset Solutions	varins@scg.com	Varin S.
58	Talay Petcharat	Lead Engineer	Process Safety Engineering	talaypet@scg.com	Talay P.
59	Suphamit Khampro	Olefins Project Management Manager	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	suphamik@scg.com	Suphamit K.
60	Thitimonkarn Prasertarunchai	Olefins Spare Parts Management Manager	REPCO Maintenance Co., Ltd.	thitimot@scg.com	Thitimonkarn P.
61	Jukkapong Suploy	Mechanical Maintenance Engineer - Static	REPCO Maintenance Co., Ltd.	jukkapsu@scg.com	Jukkapong S.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : <u>บริษัท นานดาหุโเลฟินส์ จำกัด</u> ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: <u>น. 42(1)-1/2550 นฉ.</u>					
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: <u>6/9/2021</u> Session: <u>Opening / Auditing element: Process Safety Information / Field verify/ Closing</u>					
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvisitkul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachap@scg.co.th	Worachai P.
2	Tharathip N.	Aromatics Production Department Manager	Aromatics Production Department	tharathn@scg.com	Tharathip N.
3	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	sansanee@scg.com	Sansanee K.
4	Warunyoo Jantasode	Aromatics Operation Section Manager	Aromatics Production Department	warunyoo@scg.com	Warunyoo J.
5	Monticha Rattanasat	Aromatics Operation Engineer	Aromatics Production Department	montichr@scg.com	Monticha R.
6	Piyanat Amornvuttisakul	Olefins Conversion Operation Section Manager	Olefins Conversion Production Department	piyanata@scg.com	Piyanat A.
7	Nanthawat Srisuphinanon	Utilities Operation-UT Engineer	Utilities Production Department	nanthasr@scg.com	Nanthawat S.
8	Borpit Noyruprao	Olefins Operation-Cold Section Manager	Olefins 1 Production Department	borpito@scg.com	Borpit N.
9	Pongsak Klampak	Olefins Operation-Hot Section Manager	Olefins 1 Production Department	pongsak@scg.com	Pongsak K.
10	Wasin Chitaree	Olefins 2 Operation Section Manager	Olefins 2 Production Department	wasinch@scg.com	Wasin C.
11	Napon Opasanon	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	naponopa@scg.com	Napon O.
12	Panisara Boonsakoonna	Occupational Health, Industrial Hygiene and CSR Manager	Occupational Health Industrial	panisarb@scg.com	Panisara B.
13	Varin Somphol	Asset Information Solution Technician	Industrial Services & Solutions	varins@scg.com	Varin S.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 6/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Mechanical Integrity / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Kiatikan Kulanittham	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	kiattikk@scg.com	Kiatikan K.
2	Chitchanop Ekkomrat	MOC Maintenance Manager	MOC Maintenance	chitchae@scg.com	Chitchanop E.
3	Peerapong Trirojorn	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Maintenance	peeraptr@scg.com	Peerapong T.
4	Apisit Lertwanitkitkul	MOC Electrical & Instrument Maintenance Manager	MOC Maintenance	apisitl@scg.com	Apisit L.
5	Ravinsak Tatikhun	MOC Electrical Maintenance Manager	MOC Electrical Maintenance	ravinsat@scg.com	Ravinsak T.
6	Suwat Chengvong	MOC Instrument Maintenance Manager	MOC Instrument Maintenance Manager, /MOC Main	suwatche@scg.com	Suwat C.
7	Ekkachai Rattanabuntoeng	Side Cracker Instrument Maintenance Manager	Side Cracker Instrument Maintenance	ekkachra@scg.com	Ekkachai R.
8	Taworn Choochottaworn	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Mechanical Maintenance - Static	tawornc@scg.com	Taworn C.
9	Akkadeach Kanthawang	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Mechanical Maintenance - Rotating	akkadeak@scg.com	Akkadeach K.
10	Panupong Srisasrat	MOC Inspection & NDT Services Manager	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	panuptris@scg.com	Panupong S.
11	Tanisorn Yenyuadee	Instrument Maintenance Engineer	MOC Maintenance	tanisorny@scg.com	Tanisorn Y.
12	Poompich Sriputtthimeth	Mechanical Maintenance Engineer	MOC Maintenance	poompics@scg.com	Poompich S.
13	Teerut Rattanabkul	Mechanical Maintenance Engineer	MOC Maintenance	teerutra@scg.com	Teerut R.
14	Sarut Ua-apisak	Electrical Maintenance Engineer	MOC Maintenance	sarutuaa@scg.com	Sarut U.
15	Thitimonkarn Prasertarunchai	Olefin Spare Parts Management Manager	Maintenance System & Spare Parts Management	thitimot@scg.com	Thitimonkarn P.
16	Suphamit Khampiro	Olefin Project Management Manager	Engineering & Construction	suphamik@scg.com	Suphamit K.
17	Anuwat Promsing	Emergency & Security Section Manager	MOC Safety Operation	anuwapro@scg.com	Anuwat P.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 6/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Employee Participation / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Pathamaporn Tosapol	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	pathamat@scg.com	Pathamaporn T.
2	Wisit Waeuseng	Safety Engineer	MOC Safety Operation	wisitwae@scg.com	Wisit W.
3	Chayanin Akekanalaksamee	Olefin Safety Management System Engineer	Olefin Safety Operation & Management System	chayania@scg.com	Chayanin A.
4	Arcom Archa	Safety Engineer	ROC Safety Operation	arcomarc@scg.com	Arcom A.
5	Weerachart Kaewamput	Assistant Manager	HR Business Partner	weeracka@scg.com	Weerachart K.
6	Chenphop Choengklinchan	Assistant Manager	HR Business Partner	chenphoc@scg.com	Chenphop C.
7	Pannakorn Wootthithanakul	Assistant Manager	HR Business Partner	pannakow@scg.com	Pannakorn W.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นอล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 6/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Emergency Planning and Response / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Pathamaporn Tosapol	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	pathamat@scg.com	Pathamaporn T.
2	Anuwat Promsing	Emergency & Security Section Manager	MOC Safety Operation	anuwapro@scg.com	Anuwat P.
3	Kwanchai Jomklin	Emergency & Security Supervisor	MOC Safety Operation	kwanchio@scg.com	Kwanchai J.
4	Worrawut Sephaseeraporn	Safety Operation Section Manager	ROC Safety Operation	worrawse@scg.com	Worrawut S.
5	Weerawat Rattanadechudom	Emergency & Security Section Manager	ROC Safety Operation	weerawar@scg.com	Weerawat R.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นอล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 7/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Process Hazard Analysis / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvisitkul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachap@scg.co.th	Worachai P.
2	Tharathip N.	Aromatics Production Department Manager	Aromatics Production Department	tharathin@scg.com	Tharathip N.
3	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	sansanee@scg.com	Sansanee K.
4	Warunyoo Jantanasode	Aromatics Operation Section Manager	Aromatics Production Department	warunyoo@scg.com	Warunyoo J.
5	Monticha Rattanasat	Aromatics Operation Engineer	Aromatics Production Department	montichr@scg.com	Monticha R.
6	Piyanat Amornvuttisakul	Olefins Conversion Operation Section Manager	Olefins Conversion Production Department	piyanata@scg.com	Piyanat A.
7	Virat Kruanate	Utilities Operation-UT Section Manager	Utilities Production Department	viratru@scg.com	Virat K.
8	Pasin Upamai	Engineer attached Utilities Production	Utilities Production Department	pasinu@scg.com	Pasin U.
9	Somboon Dit-umpon	Utilities Operation-TFU Section Manager	Utilities Production Department	somboodi@scg.com	Somboon D.
10	Pongsak Klampak	Olefins Operation-Hot Section Manager	Olefins 1 Production Department	pongsaklo@scg.com	Pongsak K.
11	Borpit Noyrupao	Olefins Operation-Cold Section Manager	Olefins 1 Production Department	borpitn@scg.com	Borpit N.
12	Wasin Chitaree	Olefins 2 Operation Section Manager	Olefins 2 Production Department	wasinchi@scg.com	Wasin C.
13	Talay Petcharat	Lead Engineer	Process Safety Engineering	talaypet@scg.com	Talay P.



แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน : น. 42(1)-1/2550 นอล.

วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 7/9/2021

Session: Opening / Auditing element: Management of change / Field verify/ Closing

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvistikul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachap@scg.co.th	Worachai P.
2	Kittikom Kongkadee	Aromatics Production Department Manager	Aromatics Production Department	kittikok@scg.com	Kittikom K.
3	Piyanat Amornvuttisakul	Olefins Conversion Operation Section Manager	Olefins Conversion Production Department	piyanata@scg.com	Piyanat A.
4	Nanthawat Srisuphinanon	Utilities Operation-UT Engineer	Utilities Production Department	nanthori@scg.com	Nanthawat S.
5	Borpit Noyruprao	Olefins Operation-Cold Section Manager	Olefins 1 Production Department	borpiti@scg.com	Borpit N.
6	Chatrudee Kaewmaha	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chatrudek@scg.com	Chatrudee K.
7	Chitipat Chuaicham	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chitipac@scg.com	Chitipat C.
8	Napon Opasanon	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	naponopa@scg.com	Napon O.
9	Varin Sompbol	Asset Information Solution Technician	Industrial Services & Solutions	varins@scg.com	Varin S.
10	Talay Petcharat	Lead Engineer	Process Safety Engineering	talaypet@scg.com	Talay P.
11	Worarak Sreeeart	Instrument Maintenance Engineer	MOC Maintenance	worakasr@scg.com	Worarak S.
12	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	sansanee@scg.com	Sansanee K.



แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริษัท :

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน:

น. 42(1)-1/2550 นอล.

วัน/เดือน/ปี ที่ Audit:

7/9/2021

Session: Opening / Auditing element:

Training

/ Field verify/ Closing

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Kiattikan Kunanitham	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	kiattikk@scg.com	Kiattikan K.
2	Chenphop Choengklinchan	Assistant Manager	HR Business Partner	chenphoc@scg.com	Chenphop C.
3	Pannakorn Wootthithanakul	Assistant Manager	HR Business Partner	pannakow@scg.com	Pannakorn W.
4	Wantanee Arayachat	Training Officer	Human Resources Office	wantansa@scg.com	Wantanee A.
5	Weena Niyanooh	Training Officer	Human Resources Office	weenanay@scg.com	Weena N.
6	Wisit Waeuseng	Safety Engineer	MOC Safety Operation	wisitwae@scg.com	Wisit W.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน : น. 42(1)-1/2550 นลล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 7/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Operating Procedures / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Kiatikan Kunlanittham	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	kiattik@scg.com	Kiatikan K.
2	Warunyoo Jantanasode	Aromatics Operation Section Manager	Aromatics Production Department	warunyoo@scg.com	Warunyoo J.
3	Chayanin Akekanaluksamee	Olefins Safety Management System Engineer	Olefins Safety Operation & Management System	chayanin@scg.com	Chayanin A.
4	Wit Waeuseng	Safety Engineer	MOC Safety Operation	witwae@scg.com	Wit W.
5	Pongsak Klampak	Olefins Operation-Hot Section Manager	Olefins 1 Production Department	pongsak@scg.com	Pongsak K.
6	Issorn Gadavanij	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	ISSORNGA@scg.com	Issorn G.
7	Sunya Titawong	Olefins Conversion Operation Engineer	Olefins Conversion Production Department	sunyat@scg.com	Sunya T.
8	Virat Kruanate	Utilities Operation-UT Section Manager	Utilities Production Department	viratru@scg.com	Virat K.
9	Somboon Dit-simpon	Utilities Operation-TFU Section Manager	Utilities Production Department	somboon@scg.com	Somboon D.
10	Niti Khiansuk	Utilities Operation-TFU Engineer	Utilities Production Department	nitikhi@scg.com	Niti K.
11	Nanthawat Srisuphinanon	Utilities Operation-UT Engineer	Utilities Production Department	nanthawat@scg.com	Nanthawat S.
12	Wasin Chitaree	Olefins 2 Operation Section Manager	Olefins 2 Production Department	wasinchi@scg.com	Wasin C.
13	Torsiri Sirichom	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	torsiri@scg.com	Torsiri S.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน : น. 42(1)-1/2550 นลล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 7/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Hot Work Permits & Non-routine Work Permits / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Pathamaporn Tosapol	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	pathamat@scg.com	Pathamaporn T.
2	Virat Kruanate	Utilities Operation-UT Section Manager	Utilities Production Department	viratru@scg.com	Virat K.
3	Anuwat Promsing	Emergency & Security Section Manager	MOC Safety Operation	anuwatpro@scg.com	Anuwat P.
4	Chayanin Akekanaluksamee	Olefins Safety Management System Engineer	Olefins Safety Operation & Management System	chayanin@scg.com	Chayanin A.
5	Kwanjai Jomkin	Emergency & Security Supervisor	MOC Safety Operation	kwanchai@scg.com	Kwanjai J.
6	Sommat Phuangmali	Safety Engineer	MOC Safety Operation	sommaph@scg.com	Sommat P.
7	Taratorn Mankeswit	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	taratorn@scg.com	Taratorn M.
8	Sunya Titawong	Olefins Conversion Operation Engineer	Olefins Conversion Production Department	sunyat@scg.com	Sunya T.
9	Napon Opasanon	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	naponopa@scg.com	Napon O.
10	Issorn Gadavanij	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	ISSORNGA@scg.com	Issorn G.
11	Jukkpong Suploy	Mechanical Maintenance Engineer - Static	REPCO Maintenance Co., Ltd.	jukkapsu@scg.com	Jukkpong S.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นอล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 7/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Contractor Safety Management / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Pathamaporn Tosapol	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	pathamat@scg.com	Pathamaporn T.
2	Anuwat Promsing	Emergency & Security Section Manager	MOC Safety Operation	anowapro@scg.com	Anuwat P.
3	Arcom Arch	Safety Engineer	ROC Safety Operation	arcomarc@scg.com	Arcom A.
4	Kwanchai Jomklin	Emergency & Security Supervisor	MOC Safety Operation	kwanchjo@scg.com	Kwanchai J.
5	Sommart Phuangmali	Safety Engineer	MOC Safety Operation	sommaph@scg.com	Sommart P.
6	Pintusorn Wongjun	CSM Coordinator	MOC Safety Operation	pintuswo@scg.com	Pintusorn W.
7	Laksika Srimong	Contractor Safety Management Officer	MOC Safety Operation	laksiksrb@scg.com	Laksika S.
8	Niracha Jitthaisong	Vendor Management and Purchasing Support Manager	Procurement & Materials Management	nirachaj@scg.com	Niracha J.
9	Taworn Choochottaworn	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Mechanical Maintenance - Static	tawornc@scg.com	Taworn C.
10	Sanit Boonkert	Safety, Health & Environment Engineer	RMT-Safety, Health & Environment	sanboo@scg.com	Sanit B.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นอล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 8/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Incident Investigation / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvisitkul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachap@scg.co.th	Worachai P.
2	Wisit Waeuseng	Safety Engineer	MOC Safety Operation	wisitwae@scg.com	Wisit W.
3	Arcom Arch	Safety Engineer	ROC Safety Operation	arcomarc@scg.com	Arcom A.
4	Thawatchai Yoocham	Supervisor attached to Production Division	ROC Production Division	thawatcy@scg.com	Thawatchai Y.
5	Somboon Dit-umpon	Utilities Operation-TFU Section Manager	Utilities Production Department	somboodi@scg.com	Somboon D.
6	Borpit Noyrupao	Olefins Operation-Cold Section Manager	Olefins 1 Production Department	borpitn@scg.com	Borpit N.
7	Taratorn Mankeswit	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	taratorm@scg.com	Taratorn M.
8	Warunyoo Jantanasode	Aromatics Operation Section Manager	Aromatics Production Department	warunyooj@scg.com	Warunyoo J.
9	Poompich Sriputthimeth	Mechanical Maintenance Engineer - Static	MOC Maintenance	poompics@scg.com	Poompich S.

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : <u>บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด</u> ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: <u>น. 42(1)-1/2550 นอ.</u>					
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: <u>8/9/2021</u> Session: Opening / Auditing element: <u>Trade secret</u> / Field verify/ Closing					
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvitkul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachap@scg.co.th	Worachai P.
2	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	sansanee@scg.com	Sansanee K.
3	Jarunee Pungetch	Assistant Manager	Integrated Business System	jarunee@scg.com	Jarunee P.
4	Natthawadee Ploysiri	Officer, Focused Improvement-Olefins	Integrated Business System	natthplo@scg.com	Natthawadee P.

REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : <u>บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด</u> ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: <u>น. 42(1)-1/2550 นอ.</u>					
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: <u>8/9/2021</u> Session: Opening / Auditing element: <u>Pre-startup Safety Review</u> / Field verify/ Closing					
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Kiatikan Kunlanittham	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	kiattikk@scg.com	Kiatikan K.
2	Pasin Uparamai	Engineer attached Utilities Production	Utilities Production Department	pasinu@scg.com	Pasin U.
3	Anuwat Promsing	Emergency & Security Section Manager	MOC Safety Operation	anuwap@scg.com	Anuwat P.
4	Sommart Phuangma	Safety Engineer	MOC Safety Operation	sommaph@scg.com	Sommart P.
5	Pintusorn Wongjorn	CSM Coordinator	MOC Safety Operation	pintuswo@scg.com	Pintusorn W.
6	Kittikom Kongkadee	Aromatics Production Department Manager	Aromatics Production Department	kittikok@scg.com	Kittikom K.
7	Chitipat Chuaicham	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chitipac@scg.com	Chitipat C.
8	Chatrudee Kaewmaha	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chatru@scg.com	Chatrudee K.
9	Piyarat Amornvuttsakul	Olefins Conversion Operation Section Manager	Olefins Conversion Production Department	piyanata@scg.com	Piyarat A.
10	Napon Opasanon	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	naponopa@scg.com	Napon O.
11	Nanthawat Srisuphinanon	Utilities Operation-UT Engineer	Utilities Production Department	nanthaw@scg.com	Nanthawat S.
12	Sarut Ua-apisak	Electrical Maintenance Engineer	MOC Maintenance	sarutua@scg.com	Sarut U.
13	Teerut Rattanatikul	Mechanical Maintenance Engineer	MOC Maintenance	teerutra@scg.com	Teerut R.
14	Visanu Nguanpim	Instrument Maintenance Engineer	MOC Maintenance	visanun@scg.com	Visanu N.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นอล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 8/9/2021		Session: Opening / Auditing element: Compliance Audits / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Pathamaporn Tosapol	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	pathamat@scg.com	Pathamaporn T.
2	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	sansanee@scg.com	Sansanee K.
3	Jarunee Punpetch	Assistant Manager	Integrated Business System	jarunee@scg.com	Jarunee P.
4	Natthawadee Ploysiri	Officer, Focused Improvement-Olefins	Integrated Business System	natthplo@scg.com	Natthawadee P.

		แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต			
บริษัท : บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด		ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นอล.			
วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 8/9/2021		Session: Opening / Auditing element: DCS /PSI/Interview / Field verify/ Closing			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvisitkul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachap@scg.co.th	Worachai P.
2	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Man	Rayong Olefins Co., Ltd.	sansanee@scg.com	Sansanee K.
3	Kittikom Kongkadee	Aromatics Production Department Manager	Aromatics Production Department	kittikok@scg.com	Kittikom K.
4	Monticha Rattanarat	Aromatics Operation Engineer	Aromatics Production Department	montichr@scg.com	Monticha R.
5	Piyanat Amornvuttisakul	Olefins Conversion Operation Section Manager	Olefins Conversion Production Department	piyanata@scg.com	Piyanat A.
6	Pasin Uparamai	Engineer attached Utilities Production	Utilities Production Department	pasinup@scg.com	Pasin U.
7	Somboon Dit-umpon	Utilities Operation-TFU Section Manager	Utilities Production Department	somboodi@scg.com	Somboon D.
8	Borpit Noyruprao	Olefins Operation-Cold Section Manager	Olefins 1 Production Department	borpitn@scg.com	Borpit N.
9	Pongsak Klampak	Olefins Operation-Hot Section Manager	Olefins 1 Production Department	pongsak@scg.com	Pongsak K.
10	Wasin Chitaree	Olefins 2 Operation Section Manager	Olefins 2 Production Department	wasinchy@scg.com	Wasin C.
11	Apisit Lertwanitkitkul	MOC Electrical & Instrument Maintenance Manager	MOC Maintenance	apisitl@scg.com	Apisit L.
12	Ekkachai Rattanabuntoeng	Side Cracker Instrument Maintenance Manager	Side Cracker Instrument Maintenance	ekkachai@scg.com	Ekkachai R.



แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริษัท : บริษัท นานตาฟูดโอเลฟินส์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นลล.

วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 8/9/2021

Session: Opening / Auditing element: SOP/MI/Interview / Field verify/ Closing

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1.	Kiattikan Kunlanittham	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	kiattik@scg.com	Kiattikan K.
2.	Nattakit Nonpayom	Field Operator	Aromatics Production Department	nattakno@scg.com	Nattakit N.
3.	Warunyoo Jantanasode	Aromatics Operation Section Manager	Aromatics Production Department	warunyoo@scg.com	Warunyoo J.
4.	Panupong Srisasrat	MOC Inspection & NDT Services Manager	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	panusras@scg.com	Panupong S.



แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมตรวจประเมินภายนอกความปลอดภัยกระบวนการผลิต

บริษัท : บริษัท นานตาฟูดโอเลฟินส์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขทะเบียนโรงงาน: น. 42(1)-1/2550 นลล.

วัน/เดือน/ปี ที่ Audit: 8/9/2021

Session: Opening / Auditing element: / Field verify/ Closing

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	E-mail	ลายเซ็น
1	Worachai Puvitkul	Lead auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	worachap@scg.co.th	Worachai F.
2	Kiattikan Kunlanittham	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	kiattika@scg.com	Kiattikan K.
3	Pathamaporn Tosapol	Auditor	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	pathamat@scg.com	Pathamaporn T.
4	Chakorn Kraivichien	MOC Production Division Manager	MOC Production Division	chakornk@scg.com	Chakorn K.
5	Thitipun Vongareesawat	Olefins Safety Operation & Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	thitipvo@scg.com	Thitipun V.
6	Dusadee Mee-ngoen	MOC Safety Operation Manager	MOC Safety Operation	dusadeem@scg.com	Dusadee M.
7	Sansanee Kanthiya	Olefins Safety Management System Manager	Olefins Safety Operation & Management System	sansane@scg.com	Sansanee K.
8	Tawat Triporntaveelert	MOC Safety Operation Manager	Olefins 2 Production Department	tawatt@scg.com	Tawat T.
9	Kittikom Kongkadee	Aromatics Production Department Manager	Aromatics Production Department	kittikok@scg.com	Kittikom K.
10	Theerapong Sirimitanon	Utilities Production Department Manager	Utilities Production Department	theersir@scg.com	Theerapong S.
11	Asarin Sakpichaisakul	Olefins 1 Production Department Manager	Olefins 1 Production Department	asarin@scg.com	Asarin S.
12	Supachock Thanakunpun	Olefins Conversion Production Department Manager	Olefins Conversion Production Department	supachot@scg.com	Supachock T.
13	Chitchanop Ekkomonrat	MOC Maintenance Manager	MOC Maintenance	chitchae@scg.com	Chitchanop E.
14	Peerapong Trirojpon	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Maintenance	peeraptr@scg.com	Peerapong T.
15	Apisit Lertwanitkitkul	MOC Electrical & Instrument Maintenance Manager	MOC Maintenance	apisitl@scg.com	Apisit L.
16	Wasin Chitaree	Olefins 2 Operation Section Manager	Olefins 2 Production Department	wasinchi@scg.com	Wasin C.
17	Torsiri Sirichom	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	torsiris@scg.com	Torsiri S.
18	Napon Opasanon	Olefins 2 Operation Engineer	Olefins 2 Production Department	naponopa@scg.com	Napon O.
19	Warunyoo Jantanasode	Aromatics Operation Section Manager	Aromatics Production Department	warunyoo@scg.com	Warunyoo J.
20	Supavinee Kitsanawattana	Olefins Sustainable Development Manager	Olefins Sustainable Development	supavink@scg.com	Supavinee K.
21	Panisara Boonsakoonna	Occupational Health, Industrial Hygiene and CSR Manager	Occupational Health Industrial	panisarb@scg.com	Panisara B.
22	Sayan Nukhong	Manager	HR Business Partner	sayanh@scg.com	Sayan N.
23	Weerachart Kaewwamput	Assistant Manager	HR Business Partner	weeracka@scg.com	Weerachart K.
24	Chenphop Choengkinchan	Assistant Manager	HR Business Partner	chenphoc@scg.com	Chenphop C.
25	Pannakorn Wootthithanakul	Assistant Manager	HR Business Partner	pannakow@scg.com	Pannakorn W.
26	Wantanee Arayachart	Training Officer	Human Resources Office	wantanee@scg.com	Wantanee A.
27	Weena Niyamuch	Training Officer	Human Resources Office	weenanly@scg.com	Weena N.
28	Pongsak Klampak	Olefins Operation-Hot Section Manager	Olefins 1 Production Department	pongsakla@scg.com	Pongsak K.
29	Borpit Noyruprao	Olefins Operation-Cold Section Manager	Olefins 1 Production Department	borpitn@scg.com	Borpit N.
30	Virat Kruanate	Utilities Operation-UT Section Manager	Utilities Production Department	viratru@scg.com	Virat K.
31	Somboon Dit-umpon	Utilities Operation-TFU Section Manager	Utilities Production Department	sombodit@scg.com	Somboon D.
32	Piyarat Amornvuttisakul	Olefins Conversion Operation Section Manager	Olefins Conversion Production Department	piyanata@scg.com	Piyarat A.
33	Taratorn Mankeswit	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	taratorm@scg.com	Taratorn M.
34	Chitipat Chualcham	Olefins Operation-Hot Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chitipac@scg.com	Chitipat C.
35	Chatrudee Kaewmaha	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	chatrudk@scg.com	Chatrudee K.

36	Issorn Gadavani	Olefins Operation-Cold Section Engineer	Olefins 1 Production Department	ISSORNGA@scg.com	Issorn G.
37	Pasin Uparamai	Engineer attached Utilities Production	Utilities Production Department	pasinu@scg.com	Pasin U.
38	Niti Khiensuk	Utilities Operation-TFU Engineer	Utilities Production Department	nitikhie@scg.com	Niti K.
39	Nanthawat Srisuphanon	Utilities Operation-UT Engineer	Utilities Production Department	nanthsr@scg.com	Nanthawat S.
40	Monticha Rattanasat	Aromatics Operation Engineer	Aromatics Production Department	montichr@scg.com	Monticha R.
41	Sunya Titawong	Olefins Conversion Operation Engineer	Olefins Conversion Production Department	sunyat@scg.com	Sunya T.
42	Anuwat Promsing	Emergency & Security Section Manager	MOC Safety Operation	anuwapro@scg.com	Anuwat P.
43	Jirapong Weerasak	Safety Operation Section Manager	MOC Safety Operation	jiraponw@scg.com	Jirapong W.
44	Kwanchai Jomklin	Emergency & Security Supervisor	MOC Safety Operation	kwanchio@scg.com	Kwanchai J.
45	Sommart Phuangmali	Safety Engineer	MOC Safety Operation	sommargph@scg.com	Sommart P.
46	Wisit Waeuseng	Safety Engineer	MOC Safety Operation	wisitwae@scg.com	Wisit W.
47	Chayanin Akekanaluksamee	Olefins Safety Management System Engineer	Olefins Safety Operation & Management System	chayania@scg.com	Chayanin A.
48	Ravinsak Tatikhun	MOC Electrical Maintenance Manager	MOC Electrical Maintenance	ravinsat@scg.com	Ravinsak T.
49	Panupong Srisasrat	MOC Inspection & NDT Services Manager	Inspection & NDT Services/Inspec	panusris@scg.com	Panupong S.
50	Suwat Chengvong	MOC Instrument Maintenance Manager	MOC Instrument Maintenance	suwatche@scg.com	Suwat C.
51	Ekkachai Rattanabuntoeng	Side Cracker Instrument Maintenance Manager	Side Cracker Instrument Maintenance	ekkachra@scg.com	Ekkachai R.
52	Taworn Choochottaworn	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Mechanical Maintenance - Static	tawornr@scg.com	Taworn C.
53	Akkadeach Kanthawang	MOC Mechanical Maintenance Manager	MOC Mechanical Maintenance - Rotating	akkadeak@scg.com	Akkadeach K.
54	Pichit Petauksorn	Side Cracker Mechanical Maintenance Manager	Side Cracker Mechanical Maintenance	pichitp@scg.com	Pichit P.
55	Jarunee Punnetch	Assistant Manager	Integrated Business System	jaruneni@scg.com	Jarunee P.
56	Natthawadee Ploysiri	Officer, Focused Improvement-Olefins	Integrated Business System	natthplo@scg.com	Natthawadee P.
57	Varin Somphol	Asset Information Solution Technician	Digital Asset Solutions	varins@scg.com	Varin S.
58	Talay Petcharat	Lead Engineer	Process Safety Engineering	talaypet@scg.com	Talay P.
59	Suphamit Khampro	Olefins Project Management Manager	Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	suphamik@scg.com	Suphamit K.
60	Thitimonkarn Prasertarunchai	Olefins Spare Parts Management Manager	REPCO Maintenance Co., Ltd.	thitimot@scg.com	Thitimonkarn P.
61	Jukkapong Supploy	Mechanical Maintenance Engineer - Static	REPCO Maintenance Co., Ltd.	jukkapsu@scg.com	Jukkapong S.



ภาคผนวก ก107

เอกสารระบบการจัดการความปลอดภัย (PSM)

Process Safety Management Safety Action Plan /Own Plan Safety Culture

INTERNAL Do not distribute

Page | 1



Progress Action Plan 2023 #SAFETY

Update : 05.01.2024

Action plan	PIC	Scope	Target 2023	Progress	Current Status	Next Action/ Concern and Need Support	Progress as End year
Digital Safety & PSM effective execution							
Process Safety Risk control by PSM Digital Dashboard	Sansanee K. Chayanin A. Worrawut S.	ROC & MOC	- Zero Process Safety L2/L3 - Zero PSM Leading KPIs Deviation	100%	Completed software & Continuous tracking KPIs as Olefins Safety & PSMG , safety networking session and RtPM	- Monitoring PSM dashboard by line manager - Follow up PSM leading KPIs Deviation by line manager	Achieve as target
Effective PSSR Audit (e-PSSR checklist) & Tracking System to ensure safe-Start-Up	Jirapong W. Chayanin A.	ROC & MOC	- 100% Punch tracking - Reduce 50% PSSR document workload	100%	Communicate to related person & Go live MOC in Dec'23	- Develop ePSSR official report - Prepare to go live at ROC	Go live at MOC
Action Plan : Safety Digitization ; e-PTW Implementation (ROC) – Phase II	Chayanin A. Worrawut S.	ROC	- Apply digital and technology to enhance the effectiveness of PSM	100%	- Go live ePTW for ROC Olefins Dept. - On site execution at MOC (H-100C) & Get feedback from user (OPE, MNT,SE)	- ROC will rerun ePTW in Mar 24 (Afer MNT Phase II completed) - Keep PDCA and continue develop ePTW (Smit 3.0)	Achieve as Plan
Cultural Safety & Operational Control							
One Team We CARE for Safe Operational Effectiveness	Jirapong Worrawut	ROC & MOC	- Safety culture assessment score 4.0 of each element	100%	- Go live "One Safe One Month" Program for Dec is WAH, HPWJ, HW, CSE , Hand injury (ROC)/ Bicycle (MOC) - Self- Safety Culture assessment at MoC (Complete summary report)	- Continue One safe One Month program - Safety Culture self assessment for ROC	Assessment score > 4.0 of each element

Status: ■ On plan ■ Potential delay/Some Concern ■ Delay ■ Cancelled ■ Completed

INTERNAL Do not distribute

Page | 2



Effective PSSR Audit (e-PSSR checklist) & Tracking System to ensure safe-Start-Up as Dec' 23

Plan Actual Delay

Rational :

- existing PSSR software is not applicable
 - Area owner **can not view & tracking** PSSR status / report and punch A/B pending status → **Closeout**
 - Area owner **can not print out PSSR report** for auditing / reporting to external audit / EIA monitoring → **under developing**
- Re-work : Paper base on field PSSR Audit and need to key-in PSSR software again , then document storage → **Closeout**

Key deliver ; Software Completed, Go live at MOC, Gap Closeout

Activity	Key delivery	PIC	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
1) Prepare PSSR Audit Requirement	Detail Requirement	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
2) Define Problem and Requirement	OFI	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
3) Construct Requirement	e-PSSR design	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
4) Requirement and Approval for Study	e-PSSR development	Kunlapan T. Joompote K. (CSO)								
5) Develop Detail Design/Prototype	e-PSSR Software prototype	Kunlapan T. Joompote K. (CSO)								
6) Develop Design/Prototype	e-PSSR Software prototype	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
7) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
8) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
9) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
10) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
11) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
12) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
13) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
14) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
15) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
16) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
17) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
18) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
19) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								
20) Develop Design/Prototype	Engagement for plant and stakeholder	Chayanin A. Chaying W. Worrapat W. Joompote K. (CSO)								


Highlight activities as Dec' 23

- Clarify Feedback & Bug improvement
- Arrange training class & Go live at MOC on 18 Dec'23

Next Action

- Input ROC master data
- Prepare to pilot at ROC (UT)

Clarify Bug & feedback improve



Completed training

ROC Go live milestone 2024

Activity	Key delivery	PIC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
1) Prepare ROC master data	ePSSR for ROC	Chayanin A., Weerawat R. Worrapat W., Joompote K.(CSO), Pannipa P (DM)						
2) Pilot execution at ROC – UT & get feedback	OFI	Chayanin A., Weerawat R. Worrapat W., Joompote K.(CSO), Pannipa P (DM) , UT Operation						
4) Train to related person & Go live	Competence person	Chayanin A., Weerawat R. Worrapat W., Joompote K.(CSO), Pannipa P (DM)						

Support Need

- UT participation as Pilot area
- Tablet for real time execution

INTERNAL Do not distribute

Page | 3


SCGC

Initiative and effort


1. Define gap and opportunity to improve by digital software



2. Align requirement, std. work flow/PSSR check lists, user experience/user interface



3. Software development, test/get feedback and fix bug by TFT




4. Completed software development, user acceptance test/get feedback from user and fix bug / recommendation



5. Pilot implementation for MOC maintenance S/U and get more requirement / feedback



6. Completed training for Facility owner, PSSR Leader/Team and 100% completed action plan in Dec2023



INTERNAL Do not distribute

4

Action Plan : Safety Digitization ; e-PTW implementation (ROC) – Phase II

Objective ; Apply digital and technology to enhance the effectiveness of PSM

SWC & PTW Work flow improvement (Next version) – SWP TFT#2

Progress ; 85% (as Revised plan)



Plan
Actual
Delay



Action	2023												2024					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Monitoring Recordation & Feedback (MOC ROC TMAA TPE I/O RTC+NEW)	10	5	0	25	30	35	40	50	60	75	80	85	90	95	100	100	100	100
Review Existing Workflow & Feedback from Pilot	10	5	0															
Critical Feedback Improvement		15	30	25														
Develop total Workflow & Close Gap			25	30	35	40	50											
Review , Discussion & Walkthrough with User + Pilot								40	75	85								
UAT									75	80	85		90	95				
Communication															96	97	99	
Go live																		100
Progress as plan (%)	10	15	20	25	30	35	40	50	60	75	80	85	90	95	96	97	99	100

Delay Significant : Need to update improvement progress with Digital Team and Consensus Safe Work Certificate & Bypass Improvement

Highlight Activity

1. Clarify software improvement with SWP TFT
2. Estimate the budget for new CR items (Corporate level)


ROC ePTW Rerun with new version

Activity	Key delivery	PIC	Q1 2024			Q2 2024		
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
1) Update Master data								
2) UAT with ePTW new version	OFI							
4) Train to related person & Go live	Competence person							
5. Plant wide								



INTERNAL Do not distribute

Safety Culture Self-Assessment 2023



Purpose

- Check safety culture performance in 2023 & find opportunity improvement in 2024
- Prepare to safety culture assessment by corporate level in 2024

Ref. 2022 Average ROC score 4.10 (2021 3.96) 2022 Average MOC score 4.10 (2021 3.90)

On Plan



No.	Activity	PIC	Scope	Oct'23				Nov'23				Dec'23				Jan'24				Feb'24			
				WK1	WK2	WK3	WK4	WK1	WK2	WK3	WK4	WK1	WK2	WK3	WK4	WK1	WK2	WK3	WK4	WK1	WK2	WK3	WK4
1	Review Corporate SC assessment checklist (Self Evaluation/In put evident)	Chanwit, Chayanin, Jirapong	ROC/MOC																				
2	Define Target group & On site assessment (Interview & Field verification)	Chanwit, Chayanin, Jirapong	ROC/MOC																				
3	Scoring & summary report	Chanwit, Chayanin, Jirapong /SO	ROC/MOC																				
4	Internal assessment review	Prasert,Chanwit, Chayanin, Jirapong/SO	ROC/MOC																				
5	Prepare Report out report to Line manager (Olefins)	Prasert,Chanwit, Chayanin, Jirapong	ROC/MOC																				
6	Plan to closeout gap in 2024	Olefins safety team	ROC/MOC																				



Highlight activities as Dec 23

Completed Interview MOC representative 13 Session /34 People/ Coverall level
One on One interview Group interview



MOC Score : 4.5 (Draft)

Next Action

1. Prepare to assess ROC
2. Review common Olefins Gap



Recognition

1. Thank you for all collaboration

Top 3 Element Gap

- Procedure & Std.
- Training & Development
- II



INTERNAL Do not distribute



MOC SAFETY PERFORMANCE YTD 2023



ONE SAFE TWO MONTH PROGRAM 2024



MOC - Top Recurrent Finding Unsafe in 2023

1. WAH & Scaffolding	7. Water jet
2. PPE	8. Line of Fire
3. Lifting	9. Transportation
4. Tool & Equipment	10. CSE
5. Hot Work	11. Health Hazard
6. PTW & JSA	12. Electrical & Grounding

Align Unsafe finding topic of Olefins
Discussion common issue to go on **One Safe Two Month** Program

Safety Standard effective communication and enforcement

Categories Incident/Finding to

NC : non complied
➢ Immediately Corrective Action
➢ 1st Prioritized finding control measurement

N : need improvement
➢ Initial Action and onsite improvement
➢ Monitoring

Target : Zero Non Complied

INPUT

Awareness

Evaluation

Control

TOP 1 OF HIGH RISK WORK
(Risk Focus)

Safe Work Certificate STANDARD

Trend of Incident
(Incident Lesson Learn)

Recurrent UNSAFE
(DAILY REPORT+SWP Audit LINE WALK)

- **Communication** Package (Media/Poster etc.) by build competency to Safe work standard
- Communication to Safety Leader of contractor
- JSA Talk/ Safety Talk/ Safety Networking etc.



- Monthly Topic **Checklist** by Safety Lead
- **Safety Audit** Program (SWP Audit and Management Line walk)
- SOT



- Follow up, Report and monitoring in SHE Committee, Olefins Safety & PSMG Committee
- **Recognition** and Support resource for safety improvement



Safety Audit Program 2023



MOC Management-Caring Safety Line Walk

MOC management Caring Safety Line Walk YTD 2023



Objective

- Commitment together with partnership and One Team engagement
- To Audit **Field Safety Management (FSM)** onsite and finding gap for improve system

Schedule : Monthly (1 area/month)

Participation : MD, Contractor Mgr., OPE Division Mgr., OPE Department Mgr., MTN Mgr., OPE Section Mgr. and Safety Team

Line walk Result in 2023

Percentage of Participation follow as Schedule



Percentage of finding issue closing



INTERNAL Do not distribute

SWP Audit by Layer 2,3

SWP Audit & Line walk by Layer 3 YTD 2023



Objective

- To Audit **Safe Work Practice, Work Permit, Field Safety Management (FSM)** onsite and finding gap for eliminate unsafe in area

Schedule : Every Working day (Team Lead by OPE Sect. Mgr.)

Participation : OPE Department Mgr., OPE Section Mgr., US,SS, OPE Engineer and Safety Team



MOC CSM Activity 2023

Actively promote and prioritize safety. Driven contractor to act like **Ownership** and have **accountability** by **One Team** Contractor Safety Program



One Team Contractor Safety Program

Activity

Key Highlight

Key Focus

Result

One Team Meeting Management Level (Plan in Q1 2024)



- **Commitment** together with partnership
- To communicate **Olefin's expectation** and follow & support for CSM-One Team Program

Contractor Management

Plan in Q1/2024

Safety Plan Weekly Meeting With Contractor's Leader



- Risk Focus with One Team CSM and Get **feedback and requirement** from contractor
- Follow up **Safety plan** progress from contractor

Layer 1 of FSM
(Safety Officer/ Safety Lead)



One Safe One Month Program



- **Focus and control Risk** at work
- Layer 1 of FSM Evaluation
- Strengthen safety awareness to employee and contractor
- Eliminate unsafe & Prevent recurrence case

All Worker & Layer 1 Evaluation



One Team Management Caring Safety Line Walk



- Commitment together with partnership and **Team engagement**
- To Audit **field safety management (FSM)** onsite and finding gap for eliminate unsafe 100 % line walk as plan,

Contractor Management, All Worker



One Team Olefins Contractor Safety Monthly Meeting



- Communicate safety policy or regulation to distribute in contractor company
- To **follow & support** Olefins Contractor

Layer 2,3 of FSM
(Safety Manager/ Safety Officer)



INTERNAL Do not distribute

2023 – Emergency Response Exercise ER Exercise and Training Plan (MOC)

Emergency /training Description	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1. Emergency Exercise			Fire		Fire	Fire		Spill	Spill & Fire	Fire	Fire	
- Plan			OCU L-1 R-760 Shift B 7/3/2023 2021 - Shift A 2022 - N/A		HOT L-1 Naphtha Header Shift C 15/5/2023 2021 - Shift A 2022 - Shift B	ARU L-1 R-800 Shift A 28/6/2023 2021 - Shift D 2022 - N/A		OLE2 L-1 D-2500 Shift C 5/9/2023	TFU L-1 Big Gun 26/10/2023 2021 - Shift C/A 2022 - Shift A/C	TFU L-2 Shift D 29/11/2023		
- RIL			Emergency for community 1. รณรงค์ใน-2 2. รณรงค์ ชุมชนรอบ		Emergency for community บ้านบึง 30/5/2023			RIL L-3 9/8/2023 TPE		Crisis for Olefins Chain 30/10/2023		
- Other Company					TMMA L-1 15/5/2023 CIP L-2 25/5/2023 GSC L-3 27/6/2023	TMMA L-1 14/6/2023 GC-5 L-2 16/6/2023 GSC L-3 27/6/2023	TMMA L-1 17/7/2023 TPE L-1 19/7/2023	TMMA L-1 16/8/2023	DP 6/9/2023 RIL-Admin L-1 13/9/2023 RIL-OETC L-1 13/9/2023 Pilot Plant 15/9/2023	ROC L-2 03/11/2023 RPL-Interpiper @TMMA S3 L-1 08/11/2023	GSC L-1 11/12/2023 CIP L-1 Crisis for New Business Chain 11/12/2023	
2. EMT (Table Top)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● PLAN ○ DAY ○ NIGHT ● GET DONE ● MISS PLAN

INTERNAL Do not distribute

Page | 11



Emergency Response Exercise : Fire Case Level 2

In case of leak from the largest pipe size 8" bottom line of TK-1420, TFU Section on 29 November 2023 at 0800 – 1200 Hrs.



Emergency Planning and Response : Highlight Activity (Nov'23)



Emergency exercise level 2 at ROC on 3 November 2023



Interconnecting pipeline emergency exercise level 2 at TMMMA Site#3 on 8 November 2023



Emergency exercise level 1 at PROTECH on 30 November 2023



One Month One Skill Training and Exercise for Operation Team

INTERNAL Do not distribute

Page | 13

Emergency Planning and Response : Highlight Activity (Nov'23)




AM/PMA activities "Repair and painting fire hose box"



Support high risk works e.g. support rescue team for confined space entry, fireman standby for stop leak work.



Annual Fire Truck Performance Test



Safety operation "ONE TEAM and Engagement" Meeting

INTERNAL Do not distribute

Page | 14



ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานครบ 13 ปี

13
Year

โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (DAWC)
WORKING WITHOUT DAWC

หรือ 4,747 วัน (14/12/2566)
เป้าหมายถัดไป : 14/12/2567 (14 ปี)

ความสำเร็จในครั้งนี้ได้มาจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่าน
ในการช่วยเหลือ ตรวจสอบ กำจัดจุดเสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
รวมถึงสามารถดูแลเพื่อนร่วมงาน และคู่ธุรกิจให้ทำงานอย่างปลอดภัย
ขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเช่นนี้ตลอดไป
ตามวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรของพวกเรา คือ
“ต้องไม่ยอมให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียใดๆ จากอุบัติเหตุในการทำงาน”

“ONE TEAM, WE CARE”



ภาคผนวก ก108

เอกสารการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

ที่ MOC Safety Operation 001_2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
เอกสารแนบ 1. ใบนำส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2. แบบรายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2566
3. สรุปข้อมูลสารเคมี
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมความเสี่ยง
5. ทะเบียนรายการดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัย

อ้างถึง ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ทุกๆ หนึ่งปี

ดังนั้น บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด จึงขอทำการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ฉบับแล้ว
19 ก.พ. 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพงษ์ วีระศักดิ์)

MOC Safety Operation Manager

ภาคผนวก ก109

ตัวอย่างเอกสาร PSSR

ตัวอย่างเอกสาร PSSR

Pre Start-Up Safety Review Final Audit Report

Project job name: T-2402N Replace fill sheet and spray nozzle Date: 31 Jan 2024
Section: MOC Department: CTU PSSR No: PSSR-MOC-CTU-2024-0001

PSSR Team Member:

Role	Name	Department	Title	Signed Date	Remark/Written Signature
Member	Pasin Uparamai	MOC Production Division/Aromatics Production Department	Aromatics Production Department Manager	02 Feb 2024	
Member	Taworn Chochottaworn	MOC Maintenance/MOC Mechanical Maintenance - Static	MOC Mechanical Maintenance Manager - Static	02 Feb 2024	
Member	Wit Waeusung	MOC Safety Operation/Safety Operation	Safety Engineer	02 Feb 2024	
PSSR Leader	Pasin Uparamai	MOC Production Division/Aromatics Production Department	Aromatics Production Department Manager	02 Feb 2024	

Pre Start-up Safety Review team summary report:

PSSR Phase	Punch A	Punch B	No Check	Remark
Final PSSR	4	2		
Other Action	1	0		

* Punch: 'A' mean it's critical and need to be completed before start-up.

PSSR Team summary report to Facility owner:

Role	Name	Department	Title	Signed Date	Remark/Written Signature
PSSR Leader	Pasin Uparamai	MOC Production Division/Aromatics Production Department	Aromatics Production Department Manager	02 Feb 2024	

Facility owner acknowledge summary report:

Role	Name	Department	Title	Signed Date	Remark/Written Signature
Facility Owner	Theerapong Srimetanon	MOC Production Division/Utilities Production Department	Utilities Production Department Manager	02 Feb 2024	

PSSR Team verify all Punch 'A' are completed:

Role	Name	Department	Title	Signed Date	Remark/Written Signature
PSSR Leader	Pasin Uparamai	MOC Production Division/Aromatics Production Department	Aromatics Production Department Manager	08 Feb 2024	

Approval To Start Up Facility:

Role	Name	Department	Title	Signed Date	Remark/Written Signature
Facility Owner	Theerapong Srimetanon	MOC Production Division/Utilities Production Department	Utilities Production Department Manager	08 Feb 2024	
Approve by representative person (if any)					
Authorizer (Facility owner) must approve within 30 days					

Pre Start-up Safety Review report for closing:

PSSR Phase	Punch A	Punch B	No Check	Remark
Final PSSR	4	2		
Other Action	1	0		

Approval to close PSSR:

Role	Name	Department	Title	Signed Date	Remark/Written Signature
Facility Owner	Theerapong Srimetanon	MOC Production Division/Utilities Production Department	Utilities Production Department Manager		

Checklist Item

Project job name: T-2402N Replace fill sheet and spray nozzle
Section: MOC Department: CTU PSSR No: PSSR-MOC-CTU-2024-0001

หมายเหตุ: 1. กรณีที่พบข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว ให้ระบุวันที่ตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์

Code	Checklist Item	Phase	Category	Result	Performed By	Performed Date
FC104	Is Chemicals involved (SOS) provided? (กรณีมีสารอันตราย SOS ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC105	Is Physical status (liquid / gas / etc.) identified? (สถานะของสาร (Liquid / Gas, etc.) ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC106	Is Pressure (high and low limits) provided? (สถานะแรงดันสูง/ต่ำ (high and low limits) ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC107	Is Temperature (high and low limits) identified? (สถานะอุณหภูมิ (high and low limits) ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC109	Is Process chemistry provided? (กรณีมีสูตรเคมีให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	N/A	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC110	Is Undesirable reactions identified? (กรณีมีปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	N/A	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC111	Is Process description provided? (แนบไฟล์ process description ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC112	Is Maximum inventories provided? (กรณีมีขีดจำกัดปริมาณสูงสุดให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	N/A	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC113	Is Material & energy balance provided? (แนบไฟล์ material & energy balance ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC114	Any Change of design? (กรณีมีข้อเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC115	Is Chemical - Material Matrix (CMM) provided? (กรณีมีข้อมูล chemical material matrix (CMM) ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Process Information	N/A	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC14	Is Machine and Equipment list provided? (กรณีมีข้อมูล machine and equipment list ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Equipment Information	N/A	Taworn Chochottaworn	02-Feb-2024
FC15	Is As built drawing file provided? (ถ้า As built drawing ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Equipment Information	N/A	Taworn Chochottaworn	02-Feb-2024
FC16	Is P&ID updated? (P&ID ให้แนบไฟล์ update ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Equipment Information	N/A	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC30	Is ASPEN, PI, etc. provided? (ถ้าใช้ PI / ASPEN ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Equipment Information	N/A	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC01	Is chemical/ substances flammable? (สารติดไฟ)	Final PSSR	Chemical Information	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC02	Is chemical and substance in the system Toxicity? (สารพิษ)	Final PSSR	Chemical Information	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC03	Is chemical/ substances Corrosive liquid? (สารกัดกร่อน)	Final PSSR	Chemical Information	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC05	Does chemical/ substances have irritant effect? (สารระคายเคือง/ระคายเคืองผิวหนัง/ระคายเคืองตา/ระคายเคืองเยื่อเมือก)	Final PSSR	Chemical Information	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC06	Is chemical/ substances Highly reactive? (สารไวไฟ/สารออกซิไดซ์/สารระเบิด/สารกัดกร่อน/สารพิษ)	Final PSSR	Chemical Information	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC10	Is Chemical Interaction Matrix (CIM) provided? (กรณีมีข้อมูล chemical interaction matrix ให้แนบไฟล์) (ION)	Final PSSR	Chemical Information	Pass	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC09	Is Equipment labeling provided? (แนบไฟล์ equipment tag ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Hazard / Risk Assessment	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC70	Is Bleed, drain, vent prepared? (ถัง Bleed, Drain, vent ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Hazard / Risk Assessment	Pass	Pasin Uparamai	02-Feb-2024
FC73	Is PHA Report completed? (แนบไฟล์ PHA report ให้แนบไฟล์) (ถ้ามี)	Final PSSR	Hazard / Risk Assessment	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC74	Is Consequence analysis performed? (กรณีมี Consequence analysis ให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Hazard / Risk Assessment	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC75	Is Risk assessment performed? (กรณีมีข้อมูลการประเมินความเสี่ยงให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Hazard / Risk Assessment	Pass	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC76	Related recommendation from PHA result completed and communicated? (PHA Recommendation ใช้แล้ว/สื่อสารแล้วให้แนบไฟล์)	Final PSSR	Hazard / Risk Assessment	N/A	Wit Waeusung	02-Feb-2024
FC93	Related recommendation from MOC check list completed and communicated? (Recommendation ใช้แล้ว/สื่อสารแล้วให้แนบไฟล์)	Final PSSR	MOC	Pass	Wit Waeusung	02-Feb-2024

Punch List Form

Project/Job name: T-2400N Replace fill sheet and spray nozzle Date: 31-Jan-2024
 Section: MOC Department: CTU PSSR No.: PSSR-MOC-CTU-2024-0001

Punch Summary:

PSSR Phase	Punch A	Pending Punch A	Punch B	Pending Punch B
Final PSSR	4	0	2	0
Other Action	1	0	0	0

PSSR Team Member:

Role	Name	Department	Title	Signed Date
Member	Pasin Uparamai	MOC Production Division/Aromatics Production Department/	Aromatics Production Department Manager	02-Feb-2024
Member	Taworn Choochottaworn	/MOC Maintenance/MOC Mechanical Maintenance - Static	MOC Mechanical Maintenance Manager - Static	02-Feb-2024
Member	Wisit Waeuseng	/MOC Safety Operation/Safety Operation	Safety Engineer	02-Feb-2024
PSSR Leader	Pasin Uparamai	MOC Production Division/Aromatics Production Department/	Aromatics Production Department Manager	02-Feb-2024
Facility Owner	Theerapong Sirimittanon	MOC Production Division/Utilities Production Department/	Utilities Production Department Manager	02-Feb-2024

PSSR List:

Item No.	Punch	Before Action	Response Person	Due Date	Finish Date	Verify Person	After Action
FC39	A	Rotating equipment report	Phasuramet Boonsombut	07-Feb-2024	07-Feb-2024	Taworn Choochottaworn	
FC53	A	Report Torque Bolt	Jirapus Techasirinukul	07-Feb-2024	06-Feb-2024	Taworn Choochottaworn	แก้ไข check sheet ค่า Torque ให้ตรงตาม standard
FC62	A	Clear บังคับด้านใน Stack	Jirapus Techasirinukul	07-Feb-2024	05-Feb-2024	Pasin Uparamai	รื้อบังคับภายใน stack เสร็จเรียบร้อยครับ
FC68	A	ยึดติดสายกลับเข้าที่เดิม	Jirapus Techasirinukul	07-Feb-2024	06-Feb-2024	Taworn Choochottaworn	ยึดติดสายกลับเข้าที่เดิม เสร็จเรียบร้อยครับ
	A	ปลด LOTO ก่อน Service	Nanthawat Srisuphinanon	07-Feb-2024	06-Feb-2024	Pasin Uparamai	ปลด LOTO ตามเอกสารแบบ
FC66	B	Clear บังคับบริเวณบนบน stack (บังคับช่วย เหลือ)	Jirapus Techasirinukul	02-May-2024	19-Mar-2024	Somboon Dit-umpon	แก้ไขรื้อบังคับเรียบร้อยแล้วครับ
FC71	B	Clear 5a พื้น	Jirapus Techasirinukul	02-May-2024	18-Mar-2024	Somboon Dit-umpon	แก้ไขรื้อ 5S เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ภาคผนวก ก110

ผลการตรวจสอบ Level Alarm และ Pressure indicator ที่ LPG Drum



Tag Name : MOC-PG-2615


Certificate No. : S3-24/1794

Date of Received : 29-May-2024
Date of Calibration : 29-May-2024
Calibration Interval : -
Calibration Due Date : -

Name of Plant : Map Ta Phut Olefins Co., Ltd. (MOC)/
Function name : Pressure Indicator
Manufacturer : WIKA
Model Name : EN 837-1
Serial Number : 8974YEP
Criteria : 3 % of span
Environment Temp / RH : 26 °C / 57 %

Reference Standard :

Model : Serial Number
PC106P : 1430
PM106H60 : 60332
Traceability
RKT
Certificate No.
CAL0252-23P0142
Due Date
15-Aug-2025



Calibration Results : As Found

Input [kgf/cm²]	Output [kgf/cm²]	Error [kgf/cm²]	Error [% of span]	Uncertainty [% of span]
0.000	0.0	0.000	0.000	1.805
4.000	4.0	0.000	0.000	1.806
8.000	8.0	0.000	0.000	1.806
12.000	12.0	0.000	0.000	1.807
16.000	16.0	0.000	0.000	1.808
20.000	20.0	0.000	0.000	1.807
24.000	24.0	0.000	0.000	1.806
28.000	28.0	0.000	0.000	1.805
32.000	32.0	0.000	0.000	1.805

Passed

Remark :
- Unit-Under-Calibration is new.

Calibrated by: Rapechong P.
Rapechong Phangphani
Approved by: Artit Boonit
Artit Boonit

The uncertainty are for a confidence probability of approximately 95%.
This results of measurement was found accurate as show on date as place of calibration only
which is valid exclusively for calibration as mentioned in the report.

-00-

PLS-F-188 REV.0 Action date 1 Aug 2020

111 Moo 4 Bangnae - Longphum Rd.,
Mahaewit, Bangnae, Nonthaburi 11130
Tel: 02-447-6900-0 Fax: 02-447-6920-2

Calibration Certificate
Level Transmitter

Certificate No. : 44009688-16
Received date : 19-Jul-2021
Calibration date : 25-Jul-2021

Place of calibration

Company name : Endress & Hauser (Thailand) Limited
Address : 267/226-230 Suburvit Rd., Tambol Map
Ta Phut, Amphur Muang-Bangkok
Code City : BAYONG 21150

Instrument Information (IUT)

UUT : Unit Under Test

Order Code : RMP51-HWC42/101

Serial No. : 560164012C

Description : Levelcell RMP51, Level, Guided Radar

Manufacturer : Endress-Hauser

Tag No. : LT-2610

Location : Cold

Probe Length : 1080 mm

Standards used

Serial No. : 0-262480-41

Speed Type : "Stair" 3 m

Loop Calibrator : "Huter 705"

Calibration date : 21-Jul-2021

Due date : 23-Mar-2022

Calibration Method

ISO-9001

Standard Operating Procedure for calibration on-site of level measurement

Environment Conditions

Ambient temperature : 25 ± 3 °C

Calibration value As Found

Distance measurement

Level Point (%)	Ref. Value mm	Distance mm	1st Level on Display after Table On Ref. Value %	2nd Level on Display after Table On Ref. Value %
0.0	1210.0	1204.5	-5.5	0.6
25.0	945.0	939.8	-5.2	25.0
50.0	680.0	675.4	-4.6	50.4
75.0	415.0	410.8	-4.2	75.4
100.0	150.0	144.8	-5.2	100.5

Calibration value As Left

Level Point (%)	Ref. Value mm	Distance mm	1st Level on Display after Table On Ref. Value %	2nd Level on Display after Table On Ref. Value %
0.0	1210.0	1204.5	-5.5	0.6
25.0	945.0	939.8	-5.2	25.0
50.0	680.0	675.4	-4.6	50.4
75.0	415.0	410.8	-4.2	75.4
100.0	150.0	144.8	-5.2	100.5

Remarks

- After calibration/verification test, the device work within the specification.

- Level = Empty Cal. - Distance, turns calibration of distance measurement in level transmitter to 100%

- Level on Display after Table On turns the distance level of the transmitter to 100% user table as mentioned in the User Manual

Cal. Tested by: Phatthana Chansorn
Phatthana Chansorn
Approved by: Wichaiyong P.
Wichaiyong P.
Service Engineer

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which states the units of measurement according to the International System of Units (SI).
It should not be published or reproduced other than in full.

ภาคผนวก ก111

ผลการ PM ระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่ LPG Drum และผลการ PM ระบบม่านไอน้ำ
ที่ Cracking Heater และ GHU-II Heater

MOC Operation Routine Work (Common)													PD-F-MOC-3048-001		
Deluge Valve Testing Record															
Date	Area	DV. No.	Equipment	Local Test				CCR Test		Spray		Time		Completed	Remark
				PB Sw.		Bypass Valve		Good	Not Good	Good	Not Good	Start	Finish	Re-install LO	
				Good	Not Good	Good	Not Good							(Confirm by List)	
3-Jan-24	HOT	DV-140X	DMDS Drum	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:40	15:45	OK	
		DV-402	T-420, D-420, P-426A/B	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	14:53	14:58	OK	
	COLD	DV-651	D-650, E-650, E-651	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	14:55	14:58	OK	
		DV-652	P-650A/B, P-651A/B, T-650/651, E-655, E-656	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	14:58	14:58	OK	
		DV-601	D-660, D-661, D-662, D-663	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	14:58	14:58	OK	
		DV-701	P-722A/B, P-730A/B, E-730, E-732, E-720, E-722, E-763, E-760	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:00	15:05	OK	
	OCU	DV-702	D-720, D-730, E-721, E-731, R-760A/B	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:00	15:05	OK	
		DV-703	D-761, P-760A/B	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:05	15:10	OK	
		DV-1801	D-860, D-870, D-873, P-860A/B, P-866A/B, P-870A/B, T-860, T-870, T-871	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:50	15:55	OK	
	ARU	DV-1806	R-800, D-800, D-802, P-800A/B, P-801A/B, E-802	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:57	15:58	OK	
		CTU	DV-4081	TK-3040	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:20	16:25	OK
	TFU	DV-4101	TK-1010A	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:30	16:35	OK	
		DV-4102		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:30	16:35	OK	
		DV-4103		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:34	16:35	OK	
		DV-4104		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:35	16:35	OK	
		DV-4105		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:40	16:42	OK	
		DV-4106		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:40	16:42	OK	
	OLE2	DV-S4015	T-S220, P-S229, P-S227A/B	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:40	16:42	OK	
	Remaining														
	OLE1	DV-4107	D-5100, D-5100, E-500	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:55	15:55	OK	
OLE2	DV-4108	C-2005	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:55	15:55	OK		

Shift : D Date : 03 Jan 2024

Approved By : [Signature] (SS)

SCGC				MOC Operation Routine Work (Common)											PD-F-MOC-3048-001	
Deluge Valve Testing Record																
Date	Area	DV. No.	Equipment	Local Test				CCR Test		Spray		Time		Completed Re-install LO (Confirm by US)	Remark	
				PB Sw.		Bypass Valve		Good	Not Good	Good	Not Good	Start	Finish			
				Good	Not Good	Good	Not Good									
24-Jan-24	HOT	DV-304	P-3201A/B, T-360	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:40	15:45		Dry Test	
		DV-305	D-380, E-380, P-380A/B	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:44	16:00			
	COLD	DV-604	T-641, E-646, P-641A/B/C	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:35	15:40			
		DV-605	D-640, E-640A/B/C, D-002	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:39	15:44			
		DV-606	E-645B, P-640A/B/C, T-640	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:40	15:43			
		DV-710	T-750, E-755A/B	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	14:56	14:56			
	ARU	DV-1604	D-850, D-851, D-856A/B, D-874, D-980, P-850A/B, E-855A/B, T-850	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	14:58	15:14			
		DV-1609	TK-870, TK-871	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	15:05	15:18			
	TFU	DV-4301	TK-1310A	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:10	16:12			
		DV-4302		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:15	16:15			
		DV-4303		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:15	16:16			
		DV-4304		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:15	16:19			
		DV-4305	TK-1310B	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:20	16:22			
		DV-4306		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:20	16:24			
		DV-4307		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:25	16:26			
		DV-4308		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:27	16:29			
		DV-4309	TK-1310C	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:30	16:31			
		DV-4310		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:32	16:37			
		DV-4311		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:34	16:35			
		DV-4312		✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	16:30	16:30			
	OLE2	XV-S4001	H-S120A STEAM CURTAIN	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	14:20	14:30			
Remaining																
Shift : 5 Date : 24 Jan 2024 Approved By : (SS)																

Shift : D Date : 24 Jan 2024

Approved By : [Signature] (SS)


Approved By : (SS)

Approved By : _____ (SS)

ภาคผนวก ก112

ผลการตรวจสอบ Hydrant, Water Monitor
และ Fire Water System ในพื้นที่หน่วยการผลิต

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ Hydrant ผ่าน iCHEQ Application



ภาคผนวก ก113

เอกสารขออนุญาตและระเบียบปฏิบัติกรณีที่ใช้พื้นที่ในบริเวณแนวท่อ

5. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Job Safety and Environmental Analysis: JSA) ให้ระบุถึงรายละเอียดถึงงานตลอดทั้งงานหรือบางส่วนของงานระหว่าง ขั้นตอนการทำงาน ผู้ปฏิบัติงาน และ Safety Lead

5. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Job Safety and Environmental Analysis: JSEA) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

- ☐ หั้วที่ทางเข้า-ออก จากลิ้น สมณ และประตูเข้า/ออกของพัสดุหรืออุปกรณ์
☐ หั้วที่ทางเข้า-ออก จากอุโมงค์/ประตูทางออกของเครื่องจักร
☐ หั้วที่ทางเข้า-ออก เมื่อต้องการขึ้นจากอาคารนับชั้น/สภานิติ
☐ หั้วที่ทางเข้า-ออก เมื่อต้องการขึ้นหรือลงบันได/ทางขึ้นหรือลงบันไดอุปกรณ์
☐ หั้วที่ทางเข้า-ออก ผนังหรือประตูของลิ้นชัก หรือตู้เก็บของ/ลิ้นชัก
☐ หั้วที่ทางเข้า-ออก เมื่อต้องการขึ้นและลงทาง (Line of Fire) ด้าน ประตูเข้า/ออกของลิ้นชักหรือตู้เก็บของเครื่องจักร หรือบนอาคารประกอบของลิ้นชักทางขึ้นและลง

5.3 การประเมินเชิงคุณภาพจากส่วนประกอบที่นำไปสู่ความสำเร็จ ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงให้ทำการประเมินความเสี่ยงต้องเพิ่มเติมในตารางด้านล่าง

- ☐ พื้นที่รองรับผู้ใช้งานบนเว็บฯ ดังกล่าว/บนแอป/บนมือถือ
- ☐ เมื่อต้องการทราบเนื้อหา/ประเภทของเนื้อหา
- ☐ เมื่อต้องการรับแจ้งจากสถาบันวิจัย/ภาคส่วน
- ☐ เมื่อต้องการสืบเสาะหาความรู้/ความเข้าใจของข้อมูลเฉพาะที่กล่าวถึง
- ☐ เมื่อต้องการทราบถึงเรื่องราวของเทคโนโลยี
- ☐ เมื่อต้องการตรวจสอบงานเขียนทาง (Line of Fit) ในรูป เช่นภาพในแบบเคลื่อนไหวของเครื่องจักร หรือแบบการคำนวณผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์

[illegible]

6. ผู้ตรวจ [redacted] ตำแหน่ง [redacted] 6.1-6.2
 (Safety Lead)
 วันที่ 23 / 03 / 2564 เวลา 10:00 น.
 7. ผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรการ 25A ที่ปฏิบัติงาน
 ลงวันที่ [redacted] ลงนาม
 วันที่ 23 / 03 / 2564 เวลา 10:00 น.

8. ให้ Safety lead พิจารณารายการและเนื้อหาของ JSA นี้กับกลุ่มปฏิบัติงานทราบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยแล้วหรือไม่ หากยังไม่ปลอดภัย (N) กรุณาตรวจสอบหาข้อผิดพลาดให้เรียบร้อย กรุณาตรวจหาข้อผิดพลาด (N) หรือตรวจสอบหาข้อผิดพลาดจนกว่าจะปลอดภัยแล้ว (Y) (กรุณาตรวจสอบให้ละเอียดก่อนดำเนินการปฏิบัติงานทุกครั้ง)

8. ผู้ตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ JSA ที่ปฏิบัติงาน

Ref: 97-02-127 Date: 10/10/97

*สำหรับวิทยานิพนธ์ของบุคคล และผู้ปฏิบัติงานราชการ สำหรับการพิจารณาและอนุมัติใน Work permit

(กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานมากกว่าเดิมในภายหลัง ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มาเพิ่มนั้น ลงลายมือ

กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน	RTV
---------------------------------	-----

[illegible]

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา		วิชาภาษาอังกฤษ	
1.3	100% (100%) 5 =	100%	100%
2.3	25% (25%) 1 =	100%	100%
3.3		100%	100%
4.3		100%	100%
5.3		100%	100%
6.3		100%	100%
7.3		100%	100%
8.3		100%	100%
9.3		100%	100%

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.2
11.2	11.2.1	11.2.1.1	11.2.1.2
11.3	11.3.1	11.3.1.1	11.3.1.2
11.4	11.4.1	11.4.1.1	11.4.1.2
11.5	11.5.1	11.5.1.1	11.5.1.2
11.6	11.6.1	11.6.1.1	11.6.1.2
11.7	11.7.1	11.7.1.1	11.7.1.2
11.8	11.8.1	11.8.1.1	11.8.1.2
11.9	11.9.1	11.9.1.1	11.9.1.2
11.10	11.10.1	11.10.1.1	11.10.1.2

หมายเหตุ : สามารถดูในภาคผนวกของแฟ้มบันทึกการปฏิบัติงานของศาลแม่ไม

Figure 10.2

with a small group of friends.



27 03 2024

ให้ร่วมกับใบอนุญาตเลขที่ RPL-0805/2024

ประจำประตูกี่ _____ ๘ -

☐ เข้าที่หน้าวิทยาลัย ☐ MTT ☐ RTC ☒ RPL

[illegible]

หัวหน้างาน / จป.บริษัทสุริยเบรคา

หัวหน้าหน่วย / รปภ. ประจำจุด

ผู้ตรวจสอบ

2430

หน้า ๖๖


บริษัท .

Safety MTT / RTC / RPL


[illegible]

[illegible][illegible]


Zone 1




Zone 3



Zone 2



Zone 4



* Job Safety and Environmental Analysis (JSEA) ไม่เพิ่มเติมรายละเอียดหลังจากตรวจสอบที่ทำงานพร้อมกันระหว่าง ผู้อนุญาต ผู้รับผิดชอบงาน และ Safety Lead

5. การตรวจงานเพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อม (500 มาตรการ) ของ บริษัท สยามไฮดรอลิกส์ จำกัด	5.3 ตรวจระบบบริหารจากตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน	☐ ดำเนินการตามตลอด (ไม่พบอันตรายตาม Checklist ด้านล่าง)
--	---	--

๕.1 ขอเสนอแนะการควบคุมในหน่วยงานอื่นและหน่วยงานอื่นในวงวน ☒ ยื่นส่งรายงานผลการได้ระดม (ใบพบต้นตอตาม Checklist ด้านล่าง)

๓. พื้นที่ทางเข้า-ออก รั้ว/กำแพง ต้นไม้รอบ ช่องขึ้นบันได/บันไดต่อหน้า/หลังประตู (ประเภทนี้ไม่เข้าข่ายและมาตรการป้องกันใน JSA หัวข้อ 5)
๔. พื้นที่ทางเข้า-ออก อาจถูกเก็บ/กรงเหล็กหรือกรง (ประเภทนี้ไม่เข้าข่ายและมาตรการป้องกันใน JSA หัวข้อ 5)
๕. พื้นที่ทางเข้า-ออก เมื่อรถยกขึ้นจากครุฑบันได/ลูกตุ้ม (ประเภทนี้ไม่เข้าข่ายและมาตรการป้องกันใน JSA หัวข้อ 5)
๖. พื้นที่ทางเข้า-ออก เมื่อรถยกขึ้นลิฟต์จากชั้น/ความชันของห้องและลูกตุ้ม (ประเภทนี้ไม่เข้าข่ายและมาตรการป้องกันใน JSA หัวข้อ 5)
๗. พื้นที่ทางเข้า-ออก เมื่อรถยกขึ้นลิฟต์จากชั้น/ความชันของห้องและบันได (ประเภทนี้ไม่เข้าข่ายและมาตรการป้องกันใน JSA หัวข้อ 5)

5.3 ตรวจสอบอันตรายจากตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ☐ ส่วนหนึ่งทำงานปลอดภัย (ไม่พบอันตรายตาม Checklist ด้านล่าง)

- สนับสนุนปฏิบัติงานพิเศษ ส่งเสริม/พัฒนา/สนับสนุน ปฏิบัติงาน (ประเมินผลตามผลสัมฤทธิ์ของงาน) JSA หน้าที่ 5
- สนับสนุนปฏิบัติงานจากต่างประเทศ/ประเทศใกล้เคียง (ประเมินผลตามผลสัมฤทธิ์ของงาน) JSA หน้าที่ 5
- สนับสนุนปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม/สาธารณภัย (ประเมินผลตามผลสัมฤทธิ์ของงาน) JSA หน้าที่ 5
- สนับสนุนปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/ความเสียหายของทรัพย์สิน (ประเมินผลตามผลสัมฤทธิ์ของงาน) JSA หน้าที่ 5
- สนับสนุนปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและชุมชน (ประเมินผลตามผลสัมฤทธิ์ของงาน) JSA หน้าที่ 5

6. หมายเลข 256 คนกึ่งที่ทำงานก่อนรับงาน วันรับ 6.1-6.2
 ชื่อ (Safety Lead)
 วันที่ 1/5/16 ที่ 1/5/16

7. หมายเลขใบอนุญาตขออนุญาตทำงาน JSA พนักงาน
 ชื่อ (Safety Lead)
 วันที่ 1/5/16 ที่ 1/5/16

8. หมายเลขขออนุญาตทำงานของมาตรการ JSA พนักงาน
 ชื่อ (Field Verifier)
 วันที่ 1/5/16 ที่ 1/5/16

9. ขออนุญาตทำงานของมาตรการ JSA พนักงาน
 ชื่อ (Field Verifier)
 วันที่ 1/5/16 ที่ 1/5/16

[illegible]

8. **1st Safety lead** ทำการสื่อสารรายละเอียดของ JSA ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย และให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงอันตราย

ธุรกิจที่มีผลปฏิบัติงานมาเพิ่มเติมในภายหลัง ให้มีปฏิสัมพันธ์งานที่เพิ่มเติมใน ลงลายมือชื่อ และระบุเวลาที่รับฟังการสื่อสาร (SA)

1. Safety lead ในการจัดการและเนื้อหาของ JSA ไม่ถูกต้อง/ดูดีจนทราบและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย/มีข้อผิดพลาด										การประเมินความเสี่ยง									
กรณีศึกษา (7) กรณีศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย/ดูดีจนทราบและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย/มีข้อผิดพลาด										การประเมินความเสี่ยง									
รายการข้อผิดพลาดในการจัดการและเนื้อหาของ JSA										การประเมินความเสี่ยง									
1.1) ข้อผิดพลาด	1.1.1	2	24	1.1.1	2	24	1.1.1	2	24	1.1.1	2	24	1.1.1	2	24				
2.1) ข้อผิดพลาด	2.1.1	2	24	2.1.1	2	24	2.1.1	2	24	2.1.1	2	24	2.1.1	2	24				
3.1) ข้อผิดพลาด	3.1.1	2	24	3.1.1	2	24	3.1.1	2	24	3.1.1	2	24	3.1.1	2	24				
4.1) ข้อผิดพลาด	4.1.1	2	24	4.1.1	2	24	4.1.1	2	24	4.1.1	2	24	4.1.1	2	24				
5.1) ข้อผิดพลาด	5.1.1	2	24	5.1.1	2	24	5.1.1	2	24	5.1.1	2	24	5.1.1	2	24				
6.1) ข้อผิดพลาด	6.1.1	2	24	6.1.1	2	24	6.1.1	2	24	6.1.1	2	24	6.1.1	2	24				
7.1) ข้อผิดพลาด	7.1.1	2	24	7.1.1	2	24	7.1.1	2	24	7.1.1	2	24	7.1.1	2	24				
8.1) ข้อผิดพลาด	8.1.1	2	24	8.1.1	2	24	8.1.1	2	24	8.1.1	2	24	8.1.1	2	24				
9.1) ข้อผิดพลาด	9.1.1	2	24	9.1.1	2	24	9.1.1	2	24	9.1.1	2	24	9.1.1	2	24				
10.1) ข้อผิดพลาด	10.1.1	2	24	10.1.1	2	24	10.1.1	2	24	10.1.1	2	24	10.1.1	2	24				

19.3

Figure 3.17

and most likely the

พ.ร.บ. / ๑๒.๒๕๖๓
๑๒.๒๕๖๓

.....

[illegible][illegible]

ภาคผนวก ก114

บันทึกการตรวจสอบและดูแลแนวท่อ

TYPE:	SUMMARY REPORT	Sheet no.:	RPL-RI-01/67
PERIOD:	January, 2024	Work Order no.:	RPL-PM/M-01/67
CLIENT:	RAYONG PIPELINE CO., LTD.		
BY:	REPCO (RAYONG ENGINEERING & PLANT SERVICE CO., LTD.)		

ITEM	DESCRIPTION	AREA															Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3A	3B	3C	H	G	RIL	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่อขุดดิน การตรวจสอบแนวทางท่อคล้ายสาย (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้เป็นปกติ การกลบของสีที่ทาและสี การวิ่งขึ้นบริเวณวาล์วและน้ำเปลี่ยน	NO	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/1/2024
2	การตรวจสอบสภาพท่อน้ำด้วยสายดักตลอดท่อที่ขุดดินที่บริเวณเหนือ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/1/2024
3	ตรวจสอบระบบวิ่งบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/1/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างข้างทางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อดูสภาพท่อว่าเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างข้างทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/1/2024
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่ขุดดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สร้างพื้นที่วางท่อขนส่งให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/1/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำหรับและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำไหล หรือทางลาดชัน เพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/1/2024

หมายเหตุ หอชนสงฆ์ที่อยู่ใต้ดินของโครงการ มีการติดตั้งเฉพาะในพื้นที่ RIL เท่านั้น

ITEM	DESCRIPTION	AREA															Inspection period
		8D	8C	8B ¹	8A	7B	7A	2B	2A	5	3A	3B	3C	H	G	R/L	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่อยุบนดิน การตรวจสอบแนวทางท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งท่อยุบนดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นปกติ การรบกวนของสีฟ้าและสนิม บริเวณวาล์วและเข้าเปลี่ยน	NO	OK	OK	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/1/2024
2	การตรวจสอบสภาพท่อนวนด้วยสายตาตลอดท่อท่อยุบนดินที่มีฉนวนหุ้ม	OK	OK	OK	NO	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/1/2024
3	ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งท่อยุบนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/1/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างขี้นทางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อหาสภาพที่อาจเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างขี้นทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/1/2024
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งท่อใต้ดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรองที่วางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ใดเคมเพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งท่อใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/1/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรองและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อนบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำไหล หรือทางลาดชัน เพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งท่อใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/1/2024

Inspected by: Minthada Proseekham
Company: REPCO
Date: January, 2024

Reviewed by:	Aeapan Chorpettha
Company:	REPCO
Date:	January, 2024

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: January, 2024

Page 1 of 14

TYPE:	MONTHLY INSPECTION LOG SHEET	Sheet no.	RPL-RI-01/67
PERIOD:	January, 2024	Work Order no	RPL-PM/M-01/67
CLIENT:	MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.		
BY:	REPCO (RAYONG ENGINEERING & PLANT SERVICE CO., LTD.)		

[illegible]

PRIORITY		
E	EMERGENCY	Visible or combustible fluid leakage or more than 50%LEL of leak condition. (>50%LEL)
I	IMPORTANT	Gas detected between 10-50 %LEL of leak detection. (>10%LEL and ≤50 %LEL) Can not cause any fire or explosive.
N	NORMAL	Gas detected between 0-10 %LEL of leak detection. (>0%LEL and ≤10 %LEL) Can not cause fire or explosive.

First action within 2 hrs. Should be repaired within 5 days.
Should be repaired within 30 days or as fast as possible.
Should be repaired within 90 days or as fast as possible.

Inspected by: Minthada Proseekham
Company: REPCO
Date: January, 2024

Reviewed by: Aeapan Chorpetthai
Company: REPCO
Date: January, 2024

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: January, 2024

TYPE:	SUMMARY REPORT	Sheet no :	RPL-RI-02/67
PERIOD:	February, 2024	Work Order no :	RPL-PM/M-02/67
CLIENT:	RAYONG PIPELINE CO., LTD.		
BY:	REPCO (RAYONG ENGINEERING & PLANT SERVICE CO., LTD.)		

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G	RIL	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่อป่นดิน การตรวจสอบแนววางท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่่่อป่นดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติ การกดออกของสีที่หาและเริ่ม บริเวณวาล์วและหม้อแปลง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	1-15/2/2024
2	การตรวจสอบสภาพบนสายด้วยสายตาตลอดท่อที่่่อป่นดินที่มีจนบนัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/2/2024
3	ตรวจสอบรอบวันรับตรวจตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่่่อป่นดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/2/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างขี้นวางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เก็บภาพสภาพที่อาจเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างขี้นวางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/2/2024
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่่่อใต้ดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรวพื้นที่วางท่อขนส่งที่่่อใต้ดินเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่่่อใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/2/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรวและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่่่อใต้ดินที่่่อป่นดินที่เป็นดินอ่อน ทุ่งน้ำไหล หรือทางลาดชัน เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่่่อใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/2/2024

หมายเหตุ หอชมสงฆ์ที่อยู่ใต้ดินของโครงการ มีการติดตั้งเฉพาะในพื้นที่ RIL เท่านั้น

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G	R/L	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่อปูนดิน การตรวจสอบแนววางท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่ปูบนดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้เป็นปกติ การกลบของสีที่ทาและสนิม การรั่วซึม บริเวณวาล์วและหน่วยเปลี่ยน	NO	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/2/2024
2	การตรวจสอบสภาพบนด้วยสายตาตลอดท่อที่ปูบนดินที่ปูบนนาหุบ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/2/2024
3	ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่ปูบนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/2/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างชั้นวางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อกำหนดท่อวางเป็นชั้นราบ ตลอดแนวโครงสร้างชั้นวางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/2/2024
5	การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรวจพื้นที่วางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/2/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรวจและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดหุ้มท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำไหล หรือทางลาดชัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/2/2024

Inspected by: Minthada Proseekham
Company: REPCO
Date: February, 2024

Reviewed by:	Aeapan Chorpetthal
Company:	REPCO
Date:	February, 2024

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: February, 2024

TYPE:	MONTHLY INSPECTION LOG SHEET	Sheet no.:	RPL-RI-02/67
PERIOD:	February, 2024	Work Order no.:	RPL-PM/M-02/E7
CLIENT:	MAP TA PHUY OLEFINS CO., LTD.		
BY:	REPCO (RAYONG ENGINEERING & PLANT SERVICE CO., LTD.)		

[illegible]

PRIORITY:		
E	EMERGENCY	Visible of combustible fluid leakage or more than 50%LEL of leak condition. (>50%LEL)
I	IMPORTANT	Gas detected between 10-50 %LEL of leak detection. (>10%LEL and ≤50 %LEL) Can not cause any fire or explosive.
N	NORMAL	Gas detected between 0-10 %LEL of leak detection. (>0%LEL and ≤10 %LEL) Can not cause fire or explosive.

First action within 2 hrs. Should be repaired within 5 days.
Should be repaired within 30 days or as fast as possible.
Should be repaired within 90 days or as fast as possible.

inspected by: Minthada Proseekham
Company: REPCO
Date: February, 2024

Reviewed by: Aeapan Chorpetthal
Company: REPCO
Date: February, 2024

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: February, 2024

RAYONG PIPELINE CO., LTD. / RIL1996 CO., LTD.
RAYONG ENGINEERING PLANT SERVICE CO., LTD.

ITEM	DESCRIPTION	AREA													Inspection period	
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G		R/L
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่ออยู่บนดิน การตรวจสอบแนววางท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่บนดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้เป็นปกติ การลอกขอสีที่ทาและสนิม การรั่วซึม บริเวณวาล์วและตะกั่วปะปน	NO	OK	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/3/2024
2	การตรวจสอบสภาพบนด้วยสายตาตลอดท่อที่อยู่บนดินที่มีบนบน	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/3/2024
3	ตรวจสอบรอยรั่วแก๊สตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่บนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/3/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างข้างทางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เห็นสภาพที่อาจเป็นขีปนาศรย์ ตลอดแนวโครงสร้างข้างทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/3/2024
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่ขุดใต้ดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรองพื้นที่วางท่อขนส่งฝั่งขุดใต้ดินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/3/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรองและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ติดกับท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน หาดน้ำโคล หรือทางลาดชัน เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่ขุดใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/3/2024

ITEM	DESCRIPTION	AREA													Inspection period	
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G		HL
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ที่อยู่บนดิน การตรวจสอบแนววางท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่บนดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติ การลอกกองอิฐและเสริม การรั่วซึม บริเวณวาล์วและปะปาแปลง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NO	OK	NO	1-15/3/2024
2	การตรวจสอบสภาพถนนสายลาดตลอดท่อที่อยู่บนดินที่มีบนานหนา	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/3/2024
3	ตรวจสอบรอยรั่ววัดตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่บนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	1-15/3/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างข้างทางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เห็นสภาพที่ทางอาจเป็นดินทราย ตลอดแนวโครงสร้างข้างทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/3/2024
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรองพื้นที่ทางท่อขนส่งผิวดินโดยวิธีโดรนเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/3/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรองและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางป่าไผ่ หรือทางลาดชัน เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/3/2024

Page 1 of 14

RAYONG PIPELINE CO., LTD. / RIL1996 CO., LTD.
RAYONG ENGINEERING PLANT SERVICE CO., LTD.

[illegible]

Page 5 of 14

RAYONG PIPELINE CO., LTD. / RIL1996 CO., LTD.
RAYONG ENGINEERING PLANT SERVICE CO., LTD.

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G	8IL	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่อยูบนดิน การตรวจสอบแนววางท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดจนหาท่อขนส่งที่ผิดปกติ โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ การดักจับ การรั่วซึม บริเวณวาล์วและหน่วยแปลง	OK	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/4/2024
2	การตรวจสอบสภาพบนด้วยสายตาตลอดท่อที่อุบนดินทั้งหมด	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/4/2024
3	ตรวจสอบรอบรั้วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดจนหาท่อขนส่งที่อุบนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/4/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างขั้วนางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อหาสภาพที่อาจเป็นอันตราย ตลอดจนแนวโครงสร้างขั้วนางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/4/2024
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่อุบนดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรองทั้งแนวท่อขนส่งหลักเพื่อเปิดเดินไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดจนหาท่อขนส่งที่อุบนดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/4/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรองและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำไหล หรือ ทางลาดชัน เพื่อไปเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดจนหาท่อขนส่งที่อุบนดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/4/2024

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	S	3B	3C	H	G	R/L	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ที่อยู่บนดิน การตรวจสอบแนววงท่อตามสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่บนดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติ การกลองกลิ้งที่ทาและฉนวน การรั่วซึม บริเวณวาล์วและหาปะปน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/4/202
2	การตรวจสอบสภาพบนด้วยสายตาตลอดท่อที่อยู่บนดินบริเวณบ่อบำบัด	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/4/202
3	ตรวจสอบรอบรั้วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่บนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/4/202
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างขี้นทางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อดูสภาพที่อาจเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างขี้นทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/4/202
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรวจพื้นผิวของท่อขนส่งกลีตกลีตปิโตรเคมีเพื่อไปเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/4/202
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรวจและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับบนท่อขนส่งที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำไหล หรือ ทางลาดชัน เข้าไปเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/4/202

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: April, 2024

[illegible]

First action within 2 hrs. Should be repaired within 5 days
Should be repaired within 30 days or as fast as possible.
Should be repaired within 90 days or as fast as possible.

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: April, 2024

RAYONG PIPELINE CO., LTD. / RIL1996 CO., LTD.
RAYONG ENGINEERING PLANT SERVICE CO., LTD.

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G	R/L	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่อยุบนดิน การตรวจสอบแนวทางท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งท่อยุบนดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นปกติ การออกของแก๊สที่หาและเริ่ม การรั่วซึม บริเวณวาล์วและหน้าปะปน	NO	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	NO	NO	1-15/5/2024
2	การตรวจสอบสภาพท่อนวนด้วยสายตาตลอดท่อที่ยุบนดินที่ยื่นจนหมด	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/5/2024
3	ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งท่อยุบนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/5/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างขี้นทางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อกาษาหาโพรงเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างขี้นทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/5/2024
5	การตรวจสอบ Pipeline Boring สำรวจที่วางท่อขนส่งหลักทุกปีไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งท่อใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/5/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรวจและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อนบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำไหล หรือทางลาดชัน เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งท่อใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/5/2024

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period	
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G	R/L		
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ท่อผืนดิน การตรวจสอบแนววางท่อใต้สายตาย (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งท่อผืนดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ไปเป็นปกติ การถลอกลูกสีที่หาและสนธิ การวิ่งขึ้น บริเวณวาล์วและหน้าแปลน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	16-31/5/202
2	การตรวจสอบสภาพท่อนด้วยสายตายตลอดท่อที่ผืนดินที่มีบริเวณ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/5/202
3	ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งท่อผืนดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/5/202
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างที่วางท่อ ตรวจสอบด้วยสายตาย เพื่อดูสภาพที่อาจเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างที่วางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/5/202
5	การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สี่วางที่วางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งท่อผืนดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/5/202
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สี่วางและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับหรือบริเวณที่เป็นบ่อน ท่างน้ำไหล หรือทางลาดชัน ซึ่งอาจเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งท่อผืนดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/5/202

Reviewed by:	Dani Pomsuwan
Company:	RPL
Date:	May 2024

[illegible]

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: May 2024

TYPE:	SUMMARY REPORT	Sheet no.:	RPL-RI-06/67
PERIOD:	June, 2024	Work Order no.:	RPL-PM/M-06/67
CLIENT:	RAYONG PIPELINE CO., LTD.		
BY:	REPCO (RAYONG ENGINEERING & PLANT SERVICE CO., LTD.)		

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G	8IL	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ที่อุยบดิน															
1	การตรวจสอบแนวทางท่อส่งสายดา (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่อุยบดิน โดยทำการตรวจสอบหาแหล่งข้อที่ไม่เป็นปกติ การถลอกของสีทาและสนิม การรั่วซึม บริเวณตัวถังและหม้อแปลง	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/6/2024
2	การตรวจสอบสภาพแนวสายดาตลอดท่อที่อุยบดินที่มีถ่าน	NO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	1-15/6/2024
3	ตรวจสอบบริเวณหัวโหนดตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่อุยบดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/6/2024
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างข้างทางท่อ															
4	ตรวจสอบตัวสายดา เพื่อหาสภาพที่อาจเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างข้างทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1-15/6/2024
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน															
5	การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สำรองงานที่วางท่อขนส่งหลักเพื่อใช้ทดแทนกรณีเพื่อไปเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/6/2024
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรองและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ติดกับท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน หางน้ำไหล หรือทางลาดชัน เพื่อไปเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	1-15/6/2024

หมายเหตุ: ข้อเสนอซึ่งที่อยู่ใต้ดินของโครงการ มีการติดตั้งเฉพาะในพื้นที่ RIL เท่านั้น

ITEM	DESCRIPTION	AREA														Inspection period
		8D	8C	8B	8A	7B	7A	2B	2A	5	3B	3C	H	G	RIL	
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่ง ที่อุโมงค์ดิน การตรวจสอบแนววางท่อส่งสายขาด (Pipeline Patrol) ตลอดแนวท่อขนส่งที่อุโมงค์ดิน โดยทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติ การถลอกล้อของรถที่หาและเสริม การวิ่งขึ้น บริเวณวางท่อและนำแผ่น	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/6/202
2	การตรวจสอบสภาพถนนสายขาดตลอดที่อุโมงค์ดินบริเวณบน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/6/202
3	ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector ตลอดแนวท่อขนส่งที่อุโมงค์ดิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/6/202
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างขี้นทางท่อ ตรวจสอบตัวสายขาด เพื่อหาสภาพที่อาจเป็นอันตราย ตลอดแนวโครงสร้างขี้นทางท่อ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	16-31/6/202
5	การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งที่อุโมงค์ดิน การตรวจสอบ Pipeline Patrolling สร้างงานขี้นทางท่อขนส่งผลิตก๊าซที่บริเวณเคมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R. 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" ตลอดแนวท่อขนส่งที่อุโมงค์ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/6/202
6	การตรวจสอบ Pipeline Settlement and Soil Erosion สร้างงานและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ติดกับท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำใน หรือ ทางชลประทาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ตลอดแนวท่อขนส่งที่อุโมงค์ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	16-31/6/202

Inspected by: Minthada Proseekham
Company: REPCO
Date: June, 2024

Reviewed by:	Aeapan Chorpethai
Company:	REPCO
Date	June, 2024

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: June, 2024

TYPE:	MONTHLY INSPECTION LOG SHEET	Sheet no.:	RPL-RI-06/67
PERIOD:	June, 2024	Work Order no.:	RPL-PM/M-06/67
CLIENT:	MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD.		
BY:	REPCO (RAYONG ENGINEERING & PLANT SERVICE CO., LTD.)		

[illegible]

PRIORITY:

E	EMERGENCY	Visible or combustible fluid leakage or more than 50%LEL of leak condition. (>50%LEL)
I	IMPORTANT	Gas detected between 10-50 %LEL of leak detection. (>10%LEL and ≤50 %LEL) Can not cause any fire or explosive.
N	NORMAL	Gas detected between 0-10 %LEL of leak detection. (>0%LEL and ≤10 %LEL) Can not cause fire or explosive.

First action within 2 hrs. Should be repaired within 5 days.
Should be repaired within 30 days or as fast as possible.
Should be repaired within 90 days or as fast as possible.

Inspected by: Minthada Proseekham
Company: REPCO
Date: June, 2024

Reviewed by: Aeapan Chorpetthai
Company: REPCO
Date: June, 2024

Reviewed by: Dani Pomsuwan
Company: RPL
Date: June, 2024

ภาคผนวก ก115

แผนการระงับเหตุการณ์อันตรายในบริเวณแนวท่อขนส่ง (บริษัท ระยองไปโลน จำกัด
ดูแลแนวท่อขนส่งให้กับบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด)

Title : ระเบียบปฏิบัติทางเรือบนทุ่น RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 1 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ ORC ☐ SRS ☐ CR		

1. วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัตินี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการผูกเชือกที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ชุมชน บริษัทข้างเคียง และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการผูกเชือกที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยของเรือสิ่งมีชีวิตในทะเล

1. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภาระงานผูกเชือกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรืออย่างอื่นบนเรือ และตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง

2. เพื่อจำกัด, ลดผลกระทบ และควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย หรือเงิน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ชุมชน และบริษัทข้างเคียง ให้น้อยที่สุด

3. เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมการรับมือเหตุฉุกเฉิน

2. ขอบข่าย

ใช้ในการควบคุมการผูกเชือกในพื้นที่ที่บริษัทของเรามีไปโดยจำกัด รวมถึงบน ท่าเรือมีสารเคมีรั่วไหล เกล็ดไม่ระเบิด หรือกรณีอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คน โดยครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่บุคคลที่เป็นพนักงานบริษัท และบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท เช่น ผู้รับจ้างเช่าเรือขนส่ง ราชการ ชุมชนรอบข้างและบริษัทที่ติดกันข้างเคียง เป็นต้น

3. เอกสารอ้างอิง

3.1 SE-P-0008 แผนฉุกเฉิน (MTT/RTORPL)

4. คำย่อ

คำย่อ	ชื่อเต็ม	หมายเหตุ
EO-EFT	Emergency Center - Eastern Fluid Transport Co., Ltd.	บริษัท Eastern Fluid Transport Co., Ltd.
EO-ROC	Emergency Center - Rayong Olefin Co., Ltd.	บริษัท Rayong Olefin Co., Ltd.
EO-MOC	Emergency Center - Map Ta Phut Olefin Co., Ltd.	บริษัท Map Ta Phut Olefin Co., Ltd.
EO-TPC	Emergency Center - Thai Plastic and Chemicals Public Co., Ltd.	บริษัท Thai Plastic and Chemicals Public Co., Ltd.
EMCC	Environmental Monitoring Control Center.	ศูนย์ควบคุมการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
MRR	Mapta Phut Tank Terminal Co., Ltd. / Rayong Terminal Co., Ltd. / Rayong Pipe Line Co., Ltd.	1.บริษัท Mapta Phut Tank Terminal Co., Ltd. 2.บริษัท Rayong Terminal Co., Ltd. 3.บริษัท Rayong Pipe Line Co., Ltd.
EMT	Emergency Management Team	ทีมจัดการเหตุฉุกเฉิน
SKV	Sukhumvit road	ถนนสุขุมวิท

Title : ระเบียบปฏิบัติทางเรือบนทุ่น RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 2 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ ORC ☐ SRS ☐ CR		

External Customer		
ALT	AIR LIQUIDE (THAILAND) Co., Ltd.	บริษัท AIR LIQUIDE (THAILAND) Co., Ltd.
BIG	BIG Co., Ltd.	บริษัท BIG Co., Ltd.
BST	Bangkok Synthetics Co., Ltd.	บริษัท Bangkok Synthetics Co., Ltd.
DOW	DOW Chemicals (Thailand) Co., Ltd.	บริษัท DOW Chemicals (Thailand) Co., Ltd.
SMPC	SIAM MITSUI P.T.A Co., Ltd.	บริษัท SIAM MITSUI P.T.A Co., Ltd.
GPSC	Global Power Synergy Company Public Limited	บริษัท Global Power Synergy Company Public Limited
GLOW	GLOW Power Energy Company Public Limited	บริษัท GLOW Power Energy Company Public Limited
SAKC	SAK CHAISIDHI Co., Ltd.	บริษัท SAK CHAISIDHI Co., Ltd.
LINDE	LINDE (Thailand) Public Co., Ltd.	บริษัท LINDE (Thailand) Public Co., Ltd.
PTTGC	PTT Global Chemical Public Company Limited.	บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited.
MIG	Mapta Phut Industrial gas Co., Ltd.	บริษัท Mapta Phut Industrial gas Co., Ltd.
SCG Chemical Group		
MOC	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	บริษัท Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
ROC	Rayong Olefin Co., Ltd.	บริษัท Rayong Olefin Co., Ltd.
TMMA	Thai MMA Co., Ltd.	บริษัท Thai MMA Co., Ltd.
MTT	Mapta Phut Tank Terminal Co., Ltd.	บริษัท Mapta Phut Tank Terminal Co., Ltd.
RPL	Rayong Pipe Line Co., Ltd.	บริษัท Rayong Pipe Line Co., Ltd.
RIL	RIL 1996 Co., Ltd.	บริษัท RIL 1996 Co., Ltd.
TPE	Thai Polyethylene Co., Ltd.	บริษัท Thai Polyethylene Co., Ltd.
RTC	Rayong Terminal Co., Ltd.	บริษัท Rayong Terminal Co., Ltd.
TPC	Thai Plastic and Chemicals Public Co., Ltd.	บริษัท Thai Plastic and Chemicals Public Co., Ltd.
Neighbor		
VNT	Vinytha Public Co., Ltd.	บริษัท Vinytha Public Co., Ltd.
PTTGC 2	PTT Global Chemical Public Company Limited.	บริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited.
BST	Bangkok Synthetics Co., Ltd.	บริษัท Bangkok Synthetics Co., Ltd.
TATA	TATA Steel (Thailand) Public Company Limited	บริษัท TATA Steel (Thailand) Public Company

Title : ระเบียบปฏิบัติทางเรือบนทุ่น RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 3 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ ORC ☐ SRS ☐ CR		

	Limited
SYS	Siam Yamato Steel Co., Ltd.

5. วิธีการปฏิบัติงาน

5.1 การเตรียมความพร้อมในการผูกเชือก

เพื่อให้การทำงานและการผูกเชือกของลูกเรือมีความปลอดภัยและทำเรืออุตสาหกรรมที่มั่นคงปลอดภัย

ตลอดทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานผูกเชือกด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจึงควรระมัดระวัง และสอดคล้องกับลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานนี้ การประสานงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การขนส่งทางเรือ จึงกำหนดระบบการผูกเชือกการขนส่งทางเรือ ดังนี้

1. การผูกเชือก นิยมอุตสาหกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเรือ ระดับ 1 เป็นพื้นที่เกิดขึ้นตามแนวท่อส่ง

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่องานหรือชุมชนใกล้เคียง หรือท่อขนส่งทางเรือที่มีขึ้นข้างเคียง (ไม่ลงน้ำ) หรือ สาธารณูปโภคและเรือสารเคมีการขนส่งกลาง ที่ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางเรือฯ เช่น EFT หรือผู้ประกอบการด้านท่อ สามารถควบคุมสถานการณ์เรือระบบผูกเชือกได้โดยจำกัดและทรัพยากรที่ใช้งานแผนเรือจำกัดหรือไม่ได้ใช้เรือจากหน่วยงานอื่น

2. การผูกเชือก นิยมอุตสาหกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเรือ ระดับ 2 เป็นพื้นที่เกิดขึ้นตามแนวท่อส่ง

ผลิตภัณฑ์โดยอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง หรือท่อขนส่งทางเรือที่มีขึ้นข้างเคียง หรือระบบสิ่งแวดล้อม หรือ สาธารณูปโภคและเรือสารเคมีการขนส่งกลาง ที่ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางเรือฯ เช่น EFT หรือผู้ประกอบการด้านท่อ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระบบผูกเชือกได้โดยจำกัดและทรัพยากรที่ใช้งานได้หรือไม่ได้ใช้เรือจากหน่วยงานอื่น

3. การผูกเชือก นิยมอุตสาหกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเรือ ระดับ 3 (การผูกเชือก ระดับที่ 3) จัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการผูกเชือกด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจึงควรระมัดระวังพื้นที่เกิดขึ้นตามแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ โดยส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง หรือท่อขนส่งทางเรือที่มีขึ้นข้างเคียง หรือระบบสิ่งแวดล้อม หรือ สาธารณูปโภคและเรือสารเคมีการขนส่งกลาง ที่ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางเรือฯ เช่น EFT หรือผู้ประกอบการด้านท่อ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระบบผูกเชือกได้โดยจำกัดและทรัพยากรที่มีอยู่จึงต้องระมัดระวังการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม่พื้นที่ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลมาบตาพุด)

5.2 บทบาทการปฏิบัติงานของเรือผูกเชือก

5.2.1 การผูกเชือก นิยมอุตสาหกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเรือ ระดับ 1

1. บทบาทของลูกเรือผูกเชือก

ให้ทำการแจ้งเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ทันที EFT หรือ บริษัทเจ้าของท่อที่เกิดเหตุหรือเจ้าของ

Title : ระเบียบปฏิบัติทางเรือบนทุ่น RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 4 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ ORC ☐ SRS ☐ CR		

Pipe Rack / Pipe Bridge ที่เกิดเหตุ หรือ เจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ หากไม่ทราบให้แจ้งไปที่ ศูนย์

ECC/EFT หมายเลข 038-687 511

2. บทบาทของเรือ EFT

ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานเจ้าหน้าที่ตรวจท่า ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ และ ทำการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ ดังนี้

- เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ต้นเหตุ เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ข้างเคียง

- เจ้าของ Pipe rack ที่เกิดเหตุ เจ้าของ Pipe rack ข้างเคียง

- หน่วยงานที่มี Pipe rack ตั้งอยู่ (ถ้ามี), โรงงานที่อยู่ข้างเคียง

และทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการ (OC Commander) ในการประสานงานเพื่อทำการระงับเหตุพร้อมมอบหมายให้ศูนย์ ECC/EFT แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) และดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 1 ชั่วโมงถึงนิคมอุตสาหกรรม

3. บทบาทของเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ต้นเหตุ

เมื่อได้รับแจ้ง ให้ทำการแจ้งเหตุโดยเร็วตามแผนปฏิบัติการผูกเชือกของนิคมอุตสาหกรรมและมอบหมายให้ศูนย์ดังกล่าว แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) และดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 1 ชั่วโมงถึงนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อได้รับแจ้ง ให้ทำการแจ้งเหตุโดยเร็วตามแผนปฏิบัติการผูกเชือกของนิคมอุตสาหกรรมและมอบหมายให้ศูนย์ดังกล่าว แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) และดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 1 ชั่วโมงถึงนิคมอุตสาหกรรม

4. บทบาทของเจ้าของ Pipe Rack ที่เกิดเหตุ

สนับสนุนการระงับเหตุและประสานงานการระงับเหตุในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายผู้แทนเพื่อนมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำหน้าที่เป็น OC-Commander เพื่อประสานงานในการให้ข้อมูลผลกระทบ และร่วมในการตัดสินใจเพื่อระงับเหตุ

5. บทบาทของเจ้าของพื้นที่

เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์ ECC/EFT ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อบิน ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำหน้าที่เป็น Co-Commander โดยมีหน้าที่ประสานงานและพิจารณาผลกระทบร่วมกับผู้บริหารการ ณ จุดเกิดเหตุอื่นๆ

6. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม

ประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency)

(1) ศูนย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (EMCC) หรือศูนย์ประสานงานของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับแจ้งล่วงหน้า พร้อมการรับแจ้งเหตุและจะต้องถ่ายทอดข้อมูลไปเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งเตือนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากระบบที่มีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆตามมีการสื่อสารและแจ้งเตือนภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งเหตุ

(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเรือที่ได้รับมอบหมาย จะต้องออกตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อ

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน EPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 5 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : OMN OTC BKK CHS		

ประเมินสถานการณ์ และสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับทราบแจ้งเหตุตลอดทั้งมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์โดยประสานงานกับผู้แทนของ EFT ผู้แทนของเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ผู้แทนเจ้าของ Pipe Rack และเจ้าของพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการประสานงานในการสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งสื่อสารแจ้งเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำขอ หรือมอบหมายและดำเนินการตามผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุร่วมกับผู้ส่งสาร ณ จุดเกิดเหตุผ่านวิทยุ โดยมีหน้าที่ประสานงานและพิจารณาผลกระทบร่วมกันกับผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุผ่านวิทยุ

- (3) กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ข้างเคียง โรงงานข้างเคียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องออกประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจว่าเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยใด หากเหตุการณ์รุนแรงและส่งผลกระทบต่อโรงงานข้างเคียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้สื่อสารและประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามแผนในพื้นที่ต่อไป

5.2.2 การระดมกำลัง นิคมอุตสาหกรรมในการสนับสนุนทรัพยากรช่วยเหลือ ระดับ 2

1. บทบาทของบริษัท EFT

ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานจากหน้าที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ และทำการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าระดมกำลัง ได้แก่

- เจ้าของท่อผลิตวัตถุดิบเกิดเหตุ เจ้าของท่อผลิตวัตถุดิบข้างเคียง
- เจ้าของ Pipe rack ที่เกิดเหตุ / เจ้าของ Pipe rack ข้างเคียง
- โรงงานที่มี Pipe rack ตั้งอยู่ (ถ้ามี) โรงงานที่อยู่ข้างเคียง

และทำหน้าที่เป็น OC Commander - ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อทำการระดมกำลังหรือมอบหมายให้ศูนย์ EDC/EFT แจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) และ/หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์

2. บทบาทของเจ้าของท่อผลิตวัตถุดิบเกิดเหตุ

ให้ทำการเข้าระดมกำลังโดยประสานแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ บริษัทและมอบหมายให้ผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุของบริษัท (OC-Commander) ในฐานะ Response Leader ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำการควบคุมและระดมกำลังเหตุการณ์ ร่วมกับผู้จัดการ (OC-Commander) และผู้จัดการร่วม (OC-Co-Commander) ขึ้นเพิ่มเติม (ประสานงานไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) และหรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ให้มีการแจ้งตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพภาวะฉุกเฉินของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการระดมกำลังและการควบคุมเหตุฉุกเฉินและหน้าที่ซึ่งตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของบริษัท

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน EPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 6 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : OMN OTC BKK CHS		

3. บทบาทของเจ้าของ Pipe Rack ที่เกิดเหตุ

สนับสนุนการระดมกำลังและประสานงานการระดมกำลังของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมอบหมายผู้แทนหนึ่งมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำหน้าที่เป็น OC-Commander เพื่อประสานงานในการให้ข้อมูลผลกระทบและร่วมในการตัดสินใจเพื่อระดมกำลัง

4. บทบาทของเจ้าของพื้นที่

เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์ EDC EFT ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำหน้าที่เป็น OC-Commander โดยมีหน้าที่ประสานงานและพิจารณาผลกระทบร่วมกับผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุผ่านวิทยุ

5. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.

ประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าระดมกำลังฉุกเฉิน (Emergency)

- (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและให้ข้อมูลการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเหตุและตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานการทันที พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากกระบวนการที่มีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆตามหลักการสื่อสารและแจ้งเตือนทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุและรายงานเหตุการณ์ให้กับหน่วยงานราชการและผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- (2) เจ้าหน้าที่เวรยามการเฝ้าระวังที่ได้รับมอบหมาย จะต้องออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ OC-Commander (EAT) ร่วมกับ OC Commander ของ EFT โรงงานตามประกอบการแจ้งเหตุของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าของพื้นที่ เจ้าของ Pipe Rack และหน่วยงานผลิตวัตถุดิบข้างเคียงและพื้นที่ข้างเคียง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในการควบคุมและระดมกำลังและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- (3) ผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเมินภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2 พร้อมทั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ IC ในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ซึ่งการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการควบคุมคุณภาพกรณี IC ของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5.2.3 การระดมกำลัง นิคมอุตสาหกรรมในการสนับสนุนทรัพยากรช่วยเหลือ ระดับ 3 (จังหวัดระยอง)

1. บทบาทของบริษัท EFT

ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานจากหน้าที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ และทำการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าระดมกำลัง ได้แก่

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน EPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 7 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : OMN OTC BKK CHS		

- เจ้าของท่อผลิตวัตถุดิบเกิดเหตุ เจ้าของท่อผลิตวัตถุดิบข้างเคียง
- เจ้าของ Pipe rack ที่เกิดเหตุ / เจ้าของ Pipe rack ข้างเคียง
- โรงงานที่มี Pipe rack ตั้งอยู่ (ถ้ามี) โรงงานที่อยู่ข้างเคียง

และทำหน้าที่เป็น OC Commander ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อทำการระดมกำลังหรือมอบหมายให้ศูนย์ EDC/EFT แจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) และ/หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์

2. บทบาทของเจ้าของท่อผลิตวัตถุดิบเกิดเหตุ

ให้ทำการเข้าระดมกำลังโดยประสานแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ บริษัทและมอบหมายให้ผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุของบริษัท (OC-Commander) ในฐานะ Response Leader ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำการควบคุมและระดมกำลังเหตุการณ์ ร่วมกับผู้จัดการ (OC-Commander) และผู้จัดการร่วม (Co-Commander) ขึ้นเพิ่มเติม (ประสานงานไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ให้มีการแจ้งตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพภาวะฉุกเฉินของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการระดมกำลังและการควบคุมเหตุฉุกเฉินและหน้าที่ซึ่งตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของบริษัท

3. บทบาทของเจ้าของ Pipe Rack ที่เกิดเหตุ

สนับสนุนการระดมกำลังและประสานงานการระดมกำลังของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมอบหมายผู้แทนหนึ่งมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำหน้าที่เป็น OC- Pipe Rack Owner เพื่อประสานงานในการให้ข้อมูลผลกระทบและร่วมในการตัดสินใจเพื่อระดมกำลัง

4. บทบาทของเจ้าของพื้นที่

เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์ EDC EFT ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำหน้าที่เป็น OC- Area Owner โดยมีหน้าที่ประสานงานและพิจารณาผลกระทบร่วมกับผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุผ่านวิทยุ

5. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.

ทำหน้าที่สื่อสาร ให้การสนับสนุน ควบคุมการระดมกำลังการปฏิบัติการหาข้อมูลที่ได้รับแจ้ง เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

6. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.

- (1) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบและให้ข้อมูลการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเหตุและตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานการทันที พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากกระบวนการที่มีอยู่ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆตามหลักการสื่อสารและแจ้งเตือนทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุและรายงานเหตุการณ์ให้กับหน่วยงานราชการและผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน EPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 8 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : OMN OTC BKK CHS		

- (2) เจ้าหน้าที่เวรยามการเฝ้าระวังที่ได้รับมอบหมาย จะต้องออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ OC-Commander (EAT) ร่วมกับ OC Commander ของ EFT โรงงานตามประกอบการแจ้งเหตุของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าของพื้นที่ เจ้าของ Pipe Rack และหน่วยงานผลิตวัตถุดิบข้างเคียงและพื้นที่ข้างเคียง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในการควบคุมและระดมกำลังและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- (3) ผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเมินภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2 พร้อมทั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ IC ในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ซึ่งการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการควบคุมคุณภาพกรณี IC ของโรงงาน ในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสานงานไปยังนายกเทศมนตรีเมืองพื้นที่ (ผู้ดำเนินการท้องถิ่น) เพื่อขอการสนับสนุนและพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง

- (4) ผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ รายงานสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้รองผู้ว่าการและหรือผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมและประเทศไทย (กนอ.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- (5) ผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ เดินทางไปกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กป.ป.กย.) หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กป.ป.จ.จังหวัด) เพื่อดำเนินการประสานงานหาข้อมูลต่างๆ ผู้ดำเนินการท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการจังหวัด

5.2.4 บทบาทหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบของผู้ดูแลระบบแผนผังของสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การประสานงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆให้เข้าตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของพื้นที่ (Area owner) เจ้าของที่เกิดเหตุ

เจ้าของหรือช่างเกิดเหตุ และเจ้าของโครงสร้าง (Pipe rack owner) ไม่เป็นผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุ (On-scene Commander) เป็นผู้ประสานงานการระดมกำลังและเป็นผู้จัดการร่วม (OC- Co-Commander)

ผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุ (OSC- On-scene Commander) ผู้ทำหน้าที่ ควบคุมการระดมกำลังสนับสนุนช่วยเหลือในการระดมกำลัง ณ จุดเกิดเหตุของสถานที่ตั้ง ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ของ กนอ.ท้องถิ่น หรือ บริษัท ผู้ประกอบการ หรือเทศบาลเมืองหรือท้องถิ่นตำบล หรือจังหวัด ตามแผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัยและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง

ผู้รับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่
1. เจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ Area	เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์สื่อสารให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อ

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุม RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 9 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ AEC ☐ SPS ☐ CH		

owner) ผู้จัดการ ณ ที่เกิดเหตุ-เจ้าของพื้นที่ (OC Coordinator: On-Scene Commander Coordinator- Area Owner) เช่น EFT/ RPL	หน้าที่เป็น OC- Co-Commander โดยทำหน้าที่ประสานงานและพิจารณาผลกระทบ ร่วมกับผู้บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุท่านอื่นๆ
2. เจ้าของท่อเกิดเหตุ ผู้จัดการ ณ ที่เกิดเหตุ-เจ้าของท่อ (OC Coordinator: On-Scene Commander Coordinator - Pipe Owner)	-เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์สื่อสาร ให้ทำการสำรวจบริเวณโดยเร็วตามแผนปฏิบัติการ จากข้อมูลเชิงรอบรู้และมอบหมายให้มีผู้ดำเนินการ ณ จุดเกิดเหตุของบริษั (OC- Commander) ในฐานะ Response Leader ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำการควบคุมและ ระงับเหตุการณ์นั้น ร่วมกับผู้จัดการ (OC-Commander) พร้อมทั้งประสานงานไปยัง บริษัท เพื่อแจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และ หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ ภายใน 10 นาที
3. เจ้าของท่อข้างเคียงและพื้นที่เกิด เหตุ ผู้จัดการ ณ ที่เกิดเหตุ-พื้นที่ ข้างเคียง (ได้รับผลกระทบ) หรือท่อ ข้างเคียง (ได้รับผลกระทบ) (QC Coordinator: On-Scene Commander Coordinator- Adjacent area/ Adjacent pipe owner)	-สนับสนุนการประเมินและประสานงานการระงับเหตุ ในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมอบหมายผู้แทนเพื่อมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำ หน้าที่เป็น OC-Commander เพื่อประสานงานในการให้ข้อมูลผลกระทบ และร่วม ในการตัดสินใจเพื่อระงับเหตุ
4. เจ้าของโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe rack owner, ผู้จัดการ ณ ที่เกิดเหตุ-เจ้าของ Pipe rack (OC Coordinator: On-Scene Commander Coordinator- Pipe- rack owner) เจ้าของ Pipe Rack/Bridge พื้นที่ที่เกิดเหตุ เช่น EFT/ RPL	-สนับสนุนการประเมินและประสานงานการระงับเหตุ ในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมอบหมายผู้แทนเพื่อมา ณ จุดเกิดเหตุเพื่อทำ หน้าที่เป็น OC-Commander เพื่อประสานงานในการให้ข้อมูลผลกระทบ และร่วม ในการตัดสินใจเพื่อระงับเหตุ
5. เจ้าหน้าที่การนิเทศ	- ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศูนย์สื่อสาร ประสานงานของและสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่ เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุในแบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุและต้องถ่ายทอด ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ระงับเหตุทันที พร้อมทั้งทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากกรณีที่อุบัติ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงาน

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุม RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 11 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ AEC ☐ SPS ☐ CH		



5.3.2 บทบาทหน้าที่หลัก (อ้างอิงตามแผนฉุกเฉิน SE-P-0008)

บทบาท (Role)	ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
1. Incident commander IC	☐ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของพื้นที่รับผิดชอบในการฉุกเฉิน ☐ กำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ และจัดลำดับความสำคัญในการจัดการ ☐ ทำหน้าที่อนุมัติ ยกเลิก ยกเลิก การระงับเหตุ รวมถึง การขอ ☐ แลขอช่วยเหลือจากหน่วยงานในบริษัท หรือหน่วยงานผู้ได้รับ
2. Deputy Incident Commander D-IC	☐ ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ ☐ วางแผน ให้การสนับสนุนการตอบโต้การฉุกเฉินต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับ ☐ OPSC, PSC, LSC, SOFR ☐ กำหนดการประเมินในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสม และเรียกประชุมตามที่ ☐ กำหนด
3. Public Information Officer PIO	☐ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ☐ แจ้งเหตุการณ์ให้ทราบและทราบ ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุ ให้ EMCC ☐ และ MTP หรือบริษัทอื่นๆที่ RPL ต้องเมื่อเกิดเหตุ รับทราบ ☐ เตรียมข้อมูลและประสานข้อมูลกับ Brand & Communication Office (BMO) ☐ เพื่อจัดทำเอกสาร
4. Liaison Officer – 1 (On/Wellfare) : LOFR-1	☐ เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ 1 ☐ ประสานงานการแจ้งเหตุกับหน่วยงานภายนอก เช่น ราชการ ☐ - แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่(เทศบาลนครมาบตาพุด) ☐ - สำนักงานเจ้าท่า สาขานิคมอุตสาหกรรม ☐ - กรมควบคุมมลพิษ (ถ้าตัวให้แจ้งข่าวสารความจำเป็น Disasters) ☐ ประสานงานการดูแล ข้อมูลของผู้ป่วยกับ สถานพยาบาล
5. Liaison Officer – 2 (CSR) LOFR-2	☐ เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ 2 ☐ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ☐ - แจ้งข้อมูลโรงงานข้างเคียง


Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุม RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 10 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ AEC ☐ SPS ☐ CH		

ต่างๆตามมีการสื่อสารและแจ้งเตือน ภายในเวลาไม่เกิน 17 นาที หลังจากได้รับ แจ้งเหตุ - เจ้าหน้าที่ระงับเหตุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องขอตรวจสอบพื้นที่เกิด เหตุ เพื่อ ประเมินสถานการณ์ และพิจารณาไปยังผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ ตลอดถึงมีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์โดยประสานงานกับผู้แทนของ EFT ผู้แทน ของเจ้าของท่อที่เกิดเหตุ ผู้แทนเจ้าของ Pipe Rack และเจ้าของพื้นที่ เพื่อประเมิน สถานการณ์และเตรียมการประสานงานในการสนับสนุนช่วยเหลือ สื่อสารแจ้งเหตุ ไปยังหน่วยงานสมาคมค้าท่อ พร้อมพิจารณาและดำเนินการตามผู้บัญชาการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่อง หรือแจ้ง ทันท่วงทีเป็นผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุร่วมกับผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุท่านอื่นๆ โดย มีหน้าที่ประสานงานและพิจารณาผลกระทบร่วมกับผู้บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุท่าน อื่นๆ - กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง โรงงาน ข้างเคียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องออกประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบเพื่อ พิจารณาและตัดสินใจว่าเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อภายนอกน้อยเพียงใด หาก เหตุการณ์รุนแรงและส่งผลกระทบต่อโรงงานข้างเคียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ สื่อสารและประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามแผนภายในพื้นที่ต่อไป	
--	--

5.3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิธีของไปยัง

วิธีการปฏิบัติงานได้จากการพิจารณาจากโครงสร้าง เป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งมีผลต่อการจัดการฉุกเฉินตามแผนฉุกเฉิน
SE-P-0008 ซึ่งจะได้รับการจัดการระบบ Incident System (ICS) เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

5.3.1 การจัดองค์กรและประสานงานการระงับเหตุฉุกเฉิน (Organization and Coordination)



Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุม RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 12 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ AEC ☐ SPS ☐ CH		

	- แจ้งชุมชนใกล้เคียงโรงงานหรือชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
6. Safety Officer : SOFR	☐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ☐ ตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของ ☐ พื้นที่รับผิดชอบ ☐ ติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจได้รับผลกระทบ ☐ ให้ข้อมูลความปลอดภัย SDS กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหรือ ☐ ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยตามจุดหรือที่ร้องขอ

บทบาท (Role)	ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
7. Operation Section Chief OPSC	☐ หัวหน้าส่วนปฏิบัติ ☐ สนับสนุนและกำหนดให้เหตุฉุกเฉินของ OSC ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ (Pre- Incident plan) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้คำแนะนำกับ OSC เกี่ยวกับสภาพ ของกระบวนการผลิต แผนผังกระบวนการผลิต (P&ID) ☐ สรุปความคืบหน้าการปฏิบัติการตอบโต้การฉุกเฉินแบบระดมกำลัง PSC เพื่อ พิจารณาการเตรียมการในระบุดีต่อไป ☐ ร้องขอ อุปกรณ์และบุคลากร กับทีม PSC & LSC เพื่อใช้ในการตอบโต้การฉุกเฉิน รวมถึงกำหนดจุดตั้งสถานที่หรือหรือ (staging area) ☐ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของ RPL เจ้าหน้าที่ OPSC จะทำหน้าที่เป็น OSC ของ Pipe rack owner or Area owner บทบาทหน้าที่ OPSC-Pipe rack owner ☐ เจ้าหน้าที่จุดเกิดเหตุ ☐ สนับสนุนการประเมินและประสานงานการระงับเหตุในชั้นของผลกระทบที่จะ เกิดขึ้น ☐ เพื่อประสานงานในการให้ข้อมูลผลกระทบ ☐ ร้องขอข้อมูลสนับสนุน EC-MOC และ EC-ROC สำหรับ Safety data sheet, Isometric drawing, Piping and instrument diagram, Cross section drawing, General arrangement, Plot plan, Customer contract ตามที่ร้องขอ ☐ ร่วมในการตัดสินใจเพื่อระงับเหตุ บทบาทหน้าที่ OPSC- Area owner ☐ เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์สื่อสารว่าพื้นที่ ณ จุดเกิดเหตุ ☐ มีหน้าที่ประสานงานฉุกเฉินเมื่อพิจารณาแล้วสถานการณ์ไม่ผ่านการควบคุมได้ ☐ ประสานงานสื่อสารการแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้อง(บริษั) ☐ ประสานงานและพิจารณาผลกระทบร่วมกับผู้บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุท่านอื่นๆ

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 13 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTT ☐ RTC ☐ SRT ☐ BIL		

บทบาท (Role)	ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
6. Planning Section Chief : PSC	☐ หัวหน้าส่วนแผนการ ☐ ระบุความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในการฉุกเฉินร่วมกัน ☐ OPSC เพื่อพิจารณาการเตรียมการในระบอดต่อไป ☐ SOFR ทรัพยากรสำรองที่มอบให้แก่ผู้ฉุกเฉิน สิ่งแวดล้อมและชุมชน ☐ LSC เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อม ☐ ปรับแผนฉุกเฉิน (Pre-Incident plan) ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และการคาดการณ์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินถัดไป
9. Deputy Planning Section Chief : D-PSC	☐ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนแผนการปฏิบัติงาน ☐ ร่วมทีมกับ Planning Section Chief (PSC) ในการสนับสนุนหน้าที่งานของ Planning ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด
10. Logistic Section Chief : LSC	☐ หัวหน้าส่วนสนับสนุน ☐ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งและตรวจสอบความพร้อมในการจัดหา ตามที่ planning section chief วางแผนและร้องขอ ☐ ส่งมอบอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อม ตามจุดที่กำหนดสำหรับการตั้ง (Staging area) ☐ จัดเตรียม facility ต่างๆ เพื่อใช้ในการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น รถดับเพลิง, รถพยาบาล, รถพยาบาล และสถานที่, เครื่องมือในการทดสอบได้โดย, สถานที่ตั้งรับนักข่าว, อาหาร และ อุปกรณ์อื่นๆ ☐ แจ้งเหตุให้ RPL Operation รับทราบ
11. Deputy Logistic Section Chief : D-LSC	☐ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสนับสนุน ☐ ร่วมทีมกับ Logistic Section Chief ในการสนับสนุนหน้าที่งานของ Logistic ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

5.3.3 พื้นที่รับผิดชอบในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของบริษัทย่อยในบีโอดี จำกัด

5.3.3.1 ระบุตำแหน่งพื้นที่รับผิดชอบโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 พื้นที่ ดังต่อไปนี้

1. นิคมอุตสาหกรรม อารีโอเอส
2. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุด

Plot Plan แสดงพื้นที่ Pipe rack ที่บริษัท RP, ศูนย์รับผิดชอบ ทั้ง 3 พื้นที่

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 14 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTT ☐ RTC ☐ SRT ☐ BIL		



5.3.3.2 การสื่อสารการประสานแจ้งเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้กำหนดการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กับศูนย์สื่อสารของบริษัท MOC และ ROC ทำหน้าที่ในการประสานงานการแจ้งเหตุฉุกเฉินและสนับสนุนข้อมูลในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. ศูนย์สื่อสาร MOC รับผิดชอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อารีโอเอส
2. ศูนย์สื่อสาร ROC รับผิดชอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุด

Plot Plan แสดงพื้นที่ศูนย์รับผิดชอบในการสื่อสารแจ้งเหตุฉุกเฉินของ EC-MOC และ EC-MOC

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 15 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTT ☐ RTC ☐ SRT ☐ BIL		



5.4 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

5.4.1 กรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม RIL



Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 16 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTT ☐ RTC ☐ SRT ☐ BIL		

ลำดับ	พื้นที่นิคม RIL	เจ้าของพื้นที่	เจ้าของท่อ ปิโตรเลียม	เจ้าของท่อ ข้างเคียงปิโตรเลียม	เจ้าของ Rack, ท่อบริเวณ	สื่อสาร
1	- Pipe rack RIL	RPL	Pipe owner	Pipe owner	RIL	EC-MOC
2	- Corridor underground pipe	RPL	Pipe owner	Pipe owner	RIL	EC-MOC
3	- Corridor Solar farm	RPL	-	Pipe owner	RIL	EC-MOC
4	- Pipe rack GPSC	RPL	Pipe owner	Pipe owner	GPSC	EC-MOC

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. ผู้แทนเหตุการณ์แจ้งไปยัง EC-MOC ให้รับทราบ
2. EC-MOC แจ้งไปยัง MRR-EMT ดำเนินการ OPSC เพื่อประเมินสถานการณ์ในฐานะ OSC ของ RPL
3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ OSC ทำการประกาศภาวะฉุกเฉิน (ตามระดับภาวะฉุกเฉิน)
4. OSC แจ้งกลับไปยัง EC-MOC เพื่อประสานการแจ้งเหตุไปยังผู้เกี่ยวข้อง
5. EC-MOC แจ้งไปยังทีม EC-ROC เพื่อแจ้ง MRR-EMT เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน SE-P-0008
6. EC-MOC แจ้งไปยังเจ้าของท่อเกิดเหตุ
7. EC-MOC แจ้งไปยัง EMCC ตามแผนรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น รายงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใน 10 นาที แจ้ง ผอ. กอ.ร.ร.แจ้ง RIL
8. EC-MOC แจ้งไปยังเจ้าของท่อข้างเคียง
9. EC-MOC แจ้งไปยังเจ้าของ Rack
10. EC-MOC Support ข้อมูลให้กับทีมดังต่อไปนี้ Safety data sheet, Isometric drawing, Piping and instrument diagram, Cross section drawing, General arrangement, Plot plan, Customer contract.


Flow Notify & Role, ตารางพื้นที่รับผิดชอบในการเกิดเหตุในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม RIL

Flow Notify & Role



Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-8001-003	Page(s) : Page 17 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MKT ☐ O&C ☒ S&P ☐ E&E		

5.4.2 กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่ Pipe rack RPL ในพื้นที่ ROC และ TMMA



นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี EC-ROC รับผิดชอบ


ลำดับ	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	เจ้าของพื้นที่	เจ้าของท่อเกิดเหตุ	เจ้าของท่อข้างเคียงเกิดเหตุ	เจ้าของ Pipe rack	ผู้ดูแล
1	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่โรงงานปิโตรเคมี ROC นอกกระบวนการผลิต -Box culvert SKV -Rack G -Rack F1 -Rack H	ROC Safety	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC
2	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่โรงงานปิโตรเคมี ROC ในกระบวนการผลิต -Rack H -Rack 3C	ROC Utility	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC
3	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่โรงงานปิโตรเคมี TMMA -Rack G -Rack F1 -Rack F2	TMMA	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-8001-003	Page(s) : Page 18 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MKT ☐ O&C ☒ S&P ☐ E&E		

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. ผู้พบเหตุการณ์แจ้งไปยัง EC-ROC ให้รับทราบ
2. EC-ROC แจ้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ ROC เพื่อประเมินสถานการณ์
3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ ROC ทำการประกาศภาวะฉุกเฉิน (ตามระดับภาวะฉุกเฉิน)
4. EC-ROC แจ้งไปยังเจ้าของท่อเกิดเหตุ
5. EC-ROC แจ้งไปยัง EMCC ตามแผนรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ของการนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภายใน 10 นาที
6. EC-ROC แจ้งไปยังเจ้าของท่อข้างเคียง
7. EC-ROC แจ้งไปยังเจ้าของ Rack MRR-EMT เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน SE-P-0008
8. DPSC MRR-EMT เข้าพื้นที่เกิดเหตุในฐานะ OSC เพื่อประสานงานและร่วมในการตัดสินใจระงับเหตุในฐานะ Pipe rack owner
9. EC-ROC Support ข้อมูลให้กับทีมดังต่อไปนี้ Safety data sheet, Isometric drawing, Piping and instrument diagram, Cross section drawing, General arrangement, Plot plan, Customer contract.

Flow Notify & Role ตารางที่แจ้งทีมผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่ ROC และ TMMA ของ Pipe rack RPL



Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-8001-004	Page(s) : Page 19 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MKT ☐ O&C ☒ S&P ☐ E&E		

5.4.3 กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พื้นที่แนวท่อเดิน (Line) ภายใน EFT เป็นผู้ดูแล



นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี EC-ROC รับผิดชอบ


ลำดับ	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	เจ้าของพื้นที่	เจ้าของท่อเกิดเหตุ	เจ้าของท่อข้างเคียงเกิดเหตุ	เจ้าของ Pipe rack	ผู้ดูแล
1	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่ VNT -Rack 3B	VNT/EFT	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC
2	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่ PTGC 2 -Rack 3A	PTGC 2/EFT	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC
3	พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพื้นที่ -Rack 5 -Box culvert ROC -Rack 7A -Rack 7B -Rack 8A	EFT	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. ผู้พบเหตุการณ์แจ้งไปยัง EC-EFT ให้รับทราบ
2. EC-EFT แจ้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ EFT เพื่อประเมินสถานการณ์

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องแผนฉุกเฉิน RPL	Doc No : HS-P-8001-004	Page(s) : Page 20 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MKT ☐ O&C ☒ S&P ☐ E&E		

3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ EFT ทำการประกาศภาวะฉุกเฉิน (ตามระดับภาวะฉุกเฉิน)
 4. EC-EFT แจ้งไปยังเจ้าของท่อเกิดเหตุ
 5. EC-EFT แจ้งไปยัง EMCC ตามแผนรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ของการนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภายใน 10 นาที
 6. EC-EFT แจ้งไปยังเจ้าของท่อข้างเคียง
 7. EC-EFT แจ้งไปยังเจ้าของ Rack EC-ROC
 8. EC-EFT แจ้งไปยัง MRR-EMT เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน SE-P-0008
 9. DPSC MRR-EMT เข้าพื้นที่เกิดเหตุในฐานะ OSC เพื่อประสานงานและร่วมในการตัดสินใจระงับเหตุในฐานะ Pipe rack owner
 9. EC-EFT Support ข้อมูลให้กับทีมดังต่อไปนี้ Safety data sheet, Isometric drawing, Piping and instrument diagram, Cross section drawing, General arrangement, Plot plan, Customer contract.
- Flow Notify & Role ตารางที่แจ้งทีมผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (แนวท่อภายใน EFT เป็นผู้ดูแล)



Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องเอกสาร RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 21 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ CMC ☐ SGN ☐ CH		

5.4.4 กรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ: พื้นที่แนวพylonบิน (รอบแนว EFT เป็นผู้ดูแล)



ผังแสดงการจราจรทางอากาศ EC-ROC รับมือระบบ


ลำดับ	พื้นที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ	EFT	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC
1.	พื้นที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ - Rack 8B - Rack 8C - Rack 8D					

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ EFT ให้รับทราบ
2. EC-EFT แจ้งทีมควบคุมการจราจรทางอากาศ EFT เพื่อประเมินสถานการณ์
3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทีมควบคุมการจราจรทางอากาศ EFT ทำการประกาศภาวะฉุกเฉิน (ตามระดับภาวะฉุกเฉิน)
4. EC-EFT แจ้งไปยังเจ้าของท่อแก๊ส
5. EC-EFT แจ้งไปยัง EMCC / VTMS ตามแผนรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ของการนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางภายใน 10 นาที
6. EC-EFT แจ้งไปยังเจ้าของท่อข้างเคียง
7. EC-EFT แจ้งไปยังเจ้าของ Rack EC-ROC
8. EC-ROC แจ้งไปยัง MRR-EMT เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน SE-P-0008
9. OPSC MRR-EMT เข้าพื้นที่เกิดเหตุในฐานะ OSC เพื่อประสานงานและร่วมในการตัดสินใจระงับเหตุในฐานะ Pipe rack owner
9. EC-EFT Support ข้อมูลให้กับทีมดังต่อไปนี้ Safety data sheet, Isometric drawing, Piping and instrument diagram, Cross section drawing, General arrangement, Plot plan, Customer contract.

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องเอกสาร RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 22 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ CMC ☐ SGN ☐ CH		

Flow Notify & Role, ตารางที่ขึ้นมือขอรับการแจ้งเตือนในพื้นที่ ปylonแนวพylonบิน (รอบแนว EFT เป็นผู้ดูแล)



1. ปylonบิน / ปylonท่อ
2. ปylonบิน
3. จุดเตือนเหตุ
4. ลำดับความสำคัญในการแจ้งเตือนฉุกเฉิน

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องเอกสาร RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 23 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ CMC ☐ SGN ☐ CH		

5.4.5 กรณีการเกิดเหตุในบริเวณควบคุมการจราจรทางอากาศ: ในพื้นที่ Pipe rack RTC



ผังแสดงการจราจรทางอากาศ EC-ROC รับมือระบบ


ลำดับ	พื้นที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ	เจ้าของท่อ	เจ้าของท่อ	เจ้าของท่อ	เจ้าของท่อ	ผู้ดูแล
1.	พื้นที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ - Rack 8B - Rack 8C - Rack 8D	RPL/RTC	Pipe owner	Pipe owner	RPL	EC-ROC

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ EC-ROC ให้รับทราบ
2. EC-ROC แจ้งไปยัง MRR-EMT ตำแหน่ง OPSC เพื่อประเมินสถานการณ์ในฐานะ OSC ของ RPL
3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ OSC ทำการประกาศภาวะฉุกเฉิน (ตามระดับภาวะฉุกเฉิน)
4. OSC แจ้งกลับไปยัง EC-ROC เพื่อประสานงานแจ้งเหตุไปยังผู้เกี่ยวข้อง
5. EC-ROC แจ้งไปยังทีม MRR-EMT เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน SE-P-0008
6. EC-ROC แจ้งไปยังเจ้าของท่อแก๊ส
7. EC-ROC แจ้งไปยัง EMCC / VTMS ตามแผนรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ เหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ของการนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางภายใน 10 นาที
8. EC-ROC แจ้งไปยังเจ้าของท่อข้างเคียง
9. EC-ROC แจ้งไปยังเจ้าของ Rack
10. EC-MOC Support ข้อมูลให้กับทีมดังต่อไปนี้ Safety data sheet, Isometric drawing, Piping and instrument diagram, Cross section drawing, General arrangement, Plot plan, Customer contract.

Title : ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องเอกสาร RPL	Doc No : HS-P-001-004	Page(s) : Page 24 of 24
DocType : Procedure	Status :	
Company : ☐ MTR ☐ CMC ☐ SGN ☐ CH		

Flow Notify & Role, ตารางที่ขึ้นมือขอรับการแจ้งเตือนในพื้นที่ ปylonแนวพylonบิน (รอบแนว EFT เป็นผู้ดูแล)



1. ปylonบิน / ปylonท่อ
2. ปylonบิน
3. จุดเตือนเหตุ
4. ลำดับความสำคัญในการแจ้งเตือนฉุกเฉิน

6. เอกสารสนับสนุน

การจัดการรักษาความปลอดภัย และตอบโต้เหตุฉุกเฉิน RPL



© SCG 2020



ระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย RPL



CCTV : 12 ตัว, CPU 1 เครื่อง, Sever 1 เครื่อง

รปภ : 6 จุด Patrol ทุก 2 ชม.

ศูนย์ EC-RIL

หน่วยงาน : Security and Emergency Response

นิคมอุตสาหกรรม อารีโอ แอล



WI มาตรการรักษาความปลอดภัย


CCTV : 21, CPU 1 เครื่อง, Sever 1 เครื่อง

รปภ : EFT, Patrol ทุก 2 ชม.

ศูนย์ EC-ROC

หน่วยงาน : Security and Emergency Response

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



ระบบใบอนุญาตทำงาน และนำของเข้า/ออก

CCTV : 10 ตัว, CPU 1 เครื่อง, Sever 1 เครื่อง

รปภ : 1 จุด, Patrol ทุก 2 ชม.

ศูนย์ EC-ROC

หน่วยงาน : Security and Emergency Response

นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุด




ใบนำทรัพย์สิน เข้า-ออก

© SCG 2020



AREA OF RESPONSIBILITY



© SCG 2020





SCG

PASSION FOR BETTER

ภาคผนวก ก116

Lay Out Plot Plan ของอุปกรณ์เตือนภัย
และอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณ Truck Loading

Layout Plot Plan ของอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณ Truck Loading ใน iCHEQ Application



MOC ER TFU 06

April 2024

Icon	Count	Count
เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง (แรงดันภายใน) (ตรวจสอบแล้ว : 8/8)	8	0
Deluge And Dry Pipe Valve (ตรวจสอบแล้ว : 1/1)	1	0
Eye Washer (ตรวจสอบแล้ว : 1/1)	1	0
Fire Alarm Manual Station (ตรวจสอบแล้ว : 4/4)	4	0
Water Monitor (ตรวจสอบแล้ว : 2/2)	2	0
Fire Hose Box & Nozzle (ตรวจสอบแล้ว : 2/2)	2	0
Water Hydrant (ตรวจสอบแล้ว : 2/2)	2	0

ภาคผนวก ก117

หนังสือนำเสนอข้อมูลสารเคมีในกระบวนการผลิตให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่



ที่ Olefins SD 125/2567

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
88/3 ถนนพหลโยธิน - สาย 3191
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

25 มิถุนายน 2567

เรื่อง ส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย File CD เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

อ้างถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการด้านสาธารณสุข

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 246 คน จึงขอส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวคันสนีย์ กันธิยะ)

Olefins Sustainable Development Manager

หน่วยงาน Olefins Sustainable Development

โทรศัพท์ : (038) 937900 โทรสาร : (038) 915316



ที่ Olefins SD 126/2567

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
88/3 ถนนพหลโยธิน - สาย 3191
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

25 มิถุนายน 2567

เรื่อง ส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมณฑลระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย File CD เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

อ้างถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการด้านสาธารณสุข

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 246 คน จึงขอส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวคันสนีย์ กันธิยะ)

Olefins Sustainable Development Manager

หน่วยงาน Olefins Sustainable Development

โทรศัพท์ : (038) 937900 โทรสาร : (038) 915316





ที่ Olefins SD 124/2567

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
88/3 ถนนทางหลวงระยอง - สาย 3191
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

25 มิถุนายน 2567

เรื่อง ส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet)
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย File CD เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

อ้างถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการด้านสาธารณสุข

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 246 คน จึงขอส่งเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวคณิสัย กันธิยะ)

Olefins Sustainable Development Manage

หน่วยงาน Olefins Sustainable Development
โทรศัพท์ : (038) 937900 โทรสาร : (038) 915316



บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง 21160 โทรศัพท์ : 0 3893 7000 โทรสาร : 0 3891 5316
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD. 88/3 Rayong Highway Road 3191.
Map Ta Phut, Muang District, Rayong Province 21150, Thailand
Tel : 66 3893 7000 Fax : 66 3891 5316 www.chemicals.scg.co.th

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 1 ถนนสุขุมวิทซอย 10 แขวง 10800
โทรศัพท์ : 0 2586 2232 โทรสาร : 0 2910 3117
MAP TA PHUT OLEFINS CO., LTD. 1 Siam Cement Rd., Bangsue,
Bangkok 10800, Thailand Tel : 66 2586 2232 Fax : 66 2910 3117
www.chemicals.scg.co.th

ภาคผนวก ก118

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตรวจร่างกายประจำปี

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

1. องค์กร :

- ต้องได้รับรองสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม
- พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
- ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Medical Laboratory) ต้องผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ด้านการแพทย์หรือชั้นมาตรฐานสุข ISO 15189



Page | 3

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

- มีแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นหนึ่งที่มีหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา เป็นผู้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีวะเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์



แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร :

ผู้ตรวจสมรรถภาพปอด

- เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านพยาบาลอาชีวอนามัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมอูเรวซ์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันที่สมาคมอูเรวซ์แห่งประเทศไทย หรือสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคให้การรับรอง
- ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการใช้ เครื่องวัดมาตราอากาศหายใจอย่างละเอียด และถูกต้อง

ผู้ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

- เป็นนักโสตสัมผัสวิทยา
- เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านพยาบาลอาชีวอนามัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการใช้เครื่องทดสอบสมรรถภาพการได้ยินอย่างละเอียดและถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตและหลักวิชาการ

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร :

ผู้ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

- เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้าน พยาบาลอาชีวอนามัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้าน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้าน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- ผู้ที่ผ่านการอบรมจากจากสถาบันวิชาชีพด้านจักษุที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการใช้เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น อย่างละเอียด และถูกต้อง



การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร : ผู้ถ่ายภาพรังสีทรวงอก

- เป็นนักรังสีเทคนิค
- เป็นเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์



การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

- ห้องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ต้องเป็นห้องแยกโดยเฉพาะเพื่อป้องกันเสียงรบกวนในขณะทำการทดสอบ และระดับเสียงขึ้นสูง (Background Sound Pressure Level) ตามเกณฑ์ของ Occupational Safety and Health Administration: OSHA



การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

- เครื่องวัดมาตรการได้ยิน ต้องเป็นเครื่องวัดมาตรการได้ยินชนิดเสียงบริสุทธิ์ (Pure Tone Audiometer) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASA S3.6

Certificate เครื่องวัดมาตรการได้ยิน (Audiometer)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

- มาตรฐานอากาศหายใจ ต้องได้รับมาตรฐานของสถาบัน หรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ เช่น American Thoracic Society (ATS) หรือ European Respiratory Society (ERS)

Certificate มาตรฐานอากาศหายใจ (Spirometer)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดลอกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

- เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
 - ✓ วัดความคมชัดในการมองเห็น
 - ✓ หรือการทดสอบสายตาสั้น ยาว เอียง
 - ✓ การแยกสี หรือการตรวจตาบอดสี
 - ✓ การกระแยะความลึกหรือการมองภาพ 3 มิติ
 - ✓ ความสามารถในการมองเห็นในแนวระนาบทั้งใกล้ และไกล
 - ✓ ความสามารถในการมองเห็นในแนวดิ่ง
 - ✓ การตรวจลานสายตา หรือการมองเห็นภาพได้กว้างมากน้อยเพียงใด

BANGKOK HOSPITAL
Preventive Maintenance Action Report

EQUIPMENT: ANALYZER FOR VISUAL FIELD TEST (HUMILI)
LOCATION: STERILIZATION DEPT. UNIT
DATE: 11/11/2565
TECHNICIAN: Health Promotion
Bangkok Hospital Building
8 to 2 Sukhumvit Rd. 11th Floor, Sukhumvit Building, Bangkok 10110

PERIOD OF USE: 5 (months) 7027
TIME OF USE: 18 (hours) 7027

CONDITION OF THIS RESULT OF TEST:
REFERENCE OF THIS RESULT OF TEST:
MAKER: MODEL: SERIAL NO.: LOT NO.: DATE OF TEST:

REMARKS: (If any, please describe the condition of the equipment and the result of the test.)

APPROVED BY: (Signature of the technician)
DATE: 11/11/2565

Certificate เครื่องทดสอบ
สมรรถภาพการมองเห็น

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดลอกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

4. ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา :

- ต้องส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
- ต้องส่งวิเคราะห์ที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 ที่ระบุความสามารถหรือได้รับการรับรองให้ทำการตรวจวิเคราะห์สารชีวทางชีวภาพ (Biomarkers) ในกรณีที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และ/หรือกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้
- การเก็บและการจัดการสิ่งส่งตรวจ (Specimen Collecting and Handling) ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

อ้างอิงตาม ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)



กรมควบคุมโรค

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม



ศูนย์พิษวิทยา

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)



ภาคผนวก ก119

เอกสารใบรับรองบุคลากรและเครื่องมือการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

SCGC CONFIDENTIAL © 2024

Page | 1

	Sustainable Development Office	INTERNAL
Department: Safety and Health	TOB of Physical Examination Service Provider Selection	Doc No. SD-OB-D-0004

สารบัญ (Table of Content)		หน้า (Page)
วัตถุประสงค์การนำไปใช้ (Purpose and Field of Application)		5
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related Documents)		5
ขอบข่ายบังคับ (Scotennent)		5
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibilities)		6
คำจำกัดความ (Definition)		10
ข้อกำหนดในการปฏิบัติ (Selection Requirements)		12
1. หน้าที่ (Functions)		12
2. บุคลากร (Personnel)		12
3. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ (Equipment and Tools)		15
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิเคราะห์ (Analytical Laboratory)		19
5. ขั้นตอนการประเมินผลทางกายภาพและเคมี (Physical Examination Processes and Results Reporting)		23
6. ระบบบริหารจัดการ (Management systems)		30
7. การสนับสนุนทรัพยากร (Support resources)		30
8. การบันทึกข้อมูล (Management records)		30
9. การตรวจประเมิน (Audit)		30
10. การควบคุมการตรวจประเมิน (Standard internal process)		30
11. การควบคุม การตรวจประเมินของฝ่ายวิเคราะห์ (Chemical process)		30
12. การฝึกอบรมและการสื่อสาร (Training and communications)		30
การแก้ไข (Correct)		30
ประวัติการเปลี่ยนแปลง (Revision history)		32
เอกสารแนบ (1) แบบบันทึกการตรวจทางกายภาพและเคมีของฝ่ายวิเคราะห์		51
เอกสารแนบ (2) แบบบันทึกผลการตรวจทางกายภาพและเคมีของฝ่ายวิเคราะห์		53
เอกสารแนบ (3) แบบบันทึกการตรวจประเมิน		54

Last review: December 27, 2022	Standard	Page 2 of 45
Name version: June, 2023		Revision.No. 00

SCG Chemicals Co., Ltd. | Copy Right Reserved

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

1. องค์กร :

- ต้องได้รับรองสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม
- พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
- ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Medical Laboratory) ต้องผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ด้านการแพทย์หรือชั้นมาตรฐานสากล ISO 15189



การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

- มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา เป็นผู้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์



แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร :

ผู้ตรวจสมรรถภาพปอด

- เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านพยาบาลอาชีวอนามัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย หรือสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคให้การรับรอง
- ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดมาตรอากาศหายใจอย่างละเอียด และถูกต้อง

ผู้ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

- เป็นนักโสตสัมผัสวิทยา
- เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านพยาบาลอาชีวอนามัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการใช้เครื่องทดสอบสมรรถภาพการได้ยินอย่างละเอียดและถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตและหลักวิชาการ

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร :

ผู้ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

- เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้าน พยาบาลอาชีวอนามัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้าน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้าน หลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- ผู้ที่ผ่านการอบรมจากจากสถาบันวิชาชีพด้านจักษุที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการใช้เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น อย่างละเอียด และถูกต้อง

	
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
ร่วมกับ	
กลุ่มผู้บริหารสหภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอุตสาหกรรม	
โรงพยาบาลพระรามเก้า	
ประกาศนียบัตรฉบับนี้	
ให้ถึง	
	
กรมการแพทย์สาธารณสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2. ด้านบุคลากร : ผู้ถ่ายภาพรังสีตรวจเอก

- เป็นนักรังสีเทคนิค
- เป็นเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์



การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

- ห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ต้องเป็นห้องแยกโดยเฉพาะเพื่อป้องกันเสียงรบกวนในขณะทำการทดสอบ และระดับเสียงขึ้นสูง (Background Sound Pressure Level) ตามเกณฑ์ของ Occupational Safety and Health Administration: OSHA



Health

Preventive Maintenance Action Report

REPORT NO. 0100000001

DATE: 11/11/2023

REPORTER: 0100000001

1. EQUIPMENT

2. PREVENTIVE MAINTENANCE ACTION

3. PREVENTIVE MAINTENANCE ACTION

Health

Preventive Maintenance Action Report

REPORT NO. 0100000001

DATE: 11/11/2023

REPORTER: 0100000001

1. EQUIPMENT

2. PREVENTIVE MAINTENANCE ACTION

3. PREVENTIVE MAINTENANCE ACTION

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

- เครื่องวัดมาตรการได้ยิน ต้องเป็นเครื่องวัดมาตรการได้ยินชนิดเสียงบริสุทธิ์ (Pure Tone Audiometer) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASA S3.6

The left certificate is titled 'Certificate of Calibration' and includes fields for Equipment ID, Manufacturer, Model, Serial No., Date of Calibration, and Calibration Due Date. It also has a section for 'Calibration Results' with a table for frequency and hearing level.

The right certificate is titled 'MEASUREMENT RESULTS' and includes fields for Equipment ID, Manufacturer, Model, Serial No., Date of Calibration, and Calibration Due Date. It also has a section for 'Calibration Results' with a table for frequency and hearing level.

Certificate เครื่องวัดมาตรการได้ยิน (Audiometer)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

- มาตรฐานการหายใจ ต้องได้รับมาตรฐานของสถาบัน หรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ เช่น American Thoracic Society (ATS) หรือ European Respiratory Society (ERS)

The left certificate is titled 'Certificate of Calibration' and includes fields for Equipment ID, Manufacturer, Model, Serial No., Date of Calibration, and Calibration Due Date. It also has a section for 'Calibration Results' with a table for volume and flow.

The right certificate is titled 'Calibration Report' and includes fields for Equipment ID, Manufacturer, Model, Serial No., Date of Calibration, and Calibration Due Date. It also has a section for 'Calibration Results' with a table for volume and flow.

Certificate มาตรฐานการหายใจ (Spirometer)

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

3. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ :

• เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น

- ✓ วัดความคมชัดในการมองเห็น
- ✓ หรือการทดสอบสายตาสั้น ยาว เอียง
- ✓ การแยกสี หรือการตรวจตาบอดสี
- ✓ การกระแยะความลึกหรือการมองภาพ 3 มิติ
- ✓ ความสามารถในการมองเห็นในแนวนอนทั้งใกล้ & ไกล
- ✓ ความสามารถในการมองเห็นในแนวดิ่ง
- ✓ การตรวจลานสายตา หรือการมองเห็นภาพได้กว้าง
มากขึ้นเพียงใด

Certificate เครื่องทดสอบ
สมรรถภาพการมองเห็น

การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานสำหรับการพิจารณา คัดเลือกสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

4. ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา :

- ต้องส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
- ต้องส่งวิเคราะห์ที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 ที่ระบุความสามารถหรือได้รับการรับรองให้ทำการตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ (Biomarkers) (ในกรณีที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี และ/หรือกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้)
- การเก็บและการจัดการสิ่งส่งตรวจ (Specimen Collecting and Handling) ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)

อ้างอิงตาม ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs)



กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข



กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข



ภาคผนวก ก120


ระบบฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา

ฐานข้อมูลสุขภาพพนักงานและคู่ธุรกิจประจำ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

ข้อมูลประกอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอเลฟินส์ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2567

1. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน

มีฐานข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลประวัติส่วนบุคคล และประวัติการทำงานของพนักงานบนระบบ E-HR โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลไว้ 30 ปี



The screenshot shows the SAP Personal Profile form. At the top, there is a navigation bar with a user icon, back arrow, home icon, and the SAP logo. The main title is 'Personal Profile'. Below this, there is a section for 'Personal Data' which includes fields for 'SCG Emp. ID:', 'Position:', 'Organizational Unit:', and 'Company:'. Below this section, there are tabs for 'PERSONAL DATA', 'PERSONAL ID', 'ADDRESS', 'TELEPHONE', 'EDUCATION', and 'BANK INFO'. The 'PERSONAL DATA' tab is selected, showing fields for 'Local Name' (Title, First Name, Nickname, Last Name) and 'English Name' (Title, Second Title).

ตัวอย่างฐานข้อมูลประวัติส่วนบุคคล

1. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน

มีฐานข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลประวัติส่วนบุคคล และประวัติการทำงานของพนักงานบนระบบ E-HR

RESUME

Personal Information				
SCG Employee ID:		Personnel Number:		
Name:		Status:		
Birthdate:		Age:		
Nationality:		Employee Type:		
Workdays (Pay Scale)		Contract Type:	Permanent	
Hiring Date:		Service Years:	18/0 (Y/M)	
Retired Date:		Equivalent Service Year:	19/8 (Y/M)	
Positions:	Boardman	Time in Position:	11/10 (Y/M)	
Departments:	Shift D / Olefins Operation-Cold Section / Olefins Production Department / MOC Production Division			
Company:	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.			
Sub BU:	Olefins Business and Operations / Olefins Operation			
External Work Experience				
Start Date - End Date	Position		Company	
Internal Work Experience				
Date in Position	Position	Department	Company	Country
01/01/2020	Boardman	ns D / Olefins Operation-Cold Section / Olefins Production Department / MOC Production Division	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
01/01/2018	Boardman	ns D / Olefins Operation-Cold Section / Olefins Production Department / MOC Manufacturing	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
01/07/2016	Boardman	ns D / Olefins Operation-Cold Section / ส่วนผลิต Olefins / ผลิต Olefins	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
01/01/2015	Boardman	Olefins Operation-Cold Section / ส่วนผลิต Olefins / ผลิต Olefins	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
01/10/2013	Boardman	Cold / Olefins Production / Production	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
01/01/2010	Boardman	Cold / Olefins / Production Division	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
01/09/2008	Boardman	Cold / Olefins / Commissioning & Start - up	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
01/08/2008	พนักงานปฏิบัติการส่วนผลิต Olefins	Hot / Olefins / Commissioning & Start - up	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	Thailand
22/04/2004	Field Operator	ผลิต Olefins (Hot Sect) / ส่วนผลิต Olefins / ผลิต Olefins	Rayong Olefins Co., Ltd.	Thailand

ตัวอย่างฐานข้อมูลประวัติการทำงาน

1. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน

มีฐานข้อมูลบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงาน (SCG Health Care Database) โดยมีการเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลดังนี้

- 1.1) Industrial Hygiene Survey (IH Survey)
- 1.2) Health Risk Assessment (HRA)
- 1.3) Industrial Hygiene Measurement (IH Measurement)
- 1.4) Health Book (ฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน)
- 1.5) Ergonomics Assessment




ตัวอย่างฐานข้อมูลสุขภาพพนักงานบน My Health Application

1. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน

1.3 Industrial Hygiene Measurement (IH Measurement)

หัวข้อการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและบันทึกผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานสัมผัส ซึ่งได้มาจากการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานแต่ละบุคคล



SCGC CONFIDENTIAL © 2024

1. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน

1.4 Health Book (สมุดสุขภาพพนักงาน)

หัวข้อสมุดสุขภาพพนักงาน เป็นฐานข้อมูลสุขภาพพนักงานที่บ่งบอกรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพของพนักงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้

- 1) ข้อมูลส่วนบุคคล
- 2) ประวัติการทำงาน
- 3) ประวัติการเจ็บป่วย
- 4) ประวัติการตรวจสุขภาพ
- 5) สถานะสุขภาพโดยรวมปัจจุบัน



SCGC CONFIDENTIAL © 2024

Page | 8

1. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน

1.5 Ergonomics Assessment

หัวข้อการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ของพนักงานรายบุคคล โดยประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ดังนี้

- 1) ประเมินท่าทางและสถานที่ (Posture & Work station)
- 2) ประเมินความเมื่อยล้า(Discomfort Assessment)
- 3) ประเมินตัวบุคคล (Individual Assessment)
- 4) ขอบปรึกษาเรื่องสถานีงาน



2. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพคู่ธุรกิจประจำ

- 2.1) ฐานข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ธุรกิจประจำบน Contractor Safety Management Software
- 2.2) ข้อมูล IH Survey
- 2.3) ข้อมูล Health Risk Assessment
- 2.4) ฐานข้อมูลผลตรวจสุขภาพคู่ธุรกิจประจำ

2. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพคู่ธุรกิจประจำ

2.1) ฐานข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ธุรกิจประจำ บน Contractor Safety Management Software (เก็บรักษาข้อมูล 30 ปี)

ตัวอย่างข้อมูลประวัติคู่ธุรกิจประจำบน Contractor Safety Management Software

2. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพคู่ธุรกิจประจำ

2.2) ข้อมูล IH Survey

ข้อมูล IH Survey ของคู่ธุรกิจประจำ เป็นฐานข้อมูลที่ระบุอันตราย และระดับการสัมผัสตามแต่ละพื้นที่ของการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานแต่ละบุคคลต่อไป โดยข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบ Soft File

แบบฟอร์มสำหรับการระบุอันตรายโดยการเดินสำรวจบริษัท มาตรฐานไอเอสพีเอส จำกัด												
HAZARD IDENTIFICATION : WALKTHROUGH SURVEY												
ส่วน _____ กระบวนการเดินสำรวจ _____		ผู้ทำการสำรวจ _____		ปณิธาน บุคลากร _____		ลงชื่อเจ้าของพื้นที่ _____		Shift Sup _____		วันและเวลาที่ทำการสำรวจ _____		30 เมษายน 2567
* [P] Physical ปัจจัยอันตรายทางกายภาพ เช่น เสียงดัง แสงจ้า / [B] Biological ปัจจัยอันตรายทางชีวภาพ เช่น เชื้อโรค แมลงศัตรูพืช / [C] Chemical ปัจจัยอันตรายทางเคมี / [E] Ergonomics ปัจจัยอันตรายด้าน												
ลำดับ	กระบวนการเดินสำรวจ						ปัจจัยอันตราย			มาตรการควบคุม		
	กระบวนการเดินสำรวจ	พื้นที่	งานที่กระทำขณะงาน	จำนวนคนที่อาจอยู่ใน SEG เดียวกัน	ระยะเวลา	ความถี่	P/B/C/E	ชื่อสาร/ประเภท	ความเข้มข้น	Estimate/Measure	PPE/ การบริหารจัดการ วัสดุของจะบาดเจ็บ	ประสิทธิภาพ (ใช้งานได้หรือไม่)
1	Process Area	Process Area	งานเก็บตัวอย่างสาร F0	10	30 นาที	2 ครั้ง/สัปดาห์		Benzene Toluene	≤ 10% OEL - TVIA ≤ 10% OEL -	Est.	- หน้ากากกรองสารเคมี 6006 - สวมถุงมือป้องกันสารเคมี	
2	Process Area	Process Area	ทำความสะอาด Plant	10	3 ชม.	3 ครั้ง/สัปดาห์		เสียงดัง	≤ 10% Dose (≤ 75 dBA)	Est.	- สวม Ear plug	
3	Process Area	Process Area	เปิด ปิด valve	10	1 ชม.	3 ครั้ง/สัปดาห์		Benzene Toluene	≤ 10% OEL - TVIA ≤ 10% OEL -	Est.	- หน้ากากกรองสารเคมี 6006 - สวมถุงมือทำงานกับ Valve	

2. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพคุณุรกิจประจำ

2.3) ข้อมูล Health Risk Assessment

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของคู่ธุรกิจประจำ ประกอบด้วยข้อมูลผลการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ความถี่ และระยะเวลาในการทำงานแต่ละกิจกรรมที่ต้องสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในงาน และข้อมูล
ผลกระทบทางสุขภาพของปัจจัยเสี่ยง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพบนระบบ My Health
Application

SCG Chemicals - My Health

Health Risk Assessment / Employee

← **ผู้ช่วยนักงานหลัก** Calculate Sanitization

Employee ID: Employee Name: Section:

Company: Area:

Organization: Updated Date: 2016-03-15 01:04:00 (GMT+7)

Submission Date: 2016-03-15 01:04:00 (GMT+7) Review Date: 2016-03-15 01:04:00 (GMT+7) Approve Date: 2016-03-15 01:04:00 (GMT+7)

☐ Approved

http://192.168.1.100/health_risk_assessment/health_risk_assessment/

Warning for

Health Risk Assessment

#	Hazard	Concentration	Frequency	Control Measure
1	Risk Factor Flame Poison Other SIG Value 100% Dose (5.000)	Route of Entry Other Option Exposure Value 100% Dose (5.000)	Duration 2 Hour x 7 Time Frequency 2 Times / Week	Wear PPE

2. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยประจำ

2.4) งานข้อมูลผลตรวจสุขภาพ ของคู่ธุรกิจประจำในรูปแบบ Soft file

[illegible]

ตัวอย่างงานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของผู้รับเหมาประจำบน Soft File





ภาคผนวก ก121

แผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

งานสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ FM Site 7

ประจำเดือน เมษายน 2567



SCGC CONFIDENTIAL © 2022



ค่าจ้างคนสวนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ FM Site 7

โดย บ.เขมินทร์เซอร์วิสจำกัด ประจำปี 2567

เดือนมกราคม – เมษายน 2567

จำนวนเงิน 1,272,730 บาท



SCGC CONFIDENTIAL © 2022



เดือน	จำนวน (คน)	ช.ม. ปกติ	วัน	รวม ช. น.ปกติ	รวม OT(ช.ม.)	ทำงาน วันหยุด (ช.ม.)	ขาดงาน (แรง)	วันละ/ ชม	ขาดงาน (ช.ม.)	monthour (ปกติ-ขาดงาน)	invoice no	ค่าใช้จ่ายก่อน VAT
ม.ค.	16	8	27	3,456	-	-	26	8	204	3,252	IV20240200006	362,232.60
ก.พ.	16	8	24	3,072	-	-	29	8	232	2,840	IV20240300005	307,116.60
มี.ค.	16	8	26	3,328	-	-	59	8	472	2,856	IV20240400011	298,835.35
เม.ย.	16	8	22	2,816	-	-	52	8	412	2,404	IV20240500006	304,545.77
พ.ค.				-	-	-	-	8	-	-		
มิ.ย.				-	-	-	-	8	-	-		
ก.ค.				-	-	-	-	8	-	-		
ส.ค.				-	-	-	-	8	-	-		
ก.ย.				-	-	-	-	8	-	-		
ต.ค.				-	-	-	-	8	-	-		
พ.ย.				-	-	-	-	8	-	-		
ธ.ค.				-	-	-	-	8	-	-		
Total				12,672	-	-	165		1,320	11,352		1,272,730

SCGC CONFIDENTIAL © 2022



FM MOC #7/ แผนงานสวน

โครงการ/ผู้ใช้งาน	แผนการปฏิบัติงานสวนสาธารณะประจำปี 2564												ผู้รับผิดชอบ	รูปเก็บที่(ก่อนทำ)	รูปเก็บที่(หลังทำ)
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		
งานจัดวางหินที่สนามหญ้า	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้แทนอ.ล.สวนเกษตร.วัดป่าพุทธนิคม		

SCGC CONFIDENTIAL © 2022



FM MOC #7/ แผนงานส่วน

[illegible]

SCGC CONFIDENTIAL © 2022



FM MOC #7/ แผนงานสวน

[illegible]

SCGC CONFIDENTIAL © 2022




FM MOC #7/ แผนงานส่วน

แบบ - 3 4000 (ขนาด 3) (สีเทา/เขียว/ส้ม/น้ำเงิน)	6					8										สถานที่ตั้ง โรงงาน/อาคาร		
แบบ - 4 2000 (สีเทา/ส้ม/น้ำเงิน/เขียว)	10					10										สถานที่ตั้ง โรงงาน/อาคาร		
แบบ - 5 1500 (สีเทา/ส้ม/น้ำเงิน/เขียว)						1										สถานที่ตั้ง โรงงาน/อาคาร		
แบบ - 6 1000 (สีเทา/ส้ม/น้ำเงิน/เขียว)	5					5										สถานที่ตั้ง โรงงาน/อาคาร		
แบบ - 7 1500 (สีเทา/ส้ม/น้ำเงิน/เขียว)	4					4										สถานที่ตั้ง โรงงาน/อาคาร		
แบบ - 8 1000 (สีเทา/ส้ม/น้ำเงิน/เขียว)	5					5										สถานที่ตั้ง โรงงาน/อาคาร		
แบบ - 9 1500, 1000 (สีเทา/ส้ม/น้ำเงิน/เขียว)	13					13										สถานที่ตั้ง โรงงาน/อาคาร		

FM MOC #7/ แผนงานส่วน

[illegible]

FM MOC #7/ งานปรับปรุงภูมิทัศน์



ภาคผนวก ก122

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

สถิติอุบัติเหตุ (เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2567)



Indicators	จำนวนอุบัติเหตุ KPIs	Status
1. Injury/Illness	0	😊
2. Fire & Explosion	0	😊
3. Loss of primary containment (LOPC)	0	😊
4. Property Damage	0	😊
5. Distribution	0	😊
6. SHE non-Compliance or deviation	0	😊
7. Environmental incidents	0	😊
8. MVA	0	😊

CONFIDENTIAL Do Not Distribute



สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ปี 2555 - เดือนมิถุนายน 2567

พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ (ครั้ง)		
ปี 2555	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2556	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2557	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2558	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2559	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2560	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2561	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2562	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2563	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2564	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2565	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2566	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ปี 2567	0	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

CONFIDENTIAL Do Not Distribute

