

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)
ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567
(ระยะดำเนินการ)

ของ บริษัท วิลล่า เดลล่า จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



จัดทำโดย



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์. (02) 885-5801-2 โทรสาร. (02) 885-5803

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ของบริษัท วิลล่า เดลล่า จำกัด

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ของบริษัท วิลล่า เดลล่า
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือน

- (/) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567
() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.
() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวหนึ่งฤทัย สายรัตน์		ว-209-จ-9202
2. นางจิตรา ชาธิพา		ว-209-ค-6172
3.นางสาววันวิสาข์ กัณหาลี		ว-209-จ-6173

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวอุไร สายรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ของบริษัท เดลล่า วิลล่า จำกัด

1. ชื่อโครงการ โครงการที่พักอาศัยรูปแบบโรงแรม
2. สถานที่ตั้ง ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
4. สถานที่ติดต่อ 222 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
5. จัดทำโดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2552
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ เดือนมกราคม 2567
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทของโครงการ โครงการที่พักอาศัยรูปแบบโรงแรม
 - ขนาดพื้นที่โครงการ 1-2-3 ไร่กิจกรรมในโครงการ(โดยสรุป)
 - การบำบัดน้ำเสีย มีบ่อดักตะกอน
 - ตารางบันทึก การเก็บตัวอย่างน้ำ
 - อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง
 - การจัดการขยะมูลฝอย มีถังรองรับขยะมูลฝอย
 - ด้านทัศนียภาพ มีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ
 - อื่นๆ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1	
บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	2
บทที่ 2	
รายละเอียดของโครงการ	5
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5
บทที่ 3	
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	24
บทที่ 4	
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	31
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	31
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	31

สารบัญตาราง

เรื่อง		หน้า
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	6
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	25
ตารางที่ 3-1-1	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	26
ตารางที่ 3-1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567	27

สารบัญรูป

เรื่อง		หน้า
รูปที่ 1-1	แสดงที่ตั้งโครงการ	3
รูปที่ 1-2	เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	4
รูปที่ 3-1	กราฟการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า pH	28
รูปที่ 3-2	กราฟการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า BOD	28
รูปที่ 3-3	กราฟการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า SS	29
รูปที่ 3-4	กราฟการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า TKN	29
รูปที่ 3-5	กราฟการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า Oil & Grease	30

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือสำคัญนิติบุคคลและสำเนาใบอนุญาตโรงแรม
ภาคผนวก ง	ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-1	เอกสารการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ
ภาคผนวก ง-2	เอกสารรายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง/หนีไฟ
ภาคผนวก ง-3	เอกสารรายงานการตรวจสอบอาคาร
ภาคผนวก ง-4	ใบเสร็จเก็บข้อมูลพลอยจากสำนักงานเขต
ภาคผนวก จ	สำเนารายงานผลวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ	สำเนาการสอบเทียบเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง