






รูปที่ 3-1 ระบบผลิตน้ำประปา



รูปที่ 3-2 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพของโครงการ




รูปที่ 3-3 ป้อม รปภ.ด้านหน้าโครงการ




รูปที่ 3-4 บ่อเก็บน้ำดิบของโครงการ



รูปที่ 3-5 น้ำจากระบบบำบัด นำไปใช้ประโยชน์รดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 3-6 แนวเขตติดต่อ กับชุมชน ของโครงการ



รูปที่ 3-7 เครื่องสูบน้ำที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำดี ของโครงการ



รูปที่ 3-8 แนวกำแพงรั้วโครงการ และแนวต้นไม้ริมกำแพงโครงการ




รูปที่ 3-9 ป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-10 ป้ายเตือน ป้ายบังคับของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ



รูปที่ 3-11 ป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 3376





รูปที่ 3-12 ท่อ และรางระบายน้ำของโครงการ



รูปที่ 3-13 ท่อ และรางระบายน้ำของโครงการบริเวณริมทางหลวง




รูปที่ 3-14 การนำน้ำผ่านระบบบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์




รูปที่ 3-15 รถพยาบาล,ห้องพยาบาลของโครงการ




รูปที่ 3-16 จุดรวมพลของโรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 3-17 ท่อรับน้ำดับเพลิงของโรงงานภายในโครงการ



รูปที่ 3-18 ป้อมยามภายในโครงการ



รูปที่ 3-19 ต้นไม้แนวรั้วแนวเขตติดต่อกับโครงการ



รูปที่ 3-20 พื้นที่สีเขียวของโครงการด้านที่ติดแนวเขตรอบโครงการ



รูปที่ 3-21 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-22 หน่วยงานดับเพลิง ,เหตุฉุกเฉิน ของโครงการ



รูปที่ 3-23 พื้นที่โครงการโซน A



รูปที่ 3-24 พื้นที่โครงการโซน D



รูปที่ 3-25 แนวท่อรับน้ำฝนไปยังบ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 3-26 การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนการจราจรภายในเขตโครงการ



รูปที่ 3-27 การช่วยเหลือชุมชนของโครงการ

ระยะทั่วไป



รูปถ่ายรถเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 3-28 ถังขยะ พื้นที่รวบรวมขยะมูลฝอย
และ การเก็บขนขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะขามคู่

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

หลักสูตร : การดับเพลิงขั้นต้น



วันที่ 29 มีนาคม 2567

หลักสูตร : การขับรถ Stacker อย่างถูกต้องและปลอดภัย



วันที่ 12 มีนาคม 2567

หลักสูตร : ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หัวข้อความปลอดภัย



รูปที่ 3-29 การซ้อมอพยพหนีไฟ ,ซ้อมเหตุฉุกเฉิน ,อบรมดับเพลิงเบื้องต้นของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 3-29 การซ้อมอพยพหนีไฟ ,ซ้อมเหตุฉุกเฉิน ,อบรมดับเพลิงเบื้องต้นของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-30 การณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-31 ถนนเส้นทางการจราจร,ป้ายสัญลักษณ์ ,กระจากนูน ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-32 ระบบบำบัดน้ำดีของโครงการ



รูปที่ 3-33 รูปถ่ายการตรวจวัดระดับความดังของเสียงโดยรอบบริเวณโครงการ