
ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพัก 8 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		รูปที่ ฎ7.1 พื้นที่สีเขียว	
			
รูปที่ ฎ7.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ		รูปที่ ฎ7.3 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	
			
รูปที่ ฎ7.4 คลองมหาสวัสดิ์			
			
รูปที่ ฎ7.5 กระจกถนน		รูปที่ ฎ7.6 ไฟฟ้ารอบโครงการ	
			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพัก 8 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

รูปที่ ๗7.7 บ่อหนองน้ำ 	รูปที่ ๗7.8 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
รูปที่ ๗7.9 สันนูลดความเร็ว 	รูปที่ ๗7.10 หัวดับเพลิง 
รูปที่ ๗7.11 ถังขยะ 	
รูปที่ ๗7.12 รถเก็บขยะมูลฝอย 	
รูปที่ ๗7.13 ท่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อหนองน้ำ 	
รูปที่ ๗7.14 พื้นที่รกร้าง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพักฯ 8 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม