










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านอินทริบาล (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

			
รูปที่ ๗7.1 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3 จุด			
			
รูปที่ ๗7.2 การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์			
			
รูปที่ ๗7.3 สันนูลดความเร็ว		รูปที่ ๗7.4 ป้ายจำกัดความเร็ว	
			
รูปที่ ๗7.5 กระຈกคั้งนูน		รูปที่ ๗7.6 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	
			
รูปที่ ๗7.7 ถังขยะบริเวณหน้าบ้าน		รูปที่ ๗7.8 เอกสารทส.1	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านอินทรีภิบาล (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ฎ7.9 เอกสารทส.2</p>	<p>รูปที่ ฎ7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.12 ท่อระบายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.13 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.14 พนักงานรักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.15 วิทยุสื่อสาร</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.16 ถังดับเพลิง</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านอินทรีภิบาล (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗.17 สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่นในโครงการ



รูปที่ ๗.18 เจ้าหน้าที่นำตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย