


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัสสร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.1 ป้ายเตือนอันตรายแนวส่งท่อน้ำมัน	รูปที่ ๗7.2 ป้ายจำกัดความเร็ว ภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.3 สันชะลอความเร็ว ภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
	
รูปที่ ๗7.5 ต้นไม้บริเวณทางเท้าริมถนน	รูปที่ ๗7.6 บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.7 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.8 การขุดลอกวัชพืช
	
รูปที่ ๗7.9 พื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ	รูปที่ ๗7.10 ถังรองรับมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัสสร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.11 ห้องพักขยะรวม	รูปที่ ๗7.12 ต้นไม้และสวนโดยรอบพื้นที่พักขยะรวม
	
รูปที่ ๗7.13 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.14 รั้วตาข่ายเหล็กรอบบ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.15 ไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.16 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า - ออกด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ๗7.17 ถนนสายหลักของโครงการ	รูปที่ ๗7.18 สวนหย่อมส่วนกลาง
	
รูปที่ ๗7.19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.20 การแบ่งช่องการเดินรถ บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัศกร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.21 ป้ายจำกัดความเร็ว บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.22 สันชะลอความเร็ว บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ
	
รูปที่ ๗7.23 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน	รูปที่ ๗7.24 หัวรับน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.25 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย เมื่อเดือนเมษายน 2566	รูปที่ ๗7.26 ถังดับเพลิงจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.27 ถังดับเพลิง บริเวณป้อมยาม	รูปที่ ๗7.28 เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ บริเวณจุดที่ติดตั้งแนวท่อส่งน้ำมัน
	
รูปที่ ๗7.29 เจ้าหน้าที่ดูแลสวน	รูปที่ ๗7.30 การจัดสวนบริเวณวงเวียน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัศกร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.31 สวนภายในบ้านพักอาศัย