

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอ สเปซ สุขุมวิท 77
(อาคารจี - เอช)

ระยะดำเนินการ

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

เจ้าของโครงการ
นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จี - เอช
2359 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรกฎาคม 2567

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	ก
สารบัญภาพ.....	ข
สารบัญตาราง.....	จ
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.1 รายละเอียดโครงการ.....	1-1
1.2 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน.....	1-1
1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-2
1.4 สถานที่ตั้งโครงการ.....	1-3
1.5 ปริมาณน้ำใช้และน้ำทิ้ง	1-4
1.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	1-5
1.7 ระบบระบายน้ำ.....	1-6
1.8 ระบบประปา.....	1-6
1.9 ระบบไฟฟ้า.....	1-7
1.10 ระบบป้องกันระงับอัคคีภัย	1-8
1.11 ระบบดับเพลิง	1-10
1.12 ระบบระบายอากาศ	1-12
1.13 มาตรฐานโรคและส่วนบริการของโครงการ	1-12
1.14 นิติบุคคลอาคารชุด.....	1-14
1.15 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-15
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	2-1
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
2.3 ภาพประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข.....	2-24
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	4-1
4.2 ข้อเสนอแนะ	4-1

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1-1 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-1
ภาพที่ 1-2 ที่ตั้งของโครงการ	1-3
ภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านที่ติดริมคลองปากบ่อและคลองประเวศบุรีรมย์	2-24
ภาพที่ 2-2 ต้นไม้และหลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	2-24
ภาพที่ 2-3 ถนนในโครงการมีสภาพดี ไม่ชำรุด และสะอาด	2-24
ภาพที่ 2-4 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง	2-24
ภาพที่ 2-5 ป้ายดับเครื่องยนต์เมื่อจอด	2-25
ภาพที่ 2-6 รั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบโครงการ	2-25
ภาพที่ 2-7 ป้ายจำกัดความเร็ว	2-25
ภาพที่ 2-8 เนินชะลอความเร็ว	2-25
ภาพที่ 2-9 ป้ายห้ามปีบแตรรถ	2-25
ภาพที่ 2-10 ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์	2-25
ภาพที่ 2-11 ไม่น้ำมันเบนซินตามแนวรั้ว	2-25
ภาพที่ 2-12 ต้นไม้ทรงสูง ด้านโรงเรียนวัดปากบ่อ	2-26
ภาพที่ 2-13 ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร G-H	2-26
ภาพที่ 2-14 ระบบบำบัดน้ำเสียห้องพักขยะ	2-26
ภาพที่ 2-15 ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารจอดรถ	2-26
ภาพที่ 2-16 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดในโครงการ	2-26
ภาพที่ 2-17 พนักงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	2-26
ภาพที่ 2-18 พนักงานดูแลระบบระบายน้ำ	2-27
ภาพที่ 2-19 พนักงานดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	2-27
ภาพที่ 2-20 การเว้นระยะถอยร่นรอบอาคาร ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร	2-27
ภาพที่ 2-21 ระยะร่นของอาคาร H ส่วนที่แคบที่สุด 12.40 เมตร จากถนนสาธารณะ	2-27
ภาพที่ 2-22 ที่ว่างรอบอาคารพักอาศัยอย่างน้อย 6 เมตร	2-27
ภาพที่ 2-23 ที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้าง 12 เมตร	2-27
ภาพที่ 2-24 ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	2-27
ภาพที่ 2-25 รปภ. ดูแลที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ	2-28
ภาพที่ 2-26 ป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการ	2-28
ภาพที่ 2-27 ที่จอดรถภายในโครงการ	2-28
ภาพที่ 2-28 รปภ. อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	2-28
ภาพที่ 2-29 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ ติดบริเวณกระจกด้านหน้ารถ	2-29
ภาพที่ 2-30 เครื่องกันอัตโนมัติ ควบคุมการเข้า-ออกของรถ	2-29
ภาพที่ 2-31 หลอดไฟ โคมไฟ ประหยัดพลังงาน	2-29
ภาพที่ 2-32 ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน	2-29
ภาพที่ 2-33 การปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น	2-29
ภาพที่ 2-34 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5	2-29

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 2-35 เจ้าหน้าที่การตรวจสอบระบบปรับอากาศ.....	2-29
ภาพที่ 2-36 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	2-30
ภาพที่ 2-37 ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า.....	2-30
ภาพที่ 2-38 การตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ ป้อนน้ำ และถังเก็บน้ำ	2-30
ภาพที่ 2-39 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-30
ภาพที่ 2-40 บ่อหน่วงน้ำ.....	2-30
ภาพที่ 2-41 เครื่องสูบน้ำ.....	2-30
ภาพที่ 2-42 การตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ	2-30
ภาพที่ 2-43 ป้ายรณรงค์คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง	2-31
ภาพที่ 2-44 ถังรองรับขยะแยกประเภท	2-31
ภาพที่ 2-45 พนักงานจัดเก็บมูลฝอย.....	2-31
ภาพที่ 2-46 พนักงานคัดแยกและรวบรวมมูลฝอย รีไซเคิลไว้ขาย	2-31
ภาพที่ 2-47 สำนักงานเขตสวนหลวงจัดเก็บมูลฝอย.....	2-31
ภาพที่ 2-48 พนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะรวม.....	2-31
ภาพที่ 2-49 ห้องพักขยะรวมของโครงการ.....	2-31
ภาพที่ 2-50 พนักงานของนิติบุคคล	2-31
ภาพที่ 2-51 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในโครงการ.....	2-32
ภาพที่ 2-52 ถังมือและผ้าปิดจมูกสำหรับพนักงานทำความสะอาด.....	2-32
ภาพที่ 2-53 ถังมือและรองเท้าหุ้มส้น สำหรับช่าง	2-32
ภาพที่ 2-54 รปภ. ตรวจสอบดูแลการเข้า-ออก	2-32
ภาพที่ 2-55 เจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อย	2-32
ภาพที่ 2-56 อุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในอาคาร.....	2-32
ภาพที่ 2-57 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	2-33
ภาพที่ 2-58 เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน	2-33
ภาพที่ 2-59 ท่อยื่น อาคารละ 2 ท่อ.....	2-33
ภาพที่ 2-60 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง.....	2-33
ภาพที่ 2-61 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงในอาคารจอดรถ	2-33
ภาพที่ 2-62 เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง บริเวณอาคารจอดรถ ชั้นละ 2 จุด.....	2-33
ภาพที่ 2-63 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารพักอาศัยและอาคารจอดรถ.....	2-33
ภาพที่ 2-64 การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง	2-34
ภาพที่ 2-65 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย	2-34
ภาพที่ 2-66 สภาพของห้องเครื่องปั้มน้ำดับเพลิงที่เหมาะสม และใช้งานได้สะดวก.....	2-34
ภาพที่ 2-67 การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั้มน้ำดับเพลิง.....	2-34
ภาพที่ 2-68 ถนนรอบโครงการ ที่รถดับเพลิงสามารถเข้าทำการดับเพลิงได้สะดวก.....	2-35
ภาพที่ 2-69 ที่จอดรถดับเพลิง	2-35
ภาพที่ 2-70 จุดรวมพลของอาคาร	2-35

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 2-71 การฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ.....	2-35
ภาพที่ 2-72 สภาพทางภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารโครงการ.....	2-35
ภาพที่ 2-73 รั้วโครงการด้านที่เป็นรั้วโปร่ง.....	2-36
ภาพที่ 2-74 สภาพคลองปากบ่อที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนสวยงาม.....	2-36
ภาพที่ 2-75 ปลุกไม้คลุมดินเพื่อกันการกัดเซาะตลิ่ง.....	2-36
ภาพที่ 2-76 กล่องรับฟังความเห็น.....	2-36

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงปริมาณน้ำใช้ น้ำเสีย และน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัด.....	1-4
ตารางที่ 1-2 จำนวนอุปกรณ์ป้องกันรังสีอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง	1-10
ตารางที่ 1-3 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
ตารางที่ 1-4 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-16
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-3
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567.....	4-1
ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ.....	4-2
ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ.....	4-3