

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

โครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.5/2035 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2552 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วน และยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1.1 คุณภาพอากาศ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.2 เสียงและการสั่นสะเทือน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.4 คุณภาพน้ำทะเล

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.5 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว

- ไม่พบป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว

แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว

- ไม่พบคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

- ไม่พบป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเกี่ยวกับสึนามิ

แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเกี่ยวกับสึนามิ

- ไม่พบคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ

แนวทางแก้ไข : ให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ

5.1.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.7 การคมนาคมขนส่ง

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.8 การใช้น้ำ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.9 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.10 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.11 การจัดการมูลฝอย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.12 การใช้ไฟฟ้า

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.13 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.14 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.15 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.16 โบราณสถานและทัศนียภาพ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2567 พบว่ามีการตรวจวิเคราะห์ pH, BOD, Suspended Solids, Nitrogen ในรูป TKN, Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria เป็นประจำทุก 1 เดือน/ครั้ง แสดงในบทที่ 4

- คุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2567 พบว่ามีการตรวจวิเคราะห์ pH, BOD, Suspended Solids, Nitrogen ในรูป TKN, Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria เป็นประจำทุก 1 เดือน/ครั้ง แสดงในบทที่ 4

- คุณภาพน้ำใช้ ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2567 พบว่ามีการตรวจวิเคราะห์ Turbidity และ Total Coliform Bacteria เป็นประจำทุก 1 เดือน/ครั้ง แสดงในบทที่ 4

5.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

- คุณภาพน้ำ ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ, น้ำสระว่ายน้ำ, น้ำใช้, น้ำดื่ม และน้ำทิ้งถาดแอร์ เพิ่มเติมจากที่มาตรการกำหนด ดังแสดงในบทที่ 4