

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567




รูปที่ ๗7.1 รื้อรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้า




รูปที่ ๗7.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1



รูปที่ ๗7.4 ระบบการจอดรถอัตโนมัติ










รูปที่ ๗7.5 จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ ๗7.6 บริเวณด้านหน้าโครงการ

รูปที่ ๗7.7 ป้ายรณรงค์ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567











	
รูปที่ ๗7.8 ห้องเครื่องสูบน้ำ (ชั้นดาดฟ้า)	รูปที่ ๗7.9 บั้ม CWP (ชั้นใต้ดิน)
	
รูปที่ ๗7.10 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองเติมอากาศ	
	
รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.12 บ่อตรวจคุณภาพน้ำบ่อที่ 2
	
รูปที่ ๗7.13 ระบบมอนิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗7.14 ถังสำรองน้ำใช้ ชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567











	
รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบท่อประปา	รูปที่ ผ7.16 ป้ายรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ
	
รูปที่ ผ7.17 ใช้ภาชนะรองน้ำก่อนที่จะนำไปเช็ดถู	รูปที่ ผ7.18 ฝาดักเก็บน้ำ
	
รูปที่ ผ7.19 สระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.20 รางระบายน้ำ (สระว่ายน้ำ)
	
รูปที่ ผ7.21 ป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.22 พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.23 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ฎ7.24 ป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาลการจมน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.25 ไฟส่องสว่าง บริเวณรอบสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.26 ระบบการฆ่าเชื้อ (ระบบเกลือ)</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.27 เจ้าหน้าที่เดินระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.28 การดูแลก่อนสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.29 ป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.30 บ่อท่วงน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.31 เครื่องสูบน้ำ (ในบ่อท่วงน้ำ)</p>	<p>รูปที่ ฎ7.32 การติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567











	
รูปที่ ๗7.33 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน	รูปที่ ๗7.34 ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น
	
รูปที่ ๗7.35 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอย	รูปที่ ๗7.36 พนักงานทำความสะอาดคอยจัดเก็บมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.37 จุดพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ๗7.38 พนักงานจัดเก็บมูลฝอยและมัดปากถุงดำให้แน่นทุกครั้ง
	
รูปที่ ๗7.39 ท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ๗7.39 รถเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.41 ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ ๗7.42 ระบบไฟฟ้า Emergency light

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ฎ7.43 เครื่องตรวจจับควัน	รูปที่ ฎ7.44 ป้ายอันตรายไฟฟ้าแรงสูง
	
รูปที่ ฎ7.45 ป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่	รูปที่ ฎ7.46 ป้ายรณรงค์ให้ประหยัดไฟ
	
รูปที่ ฎ7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศ	รูปที่ ฎ7.48 พนักงานล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
	
รูปที่ ฎ7.49 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง	รูปที่ ฎ7.50 หลอดไฟแบบ Light Emitting Diode (LED)
	
รูปที่ ฎ7.51 ลิฟต์	รูปที่ ฎ7.52 ป้ายรณรงค์ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.63 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.64 จุดรวมพล	รูปที่ ผ7.65 แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น
	
รูปที่ ผ7.66 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	
	
รูปที่ ผ7.67 อุปกรณ์และซ้อมการอพยพหนีไฟ เมื่อเดือนธันวาคม 2566	
	
รูปที่ ผ7.68 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ผ7.69 ระบบระบายอากาศ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ฎ7.70 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ฎ7.71 ป้ายชื่อโครงการ พร้อมลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.72 ไฟส่องแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.73 ระบบวงจรปิด (CCTV System)</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.74 ห้องควบคุมระบบ CCTV System</p>	<p>รูปที่ ฎ7.75 ป้ายรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.76 จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19</p>	<p>รูปที่ ฎ7.77 ล้างถังเก็บน้ำ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566</p>




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.78 เจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าแมลง	รูปที่ ผ7.79 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด
	
รูปที่ ผ7.80 ราวกันตก	
	
รูปที่ ผ7.81 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเดินและทางลงบันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.82 ป้ายบอกทางหนีไฟ	รูปที่ ผ7.83 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ ผ7.84 อาคารโครงการ	รูปที่ ผ7.85 ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.85 จุติรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ๗7.86 การบันทึกทส. 1

รูปที่ ๗7.87 การบันทึกทส. 2




รูปที่ ๗7.88 ระบบเส้นท่อประปา



รูปที่ ๗7.89 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.90 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.91 รางระบายน้ำ (รอบโครงการ)



รูปที่ ๗7.92 ตารางบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ ๗7.93 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระจายไฟฟ้าสำรอง