

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

บริษัท อีเกิล มาเร็น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการ โนเบิล รีวิว คอนโดมิเนียม โดย อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กำหนดพร้อม ทั้งบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้าน ที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พนักงาน โครงการ โนเบิล รีวิว คอนโดมิเนียม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ) ดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโภนเมือง รีวิว คอนโดยนิเนียม ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
เรื่องทั่วไป	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโภนเมือง รีวิว คอนโดยนิเนียม อ่อนนุช เครื่องครัด	- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโภนเมือง รีวิว คอนโดยนิเนียม ปัจจุบัน โครงการดำเนินการโดยนิิติบุคคลอาคารชุด โภนเมือง รีวิว คอนโดยนิเนียม	ไม่มี	- ภาคผนวก ก
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมาสั่งหน่าว่างๆ ผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อส่งผลการดำเนินการต่อหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าด่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
เรื่องทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเพิ่มเติมมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นด้วยตนเอง เพื่อทราบ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทางโครงการจะดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตทันที รวมทั้งจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	ไม่มี	- ภาคผนวก ก

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าด่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
เรื่องทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาธารณะด้วยในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตขัดสั่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบันมีความเหมาะสมเดียวกันอย่างไรก็ตาม หากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทางโครงการจะดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตทันที รวมทั้งจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
เรื่องทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องเบ่งไหนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างคร่าวๆ หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างคร่าวๆ	- ปัจจุบันโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และเจ้าของโครงการแจ้งให้นิติบุคคลรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างคร่าวๆ	ไม่มี	- ภาคผนวก ก

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าด่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
เรื่องทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เข้าของโครงการหรือนิธิบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- ปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน หรือผู้พักอาศัยข้างเคียงว่าได้รับความเดือนร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนหรือผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้ โครงการได้ทำแบบฟอร์มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ หากพบว่ามีเรื่องอื้อฉ้องเรียน จะทำการค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาทันทีและแจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนทราบ โดยร่วงค่าและจะแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 คุณภาพอากาศ	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาด 6,330.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินทั้งหมด และเป็นไม้ยืนต้น 5,909.10 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 93.35 ของพื้นที่สีเขียวบนพื้นดิน ซึ่งจากผลการคำนวณความสามารถในการดูดซับ CO₂ (เมื่อเทียบเป็นค่า C) ของต้นไม้ชนิดต่างๆ ภายในโครงการจะได้อัตราการดูดซับ CO₂ ของต้นไม้ทั้งหมดในโครงการ เท่ากับ 7,912 กรัม/วัน ในขณะที่ปริมาณการรับอนุที่เกิดจากภายนอกของโครงการเท่ากับ 1,317.20 กรัม/วัน ดังนั้น ต้นไม้ภายในโครงการสามารถดูดซับ CO₂ ที่เกิดจากภายนอกในโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>2. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและช่วยเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ</p> <p>3. ให้นิติบุคคลอาคารชุด ให้ผู้อาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 ครั้ง โดยให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดจ้างให้ทำความสะอาดทุกอาคาร ส่วนค่าใช้จ่ายเก็บพร้อมค่าน้ำรุ่งของเดือนทำความสะอาด</p> <p>4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถบนต้นไม้ยอดรถแล้ว</p> <p>5. ดูแลระบบภายในอาคารอยู่เสมอเปิดประตูอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเท</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยจัดให้มีไม้ยืนต้นร่วมอยู่ด้วย โดยจะปลูกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อช่วยดูดซับปริมาณควันอนุที่เกิดจากภายนอกของโครงการได้อย่างเพียงพอ และเพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อช่วยสร้างความสวยงามในลักษณะธรรมชาติให้แก่พื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดทำป้ายรณรงค์ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อลดและป้องกันการสะสมเชื้อโรค</p> <p>- โครงการได้จัดข้างหน้างานภายนอกให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในทุก 6 เดือน</p> <p>- โครงการได้มีการติดป้ายให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่จอดรถ เพื่อลดการเกิดคอมพิวเตอร์ทางอากาศ</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการปิดประตูบางส่วนของอาคารเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 4</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 5</p> <p>-</p>

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	6. ห้ามวางป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆบังหรือกีดขวางบริเวณช่องปิดโล่งล่างของครุยนต์	- โครงการ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ประจำบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อเฝ้าระวังความสะอาดไว้ของการจราจรให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ พร้อมทั้งได้จัดให้มีตัวชี้ลักษณะเร็ว เพื่อให้รถที่ออกจากโครงการต้องจอดชะลอ ก่อนเดินทางออกไป โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมโดยกรุณาอย่าเมื่อเห็นคนนั่งเพื่อให้รถที่วิ่งภายนอกด้านซิตี้ชาร์ฟสามารถมองเห็นรถที่จะเดินทางออกจากโครงการ รวมทั้งได้มีการติดตั้งกระจกเงามูน ตรงช่องทางออก เพื่อช่วยให้รถภายนอกเห็นรถที่จะออกได้เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 21
	7. จำกัดความเร็วรถบนถนนแล่นเข้า – ออกในโครงการให้มีความเร็ว 30 กม./ชม	- โครงการ ได้จัดทำและติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณโครงการแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 6
	8. ให้นิติบุคคลรองรับการใช้บริการของขนส่งมวลชนโดยไฟฟ้าเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว	- โครงการ ได้จัดทำป้ายรองรับการใช้บริการของขนส่งมวลชนแล้ว	ไม่มี	-
	9. ให้นิติบุคคลให้มีบริการเก็บค่าที่จอดรถรายเดือนและค่าธรรมเนียมจะต้องเก็บแบบก้าวหน้าโดยคันที่ 2 จะต้องเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็น 2 เท่า เพื่อคุ้มประมานรถที่จอดในอาคาร	- โครงการ ได้จัดทำหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมการจอดรถแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ช

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2. เสียงและความสั่นสะเทือนของเสียง	1. ขัดการความเร็วรถขณะเดินเข้า – ออกในโครงการให้มีความเร็ว 30 กม./ชม 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และคุณภาพดิน ไม่ให้ดืดอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวคุณดับซับเสียงจากภายนอกได้	- โครงการได้จัดทำและติดตั้งป้ายข้อห้ามความเร็วบริเวณโครงการแล้ว - โครงการได้มีการติดป้ายให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่จอดรถเพื่อลดการเกิดลมพิษทางอากาศ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยจัดให้มีไม้ขึ้นต้นร่วมอยู่ด้วย โดยจะปลูกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยดับซับปริมาณการบ่นที่เกิดจากภายนานะของโครงการ ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวัน ได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อช่วยสร้างความสวยงามในลักษณะธรรมชาติให้แก่พื้นที่โครงการพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลสภาพของดิน ไม้ และความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกด้วยไม้ทั้งหมด ให้คงสภาพดีสวยงามเจริญเติบโตแข็งแรงอยู่เสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข รูปที่ 5 - - ภาคผนวก ข รูปที่ 4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3. การเกิดแผ่นดินไหว	1. แผนก่อจมน้ำหนา ดังนี้ - ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การมีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร - ควรทราบตำแหน่งหัวรั่วและสะพานไฟสำหรับตัดกระแสไฟฟ้า - ความนิ่วไฟฟ้าอย่างไร	- โครงการได้ทำการติดป้ายและเอกสารเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	ไม่มี	- ภาคผนวก ๗
	2. แผนระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - อบ่ายคอกใจ พยาบาลควบคุมสติ - ควรตั้งสติให้มั่นและรับอุบัติเหตุจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งล้มทันได้ - อบ่ายใช้คลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะแผ่นดินไหว - อบ่ายใช้เทียน ไม่มีชีดไฟ อาจมีก๊าซอยู่บริเวณนั้น	- โครงการได้ทำการติดป้ายและเอกสารเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	ไม่มี	- ภาคผนวก ๗
	3. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว - ควรรีบหนีออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคาร หรือพังทลายได้ ตรวจสอบสายไฟท่อนน้ำ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก้าช้ำหากได้กลืนควรปีกประคุหน้าต่างทุกบาน	- โครงการได้ทำการติดป้ายและเอกสารเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	ไม่มี	- ภาคผนวก ๗

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4. ทรัพยากร้ำ	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการเพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำทึ่ง ไปตามมาตรฐานน้ำทึ่งเป็นระบบบำบัดรวม ชนิดเติมอากาศ Rotating biological contactor (RBC) มีจำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อเก็บไขมันปริมาณ 20 ลบ.ม ระยะเวลาเก็บเกี่ยบ 1 วัน - บ่อแยกตะกอนขั้นต้นมีจำนวน 3 บ่อ มีปริมาตร 40 และ 25 ลบ.ม มีระยะเวลาเก็บเกี่ยบ 4.6 ชม. - ชุดควบคุมอัตตราการไหลรุ่น FD-2/2/1 อัตราการไหลที่ 25 ลบ.ม/ชม - ถังปฏิกรณ์แบบงานหมุนชีวภาพรุ่น WER 1500 จำนวน 2 ชุด มีขนาดชุดละ 1500 ลบ.ม มีความจุ่งปฎิกิริณ์ 10 ลบ.ม - ถังปฏิกรณ์มีแบบแผนเรียงชั้นตะกอนมีความจุ 8 ลบ.ม อัตราหน้าดัน 0.53 ลบ.ม/ชม. - บ่อร่วนร่วนน้ำเสีย 1 มีปริมาตรรบอ 20 ลบ.ม ระยะเวลาเก็บเกี่ยบ 48 นาที - บ่อเก็บตะกอนอัตราการไหล 300 ลบ.บ/วัน มีปริมาตรรบอ 30 ลบ.ม. - บ่อตะกอนลอย มีปริมาตรละ 5 ลบ.ม. อัตราการไหลของน้ำผ่านถังตะกอน 25 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บเกี่ยบ 12 นาที <p>2. ให้มีการสูบน้ำจากถังตะกอนทุกๆ 10 วัน</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตักถากตะกอนที่ถังคักไขมันทุกๆ 7 วัน และเก็บใส่ถุงดำดักปักให้เรียบร้อย แล้วนำไปไว้ที่ห้องพักยะรวม</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการจะไม่ทำการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ - โครงการได้มีตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังตะกอนเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปริมาณที่มากจะทำการตัดต่อให้รถดูดสิ่งปฏิกูลจากฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตคันนายายา มาดูดตะกอนในถังตะกอนไปทำการจัดทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย - โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการจะไม่ทำการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดทำบัญชีที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียมาดูแลระบบและจัดหาอะไหล่สำรองของระบบบำบัดน้ำเสียที่สำคัญไว้สำรอง หากมีการชำรุดเสียหาย จะทำการแก้ไข ซ่อมแซมโดยทันที และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ่งหลังผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาระบบที่ทันเหตุการณ์และเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งาน 	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 9

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2 ด้านสังคม/อุณหภูมิค่าต่างๆ	1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่โครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งได้มีการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดไว้ภายในห้องน้ำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 8
2.1 การใช้น้ำ	2. ตรวจสอบอุณหภูมิระบบจ่ายน้ำ และระบบสันท่อให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้รับเก็บทันที	- โครงการได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบจ่ายน้ำแล้ว	ไม่มี	-
	3. สำรวจน้ำไว้ใช้ในโครงการตามที่ออกแบบไว้ให้มีถังน้ำได้คืน 1 ถัง ความจุ 360 ลบ.ม. แยกเป็นสำรองใช้น้ำทั่วไป 210 ลบ.ม. และสำรองใช้น้ำดับเพลิง 150 ลบ.ม. และเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 1 ถัง ความจุ 60 ลบ.ม. รวมมีบริเวณน้ำที่ใช้สำรอง 270 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำใช้ได้ 10.76 ชม.	- โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อุปกรณ์เพียงพอ สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการตรวจสอบสภาพถังสำรองน้ำใช้เป็นประจำไม่ให้มีการชำรุดหรือร้าวซึม และให้อุปกรณ์ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่ามีการชำรุดจะทำการแก้ไขทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 10
	4. นำน้ำที่ใช้กักเก็บหน่วงน้ำมาใช้คืนไม่ในส่วนหย่อมภายในโครงการชั้นล่างประมาณวันละ 1.16 ลบ.ม. เพื่อการประหยัดการใช้น้ำประจำ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเทาภายในโครงการ และได้มีการนำน้ำทึบที่ที่ผ่านการบำบัดแล้วส่วนหนึ่ง มาคืนน้ำด้วยที่ปลูกนริเวณภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งได้ทำการแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบว่านาที่นำໄไปรคืนไม่เป็นน้ำที่ได้มาจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ รวมทั้งได้ติดป้ายบริเวณปื้นฐานน้ำและแนะนำท่องน้ำด้วยเชิงคิดเห็น เพื่อแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบว่าเป็นแนวท่อซึ่งคืนน้ำด้วยไม้จากน้ำทึบของโครงการ ห้ามใช้อุปโภคบริโภคโดยเด็ดขาด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2 ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		- โครงการได้มีการรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมทั้งได้มีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าไว้ตามจุดต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 11
2.1 การใช้ไฟฟ้า	1. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายไฟฟ้าสัญญาณสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวนาน 4. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตามวุฒิของผู้ผลิต 5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปั้นอุณหภูมิห้องให้พอเหมาะสม 25 - 26 องศาเซลเซียส และจะต้องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 6. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะที่นอนล้วนคอนกรีต ตัวกรองอากาศและคลินอากาศ ไม่ให้มีฝุ่นละอองมากเกินไป	- โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว - โครงการได้มีการตั้งการรับรองการประหยัดพลังงานจากหน่วยงานราชการเป็นอุปกรณ์ของอาคารเท่านั้น - โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว - โครงการได้มีการรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมทั้งได้มีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าไว้ตามจุดต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 12 - ภาคผนวก ข รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข รูปที่ 12 -

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีห้องรับขยะทุกชั้นของอาคาร โดยมีถังขยะขนาด 150 ลิตร 3 ถัง/ชั้น แยกเป็นขยะแห้ง เปียกและอันตรายภายในห้องรับด้วยถุงดำ ส่วนขยะอันตรายรองรับด้วยถุงดำ เพื่อป้องกันน้ำขยะรั่วไหล	- โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยโดยมีประตูปิดมิดชิด ซึ่งในห้องพักมูลฝอยจะมีการตั้งถังขยะรองรับมูลฝอยไว้ โดยการแยกเป็นถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยแห้ง และถังมูลฝอยอันตรายรวมทั้งได้มีการตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ และได้มีการติดต่อสำนักงานเขตค้นนาฯ มาเก็บขนมูลฝอยของโครงการไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข รูปที่ 16
	2. ให้พนักงานขับและแยกขยะในแต่ละชั้นทุกวัน	- โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยโดยมีประตูปิดมิดชิด ซึ่งในห้องพักมูลฝอยจะมีการตั้งถังขยะรองรับมูลฝอยไว้ โดยการแยกเป็นถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยแห้ง และถังมูลฝอยอันตรายรวมทั้งได้มีการตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ และได้มีการติดต่อสำนักงานเขตค้นนาฯ มาเก็บขนมูลฝอยของโครงการไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข รูปที่ 16
	3. ให้มีห้องพักขยะ 1 แห่งบริเวณชั้น 1 ความจุ 12.97 ลบ. ม. แบ่งเป็นห้องพักขยะแห้ง-ขยะเปียกอันตราย ขยะเปียก โดยมีห้องขนาดเท่ากัน 1.90*2.28*1.50 ลบ.ม./ห้องภายในมีรูร้าวเสียเพื่อระบายน้ำเสียระบบบำบัดของโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีระบบคัดแยกมูลฝอยในอาคาร โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย มูลฝอยที่ขายได้ และขยะไม่ได้ ซึ่งทางเจ้าของโครงการได้นำไปบริจาคให้แก่โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าทอมเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนก บ้านนี้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่สำนักงานเขตค้นนาฯ ต้องมาเก็บขน รวมทั้งได้แยกขยะอันตรายใส่ถุงสีส้มแยกจากขยะอื่นๆ เพื่อให้สำนักงานเขตค้นนาฯ เก็บขนต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 14
	4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีต้องแจ้งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตวัฒนา เข้ามาเก็บขนเพื่อกำจัดต่อไป	- โครงการได้มีการตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ และได้มีการติดต่อสำนักงานเขตค้นนาฯ มาเก็บขนมูลฝอยของโครงการไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 15
	5. ให้แม่บ้านเข้ามารักษาความสะอาดทุกครั้งที่มีการเก็บขน			
	6. จัดเก็บขยะอันตราย 1 ครั้ง/เดือน โดยประสานงานกับเขตวัฒนาเพื่อนำไปกำจัดต่อไป			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมและคุณค่าด้านๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.3 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียรวม	1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)	- โครงการได้จัดให้มีท่อระบายน้ำในโครงการพร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบ คุณภาพท่อระบายน้ำในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่าท่อท่อระบายน้ำมีตะกอนอุดตันจะทำการบุคลอกท่อระบายน้ำโดยทันที เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 15
	2. ความคุมอัตราระบายน้ำในพื้นที่โดยจัดให้มีบ่อหน่วยน้ำขนาด 318.78 ลบ.ม. เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 บ่อ ฝังไว้ได้ดินบริเวณที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคารเพื่อกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินเพื่อระบายน้ำฝนส่วนเกินลงสู่ท่อสาธารณะบนถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วยน้ำเพื่อชะลอการระบายน้ำฝนโดยนำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการจะไหลลงบ่อหน่วยน้ำเพื่อเป็นการเก็บน้ำก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีอัตราระบายน้ำออกมากไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 19
	3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการเพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบ	- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการจะไม่ทำการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 7 - ภาคผนวก ภ
	4. ถ้าท่อระบายน้ำอุดตันให้หีดล้างทำความสะอาดและบุคลอกตะกอนออก			
	5. หากพบว่ามีท่อระบายน้ำแตกหรือหัก ให้มีการดำเนินการซ่อมเปลี่ยนท่อใหม่ทันที			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบลั่นแวงแผลด้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.4 การคมนาคมและการขนส่ง	<p>1. ติดตั้งครื่องจารจที่ถนนและถนนจอดรถอย่างชัดเจน และระบะทางพอสมควรและระยะห่างลดลงได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ</p> <p>2. ห้ามทำกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณจัดไว้เพื่อจอดรถยนต์ อันจะทำให้เกิดพื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน</p> <p>3. ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมเรื่องจราจร คอยดูแลความสะอาดในการให้บริการด้านจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>4. จัดให้มีที่จอดรถในโครงการจำนวน 179 คัน</p> <p>5. ให้มีสีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลางานจอดรถภายในโครงการ</p> <p>6. บริเวณทางเข้า-ออกห้ามมีสิ่งกีดขวางที่บดบังทักษิษย์ในการมองเห็นของผู้ขับขี่</p> <p>7. รณรงค์ให้รถที่เลี้ยวขวาตัดกระแสจราจรตัดรถเข้าและออกโครงการอย่างระมัดระวัง</p> <p>8. ทางนิติบุคคลได้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการติดสติกเกอร์ สำหรับรถที่นำมากอดเข้าในโครงการโดยอนุญาตให้รถที่ติดสติกเกอร์เท่านั้นที่สามารถเข้าออกในโครงการได้</p> <p>9. นิติบุคคลรองค์ให้ใช้บริการขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเพื่อลดพื้นที่เข้าจอดในโครงการและปัญหารถเรื่องการจราจรตัดขัด</p>	<p>- โครงการได้ทำการติดป้ายชื่อโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าด่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เห็นทางเข้า-ออกได้ชัดเจนในเวลากลางคืน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อคอยดูแลความสะอาดเรื่องการจราจรให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ พร้อมทั้งคอยควบคุมให้รถที่เลี้ยวเข้าไปในโครงการ เข้าไปจอดยังที่จอดรถด้านในก่อน ส่วนที่จอดรถที่ใกล้กับทางข้างหลังจอดเมื่อที่จอดรถอื่นๆ เดิมแล้วเท่านั้น</p> <p>- โครงการได้มีพื้นที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัย และมีการแบ่งสีเส้นการจอดรถอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์การจราจรต่างๆ เช่น ทิศทางรถเข้า ทิศทางรถออก ทางเข้าด้านจอดรถ และทางออกจากร้านจอดรถ ไว้ภายในบริเวณโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการได้จัดทำสัญลักษณ์การจอดรถและกำหนดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่จอดรถ</p> <p>- โครงการได้รับรองค่าให้พนักงานรวมถึงผู้พักอาศัยใช้รถขนส่งมวลชน</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 1</p> <p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 21</p> <p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 22</p> <p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 22</p> <p>- ภาคผนวก ช</p>

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.4 การคมนาคมและการ ขนส่ง (ต่อ)	10. จำกัดความเร็วรถชนต์เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 30 กม./ชม	- โครงการได้จัดทำป้ายจำกัดความเร็วรถชนต์เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 30 กม./ชม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 6
	11. ให้นิดิบุคลมีนิ นโยบายเก็บค่าธรรมเนียมเข้า-ออกในโครงการเป็นรายเดือนและเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องเก็บแบบ ก้าวหน้า โดยกันที่ 2 จะต้องเก็บเพิ่มเป็น 2 เท่า เพื่อควบคุมปริมาณรถที่เข้ามาจอดในโครงการ	- โครงการได้จัดทำหนังสือแจ้งการใช้บริการที่จอดรถไว้แล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ช
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.5 การสื่อสารและการ โทรศัพท์	1. หากบ้านพักอาศัยถูกดับเบลล์รับสัญญาณโทรศัพท์จากตัวอาคาร ทางโครงการจะรับผิดชอบจัดให้มีการติดตั้งดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ	- โครงการได้มีการทำการสำรวจและทดลองร่วมกับ กรณีที่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ได้รับความเดือดร้อนจากการที่อาคารของโครงการ "ไปบดบัง" คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ และ โครงการได้ทำการพิสูจน์ได้ว่า เป็นผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ โครงการจะทำการติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณโทรศัพท์ให้แก่บ้านหลังที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องทุกข์ให้ดำเนินการแก้ไขได้จากเจ้าของโครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย	<p>1. รณรงค์ให้มีการขับรถตามกฎหมายจราจร</p> <p>2. รณรงค์ให้ใช้รถรับส่งสาธารณะ เช่น BTS เป็นต้น</p> <p>3. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ดอนน และที่ลานจอดรถอย่างชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะลดระดับเสียงได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการอย่างปลอดภัย</p> <p>4. จัดให้มีช่องแบ่งที่ชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในอาคารลานจอดรถ</p> <p>5. จัดให้มีกระจกนูนกลม ติดตั้งไว้บริเวณจุดอับการมองเห็นที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการมองต์غاในโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรมาอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.</p> <p>8. ให้นินตบุคคลอาคารชุดกำหนดคณูระเบียนการเข้าออกอาคาร พักอาศัยในอาคารมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้พักอาศัย</p>	<p>- โครงการได้มีการจัดทำสัญลักษณ์ทางจราจรทั่วพื้นที่โครงการเพื่อความสะดวกในการจราจรของผู้พักอาศัย</p> <p>- โครงการได้จัดทำสถานที่ยอมพื้นที่สีเขียวแล้ว</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรให้กับบรรทุกที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ พร้อมทั้งดูแลความคุ้มให้รถที่เลี้ยวเข้าไปในโครงการ เข้าไปจอดยังที่จอดรถด้านในก่อน ส่วนที่จอดรถที่ใกล้กับทางเข้าจะให้จอดเมื่อที่จอดรถอื่นๆ เต็มแล้วก่อนนั้น</p> <p>- โครงการได้จัดทำข้อกำหนดในการเข้าพักอาศัยและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยรับทราบ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 20</p> <p>-</p> <p>- ภาคผนวก ข รูปที่ 21</p> <p>-</p>

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย (ต่อ)	9. ให้นินติบุคคลอาคารชุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และยังป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	- โครงการได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ไม่มี	-
	10. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่ทำให้เกิดจากเครื่องปรับอากาศ	- โครงการได้จัดทำسانทรัมพ์สีเขียวแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 4
	11. ดูแลระบบการระบายน้ำอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวก		ไม่มี	-
	12. จัดให้มีจังหวะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตรายอย่างละ 1 ถัง ขนาด 150 ลิตร บริเวณโถงลิฟท์ในแต่ละชั้น		ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 13
	13. จัดให้มีห้องพักขยะรวม 1 จุด บริเวณชั้นที่ 1 ความกว้าง 12.97 ลบ.ม. แยกเป็นห้องขยะเปียก ขยะแห้ง สามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.04 วันภายในห้องขยะมีท่อรวมน้ำเสียเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการมีแม่บ้านคอยเช็คทำความสะอาดห้องพักขยะรวมถึงการเก็บรวบรวมขยะอย่างถูกวิธี	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข รูปที่ 17
	14. ให้แม่บ้านทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่ทำการเก็บขน			
	15. โครงการได้ออกแบบระบบเตือนอัคคีภัยและระบบดับเพลิงไฉไลตามกฎหมายกำหนดและเหมาะสมต่อการใช้งานของอาคาร	- โครงการได้ติดตั้งระบบเตือนภัยไฉไล	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 26

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4 สถานะ	1. เมื่อมีการเข้าพักอาศัย หากบริเวณข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากโครงการสามารถประสานงานกับฝ่ายนิติบุคคลของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที	- โครงการได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าพักอาศัย และการร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ฉบับที่ 3
	2. ทางนิติบุคคลออกกฎหมายผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบและการข้างเคียง			
5 ความปลอดภัยสาธารณะ	1. จัดให้มีการยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการได้จัดตั้งทีมรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 37
	2. จัดให้มีกiosองวงจรปิดไว้บริเวณทางเดินของทุกๆชั้นของแต่ละอาคาร			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
๖ การป้องกันอัคคีภัย	<p>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบนระบบราชอาณาจักรน้ำไว้ในรายงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพรบ. อาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แห้งความคุมสัญญาณแจ้งเพลิงไฟเมื่ออยู่บริเวณห้องสำนักงานนิ่งบุคคลซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมรับ และส่งสัญญาณ - อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หน้าไฟแบบไฟฟ้าติดไว้ที่ชั้น 1-5 - ชุดกดแจ้งเหตุแบบไฟเมือง ชั้นที่ ๑ ติดไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหลัก ทางออกบันไดหนีไฟและโถงลิฟท์ ชั้น P2 P3 และ P4 ติดตั้งบริเวณเข้า-ออกโถงลิฟท์และทางเข้าออกบันไดหนีไฟ P5 ติดตั้งไว้ทางเข้าออกบันไดหนีไฟและชั้น 7-26 ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกโถงบันไดหนีไฟ และทางเข้า-ออกโถงลิฟท์ สำหรับโทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟท์ดับเพลิง - เครื่องตรวจขับวัน ติดตั้งไว้บริเวณห้องเครื่องต่างๆ บันไดหนีไฟ บันไดหลัก ห้องระบบไฟฟ้า โถงลิฟท์ดับเพลิงและห้องพักทุกห้อง - ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง และสายฉีดดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิงในอุตสาหกรรม จำนวน ๑ หัว รับน้ำแบบ 2 ทาง อยู่ด้านข้างของอาคาร 	<p>- โครงการได้มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสถานีดับเพลิงบางชัน เพื่อทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร การแจ้งเหตุเพลิงไฟให้ผู้อยู่อาศัยทราบ และการอพยพออกจากอาคาร รวมถึงฝึกอบรมให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ ในเรื่องการอพยพหนีไฟไปยังพื้นที่อุទรվงของโครงการ การตรวจสอบชั้นกันและกัน (ห้องข้างเคียง) การแจ้งเหตุเพลิงไฟ และการใช้ถังดับเพลิงเคมีโดยได้ทำการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งได้จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิงเคมี ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ ซึ่งสามารถเตือนภัยและสามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากพบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที</p>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก ข รูปที่ 29 - ภาคผนวก ข รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข รูปที่ 33 - ภาคผนวก ข รูปที่ 34 - ภาคผนวก ข รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข รูปที่ 36

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบน้ำสำรองดับเพลิงเก็บไว้ในถังเก็บน้ำได้คืนความจุ 150 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำได้นาน ($150/162$) 0.93 ชม. - ระบบดับเพลิงกระจายน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งชั้น 1-27 ครอบคลุมลานจอดรถและโถงทางเดินโถงลิฟท์และห้องพักอาศัยทุกห้อง - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงชนิด ABC และเครื่องดับเพลิงเคมาร์บอนไดออกไซด์ ความจุ 15 บอนด์ ติดตั้งไว้บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องเครื่องต่างๆ ห้องครัว ห้องปั้มน้ำ - บันไดหนีไฟเป็นบันได คลส. มี 2 แห่ง (รวมบันไดหลักที่ใหญ่เป็นบันไดหนีไฟด้วย) ผู้ที่อยู่อาศัยในการสามารถหนีจากอาคารได้ภายในเวลา 22.63 นาที - ล้านหนึ่งไฟทางอากาศ จำนวน 1 แห่ง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 22.63 นาที - ล้านหนึ่งไฟทางอากาศ จำนวน 1 แห่ง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12.40×10.00 เมตร - ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง จ่ายไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น - บ้านออกทางหนีไฟ เป็นกล่องบ้ายที่มีตัวอักษร Exit ทางออก เป็นป้ายเรืองแสงแสดงทางออกหนีไฟ ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นของอาคาร 		ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก ข รูปที่ 29 - ภาคผนวก ข รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข รูปที่ 33 - ภาคผนวก ข รูปที่ 34 - ภาคผนวก ข รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข รูปที่ 36

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกใส่สแตดแบลน แต่ละชั้น มีรายละเอียดตำแหน่งที่อยู่อ่านยืนอยู่ตำแหน่ง อุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟท์ทางหนีไฟและตำแหน่งนำกิดเหตุเพลิง ไฟใหม่ติดตั้งไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น - ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ประกอบไปด้วยสายล้อไฟ สายล้อไฟสายด้านใน สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 		ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก ข รูปที่ 35 - ภาคผนวก ณ
	2. ตรวจสอบระบบอัคคีภัยให้มีการใช้ได้อยู่เสมอ ตาม คำแนะนำของผู้ผลิต หากมีการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้ทำการแก้ไขทันที	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและรับอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิงเคมี ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ ซึ่งสามารถเตือนภัยและสามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที พร้อมทั้งติดตั้งคำอธิบายวิธีใช้งานในส่วนของระบบเตือนภัยและถังดับเพลิงเคมี ในบริเวณทุกที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวโดยรอบร้อยเมตร 	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 30

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่งะชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p> <p>4. ติดตั้งระบบเปลี่ยนแพนผังด้านหนึ่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟท์แต่ละชั้นของอาคาร</p> <p>5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมเรื่องการอบรมพยาบาลคนเมื่อเกิดเพลิงไฟมีแก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยกระดับมาตรการณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ติดใจกลัว</p> <p>6. จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องทำการปรับปรุงให้มีการสอดคล้องกับโครงการสร้างการบริหารงานและสถานการณ์ที่ได้จากการศึกษาความเสี่ยงและการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกันและดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>7. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยบริหารสาธารณภัยสถานีดับเพลิงใกล้เคียง เป็นประจำทุกปี</p> <p>8. บริเวณเส้นทางการหนีไฟบนไดโนไฟห้ามมีไฟลามหรือสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้อพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก</p> <p>9. กำหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากภารกิจดับเพลิงไฟมีอยู่บริเวณถนนภายในโครงการมีขนาดพื้นที่มีพื้นที่รวม 332 ตร.ม. สามารถรองรับผู้อาศัยในอาคารได้ในอัตรา 0.251 ตร.ม./คน โดยจุดรวมพลดังกล่าวเน้นทางเข้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยประเมินจากการศึกษาการณ์ไฟและดับเพลิงประจำปี</p>	- โครงการได้ติดตั้งป้ายอธิบายตำแหน่งทางหนีไฟ ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และตำแหน่งปุ่มกดแจ้งสัญญาณเตือนภัยด้วยมือ และหมายเหตุไว้ที่ปุ่มกดแจ้งสัญญาณเตือนภัยด้วยมือ และพื้นที่อพยพ บริเวณโถงลิฟท์และโถงทางเดินในทุกชั้นของอาคารเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการซ้อมดับเพลิงประจำปี	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 29 - ภาคผนวก ข รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข รูปที่ 33 - ภาคผนวก ข รูปที่ 34 - ภาคผนวก ข รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข - ภาคผนวก ภ
			ไม่มี	
		- โครงการได้ติดตั้งป้ายบอกทิศทางบันไดหนีไฟ และเส้นทางอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยไว้ให้มองเห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งระบุเส้นทางอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	
		- โครงการได้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะรวมคนที่อพยพออกจากอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อไม่ให้เกิดจากการกีดขวางการปฏิบัติงานดับเพลิง โดยได้พิจารณาพื้นที่บริเวณรอบๆ บ่อหน่วยน้ำของโครงการในการเป็นพื้นที่รวมคน	ไม่มี	

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7 สุนทรียภาพ และ พัฒนาภาพ	<p>1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ 1 ชั้นที่ 6 และเป็นคาดฟ้าของอาคารขนาด 1383.32 ตร.ม. โดยดำเนินการปลูกจะอยู่ตามแนวเขตที่ดินชั้นที่ 1 ชั้นที่ 6 และชั้นคาดฟ้าของอาคารเพื่อลดภาระท่อนแสงและเพิ่มความนุ่มนวลสถาปัตย์และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภัยที่คนที่ทำการมองภายในโครงการจากภายนอกสู้ภัยในโครงการ</p> <p>2. บริเวณเบตแวนที่ดินโดยรอบอาคารชั้น 1 ชั้น 6 และแนวคาดฟ้าของอาคาร จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อสามารถช่วยดูดซับ และกรองฝุ่น กลิ่นจากเบน้ำไอเดียรอนท์</p> <p>3. คงอยู่แล้วกษพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดซับความงามอยู่เสมอ</p>	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยจัดให้มีเขียวขันต้นร่วมอยู่ด้วย โดยจะปลูกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยดูดซับปริมาณควันบนที่เกิดจากงานพาหนะของโครงการได้อย่างเพียงพอ และเพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวัน ได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อช่วยสร้างความสวยงามในลักษณะธรรมชาติให้แก่พื้นที่โครงการและได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยจัดให้มีเขียวขันต้นร่วมอยู่ด้วย โดยจะปลูกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยดูดซับปริมาณควันบนที่เกิดจากงานพาหนะของโครงการได้อย่างเพียงพอ และเพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวัน ได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อช่วยสร้างความสวยงามในลักษณะธรรมชาติให้แก่พื้นที่โครงการพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบ คุ้มครองของต้นไม้และความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด ให้กับสภาพดีสวยงามเจริญเติบโตแข็งแรงอยู่เสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข รูปที่ 24
8 การศึกษาการมีส่วนร่วม ^{ของประชาชน}	<p>1. เมื่อมีการเข้าพักอาศัย หากบริเวณข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากโครงการสามารถประสานงานกับฝ่ายนิติบุคคลของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที</p> <p>2. ทางนิติออกกฎหมายผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบและอาคารข้างเคียง</p>	- โครงการได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าพักอาศัย และการร้องเรียนปืนที่เรียบเรียงแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ฉ