


บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรมแซงก์-ลา โซเทล เชียงใหม่ ส่วนขยาย ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 3-1 ถึง รูปที่ 3-22 และตารางที่ 3-1



รูปที่ 3-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




รูปที่ 3-2 ทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ ป้ายนอกทางหนีไฟ ทางออก



รูปที่ 3-3 ป้ายชื่อโครงการ




รูปที่ 3-4 จุดรวมพล



รูปที่ 3-5 การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ดูดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 3-6 อุปกรณ์ตรวจจับ ควันไฟ



รูปที่ 3-7 อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ



รูปที่ 3-8 ตู้ดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



รูปที่ 3-9 ห้องพักขยะมูลฝอย



รูปที่ 3-10 ถังเก็บน้ำสำรอง เพื่อใช้เฉพาะในการดับเพลิง



รูปที่ 3-11 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ 3-12 เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และถังเก็บน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่



รูปที่ 3-13 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ SPRINKLE SYSTEM



รูปที่ 3-14 หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วติดตั้งภายนอกอาคาร



รูปที่ 3-15 เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าสำรองใช้ดีเซล ขนาด 1,200 kW

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (ม.ค.-มี.ย.67)

โครงการโรงแรมเชียงกี-ลา ไฮเดล เชียงใหม่ ส่วนขาย



รูปที่ 3-16 ทางเข้า-ออก โครงการและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร



รูปที่ 3-17 อาคารสปา



รูปที่ 3-18 การติดตั้งป้ายบริเวณหัวจ่ายน้ำผ่านระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับคน้ำดันไม้



รูปที่ 3-19 ลำน้ำมีองค์ประกอบในโครงการ



รูปที่ 3-20 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3-21 อุปกรณ์ช่วยลดความเร็วของรถในโครงการ



รูปที่ 3-22 ระบบระบายอากาศสำหรับบันไดหนีไฟและลิฟท์ดับเพลิง

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงแรมแซงก์-ลา ໂອເຕີລ ເຂົ້າງໃໝ່ ສ່ວນຍາຍ (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.ดักษณะภูมิอากาศ ผู้居住 ความ สั่นสะเทือน ระดับ เสียงและความร้อน	1.ออกแบบระบบแสงสว่างภายในโครงการ โดยเน้นการใช้แสงสว่าง จากธรรมชาติและเลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานเพื่อช่วย ลดผลกระทบความร้อน	1.อาคารภายในโครงการมีการออกแบบให้มีบานหน้าต่าง เพื่อ รับแสงสว่างจากธรรมชาติ และเลือกใช้หลอดไฟฟ้า ชนิด ประหยัดพลังงานที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ มอก.	ไม่มี
	2.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 10,665.51 ตร.ม. เป็น พื้นที่สีเขียวเฉพาะบริเวณชั้นล่าง 8,225.51 ตร.ม. หรือร้อยละ 29.51 ของพื้นที่โครงการ และพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร โรงแรม พื้นที่รวม 2,440.00 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ปลูกไม้เข็นต้นทั้งหมด 8,861.39 ตร.ม. หรือร้อยละ 83.08 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	2.โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณต่างๆ โดยมีการปลูกหญ้า นานาชนิด ต้นแก้ว อินทนิลและทองกวาว โดยปลูกผสมกับต้นไม้ เดิมในโครงการ คือ จำจร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ทั้งหมด 10,665.51 ตร.ม. เป็นพื้นที่สีเขียวเฉพาะบริเวณชั้นล่าง 8,225.51 ตร.ม. หรือร้อยละ 29.51 ของพื้นที่โครงการ และพื้นที่ สีเขียวบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร โรงแรม พื้นที่รวม 2,440.00 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ปลูกไม้เข็นต้นทั้งหมด 8,861.39 ตร. ม. หรือร้อยละ 83.08 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด โดยมีสัดส่วน พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการเท่ากับ 14 ตารางเมตร/คน (รูปที่ -3-1)	ไม่มี
	3.จัดให้มีการปลูกไม้เข็นต้นและไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสนามเทนนิส	3.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน ກූජාම - ຊັນວາຄມ 2566)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	ชั้น 3 อาคาร โรงเรียน ໄກສັບຂ່ອງເປົ້າຮະນາຍອາກາສຈາກຫອຜິ່ງເຢືນ ເພື່ອ ^{ช່ວຍດົດຄວາມຮູ້ອນທີ່ຮະນາຍອອກຈາກຫອຜິ່ງເຢືນ}	พบວ່າ ໂຄງການມີການປຸກໄມ້ຂຶ້ນຕົ້ນແລະ ໄມ້ດອກໄມ້ປະດັບໄວ້ ໂດຍຮອບນວຍເສັນຫະນິສ ชั้น 3 อาคาร โรงเรียน ເພື່ອช່ວຍດົດ ຄວາມຮູ້ອນທີ່ຮະນາຍອອກຈາກຫອຜິ່ງເຢືນ (ຮູບທີ່ 3-1)	
2.อุทกวิทยาและ คุณภาพน้ำ	1.ทำการเชื่อมท่อน้ำเสียและน้ำฝนของโครงการเข้ากับระบบระบายน้ำ ^{ของเทศบาลนครເສີ່ງໃໝ່}	1.ໂຄງການມີການเชื่อมท่อน้ำเสียและน้ำฝนของโครงการเข้ากับ ระบบระบายน้ำของเทศบาลนครເສີ່ງໃໝ່ ຈາກການตรวจสอบ ระหว่างเดือน ມកරາຄ - ມີຖຸນາຍນ 2567 ພົບວ່າ ໃນມີການຮະນາຍ ນ້ຳທີ່ອອກສ່າງານອອກພື້ນທີ່ໂຄງການ	ໃນມີ
	2.ความคุณໄຟ້ມີການຮະນາຍນ້ຳເຕີຍໄດ້ ທີ່ມີຄຸນກາພໄມ້ເປັນໄປຕາມ ມາດຽວນການດອກສ່າງານອອກພື້ນທີ່ໂຄງການ	2.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน ມකරາຄ - ມີຖຸນາຍນ 2567 ພົບວ່າໂຄງການມີການນຳທີ່ທີ່ຝ່າຍການນຳມັດແລ້ວກັບນຳມາໃໝ່ ປະໂຍົງນີ້ໂດຍໃຊ້ຮັດນ້ຳຕົ້ນໄມ້ ໂດຍໃນມີການຮະນາຍນ້ຳທີ່ອອກສ່າງ ານອອກພື້ນທີ່ໂຄງການ(ຮູບທີ່ 3-12, ຮູບທີ່ 3-18)	ໃນມີ
	3.ນ້ຳທີ່ທີ່ຮະນາຍອອກຈາກພື້ນທີ່ໂຄງກາຈະຕ້ອງຮະນາຍລົງສູ່ທ່ອຮະນາຍນ້ຳ ສາຫະລະວິນຄົນໜ້າງຄລານເທົ່ານັ້ນ	2.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน ມකරາຄ - ມີຖຸນາຍນ 2567 ພົບວ່າໂຄງການມີການນຳທີ່ທີ່ຝ່າຍການນຳມັດແລ້ວກັບນຳມາໃໝ່ ປະໂຍົງນີ້ໂດຍໃຊ້ຮັດນ້ຳຕົ້ນໄມ້ ໂດຍໃນມີການຮະນາຍນ້ຳທີ່ສູ່ທ່ອ ^{ຮະນາຍນ້ຳສາຫະລະວິນຄົນໜ້າງຄລານ (ຮູບທີ່ 3-12, ຮູບທີ່ 3-18)}	ໃນມີ
	4.ກຳຫຼາຍຮະບະວ່າງຈາກແນວຂອນລຳທີ່ອີງກາຍໃນໂຄງກາທີ່ສອງຕ້ານ	4.ໂຄງການໄດ້ກຳຫຼາຍຮະບະວ່າງຈາກແນວຂອນລຳທີ່ອີງກາຍໃນ	ໃນມີ

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສຍໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	ไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร	โครงการทั้งสองด้านไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร (รูปที่ 3-19)	
	5.ดำเนินการขุดลอกปรับบูรณาการและตกแต่งลำห้วยเมืองให้มีความสวยงาม สอดคล้องกับการจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการและอยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ำได้	5.มีการขุดลอกปรับบูรณาการและตกแต่งลำห้วยเมืองให้มีความสวยงาม สอดคล้องกับการจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการและอยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ำได้	ไม่มี
	6.ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเมือง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตามหนังสืออนุญาตจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ ชม 0117/1666 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550 โดยสะพานดังกล่าวต้องไม่มีโครงสร้างได้ลูกถ้ำลงในลำห้วยเมืองและมีลักษณะสอดคล้องกับทัศนียภาพโดยรวมของลำห้วยเมือง	6.โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเมือง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตามหนังสืออนุญาตจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ ชม 0117/1666 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550 โดยสะพานดังกล่าวต้องไม่มีโครงสร้างได้ลูกถ้ำลงในลำห้วยเมืองและมีลักษณะสอดคล้องกับทัศนียภาพโดยรวมของลำห้วยเมือง	ไม่มี
3.ระบบประปา/การ ใช้น้ำ	1.จัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดี din และถังเก็บน้ำชั้นใต้หลังคา เป็นถังคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดความจุ 430.0 ลบ.ม. และ 70.0 ลบ.ม.ตามลำดับ ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานกว่า 15.5 ชั่วโมง	1.ทางโครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดี din และถังเก็บน้ำชั้นใต้หลังคา เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 430.0 ลบ.ม. และ 70.0 ลบ.ม.ตามลำดับ ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานกว่า 15.5 ชั่วโมง (รูปที่ 3-10)	ไม่มี
	2.รณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	2.มีการติดป้ายรณรงค์บริเวณห้องพักและห้องน้ำภายในโครงการให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด	ไม่มี
	3.ตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำและถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดีและ	3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำและถังเก็บน้ำ	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงแรมแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	สะอาดอยู่เสมอ	ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาดเป็นประจำทุกสัปดาห์	
4.การใช้ประโยชน์ ที่ดิน	1. ห้ามดำเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารหรือพื้นที่โครงการ โดยปราศจากการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	1. จากการตรวจสอบ ไม่พบก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารหรือพื้นที่โครงการ	ไม่มี
	2. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มอาคารที่มีกิจกรรมสปาทรีพเม้นท์ ทั้งหมด ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการเท่านั้น	2. โครงการได้ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่มีกิจกรรมสปาทรีพเม้นท์ ทั้งหมด ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ (รูปที่ -3-17)	ไม่มี
5.การจัดการขยะมูล ฟอง	1. จัดถังรองรับขยะมูลฝอยของไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ โดยกำหนดขนาดและรูปร่างของถังตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนี้ -ห้องพัก 281 ห้อง ถังขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 ถัง/ห้อง -กลุ่มอาคารสปา 12 ห้อง ถังขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง -อพาร์ทิเม้นท์ 12 ห้อง ถังขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง -ห้องครัวและห้องอาหาร 7 ห้อง ถังขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง	1. โครงการได้จัดถังรองรับขยะมูลฝอยของไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ โดยกำหนดขนาดและรูปร่างของถังตามความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งมีปริมาณเพียงพอและจำนวนถังขยะครบถ้วนตามที่มาตรการกำหนด	ไม่มี
	2. ภายในถังรองรับขยะมูลฝอยทุกใบต้องรองด้วยถุงเก็บกักมูลฝอย	2. จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน ກූජ්‍යාම - ຊັນວາຄມ 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	พลาสติกสีดำอย่างหนา มีความแข็งแรงไม่ร้าวซึม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและสามารถเก็บขยะได้อย่างสะดวกและใช้พียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปพร้อมกับขยะมูลฝอย	ภายในถังรองรับขยะมูลฝอยทุกใบต้องรองด้วยถุงเก็บขยะมูลฝอยพลาสติกสีดำอย่างหนา มีความแข็งแรงไม่ร้าวซึม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและสามารถเก็บขยะได้อย่างสะดวกและใช้พียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปพร้อมกับขยะมูลฝอย	
	3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆของโครงการ มาทำการคัดแยกและจัดเก็บในห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจำทุกวัน	3.จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆของโครงการ มาทำการคัดแยกและจัดเก็บในห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจำทุกวัน (รูปที่ 3-9)	ไม่มี
	4.จัดห้องพักขยะมูลฝอยรวมไว้บริเวณชั้นล่างของอาคาร โรงเรียนติดกับถนนทางด้านทิศใต้ของโครงการ ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 3 ห้อง คือห้องเก็บขยะมูลฝอยแห้ง ห้องเก็บขยะมูลฝอยเปียก และห้องเก็บถังขยะเปล่า โดยห้องพักขยะเปียกมีขนาดกว้าง 4.37 เมตร ยาว 4.65 เมตร และสูง 4.8 เมตร ปริมาตรความจุ 97.54 ลบ.ม. และห้องพักขยะแห้งมีขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 3.82 เมตร และสูง 4.8 เมตร ปริมาตร 44.01 ลบ.ม. สำหรับขยะมูลฝอยอันตรายจะเก็บภายในห้องพักขยะมูลฝอยแห้ง	4.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบร่วมกับการจัดห้องพักขยะมูลฝอยรวมไว้บริเวณชั้นล่างของอาคาร โรงเรียนติดกับถนนทางด้านทิศใต้ของโครงการ ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 3 ห้อง คือห้องเก็บขยะมูลฝอยแห้ง ห้องเก็บขยะมูลฝอยเปียก และห้องเก็บถังขยะเปล่า ตามที่มาตราการกำหนดสำหรับขยะมูลฝอยอันตรายจะเก็บภายในห้องพักขยะมูลฝอยแห้ง (รูปที่ 3-9)	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໄໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน ກ්‍රกฎาคม– ຊັນຈຸນ 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	5. โครงการสร้างของห้องพักบะมูลฝอยรวมต้องก่อสร้างตามหลักสุขागาม โดยมีผนังทึบ 4 ด้าน มีประตูปิด-เปิด 2 ด้าน และมีหลังคาคลุม เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและปัญหาน้ำซึมขึ้น	5. จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบร่องรอยห้องพักบะมูลฝอยรวมต้องก่อสร้างตามหลักสุขागาม โดยมีผนังทึบ 4 ด้าน มีประตูปิด-เปิด 2 ด้าน และมีหลังคาคลุม	ไม่มี
	6. ห้องพักบะมูลฝอยที่โครงการจัดไว้ต้องรองรับบะมูลฝอยของเด็กประถมของโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน	6. จากการตรวจสอบระหว่าง มกราคม - มิถุนายน 2567 ห้องพักบะมูลฝอยที่โครงการจัดไว้ต้องรองรับบะมูลฝอยของเด็กประถมของโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน	ไม่มี
	7. ทำความสะอาดห้องพักบะมูลฝอยรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้แปรงพลาสติกหรือแปรงทองเหลืองขัด และใช้น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมาล้างทำความสะอาดแทนการใช้น้ำประปา ห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีสำหรับทำความสะอาด และนำเสียจากการล้างห้องพักบะต้องรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารเพื่อบำบัดก่อน ระบายนอกจากพื้นที่โครงการ	7. จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักบะมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน โดยใช้แปรงพลาสติกหรือแปรงทองเหลืองขัด และใช้น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมาล้างทำความสะอาดแทนการใช้น้ำประปา ห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีสำหรับทำความสะอาด และนำเสียจากการล้างห้องพักบะต้องรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารเพื่อบำบัดก่อน ระบายนอกจากพื้นที่โครงการ	ไม่มี
	8. ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเก็บขนขยะทั้งหมดของโครงการ ไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน	8. โครงการได้ทำการประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเก็บขนขยะทั้งหมดของโครงการ ไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี
	9. จัดให้มีถนนกว้าง 6.0 เมตร หรือ 3 เมตร/ช่องทาง จากทางเข้า-	9. จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแห่งกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນພາຍ (ระหว่างเดือน ກූජ්‍යාම - ຂ්‍රັණາມ 2566)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
	ออกแบบห้องพักบะมูลฝอยรวม พร้อมทั้งจัดให้มีที่จอดรถเก็บขยะ เพื่อให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถเข้าไปทำการเก็บขยะได้อย่างสะดวก	พบว่ามีถนนกว้าง 6.0 เมตร หรือ 3 เมตร/ช่องทาง จากทางเข้า-ออกໄປปัจจุบันพักบะมูลฝอยรวม พร้อมทั้งจัดให้มีที่จอดรถเก็บขยะ	
6.ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1.จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนของโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นพื้นที่ส่วนหน้าของโครงการ ให้ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยตรง โดยมีอัตราการระบายน้ำ 0.1 ลบ.ม./วินาที และส่วนที่สองเป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือให้ร่วบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำฝน คสcl.ขนาดความจุ 1,355.0 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งมีอัตราการสูบน้ำ 0.071 ลบ.ม./วินาที ไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนมีโครงการคือ 0.12 ลบ.ม./วินาที	1.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่ามีระบบระบายน้ำฝนของโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นพื้นที่ส่วนหน้าของโครงการ ให้ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยตรง โดยมีอัตราการระบายน้ำ 0.1 ลบ.ม./วินาที และส่วนที่สองเป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือให้ร่วบรวมน้ำฝน เข้าสู่บ่อหน่วยน้ำฝน คสcl.ขนาดความจุ 1,355.0 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งมีอัตราการสูบน้ำ 0.071 ลบ.ม./วินาที ไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนมีโครงการคือ 0.12 ลบ.ม./วินาที	ไม่มี
	2.ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อหน่วยน้ำเป็นประจำ หากพบว่ามีปริมาณมากให้ทำการขุดลอกหรืออุบงน้ำข่าวดลอกปีลักษร	2.โครงการจัดให้มีพนักงานโดยตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อหน่วยน้ำเป็นประจำ และมีการสูบตะกอนออกจากบ่อหน่วยเป็นประจำ	ไม่มี
	3.ทำความสะอาดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อ	3.มีการทำความสะอาดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็น	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສຍໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน ກූජාම - ຊັນວາຄມ 2566)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
	ป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำไม่ทันและน้ำท่วมขังจะต้องกว้างข้นให้พนักงานทำความสะอาดเก็บเศษขยะ เช่น ถุงพลาสติก เศษใบไม้หรือเศษวัสดุต่างๆที่อาจจะลงไประดับดินทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ	ประจำ และมีพนักงานทำความสะอาดเก็บเศษขยะ ในระบบระบายน้ำเป็นประจำ	
	4.ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อสูบน้ำเสียเป็นประจำ และทำการบุคคลอกออกบ่ออยปีละครั้ง	4.มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อสูบน้ำเสียและมีการบุคคลอกเป็นประจำ	ไม่มี
	5.คุ้ลเลพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมพิวดินอยู่เสมอ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมน้ำของพื้นดินและการป้องกันการชะล้างหน้าดินอีกด้วย	5.โครงการจัดให้มีพนักงานจัดสวนคุ้ลเลพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมพิวดินอยู่เสมอ จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบร่องรอยไม่และพื้นที่จัดสวนอยู่ในสภาพดี (รูปที่ 3-1)	ไม่มี
	6.การควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำได้ใช้เครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 0.071 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 ชุด โดยทำงาน 1 ชุดและสำรอง 2 ชุด ทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนมีโครงการ (0.12 ลบ.ม./วินาที)	6.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบร่องรอยการมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำได้ใช้เครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 0.071 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 ชุด โดยทำงาน 1 ชุดและสำรอง 2 ชุด ทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนมีโครงการ (0.12 ลบ.ม./วินาที)	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรมแซงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສຍໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
7.การกำจัดน้ำเสีย ^{และสิ่งปฏิกูล}	1.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นถังบำบัดน้ำเสียระบบเติมอากาศผ่านพื้นผิวตัวกลาง (Contact Aeration Treatment Process) สามารถบำบัดน้ำเสียปริมาณ 550 ลบ.ม./วัน	1.มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นถังบำบัดน้ำเสียระบบเติมอากาศผ่านพื้นผิวตัวกลาง (Contact Aeration Treatment Process) สามารถบำบัดน้ำเสียปริมาณ 550 ลบ.ม./วัน (รูปที่ 3-20)	ไม่มี
	2.สูบกากตะกอนในถังแยกกากตะกอน เมื่อมีปริมาณกากตะกอนมีระดับสูงหรืออ่างน้อยปีกครึ่ง และสูบกากตะกอนจากถังเก็บและย่อตะกอนทุกๆ 3 วันหรือเมื่อตะกอนในถังเต็ม	2.โครงการจัดให้มีการคูดตะกอนในถังแยกกากเป็นประจำทุกปี และมีการสูบตะกอนจากถังเก็บและย่อตะกอนเป็นประจำเพื่อไม่ให้ตะกอนเต็มถัง	ไม่มี
	3.โครงการจะต้องคูดและทำความสะอาดบ่อคักไขมัน โดยการตักไขมันออกไปกำจัดเป็นประจำหรือทุกสัปดาห์ ไขมันที่ตักออกให้บรรจุในถังที่ปิดแน่นก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะอื่น	3.โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คูดและทำความสะอาดบ่อคักไขมัน โดยการตักไขมันออกไปกำจัดเป็นประจำและ ไขมันที่ตักออกมีการบรรจุในถุงขยะที่ปิดแน่นก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะอื่น	ไม่มี
	4.นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีถังเก็บน้ำหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ขนาด 61.0 ลบ.ม. รองรับน้ำทึ่งจากกระบวนการบำบัด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อนำน้ำไปรดน้ำต้นไม้ และนำส่วนที่เหลือให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่	4.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยไม่มีการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่	ไม่มี
	5.ควบคุมค่าคลอรีนอิสระที่เหลือในน้ำที่นำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ ซึ่งไม่ควรเกิน 0.2 มก./ลิตร	5.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 มีการควบคุมการเติมคลอรีนน้ำที่นำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ ไม่ให้	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສຍໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
		เกิน 0.2 มก./ลิตร ผลวิเคราะห์ค่าคลอรีนนำที่นำกลับมาใช้ใหม่ แต่ละเดือนแสดงในภาคผนวก ข.	
	6. ติดตั้งป้ายบริเวณหัวจ่ายน้ำสำหรับคนน้ำต้นไม้ทึ้งหมวดเป็นข้อความ พื้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุเป็นน้ำผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว สามารถใช้เพื่อ冲洗น้ำต้นไม้เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เพื่อให้ ผู้พนักงานและลูกค้าเลี่ยงการสัมผัสน้ำดังกล่าว	6. จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 มี การติดตั้งป้ายบริเวณหัวจ่ายน้ำสำหรับคนน้ำต้นไม้ทึ้งหมวดเป็น ข้อความพื้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุเป็นน้ำผ่านระบบ บำบัดน้ำเสียแล้วสามารถใช้เพื่อ冲洗น้ำต้นไม้เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่น เพื่อให้ผู้พนักงานและลูกค้าเลี่ยงการสัมผัส น้ำดังกล่าว (รูปที่ 3-18)	ไม่มี
	7. จัดให้มีพนักงานประจำที่มีความรู้ความชำนาญด้านการควบคุมคุณภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ	7. โครงการจัดให้มีวิศวกรสิ่งแวดล้อมซึ่งความรู้ความชำนาญด้าน ^{การควบคุมคุณภาพและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย} ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ไม่มี
	8. ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผลและสภาพปัญหา การ ปรับปรุงและซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ	8. จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 มี การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผลและสภาพปัญหา การ ปรับปรุงและซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี
	9. ควบคุมคุณภาพและรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามที่	9. จากผลการวิเคราะห์น้ำทึ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัด ระหว่างเดือน	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຍາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	ออกแบบไว้อ่างส่วนรวม โดยคุณภาพน้ำทึบหลังการบำบัดด้วยมีค่า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากอาคาร และกรณีระบบบำบัด น้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำลงหรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที	มกราคม - มิถุนายน 2567 จากผลการวิเคราะห์ พบร่วมน้ำทึบจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบร่วมน้ำทึบผ่านมาตรฐาน ยกเว้น ค่า Fecal Coliform bacteria ค่า Total Coliform bacteria เกินมาตรฐานทุกเดือน ดังนั้นควรตรวจสอบระบบเติมกลอรินให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	10.ติดตั้งมาตรการใช้กระแสไฟฟ้าและบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย รวมแยกจากส่วนอื่นๆของโครงการ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ การเดินระบบบำบัดน้ำเสียในระยะดำเนินโครงการ ได้ถูกต้อง	10. โครงการได้ทำการติดตั้งมาตรการใช้กระแสไฟฟ้าและบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียรวมแยกจากส่วนอื่นๆของโครงการ	ไม่มี
8.การคุมน้ำคم	1.จัดพื้นที่จอดรถจำนวน 196 คัน แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ที่จอดรถยกตืบบริเวณชั้น Basement จำนวน 173 คัน ที่จอดรถยกตื้วไปบริเวณชั้น 1 จำนวน 15 คัน ที่จอดรถบรรทุกสำหรับบริการบริเวณชั้น 1 จำนวน 4 คัน และที่จอดรถบัสบริเวณชั้น 1 จำนวน 4 คัน โดยที่จอดรถแต่ละคันต้องมีขนาดกว้างขวางเป็นไปตามกฎหมายกำหนด	1. โครงการมีพื้นที่จอดรถจำนวน 196 คัน แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ที่จอดรถยกตืบบริเวณชั้น Basement จำนวน 173 คัน ที่จอดรถยกตื้วไปบริเวณชั้น 1 จำนวน 15 คัน ที่จอดรถบรรทุกสำหรับบริการบริเวณชั้น 1 จำนวน 4 คัน และที่จอดรถบัสบริเวณชั้น 1 จำนวน 4 คัน	ไม่มี
	2.จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ 2 จุด เชื่อมกับถนนช้างคาน ได้แก่	2. โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการกว้างประมาณ 10	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຍາຍ (ระหว่างเดือน ກූජ්‍යාම - ຊັນວາຄມ 2566)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	ทางเข้า-ออกหลัก กว้างประมาณ 10.0 เมตร และทางเข้า-ออกรถ บริการ อุ่นทางทิศใต้ของโครงการ กว้างประมาณ 4 เมตร	เมตร 1 จุด ซึ่งเชื่อมกับถนนชั้นคลานเท่านั้น เนื่องจากสามารถ เดินทางเข้า-ออกโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ (รูปที่ 3-16)	
	3.ติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ โดยติดตั้งระยะ 50 เมตร ก่อนถึงทางเข้า-ออก โครงการทั้ง 2 ด้านของถนนชั้นคลาน	3.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 โครงการได้ติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ โดยติดตั้งระยะ 50 เมตร ก่อน ถึงทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 2 ด้านของถนนชั้นคลาน	ไม่มี
	4.ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นรถเข้า-ออกโครงการ ได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน	4.โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออก โครงการ ให้สามารถมองเห็นรถเข้า-ออกโครงการ ได้อย่างชัดเจน ในเวลากลางคืน (รูปที่ 3-16)	ไม่มี
	5.จัดให้มีขามรักษาการณ์โดยอำนวยความสะดวกด้านจราจรในการเข้า-ออก บริเวณประตูโครงการตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับรถทางตรง โดยปล่อยรถในจังหวะที่รถทางตรงว่างหรือระยะห่างที่ปลอดภัย	5.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ได้ มีการจัดให้มีขามรักษาการณ์โดยอำนวยความสะดวกด้านจราจรในการ เข้า-ออกบริเวณประตูโครงการตลอดเวลา	ไม่มี
	6.จัดให้มีพนักงานโดยอำนวยความสะดวกด้านความสะอาดด้านการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกเพิ่มเติมในวันที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะวันที่มี งานจัดเลี้ยงหรืองานสัมมนา	6.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่ามีขามรักษาการณ์โดยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกเพิ่มเติมในวันที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะวันที่มีงานจัดเลี้ยงหรืองานสัมมนา	ไม่มี
	7.ห้ามรถที่ออกจากโครงการเดินข้ามไว้ในช่วงช้าโงนเร่งด่วนทั้งช่วงเช้า	7.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນພາຍ (ระหว่างเดือน ກූජ්‍යාම - ຊັນວາຄມ 2566)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	และช่วงเย็น	ในช่วงช้าๆ โມงเร่งด่วนทึ่งช่วงเช้าและช่วงเย็น ได้กำหนดให้รอด้วยจากโครงการเดียวซ้ายเท่านั้น	
	8.จัดให้มีป้ายสัญญาณการจราจรภายใน โครงการที่ชัดเจน เช่น ลูกศร แสดงเส้นทางการจราจร ป้ายแสดงรูปแบบการจราจร	8.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบร่วมกับป้ายสัญญาณการจราจรภายใน โครงการที่ชัดเจน เช่น ลูกศรแสดงเส้นทางการจราจร ป้ายแสดงรูปแบบการจราจร	ไม่มี
	9.จัดให้มีอุปกรณ์ชั่วคราวเพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินกำหนดในพื้นที่โครงการ	9.จากการตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ชั่วคราวเพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินกำหนดในพื้นที่ โครงการ (รูปที่ 3-21)	ไม่มี
	10.เปิดทางเข้า-ออกรอบ (ทางเข้า-ออกรอบบริการ) เฉพาะช่วงช้าๆ โມง เร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 17.00-18.00 น.) ให้รอด้วยไปจากถนนช้าง คลานสามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ โดยใช้เป็นทางเข้าสู่พื้นที่ โครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและลดการสะสมตัวของรถทางทิศใต้ของถนนช้างคลานที่จะเดินทางมาด้วยระบบการจราจร เข้าสู่โครงการใช้ช่วงช้าๆ โມงเร่งด่วน	10.จากการตรวจสอบระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 มีทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าโครงการเท่านั้น	
9.ระบบไฟฟ้าและ พลังงาน	1.ออกแบบระบบส่องสว่าง โดยเน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ	1.มีออกแบบระบบส่องสว่าง โดยเน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแห่งกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	2. ความคุณการใช้พลังงานตามการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคาร โดยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ที่ได้มาตรฐานของสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2. มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ที่ได้มาตรฐานของสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ไม่มี
	3. ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการรวมพลังหาร 2 โดยมีการแนะนำวิธีง่ายๆในการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน	3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน และรณรงค์ให้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน	ไม่มี
	4. ทำการรับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด เชียงใหม่ท่านนี้	4. โครงการรับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ท่านนี้	ไม่มี
	5. จัดให้มีการติดตั้งดวงไฟส่องสว่าง ทึ้งในห้องพัก ทางเดินภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้แสงสว่างและความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ	5. โครงการมีการติดตั้งดวงไฟส่องสว่าง ทึ้งในห้องพัก ทางเดินภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้แสงสว่างและความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ	ไม่มี
	6. จัดให้มีการปลูกไม้ขึ้นดิน ไม้ดอกและไม้ประดับ เพื่อลดการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นคอนกรีตและตัวอาคารภายในโครงการ และช่วยลดปริมาณผลกระทบความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาภายในพื้นที่โครงการ	6. โครงการได้มีการปลูกไม้ขึ้นดิน ไม้ดอกและไม้ประดับ เพื่อลดการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นคอนกรีตและตัวอาคารภายในโครงการ บริเวณโดยรอบตัวอาคาร รวมทั้งจัดให้มีคนสวนดูแลเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี
10. การป้องกัน อัคคีภัย	1. ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ต้องประกอบด้วยระบบไฟฟ้า สำรองฉุกเฉิน ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง	1. จากการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ พบร่วมกับระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (รูปที่ 3-15) ระบบแจ้งเตือนภัย	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສຍໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
	ระบบระบายน้ำอากาศสำหรับบ้านໄດหนี่ໄຟແລລືພິທີດັບເປັນເປັນ ຕາມທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ໄດຍຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍາທັນດີໃນກູງຮຽນຈົບນັ້ນທີ່ 33 ພ.ຄ.2535 ແລະ ກູງຮຽນຈົບນັ້ນທີ່ 50 (ພ.ຄ.2540) ອອກຕາມພ.ຮ.ບ. ຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ຄ. 2522	ເຕືອນເປັນໄປໜ້າ ຮະບັບດັບເປັນເປັນ(ຮູບທີ່ 3-6, ຮູບທີ່ 3-7, ຮູບທີ່ 3-8) ระบบระบายน้ำอากาศสำหรับบ้านໄດหนี่ໄຟແລລືພິທີດັບເປັນເປັນ (ຮູບທີ່ 3-22)	
	2.ຈັດໃໝ່ປ້າຍແສດງເສັ້ນທາງໜີໄຟອອກຈາກອາຄາຣໄປຢັງຈຸດຮົມພລ ແລະ ດຳແນ່ງອຸປະກນີດັບເປັນເປັນ ຮວມທັງວິທີກາຣໃຊ້ອຸປະກນີອ່າງໜັກເຈນ	2.ມີກາຣຕິດຕັ້ງປ້າຍແສດງເສັ້ນທາງໜີໄຟອອກຈາກອາຄາຣໄປຢັງຈຸດຮົມພລ ແລະ ດຳແນ່ງອຸປະກນີດັບເປັນເປັນ ຮວມທັງວິທີກາຣໃຊ້ອຸປະກນີອ່າງໜັກເຈນ	ໄມ່ມີ
	3.ຕິດຕັ້ງຫວັບນໍ້າສໍາຮອງແລະຫວັບນໍ້າດັບເປັນເປັນເຊື່ອມຕ່ອກກັບຮະບັນທ່ອຍືນຂອງອາຄາຣ ສາມາຮັດຕ່ອເຂົ້າກັບສາຍືດີນໍ້າດັບເປັນຂອງຮອດດັບເປັນ ໄດ້ອ່າງສະດວກແລະຮວດເຮົວ	3.ມີກາຣຕິດຕັ້ງຫວັບນໍ້າສໍາຮອງແລະຫວັບນໍ້າດັບເປັນເປັນເຊື່ອມຕ່ອກກັບຮະບັນທ່ອຍືນຂອງອາຄາຣ ສາມາຮັດຕ່ອເຂົ້າກັບສາຍືດີນໍ້າດັບເປັນຂອງຮອດດັບເປັນ ໄດ້ອ່າງສະດວກແລະຮວດເຮົວ (ຮູບທີ່ 3-14)	ໄມ່ມີ
	4.ຈັດອົບຮມເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເກີ່ວກັນຄວາມປລອດກັບໃໝ່ຄວາມຄຸ້ມເຄຍກັບອຸປະກນີປຶ້ງກັນອັກຄືກັບຕ່າງໆ ທີ່ມີອູ້ໆ ເມື່ອເຫຼຸດກາຣນຸກເລີນຈະໄດ້ໄໝຕາກໃຫ້ຕົ້ນກລັວ ແລະສາມາຮັດໃຊ້ອຸປະກນີເຫັນໜ້ານ້ຳນ້ອຍ່າງມີປະລິທິກາພ	4.ໂຄຮງກາຣມີກາຣີົກອບຮມດັບເປັນເປັນຫຼັ້ນດັ່ນ ກາຣີົກຊົ້ມດັບເປັນເປັນ ແລະີົກຊົ້ມອພຍພໜີໄຟເປັນປະຈຳທຸກປີ ໂດຍໃນປີ 2566 ດຳເນີນກາຣເມື່ອວັນທີ 25 ພ.ມ. 2566 ດັ່ງແສດງໃນກາຄພນວກ ດ	ໄມ່ມີ
	5.ຈັດໃໝ່ກາຣຊົ້ມຈຸກເລີນໂດຍຈໍາດັອງເຫຼຸດກາຣນີເມື່ອເກີດເປັນໄປໜ້ຳໃໝ່ ໃນກຸ່ມຂອງພັນກາງທຸກຄົນໃຫ້ກ່ຽວຂຶ້ນແຜນກາຣທີ່ຈະຕ່ອງກັບໄຟ ແຜນກາຣ	5.ໂຄຮງກາຣຈັດໃໝ່ກາຣຊົ້ມແຜນຈຸກເລີນເປັນປະຈຳປີລະ 1 ຄັ້ງໂດຍໃນປີ 2566 ດຳເນີນກາຣເມື່ອວັນທີ 25 ພ.ມ. 2566 ດັ່ງແສດງໃນ	ໄມ່ມີ

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສຍໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	อพยพและแผนการซ้ายเหลือ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแผน ^{นูกenstein อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง}	ภาคผนวก ก	
	6.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบเช็คความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำจะต้องมีการทดสอบติดเครื่องเบนต์เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งบันทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้ง	6.โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบเช็คความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เครื่องสูบน้ำจะมีการทดสอบติดเครื่องเบนต์ทุกสัปดาห์	ไม่มี
	7.ดำเนินงบประมาณตามแผนนูกenstein ต้องเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและต้องไม่มีกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดยต้องจัดให้มีบุคลากรบริเวณชั้นล่าง 890 ตร.ม. มีสัดส่วนพื้นที่บุคลากรต่อจำนวนผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่เท่ากัน 1.17 ตร.ม./คน และบุคคลนี้ไฟทางอากาศบริเวณชั้น 12 ของอาคารโรงเรียน จำนวน 2 ชุด มีพื้นที่รวม 222.6 ตร.ม.	7.โครงการจัดให้มีดำเนินงบประมาณตามนูกenstein ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอรองรับผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ (รูปที่ 3-4)	
11.เศรษฐกิจ-สังคม	1.ว่าจ้างคนท้องถิ่นให้ทำงานในโครงการ ให้มากที่สุด เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการและเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และหากประชาชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจะต้องรีบแก้ไข	1.โครงการมีการว่าจ้างคนท้องถิ่นให้ทำงานในโครงการให้มากที่สุด เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการและเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และหากประชาชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจาก	

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	ทันที	โครงการจะต้องรับแก้ไขทันที	
12.สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และเปลี่ยนถ่ายด้านลังขยะทุกวันต่อจากส่วนต่างๆของ โครงการเป็นประจำทุกวัน จากนั้นจึงนำขยะที่รวบรวมได้ไปคัดแยกและเก็บรวบรวมไว้ภายในห้องพักขาย ซึ่งอยู่บริเวณข้างล่างของแต่ละอาคาร เพื่อให้รถเก็บขยะของเทศบาลเชียงใหม่เข้ามาระบุการเก็บขนออกไปกำจัด	1.โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และเปลี่ยนถ่ายด้านลังขยะทุกวันต่อจากส่วนต่างๆของ โครงการเป็นประจำทุกวัน จากนั้นจึงนำขยะที่รวบรวมได้ไปคัดแยกและเก็บรวบรวมไว้ภายในห้องพักขาย ซึ่งอยู่บริเวณข้างล่างของแต่ละอาคาร เพื่อให้รถเก็บขยะของเทศบาลเชียงใหม่เข้ามาระบุการเก็บขนออกไปกำจัด	
	2.ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งน้ำที่ออกจากกระบวนการบำบัดต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร พร้อมทั้งปฏิบัติตามความแนะนำของผู้ออกแบบอย่างเคร่งครัด	2.จากการวิเคราะห์ พบร่วมน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบร่วมน้ำทึ้งผ่านมาตรฐาน ยกเว้น ค่า Fecal Coliform bacteria ค่า Total Coliform bacteria เกินมาตรฐานทุกเดือน ดังนั้นควรตรวจสอบระบบเติมคลอรินให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลวิเคราะห์น้ำแสดงใน ตารางที่ 3-3,3-4 และ รายงานผลทดสอบแสดงใน ภาคผนวก ข	ไม่มี
	3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ	3.มีพนักงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ	ไม่มี
	4.ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ เป็นประจำ หากพบว่ามีอุปกรณ์ใด	4.มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ เป็นประจำ	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສຍໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	ชารุด ເສຍຫາຍ ບໍລິຫານການທຳມະນຸດການນັກພ່ອງ ຕ້ອງຮັບດຳນັນການ ຊ່ອມແຜນແກ້ໄຂທັນທີ	โดยหากພວມວ່າມີອຸປະນົມໄດ້ຈຳກັດ ທີ່ ເສຍຫາຍ ບໍລິຫານການທຳມະນຸດການນັກພ່ອງ ຕ້ອງຮັບດຳນັນການ ຊ່ອມແຜນແກ້ໄຂທັນທີ	
	5.จัดยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ເພື່ອຄອຍຕຽບຈາດຮູບແບບ ຄວາມປັດຈຸບັນຢ່າງໃນໂຄຮກ	5.ໂຄຮກນີ້ມີຍາມຮັບການຈຳກັດ 24 ชั่วโมง ເພື່ອຄອຍຕຽບຈາດຮູບ ແບບຄວາມປັດຈຸບັນຢ່າງໃນໂຄຮກ	ໄມ່ມີ
	6.ปฏิบัติตามประการศกรະຫວາງສາຂາຮັບສຸຂ ເຮື່ອ ກໍານົດສານທີ່ເພື່ອ ¹ ສຸຂພາພທີ່ເພື່ອເສີມສ່ວຍ ມາຕຮຽນຂອງສານທີ່ ການບົດການ ຜູ້ ໃຫ້ບໍລິຫານ ແລະວິທີການຕຽບສອນເພື່ອການຮັບຮອງໃຫ້ເປັນໄປ ຕາມມາຕຮຽນສຳຫັບສານທີ່ທີ່ເພື່ອເສີມສ່ວຍ ຕາມພະຣາຊບັນຍຸງຕີ ສານບົດການ ພ.ສ. 2509 ອ່າງເຄິ່ງເຄິ່ງ	6.ໂຄຮກໄດ້ປັບປຸງຕົມປະກາສກະຫວາງສາຂາຮັບສຸຂ ເຮື່ອ ກໍານົດສານທີ່ເພື່ອສຸຂພາພທີ່ເພື່ອເສີມສ່ວຍ ມາຕຮຽນຂອງ ສານທີ່ ການບົດການ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິຫານ ແລະວິທີການ ຕຽບສອນເພື່ອການຮັບຮອງໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາຕຮຽນສຳຫັບ ສານທີ່ທີ່ເພື່ອເສີມສ່ວຍ ຕາມພະຣາຊບັນຍຸງຕີສານບົດການ ພ.ສ. 2509 ອ່າງເຄິ່ງເຄິ່ງ	ໄມ່ມີ
	7.ຈັດທຳຮັ້ວຄອນກົງຕາວາຮູງ 2.5 ເມືດ ຕລອດແນວເຫດທີ່ດິນດ້ານທຶນ ຕະວັນອອກເຈີຍໄດ້ຂອງໂຄຮກຕິດກັບໂຮງເຮັນເຮັນາ ແລະກໍານົດ ຮະບະໜ່າງຮ່າງຮ່າງກຸ່ມອາຄາຮສປາທີ່ກັບອາຄາຮໂຮງເຮັນໄມ່ນ້ອຍ ກວ່າ 53.7 ເມືດ	7.ໂຄຮກໄດ້ຈັດທຳຮັ້ວຄອນກົງຕາວາຮູງ 2.5 ເມືດ ຕລອດແນວ ເຫດທີ່ດິນດ້ານທຶນຕະວັນອອກເຈີຍໄດ້ຂອງໂຄຮກຕິດກັບ ໂຮງເຮັນເຮັນາ ແລະກໍານົດຮະບະໜ່າງຮ່າງຮ່າງກຸ່ມອາຄາຮສປາ ທີ່ກັບອາຄາຮໂຮງເຮັນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 53.7 ເມືດ	ໄມ່ມີ
	8. ຜູ້ແຂ່ງໃຈຕ່າງໆໄດ້ຮັບການແຕ່ງກາຍຂອງພັກງານທີ່ໃຫ້ບໍລິຫານສປາໄທ້ມີຄວາມ	8. ໂຄຮກນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄອຍຕຽບສອນການແຕ່ງກາຍຂອງພັກງານ	ໄມ່ມີ

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงแรมแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເຊິ່ງໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	เหมาะสมและรัดกุม	ที่ให้บริการสปาให้มีความเหมาะสมและรัดกุมอยู่เสมอ	
	9.กำหนดเวลาเปิดทำการสปาเวลา 10.00 น. และปิดทำการเวลาไม่เกิน 20.00 น.	9. โครงการกำหนดเวลาเปิดทำการสปาเวลา 10.00 น. และปิดทำการเวลาไม่เกิน 20.00 น.	ไม่มี
	10.ติดตั้งอุปกรณ์จำนวนความสะอาดโดยตรงแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548	10. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์จำนวนความสะอาดโดยตรงแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามกฎกระทรวงกำหนด	ไม่มี
	11.จัดให้บริเวณแนวล้ำเหมือนที่จะเชื่อมต่อ กันแน่แน่นอกโครงการทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้มีสภาพเป็นพื้นที่เปิดโล่ง โดยไม่ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ เพื่อไม่ให้เป็นการรุกร้าวแนว ล้ำเหมือน พร้อมทั้งจัดให้มียามรักษาการณ์เฝ้าระวัง เพื่อรักษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	11. จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณแนวล้ำเหมือนที่จะเชื่อมต่อ กันแน่แน่นอกโครงการทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้มีสภาพเป็นพื้นที่เปิดโล่ง โดยไม่ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ได้ รุกร้าวแนวล้ำเหมือน พร้อมทั้งจัดให้มียามรักษาการณ์เฝ้า ระวัง เพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	ไม่มี
	12.ในอนาคตกรณีที่โครงการจำเป็นต้องสร้างรั้วปิดพื้นที่ล้ำเหมือนด้าน ทิศเหนือและทิศใต้ของโครงการ รั้วต้องคำว่าต้องมีลักษณะเป็นรั้ว ไปร์ง ล้อยอยู่หนึ่นอุดหนาเหมือนและไม่รุกล้ำแนวล้ำเหมือน	12. โครงการได้ก่อสร้างรั้วปิดพื้นที่ล้ำเหมือนด้านทิศเหนือและ ทิศใต้ของโครงการ โดยรั้วที่สร้างมีลักษณะเป็นรั้วไปร์ง ลอย อยู่หนึ่นอุดหนาเหมือนและไม่รุกล้ำแนวล้ำเหมือน	ไม่มี
13.ทศนิยภาพและ สภาพธรรมชาติอัน	1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณต่างๆ เพื่อเพิ่มทศนิยภาพที่สวยงาม สนับสนุน โดยปลูกหญ้านานาชนิดและปลูกไม้รืนด้น	1. โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณต่างๆ เพื่อเพิ่ม ทศนิยภาพที่สวยงามสนับสนุน โดยปลูกหญ้านานาชนิดและปลูก	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงพยาบาลชุมชนเชียงใหม่ ส่วนขยาย (ระหว่างเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
การอนุรักษ์	ไม่ดัดแปลงไม่ปรับดันพื้นที่ทั้งหมด 10,665.51 ตร.ม. เป็นพื้นที่สีเขียว เอกพายะบริเวณชั้นล่าง 8,225.51 ตร.ม. เป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร โรงพยาบาลรวม 2,440.00 ตร.ม. มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สูงสุดในแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า 14.0 ตร.ม. ต่อ 1 คน	คลุมดินและปลูกไม้เข็นดัน ไม่ดัดแปลงไม่ปรับดันพื้นที่ทั้งหมด 10,665.51 ตร.ม. เป็นพื้นที่สีเขียวเอกพายะบริเวณชั้นล่าง 8,225.51 ตร.ม. เป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร โรงพยาบาลรวม 2,440.00 ตร.ม. มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สูงสุดในแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า 14.0 ตร.ม. ต่อ 1 คน	
	2.ปลูกไม้กระถางไว้บริเวณระเบียง ทางเดิน และส่วนต่างๆภายในอาคาร เพื่อเพิ่มทัศนียภาพสวยงามให้กับโครงการ	2.โครงการได้ปลูกไม้กระถางไว้บริเวณระเบียง ทางเดิน และส่วนต่างๆภายในอาคาร เพื่อเพิ่มทัศนียภาพสวยงามให้กับโครงการ	ไม่มี
	3.กำหนดระยะเวลาห้ามนำอาหารเข้ามาในโครงการข้างละ 3 เมตร และปรับสภาพของลำเหมืองให้ออยู่ในสภาพที่ระบายน้ำได้ โดยบุคคลออกและตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับการจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการ	3.โครงการได้กำหนดระยะเวลาห้ามนำอาหารเข้ามาในโครงการข้างละ 3 เมตร และปรับสภาพของลำเหมืองให้ออยู่ในสภาพที่ระบายน้ำได้ โดยบุคคลออกและตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับการจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการ	ไม่มี
	4.คงสภาพพื้นที่สีเขียวทั้งหมดตลอดไป ห้ามตัดทำลายหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวไว้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น พร้อมทั้งจัดให้มีคนดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งหมดให้ออยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ หาก	4.จากการตรวจสอบพบว่าโครงการยังคงสภาพพื้นที่สีเขียวทั้งหมดตลอดไป ห้ามตัดทำลายหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวไว้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น	ไม่มี

ตารางที่ 3-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา ໂອເຕີລ ເສີ່ງໃໝ່ ສ່ວນຫາຍ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2566)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข
	พนว่าด้วยไม้ที่ปลูกไว้กิດความเสียหายต้องรืบปลูกทดแทนด้วยพันธุ์ไม้เดิมทันที		
	5.ปลูกตัว梧桐 ยูทเปี้ย หางนกยูงฟรังและแสงจันทร์ หรือพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ ใกล้กับโรงเรียนเรียนเชลวิทยาลัย พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้ต้นไม้มีบริเวณดังกล่าวคงสภาพที่สวยงามและสามารถอบดับน้ำที่ศูนย์ภาพของกิจกรรมบริเวณกลุ่มอาคารสถาปานามุมมองของโรงเรียน	5.โครงการได้จัดให้มีการปลูกหญ้านานาชนิด ต้นแก้ว อินทนิน และทองกวาว โดยปลูกผสมกับต้นไม้เดิมในโครงการคือ จำ奴รี พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานดูแลรักษาให้ดีที่สุด ไม่บริเวณดังกล่าวคงสภาพที่สวยงามและสามารถอบดับน้ำที่ศูนย์ภาพของกิจกรรมบริเวณกลุ่มอาคารสถาปานามุมมองของโรงเรียน	ไม่มี
	6.ไม้ขันดันที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการต้องมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,861.39 ตร.ม. กิดเป็นร้อยละ 83.08 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	6.โครงการมีไม้ขันดันที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการ พื้นที่รวม 8,861.39 ตร.ม. กิดเป็นร้อยละ 83.08 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด	ไม่มี
	7.เลือกใช้สีและวัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสะท้อนแสงในระดับต่ำ	7.โครงการได้เลือกใช้สีพาณังค์เป็นสีขาวและสีน้ำตาล ส่วนหลังคาใช้สีน้ำตาลและไม่มีวัสดุที่สะท้อนแสงมาก	ไม่มี

ตารางที่ 3-2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนิน การโครงการโรงเรียนแขวงกรี-ลา โขเต็ล เชียงใหม่ ส่วนขยาย
(ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวแปรที่กำหนด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข
1.อุทกวิทยา	ตรวจสอบสภาพลำแม่น้ำเมืองและ สะพานไม่ให้รุกล้ำแนวลำแม่น้ำ	บริเวณลำแม่น้ำอยู่ใน โครงการ	เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลา โครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพลำแม่น้ำ และสะพานไม่ให้รุกล้ำแนวลำแม่น้ำ เป็นประจำทุกวัน	ไม่มี
2.การบำบัดน้ำเสีย และปฏิกูล	pH, BOD, SS, Setteabel Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Oil&Grease, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria	ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ โดยมีจุดเก็บตัวอย่างจำนวน 2 จุด 1.น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2.น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ	โครงการได้ว่าจ้าง โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียมาเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ครั้ง ตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน และคุณภาพน้ำในถังเติมอากาศเป็นประจำทุกเดือน ส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียแสดงในตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ไม่มี

ตารางที่ 3-2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนิน การโครงการปรองดองแม่น้ำโขเจด็จ ช่วงใหม่ ส่วนขยาย
(ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวแปรที่กำหนด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข
				ทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงในตารางที่ 3-4 จากผลการวิเคราะห์น้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 จากผลการวิเคราะห์ พนวบว่างเดือนยังมี Fecal Coliform bacteria ค่า Total Coliform bacteria ค่าปีโอดี ค่า SS และค่า Grease&Oil เกินมาตรฐาน ดังนั้นการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบเติมคลอรีนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบดังกล่าวใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3.ทันนียกพ	ตรวจสอบสภาพด้านไม้ทึ้งหมุด กายในโครงการให้อۇيۇيلىڭ سپاپەتى สวยงามและคงอยู่ตลอดไป		เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ กายในโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ต้นไม้อۇيۇيلىڭ سپاپەتى สวยงามและคงอยู่ตลอดไป	ไม่มี

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงแรมแซงกรี-ลา ไฮเต็ล เชียงใหม่ ส่วนขยายระยะดำเนินการ เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทึบหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย มีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

จากการดำเนินการ โครงการระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา พบร่วมกับโครงการได้ว่า ข้าง บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ครั้ง ตัวอย่างน้ำทึบหลังผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน ส่งไปตรวจวัดยังห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.2.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 แสดงในตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึบจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 แสดงในตารางที่ 3-4

จากการวิเคราะห์ พบร่วมกับค่าคุณภาพน้ำทึบจากระบบบำบัดน้ำเสีย บางเดือนยังมี Fecal Coliform bacteria ค่า Total Coliform bacteria ค่าบีโอดี ค่า SS และค่า Grease&Oil เกินมาตรฐาน ดังนั้นการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบเติมคลอรีนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบดังกล่าวใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	14 มี.ค.67	2 ก.ค. 67
Total Coliform bacteria	MPN/100ml	>160000	>160000
Fecal Coliform bacteria	MPN/100ml	>160000	>160000
BOD	mg/l	455	260
Sulfide	mg/l	1.36	1.79
TKN	mg/l	30.24	30.3
TDS	mg/l	494	390
SS	mg/l	112	79.9
Settleable Solid	mg/l	0.2	2.50
pH	-	6.12	6.92
Oil&Grease	mg/l	2.75	23.2
Conductivity	uS/cm	664	731

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (ม.ค.-มิ.ย.67)

โครงการโรงเรมแซงกรี-ล่า โภเต็ล เชียงใหม่ ส่วนขยาย

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึ่งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

2566

ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	18 ม.ค. 67	15 ก.พ.67	14 มี.ค. 67	19 เม.ย.67	21 พ.ค. 67	2 ก.ค. 67
Total Coliform bacteria	MPN/100ml	<5000	>160000	92000	1300	35000	<1.8	330
Fecal Coliform bacteria	MPN/100ml	<1000	>160000	92000	490	11000	<1.8	45
BOD	mg/l	<20	24.2	12.5	17.0	8.58	8.10	13.0
Sulfide	mg/l	<1	0.76	0.39	0.25	0.95	0.62	0.62
TKN	mg/l	<35	28.2	33.9	27.82	<10.0	<10.0	<10.0
TDS	mg/l	<500	263	365	429	368	442	272
SS	mg/l	<30	31.6	31.1	60	22.2	13.6	12.8
Settleable Solid	mg/l	<0.5	0.2	0.60	0.40	0.20	0.30	0.30
pH	-	6-8	7.58	7.35	6.97	6.51	7.27	7.33
Oil&Grease	mg/l	<20	<2.0	3.75	4.25	<2.00	<2.00	<2.00
Conductivity	us/cm	<3500	497	589	593	376	660	556
Free Chlorine	ppm	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

ค่ามาตรฐาน ข้างอิง อาคารประเภท ก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพระบบบำบัดน้ำทึ่งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด พ.ศ.2548