














ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | | | |
|---|--|---|--|
|  |  | | |
| รูปที่ ผ7.1 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสัญญาณ | | | |
|  |  |  |  |
| รูปที่ ผ7.2 ฉีดล้างถนนภายในพื้นที่โครงการ | | | |
|  |  | | |
| รูปที่ ผ7.3 ป้ายจราจรในโครงการ | | รูปที่ ผ7.4 ป้ายกรรณาดับเครื่องยนต์ | |
|  |  |  | |
| รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว | | | |
|  | |  | |
| รูปที่ ผ7.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย | | | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟิล พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|--|
|   |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.7 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</p> | <p>รูปที่ ฎ7.8 การเก็บไขมันจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.9 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p> | <p>รูปที่ ฎ7.10 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p> |
|   |   |
| <p>รูปที่ ฎ7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา</p> | <p>รูปที่ ฎ7.12 ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.13 จอประชาสัมพันธ์ LED บริเวณโถงลิฟต์แต่ละ อาคาร</p> | <p>รูปที่ ฎ7.14 ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกำหนดการบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียล่วงหน้า</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.15 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p> | <p>รูปที่ ฎ7.16 ตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ</p> |








ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พทล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ๗7.17 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ | รูปที่ ๗7.17 ถังรองรับมูลฝอยประชั้น และป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.18 พนักงานทำความสะอาดถังขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอย | รูปที่ ๗7.19 ถังมูลฝอยอันตราย |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.20 ห้องพักขยะรวมของโครงการ | |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.21 จุดจอดรถขยะชั่วคราว และรถขนขยะ | รูปที่ ๗7.22 เครื่องดูดอากาศ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.23 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย | รูปที่ ๗7.24 พนักงานขนย้ายขยะ |




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|--|--|
|  |  |
| รูปที่ ฆ7.25 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP) | รูปที่ ฆ7.26 เครื่องตรวจจับควัน |
|  |  |
| รูปที่ ฆ7.27 เครื่องตรวจจับความร้อน | รูปที่ ฆ7.28 ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย |
|  |  |
| รูปที่ ฆ7.29 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ | รูปที่ ฆ7.30 หัวรับน้ำดับเพลิง |
|  | |
| รูปที่ ฆ7.31 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) | |
|  |  |
| รูปที่ ฆ7.32 บันได ST01 และ บันได ST02 | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|--|---|
|  | |
| รูปที่ ผ7.33 บันไดหนีไฟมีผนังกันไฟ | |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.34 ไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได | รูปที่ ผ7.35 ป้ายบอกทางหนีไฟ |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพลของโครงการ | |
|  | |
| รูปที่ ผ7.37 การอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ | |
|  | |
| รูปที่ ผ7.38 พื้นที่จอดรถสำหรับรถติดแก๊ส ชั้น 1 | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ผ7.39 ป้ายไม่ให้รถติดแก๊สเข้าไปจอดภายในที่จอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน | รูปที่ ผ7.40 ช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.41 ช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ | รูปที่ ผ7.42 ช่องระบายอากาศบริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.43 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.44 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ | รูปที่ ผ7.45 สัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.46 ป้ายชื่อโครงการ | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | | | |
|---|--|--|--|
| |  |  | |
| รูปที่ ผ7.47 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | | | |
|  | |  | |
| รูปที่ ผ7.48 กระจกโค้งจราจร | รูปที่ ผ7.49 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ | | |
|  |  | | |
| รูปที่ ผ7.50 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ | | | |
| |  | | |
| รูปที่ ผ7.51 บัตรจอดรถชั่วคราว | | | |
|  | |  | |
| รูปที่ ผ7.52 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดิน | รูปที่ ผ7.53 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ | | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|---|
|  | |
| รูปที่ ผ7.54 ตัวอาคารของโครงการ | |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.55 หลอดไฟฟ้า LED | รูปที่ ผ7.56 โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.57 กล้องวงจรปิดโครงการ | รูปที่ ผ7.58 ล้างแผ่นกรองอากาศ |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.59 เจ้าหน้าที่กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค | รูปที่ ผ7.60 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.61 อุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ | รูปที่ ผ7.62 ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|--|
|  | |
| รูปที่ ๗7.63 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ | |
|  | |
| รูปที่ ๗7.64 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นสระว่ายน้ำ | |
|  | |
| รูปที่ ๗7.65 สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ | |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.66 รางระบายน้ำล้นแบบมีฝาปิด | รูปที่ ๗7.67 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.68 ทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ | รูปที่ ๗7.69 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ผ7.70 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ | รูปที่ ผ7.71 ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.72 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ | |
|  | |
| รูปที่ ผ7.73 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ | |