

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ฆ7.1 สภาพปัจจุบันโครงการ	รูปที่ ฆ7.2 รั้วประจำโครงการ
	
รูปที่ ฆ7.3 ป้ายรายละเอียดโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ฆ7.4 กล่องรับเรื่องร้องเรียน (ช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ฆ7.5 ช่องทางการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ฆ7.6 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง (ช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ฆ7.7 สวนสุขภาพภูตือนันต์ (ช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ฆ7.8 รถบรรทุกนำเศษวัสดุออกนอกโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗.๙ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๐ ป้ายควบคุมความเร็ว (ช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๑ คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๒ ปูนซีเมนต์ผงสำเร็จรูป (ช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๓ ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบชนิดกันไฟลาม) (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๔ คนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุก</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๕ บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๖ บริเวณปากทางเข้า-ออกปัจจุบันโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.17 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.21 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.22 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ (ช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.23 คนงานดูแลความสะอาดห้อง (ช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.24 ถังสำรองน้ำใช้ (ช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.25 ป้ายประหยัสน้ำ (ช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.26 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (ช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.27 ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.28 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.28 ภาพขณะรองรับขยะมูลฝอย และขนงานเก็บมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.29 รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางนา
(ช่วงก่อสร้าง)

รูปที่ ๗7.30 ป้ายประหยัดไฟ
(ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.31 ถังดับเพลิงตามชั้นในปัจจุบัน



รูปที่ ๗7.32 ป้ายข้อความในการทำงานก่อสร้าง และสัญญาณเตือนชั่วคราว (ไฟกระพริบ) (ช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.33 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ช่วงก่อสร้าง)



พื้นที่จอดรถช่วงก่อสร้าง



พื้นที่จอดรถปัจจุบัน

รูปที่ ๗7.34 บริเวณพื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.35 กล้องวงจรปิด (CCTV) (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.36 การแต่งกายคนงานก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.37 เจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงาน (ช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (ARLO LASALLE 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.38 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ในบ่อดักตะกอนดิน
และชุดลอกตะกอน (ช่วงก่อสร้าง)