

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/12
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/12
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/12
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-9/12
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-10/12
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/40
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/40
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/40
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/37
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-9/37
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-9/37
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3-9/37
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำทิ้งหลังออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3-12/37
3.1.1.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-25/37
3.1.2 คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	3-15/37
3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	3-15/37
3.1.2.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอก โครงการ	3-18/37
3.1.2.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณคลองลำราง หนองแหม	3-34/37
3.1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-30/37
3.1.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-30/37
3.1.3.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-31/37

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4-1/2

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4-1/2

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4-1/2

4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม

4-1/2

4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

4-2/2

4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

4-2/2

ภาคผนวก

ภาคผนวก	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ข	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : ที่ตั้งโครงการ	1-3/12
รูปที่ 1-2 : พื้นที่ภายในโครงการปัจจุบัน	1-12/12
รูปที่ 2-1 : แสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายในโครงการ	2-40/40
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2/37
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมกราคม 2567	3-3/37
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2567	3-4/37
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมีนาคม 2567	3-5/37
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนเมษายน 2567	3-6/37
รูปที่ 3-6 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2567	3-7/37
รูปที่ 3-7 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนพฤษภาคม 2567	3-7/37
รูปที่ 3-8 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนมิถุนายน 2567	3-8/37

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1 : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 เดือนมกราคม - เดือน มิถุนายน 2567	2-2/40
ตารางที่ 2-2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 เดือนมกราคม - เดือน มิถุนายน 2567	2-39/40
ตารางที่ 3-1 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3-11/37
ตารางที่ 3-2 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	3-17/37
ตารางที่ 3-3 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-21/37
ตารางที่ 3-4 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-30/37
ตารางที่ 3-5 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณคลองลำรางหนองแถม	3-33/37