

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗.๑ ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๒ สภาพปัจจุบันของโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๓ เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๔ เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบตัวแทนของศาลเจ้าพ่อประโคน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๕ กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๖ ป้ายรายละเอียดโครงการ พร้อมป้ายชื่อของโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๗ สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗.๘ วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.9 รั้ว Metal Sheet (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.10 รั้วจริงของโครงการ
	
รูปที่ ผ7.11 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.12 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.13 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.14 ห้องเก็บถุงปูน (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.15 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.16 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.17 แผ่นเหล็กในพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.18 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.19 ล้างล้อรถ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.20 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.21 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	
	
รูปที่ ๗7.22 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณ ด้านหน้าพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.23 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูประบบเติมอากาศ (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

รูปที่ ๗7.24 ระบบบำบัดน้ำเสียจริงของโครงการ			
รูปที่ ๗7.25 ห้องส้วม และป้ายแสดงสัญลักษณ์ชาย-หญิงอย่างชัดเจน (ในช่วงก่อสร้าง)			
รูปที่ ๗7.26 รถสูบลากตะกอน (เทศบาลเมืองแสนสุข) (ในช่วงก่อสร้าง)		รูปที่ ๗7.27 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป.) (ในช่วงก่อสร้าง)	
รูปที่ ๗7.28 ถังสำรองน้ำใช้ (ในช่วงก่อสร้าง)		รูปที่ ๗7.29 ป้ายประหยัดน้ำไว้ภายในพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	
รูปที่ ๗7.30 หัวหน้าคนงานก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)		รูปที่ ๗7.31 ท่อระบายน้ำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.32 การดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะ (ในช่วงก่อสร้าง)	
	
รูปที่ ผ7.33 ถังรองรับมูลฝอย (ในช่วงก่อสร้าง)	
	
รูปที่ ผ7.34 คนงานตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย (ในช่วงก่อสร้าง)	
	
รูปที่ ผ7.35 หม้อแปลงไฟฟ้า (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.36 ป้ายประหยัดไฟ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.37 ถังดับเพลิงเคมี (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.38 ตู้ถังดับเพลิงเคมี

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.39 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ ๗7.40 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.41 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.42 ไฟกระพริบ ป้ายเตือนอันตราย ลูกศรแสดงทางเข้า-ออก และป้ายจราจรชั่วคราว</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.43 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ๗7.44 พื้นที่จอดรถบริเวณที่สำนักงานขายของโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.45 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.46 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>	<p>รูปที่ ผ7.47 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.48 กล้องวงจรปิด (CCTV) และห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ช่วงเปิดดำเนินการ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.49 การแต่งกายคนงานก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.50 Safety Talk</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.51 ทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน และป้ายกำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงาน</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.52 ล้างมือพร้อมสบู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.53 รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง



รูปที่ ๗7.54 สื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19



รูปที่ ๗7.55 บ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.56 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.57 รั้วที่ล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.58 ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.59 ถังดับเพลิงเคมีบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ ผ7.60 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นบริเวณบ้านพักคนงาน