

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-1 โครงการเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้



รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ 2-3 รั้ว/กำแพงรอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-4 โครงสร้างของอาคารอยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้




รูปที่ 2-5 แผ่นพับคู่มือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



รูปที่ 2-6 ฝึกซ้อมอพยพ และอบรมเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2566

และป้ายแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการอพยพ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-6 (ต่อ) ผิกข้อมอพยพ และอบรมเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2566 และป้ายแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการอพยพ



รูปที่ 2-7 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



รูปที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถนนในพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567





รูปที่ 2-9 ต้นไม้บริเวณลานจอดรถชั้นล่างของอาคาร



รูปที่ 2-10 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



รูปที่ 2-11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบระบายอากาศ




รูปที่ 2-12 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และการปลูกไม้หลายระดับความสูง

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-12 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และการปลูกไม้หลายระดับความสูง



รูปที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อดูแลรับเรื่อง
ร้องเรียน



รูปที่ 2-14 เครื่องมือช่าง



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-16 หนังสือแจ้งลูกบ้านล่วงหน้า บริเวณที่จะมีการ
ดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบ



รูปที่ 2-17 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 2-18 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 2-19 ถังเก็บน้ำสำรองได้ดิน

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-20 ถังเก็บน้ำตาดฟ้า



รูปที่ 2-21 วาล์วเพื่อปิด-เปิดรับน้ำประปาเข้าโครงการ



รูปที่ 2-22 สุขภัณฑ์ประหยัdnน้ำ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-23 ฝาลังเก็บน้ำใต้ดินมี 2 ฝาลัง



รูปที่ 2-24 ฝาลังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้ามี 2 ฝาลัง



ระบบบำบัดน้ำเสีย



บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ 2-25 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และบ่อหน่วงน้ำ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-26 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-27 แผงควบคุมและมิเตอร์ไฟฟ้า
ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-28 การสูบน้ำออกถังไขมัน



รูปที่ 2-29 แนวท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-30 ระบบสูบน้ำออกจากโครงการ



รูปที่ 2-31 ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้า (Gen) ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 2-32 ฐานเครื่องปั่นไฟฟ้า (Generator)

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-33 ปลั๊กติดตั้งสูงกว่าพื้น 1.20 เมตร




รูปที่ 2-34 กำแพง Retaining Wall ของโครงการ



รูปที่ 2-35 ถังรองรับมูลฝอยในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น



รูปที่ 2-36 ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น





รูปที่ 2-37 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-38 ห้องพักมูลฝอยรวม และการแยกประเภทมูลฝอยที่รวบรวมไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ



รูปที่ 2-39 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอย

ขนย้ายขยะทุกวันพุธ และ วันเสาร์



เวลา 01.00 – 02.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก



รูปที่ 2-40 ป้ายบอกระยะเวลาารถเก็บขนมูลฝอยเข้าเก็บขน

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-41 ไฟส่องสว่างบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 2-42 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์, คอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ ในโครงการ



รูปที่ 2-43 สวิตช์เปิด-ปิดไฟในพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ



รูปที่ 2-44 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานใน
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-45 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 2-46 ห้องพักทุกห้องมีหน้าต่างที่ติดต่อกับภายนอก



รูปที่ 2-47 หน้าต่างระบายอากาศบริเวณบันได

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-48 ตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทได้ดี



รูปที่ 2-49 ไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-50 ตู้ควบคุมสวิทช์ไฟภายนอกอาคารตั้งอยู่บริเวณ
สนามหญ้าบริเวณสนามหญ้า



รูปที่ 2-51 เจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลอำนวยความสะดวก
ในการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-52 ทางเข้า-ออกโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-53 ป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางและบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ 2-54 ทางเดินเท้าจากด้านหน้าโครงการเข้าสู่ตัวอาคาร



รูปที่ 2-55 สันนูนชะลอความเร็ว

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-56 กระจกนูนในจุดที่มีโอกาสเกิดการตัดกระแสรถ



รูปที่ 2-57 ที่จอดรถ




รูปที่ 2-58 สติกเกอร์ติดรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ



รูปที่ 2-59 ระบบ Key card สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการผ่านเข้า-ออกโครงการ


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-60 จุดรวมพล ป้ายประชาสัมพันธ์จุดรวมพล



รูปที่ 2-61 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัย



รูปที่ 2-62 บริเวณเส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-63 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ



Fire Alarm



FHC



ไฟฉุกเฉิน



ประตูทางหนีไฟ

รูปที่ 2-64 ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



ลิฟท์ฉุกเฉิน



ถังดับเพลิงเคมีแบบแห้ง



Smoke Detector



ป้ายบอกทางหนีไฟ

รูปที่ 2-64 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย

FIRE EXTINGUISHER

ZERO FIRE

FIRE

15 SEC.

FIRE TYPE

1. PULL OUT SAFETY PIN

2. DRAW OUT THE HOSE

3. SQUEEZE THE LEVER SWEET SIDE TO SIDE

4. AIM AT THE BASE OF THE FIRE

7/05/2024 10:33


[illegible]

รูปที่ 2-68 กล่องรับเรื่องร้องทุกข์

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-69 ระบบไม้กั้นรถยนต์



รูปที่ 2-70 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และตามพื้นที่ต่าง ๆ ในอาคาร



รูปที่ 2-71 ระบบคีย์การ์ดในโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทิมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-72 ป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่าง ๆ



รูปที่ 2-73 ห้องออกกำลังกายภายในโครงการ



รูปที่ 2-74 สระว่ายน้ำภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-75 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-76 แม่บ้านดูแลความเรียบร้อย บริเวณรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-77 ป้ายเตือนบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-78 ห่วงชูชีพ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567



รูปที่ 2-79 การปลูกต้นไม้บริเวณระเบียงเพื่อลดบังมุมมอง
และเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย



รูปที่ 2-80 ตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ห้องสำนักงานโครงการ