

## ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคพี ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

					
					
รูปที่ ๗7.1 สภาพปัจจุบันของโครงการ					
					
รูปที่ ๗7.2 รั้ว Metal sheet ในช่วงก่อสร้าง		รูปที่ ๗7.3 รั้วของโครงการ			
					
รูปที่ ๗7.4 รั้วตาข่าย Chain link ตามแนวฐานเสาไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงก่อสร้าง		รูปที่ ๗7.5 รั้วตาข่าย Chain link ตามแนวฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงของโครงการ			
					
รูปที่ ๗7.6 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณแนวพื้นที่ด้านทิศเหนือ ในช่วงก่อสร้าง		รูปที่ ๗7.7 กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ในช่วงก่อสร้าง			



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗.๘ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณหน้าโครงการ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๙ กล่องรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงก่อสร้าง
	
	
รูปที่ ๗.๑๒ ป้ายประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๑๓ ผ้าใบคลุมกองวัสดุอุปกรณ์รื้อใช้งานที่มีฝุ่น ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗.๑๔ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๑๕ ป้ายจำกัดความเร็ว ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗.๑๖ คนงานกวาดเศษดินภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณด้านหน้าโครงการ ในช่วงก่อสร้าง	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคพี ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.17 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.18 ก๊อกน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.19 สปริงเกอร์รอบรั้วโครงการ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.20 ป้ายเตือน และกฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.21 ผ้าใบคลุมปูนซีเมนต์ผง ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.22 การล้างล้อรถบรรทุก ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.23 บ่อตกตะกอน ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.24 ประตูเข้าออกของรถบรรทุก ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.25 ทางเข้า-ออกของโครงการ	รูปที่ ผ7.26 ป้ายประชาสัมพันธ์ติดบริเวณด้านข้างของรถ ในช่วงก่อสร้าง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

			
รูปที่ ๗7.27 พนักงานคอยดูแลทำความสะอาด กวาด บริเวณถนนทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และถนนบริเวณใกล้เคียง ในช่วงก่อสร้าง			
			
รูปที่ ๗7.28 ป้ายสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.29 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง		
			
รูปที่ ๗7.30 การก่อสร้างแนว Sheet pile ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.31 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง		
			
รูปที่ ๗7.32 การสูบล้างอุปกรณ์ เมื่อเดือนมีนาคม 2567	รูปที่ ๗7.33 คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมและห้องน้ำ ในช่วงก่อสร้าง		
			
รูปที่ ๗7.34 การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค บริเวณพื้นที่โครงการ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.35 ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่โครงการ ในช่วงก่อสร้าง		



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคพี ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.36 ท่อระบายน้ำ ของโครงการ	รูปที่ ๗7.37 ถังมูลฝอยอันตราย ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.38 ถังรองรับมูลฝอย ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.39 ป้ายคัดแยกขยะ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.40 ป้ายรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ๗7.41 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.42 การตรวจเช็คถังดับเพลิง ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.43 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.44 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.45 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ในช่วงก่อสร้าง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคพี ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.46 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง Precast ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.48 ป้ายห้ามจอดรถ บริเวณริมถนนภาวะจำยอม ในช่วงก่อสร้าง	
	
รูปที่ ๗7.49 ป้ายห้ามจอดรถ บริเวณริมถนนภาวะจำยอม ของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.50 กล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาวะจำยอม ด้านทิศใต้ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.51 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ในช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.52 ชุดปฏิบัติงานคนงานก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.53 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ในช่วงก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคพี ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567


	
รูปที่ ผ7.54 บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ผ7.55 รถรับ-ส่งคนงาน
	
รูปที่ ผ7.56 ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ผ7.57 ห้องน้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ผ7.58 ถังบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ผ7.59 รางระบายน้ำฝน บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ผ7.60 ถังรองรับมูลฝอย บริเวณบ้านพักคนงาน	
	
รูปที่ ผ7.61 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ผ7.62 ถังดับเพลิงมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคพี ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.63 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.64 กล่องรับความคิดเห็น บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.65 ป้ายผู้ดูแลความเรียบร้อยแคมป์พักคนงาน บริเวณประตูเข้า-ออกบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.66 ข้อกำหนดการพักอาศัยในบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.67 ป้ายกำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.68 กล้องวงจรปิดรอบ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.67 รั้วล้อมรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.68 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.69 ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.70 ป้ายเตือนอันตรายแนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณรั้วเสาไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.71 กำหนดให้แกนของครนให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.72 ห้องปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.73 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ในช่วงก่อสร้าง</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.74 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ในช่วงก่อสร้าง</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.75 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนของโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.76 การฝึกซ้อมการอพยพหนีเพลิงไหม้ เมื่อเดือนธันวาคม 2566</p>	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคพี ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.77 การอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน ในช่วงก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.78 แอปพลิเคชัน Thai Save Thai สำหรับให้คนงานประเมินตัวเองก่อนออกจากที่พัก ในช่วงก่อสร้าง

รูปที่ ผ7.79 อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ในช่วงก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.80 Safety Talk ในช่วงก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.81 จุดคัดกรองคนงานก่อสร้างก่อนเข้าพื้นที่บ้านพักคนงาน

รูปที่ ผ7.82 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เคฟ ทาวน์ ไอส์แลนด์  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.83 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility : CSR) ของโครงการ  
โดยจัดให้เจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณถนนภาวะจำยอม ตลอดช่วงก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.84 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.85 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (KAVE TOWN (Shift))



รูปที่ ผ7.86 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  
บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.87 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  
บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (KAVE TOWN (Shift))



รูปที่ ผ7.88 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ