

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.1 ป้ายรายละเอียดโครงการบริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนสาทรใต้ และช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์	
	
รูปที่ ผ7.2 เอกสารการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์	
	
รูปที่ ผ7.3 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.4 รั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศใต้	รูปที่ ผ7.5 รั้ว Metal sheet ความสูง 12 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก
	
รูปที่ ผ7.6 เศษวัสดุที่เหลือใช้โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดต่อไป พร้อมทั้งจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดและเก็บหลักฐาน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗.๗ คลุมผ้าใบรถยนต์ขนส่งเศษคอนกรีตและดิน



รูปที่ ๗.๘ คลุมผ้าใบรถยนต์ขนส่งเศษคอนกรีตและดิน



รูปที่ ๗.๙ คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๑๐ ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่น



รูปที่ ๗.๑๑ การทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ และผนังด้านทิศเหนือของโครงการเดอะเมท

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567




รูปที่ ผ7.11 ป้ายไฟแสดงผลการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ PM 2.5



รูปที่ ผ7.12 บริเวณปากทางเข้า-ออก ของโครงการ



รูปที่ ผ7.13 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ผ7.14 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง










รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เข้าตรวจสอบอาคารอาคารชุดพักอาศัยเดอะเมธ
และสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ (ก่อนก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		รูปที่ ผ7.16 แผ่นเหล็ก (platform)
		รูปที่ ผ7.17 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ
		รูปที่ ผ7.18 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง
		รูปที่ ผ7.19 เครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัว (Inclinometer)
		รูปที่ ผ7.20 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง
		รูปที่ ผ7.21 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
		รูปที่ ผ7.22 รถสูบลมคอนกรีตสำนักเขตสาทร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.23 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.24 คนงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.25 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด
	
รูปที่ ผ7.26 ท่อระบายน้ำ (แบบชั่วคราว)	รูปที่ ผ7.27 เครื่องสูบน้ำ พร้อมสายยาง
	
รูปที่ ผ7.28 ถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง	
	
รูปที่ ผ7.29 ถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง พร้อมป้ายการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทไว้ในพื้นที่โครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.30 คนงานคอยตรวจสอบความสะอาดของที่ติดตั้งขยะ และถุงรับรองมูลฝอย บริเวณพื้นที่พักมูลฝอย



รูปที่ ๗7.31 พื้นที่สำหรับเก็บวัตถุไวไฟโดยเฉพาะ พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “ระวังวัตถุไวไฟ”



รูปที่ ๗7.32 ป้ายชื่อโครงการ

รูปที่ ๗7.33 ป้ายเตือนบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ๗7.34 ป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่”




รูปที่ ๗7.35 ถังดับเพลิงเคมี ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง พร้อมทั้งทำการตรวจถังดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ๗7.36 ป้ายห้ามประกอบอาหาร จุดเทียน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้		
		
รูปที่ ๗7.37 พื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบดลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน		
		
รูปที่ ๗7.38 ห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง		รูปที่ ๗7.39 หม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง
		
รูปที่ ๗7.40 แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ		
		
รูปที่ ๗7.41 อุปกรณ์สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟให้กับคนงาน		











ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.42 ป้ายปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.43 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.44 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ผ7.45 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้าย การจราจรชั่วคราว</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.46 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.47 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.48 รถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูป</p>	






ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ๗7.49 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)		
		
รูปที่ ๗7.50 พนักงานควบคุมสตรีเวลากลางคืน	รูปที่ ๗7.51 หัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง	
		
รูปที่ ๗7.52 บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง		
		
รูปที่ ๗7.53 กล้องวงจรปิดบริเวณเหนือรั้วโครงการ พร้อมทั้งเขียนข้อความติดประกาศว่า “บริเวณนี้อยู่ภายใต้การจับภาพของกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง”		
		
รูปที่ ๗7.54 เอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว		










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ผ7.55 การจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการ ปีพ.ศ. 2566		
		
รูปที่ ผ7.56 ไฟสปอตไลท์บริเวณรั้ว Metal Sheet		
		
รูปที่ ผ7.57 เพาเวอร์เครนภายในพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ผ7.58 แผนการยกก่อนการทำงาน		
		
รูปที่ ผ7.59 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน		






ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.60 หัวหน้าคนงาน	
	
รูปที่ ผ7.61 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน	
	
รูปที่ ผ7.62 คนงานก่อสร้างดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	
	
รูปที่ ผ7.63 กฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัยคนงานก่อสร้าง	
	
รูปที่ ผ7.64 บ้านพักคนงาน และแสงสว่างเท่าที่จำเป็นต่อการมองเห็น	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ๗7.65 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งไว้บริเวณภายในบ้านพักคนงาน		
		
รูปที่ ๗7.66 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
		
รูปที่ ๗7.67 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		
		
รูปที่ ๗7.68 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี		
		
รูปที่ ๗7.69 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง	รูปที่ ๗7.70 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ผ7.71 Morning Talk		
		
รูปที่ ผ7.72 Safety Manager		
		
รูปที่ ผ7.73 การประชุม Safety Meeting ทุกๆสัปดาห์		
		
รูปที่ ผ7.74 การเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์		
		
รูปที่ ผ7.75 โครงการเข้าพบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง ตัวแทนของสถานที่อ่อนไหว อาคารชุดพักอาศัยเดอะเมท		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

รูปที่ ผ7.76 โครงการเข้าพบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง ตัวแทนของสถานที่อ่อนไหว
สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์

รูปที่ ผ7.77 คณงานคอยดูแลสภาพรั้ว และป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ประเภทอุบัติเหตุ	จำนวนอุบัติเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุจราจร	0.054	0.33	0.00
อุบัติเหตุไฟฟ้า	0.034	0.12	0.00
อุบัติเหตุอื่น ๆ	68.2	70.0	0.00
รวมทั้งหมด	106.0	115	0.00
รวมทั้งหมด (PPV)	1.124	5.0	0.00

ประเภทอุบัติเหตุ	จำนวนอุบัติเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุจราจร	0.054	0.33	0.00
อุบัติเหตุไฟฟ้า	0.034	0.12	0.00
อุบัติเหตุอื่น ๆ	68.2	70.0	0.00
รวมทั้งหมด	106.0	115	0.00
รวมทั้งหมด (PPV)	1.124	5.0	0.00

รูปที่ ผ7.78 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดของคุณภาพอากาศไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ
และติดตามตรวจสอบรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ