
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เกตนัสรีแอสเสท จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

- ทรัพยากรกายภาพ
 - สภาพภูมิประเทศ
 - ทรัพยากรดิน
 - ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
 - คุณภาพอากาศ
 - เสียงและความสั่นสะเทือน
 - ทรัพยากรน้ำ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 - การใช้น้ำ
 - การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
 - การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
 - การจัดการขยะมูลฝอย
 - พลังงานและไฟฟ้า
 - การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
 - การคมนาคมขนส่ง
 - การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- คุณภาพชีวิต
 - เศรษฐกิจและสังคม
 - การสาธารณสุข
 - การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัย
 - สุนทรียภาพ
 - การบดบังทิศทางลม แสงแดดและคลื่นวิทยุ-โทรทัศน์

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เกตนัสรีแอสเสท จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ดังมีรายละเอียดแสดง ในตารางที่ 2.1



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรกายภาพ		
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-
1.2 ทรัพยากรดิน - พื้นที่ส่วนที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุม มีการปลูกหญ้า/ไม้ยืนต้นปกคลุมดิน	- โครงการจัดให้พื้นที่ส่วนที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุม มีการปลูกหญ้า และไม้ยืนต้นปกคลุมดิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1)	- ไม่พบปัญหา
1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ		
1) ดูแลรักษาดันไม้ให้เจริญเติบโต และในกรณีที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ทำการปลูกใหม่ทดแทน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ดูแลรักษาดันไม้ให้เจริญเติบโต ทั้งนี้หากต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายโครงการจะทำการปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.44)	- ไม่พบปัญหา
2) ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์พาหนะขณะจอดรอ” บริเวณพื้นที่จอดรอ ในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้สะดวกและชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายระบุดูแลความปลอดภัย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณพื้นที่จอดรอ ในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้สะดวกและชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.2)	- ไม่พบปัญหา
3) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 20 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 20 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.3)	- ไม่พบปัญหา
4) กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.4)	- ไม่พบปัญหา
5) จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่จอดรอและถนนภายในโครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่จอดรอ และถนนภายในโครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.45)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.5 เสี่ยงและการสั่นสะเทือน		
1) เสี่ยง		
1.1 ติดตั้งป้ายเตือนไม่ให้มีการเบิ้ลเครื่องยนต์และกดแตรโดยไม่จำเป็น	- โครงการมีการติดตั้งป้ายระบู้ข้อความ “จอตกรณดัดบเครื่องยนด” และห้ามใช้สัญญาณแตรโดยไม่จำเป็น บริเวณพื้นที่จอตกรณในตำแหน่งที่ผู้ขับช้สามารถมองเห็นได้สะดวกและชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.46)	- ไม่พบปัญหา
1.2 กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลให้ผู้ขับช้ยานพาหนะปฏิบัติตามป้ายเตือนภายในโครงการอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแลให้ผู้ขับช้ยานพาหนะปฏิบัติตามป้ายเตือนภายในโครงการอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.4)	- ไม่พบปัญหา
1.3 หลีกเลียงการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวนภายนอกอาคาร โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนอันเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน	- โครงการหลีกเลียงการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวนภายนอกอาคาร โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน	- ไม่พบปัญหา
2) การสั่นสะเทือน	-	-
1.6 ทรัพยากรน้ำ		
1) น้ำผิวดิน และน้ำทะเล	-	-
2) น้ำใต้ดิน	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.1 การใช้น้ำ		
1) ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกรน้ำและระบบท่อน้ำใช้ ถ้าพบการรั่วไหลจะซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า	- โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกรน้ำและระบบท่อน้ำใช้อยู่เสมอ หากพบการรั่วไหลโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 2) ติดสติ๊กเกอร์ข้อความประหยัดน้ำ ปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้ง ไว้ และแจ้งพนักงานเมื่อพบว่ามีกรั่วไหลของน้ำ ทั้งภายใน ห้องน้ำของห้องพักแขก ห้องน้ำส่วนกลาง และห้องน้ำ พนักงาน	- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำภายในโครงการ พร้อมทั้งแจ้งพนักงานหากพบว่ามี การรั่วไหลของน้ำ ทั้งภายในห้องน้ำ ของห้องพักแขก ห้องน้ำส่วนกลาง และห้องน้ำพนักงาน โครงการจะรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.5)	- ไม่พบปัญหา
3) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่าง ประหยัด	- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ และพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.5)	- ไม่พบปัญหา
4) จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองใช้ภายในโครงการไม่ต่ำกว่า 220 ลบ.ม. ซึ่งในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำของ กปภ.ขัดข้อง โครงการ จะมีน้ำใช้สำรองได้ 2-3 วัน	- โครงการจัดให้มีปริมาณน้ำสำรองใช้บริเวณตาดฟ้าภายในโครงการไม่ต่ำกว่า 220 ลบ.ม. ซึ่งใน กรณีที่ระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเกิดการขัดข้อง โครงการจะมีน้ำใช้สำรองได้ 2- 3 วัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.6)	- ไม่พบปัญหา
5) กำหนดให้ปิดวาล์วน้ำ ประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำ ให้น้ำ ประปาเข้า สู่ถังเก็บน้ำ ใช้ใต้ดินของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการ น้ำใช้ของชุมชนต่ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำประปาของอาคาร ที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงไหลย้อน	- โครงการกำหนดให้มีการปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ 7.47) ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำ ให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการ ในช่วงเวลาที่ความต้องการ น้ำใช้ของชุมชนต่ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำประปาของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงไหลย้อน	- ไม่พบปัญหา
6) ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ	- โครงการมีการติดตั้งเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฆ7.20)	- ไม่พบปัญหา
7) ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อยปีละครั้งและให้ ดำเนินการในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนต่ำ (08.00-18.00 น.)	- โครงการจะมีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อยปีละครั้ง และดำเนินการใน ช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนต่ำ (08.00-18.00 น.) โดยในปี 2567 โครงการมีแผน ที่จะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ในวันที่ 12 กันยายน 2567	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล		
1) ติดตั้งถังดักไขมันปริมาตร 4 ลบ.ม. สำหรับน้ำเสียจาก ห้องครัวและห้องพักรวมและน้ำล้างจากถังดักไขมันไหล เข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียต่อไป	- โครงการมีการติดตั้งถังดักไขมันปริมาตร 4 ลบ.ม. สำหรับน้ำเสียจากห้องครัวและห้องพักรวม รวม และน้ำล้างจากถังดักไขมันไหลเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียต่อไป	- ไม่พบปัญหา
2) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบ Fixed Film Aeration ขนาดความสามารถ 70 ลบ.ม./วัน และน้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่ เกิน 20 มก./ล.	- โครงการมีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบ Fixed film aeration ขนาดความสามารถ 70 ลบ.ม./วัน และน้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8)	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการดูแลและ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบดูแลระบบบำบัดฯ ของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียรับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7)	- ไม่พบปัญหา
4) ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบล้างจากส่วนเก็บ ตะกอนส่วนเกินของถังบำบัดน้ำเสียทุก 9 เดือน หรือตาม ความเหมาะสม	- โครงการยังไม่มีรถสูบล้างส่วนเกินออกจากถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้โครงการมีแผนที่จะ ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบล้างจากส่วนเก็บตะกอนส่วนเกินของถังบำบัดน้ำเสียใน วันที่ 11 กันยายน 2567	- ไม่พบปัญหา
5) กำหนดให้พนักงานทำการดักไขมันเศษอาหารที่ตกตะกอนอยู่ ในถังดักไขมันทุกวันและดักไขมันและไขมันในถังดัก ไขมันเป็นประจำทุก 2-3 วัน โดยนำไปใส่ถุงขยะพลาสติกมัด ปากถุงให้มิดชิด นำไปพักเก็บที่ห้องพักรวมย่อยสลาย เพื่อ รอการเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการกำชับให้พนักงานทำการดักไขมันเศษอาหารที่ตกตะกอนอยู่ในถังดักไขมันทุกวัน โดย ดักไขมันและไขมันในถังดักไขมันเป็นประจำ และนำไปใส่ถุงขยะพลาสติกมัดปากถุงให้ มิดชิด นำไปพักเก็บที่ห้องพักรวมย่อยสลาย เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา
6) น้ำเสียจากการทำความสะอาดที่ห้องพักรวมจะระบาย เข้าสู่ถังดักไขมันรวมกับน้ำเสียจากห้องครัว และน้ำล้างจะ เข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียต่อไป	- โครงการมีการออกแบบให้น้ำเสียจากการทำความสะอาดที่ห้องพักรวม และน้ำเสียจาก ห้องครัว มีการระบายเข้าสู่ถังดักไขมันรวมและส่งต่อเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล(ต่อ)		
7) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ	- โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.9)	- ไม่พบปัญหา
8) ต่อท่อระบายก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียเข้าสู่บ่อดินขนาดพื้นที่ 1 ตร.ม. บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- โครงการมีการต่อท่อระบายก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียเข้าสู่บ่อดินขนาดพื้นที่ 1 ตร.ม. และระบายออกบริเวณชั้นดาดฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.48)	- ไม่พบปัญหา
3.2.1 ทำการเก็บสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ 1) จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจดบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล	- โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจดบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล (ภาคผนวกที่ 11)	- ไม่พบปัญหา
2) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวตามแบบ ทส.2 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเมืองพัทยา หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	- โครงการมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวตามแบบ ทส.2 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเมืองพัทยาตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด (ภาคผนวกที่ 11)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม - จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 ม. Slope 1:200 สำหรับรวบรวมน้ำฝนก่อนทยอยระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 ม. Slope 1:200 สำหรับรวบรวมน้ำฝน ก่อนทยอยระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.49)	- ไม่พบปัญหา
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 1) จัดให้มีห้องพักขยะรวมพื้นที่ 6 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องพักขยะย่อยสลาย ห้องพักขยะทั่วไป ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.95, 1.35, 1.35 และ 1.35 ตร.ม. ตามลำดับ ซึ่งสามารถรองรับขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 วัน ขยะรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 5 วัน และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 60 วัน	- โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม ประกอบด้วยห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะทั่วไป ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.95, 1.35, 1.35 และ 1.35 ตร.ม. ตามลำดับ ซึ่งสามารถรองรับขยะเปียกและขยะทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 วัน ขยะรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 5 วัน และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 60 วัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.42)	- ไม่พบปัญหา
2) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการแยกขยะและทิ้งขยะลงถังขยะตามประเภทของขยะ	- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการ และพนักงานของโครงการแยกขยะและทิ้งขยะลงถังขยะตามประเภทของขยะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.12)	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภทของขยะ โดยใช้สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง สำหรับขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายตามลำดับ ด้านหน้าถังมีข้อความบอกชนิดขยะให้เห็นชัดเจน และสวมถุงพลาสติกชนิดหนาไว้ภายในถังขยะทุกถัง	- โครงการจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภทของขยะ โดยใช้สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง สำหรับขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายตามลำดับ ด้านหน้าถังมีข้อความบอกชนิดขยะอย่างชัดเจน และสวมถุงพลาสติกชนิดหนาไว้ภายในถังขยะทุกถัง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.42)	- ไม่พบปัญหา
4) การเก็บขยะจากถังขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังขยะออกมามัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำถุงพลาสติกไปใหม่ไปสวมใส่แทนถุงเดิม	- โครงการมีการกำชับพนักงานทำความสะอาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) ในการเก็บขยะจากห้องพักรวมขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังขยะออกมามัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำถุงพลาสติกไปใหม่สวมใส่แทนถุงเดิม	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย(ต่อ)		
5) การเก็บขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณ หรือน้ำหนัก มากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง มัดปาก ถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันขยะหก	- โครงการมีการกำชับพนักงานทำความสะอาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) ในการเก็บขยะใน ถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันขยะหก	- ไม่พบปัญหา
6) ประสานกับเมืองพัทยาในการกำหนดจุดวางขยะรอการเก็บ ขนไปกำจัดของขยะเมืองพัทยาก่อนการเปิดใช้อาคาร	- โครงการมีการประสานกับเมืองพัทยาในการกำหนดจุดวางขยะรอการเก็บขนไปกำจัดของรถ ขยะเมืองพัทยาก่อนการเปิดใช้อาคาร	- ไม่พบปัญหา
7) ทำการเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่เมืองพัทยากำหนด เพื่อความ สะดวกในการเก็บขนของพนักงานเก็บขนขยะ และประสาน ให้เมืองพัทยาเข้ามาจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีขยะ ตกค้าง	- โครงการไม่มีการเคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดที่เมืองพัทยากำหนด เนื่องจากบริเวณจุดทิ้งขยะของ โครงการ รถเก็บขยะสามารถเข้าถึงได้ทำให้มีความสะดวกในการเก็บขนของพนักงานเก็บขน ขยะ ทั้งนี้โครงการมีการประสานให้เมืองพัทยาเข้ามาจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีขยะ ตกค้าง	- ไม่พบปัญหา
8) จัดให้มีพนักงานของโครงการดูแลและอำนวยความสะดวก ให้กับรถเก็บขยะตลอดระยะเวลาเก็บขนขยะภายในโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นพนักงานของโครงการดูแลและอำนวยความสะดวก ให้กับรถเก็บขยะตลอดระยะเวลาเก็บขนขยะภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูป ที่ ผ7.4)	- ไม่พบปัญหา
9) ให้พนักงานล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ	- โครงการกำชับให้พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45)	- ไม่พบปัญหา
10) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม และบริเวณที่จอดรถขยะ ภายหลังการเก็บขนขยะทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น รบกวนและการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์ที่เป็น พาหะนำโรค	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม และบริเวณที่จอดรถขยะภายหลัง การเก็บขนขยะทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนและการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45)	- ไม่พบปัญหา
11) น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะ ระบายเข้าสู่ถังดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการเพื่อบำบัดต่อไป	- โครงการมีการออกแบบอาคารให้น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะ ระบายเข้าสู่ถังดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข</p>
<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>		
<p>3.5 พลังงานและไฟฟ้า</p> <p>- จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ และผู้มาใช้บริการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>3.5.1 มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ</p> <p>1) การออกแบบ</p> <p>1.1 ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552</p> <p>1.2 เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในอาคาร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น</p>	<p>- โครงการมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 โดยมีการเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานภายในอาคารอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>
<p>2) การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>2.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน ดังนี้</p> <p>2.1.1 ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบลูมินีเยียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ โดยจัดให้ได้ความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน</p>	<p>- โครงการมีการใช้ดวงโคมชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบลูมินีเยียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้ได้ความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		
2.1.2 หลอดไฟฟ้าเลือกใช้หลอด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดประหยัดพลังงาน และความสว่างของหลอดสูงสุด	- โครงการมีการเลือกใช้หลอดไฟฟ้า LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดประหยัดพลังงาน และให้ความสว่างของหลอดสูงสุด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗7.11)	- ไม่พบปัญหา
2.1.3 จัดวางจรแสงสว่างภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้มีความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	- โครงการมีการจัดวางจรแสงสว่างภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้มีความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	- ไม่พบปัญหา
2.1.4 กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และคอมไฟในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการกำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และคอมไฟในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่พบปัญหา
2.2 ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ดังนี้ 2.2.1 ทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากส่วนใหญ่มีการปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ	- โครงการมีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และมีการดูแลบำรุงรักษา ทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากส่วนใหญ่มีการปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗7.10)	- ไม่พบปัญหา
2.2.2 ดูแลทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗7.50)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		
2.3 ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นถนนของโครงการซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้น	- โครงการมีการปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นถนนของโครงการซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.1)	- ไม่พบปัญหา
3.5.2 มาตรการสำหรับแขกที่เข้าพัก และพนักงานโครงการ		
1) มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและแขกที่เข้าพัก ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์และพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ของโครงการ	- โครงการมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.5), ป้ายรณรงค์แยกขยะและทิ้งขยะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.12) และป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.13) ให้พนักงาน และแขกที่เข้าพักภายในพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา
2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็นกระติกน้ำร้อนโทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น จัดไว้ในห้องพักแขก และส่วนต้อนรับ	- โครงการมีการจัดทำป้ายคู่มือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.5) และป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.13) จัดไว้ในห้องพักแขก และส่วนต้อนรับบริเวณพื้นที่ให้บริการต่างๆ ของโครงการ	- ไม่พบปัญหา
3) ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สติกเกอร์ข้อความให้ประหยัดน้ำปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือชักโครกน้ำ และสติ๊กเกอร์ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้าปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือสวิทช์ไฟ และติดสติ๊กเกอร์ให้แขกที่เข้าพักแจ้งพนักงานเมื่อมีการรั่วไหลของน้ำ เป็นต้น	- โครงการมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.5) ป้ายรณรงค์แยกขยะและทิ้งขยะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.12) และป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.13) ให้พนักงาน และแขกที่เข้าพักภายในพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.6 การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ		
1) เลือกใช้ระบบปรับอากาศ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.10) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.50)	- ไม่พบปัญหา
2) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม	- ไม่พบปัญหา
3) การจัดผังภูมิสถาปัตยกรรม โดยปลูกไม้ยืนต้น/ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน บนพื้นที่โครงการซึ่งจะช่วยบดบังแสงแดดที่ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีตของอาคาร ลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศสู่คอนกรีต การคายน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของอากาศ และปลูกไม้คลุมดินช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากพื้นดินกลับสู่บรรยากาศ (ภาคผนวกที่ 7รูปที่ ฎ7.1)	- โครงการมีการจัดผังภูมิสถาปัตยกรรม โดยปลูกไม้ยืนต้น/ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน บนพื้นที่โครงการซึ่งจะช่วยบดบังแสงแดดที่ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีตของอาคาร ลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศสู่คอนกรีต การคายน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของอากาศ และปลูกไม้คลุมดินช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากพื้นดินกลับสู่บรรยากาศ (ภาคผนวกที่ 7รูปที่ ฎ7.1)	- ไม่พบปัญหา
3.7 การคมนาคมขนส่ง		
1) จัดให้มีป้ายจราจรภายในโครงการ แนะนำการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสมและชัดเจนระบุเส้นทางรถวิ่ง ทางเข้า-ออกอาคาร และพื้นที่จอดรถ เพื่อลดความสับสนของผู้ขับรถ เพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวไปได้โดยไม่ติดขัดและปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีป้ายจราจรภายในโครงการ แนะนำการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสมและชัดเจนระบุเส้นทางรถวิ่งเข้า-ออกอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.14) และพื้นที่จอดรถ เพื่อลดความสับสนของผู้ขับรถเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวไปได้โดยไม่ติดขัดและปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.15)	- ไม่พบปัญหา
2) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจากโครงการได้ชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจากโครงการได้ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.11)	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.4)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4)	- ไม่พบปัญหา
5) ประสานกับเมืองพัทยาเพื่อขอติดตั้งป้ายชื่อโครงการริมซอยบัวขาว และซอยบัวขาว 15 เพื่อแนะนำเส้นทางเข้าสู่โครงการให้กับผู้มาใช้บริการได้โดยสะดวก	- โครงการมีการจัดทำป้ายชื่อโครงการสำหรับรับการติดตั้งบริเวณปากทางเข้าซอยบัว เพื่อเป็นการติดตั้งป้ายชื่อโครงการแนะนำเส้นทางเข้าสู่โครงการให้กับผู้มาใช้บริการได้โดยสะดวก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.51)	- ไม่พบปัญหา
6) ติดตั้งป้ายเตือน “ระวังด้านหน้ามีรถเข้า-ออก” บริเวณริมถนนสาธารณะก่อนจะถึงพื้นที่โครงการประมาณ 10-20 ม.	- โครงการมีการจัดทำป้ายเตือนระบุข้อความ “ระวังด้านหน้ามีรถเข้า-ออก” บริเวณริมถนนสาธารณะก่อนถึงพื้นที่โครงการประมาณ 10-20 ม. (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.52)	- ไม่พบปัญหา
7) จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็นภายในโครงการ ได้แก่ ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14) รวมถึงมีลูกศรแสดงทิศทางจราจรบนพื้นถนน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15)	- โครงการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็นภายในโครงการ ได้แก่ ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14) รวมถึงมีลูกศรแสดงทิศทางจราจรบนพื้นถนน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15)	- ไม่พบปัญหา
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
4.1 เศรษฐกิจและสังคม		
4.1.1 สภาพเศรษฐกิจ		
- ให้พิจารณาจ้างคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนพิจารณาคนต่างถิ่น	- โครงการมีการพิจารณาจ้างคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนพิจารณาคนต่างถิ่น	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 4.1.2 สภาพสังคม		
1) โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยเฉพาะประเด็นที่ชุมชนมี ความห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยเฉพาะ ประเด็นที่ชุมชนมีความห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ	- ไม่พบปัญหา
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับ เพื่อนบ้านในการให้ข่าวสารโครงการรับฟังปัญหา เดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อนบ้านในการให้ข่าวสาร โครงการรับฟังปัญหาเดือดร้อน และหากพบปัญหาโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ	- ไม่พบปัญหา
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานและให้ ความร่วมมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชุมชน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับผิดชอบในการประสานงานและให้ความร่วมมือสนับสนุน การแก้ไขปัญหาของชุมชน	- ไม่พบปัญหา
4) มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากภายนอก โดย จัดทำเป็นกล่องข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและชื่อผู้ประสานงาน โครงการติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการในบริเวณที่ เห็นได้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีมีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากภายนอก โดยจัดทำเป็นป้าย Qr code รับเรื่องร้องเรียน ติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการในบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.29)	- ไม่พบปัญหา
4.2 การสาธารณสุข		
4.2.1 การให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-
4.2.2 ผลกระทบต่อสุขภาพ		
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา
2) จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ ถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อลิจิ โอเนลลาจากเครื่องปรับอากาศ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อ ลดโอกาสในการเกิดเชื้อลิจิโอเนลลาจากเครื่องปรับอากาศ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.50)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข(ต่อ)		
3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพเสียงอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา
4) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา
4.2.2.1 จัดให้มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1) ห้องครัวและพื้นที่ให้บริการของร้านอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน	- โครงการจัดให้มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร ตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีห้องครัว และพื้นที่ให้บริการของร้านอาหารที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16)	- ไม่พบปัญหา
2) จัดให้มีโต๊ะสำหรับเตรียม/ปรุงอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.	- โครงการจัดให้มีโต๊ะสำหรับเตรียม/ปรุงอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16)	- ไม่พบปัญหา
3) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรอง เช่น เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)	- โครงการกำหนดให้ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรอง ได้แก่ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เสมอ	- ไม่พบปัญหา
4) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ ทั้งนี้การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน	- โครงการกำหนดให้การทำอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ ทั้งนี้การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน	- ไม่พบปัญหา
5) อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ให้เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.	- โครงการกำหนดให้อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ให้เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)		
6) น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่ สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคืบ หรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแสร่วมไว้	- โครงการกำหนดให้น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มี ด้ามสำหรับคืบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแสร่วมไว้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.17)	- ไม่พบปัญหา
7) ที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.	- โครงการจัดให้มีที่ล้างภาชนะที่วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.18)	- ไม่พบปัญหา
8) เชียงและมิด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่าง เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ ผักและผลไม้	- โครงการกำชับพนักงานให้มีการใช้เชียงและมิดที่มีสภาพดี และแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ ผักและผลไม้	- ไม่พบปัญหา
9) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางเป็นระเบียบในภาชนะ โปร่งสะอาด และมีการปกปิดเก็บสูงจากพื้นอย่าง น้อย 60 ซม.	- โครงการจัดให้มีจุดวางช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่วางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการ ปกปิดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19)	- ไม่พบปัญหา
10) ขยะมูลฝอยและน้ำเสียทุกชนิด ต้องได้รับการ กำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล	- โครงการกำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อที่ขยะมูลฝอยและน้ำเสียทุกชนิดจะได้รับ การกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล	- ไม่พบปัญหา
11) ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ ใช้ตลอดเวลา	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและผู้สัมผัสอาหารที่สะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20)	- ไม่พบปัญหา
12) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาดสวมหมวกหรือ เน็ตคลุมผม	- โครงการกำหนดให้ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกคลุมผมขณะประกอบอาหาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21)	- ไม่พบปัญหา
13) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียม ปรุง/ประกอบอาหารทุกครั้งและใช้อุปกรณ์ใน การหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด	- โครงการกำชับให้ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง/ประกอบอาหารทุกครั้ง และใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)		
14) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มีต้องปกปิดแผลให้ มิดชิดหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัส อาหาร	- โครงการมีการกำชับพนักงานที่เป็นผู้สัมผัสอาหาร หากมีบาดแผลที่มีต้องปกปิดแผลให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร	- ไม่พบปัญหา
15) ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อ ไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้ หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด	- โครงการกำหนดให้พนักงานผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด	- ไม่พบปัญหา
16) กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดรวบรวมขยะ จากห้องครัว/ร้านอาหารไปพักเก็บที่ห้องพักขยะ รวม เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ตาม ความเหมาะสม	- โครงการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดรวบรวมขยะจากห้องครัวของร้านอาหารไปพักเก็บ ที่ห้องพักขยะรวม เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ตามความเหมาะสม	- ไม่พบปัญหา
17) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา
4.2.2.2 จัดให้มีมาตรการด้านการจัดการสระว่ายน้ำตาม คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนอง เดียวกัน ดังนี้ 1) มาตรการด้านสถานที่ตั้งและโครงสร้างสระว่ายน้ำ 1.1 สถานที่ตั้ง 1.1.1 สถานที่ตั้งห่างจากกิจกรรมซึ่งอาจทำให้เกิดการ ปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ เช่น ห้องพักขยะ	- โครงการจัดให้มีมาตรการด้านการจัดการสระว่ายน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆใน ทำนองเดียวกัน โดยกำหนดให้สระว่ายน้ำอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า ซึ่งตั้งห่างจากบริเวณที่อาจทำ ให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.22)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)		
1.1.2 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย	- โครงการจัดให้มีสถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย	- ไม่พบปัญหา
1.2 สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ		
1.2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย	- โครงการกำหนดให้โครงสร้างสระว่ายน้ำ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย	- ไม่พบปัญหา
1.2.2 มีรั้วระบายน้ำล้นมีฝาบิโตรอบสระว่ายน้ำมีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิมแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง	- โครงการจัดให้มีรั้วระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำมีความกว้าง 30-40 เซนติเมตรอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22)	- ไม่พบปัญหา
1.2.3 มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปร่งขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปร่งขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23)	- ไม่พบปัญหา
1.2.4 มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินข้างสระว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย	- โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินข้างสระว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22)	- ไม่พบปัญหา
1.2.5 ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขวบกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีป้ายบอกความลึกหรือระดับความลึกของน้ำในสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.53)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1.2.6 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้ สระในเวลากลางคืน	- โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22)	- ไม่พบปัญหา
2) มาตรการด้านความปลอดภัยและระบบสุขาภิบาล 2.1 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้บริหารอาคาร 2.1.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการ ดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลัก สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาสระ ว่ายน้ำ	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลัก สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาสระ ว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25)	- ไม่พบปัญหา
2.1.2 จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และมีข้อความ ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หู น้ำหนัก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นใน สระว่ายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูลลงใน น้ำ - ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก	- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็น ชัดเจน และมีข้อความ ดังนี้ ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด, ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุก ครั้ง ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หู น้ำหนัก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระ ว่ายน้ำ, ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ, ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูล ลงในน้ำ และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2.2 การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 2.2.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี มีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมีและมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการจัดให้สถานที่เก็บสารเคมี มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และมีการระบายอากาศดี มีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมีและมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27)	- ไม่พบปัญหา
2.2.2 สารเคมีที่ใช้มีฉลากระบุชื่อสารเคมีส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ในการใช้สารเคมีจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้	- โครงการกำหนดให้สารเคมีที่ใช้มีฉลากระบุชื่อสารเคมีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ในการใช้สารเคมีจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้	- ไม่พบปัญหา
2.2.3 สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข(ต่อ) 2.2.4 มีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมี ของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมิน การสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำ หน้าที่เดิมสารเคมีและมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งในขณะทำงานกับ สารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวม หน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น	- โครงการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน โดย กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้ คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำ หน้าที่เดิมสารเคมีและมีผล ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งใน ขณะทำงานกับสารเคมีให้ผู้ปฏิบัติงานสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี	- ไม่พบปัญหา
2.2.5 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม หรือรับประทานอาหารใน ห้องจัดเก็บสารเคมี	- โครงการกำหนดห้ามพนักงานไม่ให้ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี พร้อมทั้งติด ป้ายห้ามสูบบุหรี่ บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.24)	- ไม่พบปัญหา
2.2.6 ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหากสารเคมี หกหรือรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที	- โครงการมีการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหากสารเคมีหกหรือรั่วไหล จะดำเนินการทำ ความสะอาดทันที	- ไม่พบปัญหา
2.3 การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค 2.3.1 มีการป้องกันควบคุมกำจัดสัตว์และแมลงนำ โรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลป้องกันควบคุมกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	- ไม่พบปัญหา
2.4 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 2.4.1 กำหนดให้ผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำ กว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่ สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	- โครงการกำหนดให้ผู้ดูแลมาที่บริเวณสระว่ายน้ำด้วย ในกรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยัง ว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
<p>4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>2.4.2 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โฟมช่วยชีวิต - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ - ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก - มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด - มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ ได้แก่ ห่วงชูชีพ และเสื้อชูชีพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.54) พร้อมทั้งจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลและเบอร์โทรหน่วยงานฉุกเฉิน ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้บริเวณใกล้พื้นที่สระว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28) 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2.5 เหตุรำคาญ 2.5.1 มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจาก กิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ที่มาจาก กิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.4)	- ไม่พบปัญหา
3. มาตรการด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3.1 ข้อควรปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำสำหรับผู้บริหารอาคาร 3.1.1 มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ - Total Coliform Bacteria ≤ 10 MPN/100 mL - ตรวจไม่พบ Fecal Coliform Bacteria - Combined chlorine 0.5-1.0 mg/L - Total Alkalinity 80-100 mg/L - Calcium hardness 250-600 mg/L - Cyanuric acid 30-60 mg/L - Chloride ≤ 600 mg/L - Ammonia ≤ 20 mg/L - Nitrate ไม่เกิน 50 mg/L - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้ เกิดโรคได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับทำการตรวจวัดคุณภาพ น้ำในสระว่ายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ ประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ 2 จุด คือสระว่ายน้ำส่วนลึก และสระว่ายน้ำส่วนตื้น ดัชนีตรวจวัด pH และ free chlorine ตรวจวัด ทุกวันวันละ 2 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 12) TCB, FCB ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, <i>E.coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 มีการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 3.1.2 จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจ วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำดูแลบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องกรองน้ำ ตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.25)	- ไม่พบปัญหา
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัย 4.3.1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของดังนี้ 1) ระบบน้ำดับเพลิง ประกอบด้วยระบบท่อยืน (Stand Pipe System) ชนิดท่อแห้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ตู้สายน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)	- โครงการจัดให้มีระบบน้ำดับเพลิง ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืน (Stand Pipe System) ชนิด ท่อแห้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.30) ตู้สายน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.31)	- ไม่พบปัญหา
2) ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher)	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) ติดตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของพื้นที่ โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.32)	- ไม่พบปัญหา
3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผง ควบคุม (Fire alarm control panel : FCP) ชุดกดแจ้ง เหตุ (Manual Pull Station) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้ง เหตุ (Fire Alarm Bell) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)	- โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.33) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm bell) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.34) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.35) และเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.36)	- ไม่พบปัญหา
4) ป้ายบอกขึ้น	- โครงการจัดให้มีป้ายบอกขึ้นที่มีหมายเลขขึ้นระบุอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.37)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัย (ต่อ)		
5) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light)	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire exit light) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.38) เพื่อเป็นการบอกเส้นทางหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ไม่พบปัญหา
6) บันไดหนีไฟ 1 บันได/อาคาร	- โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ 1 บันได/อาคาร ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.39)	- ไม่พบปัญหา
7) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) - จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพล 1 จุด พื้นที่รวม 63 ตร.ม. อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าของพื้นที่โครงการ สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล 0.26 ตร.ม./คน	- โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพล 1 จุด พื้นที่รวม 63 ตร.ม. อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าของพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.40)	- ไม่พบปัญหา
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการซ้อมตามแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือเป็นการภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการซ้อมตามแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานเมืองพัทยาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดในปี 2566 โครงการจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงในวันที่ 25-26 มกราคม 2566 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.55) ทั้งนี้ในปี 2567 โครงการมีแผนจะจัดฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2567	- ไม่พบปัญหา
4.3.2 การรักษาความปลอดภัย 1) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกโครงการทางเข้า-ออกอาคาร โถงต้อนรับ ห้องอาหารโถงทางเดิน และพื้นที่จอดรถ เป็นต้น	- โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเข้า-ออกโครงการทางเข้า-ออกอาคาร โถงต้อนรับ ห้องอาหารโถงทางเดิน และพื้นที่จอดรถ เป็นต้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.41)	- ไม่พบปัญหา
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.4 สุนทรียภาพ 4.4.1 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร 1) รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารออกแบบกลมกลืนกับอาคารโดยรอบ	- โครงการมีการก่อสร้างอาคารโรงแรมให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารออกแบบกลมกลืนกับอาคารโดยรอบ	- ไม่พบปัญหา
2) ดูแลและบำรุงรักษาด้านไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี ในกรณีที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- โครงการมีการดูแลและบำรุงรักษาด้านไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี ในกรณีที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย โครงการจะทำการต้นปลูกใหม่เพื่อทดแทน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1)	- ไม่พบปัญหา
3) ดูแลและบำรุงรักษาผนังอาคารให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ	- โครงการมีการดูแลและบำรุงรักษาผนังอาคารให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอดูแลและบำรุงรักษาผนังอาคารให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา
4.4.2 พื้นที่สีเขียว 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดินไม่ต่ำกว่า 266 ตร.ม. มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรภายในโครงการไม่ต่ำกว่า 1 ตร.ม./คน และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่า 130 ตร.ม.	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดินไม่ต่ำกว่า 266 ตร.ม. มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรภายในโครงการไม่ต่ำกว่า 1 ตร.ม./คน และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่า 130 ตร.ม.	- ไม่พบปัญหา
2) ดูแลและตัดแต่งพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตสวยงามและร่มรื่นอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดความกระด้างของอาคาร และหากพบว่าไม้ยืนต้นที่ปลูกตายหรือเกิดความเสียหายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล และตัดแต่งพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตสวยงามและร่มรื่นอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) เพื่อช่วยลดความกระด้างของอาคาร และหากพบว่าไม้ยืนต้นที่ปลูกตายหรือเกิดความเสียหายโครงการจะทำการปลูกต้นใหม่ทดแทน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.5 การบดบังทิศทางลม แสงแดด และคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ 4.5.1 การบดบังทิศทางลม 1) จัดให้มีแนวอาคาร และระยะร่นของอาคารตามที่ได้ ออกแบบ	- โครงการจัดให้มีการก่อสร้างบริเวณอาคารที่แนวอาคาร และระยะร่นของอาคารตามที่ได้ ออกแบบ	- ไม่พบปัญหา
2) ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบัง ทิศทางลมอันเนื่องมาจากอาคารโครงการ โครงการจะ เจรจาทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ และชดเชย ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ใน กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการ ประสานงานและแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการซึ่ง ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และ ตัวแทนเมืองพัทยาในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน	- ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมอันเนื่องมาจากอาคาร โครงการ โครงการจะเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ และชดเชยความเสียหายที่ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการ ประสานงานและแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ ได้รับผลกระทบ และตัวแทนเมืองพัทยาในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกันปัจจุบัน ยังไม่มีการ ร้องเรียนประเด็นเรื่องการบดบังทิศทางลม	- ไม่พบปัญหา
4.5.2 การบดบังแสงแดด 1) ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดอันเนื่องมาจากอาคารของโครงการ โครงการจะ เจรจาทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ และชดเชย ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ใน กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการ ประสานงานและแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการใน การเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน	- ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอันเนื่องมาจากอาคารของ โครงการ โครงการจะเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ และชดเชยความเสียหายที่ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการ ประสานงานและแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกันปัจจุบัน ยัง ไม่มีการร้องเรียนประเด็นเรื่องการบดบังแสงแดด	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4.5 การบดบังทิศทางลม แสงแดด และคลื่นสัญญาณวิทยุ - โทรทัศน์ (ต่อ) 4.5.3 การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ 1) ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์อันเนื่องมาจากอาคารโครงการ โครงการจะเจรจาตกลงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการเจรจาข้อยุติร่วมกัน	- ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์อันเนื่องมาจากอาคารโครงการ โครงการจะเจรจาตกลงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จะใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการเจรจาข้อยุติร่วมกันปัจจุบัน ยังไม่มีการร้องเรียนประเด็นเรื่องการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1. ทรัพยากรกายภาพ		
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-
1.2 ทรัพยากรดิน	-	-
1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ	-	-
1.5 เสียงและการสั่นสะเทือน		
1) เสียง	-	-
2) การสั่นสะเทือน	-	-
1.6 ทรัพยากรน้ำ		
1) น้ำผิวดิน และน้ำทะเล	-	-
2) น้ำใต้ดิน	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.1 การใช้น้ำ		
1) ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุดของระบบน้ำประปา - จุดตรวจสอบ : ระบบท่อ และก๊อกน้ำ - ดัชนีตรวจวัด : การรั่วซึมหรือชำรุดของท่อหรือก๊อกน้ำ - ความถี่ : ทุก 1 เดือน	- โครงการมีการตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุดของระบบน้ำประปาเป็นประจำทุก 1 เดือน	- ไม่พบปัญหา
2) ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ - ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี	- โครงการจะมีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อยปีละครั้ง และดำเนินการในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนต่ำ (08.00-18.00 น.) โดยในปี 2567 โครงการมีแผนที่จะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ในวันที่ 12 กันยายน 2567	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง - จุดตรวจวัด : บ่อสูบน้ำทิ้ง/ตรวจคุณภาพน้ำ - ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, TSS, TDS, Settleable Solids, Oil & Grease, TKN, Sulfide และTotal Coliform Bacteria - ความถี่ : ทุก 1 เดือน	- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Settleable solids, Oil & grease, TKN, Sulfide และTotal coliform bacteria โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา
2) ดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบ การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 2.1 บันทึกสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัด น้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1 - ความถี่ : ทุกวัน 2.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำ เสียตามแบบ ทส.2 - ความถี่ : ทุก 1 เดือน	- โครงการมีการดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการ บำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยจัดทำบันทึกสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตาม แบบ ทส.1 ทุกวัน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุก 1 เดือน (ภาคผนวกที่ 11)	- ไม่พบปัญหา
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 1) ตรวจสอบการอุดตันและขุดลอกดินตะกอนในท่อระบาย น้ำ และบ่อกัก - ความถี่ : ปีละ 1 ครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	- โครงการมีการตรวจสอบการอุดตันและขุดลอกดินตะกอนในท่อระบายน้ำ และบ่อกักปีละ 1 ครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 1) ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะและสภาพของถังขยะ - ความถี่ : ทุก 1 เดือน	- โครงการจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภทของขยะ โดยใช้สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง สำหรับขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายตามลำดับ ด้านหน้าถังมีข้อความบอกชนิดขยะอย่างชัดเจน และสวมถุงพลาสติกชนิดหนาไว้ภายในถังขยะ ทุกถัง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.42) พร้อมทั้งการตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะและสภาพของถังขยะเป็นประจำ	- ไม่พบปัญหา
3.5 พลังงานและไฟฟ้า 1) ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของโครงการ - ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งาน ของบริษัทผู้ผลิต	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของโครงการทุก 6 เดือน	- ไม่พบปัญหา
3.6 การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	-	-
3.7 การคมนาคมขนส่ง 1) ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/อุปกรณ์/สัญลักษณ์จราจร - ความถี่ : ทุก 1 เดือน	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/อุปกรณ์/สัญลักษณ์จราจร ให้มีความชัดเจน ไม่ลบลบเลือนทุก 1 เดือน	- ไม่พบปัญหา
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม 4.1.1 สภาพเศรษฐกิจ	- -	- -

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1.2 สภาพสังคม 1) ตรวจสอบร่องรอยข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ถ้ามี ปัญหา/ความเดือดร้อนจากการดำเนินการของโครงการให้แก้ไขโดยเร็ว - ความถี่ : ทุก 1 เดือน	- โครงการมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ หากพบปัญหา/ความเดือดร้อนจากการดำเนินการของโครงการ โครงการจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาร้องเรียนใด ๆ	- ไม่พบปัญหา
4.2 การสาธารณสุข 4.2.1 การให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-
4.2.2 ผลกระทบต่อสุขภาพ 1) ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ และอาคารประกอบ 1.1 ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงและการซึมรั่วของ โครงสร้างสระว่ายน้ำ - ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม	- โครงการมีการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงและการซึมรั่วของโครงสร้างสระว่ายน้ำทุก 6 เดือน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.22)	- ไม่พบปัญหา
1.2 ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของวัสดุพื้นสระ ว่ายน้ำและทางเดินข้างสระว่ายน้ำ - ความถี่ : ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของวัสดุพื้นสระว่ายน้ำและทางเดินข้างสระ ว่ายน้ำทุก 1 เดือน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.22)	- ไม่พบปัญหา
1.3 ตรวจสอบสภาพฝาปิดของรางระบายน้ำล้นรอบ สระว่ายน้ำ - ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำทุก 6 เดือน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.22)	- ไม่พบปัญหา
1.4 ตรวจสอบสภาพป้ายบอกระดับความลึกของสระ ว่ายน้ำ - ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม	- โครงการจัดให้มีตรวจสอบสภาพป้ายบอกความลึกของระดับความลึกของน้ำในสระว่ายน้ำ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุก 6 เดือน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.53)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
1.5 ตรวจสอบความสามารถใช้งานของไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ - ความถี่ : ทุก 1 เดือนหรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	- โครงการมีการตรวจสอบความสามารถใช้งานของไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำทุก 1 เดือน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22)	- ไม่พบปัญหา
2) ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ 2.1 การจัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ และการจมน้ำในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ความถี่ : จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ และการจมน้ำทุกวัน - จัดทำรายงานความปลอดภัย ประจำวันประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- โครงการจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ และการจมน้ำในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์และประจำเดือน	- ไม่พบปัญหา
2.2 ตรวจสอบความสามารถใช้งานของโคมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ/ทุ่นลอย และไม่ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ - ความถี่ : ทุกวัน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ ได้แก่ ห่วงชูชีพ และเสื้อชูชีพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.54) และทำการตรวจสอบความสามารถการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิตของสระว่ายน้ำเป็นประจำ	- ไม่พบปัญหา
2.3 ตรวจสอบความสามารถใช้งานของเครื่องช่วยหายใจประจำสระว่ายน้ำ - ความถี่ : ทุกวัน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	- โครงการไม่มีเครื่องช่วยหายใจประจำสระว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25)แต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำอยู่ที่สระว่ายน้ำ เพื่อทำการช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลและเบอร์โทรหน่วยงานฉุกเฉิน ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้บริเวณใกล้พื้นที่สระว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต(ต่อ) 3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในสระว่ายน้ำ ตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนี้ - จุดเก็บตัวอย่าง : เก็บตัวอย่าง 2 จุด จากส่วนลึก และส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ - ดัชนีตรวจวัด : pH และ free chlorine ความถี่ : อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง - Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน - Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, <i>E.coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี	- โครงการมีการจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน โดยมีการเก็บตัวอย่าง น้ำสระว่ายน้ำ 2 จุด คือสระว่ายน้ำส่วนลึก และสระว่ายน้ำส่วนตื้น ดัชนีตรวจวัด pH และ free chlorine ตรวจวัดทุกวันวันละ 2 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 12) TCB, FCB ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, <i>E.coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 มีการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัย 4.3.1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 1) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง - จุดตรวจวัด : อุปกรณ์ดับเพลิง - ดัชนีตรวจวัด : ความพร้อมในการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง - ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.56)	- ไม่พบปัญหา
2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับความร้อนและเครื่องตรวจจับควัน - จุดตรวจวัด : เครื่องตรวจจับความร้อนและเครื่องตรวจจับควัน - ดัชนีตรวจวัด : ความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพการทำงาน - ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับความร้อน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.36) และเครื่องตรวจจับควัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.35) เป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม อเมทิสต์ พัทยา (Amethyst hotel pattaya) (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต(ต่อ) 3) ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา - จุดตรวจวัด : ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา - ดัชนีตรวจวัด : ความพร้อมใช้งาน - ความถี่ : ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.43)	- ไม่พบปัญหา
4.3.2 การรักษาความปลอดภัย 1) ตรวจสอบสภาพความสามารถใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) - ความถี่ : ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพความสามารถใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.41)	- ไม่พบปัญหา
4.4 สุนทรียภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร	-	-
2) พื้นที่สีเขียว	-	-
4.5 การบดบังทิศทางลมแสงแดดและคลื่นสัลญาณวิทยุ-โทรทัศน์ 1) การบดบังทิศทางลม	-	-
2) การบดบังแสงแดด	-	-
3) การบดบังคลื่นสัลญาณวิทยุ-โทรทัศน์	-	-