

รายงานสำรวจสภาพเดิมของอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้าง

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

เลขที่ 33/19

รูปที่ 6859-6860

เลขที่ 33/19



รูปที่ 6861-6862

สภาพภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6863-6864

สภาพภายนอก



รูปที่ 6865-6866

สภาพภายนอก



รูปที่ 6867-6868

สภาพภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6869-6870

สภาพภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6871-6872

สภาพภายนอก



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6873-6874

สภาพภายนอก



รูปที่ 6875-6876

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6877-6878

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6879-6880

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6881-6882

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6883-6884

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6885-6886

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6887-6888

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6889-6890

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6891-6892

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6893-6894

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6895-6896

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6897-6898

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6899-6900

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6901-6902

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6903-6904

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6905-6906

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6907-6908

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6909-6910

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6911-6912

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6913-6914

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6915-6916

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6917-6918

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6919-6920

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6921-6922

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6923-6924

สภาพภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6925-6926

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6927-6928

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6929-6930

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6931-6932

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน




รูปที่ 6933-6934

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6935-6936

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6937-6938

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6939-6940

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6941-6942

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6943-6944

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6945-6946

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6947-6948

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6949-6950

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6951-6952

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6953-6954

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



รูปที่ 6955-6956

รอยแตกร้าวภายนอกบริเวณบ้าน



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6957-6958

สภาพภายนอกด้านหลัง



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns


รูปที่ 6959-6960

สภาพภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6961-6962

สภาพภายนอกด้านหลัง




รูปที่ 6963-6964

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6965-6966

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6967-6968

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6969-6970

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6971-6972

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6973-6974

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6975-6976

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6977-6978

รอยแตกร้าวภายนอกด้านหลัง



รูปที่ 6979-6980

รอยแตกร้าวประตู



รูปที่ 6981-6982

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6983-6984

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



รูปที่ 6985-6986

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก




บริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6987-6988

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6989-6990

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก




บริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6991-6992

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก




บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6993-6994

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6995-6996

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6997-6998

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก




บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 6999-7000

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 7001-7002

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



รูปที่ 7003-7004

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 7005-7006

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 7007-7008

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 7009-7010

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



รูปที่ 7011-7012

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K23/N-0866/STS/ns

รูปที่ 7013-7014

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก



รูปที่ 7015-7016

รอยแตกร้าวกำแพงภายนอก

