



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.1 เจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการให้กับเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ ในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.2 ป้ายการประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านโครงการ
	
รูปที่ ๗7.3 ป้ายตารางสรุปมาตรการ และตารางมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ บริเวณด้านโครงการ	รูปที่ ๗7.4 ป้ายสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริเวณด้านโครงการ
	
รูปที่ ๗7.5 ผังรับเรื่องร้องเรียน พร้อมขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	รูปที่ ๗7.6 ป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมเบอร์โทรหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉิน บริเวณด้านโครงการ
	
รูปที่ ๗7.7 กล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม	รูปที่ ๗7.8 ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน ก่อนก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.9 รั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีเขียวไม่สะท้อนแสง



รูปที่ ผ7.10 ที่จอดรถยนต์ สำหรับเจ้าหน้าที่ของโครงการ


รูปที่ ผ7.11 ที่จอดรถยนต์ รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์ อยู่
ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ ผ7.12 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านข้างภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.13 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.14 เส้นทางเดินรถ

รูปที่ ผ7.15 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.16 การผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก




รูปที่ ๗7.17 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุกพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ๗7.18 ตาชั่งพรางแสงคลุมดินในส่วนที่ขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ

รูปที่ ๗7.19 ใบเสร็จรับเงิน ด.&ป กระโจมทอง (รับถมที่) ที่เข้ามารับดิน



รูปที่ ๗7.20 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ หากมีเศษดิน โคลน ทราศ ตัดล้อรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างออกไปภายนอกโครงการ



รูปที่ ๗7.21 กำแพงกันดินชนิด Diaphragm Wall บริเวณรอบตัวอาคารของโครงการ พร้อมมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.22 ติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดินด้วย Inclinomater



รูปที่ ผ7.23 การติดตั้งอุปกรณ์วัดการเอียงตัวของเสาโครงสร้างอาคารข้างเคียง




รูปที่ ผ7.24 พื้นที่กำบังสะเก็ดไฟในการตัด การเจียร และวัสดุต่าง ๆ

รูปที่ ผ7.25 คนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.26 การติดตั้งม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ



รูปที่ ผ7.27 การตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ฃ7.28 ป้ายห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ฃ7.29 คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ
	
รูปที่ ฃ7.30 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัด บริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ฃ7.31 ป้ายแสดงผลตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แบบดิจิตอลระบบที่สามารถรายงานผลได้ทันที บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ฃ7.32 ป้ายห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ฃ7.33 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว และการ ปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
	
รูปที่ ฃ7.34 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ฃ7.35 ถังดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.36 ป้ายห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ	รูปที่ ๗7.37 ป้ายห้ามคนงานไม่ให้จับ หรือทำร้าย สัตว์เลี้ยงคณาน นก และสัตว์คุ้มครองทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.38 ถังมูลฝอย มีฝาปิดมิดชิด	รูปที่ ๗7.39 ระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.40 ถังสำรองน้ำใช้	
	
รูปที่ ๗7.41 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	
	
รูปที่ ๗7.42 คนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคัดแยกชนิด และประเภทของมูลฝอย	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.43 บ่อดินชั่วคราว สำหรับดักตะกอนดิน พร้อมเครื่องสูบน้ำ	รูปที่ ๗7.44 ห้องน้ำคนงาน
	
รูปที่ ๗7.45 ห้องน้ำคนงาน บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.46 ระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.47 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ ๗7.48 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ ๗7.49 ป้าย "ระวัง มีรถเข้า-ออก"	รูปที่ ๗7.50 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.51 เจ้าหน้าที่งานตำรวจท้องที่อนุญาตเข้ามาดูแลการสัญจรรถบรรทุก	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.52 ป้ายระบุชื่อบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของรถบรรทุก	รูปที่ ผ7.53 การใช้กล้องสำรวจ (Total station) ก่อนการก่อสร้างโครงการ
	
รูปที่ ผ7.54 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) ของโครงการ โดยมีการเข้าไปช่วยบ้านข้างเคียงตัดกิ่งไม้ให้ลูกบ้านรอบโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.55 ป้ายประกาศสัญญาณเตือนต่าง ๆ และกฎระเบียบปฏิบัติของพนักงาน	รูปที่ ผ7.56 ชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสพนักงาน แผนกที่สังกัด
	
รูปที่ ผ7.57 บริเวณภายในบ้านพักพนักงาน	
	
รูปที่ ผ7.58 การอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ๗7.59 การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ		
		
รูปที่ ๗7.60 Morning talk		
		
รูปที่ ๗7.61 รถรับ-ส่งที่พร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้าง		รูปที่ ๗7.62 ระบบเครื่องกรองน้ำ สำหรับน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด
		
รูปที่ ๗7.63 คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย		รูปที่ ๗7.64 ป้ายห้ามจุดไฟ และป้ายห้ามสูบบุหรี่
		
รูปที่ ๗7.65 ป้ายห้ามคนงานก่อสร้างออกไปสูบบุหรี่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง		รูปที่ ๗7.66 จุดสูบบุหรี่ของคนงานก่อสร้าง