

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย  
จังหวัดพังงา (ตะก้วป่า)

ถนนศรีเมือง ตำบลตะก้วป่า อำเภอตะก้วป่า จังหวัดพังงา  
ของการเคหะแห่งชาติ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่ไม่กฎหมายคุ้มครอง)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า)

ถนนศรีเมือง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ของการเคหะแห่งชาติ



จัดทำโดย

บริษัท ไม่น์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

କୁ

ପା

ରେ

୨

ବ୍ରଦ୍ଧି

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญตาราง	
สารบัญรูป	
เอกสารแนบ	
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1    ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2    วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3    รายละเอียดของโครงการ	1-2
1.3.1    ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3.2    สถานที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3.3    ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ	1-2
1.3.4    ระบบถนน และการคมนาคม	1-3
1.3.5    การใช้พื้นที่ของโครงการ	1-3
1.4    ระบบสาธารณูปโภค	1-3
1.4.1    ระบบถนนและที่จอดรถของโครงการ	1-3
1.4.2    ระบบน้ำประปา	1-3
1.4.3    ระบบบำบัดเสียและสิ่งปฏิกูล	1-4
1.4.4    ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-4
1.4.5    การจัดการน้ำท่วม	1-4
1.4.6    ไฟฟ้า	1-8
1.4.7    การป้องกันและระงับอัคคีภัย	1-8
1.4.8    การจัดภูมิสถานปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการ	1-10
1.5    ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-12
<b>บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1    มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1    มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.2.1    คุณภาพน้ำทิ้ง	3-6

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.2.1 คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณป่าตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	4-2
4.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	4-6
4.3.1 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง	4-7
4.4 ข้อเสนอแนะ	4-27
<b>สารบัญตาราง</b>	
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-12
ตารางที่ 1-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-13
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	2-2
ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
ตารางที่ 3-2 ดัชนีชี้วัดและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-6
ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567	3-8
ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-7
<b>สารบัญรูป</b>	
รูปที่ 1-1 ตำแหน่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-6
รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	1-7
รูปที่ 1-3 การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ	1-11
รูปที่ 3-1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-7
รูปที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	4-3
รูปที่ 4-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	4-11
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009/ว9404 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	
เอกสารแนบ 2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เอกสารแนบ 3 การสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	
เอกสารแนบ 4 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์	
เอกสารแนบ 5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ	
เอกสารแนบ 6 หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	
เอกสารแนบ 7 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บน้ำ	
เอกสารแนบ 8 มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง	