

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สยามวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.1 รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่โครงการโดยรอบ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปที่ ผ7.4 การฉีดล้างทำความสะอาดถนน และทางวิ่งภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุธุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567




รูปที่ ๗7.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)



รูปที่ ๗7.6 ช่องระบายอากาศบริเวณที่จอดรถ

รูปที่ ๗7.7 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ ๗7.8 ป้ายและสัญลักษณ์การจราจร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุธุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

			
รูปที่ ๗7.9 ต้นไม้บริเวณชั้นจอดรถแต่ละชั้น			
		รูปที่ ๗7.10 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการ	
		รูปที่ ๗7.12 ท่อระบายอากาศ	
		รูปที่ ๗7.13 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	
		รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	
		รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำใต้ดินในโครงการ	
รูปที่ ๗7.16 ถังเก็บน้ำชั้นหลังคาในโครงการ		รูปที่ ๗7.17 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.18 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.19 พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ และชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ ก่อนที่นำไปเช็ดถู</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.20 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.21 ท่อระบายน้ำรอบโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.22 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกมูลฝอย</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.23 ป้ายระบุระยะเวลาที่สำนักงานเขตมาจัดเก็บมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นแต่ละชั้น</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ฌ7.25 พนักงานคัดแยกประเภทของมูลฝอย	รูปที่ ฌ7.26 ห้องพักมูลฝอยรวม
	
รูปที่ ฌ7.27 ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ฌ7.28 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม
	
รูปที่ ฌ7.29 สำนักงานเขตวัฒนาให้เข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการ	
	
รูปที่ ฌ7.30 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	รูปที่ ฌ7.31 ไฟสำรองฉุกเฉิน
	
รูปที่ ฌ7.32 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟ	รูปที่ ฌ7.33 ท่อระบายไอเสียจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุภูมิวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.34 พัฒนาระบายอากาศของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.35 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทำการล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์
	
รูปที่ ผ7.36 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์	รูปที่ ผ7.37 ป้ายบอกเลขชั้น
	
รูปที่ ผ7.38 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส	รูปที่ ผ7.39 หัวรับน้ำดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.40 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ (FHC) พร้อมทั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	
	
รูปที่ ผ7.41 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ พร้อมทั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ ตามลำดับ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.42 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ	รูปที่ ๗7.43 ลิฟต์ดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.44 บันไดหนีไฟ	รูปที่ ๗7.45 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)
	
รูปที่ ๗7.46 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	รูปที่ ๗7.47 เครื่องแจ้งเหตุ โดยไข่มือดึง (Fire Alarm Manual Station)
	
รูปที่ ๗7.48 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)	
	
รูปที่ ๗7.49 จุดรวมคน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไชน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗.50 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ</p>	<p>รูปที่ ๗.51 แผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ ระงับอัคคีภัย และเส้นทางอพยพหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.52 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์</p>	
	
<p>รูปที่ ๗.53 กระจกุน</p>	
	
<p>รูปที่ ๗.54 พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออกโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗.55 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณช่องทางเข้า-ออก</p>
	
<p>รูปที่ ๗.56 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน</p>	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไชน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.57 เครื่องตรวจนับปริมาณจราจรเข้า-ออกที่จอดรถ แสดงบริเวณปัอมยาม</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.58 ป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร</p>	<p>รูปที่ ๗7.59 พนักงานทำความสะอาดห้องจัดเก็บมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.60 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.61 พนักงานคอยทำความสะอาดภายในอาคาร</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.62 สุ่มสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนา เมื่อเดือนสิงหาคม 2566</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไชน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.63 ซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566



รูปที่ ผ7.64 พนักงานคอยดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ ผ7.65 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และเตือนอัคคีภัย