










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.1 ป้ายรายละเอียดโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.2 พื้นที่เก็บกักวัสดุก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.3 ถังขยะ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.4 ห้องน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.5 รั้ว Metal Sheet (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.6 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.7 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.8 การประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ
	
รูปที่ ๗7.9 เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.10 เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดิน Inclinometer (ในช่วงการก่อสร้างฐานราก)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.11 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 ราวกันกั้นตก (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ไฟฟ้าให้แสงสว่าง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 แผนปฏิบัติงานสำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 จุดรวมพล (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 พื้นถนนภายในโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุก (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 การขนส่งด้วยระบบลิฟต์ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.21 ถังสำรองน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.22 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.23 ผ้าใบ Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.24 หัวหน้าคนงาน (โครงการ) (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.25 หัวหน้าคนงาน (บ้านพักคนงาน) (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.26 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.27 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.28 การเก็บวัสดุก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.29 ท่อระบายน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ผ7.30 การขุดลอกตะกอนดินในช่วงก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.31 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 มิเตอร์รับน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.33 บ้านพักคนงาน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.34 ป้ายประหยัดน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.35 ถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณบ้านพักคนงาน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.36 ป้ายประหยัดน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.37 ระบบบำบัดน้ำเสียบ้านพักคนงาน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.38 รถเก็บขยะเทศบาลนครระยอง (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.39 ป้ายณรงค์ประหยัดไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ผ7.40 หลอดไฟ LED (ในช่วงก่อสร้าง)</p>










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.41 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.42 ป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.43 สัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.44 ป้ายเตือนขณะทำงาน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.45 ป้ายควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกควบคุมให้ไม่เกิน 11 ตัน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.46 ซีอบริษัทบริเวณด้านข้างของรถ (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.47 กำแพงภายในอาคาร (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.48 ป้ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ในช่วงก่อสร้าง)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.49 กล่องรับความคิดเห็น (ในช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>รูปที่ ๗7.50 ขั้นตอนการร้องเรียน (ในช่วงก่อสร้าง)</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.51 การลงทะเบียนก่อนเข้าโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.52 กล้องวงจรปิด CCTV (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.53 เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ	รูปที่ ๗7.54 การมอบกระเช้าสวัสดิ์ใหม่ที่พื้นที่ข้างเคียง (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.55 ป้ายข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.56 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.57 คนงานสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นละออง (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.58 คนงานสวมใส่ Ear Plug (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.59 รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.60 พื้นที่จัดเก็บสารเคมีและป้ายเตือน (ในช่วงก่อสร้าง)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.61 ที่พักแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.62 น้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.63 พื้นที่สูบบุหรี่ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.64 ป้ายเตือนอันตรายมีพื้นที่ก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.65 ทาวเวอร์เครน (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.66 วิศวกรผู้ควบคุมงาน (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.67 ถังดับเพลิง (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.68 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ๗7.69 อ่างล้างมือ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.70 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.71 โครงการในปัจจุบัน



รูปที่ ๗7.72 การเข้าสำรวจสภาพของอาคารก่อนมีการก่อสร้างของโครงการ



รูปที่ ๗7.73 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

