

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| รูปที่ ฃ7.1 การประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้าง และการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ฃ7.2 ป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง) | |
| | | |
| รูปที่ ฃ7.3 ป้ายคิวอาร์โค้ด สำหรับสแกนข้อมูลตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ฃ7.4 ป้ายคิวอาร์โค้ด สำหรับสแกนข้อมูลสำเนาตารางมธรรม์ประกันภัย (ในช่วงก่อสร้าง) | |
| | | |
| รูปที่ ฃ7.5 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ฃ7.6 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ในช่วงก่อสร้าง) | |
| | | |
| รูปที่ ฃ7.7 รั้ว Metal Sheet (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ฃ7.8 ป้ายช่องทางการประสานกับหน่วยงานต่างๆ (ในช่วงก่อสร้าง) | |
| | | |
| รูปที่ ฃ7.9 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ฃ7.10 เจ้าหน้าที่คอยพรมน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง) | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ผ7.11 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ผ7.12 หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) (ในช่วงก่อสร้าง)

รูปที่ ผ7.13 ปูนซีเมนต์ผง (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ผ7.14 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ในช่วงก่อสร้าง)

รูปที่ ผ7.15 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ผ7.16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ผ7.17 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการให้ปิดทึบตลอดเวลา (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗7.18 เจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นผิว (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.19 พื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.20 การล้างล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ๗7.21 การสำรวจ/ถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | | | |
|--|---|--|--|
| |  |  | |
| รูปที่ ๗7.22 การใช้เสาเข็มแบบกด JIP (Jack In Pile) (ในช่วงก่อสร้างฐานราก) | | | |
| |  | |  |
| รูปที่ ๗7.23 ไม้ค้ำยัน (ในช่วงก่อสร้าง) | | รูปที่ ๗7.24 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 2 ชุด (ในช่วงก่อสร้าง) | |
| |  | |  |
| รูปที่ ๗7.25 ท่อระบายน้ำคอนกรีตของโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง) | | รูปที่ ๗7.26 ถังสำรองน้ำใช้ (ในช่วงก่อสร้าง) | |
| |  | |  |
| รูปที่ ๗7.27 ป้ายณรงค์ประหยัดน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง) | | รูปที่ ๗7.28 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง) | |
| |  | |  |
| รูปที่ ๗7.29 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ (ในช่วงก่อสร้าง) | | รูปที่ ๗7.30 ถังรองรับมูลฝอย (ในช่วงก่อสร้าง) | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ๗7.31 หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ๗7.32 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า (ในช่วงก่อสร้าง) |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.33 ป้ายชื่อโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ๗7.34 สัญญาณไฟเตือน (ในช่วงก่อสร้าง) |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.35 ป้ายเตือนการเข้า-ออกของรถบรรทุก (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ๗7.36 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในพื้นที่โครงการ (ในช่วงก่อสร้าง) |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.37 ถังดับเพลิงเคมี (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ๗7.38 จุดรวมพล (ในช่วงก่อสร้าง) |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.39 พื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่ (ในช่วงก่อสร้าง) | รูปที่ ๗7.40 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงก่อสร้าง |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.41 ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (ในช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ๗7.42 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.43 การแต่งกายของคนงานก่อสร้าง (ในช่วงก่อสร้าง)</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.44 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ในช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ๗7.45 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย หน้ากากอนามัย ที่ครอบหู (Ear Muff) และปลั๊กอุดหู (Ear Plug) (ในช่วงก่อสร้าง)</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.46 การอบรม Morning talk (ในช่วงก่อสร้าง)</p> | <p>รูปที่ ๗7.47 การตรวจ Antigen Test Kit (ในช่วงก่อสร้าง)</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.48 กล้องวัดมุม (Theodolite หรือ Total Station) (ในช่วงก่อสร้าง)</p> | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567




รูปที่ ผ7.49 การจัดอบรมคนงานเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการอพยพหนีไฟ (ในช่วงก่อสร้าง)



รูปที่ ผ7.50 โครงการในปัจจุบัน



รูปที่ ผ7.51 รั้วจริงของโครงการ



รูปที่ ผ7.52 ระบบระบายน้ำของโครงการ

รูปที่ ผ7.53 วิศวควบคุมงานก่อสร้าง