

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแบ่งคอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ ระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงเจาะเสาเข็ม) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.1 Metal Sheet ความสูง 6 เมตร	
	
รูปที่ ๗7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งป้ายเตือนต่างๆ	รูปที่ ๗7.3 พื้นที่จอดรถ
	
รูปที่ ๗7.4 ฉีดพรมน้ำพร้อมทั้ง เก็บกวาดเศษดินในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.5 คนงานล้างล้อรถ
	
รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการแบ่งคอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ ระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงเจาะเสาเข็ม) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567




รูปที่ ๗7.7 เจ้าหน้าที่จากโครงการ และผู้รับเหมาบริษัท ไทยสยามนคร จำกัด เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ๗7.8 วิศวกรควบคุมงานอย่างเคร่งครัด

รูปที่ ๗7.9 คนงานตรวจสอบสภาพของรั้ว Metal Sheet




รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ



รูปที่ ๗7.11 สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

รูปที่ ๗7.12 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง




รูปที่ ๗7.13 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

รูปที่ ๗7.14 ถังสำรองน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแบ่งคอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ ระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงเจาะเสาเข็ม) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.15 ร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.16 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.17 รายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ	รูปที่ ๗7.18 ป้ายชื่อโครงการ
	
รูปที่ ๗7.19 ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.20 หัวหน้าคนงาน พร้อมทั้งการแต่งการของคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.21 ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.22 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (จป.)
	
รูปที่ ๗7.23 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการแบ่งคอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ ระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงเจาะเสาเข็ม) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ๗7.24 เจ้าหน้าที่เข้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี		
		
รูปที่ ๗7.25 คนงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการ		