

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2567



ที่ตั้งโครงการ : กม.8.5 ถนนรามอินทรา แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว
กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์ จำกัด
ที่อยู่ : 508 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคั่นนายาว
กรุงเทพมหานคร
เดือนที่จัดทำรายงาน : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2567

ผู้จัดทำรายงาน

ณัชชาธิ์ พรหมวิสุทธิพล

48/554 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-329-2714

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2

25 สิงหาคม 2567

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาล
สินแพทย์ อาคาร 2 ตั้งอยู่ที่ กม.8.5 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ของบริษัท
สินแพทย์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (/) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล


A rectangular box for a signature, with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards.

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ


A rectangular box for a signature, with a horizontal dotted line extending to the left and a horizontal dotted line extending to the right.

บริษัท สินแพทย์ จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2**

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2
2. สถานที่ตั้ง : กม. 8.5 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท สินแพทย์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : 508 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย : นางณิชากรีย์ พรหมวิสุทธิพล
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ
: รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 (สำเนาหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงในเอกสารแนบ 1)
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ
: โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ครึ่งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 2567
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ / ประเภทโครงการ
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 130 เตียง เป็นอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 22.80 เมตร พื้นที่ใช้สอย 9,990 ตารางเมตร และมีอาคารเก็บเอกสาร เป็นอาคาร 4 ชั้น ความสูง 12.90 เมตร พื้นที่ใช้สอย 416 ตารางเมตร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 74.9 ตารางวา หรือ 8,699.6 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ
โรงพยาบาลทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค

บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
1.5 การดำเนินงานของโครงการ	1-3
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 คุณภาพอากาศ	3-5
3.2 คุณภาพน้ำ	3-5
3.3 แหล่งน้ำใช้	3-8
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3-8
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	3-9
3.6 การจราจร	3-10
3.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย	3-11
3.8 พลังงานและไฟฟ้า	3-11
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-3

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 2	ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
เอกสารแนบ 3	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง
เอกสารแนบ 4	ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงาน
เอกสารแนบ 5	แผนป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย
เอกสารแนบ 6	รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เอกสารแนบ 7	แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย
เอกสารแนบ 8	บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค

สารบัญรูป

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-2
รูปที่ 1-2	ภาพพื้นที่โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2	1-6
รูปที่ 2-1	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-22
รูปที่ 2-2	แนวเชื่อมกันดินที่ติดกับคลองครุ	2-22
รูปที่ 2-3	การจัดการจราจรที่เชื่อมกับถนนภายนอก	2-23
รูปที่ 2-4	ป้ายเตือนความเร็ว	2-23
รูปที่ 2-5	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-23
รูปที่ 2-6	การติดป้ายรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำ	2-24
รูปที่ 2-7	การดูแลระบบประปา	2-24
รูปที่ 2-8	การสูบน้ำจากบ่อเกรอะ และถังแยกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	2-24
รูปที่ 2-9	การเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ	2-24
รูปที่ 2-10	การจัดการขยะ	2-25
รูปที่ 2-11	การจัดการขยะมูลฝอย	2-25
รูปที่ 2-12	การเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขต	2-26
รูปที่ 2-13	การทำความสะอาดห้องพักรวม	2-26
รูปที่ 2-14	การแต่งกายของพนักงานเก็บขนมูลฝอย	2-26
รูปที่ 2-15	อุปกรณ์ไฟฟ้า การบำรุงรักษา และการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	2-27
รูปที่ 2-16	การติดตั้งผ้า màn	2-27
รูปที่ 2-17	การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2-27
รูปที่ 2-18	การจัดการด้านจราจร	2-28
รูปที่ 2-19	การระบายอากาศ	2-28
รูปที่ 2-20	การติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์	2-28
รูปที่ 2-21	ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-29
รูปที่ 2-22	การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	2-30
รูปที่ 2-23	การติดป้ายเตือนอันตรายหน้าห้องเก็บก๊าซทางการแพทย์	2-30

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2	1-4
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2	2-2
ตารางที่ 3-1	สรุปผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2	3-2
ตารางที่ 3-2	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567	3-6
ตารางที่ 3-3	ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในระยะดำเนินการโครงการ	3-7