

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผู้จัดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Unity Patong ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ The Unity Patong

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน ยุบสูตรดูที่มีความสามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานการและแนวทางที่กำหนด	จ้างอิง
1. ทรัพยากรากหญ้าพ			
1.1 สถานพัฒน์บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> (1) จัดที่นั่งท่าเรือกว่าร้อยละ 49.14 ของพื้นที่โครงการ เพื่อจัดเป็นพื้นที่สีเขียว (2) รักษาสภาพพื้นที่ไม้ด้วยการปลูกฟื้นฟูไม้ด้วยวิธีการปลูกไม้ยืนต้น รวมทั้งไม้ดอย ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่นภายนอกที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ โดยทำการปลูกไม้ยืนต้น รวมทั้งไม้ดอย ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่นภายนอกที่โครงการ - โครงการร่วมรื้นรูบภายนอกที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน เอกสารแนบท้ายที่ 10 รายงานการรบุกสวน
1.2 คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> (1) ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ทั่วทั้งพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้รักษาสภาพและต้นไม้ให้ดีตามก่อนทำการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> รูปภาพที่ 1.4 การซึ่งพื้นที่อาคาร
1.3 น้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> (1) รักษาพื้นที่ไม้เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ทั่วทั้งพื้นที่ (2) รักษาพื้นที่ไม้เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ทั่วทั้งพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้รักษาพื้นที่ไม้เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ทั่วทั้งพื้นที่ - โครงการได้รักษาพื้นที่ไม้เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ทั่วทั้งพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> รูปภาพที่ 2.3 ป่ายังคงต้นไม้

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการค้าที่มีผลกระทบต่อชุมชนภาคพื้นที่

โครงการ ที่ ญี่ปุ่น พัตอง (The Unity Patong)

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานที่มีผลลัพธ์ดังนี้ ตามโครงการ The Unity Patong ในระยะที่ดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Unity Patong (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีผลลัพธ์ด้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีผลลัพธ์ด้อม ลี่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวทางใหม่ๆ	อ้างอิง
<p>2.ทรัพยากริมวิภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากริมวิภาบบนบก</p> <p>(1) ควบคุมให้กิจกรรมทางฯ อยู่ในครองการท่านผู้ดูแล</p>	- โครงการได้ทำตามมาตรฐานที่กำหนด	-	-
<p>2.2 ทรัพยากริมวิภาภิภูมิ</p> <p>(1) นำบ้านน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้ตามมาตรฐานแล้วจะรับประทานท่อน้ำท่อระบายน้ำของโคงจการ ผ่านบ่อหักหมอกเรตเตอร์วัฒนา ที่ไม่ปฏิบัติ เป็นระยะๆ ที่ ก่อนปล่อยสู่บ่อตัวรับรองคุณภาพและน้ำภายน้ำที่รับรองคุณภาพน้ำ ก่อนจะปล่อยสู่บ่อตัวรับรองคุณภาพน้ำ ก่อนจะปล่อยไปตามสู่ห้องน้ำตามระบบภายในตามแนวทางการจัดการของท่อไป</p>	- ทางโครงการมอบหมายให้ซ่างทักษิณกุลและบําบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อติดต่อระบบให้ระบบทำางนี้ต้องยังคงประสำนึกรักและน้ำภายน้ำที่รับรองคุณภาพและน้ำภายน้ำที่รับรองคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงท่อไป	รูปภาพที่ 2.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบท้าย 4 ผู้การตรวจสอบติดตาม คุณภาพต้องก่อตัว แหล่งแบบบัญชีที่ ทส.1 แหล่งทส. 2	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Unity Patong (ต่อ)

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>ผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข</p> <p>สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p>	<p>ปัญหา บุปผารด ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข</p> <p>อ้างอิง</p>
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 กำรคุณน้ำคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้า-ออกและปรับเวลาระบบทรอด รถภายในโครงสร้าง (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกความสงบทางในการเข้า-ออก พื้นที่โครงสร้าง <p>(3) บริเวณด้านในจอดรถ ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณ ทางข้าว胡同โครงสร้างและบริเวณใกล้ทาง</p>	<p>- โครงการได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณทางเข้า-ออก และปรับเวลาระบบทรอดภายในโครงสร้าง</p> <p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกความสงบทางการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เวลา 7.00 น. – 19.00 น. จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงสร้าง แต่ละ เวลา 19.00 น. – 7.00 น. จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทางโครงสร้างได้ ว่าจ้างจ้างภายนอก</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายห้ามจอด บริเวณทางเข้า-ออก โครงสร้างและบริเวณใกล้ทาง</p>	<p>รูปภาพที่ 2.4 เครื่องหมายจราจร รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.5 ป้ายห้ามจอด</p>
<p>3.2 กำรใช้ชีวิ</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ร่วมกันประทัยด้าน ตราชงส์อบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้ช้อนในส่วนที่อยู่ในส่วนของ ทางบ้ำชาครุและแม่น้ำพานซู (2) สุขภัณฑ์ในห้องน้ำที่ห้องส้วมประจำห้องน้ำประจำห้องน้ำที่ห้องส้วมประจำห้องน้ำ 	<p>- โครงการได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ร่วมกันประทัยด้านโดย การติดป้ายรณรงค์วิถีความมุตต่าง ๆ และตั้งโมบายไม้ให้ช่าง ตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทั่วไปในส่วนที่อยู่ในส่วนของ ทางบ้ำชาครุให้แก่ช่างทันที</p> <p>- โครงการได้รื้อถอนพื้นที่ห้องน้ำห้องส้วมประจำห้องน้ำที่ห้องส้วมประจำห้องน้ำ น้ำตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>รูปภาพที่ 2.9 ป้ายรณรงค์ประทัย น้ำ/พ เอกสารแนบที่ 11 รายงานการ ตรวจสอบบำรุงรักษาบ้ำชาครุ</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 ลูกปืนที่ประทัยด้าน</p>

การดำเนินการตามมาตรฐานและเกณฑ์ของทุกกระบวนการ The Unity Patong ในระยะดำเนินการ แสดงดังนี้ตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 ที่ผู้อ่านสามารถใช้ตัดตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในเอกสารที่ 2.1 ประกอบกับข้อมูลของ โครงการ The Unity Patong (ต่อ)

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยอุบัติเหตุของโครงการ The Unity Patong ในระยะที่ดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2567

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแบบฟอร์มตัวอย่าง โครงการ The Unity Patong (ต่อ)

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขภัยอุบัติเหตุ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยอุบัติเหตุ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
<p>3.5 การจัดการภัยล้อด้วย</p> <p>(1) โครงการจัดให้มีสิ่งของย่อยอยอนนadt 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยเป็นช่องเพียงแค่ช่องเดียวไม่ได้เป็นบันไดทุกชั้น อาคาร ส่วนในห้องสำนักงาน จัดให้มีสิ่งของย่อยอยอนนadt 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง และเป็นขยะเบียร์ เศษไม้สำหรับในห้องสำนักงาน ถังของอนนadt 10 ลิตร จำนวน 1 ถังท่องถังขยะทุกๆ 3 วัน ทุกครั้งอยู่ตู้ท่านใน ซึ่งแม่บ้านจะรับร่วมอนนadt จึงต้องมี ทำความสะอาดตู้ท่านใน นำมาตัดแยกเบียร์และขยะเบียร์ อยละเอียด อีกครั้ง แหล่งขยะเบียร์จะถูกเก็บในห้องสำนักงานและมี ถุงดำรองอยู่ตู้ท่านใน ซึ่งแม่บ้านจะรับร่วมอนนadt จึงต้องมี ทำความสะอาดตู้ท่านใน นำมาตัดแยกเบียร์และขยะเบียร์ อยละเอียด อีกครั้ง แหล่งขยะเบียร์จะถูกเก็บในห้องสำนักงานและมี ถุงดำรองอยู่ตู้ท่านใน ซึ่งแม่บ้านจะรับร่วมอนนadt 240 ลิตร ของโครงการ ซึ่งจะประกอบด้วยถังขยะขนาด 5 ถัง และขยะเหล็ก 5 ถัง จำนวน 10 ถัง และเป็นขยะเบียร์ 5 ถัง และขยะเหล็ก 5 ถัง รวมประมาณ 2,400 ลิตร สามารถรองรับขยะได้ใน ประมาณ 3 วัน</p> <p>(2) ถังขยะที่โครงการต้องใช้เป็นถังขยะที่ผู้ดูแลทำความสะอาดติดต่อบริเวณ คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน มาก ประปาบางแตกง่าย ทนต่อแสงแดด ไม่易腐烂 คงทน ลักษณะ</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยอุบัติเหตุ</p> <p>สิ่งของล้อถ้วม ช่วยทำให้ไม่เกิดภัยอุบัติเหตุ</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข</p> <p>ตามมาตรฐาน</p>
<p>(1) โครงการจัดให้มีสิ่งของย่อยอยอนนadt 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยเป็นช่องเพียงแค่ช่องเดียวไม่ได้เป็นบันไดทุกชั้น อาคาร ส่วนในห้องสำนักงาน จัดให้มีสิ่งของย่อยอยอนนadt 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง และเป็นขยะเบียร์ เศษไม้สำหรับในห้องสำนักงาน ถังของอนนadt 10 ลิตร จำนวน 1 ถังท่องถังขยะทุกๆ 3 วัน ทุกครั้งอยู่ตู้ท่านใน ซึ่งแม่บ้านจะรับร่วมอนนadt จึงต้องมี ทำความสะอาดตู้ท่านใน นำมาตัดแยกเบียร์และขยะเบียร์ อยละเอียด อีกครั้ง แหล่งขยะเบียร์จะถูกเก็บในห้องสำนักงานและมี ถุงดำรองอยู่ตู้ท่านใน ซึ่งแม่บ้านจะรับร่วมอนนadt 240 ลิตร ของโครงการ ซึ่งจะประกอบด้วยถังขยะขนาด 5 ถัง และขยะเหล็ก 5 ถัง จำนวน 10 ถัง และเป็นขยะเบียร์ 5 ถัง และขยะเหล็ก 5 ถัง รวมประมาณ 2,400 ลิตร สามารถรองรับขยะได้ใน ประมาณ 3 วัน</p> <p>(2) ถังขยะที่โครงการต้องใช้เป็นถังขยะที่ผู้ดูแลทำความสะอาดติดต่อบริเวณ คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน มาก ประปาบางแตกง่าย ทนต่อแสงแดด ไม่易腐烂 คงทน ลักษณะ</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข</p> <p>ตามมาตรฐาน</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข</p> <p>ตามมาตรฐาน</p>

รายงานผลการปฏิบัติความต่อรองป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยธรรมด้านเศรษฐกิจทางการค้าที่คาดการณ์ไว้และแก้ไข

โครงการ ดี ภูมิ ป่าตอง (The Unity Patong)

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยธรรมของโครงการ The Unity Patong ในการลดผลกระทบที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ The Unity Patong (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยธรรม	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 ไฟฟ้า	- โครงการได้ติดตั้งห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ - โครงการได้ติดตั้งห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ - โครงการได้ติดตั้งห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ	รุปภาพที่ 2.8 หน้าแปลงไฟฟ้า เอกสารแนบท้าย 8 รายงานการตรวจสอบหน้าแปลงไฟฟ้า
(1) ติดตั้งห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าไว้ภายในห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าที่ต้องส่วนของโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าไว้ภายในโครงการ	-	รุปภาพที่ 2.11 บุกรถไฟฟ้า ประทัดพลังงาน เอกสารแนบท้าย 6 รายงานเชิงรุก /ไฟฟ้า
(2) เลือกใช้บุญกลางไฟฟ้าต่อ ๑ ที่เป็นบุญกลางไฟฟ้าต่อส่วนของโครงการ	- โครงการได้ทำการติดตั้งห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้าไว้ภายในห้องแม่พิมพ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศที่ไม่ติดต่อประปาประยืดไฟเบอร์ ๕ หลอดไฟฟ้า ประทัดพลังงาน	-	
4. คุณภาพสิ่วต			
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ			
(1) จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานปีนังด้วยแก้ว	- โครงการได้จ้างแรงงานริชเขต ไนท์เพอร์ฟู๊ก จำกัด เข้ามาบริหารจัดการภายใต้โครงการ	-	
(2) ส่งเสริม สับปะรดนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของห้องรัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	- ทางโครงการนำทีมการดำเนินการที่กำหนด โดยให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยตัวเอง	-	
4.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบด้านจักษุ			
โครงการ			
(1) นำชุมชนชาวมีดใหญ่ในประเทศไทยไปในการกำหนด มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การกำหนดมาตรการมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด	- โครงการทำตามมาตรการที่กำหนด โครงการประเมินชื่อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	-	แหล่งที่มาของรายงาน โครงการประเมินชื่อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานที่ดีและแก้ไขผลลัพธ์ตามต้องขอของโครงการ The Unity Patong [ในระยะดำเนินการ แสดงตั้งแต่คราวที่ 2.1]

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ดีขององค์กร แล้วแก้ไขผลลัพธ์ตามต้องขอของ โครงการ The Unity Patong (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามต้องขอ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีขององค์กร แก้ไขผลลัพธ์ตามต้องขอ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางที่ดี	อ้างอิง
<p>4.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำเร็จของมาตรการป้องกัน แก้ไขผลลัพธ์จากโครงการ</p> <p>(1) นำข้อมูลความคิดเห็นไปรวมไว้ในโครงการ มองว่า การป้องกัน และใช้ ผลกระทบจากการป้องกัน และใช้ ให้เกิดการกำหนดมาตรฐานความคิดเห็นกับความต้องการที่สุด</p>	<p>โครงการทำตามมาตรฐานที่ดี แต่ที่ผ่านมาทางบ้านไม่มีความคิดเห็น ซึ่งควรจะมีการชุมชน</p>	<p>รูปภาพที่ 2.17 สรุปว่าภายในเอกสารแบบที่ 4 ผลการตรวจติดตาม ศูนย์การผลิตและตลาด แหล่งที่มาที่ดีที่สุด หส.1 และหส. 2</p>	<p>รูปภาพที่ 2.13 ระบบป้องกันแมลง เตี้ยงอันดับศักย์</p>
<p>4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>(1) จัดให้มีมาตรฐานการดูแลรักษาความสะอาดสระน้ำที่บ้านให้ เป็นไปตามกำหนดและยังคงอยู่</p> <p>(2) ตรวจสอบบำรุงรักษาพืชของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ อัคคีภัยในส่วนต่างๆ ของโครงการ เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามอยุักษณ์ของผู้ดูแลบ้านฯ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที</p> <p>(3) จัดให้มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานกับวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วทันที</p>	<p>โครงการมีการดูแลรักษาและทำความสะอาดสระน้ำที่บ้านอยู่เสมอ</p> <p>โครงการได้มอบหมายให้ทางช่างตรวจสอบบำรุงรักษาไฟฟ้าและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานทันท่วงทัน ที่ได้รับมอบหมายให้ซ่อมแซมทันที</p> <p>โครงการจัดให้มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดำเนินการซ่อมบำรุงอยู่บ้านฯ หลังจากได้รับแจ้ง</p>	<p>รูปภาพที่ 2.17 สรุปว่าภายในเอกสารแบบที่ 4 ไม่ได้ดำเนินการซ่อมบำรุง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงไฟ ได้</p> <p>จำนวนผู้ประกอบอาชีวกรรม จึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงไฟ ได้</p> <p>ตั้งกล่าวไว้ได้ และมีแผนที่จะซ่อมแซมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังจากได้รับแจ้ง</p>	<p>เอกสารแบบที่ 5 Maintenance System Schedule / รายงาน System Checked</p>
	<p>วันที่ 7 ตุลาคม 2562</p>	<p>หน้ารายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในคราวรับผิดชอบของหน่วยงานที่ดูแลรักษา รวมถึงในคราวประจําฯ เพื่อให้พนักงานของโครงการสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยกันอย่างดี ได้ย่างจากต้อง</p>	<p>หน้าใบอนุญาต 2567 เพื่อปฏิบัติตาม มาตรการที่ดี</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานและเกณฑ์ผลการทดสอบตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ The Unity Patong ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Unity Patong (ต่อ)

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บัญชีอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางให้ขึ้น	อ้างอิง
4.4 อาศัยอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึงความเข้มงวดในการดำเนินการ	บัญชีอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางให้ขึ้น	รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และห้ามนั่งรถจักรยานยนต์ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการติดต่อ 24 ชั่วโมง ให้ผู้คนได้ไปใช้บริการ และ เลา 19.00 น. – 7.00 น. จะเป็นเวลากลางคืนที่ห้ามเดินทางมาใช้บริการได้ทั้งโครงการได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ค่อยอ่านรายความสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับ 2 ส่วน คือ เวลา 7.00 น. – 19.00 น. จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการ และ เลา 19.00 น. – 7.00 น. จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทางโครงการได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัย	-	-
5) จัดให้มีหน่วยงานอยู่ประจำที่อาคารทำการต่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการได้มีการติดตั้งประตูแสงสีจั่งเบอร์โทรรุกเลี้นของเจ้าหน้าที่โครงการหรือห้องน้ำยานพาหนะที่เกี่ยวข้องไว้อย่างดีโดยไม่ทุกชั้นในกรณีที่เกิดอุบัติภัย	-	-
6) ติดตั้งประตูแสงสีจั่งเบอร์โทรรุกเลี้นของเจ้าหน้าที่โครงการหรือห้องน้ำยานพาหนะที่เกี่ยวข้องไว้อย่างดีโดยไม่ทุกชั้นในกรณีที่เกิดอุบัติภัย	- โครงการได้มีการติดตั้งประตูแสงสีจั่งเบอร์โทรรุกเลี้นของเจ้าหน้าที่อุบัติภัยที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถรับรู้เมื่อไฟฟ้าดับลงทันที	-	-
7) ติดตั้งป้ายແນະนำทางสำหรับเดินทาง ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบได้ทันที พร้อมทั้งเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลไปด้วย หรือมีการจัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่ห้องสำนักงาน พื้นที่ที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานที่รับผิดชอบประจำกับโรงพยาบาล ให้ผู้คนได้รับการรักษาได้โดยทันท่วงทัน	- โครงการได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่ห้องสำนักงาน พื้นที่ที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานที่รับผิดชอบประจำกับโรงพยาบาล ให้ผู้คนได้รับการรักษาได้โดยทันท่วงทัน	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานของกิจกรรมและมาตรฐานของการศึกษาในศูนย์ฯ

โครงการ ด ญ.พี. ป่าตอง (The Unity Patong)

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานที่ต้องประเมินและตัวอย่างของโครงการ The Unity Patong ในระยะดำเนินการ แสดงต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายการที่ต้องประเมิน และแก้ไขผลกระทบที่ส่งแผลงของกิจกรรม The Unity Patong (ต่อ)

มาตรฐานที่ต้องประเมิน	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางใดๆ	อ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย <ul style="list-style-type: none"> (1) ภาระจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ชุดควรปฏิบัติในการหนีภัยกรณีไฟไหม้ เหตุไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โภคภัย ฯลฯ ให้กับบุคลากรและนักเรียน ให้ได้ทันท่วงที ให้บุคลากรและนักเรียนได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรและนักเรียนได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง (2) ตรวจสอบบุปผาของบ้านเรือน 1 ครั้ง/เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้มีการจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเหตุไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โภคภัย ฯลฯ ให้กับบุคลากรและนักเรียน ให้ได้ทันท่วงที ให้บุคลากรและนักเรียนได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรและนักเรียนได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - โครงการได้มอบหมายให้ผู้ดูแลตรวจสอบบุปผาบ้านเรือน 1 ครั้ง/เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - รูปภาพที่ 2.16 บรรดประชชาสัมภาษณ์กับ ตามมาตรการและแนวทางใดๆ - รูปภาพที่ 2.13 ระบบป้องกันไฟลวก เตือนอัคคีภัย - เอกสารแนบที่ 1 1 รายงานการ ตรวจสอบบุปผาบ้านเรือนใหม่ทั้งหมด 	

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาที่สำคัญ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โครงการ The Unity Patong ตั้งแต่ที่ 2.2 เมบบาร์จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำพูลและภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

มาตรฐานตามตรวจสอบและประเมินผลต่อไปนี้	ผู้รับผิดชอบ ผู้ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ	
1. การคุมความชันสั่ง (1) การอ่านค่าความสูงตามการเข้าออกໂຄร์การรีโมท ตลอด 24 ชั่วโมง	ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ข้างต้นเป็นการ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
2. การใช้ชี้มือ (1) ตรวจสอบการร่วงหลอกของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุก เส้น	- โครงการฝึกเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างคุณภาพเด็กตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เวลา 7.00 น. – 19.00 น. จะเป็น เวลาที่ซองโครงภาร แหล่ง เวลา 19.00 น. – 7.00 น. จะ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทางโคงครองได้ด้วย จากภายนอก	รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย
3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (1) ตรวจสอบการร่วงหลอกของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุก เส้น	- โครงการได้มอบหมายให้ช่างตรวจสอบท่อระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำ ทุก 6 เดือน - โครงการได้มอบหมายให้ช่างตรวจสอบท่อคู่เครื่องสูบน้ำทุก 6 เดือน	รูปภาพที่ 2.7 ท่อระบายน้ำ เอกสารแนบที่ 5 Maintenance System Schedule / รายงาน Monthly Checked เอกสารแนบที่ 10 รายการการทดสอบ สนับสนุน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสื่อและแหล่งเรียนรู้ ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสื่อและแหล่งเรียนรู้ของโครงการ The Unity Patong ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานผลตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ของโครงการ The Unity Patong (ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ของโครงการ		ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบแหล่งเรียนรู้	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบแหล่งเรียนรู้	อ้างอิง
4. การจัดการวิเคราะห์	(1) ตรวจสอบและจัดปั้นให้กิจกรรมทางงานของระบบดำเนินการอยู่ในระดับ 24 ชั่วโมง (2) เก็บตัวอย่างหลักฐานการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods หรือตาม คู่มือวิเคราะห์ที่น้ำเสียของส่วนควบคุมว่ารวม สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดยตั้งเป็นที่ตรวจสอบตาม ซึ่งมาร่วมระหว่างคุณภาพน้ำทั้ง ทุก 6 เดือนตาม พารามิเตอร์ ความเข้มข้นกรด-ด่าง, pH, ปฏอตี, - ปริมาณ สารแข็งกราย, ปริมาณสารตะกอน, ปริมาณตะกอน หนัก, ที่เคลื่อนย้ายออกน้ำในตัวเรือน, และในน้ำ- ไม่ติดเรือน, น้ำมันในน้ำ, ซึ่งได้	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้มอบหมายให้ทางตรวจสอบคุณภาพดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการติดตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีบันทึกการดำเนินการที่ 4 ผลการตรวจสอบที่ดูดหัวน้ำ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึก ที่ส.1 เก็บตัวอย่าง หรือรักษาตัวอย่าง เช่น จัดเก็บ เชื้อราจุ่วตุ๊กๆ 6 เดือน - โครงการได้ทำการติดตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีบันทึกการดำเนินการที่ 5 Maintenance System Schedule / รายงาน Monthly Checked 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	รูปภาพที่ 2.6 ระบบบันทึกเสียง เอกสารแบบที่ 4 ผลการตรวจสอบที่ดูดหัวน้ำ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึก ที่ส.1 เก็บตัวอย่าง

ผลการตัดตามธรรมชาติของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างดี ตามมาตรฐานการตัดตามธรรมชาติของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการ The Unity Patong ในระยะดำเนินการ แต่สังเคราะห์ในระยะที่ 2.2 ตามการตัดตามธรรมชาติของบุคคลภายนอกที่ได้รับการดูแลอย่างดี ตามมาตรฐานการตัดตามธรรมชาติของบุคคลภายนอกโดยได้รับการดูแลอย่างดี The Unity Patong (ผู้อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บัญชีฯที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางฯ	อ้างอิง
5. การจัดการร่องรอย	(1) ตรวจสอบความชำรุดในกรอบองรับของรั้วป้องกันชาย界 รั้วซึ่งรองรับจัชยะ ทั้งหมด 24 ชั่วโมง (2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตากค้างและทำคราบสูงสุดของถังน้ำดื่ม และห้องพักขยะธรรม สับปั๊ฟละ 1 ครั้ง	- โครงการได้มอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดใน การครอบป้องกันด้วย การรื้อซ่อมของรั้วจัชยะ เป็นประจำทุกวัน หากพบว่ามีการชำรุด จะจัดการเปลี่ยนลงใหม่โดยทันที - โครงการได้มอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตากค้างและทำคราบสูงสุดของถังน้ำดื่ม และห้องพักขยะธรรม สับปั๊ฟละ 1 ครั้ง	- - - -	รูปภาพที่ 2.18 ห้องพักขยะ รูปภาพที่ 2.19 เมน้ำกากายาม โครงการ รูปภาพที่ 2.20 ถังน้ำดื่มภายใน โครงการ เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จการซื้อสิ่ง ปฏิบัติ/ใบเสร็จมูลฝอย
6. อาศัยอนามัยและความปลอดภัย	(1) ตรวจสอบความชำรุดของรั้วป้องกันชาย界เมื่อเป็นกลาง - ดำเนินการซ่อมอุบมาใหญ่ให้ซ่างตรงปริมาณครัวเรือนคงเหลือ แต่ไม่ค่าความเสื่อมรถ-ค่าในส่วนรถ-ค่าในส่วนร่วมบ้านๆ หาก 1 ชั่วโมง ให้บริการ (2) ตรวจสอบความชำรุดของรั้วป้องกันชาย界 ในส่วนว่าราย น้ำ เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการได้มอบหมายให้ดำเนินการซ่อมอุบมาใหญ่ให้ซ่างตรงปริมาณครัวเรือนคงเหลือ แต่ไม่ค่าความเสื่อมรถ-ค่าในส่วนรถ-ค่าในส่วนร่วมบ้านๆ หาก 1 ชั่วโมง ให้บริการ - โครงการร่วมบ้านและรัฐฯออกชน (บริษัท ปีโภ เนเจอร์ ขอรับ จำนำ) เข้ามายกเบ็ดเตล็ดนำทุ่นมาประกอบโครงสร้างทุกชนิด น้ำทางศูนย์ใหญ่ ในส่วนว่าราย น้ำประจำเดือน	- -	รูปภาพที่ 2.17 สรงน้ำยาน้ำ รูปภาพที่ 3.1 การซ่อมต่อรั้ว โครงการ เอกสารแนบที่ 9 รายงานการรอดูแล สรงน้ำยาน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจสอบตาม គ่องพาร์ทเมตติค้อม แหล่งแบบเบ็ดเตล็ด ทด.1 แหล่งทด. 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยของโครงการ
โครงการ ดิ ยูนิตี้ ป่าตอง (The Unity Patong)
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน



รูปภาพที่ 2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.3 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.4 เครื่องหมายจราจร



รูปภาพที่ 2.5 ป้ายห้ามจอด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ดิ ยูนิตี้ ป่าตอง (The Unity Patong)


ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.7 ท่อระบายน้ำ




รูปภาพที่ 2.8 หม้อแปลงไฟฟ้า




รูปภาพที่ 2.9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดี ยูนิตี้ พัตตอง (The Unity Patong)
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.10 สุขาภัณฑ์ประยัดน้ำ



รูปภาพที่ 2.11 อุปกรณ์ไฟฟ้าประยัดพลังงาน



รูปภาพที่ 2.12 การตรวจสอบเส้นท่อและเครื่องสูบน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดิ ยูนิตี้ ป่าตอง (The Unity Patong)
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง



ถังดับเพลิง



ไฟสำรองฉุกเฉิน




กริ่งสัญญาณเตือนภัย



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ^{รูปภาพที่ 2.13 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย}



หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปภาพที่ 2.14 ป้ายแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.15 เครื่องมือปฐมพยาบาล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดิ ยูนิตี้ ป่าตอง (The Unity Patong)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.16 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปภาพที่ 2.17 สรวงว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.18 ห้องพักขยะ



รูปภาพที่ 2.19 แม่บ้านภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหลังแล้วดัดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพหลังแล้วดัดล้อม
โครงการ ดิ ยูนิตี้ ป่าตอง (The Unity Patong)
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.20 ถังขยะภายในโครงการ