









ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.1 สันนูลลดความเร็ว	รูปที่ ผ7.2 การฉีดล้างถนนภายในโครงการ
	
รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นที่บริเวณชั้นที่ 1	
	
รูปที่ ผ7.4 บริเวณพื้นที่จอดรถ	รูปที่ ผ7.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในบริเวณลานจอดรถ
	
รูปที่ ผ7.6 ป้ายการจราจรบนพื้นทางถนนภายในโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.8 พื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ๗7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	
รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำของโครงการ	รูปที่ ๗7.11 รถสูบล้างถังของสำนักงานเขตวัฒนา
	
รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗7.13 ป้าย ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้	
	
รูปที่ ๗7.14 ถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน	รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฌ7.16 เจ้าหน้าทึคอยคูแลรักระบเบส่นท้อประปา	
	
รูปที่ ฌ7.17 ห้องเครื่องสูบน้ำ และบ่อหน่งน้ำ	
	
รูปที่ ฌ7.18 ห้องพักมุลฝอยประจำชั้น และป้าย ประชาสัมพันธ์	รูปที่ ฌ7.19 ถังมุลฝอยประจำห้องประชุม
	
รูปที่ ฌ7.20 พนักงานทำความสะอาด และรวบรวมมุลฝอย	
	
รูปที่ ฌ7.21 ห้องพักมุลฝอยรวมของอาคารโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

		
รูปที่ ผ7.22 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ผ7.23 พนักงานขนย้ายมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูลและจุดจอดรถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา		รูปที่ ผ7.24 ร้านรับซื้อของเก่า
		
รูปที่ ผ7.25 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ		รูปที่ ผ7.26 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 		
รูปที่ ผ7.27 ระบบท่อน้ำ และเครื่องสูบน้ำ		
		
รูปที่ ผ7.28 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.29 ถังดับเพลิงเคมีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.30 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร
	
รูปที่ ผ7.31 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)	
	
รูปที่ ผ7.32 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.33 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)	รูปที่ ผ7.34 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
	
รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)	รูปที่ ผ7.36 ลำโพงเตือนภัย (Horn Speaker)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.37 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual Station)</p>	<p>รูปที่ ผ7.38 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.39 จุดรวมคน</p>	<p>รูปที่ ผ7.40 จุดจอดรถดับเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.41 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ และการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.42 หลอดประหยัดไฟ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.43 สภาพโครงการปัจจุบัน</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.44 พนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.45 รั้วที่บั่นทอนความสูง 2 เมตร	รูปที่ ผ7.46 ระแนงบังสายตาระดับชั้นที่ 2-10 ของอาคารโครงการส่วนขยาย