









ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.1 สันนุนลดความเร็ว	รูปที่ ผ7.2 การฉีดล้างถนนภายในโครงการ
	
รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นที่บริเวณชั้นที่ 1	
	
รูปที่ ผ7.4 บริเวณพื้นที่จอดรถ	รูปที่ ผ7.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ
	
รูปที่ ผ7.6 ป้ายการจราจรบนพื้นทางถนนภายในโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.8 พื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ๗7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	
รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำของโครงการ	รูปที่ ๗7.11 รถสูบล้างถังของสำนักงานเขตวัฒนา
	
รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗7.13 ป้าย ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้	
	
รูปที่ ๗7.14 ถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน	รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.16 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา	
	
รูปที่ ๗7.17 ห้องเครื่องสูบน้ำ และบ่อน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.18 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และป้ายประชาสัมพันธ์	รูปที่ ๗7.19 ถังมูลฝอยประจำห้องประชุม
	
รูปที่ ๗7.20 พนักงานทำความสะอาด และรวบรวมมูลฝอย	
	
รูปที่ ๗7.21 ห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		<p>รูปที่ ผ7.22 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ</p>
		<p>รูปที่ ผ7.23 พนักงานขนย้ายมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูล และจุดจอดรถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา</p> <p>รูปที่ ผ7.24 ร้านรับซื้อของเก่า</p>
		<p>รูปที่ ผ7.25 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ</p> <p>รูปที่ ผ7.26 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>
		<p>รูปที่ ผ7.27 ระบบท่อน้ำ และเครื่องสูบน้ำ</p>
	<p>รูปที่ ผ7.28 ตู้เก็บสายฉีดยาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		
รูปที่ ผ7.29 ถังดับเพลิงเคมีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		รูปที่ ผ7.30 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร
		
รูปที่ ผ7.31 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)		
		
รูปที่ ผ7.32 บันไดหนีไฟ		
		
รูปที่ ผ7.33 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)		รูปที่ ผ7.34 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)
		
รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)		รูปที่ ผ7.36 ลำโพงเตือนภัย (Horn speaker)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.37 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire alarm manual station)	รูปที่ ผ7.38 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call)
	
รูปที่ ผ7.39 จุดรวมคน	รูปที่ ผ7.40 จุดจอดรถดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.41 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ และการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	
	
รูปที่ ผ7.42 หลอดประหยัดไฟ	
	
รูปที่ ผ7.43 สภาพโครงการปัจจุบัน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.44 พนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.45 ร้วที่บขนาดความสูง 2 เมตร	รูปที่ ผ7.46 ระแนงบังสายตาบริเวณชั้นที่ 2-10 ของอาคารโครงการส่วนขยาย