

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการติดตามตรวจสอบเบ็ดเตลlok
โครงการ ศุภสัชัย บำรุง @ ทนวนพานน์ ภูรีกุล
ระยะที่ 2567 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการติดตามตรวจสอบเบ็ดเตลlok

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการ ศุภสัชัย บำรุง @ ทนวนพานน์ ภูรีกุล ในระยะที่ 2.1 ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ แต่ได้แสดงตัวตนของโครงการที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการ ศุภสัชัย บำรุง @ ทนวนพานน์ ภูรีกุล

มาตรฐานการป้องกันและตรวจสอบเบ็ดเตลlok	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปัจจุบัน ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวโน้มที่ไป	อ้างอิง
1. ทรัพยากรากษายภาพ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปัจจุบัน ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวโน้มที่ไป	
1.3. สภาพழุนปะทะ	- ไม่ดำเนินมาตรการรักษาไว้ - ไม่ดำเนินมาตรการรักษาไว้	-	
1.3. ทรัพยากรัตน์และภารกิจติดต่อภายนอก	(1) จัดพื้นที่สีเขียวปะรังมาณรือยะละ 35.55 ของพื้นที่ โครงการ (2) ให้มี micronutrient และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ โครงการ (3) ให้อยู่ในแปลงพื้นที่ สวนหยาด อยู่ร่มเงาสมอ	- โครงการจัดทำพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่ ที่จัดให้มี micronutrient และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ โครงการให้อยู่ในแปลงพื้นที่ สวนหยาด โครงการให้อยู่ในแปลงพื้นที่ สวนหยาด อยู่ร่มเงาสมอ	รูปภาพที่ 2.1 ที่นี่ตั้งเป็นแปลง เกษตรและสวน
1.3. การกัดแหน่งคืนที่ดิน	(1) จัดส่วนทางหนี้สินริเวณโครงการ เมื่อเกิด ^{ให้ทุกรายที่บดซึ่งกับผู้อุดหนุนที่โครงการ สามารถขอพยพไปยังจุดที่ประกอบด้วยอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้การซ้อม} (2) จัดส่วนทางหนี้สินริเวณโครงการ เมื่อเกิด ^{ให้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการดูแลอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ระบุไว้}	- โครงการจัดทำพื้นที่ป่าและส่วนทางหนี้สินริเวณที่ โครงการ ซึ่งอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการดูแลอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ระบุไว้	รูปภาพที่ 2.22 ผู้บงการเส้นทาง อพยพ

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลสถานที่และผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		บัญชีฯ บุคลากร ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวทางที่ก่อ	อ้างอิง
	ผู้ดูแลสถานที่และผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ดูแลสถานที่และผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บัญชีฯ บุคลากร ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวทางที่ก่อ	อ้างอิง
1.3. การจัดเดินคืนเงิน (ต่อ)	(3) จัดให้มีแผนที่แสดงถึงทางยथายานหินภัยติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้เกิดทุกอย่างภายในอาคารสามารถดำเนินไปอย่างดีและปลอดภัย สำหรับผู้เข้าพัก	ผู้ดูแลสถานที่และผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.22 ผู้ดูแลสถานที่และผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานของผู้พักและผู้เช่าห้องพัก	โครงสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม พร้อมให้บริการด้วยความประทับใจ	-	รูปภาพที่ 2.20 ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานของผู้พักและผู้เช่าห้องพัก
	(5) จัดทำคู่มือการบินบุคคลากรเพื่อให้ผู้คนทราบบล็อกภัย เมื่อวิเคราะห์แผนพื้นที่ในห้องพัก	โครงสร้างพื้นที่ สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องพัก	-	รูปภาพที่ 2.25 แผนผังห้องพัก
	(6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากได้ติดရ่อง แห่งน้ำในห้อง ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันท่วงที	โครงสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัยทั้งภายใน ติดตั้งไว้ภายในโครงสร้าง เพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานบล็อกภัย ได้ตามที่กำหนด	-	รูปภาพที่ 2.26 หมายเลขอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ภายในโครงสร้าง

รายงานงานผลักดันการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาที่เน้นและยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้กำหนดไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	บัญชีฯ อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านมาตรฐานทางแรงงานและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการ	อ้างอิง
1.4. คุณภาพอาหาร	ผลการปฏิบัติความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ตามมาตรฐานทางแรงงานและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการ	
1.4.1. ผู้นัด	- ไม่ได้กำหนดมาตรฐานการรักษาไว้	-	-
1.4.2. ปริมาณอาหาร (ต่อ)	- ไม่ได้กำหนดมาตรฐานการรักษาไว้	-	-
1.5. เศษขยะ	- ไม่ได้กำหนดมาตรฐานการรักษาไว้	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติเหตุและการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ ศูนย์ฯ บาร์ค @ ห้องพานิช ๔๙ ชั้น ๑
ระบบด้านน้ำมัน ระบบน้ำร้อน เชื่อมโยงร่วมกับห้องแม่ข่าย ๔๙ ชั้น ๑

ผู้การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติเหตุของโครงการ ศูนย์ฯ บาร์ค @ ห้องพานิช ๔๙ ชั้น ๑ ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ในแผนภาระประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 2.1 และรายละเอียดตามตารางที่ 2.2

มาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติเหตุของโครงการ	ผู้ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและระงับอุบัติเหตุของโครงการ	ปัจจุบัน
มาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติเหตุของโครงการ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	ปัจจุบัน
2. ทรัพยากรเชื้อวิภาวดี	ผู้ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	ปัจจุบัน
2.1. ทรัพยากรเชื้อวิภาวดี	(1) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อยกเว้นโครงการเท่านั้น	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการก่อสร้างของอาคารเพิ่มจึงทำให้กำหนดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้ แต่หากมีการก่อสร้างจะแจ้งการควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร
2.2. นิเวศวิทยาทางน้ำ	ผู้ดำเนินการ	- ไม่ได้ก่อหนี้ตามมาตรการ	-
3. ดูแลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3.1. กรณีประ邈ชนน์ท์คิด	- ไม่ได้กำหนดตามมาตรการ	-
	3.1.1. กรณีปรับระบายชนน์ท์คิดปั๊บจุ๊บ	- ไม่ได้กำหนดตามมาตรการ	-
	3.1.2. กรณีปรับระบายชนน์ท์คิด (ต่อ)	- ไม่ได้กำหนดตามมาตรการ	-
	3.1. กรณีปรับระบายชนน์ท์คิดปั๊บจุ๊บ (ต่อ)	- ไม่ได้กำหนดตามมาตรการ	-
	3.1.3. กรณีปรับระบายชนน์ท์คิดตามเขตพื้นที่และมาตรฐานการรักษ์ดูแลร่องสิ่งแวดล้อม	- ไม่ได้กำหนดตามมาตรการ	-

แผนกรดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและเฝ้าระวังภัยด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อการต้านภัยด้วยความร่วมมือ ภัยด้วย โครงการ ศูนย์ฯ บริการฯ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและเฝ้าระวังภัยด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังภัยด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและเฝ้าระวังภัยด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้	อ้างอิง
(6) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะและบริเวณใกล้ทาง	- โครงการจัดตั้งริมฟันที่ทางเข้า-ออกไปครองงาน ไว้ตามที่มาตราการกำหนด และจัดให้มีการเดินทางสะดวกเดินทางชั่วโมง	-	รูปภาพที่ 2.16 ป้ายห้ามจอดริมฟันที่ทางเข้า-ออกไปครองงาน
(7) โครงการจัดให้มีทางเข้าออกไปครองงาน กว้าง 4.5 เมตร เตินรถทางด้วยหินทราย ซึ่งทำให้สามารถเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้สะดวก	- โครงการจัดตั้งริมฟันที่ทางเข้า-ออกไปครองงาน ไว้ตามที่มาตราการกำหนด และจัดให้มีการเดินทางสะดวกเดินทางชั่วโมง	-	รูปภาพที่ 2.27 สัญลักษณ์ขวางรถ
(8) ติดตั้งป้ายโครงการ ถูกต้องตามที่กำหนด บริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและไม่ประยุกษาที่จะหลอกลวงรถได้ ทำให้คนที่เดินทางได้อย่างปลอดภัย	- โครงการมีการติดตั้งป้ายที่โครงการและเมืองเข้า-ออก ความกว้างตั้งอยู่อย่างบกบุน แหล่งอาบานวิทยาความต้องการต้องระยะเวลาในการเบิดต่องาน	-	รูปภาพที่ 2.10 ป้ายโครงการ รูปภาพที่ 2.15 ที่ทางเข้าออกโครงการ รูปภาพที่ 2.16 ป้ายห้ามจอดรถ
(9) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และภัยด้วยความตระหนักรู้ของผู้คนในพื้นที่	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการมีสัญญาณไฟจราจร ทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน หรือทั้งเมืองทั้งแม่น้ำที่รักษาความปลอดภัยโดยอำนาจศาลต้องการติดต่อประสานงาน	-	รูปภาพที่ 2.17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยความร่วมมือ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กในช่วงวัยเรียนจะต้องมีความหลากหลายและน่าสนใจ ไม่ใช่แค่การสอนที่เน้นความรู้ทางวิชาการ แต่ต้องมีการฝึกทักษะชีวิต เช่น การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร ให้เด็กได้ลองใช้ในชีวิตจริง ทำให้เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่การจำและลืม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กขาดความสนใจในเรียน การสอนที่น่าสนใจ ต้องมีความน่าเรียน สนุกสนาน และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเด็ก ไม่ใช่แค่การสอนทฤษฎี แต่ต้องสอนให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง จึงจะทำให้เด็กเกิดความต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงต่อไปนี้		ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกกันและได้ใช้ผลการทดสอบ ถึงเวลาล็อก ช่วงต่อไปนี้	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางใดๆ	อ้างอิง
3.3. การเข้ามา	(1) จัดให้มีสัญญาณไฟติดชนวน 334.40 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำติดไฟ 3 ถัง ปริมาณตัวรักษ์น้ำไว้รวม 183 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างปริมาณตัวรักษ์น้ำไว้รวม 1 ถัง จำนวน 2 ถัง และปริมาณติดไฟ 123 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ความถี่ห้าหมื่น 517.40 ลูกบาศก์เมตร	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกกันและได้ใช้ผลการทดสอบ ถึงเวลาล็อก ช่วงต่อไปนี้	- โครงการจัดให้มีสัญญาณไฟติดชนวน แต่เก็บน้ำติดไฟที่ส่วนภายนอกตัวรักษ์น้ำไว้แล้ว แต่ไม่ได้ติดไฟติดชนวน ทำให้เก็บน้ำติดไฟไม่ได้	รูปภาพที่ 2.2 ถังเก็บน้ำ
	(2) มีการประทุมพื้นที่ที่ร่วมกับประทุมดัง	- โครงการจัดตั้งป้ายประทุมที่มีผู้ร่วมรัฐมนตรีรองค์การประทุมด้าน ไว้ภายในโครงสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้มาอาศัย และพัฒนาภาระให้เข้ามาย่างประทุมด	- โครงการจัดตั้งป้ายประทุมที่ร่วมกับประทุมด้าน ไว้ภายในโครงสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้มาอาศัย และพัฒนาภาระให้เข้ามาย่างประทุมด	รูปภาพที่ 2.3 ป้ายรัฐมนตรี
	(3) ใช้สัญญาณประทุมภายนอกดัง	- พบรหัสประจำตัวรัฐมนตรีที่นำไปในโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน และประทุมดัง	- โครงการจัดให้มีสัญญาณประทุมภายนอกด้วยรหัสประจำตัวรัฐมนตรีที่นำไปในโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน และประทุมดัง	รูปภาพที่ 2.28 สัญญาณประทุมภายนอก
	(4) ตรวจสอบการแจ้งจราจรและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดทรุดโทรม ให้แจ้งผู้ดูแลทันที 通知เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแจ้งจราจรที่ดี เส้นท่อและสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมต้องถูกซ่อมแซมทันที ตามที่นักตรวจสอบระบบท่อน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม ให้แจ้งผู้ดูแลทันที และจัดให้มีแผนการซ่อมแซมทันที ตลอดจนตรวจสอบให้ดีทุกครั้ง	- โครงการจัดให้มีสัญญาณประทุมภายนอกด้วยรหัสประจำตัวรัฐมนตรีที่นำไปในโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน และประทุมดัง	- โครงการจัดให้มีสัญญาณประทุมภายนอกด้วยรหัสประจำตัวรัฐมนตรีที่นำไปในโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน และประทุมดัง	รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระป้องกันและแก้ไขความทุบถล่มแหลมแม่น้ำเจ้าพระยา ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศูนย์ปฏิรักษาขยะและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศูนย์ปฏิรักษาขยะและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาระที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศูนย์ปฏิรักษาขยะ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	บัญชีอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	รายการ
3.5. การจัดการรากเสีย	<p>(1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Contact Aeration Sludge Process ที่สามารถรองรับปริมาณรากเสียได้มีอยู่กว่า 200 ถูกบ่อก๊อกเมตร/วัน</p> <p>(2) โครงการต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุก箕กรรวม ของโครงการ รวมถึงรากเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม ให้มีคุณภาพดีมากตามมาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทั้งหมด ก</p> <p>(3) ตรวจสอบและควบคุมไฟฟ้าการเติมร่องบ่อบังคับ เสียงด้วยเวลา โดยทำการติดตั้งมิเตอร์ระบบบ่อบังคับน้ำเสียและจัดการระบบไฟฟ้าสำรองอุปกรณ์</p> <p>(4) ควบคุมคุณภาพน้ำที่ออกตู้เชื่อมต่อระบบบำบัดคุณภาพโดยในแต่ละตู้จะต้องมีคุณภาพดีที่สุดที่สุด</p>	<p>- โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Contact Aeration Sludge Process เพื่อที่จะบ่อบีบน้ำเสียจากการร้อมของโครงการ พร้อมที่จะรักษาให้มีน้ำเสียที่สะอาดและปลอดภัย แหล่งบำบัดน้ำเสียที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบำบัดน้ำทั้งหมดตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าที่ตั้งไว้</p> <p>- โครงการรักษาความสะอาดของห้องพักมูลฝอยโดยการใช้เครื่องซักอบผ้าและห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัย พร้อมทั้งจัดการไฟฟ้าสำรองอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งตู้เชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพดีที่สุดที่จะรักษาคุณภาพน้ำที่ออกตู้ด้วยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าที่ตั้งไว้</p>	<p>- เอกสารแบบที่ 4 ผู้การตัวแทนที่ดูแล คุณภาพเพื่อตรวจสอบแบบบันทึก รหัส 1/2</p> <p>- เอกสารแบบที่ 5 รายงานการตรวจสอบ และบันทึกน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.31 การติดเชื้อจุลทรรศน์ ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- เอกสารแบบที่ 14 รายงานการร่องรอยไฟฟ้า</p> <p>- เอกสารแบบที่ 4 ผู้การตัวแทนที่ดูแล คุณภาพเพื่อตรวจสอบแบบบันทึก รหัส 1/2</p> <p>- เอกสารแบบที่ 5 รายงานการตรวจสอบ และบันทึกน้ำเสีย</p>	<p>เอกสารแบบที่ 4 ผู้การตัวแทนที่ดูแล คุณภาพเพื่อตรวจสอบแบบบันทึก รหัส 1/2</p> <p>เอกสารแบบที่ 5 รายงานการตรวจสอบ และบันทึกน้ำเสีย</p>

กิจกรรมที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพป้องกันและลดลงของศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการ แก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการ แก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ ดังนี้

กิจกรรมนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย ผ่านเสียงและภาพที่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และสนับสนุนความต้องการของเด็กๆ ในการเรียนรู้อย่างมีน้ำดื่ม ภาระทางกายภาพลดลง ทำให้เด็กๆ สามารถใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6. การจัดการอุบัติเหตุ	(1) ภัยในพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ร่วมบุญอุบัติเหตุที่มีสภาพดีไว้ทุกห้อง สำหรับพื้นที่ที่ส่วนกลางต้องดูแลอย่างดีของรับบุญโดยขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ และมีสภาพดีไม่ได้ชำรุดดูดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว	- โครงการจัดให้มีบ้านร่วมบุญอุบัติเหตุที่ดูแลดีไว้ทุกห้อง สำหรับพื้นที่ที่ส่วนกลางต้องดูแลอย่างดีของรับบุญโดยขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ และมีสภาพดีไม่ได้ชำรุดดูดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว	- บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(2) จุดให้มีพื้นที่อยู่อาศัยรวม แยกเป็นห้องพักแยกเป็นห้องแมลงชี้แหล่งอาหารของโครงการฯ ตามที่ขอ ซึ่งสามารถรับประทานได้อย่างดีตามที่กำหนด	- โครงการจัดให้มีบ้านร่วมบุญอุบัติเหตุที่ดูแลดีไว้ทุกห้อง สำหรับพื้นที่ที่ส่วนกลางต้องดูแลอย่างดีของรับบุญโดยขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ และมีสภาพดีไม่ได้ชำรุดดูดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว	- บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(3) ลดปริมาณ 3 วัน โครงการจัดมีรถเก็บขยะและจัดให้มีบ้านรับขยะ	- โครงการจัดให้มีรถเก็บขยะและจัดให้มีบ้านรับขยะ	- บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			3.7. โครงการจัดการอุบัติเหตุที่มีสภาพดีไว้ทุกห้อง
	(1) ภัยในพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ร่วมบุญอุบัติเหตุที่ดีที่สุดแล้ว	- โครงการจัดให้มีบ้านร่วมบุญอุบัติเหตุที่ดีที่สุดแล้ว	- บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(2) จุดให้มีพื้นที่อยู่อาศัยรวม แยกเป็นห้องพักแยกเป็นห้องแมลงชี้แหล่งอาหารของโครงการฯ ตามที่ขอ ซึ่งสามารถรับประทานได้อย่างดีตามที่กำหนด	- โครงการจัดให้มีบ้านร่วมบุญอุบัติเหตุที่ดีที่สุดแล้ว	- บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(3) ลดปริมาณ 3 วัน โครงการจัดมีรถเก็บขยะและจัดให้มีบ้านรับขยะ	- โครงการจัดให้มีรถเก็บขยะและจัดให้มีบ้านรับขยะ	- บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติราชการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจและการชี้แจงติดตามตรวจสอบภาระสำคัญของประเทศต่อไป

ผลการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมของโครงการ ศูนย์ฯ ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต ได้ระบุย่อสำเนาการ แสดงต่อที่ต่อไปนี้

ผลกระทบที่ 2.1 แบบรายงานผลกระทบปัจจุบันตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมของโครงการ ศูนย์ฯ ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการศูนย์ฯ บริการ @ ภาคกลาง ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจและมนต์神通 โครงการรื้อถอน โครงการ ศูนย์ฯ บริการ @ ภาคกลาง ภูเก็ต

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัจจุบัน ฉบับรวมที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการลดแผลงา喜	เข้าเงื่อนไข
3.6. การจัดการร่องรอย (ต่อ)			
(8) รัมรองค์ใหญ่น้ำ พากที่รังษีและร่องบ่อมูลอยู่ที่ทาง โครงการจัดเตรียมให้ท่านนั้น โดยแยกเป็นชั้นเปลี่ยนแล้ว ขยับแห้ง	- โครงการจัดให้มีร่องบ่อมูลอยู่บนดินที่หินสาม กรงจ่ายโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีป้ายบอกประเทือง อยู่อย่างเด็ดขาด เพื่อให้ผู้พักอาศัยและคนรักษาดูแล มูลอยู่ในที่ที่ ร่วมกันจัดตั้งป้ายและลงค่าตอบแทน โดยสารเบที่ 6 ใบเสร็ฐมูลอยู่/ สิงบึงกุต	- รูปภาพที่ 2.5 ถ่ายจากภายใน โครงการ	
(9) ระบบห้องพักชั้นจะต้องเป็นระบบปิด และมีฟันที่ให้ พนักงานและราษฎรใช้เชิงรุกจากชาช่าย แห่งด้วย	- โครงการมีห้องพักมูลอยู่ในตัวเมืองภูริฯ เท่านั้น และห้องน้ำที่รัมรองค์ ซึ่งสามารถรองรับชั้นห้องน้ำ ภายในโครงการ โดยมีรั้วบ่อมูลอยู่จ้างทำศูนย์ครัว ภูเก็ต ห้องน้ำจัดตั้ง โถดยแบบบ่อกันหลังสัน 2 ห้อง ห้องห้อง น้ำส่วนตัว 09.00 น. และห้องน้ำรับน้ำเวลา 16.00 น. เป็นประจำ	- รูปภาพที่ 2.8 ป้ายลงห้องน้ำแห่ง ทุบะ	
(10) ประสานกับเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อขอรับที่กางเรือนหมู่ foloyเป็นประจำ	ทั่วไป		

การศึกษาในสังคมไทย ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา จึงต้องมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรับรองภาระในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา ให้คงอยู่เป็นมรดกโลก ไม่เสื่อมคลาย ตลอดไป

การรายงานผลการปฏิบัติความมุ่งหมายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานตามที่จังหวัดขอรับอนุมัติการใช้ดินทำ煴เพื่อประโยชน์ของชุมชน

กิจกรรมงานอาชีวศึกษาในครัวเรือน ที่นักเรียนต้องการรับรู้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองและบุคลากร ร่วมกันสนับสนุน ให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินต่อไป

ผลการดำเนินการตามตัวกรองที่ร่วมกันและแก้ไขตัวกรองที่ร่วมกัน ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ดูรายละเอียด @ ดาวน์โหลด @ ประยุกต์ ในการดำเนินการ แต่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวกรองที่ 2.1 ตามที่ต้องการ แต่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวกรองที่ 2.1 แบบบางช่วงเวลาตามมาตรฐาน แล้วแก้ไขตัวกรองที่ 2.1 ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ดูรายละเอียด @ ดาวน์โหลด @ ประยุกต์

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ ศูนย์ฯ ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ	ผู้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางใดๆ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
4. ศูนย์ฯ ต่อพัฒนาพชร	4.1. สร้างพื้นที่ความหลากหลายชีวิตริมแม่น้ำ	(1) โครงการจะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวเข้า ทำงานก่อนเพื่อเข้า ทำงานก่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของ ประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ตลอดจน ประมง ประมง อย่างยั่งยืน และกิจกรรมทางชุมชนท้องถิ่น ให้กับชุมชนท้องถิ่น อยู่ร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนเก็บรวบรวมรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ความหลากหลายชีวิตริมแม่น้ำ ให้คงอยู่ต่อไป	- โครงการได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวเข้า ทำงานก่อนเพื่อส่งเสริมรายได้ของคนในท้องถิ่น รวมทั้งต่อสั่งเริ่ม การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รวมทั้งต่อสั่งเริ่ม การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น อยู่ร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนเก็บรวบรวมรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ความหลากหลายชีวิตริมแม่น้ำ ให้คงอยู่ต่อไป
	4.2. จัดให้มีจุดท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	(2) จัดให้มีจุดท่องเที่ยวของโครงการสำหรับติดตามและ ประเมินพัฒนาผู้คนในพื้นที่และชุมชนโดยรอบ โครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการได้มอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายนิเทศก์บุคลากร ของชาสมัพนร และรับผิดชอบความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบอยู่สม่ำเสมอ ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจาก ผู้มาใช้งานคือ

รายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานบริบทเชิงวัฒนธรรม

โครงการ ศูนย์ป่ารัก @ ตามที่พานิช ภูเก็ต
ระยะที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานของสถาบันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ศูนย์ป่ารัก @ ตามที่พานิช ภูเก็ต ในระยะดำเนินมา แสดงให้เห็นว่า โครงการ ศูนย์ป่ารัก @ ตามที่พานิช ภูเก็ต ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศูนย์ป่ารัก @ ตามที่พานิช ภูเก็ต

มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการแต่งตั้งมา	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถรับประคับประดับ ตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข	ข้องด
4.2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการแต่งตั้งมา	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถรับประคับประดับ ตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข	
(1) จัดให้มีระบบเบื้องต้นอันดีก่อนมาใช้วิธีรวม สถานแห่งประเทศไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคารร่ว่างห้องความปลอดภัย	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ภายในโครงการ	- รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	
(2) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ติดเพิง ทุก 1 เดือน	- โครงการมีผู้ชำนาญดูแลรักษาอุปกรณ์ติดเพิง และประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำทุกเดือน	- รูปภาพที่ 2.18 กារตรวจสอบ อุปกรณ์แม่จุ้งติดตอนและป้องกันอัคคีภัย	
(3) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกเว้นภัยจากการป้องกันอัคคีภัย โครงการรับรองว่าได้ดำเนินการตามที่กำหนด	- โครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ติดเพลิงภายในโครงสร้างปีละ 1 ครั้ง โดยทุกหน่วยงานที่ร่วมร่วมกันซ้อมโดยไม่ต้องออกจากบ้าน โดยไม่รวมบุคลากรและครอบครัว โครงการได้รับการประเมินว่ามีความพร้อม ความรู้ความเข้าใจที่ดี ตามที่กำหนด	- โครงการมีแผนดำเนินการซ้อมฯ ใน รอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ตรวจสอบแบบจำเพาะเจตนาของบุคลากร โครงการที่ 7 บันทึกการซ้อมฯ	
(4) จัดให้มีการติดต่อประสานงานของครัว�ชช.อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ป่ารัก @ ตามที่พานิช ภูเก็ต กรณีเกิดเหตุความไม่สงบทางการเมือง จัดให้เจ้าหน้าที่นิติเวศ พนักงานด้านความมั่นคง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเอกสารมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรับทราบภายใน 2 วันเวลา 2566	- โครงการร่วมหารือและติดตามกิจกรรมของบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรับทราบภายใน 2 วันเวลา 2567 โครงการได้รับการประเมินว่ามีความพร้อม ความรู้ความเข้าใจที่ดี ตามที่กำหนด	- รูปภาพที่ 2.25 แผนผังการซ้อมฯ เอกสารประเมินที่ 8 แผนผังการซ้อมฯ โครงการพัฒนาใหม่	
			โครงการที่ 2.26 หมายเลขอุปกรณ์

โดยเจ้าหน้าที่ของทางการประปัติเพื่อการรับรองก่อนผลิตเป็นอย่างไร ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

គ្រប់គ្រងការ អូរភាពីយ បារែក @ ទាន់វេងទាន ឲ្យផែត

1956] THE JOURNAL OF ASIAN STUDIES

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมของโครงการฯ สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือลดอัตราการล้มเหลวของเด็กในช่วงต้นการศึกษาลง 20% สำหรับเด็กชาย และ 15% สำหรับเด็กหญิง ตลอดระยะเวลาโครงการฯ จำนวนเด็กที่ล้มเหลวในช่วงต้นการศึกษาลดลง 25% สำหรับเด็กชาย และ 18% สำหรับเด็กหญิง ลดลงต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติความต้องการของเด็กที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ลดลงต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติความต้องการของเด็กที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ลดลงต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 2.1

ມາດຕະການປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ		ມາດຕະການປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ	ມາດຕະການປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ	ມາດຕະການປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ
4.2. ອາຫຸ້ວອນນັ້ນແລະລວມມາປະຕົບກີ່ມີ	(ຄວ)	ມາດຕະການປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ	ມາດຕະການປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ	ມາດຕະການປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ
(5) ຈຶ່ງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮັດຮັບຮັດກັບຄືກົງຫຼັງຈາກສົ່ງຜົນການ		- ໂຄດການນີ້ປ່ອຍການນີ້ພົບສູງເສີດຕົວຕົ້ນວ່າຍິນດາຕັກ ອອກໂຄດການ ຮຽນໜີ້ເຊື້ອີ້ນໆຈຶ່ງຮັບຮັດຮັດກັບຄືກົງຫຼັງ ມີຄວາມປ່ອງນັ້ນແລະແກ້ໄຂພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ	-	ປັບປາກຳທີ່ 2.22 ຜົນບອກເຕັ້ງຫຼາຍ
(6) ຈັດໃຫ້ນັ້ນພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ		-	-	ວາງແນວ
(7) ຈັດໃຫ້ນັ້ນພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ		-	-	ການປັບປາກຳທີ່ 2.17 ປັບປາທີ່ກ່ຽວຂ້າງ
(8) ຈັດໃຫ້ນັ້ນພັດທະນາທີ່ແວດສິ້ນ		-	-	ການປັບປາກຳທີ່ 2.35 ການປັບປາກຳທີ່ ສະບວດສະບັບຢ່າງຍື່ນ
		-	-	ກົບກຳທີ່ 2.36 ປັບປາທີ່ 10 ປັບປາກຳ
		-	-	ກົບກຳທີ່ 10 ປັບປາກຳ

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน คือรักษาที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข
4.2. อาศัยอนามัยและควบคุมดูแล (ต่อ)	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อส่วนปัจจัย	ปัจจุบัน คือรักษาที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และห้ามนั่งร่วมจราจรพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการเพื่อเรียกรถยนต์และบรรเทาสาธารณภัยทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลาทั้ง昼夜โดยวันละ 24 ชั่วโมง	รูปภาพที่ 2.17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(10) จัดให้มีพนักงานอุปกรณ์พื้นที่อาคารที่ทำการต่างๆ เพื่อให้ผู้พากษาดูแลตรวจสอบทุกชั่วโมง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดเวลาทั้ง昼夜โดยวันละ 24 ชั่วโมง	รูปภาพที่ 2.17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(11) ติดตั้งประตูทางเข้าออกห้องน้ำและห้องน้ำเด็กตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการรับรองตามมาตรฐานของผู้ให้บริการที่สะอาดหน่วงงานที่เกี่ยวข้องกับภาระในภาคธุรกิจ แต่ไม่ได้ดำเนินการ	รูปภาพที่ 2.26 หมายเหตุโครงการที่รักษาความปลอดภัย
(12) ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้ถ้วยประดิษฐ์และตู้เช็ดตัว ไว้บริโภคที่ติดตั้งอุปกรณ์น้ำเพื่อให้ผู้อุปถัมภ์สามารถนำมารีดงานได้ทันที	- โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการใช้ถ้วยประดิษฐ์และตู้เช็ดตัว ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	รูปภาพที่ 2.19 วิธีซ้อมบริการ ด้วยผลลัพธ์

การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินและให้เชิงลึกของนักเรียนที่จะส่งผลต่อการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการคัดขาดน้ำที่ดีทางวิถีชุมชน
โครงการ ศุภารักษ์ บาร์ค @ ท่าน้ำหนาน ภูเก็ต
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการคัดขาดน้ำที่ดีทางวิถีชุมชนและมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการคัดขาดน้ำที่ดีทางวิถีชุมชน ภูเก็ต ณ ดาวน์โหลด ภูเก็ต โพรเจกต์ ในการยกระดับมาตรการ ศุภารักษ์ บาร์ค @ ท่าน้ำหนาน ภูเก็ต
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผู้ผลิตตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการคัดขาดน้ำที่ดีทางวิถีชุมชน

มาตราการรักษาดูแลผู้ผลิตและเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการคัดขาดน้ำที่ดีทางวิถีชุมชน	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งและมาตรการคัดขาดน้ำที่ดีทางวิถีชุมชน ข่าวดำเนินการ	บัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานและแนวทางฯ ก่อให้เกิด	อ้างอิง
4.5. การบดบี้และตีศักดาลition <ul style="list-style-type: none"> (1) ออกแปลงบริเวณที่ดินที่ดีที่สุดของโครงการให้แก่เกษตรกร ระยะท่ากระยะร่นเพื่อยังหอด (2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องกัน ประมาณ 129 ต้น รอบโครงการลดลงในพื้นที่อยู่อาศัย ความร่มรื่น มาตรการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการนี้ต้องออกแปลงบริเวณที่ดินที่ดีที่สุดของเกษตรกร ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม ดำเนินการบดบี้ และแต่งตึกที่ดิน ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้าง และได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการตามที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - รูปภาพที่ 1.4 กำรบดบี้ที่ดินที่ดีที่สุดของเกษตรกร รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและตึกที่ดินและตึกที่ดิน 	

กิจกรรมงานหลักการปฏิรูปตัวบูรณาการที่สำคัญที่สุดคือการประเมินทักษะอาชีวศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นการประเมินทักษะที่จำเป็นต้องมีอยู่ในทุกอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาด้านการผลิต หรืออาชีวศึกษาด้านบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงความสามารถที่มีอยู่แล้ว และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

จึงเป็นการต้องการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ดี ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่การต่อต้าน แต่เป็นการสนับสนุน การรับรู้และยอมรับว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตของตัวเอง ไม่ใช่การบังคับบี้บังคับ แต่เป็นการให้โอกาสและสนับสนุน ให้คนสามารถตัดสินใจและดำเนินชีวิตของตัวเองได้อย่างอิสระและมีความรับผิดชอบ

การรายงานผลการปฏิบัติความต้องการของนักเรียนและแก้ไขผลการทบทวนที่แสดงถึงความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย ต้องคำนึงถึงต้นทุนการซื้อขายหุ้นของประเทศไทย ที่ต้องเสียภาษีอากร 2.2% ทุกครั้งที่ซื้อขายหุ้น ไม่ว่าจะซื้อขายหุ้นในประเทศไทย หรือต่างประเทศ แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหุ้นที่ต่ำกว่าตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ที่ต้องเสียภาษีอากร 0.37% ทุกครั้งที่ซื้อขายหุ้น ทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการค้าในด้านนี้

มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2015	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่กำหนดไว้	ปัญหา บุคลากรที่ไม่ได้รับการอบรมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	อ้างอิง
<p>4. การจัดการน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการที่บ่อต้องดูแลพื้นที่อย่างดี ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะลงในบ่อ ตรวจสอบของขยะโดยการ ตามวิธีการนิยมทั่วไป ตาม Standard Methods หรือตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามวิธีการรวมสิ่งของขยะที่มีอยู่ในบ่อ เช่น ห้องปฏิบัติการ บริษัท บีเค เบเนชอร์ หัวร้อน จำกัด ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามมาตรฐาน 	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่กำหนดไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการมีการเก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารแนบท้าย 4 ผู้จัดการระบุว่า ติดตามคุณภาพตั้งแต่ต้นจนถึง 	


รายงานการผลักดันการปฏิรูปต่อสาธารณะที่มีจุดเด่นที่สุด ของประเทศไทย สำหรับผู้สนใจและนักวิชาการที่ต้องการศึกษาเรื่องราวความคืบหน้าของแนวคิดนี้

มาตราการดึงดูดและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่		ผลการปฏิบัติตามมาตราการดึงดูดและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่	
มาตราการ	รายละเอียด	วัตถุประสงค์	ผลลัพธ์
5. การจัดการเชิงภูมิภาค	<ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดยอดขายสินค้าในประเทศของรัฐบาล ตัวชี้วัดภูมิภาค - ตัวชี้วัดสถาบันปริมาณที่ดีของตลาดที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่ต่างกัน ตัวชี้วัดภูมิภาค 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีผู้นำคนอุปถัมภ์แล้ว ทำให้คาดการณ์ว่าจะได้ห้องพักนักท่องเที่ยวจำนวนมากในภาคใต้และภาคกลาง โครงการที่ 1 ศรีราชา โครงการที่ 2.6 ห้องพักรายวัน - โครงการมีผู้นำคนอุปถัมภ์แล้ว ทำให้คาดการณ์ว่าจะได้ห้องพักนักท่องเที่ยวจำนวนมากในภาคใต้และภาคกลาง โครงการที่ 1 ศรีราชา โครงการที่ 2.6 ห้องพักรายวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีผู้นำคนอุปถัมภ์แล้ว ทำให้คาดการณ์ว่าจะได้ห้องพักนักท่องเที่ยวจำนวนมากในภาคใต้และภาคกลาง โครงการที่ 1 ศรีราชา โครงการที่ 2.6 ห้องพักรายวัน - โครงการมีผู้นำคนอุปถัมภ์แล้ว ทำให้คาดการณ์ว่าจะได้ห้องพักนักท่องเที่ยวจำนวนมากในภาคใต้และภาคกลาง โครงการที่ 1 ศรีราชา โครงการที่ 2.6 ห้องพักรายวัน
6. อาชีวศึกษาและศิริวัฒน์เพื่อเด็ก	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปริมาณครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โครงการในครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปริมาณครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โครงการในครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปริมาณครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โครงการในครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว


รายงานงานผลิตภัณฑ์ต่อมา Marktkauf ซึ่งเป็นผู้จัดทำและดำเนินการในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพประจำเดือนต่อเดือน

มาตราการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุบัติเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
7. การป้องกันและกำจัด	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพพืชผักอย่างใกล้ชิดตามระยะเวลาที่กำหนด ป้องกัน昆ắcศักดิ์ภัย - ชุดน้ำ ห้ามบาน้ำเข้ารากต้องเป็นสีใสไม่浑浊ที่ - หลังจากทดสอบแล้วต้องถูกห้ามใช้ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติในอุปกรณ์ที่ถูกห้าม 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการนี้ฯ คาดยุติงานตรวจสอบบทความพร้อม และประสิทธิภาพการทำางานของระบบป้องกัน และระบายน้ำคัดกรองเพื่อสนับสนุนทางพืชว่าอุปกรณ์ชำรุด จะดำเนินการเปลี่ยนทดแทนทันทีในวันที่ 	รูปภาพที่ 2.18 การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและป้องกัน昆ắcศักดิ์ภัย
7. การป้องกันและกำจัด	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพพืชผักอย่างใกล้ชิดตามระยะเวลาที่กำหนด ป้องกัน昆ắcศักดิ์ภัย - ชุดน้ำ ห้ามบาน้ำเข้ารากต้องเป็นสีใสไม่浑浊ที่ - หลังจากทดสอบแล้วต้องถูกห้ามใช้ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติในอุปกรณ์ที่ถูกห้าม 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการนี้ฯ คาดยุติงานตรวจสอบบทความพร้อม และประสิทธิภาพการทำางานของระบบป้องกัน และระบายน้ำคัดกรองเพื่อสนับสนุนทางพืชว่าอุปกรณ์ชำรุด จะดำเนินการเปลี่ยนทดแทนทันทีในวันที่ 	รูปภาพที่ 2.19 การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและป้องกัน昆ắcศักดิ์ภัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่างแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพล่างแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน



รูปภาพที่ 2.2 ถังเก็บน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศูนย์ฯ ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.3 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำประayดไฟ



รูปภาพที่ 2.4 หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน



รูปภาพที่ 2.5 ถังขยะภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภालัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.6 ห้องพักขยะ



รูปภาพที่ 2.7 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม




รูปภาพที่ 2.8 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นแลมมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพลังแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567




รูปภาพที่ 2.9 การสูบตะกอน




รูปภาพที่ 2.10 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.11 ถนนทางเข้า - ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.12 ไฟจราจรหน้าโครงการ



รูปภาพที่ 2.13 ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพล้อม
โครงการ ศุภลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.14 ป้ายแสดงทิศทางรถเข้า – ออก



รูปภาพที่ 2.15 พื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 2.16 ป้ายห้ามจอด

รูปภาพที่ 2.17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.18 การตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย




รูปภาพที่ 2.19 วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.20 ป้ายประชาสัมพันธ์รับมือแผ่นดินไหว



รูปภาพที่ 2.21 การซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปภาพที่ 2.22 ผังบอกเส้นทางอพยพ


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศูนย์ฯ ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.23 จุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.24 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 2.25 แผนฉุกเฉิน




รูปภาพที่ 2.26 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.27 สัญลักษณ์ข้าว-แดง



รูปภาพที่ 2.28 สุขาพับประยัดน้ำ



รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบระบบการแจกจ่ายน้ำ และเส้นท่อ




รูปภาพที่ 2.30 การขุดลอกตะกอน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่างแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพล่างแวดล้อม
โครงการ ศูนย์ฯ ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.31 การเติมเชื้อจุลินทรีย์ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.32 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.33 การดูแลและทำความสะอาดหลอดไฟ/โคมไฟ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



ตู้ดับเพลิง



อุปกรณ์เตือนภัยแบบกด



หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ



เครื่องตรวจจับควัน




ไฟฉุกเฉิน



ป้ายทางออกฉุกเฉิน

รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย




รูปภาพที่ 2.35 การทำความสะอาดระว่างน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อมและมาตรฐานด้านคุณภาพลิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภารักษ์ ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.36 ป้ายแสดงคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.37 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ



รูปภาพที่ 2.38 ป้ายการเปิด-ปิด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค @ ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.39 การฉีดพ่นแมลง