

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการ Vana Nava Residence Hua Hin

ดำเนินการโดย บริษัท หัวหิน สกาย ลีฟวิ่ง จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567




รูปที่ 1 สถานภาพโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 2 รั้วทึบชั่วคราว (Metal Sheet) ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 4 ป้ายชื่อและรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน



รูปที่ 6 พื้นที่เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 9 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์



รูปที่ 10 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 12 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 13 ป้ายห้ามจุดไฟ

รูปที่ 14 รถผสมปูนสำเร็จรูป



รูปที่ 15 ผ้าใบผิวดคลุมวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 16 สเปรย์น้ำตามแนวรั้ว Metal Sheet




รูปที่ 17 คนงานฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 18 ประตูทางเข้า-ออกโครงการปิดมิดชิด



รูปที่ 19 บริษัทควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ 20 Sheet Pile ป้องกันการพังทลายของดิน



รูปที่ 21 ห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 23 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 24 ถังสำรองน้ำใช้




รูปที่ 25 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 26 สัญญาณไฟกระพริบ



รูปที่ 26 (ต่อ) สัญญาณไฟกระพริบ



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ 28 ถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท
พร้อมป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ



รูปที่ 29 ถังรองรับมูลฝอย
พร้อมป้ายกำชับการทิ้งขยะ



รูปที่ 30 คนงานรวบรวมมูลฝอยเพื่อรอไปกำจัด



รูปที่ 31 การเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด



รูปที่ 31 (ต่อ) การเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด



รูปที่ 32 ป้ายณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 33 ถังดับเพลิงและป้ายแนะนำวิธีการใช้งาน





รูปที่ 37 กฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 38 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 39 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ



รูปที่ 40 พื้นที่ตัดเหล็กพร้อมที่กำบังสะเก็ดไฟ




รูปที่ 41 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 42 แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า



รูปที่ 43 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 44 กล้องวงจรปิด CCTV



รูปที่ 45 คนงานสวมใส่ยูนิฟอร์มของบริษัท




รูปที่ 46 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 46 (ต่อ) ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 47 เจาะเสาเข็ม



รูปที่ 47 (ต่อ) เจาะเสาเข็ม



รูปที่ 48 จุดรวบรวมมูลฝอยก่อนนำไปกำจัด



รูปที่ 49 จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่โครงการ



รูปที่ 50 อ่างล้างมือ



รูปที่ 51 ป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 52 จุดรวมพล



รูปที่ 53 สต็อกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง



รูปที่ 54 ป้ายเบอร์ติดต่อผู้รับเหมา