






รูปที่ 1 ภูมิทัศน์ภายในโครงการ



	
<p>สัญญาณชะลอความเร็ว</p>	<p>ป้ายลดความเร็ว</p>
	
<p>สัญลักษณ์จราจร</p>	<p>ลูกศรชี้บอกทาง</p>
	
<p>กระจกนูน</p>	<p>ป้ายดับเครื่องยนต์</p>
<p>รูปที่ 2 ระบบการจราจร</p>	






รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว





รูปที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 5 ระบบน้ำใช้





รูปที่ 6 การจัดมูลฝอย



รูปที่ 7 ระบบอัคคีภัย





รูปที่ 7 ระบบอัคคีภัย (ต่อ)





รูปที่ 8 ระบบระบายอากาศ



รูปที่ 9 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า - ออก




รูปที่ 10 บริเวณจอดรถ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ OKA HAUS (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด โอเค เฮาส์ ข





รูปที่ 10 บริเวณจอดรถ (ต่อ)



รูปที่ 11 ระบบ CCTV





รูปที่ 12 ระบบระบายน้ำ






รูปที่ 13 ทำลายแหล่งพำเพาะเชื้อโรค





รูปที่ 13 ทำลายแหล่งพาหะนำเชื้อโรค (ต่อ)



พนักงานทำความสะอาดภายในโครงการ

รูปที่ 14 พนักงานทำความสะอาด





พนักงานทำความสะอาดบริเวณรอบนอกโครงการ

รูปที่ 15 พนักงานทำความสะอาด (ต่อ)



รูปที่ 16 การระบายน้ำ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ OKA HAUS (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด โอเค เฮาส์ ข

