

ภาคผนวก ง

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 4 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 5 พนักงานทำความสะอาดถนน



รูปที่ 6 ป้ายสัญลักษณ์จราจร



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ 8 บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 10 พนักงานทำความสะอาดของโครงการ



รูปที่ 11 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 12 ระเบียบการ เข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 ช่างเทคนิคประจำที่จอดรถอัตโนมัติ



รูปที่ 14 ที่จอดรถระบบอัตโนมัติ



รูปที่ 15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)



รูปที่ 16 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบริเวณที่จอดรถอัตโนมัติ



รูปที่ 17 ถังเก็บสำรองน้ำชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า




รูปที่ 18 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำในโครงการ




รูปที่ 19 หน้าต่างช่องเปิดภายในอาคาร




รูปที่ 20 หลอดประหยัดไฟ LED



รูปที่ 21 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5



รูปที่ 22 ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน



รูปที่ 23 ป้ายทางออกฉุกเฉินและแผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 24 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 25 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 26 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 27 ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ




รูปที่ 28 แม่บ้านทำความสะอาดบริเวณทางเดินสระว่ายน้ำ



รูปที่ 29 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 30 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 31 สัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 32 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 33 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle)



รูปที่ 34 บันไดหนีไฟ