

ภาคผนวก ข









รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)







บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**






	
รูปที่ 1 รื้อรอบพื้นที่โครงการ	
	
	
รูปที่ 2 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง	
	
รูปที่ 3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

	
	
	
รูปที่ 3 (ต่อ) สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	
	
รูปที่ 4 กิจกรรม Safety talk	รูปที่ 5 เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

	
รูปที่ 6 ห้องน้ำคนงานในพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ 7 ทำความสะอาดห้องน้ำ	
	
รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 9 ไฟฟ้าส่องสว่าง
	
รูปที่ 10 ป้ายแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์	รูปที่ 11 Check List การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

	
รูปที่ 12 ถังดับเพลิงเคมี	
	
	
รูปที่ 13 บ้านพักคนงาน	
	
รูปที่ 14 หม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ 15 ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ