

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราวเป็นรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร



รูปที่ 2 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดของโครงการ



รูปที่ 4 พื้นที่กองเก็บวัสดุ/ปิดคลุมกองวัสดุ



รูปที่ 5 ป้ายเตือนความปลอดภัย



รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด



รูปที่ 6 Tower Crane



รูปที่ 7 ถังดับเพลิง



รูปที่ 8 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 9 พื้นที่สำหรับเก็บถังลม/ถังแก๊ส



รูปที่ 10 ห้องปฐมพยาบาล/กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด


 <p>รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)</p>	 <p>รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ</p>
 <p>รูปที่ 13 ถังสำรองน้ำใช้</p>	 <p>รูปที่ 14 การแต่งกายของพนักงาน</p>
 <p>รูปที่ 15 ห้องน้ำห้องส้วม</p>	 <p>รูปที่ 16 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด



รูปที่ 17 สไตร์



รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด



รูปที่ 18 ไฟกระพริบหน้าโครงการ



รูปที่ 19 กฎระเบียบการก่อสร้าง



รูปที่ 20 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 21 ป้ายเตือนระวางรถบรรทุก



รูปที่ 22 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 23 ปูแผ่นเหล็ก

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด



รูปที่ 24 ป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 25 ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง



รูปที่ 26 น้ำดื่มสำหรับคนงาน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด




รูปที่ 27 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 28 พื้นสำหรับสูบบุหรี่



รูปที่ 29 ธงบอกขอบเขตพื้นที่การทำงาน



รูปที่ 30 บันทึกการเข้า-ออกของรถบรรทุก



รูปที่ 31 ป้าย “บุคคลภายนอกห้าเข้าก่อนได้รับอนุญาต”



รูปที่ 32 กฎระเบียบการแต่งกาย

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด



รูปที่ 33 สภาพหน้างานระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567



รูปที่ 34 บ้านพักคนงาน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ็นต์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด



รูปที่ 35 พื้นที่ล้างล้อรถ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด