

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES



รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดของโครงการ



รูปที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 3 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร



รูปที่ 4 พื้นที่กองเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว



รูปที่ 5 กองวัสดุที่เตรียมใช้งาน

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)

 <p>21 มิ.ย. 2567 13:33:11 47P 669849 1519192 55 ซอย พร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>	 <p>21 มิ.ย. 2567 13:33:21 47P 669849 1519192 55 ซอย พร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 6 พื้นที่สโตร์	
	
รูปที่ 7 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง	รูปที่ 8 กิจกรรม Safety talk และ Morning talk
	
รูปที่ 9 คนงานสวมใส่อุปกรณ์อันตรายส่วนบุคคล	รูปที่ 10 Mesh Sheet

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)



รูปที่ 11 คนงานฉีดพรมน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 12 หยุดเครื่องจักรเมื่อไม่มีการใช้งาน



รูปที่ 13 ผ้าใบคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 14 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 15 คนงานกวาดและพรมน้ำบริเวณทางเข้า - ออก
พื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)



รูปที่ 17 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 18 ทางเข้า-ออกโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 19 ผนังคอนกรีต



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายเศษวัสดุ



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 22 กะบะสำหรับล้างอุปกรณ์

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)



รูปที่ 23 ห้องส้วมสำหรับคนงาน




รูปที่ 24 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 25 คนงานทำความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม



รูปที่ 26 ฉีดพ่นยุง



รูปที่ 27 พื้นที่เก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้



รูปที่ 28 ถังเก็บมูลฝอยแยกประเภท

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)



รูปที่ 29 พนักงานล้างถังเก็บมูลฝอย



รูปที่ 30 ช้อบังคับหน่วยงานก่อสร้างที่ติดหน้า
โครงการ



รูปที่ 31 ลูกศรทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 32 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ



รูปที่ 33 อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า


**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)**



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 35 ถังดับเพลิง



รูปที่ 36 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 37 แถบสะท้อนแสงรถบรรทุก



รูปที่ 38 ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)



รูปที่ 39 ป้ายเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 40 ป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 41 ข้อกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก



รูปที่ 42 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 43 ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)



รูปที่ 44 จุดรวมพล



รูปที่ 45 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ 46 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 47 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 48 การสูบน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 49 พื้นที่ตัด เเจียร์

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES (ต่อ)



รูปที่ 50 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ