

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะต่อไปนี้

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โน้ต แม่น้ำนน ในระยะต่อไปนี้ การแผนงานที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ โน้ต แม่น้ำนน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน อยู่处在 ที่มีส่วนผลกระทบเป็นปัจจัย ทางเศรษฐกิจ	รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่อาคาร
1. ริ้งแวดล้อมหมายภาพ			
1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับลดพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> (1) ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง ให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่โดยทั่วไป สำหรับเดินทางท่องเที่ยว (2) ทำการปรับปรุงไม้ดอก ไม้ประดับ ใบไม้ร่วงพื้นที่ทางใน โครงการและถนนบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ (3) ตู้แปลงไฟฟ้าของโครงการให้อยู่ในสถานภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า เป็นแหล่ง火源 จึงจะต้องรีบซ่อมแซมทันที เนื่องจาก อาจเกิดภัยร้ายสาหัสส์ทางกายภาพเป็นหลุมไฟฟ้าได้ ไม่สามารถนำไปเป็นไฟฟ้าอีก 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีสภาพดีมาก ลักษณะภายนอกเป็นแบบ โภคทรัพย์ สวยงาม - โครงการมีการปรับปรุงต้นไม้ ซึ่งปะรุงกอบตัว ไม้มีดอก “ไม้ประดับ” อยู่ค่อนข้างมาก แต่ไม่มีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนด ในการปรับปรุงโครงการและมีคุณสมบัติอย่างดี อยู่ต่อรอง ระหว่างเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีทางเดินดินริมแม่น้ำ ที่เป็นทางเดินสู่แม่น้ำ ที่ช่วยให้โครงการอยู่ติดแม่น้ำ ที่เป็นแหล่งน้ำ ทางเดินน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญ จึงต้องดำเนินการ หากพบว่า หลังหน้าฝน เนื่องจาก อาจเกิดภัยร้ายสาหัสส์ทางกายภาพเป็นหลุมไฟฟ้าได้ ไม่สามารถนำไปเป็นไฟฟ้าอีก 	<ul style="list-style-type: none"> - รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวที่ติดแม่น้ำ - โครงการ

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่องทางน้ำ	บัญชีฯ บุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางฯ
1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับลดพื้นที่ (ต่อ)	(4) ในพื้นที่ที่ไม่มีภารกิจการท่องเที่ยวทางน้ำ จัดตั้งองค์ประกอบหน้าดิน ตัวรั้วซึ่งมีโครงสร้างที่ต้องห้ามเข้า	- ในระบบทดายได้ในการไม่มีภารกิจกรรมใดที่กระทบให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน เช่นจากการเพิ่มน้ำท่วมอย่างมาก พังผักออกหาน้ำ ไม่มีภารกิจหรือเปิดหน้าดิน บริเวณที่ไม่มีการก่อสร้าง หน้าดินมีภาระทับตัวซึ่งเม้นต์ และปะกุกหลังคากลุ่มน้ำ	บัญชีฯ บุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางฯ
	(5) เจ้าหน้าที่ของโครงสร้าง จะต้องดูแลการจดรถให้เขตเฉพาะในจุดที่จุดให้เขตท่านน้ำนั้น เป็นจุดที่อาจก่อภัยทางน้ำ สำนักงานน้ำ หรือท่าน้ำที่ไม่ใช่เจ้าของรถ อาจทำให้เกิดการพังทลายของดิน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ดูแล ควบคุมการจราจรทางน้ำในโครงการ ตลอดระยะเวลาใน การปฏิบัติภารกิจ โดยให้จอดในบริเวณพื้นที่สำหรับจอดรถเท่านั้น	บัญชีฯ บุคลากรที่รักษาความปลอดภัย
1.2 การปิดหน้าดิน/ภารกิจการเคลื่อนย้าย	(1) หลังการก่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนที่แล้วเสร็จ ควรปลูกต่อไม่บรรลุตัวในโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยในการปิดภายนอกหน้าดิน	- โครงการมีการปิดตันไม่ และจัดพื้นที่สีเขียวไว้ตามที่กำหนด ไม่มาด้วยการและมีคนดูแลอยู่ตลอด ระยะเวลาที่เปิดตัวภารกิจ	บัญชีฯ บุคลากรที่รักษาความปลอดภัย
	(2) ถ้าและการรบภายน้ำไม่ทันทีคราวน้ำใหญ่ประทวีความรุนแรง เสื่อมฯ เพื่อป้องกันดินพังทลาย	- ในระยะหลังภารกิจกรรมใดที่เป็นภารกิจที่ต้อง เคลื่อนย้ายดิน หรือภารกิจที่จะก่อให้เกิดการพังทลาย ของหน้าดิน เช่นจราจรที่จะต้องทำภารกิจ ฤดูต้มข้าวโดยไม่จำเป็น รวมทั้งภารกิจการจัดการระบบทะเลภายน้ำอย่างต่อ	บัญชีฯ บุคลากรที่รักษาความปลอดภัย
	(3) หลังเสร็จภารกิจรวมที่จะต้องทำภารกิจ ฤดูต้มข้าวโดยไม่จำเป็น		

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงและอุบัติเหตุ

โครงการ โนร์ เเม่น้ำ

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผู้ดูแลระบบฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โนร์ เเม่น้ำ ในระดับภัยคุกคาม แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โครงการ โนร์ เเม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ 2.1

<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก</p> <p>(1) ห้ามนำเข้าสัตว์ชนิดที่สืบทอดเชื้อพันธุ์ภายในโครงการให้อยู่ในส่วนผสมบุหรี่ด้วยไม้สัก</p>	<p>ผลการปฏิบัติมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p>	<p>ปัญหา อุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข</p>	<p>อ้างอิง</p>
<p>(2) ห้ามระบุสาร ตุ๊กแตนพื้นเมืองที่สืบทอดเชื้อพันธุ์ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพต้องอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ</p>	<p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ ภายใต้การใช้ประโยชน์สิทธิ์ของผู้ร่วมในกระบวนการอนุรักษ์ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ</p>	<p>- โครงการที่ 2.8 การตรวจสอบการ ทำางานของระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ</p>	<p>รูปภาพที่ 2.2 งานสวน</p>
<p>(3) ห้ามนับถูกหญ้าและสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยรักษาพื้นที่ดิน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p>	<p>- บริเวณที่ห้ามนำเข้าสัตว์ในโครงการที่ทับตัวอยู่ก่อนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับผิดชอบต่อการรักษาพื้นที่ดิน</p>	<p>- โครงการที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาพื้นที่ดิน</p>	<p>รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาพื้นที่ดิน</p>
<p>(4) ใบบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีการปักป้ายพื้นที่ดินสักส่วนนึงหรือทั้งหมด</p>	<p>- โครงการจะมีเจ้าหน้าที่รักษาพื้นที่ดินสักส่วนนึงหรือทั้งหมด</p>	<p>- โครงการ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ราชการในโครงการที่ต้องการ</p>	<p>ความปลอดภัย</p>
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ</p> <p>- ไม่มีมาตรการใดที่ดำเนินการ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็ก		ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็ก	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน	อ้างอิง
3. คุณลักษณะประยุกต์ของนักเรียน	-	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็ก	รูปภาพที่ 2.4 ถังเก็บขยะในโครงการ	ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน
3.1 การศึกษา	(1) ต้องแต่งกายตามน้ำในสีสันอย่างสม่ำเสมอ และมีการเตรียมจัดแหงนสำหรับเด็กนักเรียน ดูแลจากออกนอกโรงเรียน เป็นต้น	- โครงการมีจัดหน้าที่ศูนย์ตรวจสอบปริมาณขยะในครัวเรือน - เสนอวิธีที่ง่ายๆในการพิเศษและต่อไปนี้ โครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนักเรียน โดยกิจกรรมการใช้ถังเก็บขยะ เป็นเพียงการซึ่งกระทำการซึ่งส่งผลต่อการใช้ถังเก็บขยะ ไม่ระดับตามที่หากไม่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือน จะมีการซื้อใหม่	- รูปภาพที่ 2.4 ถังเก็บขยะในโครงการ	ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน
	(2) รองรับและประชุมพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนฯ ประจำเดือน	- โครงการติดต่อผู้พัฒนาชุมชนฯ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ได้และดำเนินงาน	- รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประจำหมู่บ้านฯ ประจำเดือน	ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน
	(3) ดูแลระบบการส่งจ่ายน้ำ เตรียมเฉพาะเจ้าของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและหางานนั้นๆ เนื่องจากความต้องดูแล	- โครงการมีช่างคุณอย่างดีในการตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ สุขภัยดีและบันทึกปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง	- รายงานการประเมินที่ 10 รายงานการตรวจสอบประจำเดือน	ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน
	(4) จัดให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยที่อยู่ในบ้านเดียวกัน เปรียบเทียบว่ามีการใช้ช้อนสำหรับรับประทานอาหารที่เด็กห่อส่งจ่ายน้ำภายในสถานภาพตั้งแต่ครุเสียหาย	- โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- เอกสารแบบที่ 5 บันทึกประเมินการใช้ไฟฟ้าในบ้านเดียวกัน	ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการปฏิบัติภาระตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางมนุษย์ของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ โน๊ต เมนชั่น

ระบบคำนวณการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567

ผู้ทำการดำเนินการตามมาตรฐานและเก็บผลลัพธ์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมาต่อหน้า ไม่ระบุชื่อคือโครงการ โน๊ต เมนชั่น ไม่ระบุตำแหน่งในการ แสดงตัวตนโครงการ โน๊ต เมนชั่น (ต่อ) 2.1

รายการที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานโครงการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมาต่อหน้า	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมาต่อหน้า	ปัญหา อุปสรรค ที่มีส่วนราชการปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข	ข้ออ้าง
3.1 ภาระผู้รับภาระ (ต่อ)	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง ชุดก่อสร้าง	ปัญหา อุปสรรค ที่มีส่วนราชการปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข
(5) เสื่อสีสันภูมิทัศน์ที่ประทับใจ	- โครงการได้มีการเลือกใช้ดินปูนผสมทรายและปูนปลาดิบนำดังนี้ และยังก่อสร้าง	-	-
(6) ห้องน้ำบานดูและเครื่องซักอบผ้าตั้งต่างๆ ให้มีสภาพด้อยคุณภาพอยู่เสมอ	- โครงการมีร่องทางเดินกาวาตรวงเดือน ดูแลเครื่องซักอบผ้าตั้งต่างๆ ภายในห้องน้ำโดยได้รับการ ทำความสะอาดพื้นที่ห้องน้ำโดยไม่สะอาด ด้วยสาเหตุที่ห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้ด้วยปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง จะมีผลให้เกิดการปิดตัวลง การ และหากห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง	- รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการ ทำความสะอาดห้องน้ำโดยไม่สะอาด	รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการ ทำความสะอาดห้องน้ำโดยไม่สะอาด
(7) ดูแลตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำที่บ้านมาใช้ในการ อปป้าคและปริโภคสามารถเข้าชม	- โครงการมีร่องทางเดินกาวาตรวงเดือน ดูแลเครื่องซักอบผ้าตั้งต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567 ทาง โครงการมีการดำเนินการล้างห้องน้ำที่บ้านทุกหลัง โครงการล้างห้องน้ำทุกหลังทุกครั้ง โครงการล้างห้องน้ำทุกครั้ง	- รูปภาพที่ 2.4 ถังเป็นภาษาญี่ปุ่น โครงการ	รูปภาพที่ 2.4 ถังเป็นภาษาญี่ปุ่น โครงการ
(8) ดูแลประศักษาพาร์ทิชันห้องน้ำของครัวซึ่งสูงมากให้ทำางานได้ดีทั้งหมด	- โครงการมีห้องน้ำที่ค่อยดำเนินการตรวจสอบ ดูแล รักษา ถังเป็นภาษาญี่ปุ่น และรูปแบบและระบบการทำส้วนจ่ายน้ำเป็นประจำ ทุกเดือน และมีได้ร่วงແຜนกรำดำเนินการซ่อมบำรุง ทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบการทำงานของห้องน้ำให้ดี สำ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ	-	รูปภาพที่ 2.38 การล้างห้องน้ำ

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติความตกรับอัคคีภัยและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม ชุมชน	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>(1) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบพ่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อชำรุดด้วยสาเหตุของภัยธรรมชาติ จึงดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>(2) มีการติดตั้งเครื่องกำนัลน้ำในบ่อพักน้ำ เป็นประจํา และติดตั้งตู้และทำความสะอาดตู้ในพื้นที่ครัวกลางอย่างสม่ำเสมอ เมื่อปั๊วูลอกน้ำท่วม เศษขยะเข้าไปในบ่อพักน้ำ ทางบริษัทฯ ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>(3) บรรเทาความเสียหายในพื้นที่ครัวกลางอย่างเร่งด่วนโดยการนำห้องน้ำที่ไม่ใช้งานออกห้องน้ำ แล้วนำไปใช้ในห้องน้ำที่ใช้งานอยู่ หรือห้องน้ำที่ไม่ใช้งาน ล้างบ่อตันที่บ่อพักน้ำ ทำความสะอาดห้องน้ำที่ไม่ใช้งาน แล้วนำห้องน้ำที่ไม่ใช้งานกลับคืนไปใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีช่างคอมมูเต้นในการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบห่อรูปบาน้ำที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ตามกำหนดเวลา - โครงการมีช่างคอมมูเต้นในการซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุดเสียหาย จึงดำเนินการซ่อมแซมทันที - โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่บ่อพักน้ำ บริษัทฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 2,400 บาท ซึ่งได้ดำเนินการแล้วปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันบริษัทฯ ติดตั้งห้องน้ำใหม่ที่บ่อพักน้ำ ยังคงรักษาความสะอาดอย่างดี - โครงการติดตั้งห้องน้ำในบ่อพักน้ำ จำนวน 4 ห้อง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันบริษัทฯ ติดตั้งห้องน้ำใหม่ที่บ่อพักน้ำ ยังคงรักษาความสะอาดอย่างดี - โครงการติดตั้งห้องน้ำในบ่อพักน้ำ จำนวน 4 ห้อง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันบริษัทฯ ติดตั้งห้องน้ำใหม่ที่บ่อพักน้ำ ยังคงรักษาความสะอาดอย่างดี 	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข</p> <p>ตามมาตราการและแนวทางแก้ไข</p>	<p>รูปภาพที่ 2.24 การซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุดเสียหาย</p>

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขฉุกเฉินและตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนผู้ดูแลภัยต่อไปนี้

โครงการ ให้ แม่น้ำ

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฉุกเฉินตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนผู้ดูแลภัยต่อไปนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขฉุกเฉินตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนผู้ดูแลภัยต่อไปนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขฉุกเฉินตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฉุกเฉินตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ	ปัญหา อุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ได้	อ้างอิง
3.2 การระบุรายชื่อและภาระป้องกันฯทั่วไป (ต่อ)	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฉุกเฉินตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ	ปัญหา อุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ได้	อ้างอิง
(4) ติดตั้งและรักษาที่ป้องกันสุดท้าย ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ห้วยระบายน้ำ	- พบโครงการมีการติดตั้งและรักษาที่ป้องกันสุดท้าย ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ห้วยระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง คือตัวร่วงสูบ แต่ อยู่ติดต่อระยะเวลาก่อนที่เปิดตัวดำเนินการ	- ระบบห้ามออกจากร่องบ้าน้ำของโครงการและแม่น้ำเจ้าพระยา	รุปภาพที่ 2.26 การบรรจุหุบแม่น้ำ
(5) แม่บ้านจัดทำของทักษะการเก็บรักษาข้อมูลอย่างทั่วไป ประจำทุกวัน เพื่อป้องกันภัยทางสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ พิบัติในท้องที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านที่ไม่ได้การอุดตันในท่อต่อ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศไทย ทั่วประเทศร่วมกับองค์กรภาครัฐ บริษัทในภูมิภาคและประเทศต่างๆ ไม่ได้มีการรับประทานน้ำประปาในท้องที่อุดตันในท่อต่อ	- โครงการมีระบบประปาท้องที่คงการ	รุปภาพที่ 2.7 ป้ายประชุมสัมมัชชา
(6) ฝึกอบรมประชาชนส่วนพื้นที่ ห้ามผู้พากออาศัยทั้งหมด บนพื้นผืนดินที่อยู่อาศัยไม่ถาวรสั่งเอน ผู้อาชญากรรม พฤติกรรมชัตติกา ไว้บริเวณห้องน้ำภายในบ้าน ไม่คงกระพัน ติดตั้งป้ายไม่พึ่งอยู่ภายนอกห้องน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันของห้องน้ำ	- โครงการมีการติดป้ายประชาชาติสั่งห้ามไม่ใช้การทิ้งวัสดุ หรือสิ่งของใดๆที่อยู่อาศัยไม่ถาวรสั่งเอน เช่น ผู้อาชญากรรม พฤติกรรมชัตติกา ไว้บริเวณห้องน้ำภายในบ้าน ไม่คงกระพัน ติดตั้งป้ายไม่พึ่งอยู่ภายนอกห้องน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันของห้องน้ำ	- ระบบหุบแม่น้ำ	รุปภาพที่ 2.7 ป้ายประชุมสัมมัชชา

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีภูมิศาสตร์ทางตอนเหนือของประเทศไทย ติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางทิศตะวันตก และจังหวัดลำปางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย ไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ำโขงมีความสำคัญทางการค้า การเดินทาง และการเกษตรอย่างมาก จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศที่หลากหลาย เช่น ภูเขา หุบเขา แม่น้ำ หนอง ฯลฯ ทำให้มีทรัพยากรูปแบบต่างๆ อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ยาง ชา กาแฟ ฯลฯ จังหวัดเชียงรายยังมีวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ผสมผสานอิทธิพลจากหลายเชื้อชาติ อาทิ ไทย พม่า ลาว ฯลฯ ทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สถาปัตยกรรม อาหาร ดนตรี ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความงามแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

四

กิจกรรมทางการเมืองและการเมืองทางกิจกรรม ๖๖๗

“**ก** ที่นี่เป็นบ้านของคุณแม่ ไม่ใช่บ้านของคุณพ่อ” คำพูดของแม่ทำให้ต้องหันกลับไปมองหน้าตาของพ่อ แต่พ่อไม่ได้หันมาดู แม่ก็ยังคงเดินต่อไป ไม่สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับด้วย ช่องทางการ	บัญชีฯ บุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวทางฯ ก็ขึ้น	อ้างอิง
3.3 การจัดการธุรกิจและคุณภาพน้ำทิ้ง	(1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ วิศวกรรมสุขาภิบาล	โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการ ทั่วไป ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่	เอกสารแบบที่ 4 ผลการตรวจ ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ แบบบันทึก หส.1/2
(2) นำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ต้องผ่านระบบ บำบัดน้ำเสียทุกชั้มตอนก่อนปล่อยลง	(3) ยังคงดำเนินการในโครงการที่ส่งสัตว์เข้าสู่อื่นใด ที่อยู่อาศัยไม่ได้ลงในส้วม เช่น ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก เป็นต้น ถ้าเป็นสถานที่ที่ให้ประทิษฐิภาพของระบบบำบัด น้ำเสียคงต้องได้ทำการอดต์ในเดือนท่อ	โครงการมีการติดตั้งบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการที่สั่งสั่ง ^{ดู} หรือสื่ออื่นโดยสถาปัตย์ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก ไว้บริเวณห้องน้ำที่ห้องประชุมที่ห้อง ระบาดฯ	เอกสารแบบที่ 2.7 ป้ายประชาสิ่งพื้นที่ ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม/ป้าย ประชาสิ่งพื้นที่ห้องประชุมที่ห้อง ระบาดฯ
(4) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้มตอนที่ต้องรักษา ^{ดู} โดยการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับ	(5) สรบทะกอนน้ำออกจากตัวระบบที่ต้องรักษา ^{ดู} ระบบประปาและ เครื่องดูด排น้ำต้องดูดซับน้ำที่ต้องให้มีน้ำ ^{ดู} เหลืออยู่ในถังรองรองรับประมาณ 2/3 ของถัง	โครงการมีการติดตั้งจากอาคารประเพณี ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ แบบบันทึก หส.1/2	เอกสารแบบที่ 6 ใบเสร็จสูบ ตากลม/บุหรี่ดอย รูปภาพที่ 2.37 การสูบบุหรี่ ทางบันไดเมืองป่าต่องทุกเตือน ตลอดระยะเวลาที่เปิด ดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ให้ - แผนที่

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โนนี แม่น้ำบ้าน ไนเรย์ยำดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โนนี แม่น้ำบ้านชั้น (ต่อ)

มาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพมาตรฐาน (ต่อ)	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางใดๆ	อ้างอิง
มาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพมาตรฐาน (ต่อ)	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางใดๆ	อ้างอิง
3.3 การจัดการในสี่ระยะและคุณภาพมาตรฐาน (ต่อ)	<p>(6) เสื่อไห้ชนชาติภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้ในบริการทั้งหมด</p> <p>(7) บริเวณส่วนบนของผู้บ้าน้ำเสีย ไม่ควรวางส้วดที่ไม่ได้ผ่านน้ำเสีย เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(8) ดูแลการทํางานของครัวร่องดินตามมาตราศักดิ์สิทธิ์ ประทัดตามมาตรฐานของประเทศไทย ให้ทำงາไม่ได้เต็ม ประทัดที่มีความแรงสูงกว่า 2 ครั้งจะหักหัก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ตั้งใจใช้ผู้ติดภัยที่เป็นมิติธรรมต่อสิ่งแวดล้อมไป การสังเคราะห์ความต้องการที่อยู่ใน - ทางโครงการมีช่างคายดูร่องดินโดยรอบและติดต่อระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นหากมีน้ำท่วมในส้วด บำรุงดูแลอย่างดี ไม่ให้มีน้ำท่วมเข้าไปในส้วด ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ติดต่อตามประทัดที่กําหนดไว้ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้จัดทำ หล.1 หล.2 หลอดระบายน้ำที่ไม่สามารถ 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารแนบท้าย 4 ผู้การตรวจ ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก หล.1/2

ผู้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและภัยธรรมชาติของโครงการ โนนแม่น้ำ ในระยะดำเนินการ เส้นทางน้ำท่าราษฎร์ 2.1 และภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แหล่งน้ำใหม่ล่าสุดของโครงการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสังคมและภัยธรรมชาติของโครงการ โนนแม่น้ำ แม่น้ำชั้น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและภัยธรรมชาติของโครงการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและภัยธรรมชาติของโครงการ	ปัญหา อุปสรรค ที่มีสาระสำคัญ	วิธีอธิบาย
3.4 การจัดการร่องน้ำและกาข้อศีย	ผลการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแบบบ้านคนอยู่ ตรวจสอบปริมาณน้ำอย่างภายในบ้านและรอบบ้าน บริสุทธิ์ใน บึงน้ำอย่างเรื่องน้ำที่มากถูกก่อนนำไปรับรวมไว้ยังห้องพัก มีผลอย่างมากในการลดภัยธรรมชาติ	-	รูปภาพที่ 2.26 การบรรจุน้ำด้วย ลงด้วยมูลฝอย
(1) เม่น้ำที่ทำการเก็บรวบรวมน้ำผ่านบ้านส่วนต่างๆ ของ โครงการเป็นประจำทุกวัน และพยายามให้มีน้ำดื่มอยู่ ตาก้างน้ำอย่างต่อเนื่อง	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแบบบ้านคนอยู่ ตรวจสอบปริมาณน้ำอย่างภายในบ้านและรอบบ้าน บริสุทธิ์ใน บึงน้ำอย่างเรื่องน้ำที่มากถูกก่อนนำไปรับรวมไว้ยังห้องพัก	-	รูปภาพที่ 2.23 เม่น้ำด้วย ลงด้วยมูลฝอย
(2) นำการคัดแยกขยะที่มีน้ำใส่ลงในบ่อที่มีหินที่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และบ่อจะมีหินที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้	พบโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถนำเข้าบ่อที่มีหินที่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และบ่อจะมีหินที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้	ส่วนกลางโดยไม่มีน้ำ เป็นผู้ร่วมร่วมและคัดแยกประทุม น้ำด้วย ก่อนนำไปบ่อที่ห้องพักด้วยรวมชุดเครื่องใช้	รูปภาพที่ 2.6 ห้องพักด้วย ลงด้วยมูลฝอย
(3) ความมีการทบทวนและตรวจสอบว่าต้องรองรับน้ำด้วยระบบ แหล่งน้ำจดสือบดูและภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ต่างๆของโครงการที่มีผลกระทบต่อระบบน้ำ	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่มีน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบรับน้ำด้วย ห้องน้ำมีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่แห้งหักที่ รวมทั้งคุณภาพของน้ำดื่มที่ดี สวยงาม	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่มีน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบรับน้ำด้วย ห้องน้ำมีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่แห้งหักที่ รวมทั้งคุณภาพของน้ำดื่มที่ดี สวยงาม	รูปภาพที่ 2.5 การถังทำห้องน้ำ ลงด้วยห้องน้ำด้วย
(4) ควรเลือกใช้ที่ดินดอนที่ร่องน้ำรับน้ำด้วยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีผ้าปูมืดดูด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ฯ ไปใบไม้ต้น	ห้องน้ำด้วยที่ดินดอนที่ร่องน้ำรับน้ำด้วยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีผ้าปูมืดดูด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ฯ ไปใบไม้ต้น	ห้องน้ำด้วยที่ดินดอนที่ร่องน้ำรับน้ำด้วยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีผ้าปูมืดดูด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ฯ ไปใบไม้ต้น	รูปภาพที่ 2.27 ห้องน้ำด้วยห้องน้ำ โครงการ

ผู้ต้องการคำนิยามการทางกฎหมายว่าเป็นกิจกรรมใดจะต้องมีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้า โคน์ฟาร์ แนะนำชื่อ “บีบีดี” ให้กับ “ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการให้สินค้าของตนมีลักษณะเด่นๆ ที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ” ตามที่ต้องการ หมายความว่า “บีบีดี” คือ “ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการให้สินค้าของตนมีลักษณะเด่นๆ ที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ”

ผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกในอดีต จึงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่ภัยคุกคามทางการเมือง แต่เป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญยิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า	(1) ดูแลการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ให้นำมาที่สุด (2) ยับยั้งกันประหดย์ไฟฟ้า แหลบที่ดีที่สุด ช่วยกันประหดย์ไฟฟ้าในห้องพัก และห้องน้ำที่มีการใช้ไฟฟ้า	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในกรอบตู้เวลา (Timer) โดยติดตั้งไว้ในทุกวัน เวลา เปิด-ปิด ในช่วงเวลา 18.00 น.-08.00 - โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาอาศัยช่องไฟไว้ ณ บริเวณที่ใช้งาน	- รูปภาพที่ 2.28 อุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer) รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ ประหดย์ไฟ แสงปั๊บ ประชุมที่สัมภาษณ์เมืองพัทยาสหกรณ์โภสรม	
	(3) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ใช้เมล็ดข้าว ขยายรวมส่วนเสริมไฟฟ้า	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED โดยมาตรฐานของกรมส่งเสริมพลังงาน และมีผู้ดำเนินการตรวจสอบการทำงาน ของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	- รูปภาพที่ 2.29 อุปกรณ์ไฟฟ้า ประหดย์ไฟฟ้า หลอดไฟ LED	
	(4) หนุน Türk ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมอ	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ Türk ในการซ่อมแซมทุกครั้งที่มีภาระร่วมกัน เช่น บริเวณห้องเดิน โถงบันได	- โครงการติดตั้ง Türk ให้ค่าย Türk เรื่องการเบ็ด-ปิดไฟจุดที่ไม่มีการใช้ไฟ พากัดห้องครัว กอนซึ่งจะต้องดูดซับแสงจากไฟ บนภารต่อห้องเดินตามโครงสร้าง เพื่อท่องเที่ยวศูนย์ความรุ่มเรืองรุ่งกัน	
	(5) มีการติดตั้งอุปกรณ์ Türk-ปิดไฟในจุดที่มีภาระร่วมกัน เช่น บริเวณห้องเดิน โถงบันได	- โครงการติดตั้ง Türk ให้ค่าย Türk ไฟรุ่ง พร้อมทั้งเมืองเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพฯ ให้ค่าย Türk ไฟรุ่ง พร้อมทั้งเมืองเจ้าหน้าที่ ครอบคลุมในการตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	- โครงการเปิด-ปิดไฟจุดที่ไม่มีการใช้ไฟ	
	(6) การต่อสายไฟของโครงการ จะต้องมีการต่อสายติดนิ่ง เพื่อป้องกันไฟตกตื้น ลักษณะของยกตัวอย่างเช่น ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ ไฟรุ่ง			

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่นี่ แม้จะเป็นไปอย่างดีในมุมมอง แต่คงต้องการที่ 2.1 แบบรายงานผลกระทบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่นี่ แม้จะเป็น (ต่อ)

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	<p>ผังการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการโดยแนวทางใดๆ</p>	<p>อ้างอิง</p>
3.5 การซึ่งพื้นที่	<p>(7) การติดตั้งหลอดไฟถนน ควรเลือกใช้สวิตช์ปั๊บแบบ แสงสว่าง (Photo Switch Cell)</p> <p>(8) โครงการรวมมือร่วมงานซึ่งดำเนินการจราจรในโครงสร้าง อย่างน้อย 1 คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้มีการติดตั้งหลอดไฟถนนภายในพื้นที่โครงสร้าง ตามมาตรฐานกำหนด - โครงการมีช่างประจำอยู่ในโครงสร้าง โดยมีหน้าที่ในการการ ตรวจสอบบุคลากรและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงสร้าง ให้ประเมินศักดิ์สิทธิ์ และพร้อมรับภาระตลอดเวลา 	<p>รูปภาพที่ 2.31 ไฟถนน</p>
3.6 การคมนาคม	<p>(1) จุดใหม่ป้ายชื่อโครงสร้าง ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้าย แสดงที่ที่จอดรถ เพื่อให้ผู้เดินทางเข้า-ออกโครงการสามารถเดิน ได้ และมีความเหมาะสมกับจริงกัน</p> <p>(2) ดูแลส่งทางพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทาง จราจร และมีสีรถขาวเพื่อสื่อสาร</p> <p>(3) เวลาออกเดินทาง บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ ต้องมีไฟ ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา</p> <p>(4) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยอย้านยความสงบภายในการ เข้า-ออก ตลอดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ป้ายบอกการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงสร้างชี้ทางเข้า-ออก แสดงที่ที่จอดรถ ภายในเข้า-ออกโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน - ทางโครงการมีการดำเนินการจัดเดินทางที่รักษาความ ปลอดภัยของดูดเสื่อมที่หัวดูดรถ และทางเข้าออกโครงการ ตลอดระยะเวลาไม่สามารถเปิดดำเนินการ เพื่อให้บริเวณพื้นที่ สำหรับจอดรถ ทางเข้า-ออก ของโครงการในส่วนพื้นที่ไม่ มีสิ่งกีดขวาง อีกทั้งในเวลาลากทางตึกปริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถจะมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา 	<p>รูปภาพที่ 2.32 ป้ายชื่อโครงสร้าง ชั่วคราว</p> <p>รูปภาพที่ 2.12 ป้ายสัญญาณ จราจรภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.11 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย</p>

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบภัยแล้งเวชกรรม
โครงการ ให้เมืองที่น้ำ ระบบดินน้ำเรือนเมืองกรุง - มีนาคม - พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โทน เมืองชั้น ในระบบทดลองรับ แต่งตั้งคราวาท 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โทน เมืองชั้น (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	วิจัย
4 ศูนย์คาดการณ์พชรชีวิต			
4.1 การป้องกันอัคคีภัย			
(1) ตรวจสอบและติดตามสถานะภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ภัยใน โครงการ ให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย ภัยรุน	- โครงการนี้ยังคงอยู่ในการตรวจสอบการทำงานของ ระบบป้องกันและจับค้นระเบิดที่ถูกเป็นประจาร์จนที่ก่อน หาก พนักงานชำรุดเสียหายจะต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยน ใหม่ทันที	- รูปภาพที่ 2.16 การตรวจสอบ การทำงานของระบบป้องกันและจับค้นระเบิดที่ถูกเป็นประจาร์จนที่ก่อน วันศุกร์	
(2) ตรวจสอบและติดตามสถานะภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ภัยใน โครงการให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดี	- โครงการนี้กำลังติดตั้งป้ายเหล็กทางอพยพหนึ่ง เตรียมป้ายทาง ที่นำไปใช้ได้ในอนาคต ซึ่งสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	- รูปภาพที่ 2.17 ป้ายเส้นทาง อย่างพหุภาคี	
(3) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตรวจสอบบ้านเมือง วันที่หมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสายไฟ ไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำอยู่เสมอ เป็นต้น	- โครงการนี้กำลังอยู่ในกระบวนการติดตั้งไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการซ่อมบำรุงประจำ เพื่อให้สิ่งที่เป็นไฟฟ้าอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับ ห้องน้ำและห้องน้ำ จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลง ด้วยไฟฟ้าใหม่เข้าแทนที่	- รูปภาพที่ 2.20 ไฟฟ้าที่สำหรับ ไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.21 ป้ายจุดรวมพล รูปภาพที่ 2.16 การตรวจสอบ การทำงานของระบบป้องกัน วันศุกร์	
(4) ตรวจสอบและติดตามสถานะภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ไฟฟ้าห้องน้ำที่อยู่ในสภาพที่ดี	- โครงการนี้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังติดไฟฟ้า ใช้คุณภาพในการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบในภาวะปัจจุบัน	- รูปภาพที่ 2.33 เครื่องจักรไฟฟ้า ชั่วโมงต่อวัน	

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานชุมชน ตรวจสอบความต้องการป้องกันและลดภัยไซคราฟท์และน้ำท่วมของโครงการ โน่น แม่นยำที่สุด ประเมินการ แสดงถึงตารางที่ 2.1

มาตรฐานการป้องกันและลดภัยไซคราฟท์และน้ำท่วม	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานชุมชน ตรวจสอบความต้องการป้องกันและลดภัยไซคราฟท์และน้ำท่วม ข่าวตามโครงการ สำนักงานทรัพยากรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- โครงการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายไว้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่สูงที่สุดจะต้องมีมาตรการรักษาดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในภัยธรรมชาติให้ต่ำที่สุด เพลิงไหม้ และเมืองท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์ที่ต้องดูแลอย่างดี โครงการมีทางประจําไปใช้งานได้ดีมาก ได้ยึดมั่นที่กันภัยภัย พรมแดนสถาบันและ แหล่งบ้านเรือนจากภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ ภายใต้การดูแลอย่างดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา	- -	รุ่งราษฎร์ 2.13 ผู้ดูแลเพลิงไหม้
(5) ดังต่อไปนี้ สำหรับส่วนที่สูงที่สุดจะต้องมีมาตรการรักษาดูแลที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 1.50 ม.	- -	- -	รุ่งราษฎร์ 2.13 ผู้ดูแลเพลิงไหม้
(6) จัดให้มีระบบทดลองความต้องการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่าง น้อย 1 คน	- -	- -	รุ่งราษฎร์ 2.8 ตรวจสอบภารกิจ ทำงานสถานะภัยป่าไม้
(7) จัดให้มีห้องสำหรับรับภัยไซคราฟท์และน้ำท่วม โดยให้อยู่ห่างจาก พื้นที่ที่มีภัยไซคราฟท์ พื้นที่ที่มีภัยไซคราฟท์	- -	- -	รุ่งราษฎร์ 2.19 พื้นที่สำหรับรับภัย ภัยไซคราฟท์
(8) การติดตั้งป้ายังตับเพลิง จัดต้องหันด้านที่มีภัยไซคราฟท์ อยู่ด้านที่หันต่อไปยังชั้นดิน	- -	- -	รุ่งราษฎร์ 2.13 ผู้ดูแลเพลิง
(9) การติดตั้งบันไดเพลิง จัดต้องหันด้านที่มีภัยไซคราฟท์ เป็นวงลักษณ์ เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนและเกิด การระเบิดได้	- -	- -	รุ่งราษฎร์ 2.13 ผู้ดูแลเพลิง

ผลิตภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ที่มีชื่อเสียง เช่น กุ้งแม่น้ำเผา หอยเชลล์เผา ไข่เจียวเผา ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทย

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบ		ผู้ดูแล อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไขผลกระทบ	อ้างอิง
4.1 การป้องกันอันตราย (ต่อ)	(10) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองต้องแยกอิสระจากระบบอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดไฟไหม้ไฟสำรองจะส่วนแบ่งระบบต่างๆ ที่จะเป็นสาหรับการดับเพลิงและภาระไฟได้นานกว่า 2 ชม. และจำเป็นต้องมีไฟสำรองตลอดเวลาสำหรับเครื่องรับน้ำ และระบบสื่อสาร	- โครงการได้มีการติดตั้งระบบจ่ายพลังงานไฟสำรองโดยใช้ระบบเบี่ยงไฟฟ้าและเกิดไฟไหม้ไฟสำรองให้ไว้ เครื่องรับน้ำและระบบสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างปกติ ซึ่งทางผู้ดูแลได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ใน	- เอกสารแนบท้ายที่ 7 แผนผังอันตราย
	(11) เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ผู้ที่ประ�บเทาศูนย์แรก จะต้องทำการดับเพลิงเดือนปี เพื่อส่งตัวบุญญาให้ผู้ที่มาดับเพลิงภายในอาคารที่ไม่ถูกไฟไหม้	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนอันตราย บริเวณที่ส่วนของอุโมงค์เดือนปีอยู่ งัดดูเด่น ไม่สามารถติดตั้งหัวเพลิงไว้ให้และมีการจัดทำแหล่งรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ขอสงวนการพับโครงการเมื่อหน้างานอยู่ประจำในครัวเรือนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของครัวเรือนโดยรวมที่ไม่สามารถดับเพลิงภายในครัวเรือนได้ตามเวลาที่เปิดดำเนินการ อีกทั้งมีการฝึกอบรมและซ้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกปี	- เอกสารแนบท้ายที่ 7 แผนผังอันตราย
	(12) หากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ของโครงการ ควรเป็นผู้นำในการนำผู้พักอาศัยออกจากอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวและยังเวลาที่เปิดดำเนินการ อีกทั้งต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ชม.	- โครงการดำเนินการซ้อมการดับเพลิง แต่ละรอบเป็นครั้งคราว เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ผู้ดูแลจะติดต่อทางโทรศัพท์และผู้ที่มาดับเพลิงภายในครัวเรือนและภายนอก และผู้ที่มาดับเพลิงภายในครัวเรือน โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 21-22 ของเดือนกรกฎาคม	- รูปภาพที่ 2.22 การซ้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ
	(13) โครงการจะต้องประเมินการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบไฟฟ้าที่ดูดซึมของโครงการให้เป็นทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องหากเกิดเหตุร้ายขึ้น	- โครงการมีการดำเนินการซ้อมป้องกันอันตราย แมลงภู่น้ำและภัยอื่นๆ ที่ดูดซึมไฟฟ้าโดยตรงในครัวเรือนและภายนอก และผู้ที่มาดับเพลิงภายในครัวเรือนโดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 21-22 ของเดือนกรกฎาคม	- รูปภาพที่ 2.22 การซ้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ

รายงานผลการปฏิบัติราชการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัยธรรมชาติความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางพื้นที่ของบุคคลส่วนตัว

โครงการ ที่นี่ แม่น้ำ

ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้การติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัยธรรมชาติของโครงการ โน่น แม่น้ำนั้น ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานเหลือเลือกใช้ตามมาตรฐานที่บัญชีและมาตรฐานที่บัญชี	ผู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่บัญชี	รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ	ผู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่บัญชี	รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4.2 ความปลอดภัย	ผู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ	รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(1) ควรจัดให้มีพื้นที่งานรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในโครงการต่อต่อ 24 ชั่วโมง	- พับโครงสร้างรั้วไม้พักงานอยู่ประจำไว้ครองกราฟต่อต่อ 24 ชั่วโมง รวมทั้งเมืองที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตัวจริงสูบดูแล ภายในไม้โครงรั้วอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการ เพื่อ ข้ามบริเวณทางเดินและติดต่อภายนอกตามประตูห้องน้ำเข้าออก อาศัย	- รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในห้องน้ำ
(2) จัดตั้งป้อมหมายบาร์ริ่งในโครงการอย่างน้อย 1 ถุด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภัยใน	- โครงสร้างรั้วไม้คั้นติดต่อมุมอุปกรณ์รักษาพยายามบาร์ริ่งตั้นน้ำว ยังสำนักงาน และหากเกิดเหตุภัยใดๆ เจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดย ทันที	- รูปภาพที่ 2.35 ป้ายติดตั้งการติดตั้งรั้วภัยในตัวบ้าน
(3) ติดป้ายเตือนผู้พักอาศัยให้จัดเก็บดูแลรักษาภัยสินมิ่งค่าให้มิดชิดอยู่เสมอ	- โครงสร้างรั้วไม้คั้นติดต่อบานต่อตัวบ้านรั้วภัยสินมิ่งค่าแก้ผู้ เข้าใช้งานริบบิ้กการ โนนบินเรียลที่บ้านที่ต้องอย่างดีๆ ตามปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลอยู่ตลอดระยะเวลา	- รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(4) อย่างกันสอนต่อของพนักงานของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่เข้าออกที่มีพิธีรุเร็จ	- พับโครงสร้างรั้วไม้พักงานอยู่ประจำไว้ครองกราฟต่อต่อ 24 ชั่วโมง รวมทั้งเมืองที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตัวจริงสูบดูแล ภายในไม้โครงรั้วอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการ	- รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(5) ภัยและห้องควรเลือกใช้ระบบสำคัญ (KEY CARD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น	- พับโครงสร้างรั้วไม้พักงานอยู่ตัวจริงสูบดูแลให้เป็นแบบระบบสำคัญ (KEY CARD)	- รูปภาพที่ 2.36 ระบบสำคัญ (KEY CARD)

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ ให้ไว้ตามที่

ระเบียบด้านการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผู้การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ ได้แก่ผู้อำนวยการ โภน แบบชั้น บรรบัดคำนึงในการ แสดงตนต่อสาธารณะที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ โครงการ โภน แบบชั้น (ต่อ)

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ	บัญชีอุบัติเหตุและการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ	อ้างอิง
4.3 ศูนย์บริการพัฒนาศักยภาพ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ	บัญชีอุบัติเหตุและการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมขององค์กรฯ	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สำเริญ ภารภิรมย์ศรีภานุวัฒน์ รูปภาพที่ 2.2 งานสร้าง พื้นที่อาคาร
(1) ปรุงน้ำดื่มน้ำประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่น แหล่งห้วยแม่น้ำรักษาอยู่เสมอ	- - - -	- - -	รูปภาพที่ 2.1 ภารภิรมย์ศรีภานุวัฒน์ รูปภาพที่ 2.2 งานสร้าง พื้นที่อาคาร
(2) ไม่ตอกไม้ประดับ จังห้อไม้การดูแล บำรุงรักษาให้อยู่ใน สภาพดีดูสะอาดตา	- -	- -	รูปภาพที่ 1.3 การใช้ประโยชน์ พื้นที่อาคาร
(3) ควรออกแบบตัวอาคารและสีของอาคารให้ก่อสร้างเส้นกับ สีภายนอก	- -	- -	รูปภาพที่ 2.3 การทำความ สะอาดพื้นที่
(4) ตูนและรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โค้งภารແລະช่องทางเดิน อยู่เสมอ	- -	- -	รูปภาพที่ 2.3 แม่บ้านคุณแม่ยก มูลนิธิ
(5) การเก็บรวบรวมข้อมูลอย จัดต่อในลักษณะปกอย่าง มี秩次ด	- -	- -	รูปภาพที่ 2.5 ห้องพักขยะมูล ฝอยร่วมแบบบ่ายเบายประเพณี
(6) เมืองบ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอย ไปที่ไหนห้องพัก บัญชีอย่างทันที ห้องว่างที่จะไม่ติดเชื้อ	- -	- -	

รายงานผลการปฏิบัติภาระตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไฟฟ้า เมืองชุม
ระยะที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไฟฟ้า เมืองชุม ในระยะเวลาเดือนนี้ ดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไฟฟ้า เมืองชุม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่อาจกระทบต่อมาตรฐานทางแม่น้ำ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางแม่น้ำ	อ้างอิง
1. ริสิ่งแวดล้อมทางภายนอก			
1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับลดพื้นที่ - ไม่มีมาตรฐานกำหนด	-	-	
1.2 การปิดหน้าติน/การขุด/การคลื่อนย้าย - ไม่มีมาตรฐานกำหนด	-	-	
1.3 คุณภาพอากาศ - ไม่มีมาตรฐานกำหนด	-	-	
1.4 คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน - ไม่มีมาตรฐานกำหนด	-	-	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่และเด็กตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่นี่ แม่น้ำบุรี ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่นี่ แม่น้ำบุรี ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่นี่ แม่น้ำบุรี (ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อแม่และเด็ก	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	อ้างอิง
2. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ	ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ			
- ไม่มีผลกระทบทางลบ	-	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางนา			
- ไม่มีผลกระทบทางลบ	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ชีวิต			
- ติดตามและประเมินผลระบบห้องเรียน ทุกๆ 4 เดือน ติดตามและประเมินผลระบบห้องเรียน ทุกๆ 6 เดือน ดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการมีผู้เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามและประเมินผลห้องเรียน ภายในโครงการอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากพบการชำรุดเสื่อมหดหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที และโครงการได้ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลห้องเรียน ในท้องระบบฯ บ่อยครั้ง โดยมีความถี่ 1 ครั้ง/ปี ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันปริมาณผลกระทบน้อยลง ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ยังมีปริมาณน้อย จึงยังไม่มีการดำเนินการ	เอกสารแนบท้ายที่ 10 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ 10 รายการ	
- ติดตามและประเมินผลระบบห้องเรียน ทุกๆ 6 เดือน ดำเนินการแก้ไขทันที	- ติดตามและประเมินผลระบบห้องเรียน ทุกๆ 6 เดือน ดำเนินการแก้ไขทันที		

รายงานผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โน้ต เมนชั่น
ระยะที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โน้ต เมนชั่น ประเมินดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 และรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โน้ต เมนชั่น (ต่อ)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ร่วมมือกัน	บัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐานและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การระบุภัยแล้วการป้องกันอย่างไร	- โครงการจะบรรบบทหารบภัย แหล่งปลูกผัก - จุดออกท่าอยู่ฯ ๖ เดือน ซึ่งก่อ成แหล่งหลักของฝุ่นละออง ร่องรอยเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีช่างคุ้นเคยในการตรวจสอบระบบห้องน้ำ น้ำ บ่อพักน้ำ รวมไปถึงปริมาณของกากต่อง孔 หากมีกากต่อง ปริมาณที่กำหนด จะมีการจัดจ้างรถร่วมเทศบาลเข้ามาดูบ กำจัด	เอกสารแนบท้าย ๖ ใบเบร์เจสูบ ตาก่อน/มูลฝอย รูปภาพที่ 2.37 การสูบเชกอน
3.3 การจัดการน้ำเสียและดูดูดอากาศทิ้ง	- ตรวจสอบบัญชีน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและนำไปประปา ทุกๆ ๔ เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ทุกครั้งที่ตรวจ คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทุก ๔ เดือนและตรวจสอบผลการ เบื้องต้นน้ำทิ้ง ก็ได้ท้องไปปฏิบัติการ ก่อนระบายน้ำทิ้ง จะบาน้ำขยับโครงการ	เอกสารแนบท้าย ๔ แผ่นการตรวจสอบ ติดตามคุณภาพเสียงด้วยอุปกรณ์แบบ แบบบันทึก 附 1/2
3.4 การจัดการมูลฝอยและการขยะ	- ตรวจสอบบัญชีน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและนำไปประปา ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีมูลฝอยห้าม สะสมไว้ทางท้องฟ้ามูลฝอย รากหญ้า และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บบัญชีน้ำโดย ทุกครั้งหลังจัดการเพื่อปีบ มูลฝอยให้เข้ามาเก็บขยะแล้ว ถ่ายถอดข้อมูลที่อยู่ใน โน้ต และนำสีเหลืองมาซึ่งร่วมบ่มบังบัด	รูปภาพที่ 2.5 การทำความสะอาด ตัวอาคารท้องฟ้ามูลฝอย/ห้องพักน้ำ

କାନ୍ଦିଲାରୁ ପାଇଁ ଏହାରେ କାନ୍ଦିଲାରୁ ପାଇଁ ଏହାରେ କାନ୍ଦିଲାରୁ ପାଇଁ

มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>ผลกระทบปัจจุบันตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>สิ่งแวดล้อม ที่วางแผนไว้</p>	<p>ผลกระทบปัจจุบันตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>สิ่งแวดล้อม ที่วางแผนไว้</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ</p> <p>ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข</p>	<p>อ้างอิง</p>
3.5 การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น ทุกๆ ๑ เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีทางประจ้าโดยตรงการคาดเดาในบางครั้งจะสอนในการทำงานของระบบป้องกันและตรวจสอบอัคคีภัยแบบเจาะทุกเตือน หากพบมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารแนบที่ ๘ บันทึกการตรวจสอบบุคคลภายนอก 	
3.6 การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ในอาคาร และจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการทุกๆ ๑ เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีทางประจำการ โดยมีหน้าที่บันกรายการ ผู้ตรวจสอบอุปกรณ์ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการทิ้งขยะและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 	
3.7 การศึกษาความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมการกำจัดขยะ ทุกๆ ๑ เดือน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - 	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โภนี เมนช์
ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.2 งานสวน




รูปภาพที่ 2.3 การทำความสะอาดพื้นถนนทางเข้า - ออกโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการ โภน เมนชั่น

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.4 ถังเก็บน้ำภายในโครงการ

รูปภาพที่ 2.5 ห้องพักขยะมูลฝอยรวมแบบแยกประเภท



รูปภาพที่ 2.6 การล้างทำความสะอาดถังขยะ/ห้องพักขยะ



รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ และป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งวัสดุลงในโถส้วม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โภนี เมนช์
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.8 การตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ



รูปภาพที่ 2.9 ถนนทางเข้าโครงการ



รูปภาพที่ 2.10 พื้นที่สำหรับจอดรถ


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โภนี แม่น้ำ


ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.11 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าโครงการ



รูปภาพที่ 2.12 ป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.13 ถังดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โทนี เมนชั่น

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567




รูปภาพที่ 2.14 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปภาพที่ 2.15 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.16 การตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.17 ป้ายเส้นทางอพยพนี้ไฟ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โทนี เมนชั่น

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.19 พื้นที่สำหรับเก็บวัสดุไวไฟ



รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่สำหรับรวมพล



รูปภาพที่ 2.21 ป้ายจุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.22 การซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โภนี แม่น้ำน่าน
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567




รูปภาพที่ 2.23 แม่บ้านคัดแยกมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.24 การขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำ



รูปภาพที่ 2.25 ป้ายห้ามทิ้งวัสดุลงท่อระบายน้ำ




รูปภาพที่ 2.26 การบรรจุมูลฝอยลงถุงมูลฝอย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โถนี แม่น้ำขั้น
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.27 ถังขยะภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.28 อุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer)

รูปภาพที่ 2.29 หลอดไฟ LED




รูปภาพที่ 2.30 ติดตั้งป้ายเวลาเปิด-ปิดไฟ บริเวณจุดที่มีการใช้ไฟร่วมกัน

รูปภาพที่ 2.31 ไฟสนาม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โภนี แม่น้ำน่าน
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.32 ป้ายชื่อโครงการชั่วคราว



รูปภาพที่ 2.33 เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ




รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น



รูปภาพที่ 2.35 ป้ายเตือนการดูแลทรัพย์สินมีค่า



รูปภาพที่ 2.36 ระบบคีย์การ์ด (KEY CARD)



รูปภาพที่ 2.37 การสูบตะกอน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โทนี แม่น้ำขั้น
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



รูปภาพที่ 2.38 การล้างถังเก็บน้ำ