

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
<p>1.ทรัพยากรกายภาพ</p> <p>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</p> <p>(1) จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 68.87 ของพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) รักษาภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากที่สุด</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงแรมจัดให้มีพื้นที่ว่างตามมาตรการที่กำหนด และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงแรม</li> <li>- โรงแรมรักษาสภาพพื้นที่เดิมของโครงการไว้</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p> <p>-</p>
<p>1.2 การชะล้างพังทลายของดิน</p> <p>(1) จัดระบบระบายน้ำที่มีพิกัดหน้าขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละบ่อสามารถรองรับน้ำฝน เมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง</p> <p>(2) จัดทำตาข่ายคอนกรีต เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และมีการปลูกต้นไม้ไม่เลื้อยและหญ้าคลุมดิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน</li> <li>- โรงแรมมีการปลูกต้นไม้ ไม่เลื้อยและหญ้าคลุมดินรอบบริเวณโรงแรม ซึ่งช่วยป้องกันการพังทลายของดิน</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพัทลุง บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพัทลุง บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพัทลุง บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p><b>1.3 คุณภาพอากาศ</b></p> <p>(1) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว</p>	<p>- ทางโรงแรมได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p> <p>รูปภาพที่ 2.2 คนสวน</p>
<p><b>1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน</b></p> <p>ไม่มีมาตรการกำหนด</p>	-	-	-
<p><b>1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ</b></p> <p>(1) น้ำเสียจากโครงการจะถูกบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และระบายออกสู่ลานซีเมนต์สำหรับอาคารห้องพักรวมและอาคารที่พักพนักงาน</p> <p>(2) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และรวบรวมส่งสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป</p> <p>(3) นำฝนจากหลังคาและถนน จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่ท่อหน้าขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด</p>	<p>- โรงแรมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลานซีเมนต์</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม</p> <p>- นำฝนจากหลังคาและถนน จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบโรงแรมและปล่อยลงสู่ท่อหน้า</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>(4) บริเวณด้านที่ติดกับสถานีวิทยุและพัฒนาศูนย์พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหนองน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใสลงสู่ทะเล</p> <p>(5) น้ำจากบ่อหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน</li> <li>- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ</p>
<p>1.6 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ</p> <p>(1) บำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนเข้าเชื้อโรคและระบายออกสู่สถานซีเมนต์สำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน</p> <p>(2) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงแรมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลานซีเมนต์</li> <li>- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	(1) ควบคุมให้กิจกรรมต่างๆ อยู่ในโครงการเท่านั้น	- โรงแรมดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	(1) บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมออกาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม	รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเนารูปของโรงแรม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด			
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต ไม่มีมาตรการกำหนด			
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด			

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพญา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพญา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.2 การคมนาคมขนส่ง</p> <p>(1) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้า-ออก และที่จอดรถ</p> <p>(2) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ</p> <p>(3) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง</p> <p>(4) จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ 17 คัน โดยขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยนต์ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อแล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม</li> <li>- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดที่จอดรถยนต์ภายในโรงแรม ตามมาตรการที่กำหนด และมีบริการรับ-ส่งแก่ผู้มาเข้าพักในโรงแรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าโรงแรมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้รถบริการสาธารณะ หรือเอกชนจากสนามบินมายังโรงแรม</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ</p> <p>รูปภาพที่ 2.7 รถบริการภายในโรงแรม</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.3 การใช้น้ำ</p> <p>(1) จัดตั้งพิกัดน้ำจุดที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการศรีพินา ปริมาตร 100 ลบ.ม.</p> <p>(2) จัดตั้งเก็บน้ำจุดที่ 2 ใต้อาคารกีฬาปริมาตร 500 ลบ.ม.</p> <p>(3) จัดตั้งเก็บน้ำจุดที่ 3 บริเวณอาคารบาร์เครื่องดื่ม ปริมาตร 200 ลบ.ม.</p> <p>(4) อาคารวิลล่า A, B และ C ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถึง</p> <p>(5) อาคารวิลล่า A1 และ C1 ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง</p> <p>(6) ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ</p> <p>(7) ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมมีถังเก็บน้ำที่ผ่านการใช้งานปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว และได้มีการสำรองน้ำโดยการซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ภายในโรงแรมอย่างเพียงพอ</p> <p>- ทางโรงแรมได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตามที่กำหนดในมาตรการทั้งในส่วนห้องพักของลูกค้า และออฟฟิศของโรงแรม ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรม</p> <p>- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตลอดจนระมัดระวังดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.11 ถึงเก็บน้ำใช้ เอกสารแนบที่ 9 ระบบ สาธารณูปโภค</p> <p>รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ ประหยัดน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้น ท่อของระบบการจ่ายน้ำ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้างต้น	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</p> <p>(1) นำเสียจากอาคารที่ห้องพักที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐาน และฆ่าเชื้อโรคแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำ เพื่อเข้าระบบ ลานซีเมนต์ขนาด 12 ตารางเมตร/ 1 ห้องน้ำ</p> <p>(2) นำเสียจากอาคารที่พนักงานที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำเพื่อเข้าระบบลานซีเมนต์ 24 ตารางเมตร/อาคาร</p> <p>(3) นำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้ว จะระบายลงสู่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารส่วนบริการ</p> <p>(4) น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ข้างต้น</p> <p>- โรงแรมจัดใหม่บ่อทวงน้ำ ปริมาตรที่กำหนด บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อทวงน้ำฝนไว้ภายในโรงแรม ก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่สถานซีเมนต์</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม</p> <p>- โรงแรมจัดใหม่ระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อทวงน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ชุมชนต้นน้ำปลายน้ำ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</p> <p>(5) น้ำฝนส่วนใหญ่จะปล่อยให้ซึมลงดิน ส่วนน้ำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะรวบรวมระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด</p> <p>(6) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อน้ำฝนน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใสลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละบ่อจะสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง</p>	<p>น้ำฝนจากหลังคาและจากถนนทั้งหมดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบโรงแรม และปล่อยลงสู่บ่อน้ำฝน</p> <p>โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำบริเวณที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรอบโรงแรมพร้อมบ่อน้ำฝน และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.5 การจัดการน้ำเสีย</p> <p>(1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคาร ห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน จะผ่านบ่อจ่ายน้ำซึ่งจะเป็นจุดตรวจคุณภาพน้ำด้วย น้ำที่บำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า BOD<sub>๕๐๐</sub> ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งพื้นที่ ลานซีพีได้ออกแบบไว้ให้สามารถซีพีน้ำได้หมดภายใน 1 วัน</p> <p>(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ และอาคารสปา จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า BOD<sub>๕๐๐</sub> ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ นำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้โครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์ เมตร/วัน</p> <p>(3) ประสานงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจิต มาสูบตะกอน จากส่วนเกราะไปกำจัดทุก 2 ปี</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ ก่อนรวบรวมเข้าบ่อจ่ายน้ำซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม ทั้งนี้ทางโรงแรมมีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลศรีจิต ทุกเดือน</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายวิศวกรโรงแรม และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลศรีจิต ทุกเดือน</p> <p>- โรงแรมทำการสูบตะกอน จากถังส่วนเกราะ เป็นประจำตามความเหมาะสม โดยติดเครื่องดูดสิ่งปฏิกูลของเอกชนให้เข้ามาดำเนินการ</p>	<p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1, ทส.2</p> <p>-</p> <p>เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จการสูบตะกอน/ไขมัน</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อมติขณินกร	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>(1) จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็น ขยะเปียกและขยะแห้งไว้ในห้องพักทุกห้อง</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สิ่งแวดล้อม ข้อมติขณินกร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงแรมจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพักพื้นที่ ส่วนกลางต่างๆ เป็นต้น โดยมีลักษณะแบบฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำความสะอาดทำหน้าทีรวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน</li> <li>- สำหรับจุดพักขยะรวมของโรงแรม จัดให้มีถังขยะแยกประเภทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท เพื่อรองรับขยะเปียก และขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต ขยะพลาสติก กระดาษรวบรวมเพื่อขายให้แก่ร้านที่รับซื้อ นอกจากนี้ โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.16 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ</p> <p>รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมัก</p> <p>ชีวภาพของโรงแรม</p> <p>เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสตดงตั้งตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้วสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>(2) อาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ อาคารสปา อาคารบาร์เครื่องดื่ม และอาคารที่พักพนักงาน จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชั้น</p> <p>(3) ท่อน้ำจากอาคารจะมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง</p> <p>(4) แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ปล่อยขยะที่รีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า นอกจากนี้ ในห้องครัวของอาคารต่างๆ จะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้วสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงแรมจัดให้มีถังขยะตามอาคารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ และมีแม่บ้านทำความสะอาด มีหน้าที่รวบรวมขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม โดยกำหนดให้ทำการเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิลที่ในแต่ละวัน ก่อนทำการรวบรวมที่จุดพักขยะรวมของโรงแรม และทำความสะอาดจุดพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังจากทำการทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม</li> <li>- โรงแรมจัดให้มีถังขยะภายในโรงแรมตามส่วนต่าง ๆ ซึ่งขยะจากส่วนต่างๆ จะมีแม่บ้านทำความสะอาดเป็นผู้คัดแยกและรวบรวมไปยังจุดพักขยะรวมทุกครั้ง เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต ขยะพลาสติก กระดาษรวบรวมเพื่อขายให้แก่ร้านที่รับซื้อ นอกจากนี้ โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.16 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ</p> <p>รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>(5) ห้องพักขยะรวมของโครงการอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะรีไซเคิล แต่ละห้องมีความจุประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรก็เก็บ 54 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะทั้งโครงการได้นานประมาณ 2 เดือน</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <p>- สำหรับจุดพักขยะรวมของ โรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายส่งกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต นอกจากนี้โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปัสสาวะเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม</p>
<p>(6) นำขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการต่อไป</p>	<p>- โรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย และจะขอความส่งกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>(7) โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.7 ไฟฟ้า</p> <p>(1) ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่ แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก</p> <p>(2) ภายในอาคารได้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมให้สอดคล้อง กับการใช้งาน โดยคำนึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ เช่น การเลือกใช้หลอดไฟชนิด Compact fluorescent เป็นต้น</p>	<p>- โรงแรมได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545</p> <p>- โรงแรมกำหนดระยะเวลาเปิดไฟฟ้าส่วนกลางตาม มาตรการที่กำหนด โดยมีแม่บ้านของโรงแรม เป็น ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า เอกสารแนบที่ 9 ระบบ สาธารณูปโภค</p>
<p>4. คุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>(1) จัดแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก</p> <p>(2) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน</p>	<p>- ทางโรงแรมมีนโยบายในการพิจารณาการรับบุคคลใน ท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ซึ่งตามเหมาะสมของงานและบุคคล</p> <p>- โรงแรมมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น บริจาค ฝากระเบื้อง บริจาคสิ่งของ บริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกป่า และทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน เป็นต้น</p>	<p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรม กับชุมชน</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั่วคราว	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>(1) โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร</p> <p>(2) จัดห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย</p> <p>(3) โครงการพร้อมประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านแหลมชั้น และสถานีอนามัยบ้านอ่าวมะขาม เพื่อนำผู้ที่อาศัยที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานอนามัย หากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการไว้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(4) ห้องอาหาร ห้องสปา และสระว่ายน้ำโครงการจะจัดเตรียมให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั่วคราว</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมจัดห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย</p> <p>- โรงแรมได้แจ้งเบอร์ติดต่อของห้องปฏิบัติการ แก่ผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- โรงแรมมีห้องอาหาร ห้องสปา และสระว่ายน้ำของโรงแรม ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.23 กล้องปฐมพยาบาล</p> <p>รูปภาพที่ 2.5 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำ</p>
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>(1) อาคารห้องพัก ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้บริเวณศาลา ห้องนอนและห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร ติดตั้งจุดรับสัญญาณความร้อน ไว้ในห้องน้ำ และกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ และถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งบริเวณผนังหน้าห้องนอน</p>	<p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ</p>	<p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>(2) อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องครัวจะติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันแบบอัตโนมัติในห้องครัวชั้นที่ 1 ด้านหน้าร้านด้านและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถังดับเพลิง</p> <p>(3) อาคารกีฬา ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องนั่งจะติดตั้งจุดจับความร้อน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องสมุดและห้องจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่ม</p> <p>(4) อาคารสนามเทนนิส ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย และติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องเก็บของพนักงาน ติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้าห้องแม่บ้าน และติดตั้งดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของและบริเวณทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและบริเวณส่วนรับส่งของ</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ และมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566</p>	<p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ</p> <p>เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย/สูนามี</p> <p>เอกสารแนบที่ 10 หนังสือการตอบรับการซ้อมอพยพหนีไฟ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>(5) อาคารส่วนบริการ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟทุกห้อง และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องอาหาร และถึงดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องครัว และห้องควบคุมอัคคีภัย</p> <p>(6) อาคารสปา ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟบริเวณทางเดิน และห้องนอนทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง ติดตั้งเครื่องสูญญากาศแบบอัตโนมัติไว้บริเวณทางเดินทางชั้น 1 ของอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเตรียมอุปกรณ์ และส่วนต้อนรับของส่วนสปา</p> <p>(7) อาคารที่พักพนักงาน ติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง ติดตั้งจุดรับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง และติดตั้งเครื่องสูญญากาศแบบอัตโนมัติและถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของอาคาร</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ขาดข้อมูล</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่นักงานในโครงการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 10 หนังสือการตอบรับการซ้อมอพยพหนีไฟ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขวัญชัยนิมิต	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>(8) หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที</p> <p>(9) ติดตั้งตู้ดับเพลิงไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร ยกเว้นอาคารห้องพักจะติดตั้งตู้มีน้ำดับเพลิงกระจายบริเวณทางเดินรวม 8 จุด</p> <p>(10) จัดให้มีไฟฉุกเฉิน กระจายบริเวณทางเดินและนอกอาคารทั่วพื้นที่โครงการ</p>	<p>- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที</p> <p>-โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p>
<p>4.4 ทัศนียภาพ</p> <p>(1) จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระต้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมา</p> <p>(2) ใช้สีทาหลังคาและตัวอาคาร ที่มีสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ</p>	<p>- โรงแรมจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรมตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- โรงแรมใช้สีหลังคาที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว</p> <p>รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.2 การชะล้างพังทลายของดิน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน (2) ตรวจสอบการชะพาตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- โรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ใน การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจาก ชายฝั่ง ทุก 6 เดือน และตรวจสอบการชะพาตะกอนดินลงสู่ ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ แบบบันทึก ทส.1, ทส.2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ) (3) ตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน้า หากเกิดการทับถมขึ้นให้ทำการขุดลอก ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำ และบ่อหน้าของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการทับถมขึ้นทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ
1.6 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 แนวศรียาทางบก ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2.2 แนวศรียาทางน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของ โรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ต้องการ ติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละ จุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณ มีบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของ โรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการจราจรซึ่งช่วยลดความ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย
3.3 การใช้น้ำ (1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นทาง ทุกเดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการรั่วของ ระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นทาง ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการรั่วทางด้านเจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นทาง ของระบบการจ่ายน้ำ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม</p> <p>(1) ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการตัน เจ้าหน้าที่โรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ</p>
<p>3.5 การจัดการน้ำเสีย</p> <p>(1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำและสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค แมเจอร์ ทอริส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบน้ำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำทิ้งการตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค</p>	-	<p>รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1, ทส.2</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2  
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การ รั่วซึมของถังขยะ ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและ ความสะอาดของห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ - ทางโรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ ความสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการ รับรองรับถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณ มูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่ถังขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่ปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย
3.7 ไฟฟ้า ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4. คุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2567


ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>(1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุก 6 เดือน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผลิต</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ่อมพืพท์ไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการซ่อมพืพท์พืไฟล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 10 หนังสือการตอบรับการซ่อมพืพท์พืไฟ</p>
<p>4.4 ทัศนียภาพ</p> <p>ไม่มีมาตรการกำหนด</p>	<p>- ไม่มีมาตรการกำหนด</p>	-	-







รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว




รูปภาพที่ 2.2 คนสวน



รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร



รูปภาพที่ 2.5 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ



รูปภาพที่ 2.7 รถบริการภายในโรงแรม




รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย





รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ




รูปภาพที่ 2.11 ถังเก็บน้ำใช้




รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ




รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อของระบบจ่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม




รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน




ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



ถังดับเพลิง



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเสียงและแสง



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ



ป้ายทางออกฉุกเฉิน

รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.23 กล่องปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ