




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567



โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ตั้งอยู่เลขที่ 88/66 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลลิวชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ
บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทรัฟ จำกัด

BK NATURE TAURUS CO.,LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลลิวชิต อ่าวนอกภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com


59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567



โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ตั้งอยู่เลขที่ 88/66 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ
บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

จัดทำโดย
บริษัท บีเค เนเจอร์ ثورัส จำกัด
BK NATURE TAURUS CO.,LTD
เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com




หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด


วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยนายวารสิทธิ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท ปีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงเรม ศรีพันวา บุทค รีสอร์ท แอนด์ สปา


การได้ที่ บริษัท ปีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือสมมุติว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน






















ที่ กก. 010761

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทรัฟ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัครพล บุตรสุริย์
3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัครพล บุตรสุริย์ หรือนายเสริญ ขวัญมนี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/

4. ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / ส่วนต้นทุนที่กู้มา นำเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อประกอบกิจการ จำนวน 3,000,000.00 บาท
5. ลักษณะแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลสุคติ อ่าเภอไชยา จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารจดทะเบียนท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ
นายทะเบียน ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

(นายชัยมงคล พุกษ์อมรคุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ

Leading Business
Information





ที่ กก. 010761

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประคอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ กก. 010761

- นิติบุคคลนี้ขาดสัมภาระเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายพานิช ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับรับมอบอำนาจในการดำเนินการด้านนักวิเคราะห์และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report)

รายหกนพผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเชิงวิเคราะห์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่นำธุรกิจ

Leading Business
Information



ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ที่นำไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนำ จำนำ และเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าตัวในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การให้เช่าและขาย และการค้าหลักทรัพย์
- (4) คุ้มภัยเงิน เบิกเงินกืนบัญชาจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้รู้ภัยเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออกรับ โอน และลักษณะตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนเมื่อได้อย่างเรียบร้อยแล้วใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครื่องไฟฟ้าเชื่อม
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เป้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน์จำกัด วัตถุที่ประสงค์ประกอบพำนิชยกรรม
- (7) ประกอบกิจการค้าสัมภาระ มีเนื้อสัตว์รับประทาน เนื้อสัตว์แม่เบี้ยง และเนื้อสัตว์บรรจุห้อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสานปะหลัง มันสานปะหลังอัดเม็ด กากาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ชากา ฯ ละหุ่ง ปลาน้ำมัน ปอ ผ้า ผ้า นุ่ม ผ้าเชิญ ผ้าถุง กางเกง สีสันสดใส ค้าตั้งกล่อง ครั้ง หนังสัตว์ เหยสัตว์ ไม้ ผู้ อยู่ อย่างดี สวยงาม หรืออย่างชนิดอื่นบันผลิตขึ้น หรือได้มาจากการส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มต่างๆ ตาม น้ำแร่ บานพลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องดื่มน้ำ เครื่องดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องปรุงอาหารอื่น
- (10) ประกอบกิจการต้า ผ้า ผ้าห่อจากไส้สังเคราะห์ตัด ตัดเย็บ ตัดเย็บสีตัด ล้วนไนล์อ่อนสังเคราะห์ เส้นตัดเย็บ เครื่องปุ่นห่น เสือกสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ภูษา ถุงมือ เครื่องหัม รองเท้า กระเบ้า เครื่องอุปโภค อื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา เครื่องปั๊มน้ำ
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคียงภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว เครื่องคราฟต์ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ หัตถกรรม เครื่องดูดsta ถุงหุ้มหุ้มข้าวไส้ตุ๊กตา เครื่องไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ของสิ่นค้าตั้งกล่อง
- (12) ประกอบกิจการค้า ร้านสะดวกซื้อ อุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน ก่อสร้าง ร้านอาหาร เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตัดแต่งอาคาร เครื่องบดหิน เครื่องหดยาง เครื่องหดห้องน้ำ ห้องน้ำ เครื่องเคลือบ เครื่องซักผ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสิ่นค้าตั้งกล่อง
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องมือกล เครื่องถ่านแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบ瓦斯 เครื่องบ้าน้ำ เครื่องบ้าน้ำเสีย และเครื่องจักรจดหมาย
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องท่องหนังสือ เครื่องเคลือบ เครื่องซักผ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสิ่นค้าตั้งกล่อง
- (16) ประกอบกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพถ่าย เครื่องคำนวน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่นค้าตั้งกล่อง
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาค เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเตี้ยมสิ่งดังกล่าว



- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพหักดิบ หรือสูงเร็วชุบ-
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งท่าเทียน รัตภูหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปปัจจุบันยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดได้ไว้ในสัญญาที่ประสังค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คุณบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
- (23) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงาม
- (24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับเงิน
- (25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- (26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพัฒน์ยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชสำอาง
- (28) การขายปลีกสินค้าทางเกล็ดภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ
- (29) การขายส่งเครื่องสำอาง
- (30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO
- (31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับข้อมูลข้อความในกรอบด้านนี้เพื่อให้ทราบถูกต้องและแม่นยำ
รายชื่นักออกแบบและผู้รับผิดชอบโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report)



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลลิวชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

- มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567
- กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567
- อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ		ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
2. นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน		นักวิทยาศาสตร์
3. นางสาววันวิสา นวลไย		นักวิทยาศาสตร์
4. นางสาววรรณา ชินแก้ว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5. นางสาวลัดดาวรรณ ตันทุน		วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

นายเสริญ ขวัญมุณี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**
โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา
สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ค
สารบัญตาราง	จ
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	5
กิจกรรมในโครงการ 3. การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม	5
กิจกรรมในโครงการ 4. การจัดการขยะมูลฝอย	6
กิจกรรมในโครงการ 5. เพื่อฟ้า	6
กิจกรรมในโครงการ 6. การป้องกันอัคคีภัย	6
กิจกรรมในโครงการ 7. การจัดภูมิสถานีและพื้นที่สีเขียวของโครงการ	7
กิจกรรมในโครงการ 8. การคุณนาคม	7
ความเป็นมาของกิจกรรมที่ดำเนินการ	8
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	9
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	13
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	30
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	43
3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	44
3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	44
3.3 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	47
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	54
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	55
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	55

สารบัญ

เรื่อง

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1. เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2. มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3. หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4. ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1, ทส. 2
- เอกสารแนบที่ 5. รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6. แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย/สึนามิ
- เอกสารแนบที่ 7. ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 8. ใบเสร็จการสูบตากอน/ไขมัน
- เอกสารแนบที่ 9. ระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 10. หนังสือการตอบรับการซ้อมอพยพหนีไฟ

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา Top View	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา	4
รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่อาคาร	8
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว	36
รูปภาพที่ 2.2 คนสวน	36
รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ	36
รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร	36
รูปภาพที่ 2.5 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำ	37
รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ	37
รูปภาพที่ 2.7 ระบบการภายในโรงแรม	37
รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	37
รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม	37
รูปภาพที่ 2.10 ระบบระบายน้ำ	38
รูปภาพที่ 2.11 ถังเก็บน้ำใช้	38
รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ประยุต้น้ำ	38
รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อของระบบจ่ายน้ำ	38
รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักมูลฝอย	39
รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ	39
รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม	39
รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม	39
รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย	39
รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า	40
รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน	40
รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	41
รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม	41
รูปภาพที่ 2.23 กล่องปฐมพยาบาล	41
รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	42
รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ	42
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด	46

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	13
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	30
ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	44
ตารางที่ 3.2 การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	45
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอกรอบบ้านบ้าน	47
ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล	51

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูติก รีสอร์ฟ แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรากยภาพ (ลักษณะภูมิประเทศ, การชลังพัฒนาของดิน, คุณภาพอากาศ, แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ, แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ) ด้านทรัพยากรชีวภาพ (นิเวศวิทยาทางบก, นิเวศวิทยาทางน้ำ) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย, ไฟฟ้า) ด้านคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การป้องกันอัคคีภัย, ทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2567

1. ทรัพยากรากยภาพ

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

- (1) โครงการได้จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 68.87 ของพื้นที่โครงการ
- (2) โครงการได้ทำการรักษาภูมิประเทศเดินไว้มากที่สุด

1.2 การชลังพัฒนาของดิน

- (1) โครงการมีระบบระบายน้ำที่มีบ่อหน่วยน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละบ่อสามารถรองรับน้ำฝน เมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง
- (2) โครงการได้จัดทำด้วยคอนกรีต เพื่อป้องกันการพังพลายของดิน และมีการปลูกต้นไม้ ไม่เลือยและทัญญากลุ่มต้น

1.3 คุณภาพอากาศ

โครงการมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว และจัดให้มีคนสวนอยู่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

1.4 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ

- (1) โครงการได้นำน้ำเสียจากโครงการมาบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ่ง ก่อนนำไปเข้าโครคและระบายนอกสู่ลานซึ่งสำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน
- (2) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ ได้มีการบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ่ง ก่อนนำไปเข้าโครคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป
- (3) น้ำฝนจากหลังคาและถนน ได้ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วยน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะระบายน้ำที่มาทับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใส่ลงสู่ทะเล
- (4) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการได้เตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหน่วยน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใส่ลงสู่ทะเล
- (5) โครงการได้นำน้ำจากบ่อหน่วยน้ำและอ่างเก็บน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ

1.5 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ

- (1) โครงการมีการบำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ่ง ก่อนนำไปเข้าโครคและระบายนอกสู่ลานซึ่งสำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน
- (2) โครงการได้บำบัดน้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ่ง ก่อนนำไปเข้าโครคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป

2. ทรัพยากรชีวภาพ

2.1 นิเวศวิทยาทางบก

โครงการมีการควบคุมให้กิจกรรมต่างๆ อ瑜伽ในโครงการเท่านั้น

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ

- (1) โครงการได้บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แล้วรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ
- (2) โครงการได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้า-ออก และที่จอดรถ
- (2) โครงการมีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องปรับอากาศที่จอดรถ
- (3) โครงการได้ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณใกล้ทาง
- (4) โครงการได้จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ 17 คัน โดยขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยนต์ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการได้จัดถังพกน้ำจุดที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการศรีพันวาปริมาตร 100 ลบ.ม.
- (2) โครงการได้จัดถังเก็บน้ำจุดที่ 2 ให้อาคารกีฬาปริมาตร 500 ลบ.ม.
- (3) โครงการได้จัดถังเก็บน้ำจุดที่ 3 บริเวณอาคารบาร์เครื่องดื่ม ปริมาตร 200 ลบ.ม.
- (4) อาคารวิลล่า A, B และ C ทุกหลังมีถังเก็บน้ำสำรองรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง
- (5) อาคารวิลล่า A1 และ C1 ทุกหลังมีถังเก็บน้ำสำรองรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง
- (6) โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ
- (7) โครงการมีการตรวจสอบการจ่ายน้ำและสั่นห่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที

3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการมีการนำน้ำเสียจากอาคารห้องพักที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและนำไปเข้าระบบกลั่น เช่นสู่บ่อจ่ายน้ำ เพื่อเข้าระบบคลานซีมขนาด 12 ตารางเมตร/ 1 ห้องน้ำ
- (2) โครงการมีการนำน้ำเสียจากอาคารที่พักนักงาน ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำเพื่อเข้าระบบคลานซีมขนาด 24 ตารางเมตร/อาคาร
- (3) โครงการมีการนำน้ำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและนำไปเข้าระบบกลั่น เช่นสู่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารส่วนบริการ
- (4) โครงการมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำและนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับดูแลต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (5) โครงการได้นำน้ำฝนส่วนใหญ่จะปล่อยให้ซึมลงดิน ส่วนน้ำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะรวบรวมระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหันน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะกระจายอยู่ต่อลดแนวที่ติดชายหาด
- (6) บริเวณด้านที่ติดกับสถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการได้จัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหันน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละบ่อจะสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง

3.4 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการทำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน จะผ่านบ่อจ่ายน้ำซึ่งจะเป็นจุดตรวจคุณภาพน้ำด้วย น้ำที่บำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทึ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า $BOD_{5\text{วัน}}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบlanmasıชีม ซึ่งพื้นที่ลานชีมได้ออกแบบไว้ให้สามารถซึมน้ำได้หมดภายใน 1 วัน
- (2) โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการทำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคาร สนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ และอาคารสปา จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำจนได้มาตรฐานน้ำทึ้ง อาคารประเภท ข แล้ว (ค่า $BOD_{5\text{วัน}}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) และรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (3) โครงการได้ประสานงานโดยติดต่อรอดูดสิ่งปฏิกูลจากเอกชน มาสูบตอกอนจากส่วนเกราะไปกำจัดทุก 2 ปี หรือตามความเหมาะสม

3.5 การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) โครงการมีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งไว้ในห้องพักทุกห้อง
- (2) อาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ อาคารสปา อาคารบาร์เครื่องดื่ม และอาคารที่พักพนักงาน มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชั้น
- (3) ห้องน้ำของทุกอาคารมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- (4) แม่บ้านได้รับรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ประชุมที่รีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้านรับซื้อ ของเก่า นอกจากนี้ ในห้องครัวของอาคารต่างๆ จะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
- (5) โครงการมีห้องพักขยะรวมอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะปีก ห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะรีไซเคิล แต่ละห้องมีความจุประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกากเก็บ 54 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะทั้งโครงการได้นานประมาณ 2 เดือน
- (6) โครงการได้นำน้ำชาขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของอาคารส่วนบริการต่อไป
- (7) โครงการมีการขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวิชิตให้เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน

3.6 ไฟฟ้า

- (1) โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่ແเนจายไฟฟ้าหลัก
- (2) ภายในอาคารของโครงการได้ออกแบบงานระบบบิวิวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยคำนึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ เช่น การเลือกใช้หลอดไฟชนิด Compact fluorescent เป็นต้น

4. คุณภาพชีวิต

4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการได้ว่าจ้างแรงงานในห้องอินเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก
- (2) โครงการมีการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร
- (2) โครงการมีห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย
- (3) โครงการได้ประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านแหลมชั้น และสถานีอนามัยบ้านอ่าวมะขาม เพื่อนำผู้พักอาศัยที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานีอนามัย หากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (4) ห้องอาหาร ห้องสปา และสรรวิวาน้ำของโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

4.3 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) อาคารห้องพัก โครงการได้ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้บริเวณคลา ห้องนอนและห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร ติดตั้งจุดรับสัญญาณความร้อน ไว้ในห้องน้ำ และกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1 ด้านหน้าร้านค้าและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถังดับเพลิง รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
- (2) อาคารส่วนต้อนรับ โครงการได้ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1 ด้านหน้าร้านค้าและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถังดับเพลิง รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
- (3) อาคารกีฬา โครงการได้ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องน้ำจะติดตั้งจุดจับความร้อน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องสมุดและห้องจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่ม
- (4) อาคารสนามเทนนิส โครงการติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทุกห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย และติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องเก็บของพนักงาน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้าห้องแม่บ้าน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระ พนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของและบริเวณทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและบริเวณส่วนรับส่งของ
- (5) อาคารส่วนบริการ โครงการติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟทุกห้อง และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องอาหาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องครัว และห้องควบคุมอัคคีภัย
- (6) อาคารสปา โครงการติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟบริเวณทางเดิน และห้องนอนทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณทางเดินทางชั้น 1 ของอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเตรียมอุปกรณ์ และส่วนต้อนรับของส่วนสปา
- (7) อาคารที่พักพนักงาน โครงการติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง และติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติและถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของอาคาร
- (8) หากอาคารได้มีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัย กลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
- (9) โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร ยกเว้นอาคารห้องพักจะติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงกระจายบริเวณทางเดินรวม 8 จุด

(10) โครงการมีไฟฉุกเฉิน กระจายบริเวณทางเดินในและนอกอาคารทั่วพื้นที่โครงการ

4.4 ทัศนียภาพ

(1) โครงการมีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมา

(2) โครงการเลือกใช้สีทางลังกาและตัวอาคาร ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แหล่งน้ำผิวดินและ คุณภาพน้ำ, การคุณภาพน้ำส่าง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย และ การป้องกัน อัคคีภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ

(1) โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน

(2) โครงการมีการตรวจสอบการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) โครงการมีการตรวจสอบตะกอนในระบายน้ำและบ่อห่วงน้ำ หากเกิดการตื้นเขินให้ทำการขุดลอก ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.2 การคุณภาพน้ำส่าง

โครงการมีการตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.3 การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

โครงการมีการตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อห่วงน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน

2.5 การจัดการน้ำเสีย

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.6 การจัดการมูลฝอย

โครงการมีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การร่วมมือของถังขยะ ตรวจสอบบริษัท

มูลฝอยต่อค้างและความสะอาดของห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยน ใหม่ทันที บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต