


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



รูปที่ ๗.1 ร้วโดยรอบพื้นที่โครงการ















รูปที่ ๗.2 ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ตลอดจนไม้คลุมดินไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗.3 ทางลาดชันก่อนเข้าโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

			
รูปที่ ผ7.4 ระบบที่จอดรถแบบอัตโนมัติ			
			
รูปที่ ผ7.5 ที่จอดรถบริเวณชั้นที่ 1			
			
รูปที่ ผ7.6 ป้ายติดเครื่องยนต์		รูปที่ ผ7.7 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	
			
รูปที่ ผ7.8 พนักงานตัดแต่งต้นไม้		รูปที่ ผ7.9 ช่องทางติดต่อนิติโครงการ	
			
รูปที่ ผ7.10 ระบบบำบัดน้ำเสีย		รูปที่ ผ7.11 เจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.12 บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน	รูปที่ ๗7.13 พัดลมดูดอากาศ
	
รูปที่ ๗7.14 มิเตอร์ไฟฟ้ารวมของโครงการ	รูปที่ ๗7.15 ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.17 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ๗7.18 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ ๗7.19 ระบบสูบน้ำในอาคาร	รูปที่ ๗7.20 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ











ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ฌ7.21 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ	รูปที่ ฌ7.22 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ฌ7.23 ป้ายบอกระดับความลึก	รูปที่ ฌ7.24 พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ฌ7.25 เสื้อชูชีพ	รูปที่ ฌ7.26 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลบริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ฌ7.27 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ	รูปที่ ฌ7.28 โครงสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	
รูปที่ ฌ7.29 ประตุน้ำแบบมือหมุน (Sluice Gate Valve)	









ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ฎ7.31 ห้องพัสดุฝอยประจำชั้น และตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร	
	
รูปที่ ฎ7.32 ถังขยะห้องออกกำลันกาย และห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด	รูปที่ ฎ7.33 พนักงานขนย้ายมูลฝอย
	
รูปที่ ฎ7.34 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย	รูปที่ ฎ7.35 พนักงานทำความสะอาดห้องพัสดุขยะ
	
รูปที่ ฎ7.36 ห้องพัสดุฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ใกล้กับบันได ST-2	รูปที่ ฎ7.37 สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.38 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	รูปที่ ผ7.39 หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED)
	
รูปที่ ผ7.40 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)	รูปที่ ผ7.41 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแบตเตอรี่
	
รูปที่ ผ7.42 ป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"	รูปที่ ผ7.43 สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
	
รูปที่ ผ7.44 LINE กลุ่มของโครงการ	รูปที่ ผ7.45 ช่องหน้าต่างโครงการ
	
รูปที่ ผ7.46 การติดตั้งหลอดไฟในโครงการ	รูปที่ ผ7.47 เลขชั้นที่ชัดเจน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.48 อุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศ ประมาณ 25 - 26 องศาเซลเซียส	รูปที่ ผ7.49 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)
	
รูปที่ ผ7.50 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร	รูปที่ ผ7.51 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)
	
รูปที่ ผ7.52 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	รูปที่ ผ7.53 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
	
รูปที่ ผ7.54 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)	รูปที่ ผ7.55 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)
	
รูปที่ ผ7.56 บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.57 บันได ST-2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ)	
	
รูปที่ ๗7.58 จุติรวมพล	รูปที่ ๗7.59 แผนอพยพหนีไฟ
	
รูปที่ ๗7.60 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ๗7.61 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการให้
	
รูปที่ ๗7.62 ขั้นตอนการใช้งานระบบที่จอดรถอัตโนมัติ ข้อควรรู้ ข้อควรระวัง	รูปที่ ๗7.63 บัตรอนุญาตชั่วคราวสำหรับผู้มาติดต่อ
	
รูปที่ ๗7.64 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.65 รถจัดเก็บมูลฝอยสำนักงานเขตจตุจักร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ MODIZ RATCHADA 32 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

