


รูปสรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ★ ป้ายชื่อโครงการและบริเวณภายนอกโครงการ
- ★ ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- ★ กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง
- ★ กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
- ★ ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ
- ★ อุปกรณ์ดับเพลิง , หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
- ★ รางระบายน้ำภายในโครงการ
- ★ จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ
- ★ บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ
- ★ ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ มีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว
- ★ บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ
- ★ พื้นที่สีเขียวในโครงการ
- ★ แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง
- ★ แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


1. ป้ายโครงการพื้นที่โดยรอบโครงการ




ภาพที่ 1



ภาพที่ 2




ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 277


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

1.ป้ายโครงการพื้นที่โดยรอบโครงการ




ภาพที่ 7



ภาพที่ 8



ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


2. ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง



ภาพที่ 13



ภาพที่ 14



ภาพที่ 15



ภาพที่ 16



ภาพที่ 17



ภาพที่ 18

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


2. ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง




ภาพที่ 19




ภาพที่ 20




ภาพที่ 21



ภาพที่ 22



ภาพที่ 23



ภาพที่ 24

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 280

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


2. ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง



ภาพที่ 25




ภาพที่ 26




ภาพที่ 27



ภาพที่ 28



ภาพที่ 29



ภาพที่ 30

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 281


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


3. กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง



ภาพที่ 31




ภาพที่ 32




ภาพที่ 33



ภาพที่ 34



ภาพที่ 35



ภาพที่ 36


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


3. กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง



ภาพที่ 37



ภาพที่ 38




ภาพที่ 39



ภาพที่ 40



ภาพที่ 41



ภาพที่ 42

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

4. กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 43



ภาพที่ 44



ภาพที่ 45



ภาพที่ 46



ภาพที่ 47




ภาพที่ 48

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 284

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

4. กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 49




ภาพที่ 50




ภาพที่ 51



ภาพที่ 52



ภาพที่ 53




ภาพที่ 54

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 285


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


5. ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ




ภาพที่ 55




ภาพที่ 56




ภาพที่ 57



ภาพที่ 58



ภาพที่ 59




ภาพที่ 60


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


5. ป้ายบังคับชี้ทางหนีไฟ




ภาพที่ 61



ภาพที่ 62




ภาพที่ 63



ภาพที่ 64



ภาพที่ 65



ภาพที่ 66


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


6.จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 67




ภาพที่ 68




ภาพที่ 69



ภาพที่ 70



ภาพที่ 71




ภาพที่ 72


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


6.จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 72




ภาพที่ 73



ภาพที่ 74



ภาพที่ 75



ภาพที่ 76




ภาพที่ 77


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


7.บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 78



ภาพที่ 79




ภาพที่ 80



ภาพที่ 81



ภาพที่ 82




ภาพที่ 83

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 290


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


7.บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 84




ภาพที่ 85




ภาพที่ 86



ภาพที่ 87



ภาพที่ 88



ภาพที่ 89

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 291

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


8. ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำมีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว



ภาพที่ 90




ภาพที่ 91




ภาพที่ 92



ภาพที่ 93



ภาพที่ 94




ภาพที่ 95

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 292


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


9. บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ




ภาพที่ 96




ภาพที่ 97




ภาพที่ 98



ภาพที่ 99



ภาพที่ 100




ภาพที่ 101


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


9. บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ




ภาพที่ 102




ภาพที่ 103




ภาพที่ 104



ภาพที่ 105



ภาพที่ 106




ภาพที่ 107

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 294

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

10. แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



ภาพที่ 106



ภาพที่ 107




ภาพที่ 108



ภาพที่ 109



ภาพที่ 110



ภาพที่ 111

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567


11. แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 112




ภาพที่ 113




ภาพที่ 114



ภาพที่ 115



ภาพที่ 116



ภาพที่ 117

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567
หน้า 296